

	FORMATO DE ACTA	Código: F04-PE01-GD
		Versión: 6
		Página 1 de 5
		Fecha de emisión: 04/03/2013

Tema: Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO – Seguridad y Salud en el Trabajo		
Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General.		Acta No. 3 Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Fecha: 29 de Abril de 2014		
Hora de inicio: 8:30 a.m.	Hora de finalización: 11:00 a.m.	
ASISTENTES.		
Nombre Completo.	Cargo.	
CÉSAR AUGUSTO MALAGÓN GONZALEZ.	Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20 (E). Representante Principal de los Servidores Públicos, ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional.	
JAIRO ALBERTO PARDO SUÁREZ.	Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20 (E). Representante Principal de los Servidores Públicos, ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional.	
LILIAN ARELIS SANCHEZ MESA	Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11 – Representante Principal de los Servidores Públicos, ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional.	
GINA ELIZABETH NUÑEZ HERNÁNDEZ.	Asesor, Código 1020, Grado 12, de la Dirección General. Representante Principal de la Dirección General, ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional.	
JENIFER STEFANY MENDOZA ARIAS	Técnico Administrativo, Código 3124 Grado 14	
BERTHA PATRICIA CASTRO PAEZ	Profesional Universitario, Código 2028, Grado 16	
JOHN ALEXANDER PIÑEROS BELTRÁN.	Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 – Área de Salud Ocupacional Grupo de Talento Humano.	
ANDREA DEL PILAR MELO ROZO	Profesional Universitario, Código 2044, Grado 7 – Área de Salud Ocupacional Grupo de Talento Humano.	
ALVARO WILLIAM ROSALES B	Asesor de la ARL – POSITIVA.	
INVITADOS.		
Nombre Completo.	Cargo.	
ORDEN DEL DÍA.		
1. Verificación del Quórum. 2. Presentación de Informe de Inspecciones Planeadas SISO - Riesgo Biológico – Baños - Inspecciones Planeadas: Cali, Bucaramanga, Eje Cafetero, Villavicencio, Barranquilla, Puerto Barranquilla, Paraguachon. 3. Proposiciones y Varios.		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.		
1. Verificación del Quórum. Se procede a verificar el quórum y se da inicio a la reunión, con la asistencia de los miembros del Comité.		

	FORMATO DE ACTA	Código: F04-PE01-GD
		Versión: 6
		Página 2 de 5
		Fecha de emisión: 04/03/2013

2. Presentación de Informe de Inspecciones Planeadas

Inicia la presentación el Dr. Alexander Piñeros, Informando “que de acuerdo a los compromisos que se han adquirido en los Comités Paritarios Pasados; es la realización de las Inspecciones planeadas de Seguridad y Salud en el Trabajo SISO, en las ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Eje Cafetero, Villavicencio, Barranquilla, Puerto Barranquilla, Paraguachon.

Dentro de las inspecciones planeadas SISO, uno de los compromisos adquiridos fue la inspección de los baños de las Sedes, de acuerdo al tema de riesgo biológico especialmente en la sede principal y calle 18, para este tema se invita a la señorita Jennifer Mendoza de Sistemas de Gestión, adicionalmente se invitó al Dr. Juan Manuel Mendoza Villamarin, quien por cuestiones laborales no pudo asistir pero que ya tiene en conocimiento este documento.

Se puede apreciar que los Baños si bien es cierto no son áreas específicas de labores cotidianas dentro del instituto, si son áreas comunes, dentro de estas inspecciones hay un tema que nos viene preocupando, y es lo relacionado con el Riesgo Biológico y la idea es que se busque soluciones de acuerdo al trabajo conjunto que se ha venido realizando; dentro del tema ocupacional el Riesgo en seguridad está latente, como podemos evidenciar, la ventilación, falta de rejilla en los sifones, ajustes en los techos, y se puede evidenciar un comparativo de las canecas que actualmente se encuentran en los baños que son de vaivén con una que es de pedal, nuestro asesor de la ARL de acuerdo a la solicitud que se había realizado nos emitió un informe el cual se allegó a algunas de las personas del comité, nos realiza una serie de recomendaciones una de ellas es evaluar la posibilidad de cambiar la canecas que sean de pedal que cumpla con ciertas condiciones y colocar bolsas rojas puesto que el material que se deposita en estas representa peligro por Riesgo latente de tipo biológico, para evitar contaminación cruzada.

En algunos baños solamente hay una caneca que cumple con las características que se solicitan.

De acuerdo con la Norma ISO-NTC 18001, Riesgo Biológico es la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo que es una amenaza para la salud (contaminación Biológica), en este caso este riesgo se encuentra en las superficies contaminadas.

Dentro de la normatividad colombiana, existente hay unas 5 normas aproximadamente que nos dan especificación al tema de riesgo biológico, y como la Misión del INVIMA es proteger y promover la salud de la población mediante la gestión del Riesgo, las vías de entrada de los agente biológicos son las vías aéreas o respiratorias, la gastrointestinal, la sanguínea por piel o mucosas y la parenteral (cualquier vía diferente a la Oral), dentro de esto las vías de salida son las Vías nasales, ureto urinaria, rectal.

Con respecto a la prevención de este Riesgo, lo que se ha realizado dentro de la Entidad es la guía de Riesgo Biológico, la cual está en la tercera etapa, además de normas de orden higiene y desinfección de limpieza general, Higiene y seguridad en trabajos con sustancias biológicas y uso correcto de EPP, normas para Bioterios en los Laboratorios y Disposición y eliminación de residuos patogénicos.

Teniendo en cuenta al informe allegado por el Asesor de ARL Positiva, en cuanto a las Canecas y como bien dijo Jennifer, no hay una norma que obligue al INVIMA a manejar el tema de Riesgo biológico a manejar el tema con bolsas y canecas Rojas, sin embargo en las recomendaciones, se sugiere tener en cuenta que así no estemos obligados según la normatividad, las canecas sean de pedal, minimizando el contacto con esta superficie y que le coloquen una bolsa que identifique el tipo de residuo, y como se puede evidenciar en los baños de Responsabilidad Sanitaria, la gente por no tener contacto con la caneca está dejando los papeles encima de la tapa de vaivén, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se preocupa por este tema debido a las patologías que se están presentando en la institución y esta puede que sea una de las causas”.

La Señorita Jennifer Mendoza, interviene comentado “Las Normas que obligan el uso de estas canecas y bolsas son a nivel hospitalarios, y no solo es colocar canecas o bolsas sino lo que implica la eliminación de estos residuos peligrosos, para lo cual se debe tener zonas

	FORMATO DE ACTA	Código: F04-PE01-GD
		Versión: 6
		Página 3 de 5
		Fecha de emisión: 04/03/2013

de almacenamiento exclusivas para residuos peligrosos, contratar una empresa especializada para el transporte de Residuos peligrosos la cual cobra la tarifa por kilogramo, y segundo evaluar si estos residuos son realmente peligrosos que estén generando un riesgo de infección, las normas si las exige en los hospitales, pero no en las salas de espera en muchos de las IPS, por que refiere no es necesario tener canecas rojas por que la cantidad de patógenos no lo amerita, El Grupo de Sistema Integrado de Gestión las colocó verdes debido a que la institución no tienen zonas de depósito para los residuos ordinarios y reciclables los que se ha logrado es colocar contenedores para la separación de estos residuos si colocamos bolsas y canecas rojas debemos contratar una empresa especializada la cual ella no recoge solamente dos bolsas rojas sino que ella recoge es por cantidad ya que en el momento esta empresa cobras \$1550 por Kilogramos para destruir, con respecto a las canecas de tapa vaivén podemos mejorar con la compra de canecas de pedal, pero en este momento no, debido a que no hay presupuesto este año para compra de canecas, y estas se cambiarían de acuerdo al código de colores implementado las cuales seguirían siendo verde para los baños.

Para el Grupo de Sistema Integrado de Gestión, una fuente más importante que las canecas es cada vez que se baja la cisterna debido a que en la mayoría de los baños no hay tapa y al bajar el agua se esparcen los gérmenes, lo cual transmite más virus".

La Doctora Bertha Castro interviene diciendo "que las canecas deben tener un sistema que evite el contacto con la superficie, porque no se sabe si en el momento hay enfermos, y solo estamos hablando de residuos Biológicos por lo tanto es fundamental que se evite el contacto con los recipientes, para evitar contaminación.

La señorita Jennifer Mendoza informa que se tendrá en cuenta el cambio de las canecas.

El señor John Piñeros, interviene diciendo que porque no evalúan la posibilidad de reubicar las canecas de pedal, y el tema más a fondo porque sigue siendo riesgo biológico así sea poca la cantidad; a lo que la Jennifer Mendoza dice que no es posible por de tamaño de la caneca que no cabe en el baño.

La Doctora Gina Nuñez, informa que se debe hacer campañas de uso de los baños debido que las personas tapan los baños y a las señoras de servicios generales deben destaparlos poniendo en riesgo la salud de ellas, además de colocar chupas en cada uno de los baños y que se les coloque tapas en todos las cisternas.

La Doctora Liliam Arelis, interviene diciendo que se debe realizar un protocolo de limpieza y desinfección de los baños y canecas que con gusto ella nos puede colaborar pasando al área de Seguridad y Salud en el trabajo enviando material relacionado con este tema.

De igual forma la Doctora Bertha Castro, solicita que por favor el área de Seguridad y Salud en el trabajo, para tramitar ante Gestión Administrativa que coloquen en los baños Jabón desinfectante.

La señora Andrea Melo, solicita que por favor Ambiental colabore al área de seguridad y salud en el trabajo para solicitar a Gestión Administrativa, el aislamiento del carro contenedor del área de Gestión documental para evitar la propagación de vectores que puedan afectar la salud de los funcionarios.

El Doctor John Alexander Piñeros, sigue con la presentación de las Inspecciones Planeadas en la Ciudad de Cali, Armenia, donde se evidencian Riesgos a los cuales se les emiten recomendaciones al Grupo de Gestión Administrativa, quienes nos informaron que los tendrán en cuenta para empezar a ejecutar después de Junio de 2014.

Como el Doctor Juan Manuel Mendoza no se encuentra en el comité, se termina con la presentación y se procede a seguir con el punto de proposiciones y varios.






El Doctor Cesar Malagón solicita que por favor le informen que funciones cumple el copaso y cuales la Brigada de emergencia a lo que el Doctor John Alexander le informa que las actividades de los Miembros del COPASO son:

- Apoyo y control en las actividades de Promoción y prevención se Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Propender, velar y apoyar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo

	FORMATO DE ACTA	Código: F04-PE01-GD
		Versión: 6
		Página 4 de 5
		Fecha de emisión: 04/03/2013

- Inspecciones Planeadas - Promover las Observaciones que afectan a Seguridad y Salud en el Trabajo - Velar con el cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Promover la Salud La actividades de los Brigadistas son: - Seguridad Industrial - Velar y apoyar el tema de Plan de Emergencia - Atención de emergencias - Capacitados en atención de Primeros auxilios Los Doctores Luis Manuel Garavito y el Doctor Daladier Medina, ingresan a la reunión y se excusa por no asistir pero por motivos laborales les fue imposible, y solicitó que se le enviara la presentación. 3. Propositiones y Varios. El Doctor Jairo Pardo solicita que por favor le informen al COPASO como se va a realizar el desplazamiento de los archivos y equipos de cómputo para que no se presenten problemas de tipo legal y disciplinario por posibles pérdidas de documentos o archivos. Adicionalmente, el Doctor pregunta que si se cuenta con un plan de trasteo, para que no sean los funcionarios los que carguen cajas, debido a que son necesidades propias del instituto y que sea una compañía externa que realice este trasteo, ya que los funcionarios no deben ser sujetos a este tipo de responsabilidades ya que el problema no sería para el funcionario sino para el que dio la orden de traslado. También, el Doctor Pardo solicita que ese revise la presión del agua en la sede de Chapinero. Igualmente, el Doctor Pardo reitera los problemas del servicio del agua en la sede calle 17 que solo está por espacio de 2 horas diarias, donde se pueden generar posibles problemas de salud, y también el taponamiento de los baños que en días pasados se desbordo el sanitario de un baño en horas de almuerzo, y los problemas de ventilación en las oficinas. De acuerdo a solicitud por parte de los miembros de COPASO, solicitan que por favor el día martes 6 de Mayo de 2014 a las 8:00am, se realice una visita a las instalaciones de la sede nueva de chapinero. Se da por terminada la reunión siendo las 11:00am.		
EN COMPROMISOS ADQUIRIDOS:		
Compromiso	Responsable <i>(Nombre –Cargo)</i>	Fecha de Ejecución
Realizar un protocolo de Limpieza y desinfección en baños.	Jennifer Mendoza – Ambiental	
Campaña de uso adecuado de los baños.	Salud Ocupacional – Talento Humano	
Realizar Correo para que aislen o retiren el carro contenedor del área de Gestión administrativa.	Jennifer Mendoza – Ambiental	
Solicitar a Gestión Administrativa el colocar las tapas para las cisternas.	Salud Ocupacional – Talento Humano	
Revisión y cambio de las canecas de vaivén por pedal y colocación de bolsas.	Jennifer Mendoza – Grupo Sistema Integrado de Gestión	
SUSCRIBEN EL ACTA		
Nombre completo	Firma	

 INVIMA INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIÓN Y NORMACIÓN ALIMENTARIA	FORMATO DE ACTA	Código: F04-PE01-GD
		Versión: 6
		Página 5 de 5
		Fecha de emisión: 04/03/2013

CÉSAR AUGUSTO MALAGÓN GONZALEZ.	
JAIRO ALBERTO PARDO SUÁREZ.	
LILIAN ARELIZ SANCHEZ MESA	
GINA ELIZABETH NUÑEZ HERNÁNDEZ.	
JENIFER STEFANY MENDOZA ARIAS	
BERTHA PATRICIA CASTRO PAEZ	
JOHN ALEXANDER PIÑEROS BELTRÁN.	
ANDREA DEL PILAR MELO ROZO	
ALVARO WILLIAM ROSALES B	



INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS

INSPECCIONES PLANEADAS
INFORME. SISO

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

BUCARAMANGA - GTT CENTRO ORIENTE 1 - 26 de Marzo
PUERTO DE BARRANQUILLA - 26 de Marzo
BARRANQUILLA - GTT COSTA CARIBE 1 - 26 de Marzo
PASO FRONTERIZO PARAGUACHON - 27 de Marzo
CALL - GTT OCCIDENTE 2 - 28 de Marzo
VILLAVICENCIO - GTT ORINOQUIA - 28 de marzo
ARMENIA - GTT EJE CAFETERO - 31 de Marzo

2.014


es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS

PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO



es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS

INSPECCION PLANEADA
INFORME. SISO

BOGOTÁ
SEDE PRINCIPAL

HALLAZGOS RECOMENDACIONES

2.014


es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS

INSPECCIONES BAÑOS
BOGOTÁ PRINCIPAL



Áreas comunes: Áreas en las cuales no se desarrolla el proceso pero que están dentro del Instituto. Incluye estructuras, comedores y cocinas, techos y baños.

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
 Las canecas de recolección en los baños no cumplen lo relacionado a Seguridad y Salud(Prevención).	Recomendación. Evaluar la posibilidad de cambiar las canecas por rojas o ponerles una bolsa plástica roja puesto que el material que se deposita en estas representa un peligro por el riesgo latente de tipo biológico.



es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO

3.6 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad (3.8) o lesión a las personas, o una combinación de estos.

3.7 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (3.6) y definir sus características.

3.21 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(los) evento(s) o exposición(es) peligros(o)s, y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

3.22 Valoración del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) (3.21) que surgen de un(los) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO

RIESGO BIOLÓGICO

Presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que es una amenaza a la salud (contaminación biológica).

Residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena y se incluyen sustancias dañinas a los animales.

VIAS DE ENTRADA DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

vía respiratoria.
vía digestiva (fecal - oral)
vía sanguínea, por piel o mucosas.
agentes biológicos y aire interior

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO (Biohazard)

PATOLOGIAS

SALMONELLOSIS
Enfermedad cuya manifestación clínica más común es una gastroenteritis aguda con dolores abdominales súbitos, diarreas, náuseas y a veces vómitos.
Transmisión. La forma de transmisión es por ingestión de los microorganismos en un alimento contaminado por heces de personas o animales infectados

FIEBRE PARATIFOIDEA
Infección entérica y bacteriana generalizada que suele tener un principio brusco con fiebre continua, cefalea intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa esplenomegalia, tos no productiva en fase inicial, a veces manchas rosadas en el tronco con frecuencia estreñimiento e invasión a los tejidos linfáticos del mesenterio y de los intestinos, la letalidad es inferior a la fiebre tifoidea, pero clínicamente son similares.
Modo de transmisión. La transmisión es por contacto directo o indirecto con heces u orina o portador.

SHIGUELOSIS. (Disenteria bacilar).
Infección bacteriana aguda que afecta la porción distal del intestino delgado y el intestino grueso, causada por la Shigella, caracterizada por diarrea, acompañada de fiebre, náuseas y a veces vómitos, cólicos y tenesmo. En los casos graves, las heces contienen sangre, moco y pus (disenteria), se presentan también flecciones y lagos y vida asintomáticas

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO

PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO

- Orden, higiene, desinfección y normas de limpieza en general.
- Higiene y Seguridad en trabajos con sustancias biológicas y uso correcto de elementos de protección personal y uso de elementos de deposito.
- Normas para trabajo en bioterios (animales de laboratorio).
- Disposición y eliminación de residuos patógenicos.

Bibliografía:
1) Heymann, David L. El Control de las Enfermedades Transmisibles. 18ava. Ed. APHA. OPS. Publ. Cient. Tec 613. Washington DC. 2005.
2) Chin, James. El Control de las enfermedades transmisibles. 17ma. Ed. Organización Panamericana de la Salud. Publ. Cient. Tec 585. Washington DC. 2004.
3) Besser, Robert, et al. El Manual Merck. 18ava. Ed. Merck Research Laboratories. Mosby / Doyma Libros. NJ. 1997.
4) Knapp, Maricar A. Diagnóstico Clínico y Tratamiento. El Manual Moderno. México, DF. 2001.
5) Hargrett, James J. Nutritional Factors. Cód. Trabajo de Medicina Interna. Interamericana. México. DF. 1999

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

inVimó
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES MICROBIOLOGICAS

BIOHAZARD


Áreas comunes: Áreas en las cuales no se desarrolla el proceso pero que están dentro del Instituto. Incluye estructuras, comedores y cocinas, techos y baños.

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Las carcacas de recolección en los baños no cumplen lo relacionado a Seguridad y Salud (Prevención). Área potencialmente contaminada	Recomendación. Evaluar la posibilidad cambiar las carcacas por rojas o ponerles bolsa plástica roja puesto que el material que se deposita en estas representa un peligro por el riesgo latente de tipo biológico.

es calidad de vida



BOGOTA
SEDE PRINCIPAL



es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



BOGOTA
SEDE PRINCIPAL

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Interrupciones de luminarias casi ocultos. Ventilación deficiente Fallan Detectores de humo	Arreglos iluminación Mantenimiento adecuación iluminación Revisión y arreglos techos o cielo raso
Falta asegurar adecuadamente los archivadores. Elementos sueltos sobre los archivadores. Cables sueltos	Instalar extractores baños Cintas antideshlizantes Detectores de humo Arreglo cableados – encauchetar
Escaleras sin pasamanos. Falta elevar pasamos Fallan cintas antideshlizantes y otras deterioradas	
Desniveles en el piso y huecos	

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI
GTT - OCCIDENTE 2

INSPECCION PLANEADA
INFORME. SISO

CALI- GTT OCCIDENTE 2
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

2.014

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI
GTT - OCCIDENTE 2




es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI

GTT - OCCIDENTE 2




OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

CALI	
GTT - OCCIDENTE 2	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Ventanas desajustadas en sus bisagras.	Arreglo marcos
Al cerrar no se pueden ajustar debidamente lo cual deteriora cada día mas su estado.	Colocación vidrios en ventanas.
Vidrio roto y faltante	Elevación de las Barandillas.
Barandas bajas	Arreglo vidrio
Ubicación Servidor?	Aumentar altura barandas
	Adecuar o reubicar servidor por inundación



CALI

GTT - OCCIDENTE 2



Miércoles, 12 de marzo de 2014 04:24 p.m


OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

CALI	
GTT - OCCIDENTE 2	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Desnivel entre la calle y la sede (mas bajo).	Otro medio de seguridad para la rejilla.(limpieza)
Rejilla (canal de desague) llena de hojas y tierra.	Aumento del diametro de la tubería de desague.
Sellado reja impide limpieza.	Demarcar el poste.(permisos)
Accidentes vehiculos en reversa eléctrico.	



CALI

GTT - OCCIDENTE 2




es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI

GTT - OCCIDENTE 2



EVIDENCIA

Canales tapados desnivelados
Humedad en las paredes
Humedad en los techos por filtraciones

RECOMENDACIONES


Limpeza de canales y arreglo de los mismos.
Arreglos paredes requeridos evita crecimiento de bacterias y hongos.
Arreglo filtraciones techos

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI

GTT - OCCIDENTE 2




es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



CALI

GTT - OCCIDENTE 2




EVIDENCIA

Altura insuficiente baranda escalera
Faltan pasamanos en ambos costados
Faltan cintas antideslizantes en todas las escalas
Falta demarcación de Seguridad
Falta demarcar desniveles

RECOMENDACIONES

Adecuar altura barandilla escalera
Instalar pasamanos
Instalar cintas antideslizantes
Señalización Seguridad SI
Demarcar desniveles
Según normatividad resolución 2400

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS






CALI

GTT - OCCIDENTE 2

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

CALI	
GTT - OCCIDENTE 2	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Color oscuro en muebles y pisos.	Inicialmente se recomendó color pisos claros y antideslizante.
Mesa uso para vigilantes.	Muebles color claro y mate.
Vidrio recepción fracturado (accidentes).	Arreglo barras archivadores, y evitar salientes tornillos
Barras metálicas de archivadores en mal estado.	Encaucharla conexiones.
Cableado conexiones.	Organización elementos
es calidad de vida	
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS	





CALI

GTT - OCCIDENTE 2




es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

CALI	
GTT - OCCIDENTE 2	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Deterioro manija - chapa (soldadura) de puerta	Arreglos manijas, pasador y chapas puertas
Pasador de seguridad deteriorado y desatornillado	Arreglo conexiones eléctricas
Deterioro estado conexión eléctrica	Revisar procedimiento para eliminación de escombros.
Escombros acumulados	Fumigación contra plagas, además de arreglos estructuras en madera.
Insectos en las partes de madera de la edificación	Arreglar cables.
Cables sueltos	Ubicación canecas de petal, con bolsa en los baños.
Caneca inadecuada en baños y sin bolsa	Adecuar la caja conador
Motor? Dañado en la llente	
Caja de conador externa sin seguridad	
es calidad de vida	
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS	



CALI
GTT - OCCIDENTE 2




Desajuste entre paredes y reja
Cierre de la puerta no está alineado
Manija puerta dañado
Rejilla sifón muy pequeña
Esterilla sin anclar
Arreglos en la reja (puerta)
Organización área esterilla
Ancleje esterilla

es calidad de vida



CALI
GTT - OCCIDENTE 2



es calidad de vida



CALI
GTT - OCCIDENTE 2

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Escalas sin demarcación	Demarcar escalas
Cajas eléctricas destapadas	Arreglo cajas eléctricas
Falta iluminación en depósito	Arreglo iluminación
Caneca inadecuada	Adecuación caneca -pedal y bolsa
Elementos que no corresponden al área del servidor	Reubicar elementos del servidor
Fugas en alres acondicionados	Arreglo fugas

es calidad de vida



CALI
GTT - OCCIDENTE 2



EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Recarga extintores vencidos	Recargar por vencimiento
Botiquines.	Dotación botiquines
	Dotación camilla traslado pacientes

es calidad de vida



INSTRUMENTOS DE MANEJO DE RIESGOS

INSPECCION PLANEADA

INFORME. SISO

ARMENIA

GTT - EJE CAFETERO

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

2.014

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE MANEJO DE RIESGOS

ARMENIA GTT

EJE CAFETERO

EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES
Puestos de trabajo mal ubicados Desnivel sin demarcación: (funcionario y secretaria: iluminación solar, lluvia, material particulado)	Adecuar – ubicación puestos (funcionario y secretaria: iluminación solar, lluvia, material particulado) Demarcar desniveles

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE MANEJO DE RIESGOS

ARMENIA GTT

EJE CAFETERO

EVIDENCIA




EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES
Puestos de trabajo mal ubicados Desnivel sin demarcación: (funcionario y secretaria: iluminación solar, lluvia, material particulado)	Adecuar puestos Demarcar desnivel

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSTRUMENTOS DE MANEJO DE RIESGOS

ARMENIA GTT – EJE CAFETERO



es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Faltan pasamanos en ambos costados	Barandillas pasamanos en ambos costados- URG
Barandas sueltas desajustadas	Arreglo de barandas
Faltan cintas antidislizantes	Instalar cintas antidislizantes de medida escalón completo.
Adecuar ventilación	Adecuar ventilación

ARMENIA GTT - EJE CAFETERO

invima
Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas

Proyecto de Investigación y Desarrollo

EVIDENCIA

Mobiliario sin anclaje
Espazo con barras metálicas (resgo)
Conexiones y cajas eléctricas internas y externas
Caneacas con tapa y/o pedal para basuras
Desajuste mueble archivo

RECOMENDACIONES


Anclar mobiliario según correspondia
Arreglo en baño
Arreglo conexiones
Adecuar caneacas
Arreglo mueble archivo

ES CALIDAD DE VIDA

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MANEJO DE RECURSOS



ARMENIA GTT - EJE CAFETERO



EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Elementos que pueden caerse	Anclar mobiliario según corresponda
Humedad por filtraciones	Arreglo en baño
Falta demarcar desriales	Arreglo conexiones
Persianas en el techo no funcionan	Adecuar canecas
	Arreglo mueble archivo
	Arreglo persianas

OCCUPATIONAL HEALTH AND EYE MANAGEMENT SYSTEMS

ARMENIA GTT – EJE CAFETERO

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Color muebles	Arreglo persianas del techo
Persianas del techo no funcionan	Instalación sistema de ventilación en esta área
Falta sistema de ventilación	Organización elementos
Faltan equipos para realizar comités	Compra camilla
Ubicación elementos	

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSPECCION PLANEADA
INFORME. SISO

BUCARAMANGA
GTT CENTRO ORIENTE 1


HALLAZGOS RECOMENDACIONES

2.014

es calidad de vida




BUCARAMANGA
GTT – CENTRO ORIENTE 1

     	     
--	--




BUCARAMANGA
GTT – CENTRO ORIENTE 1

  	  
--	--



BUCARAMANGA
GTT – CENTRO ORIENTE 1

     	     
---	---

	BUCARAMANGA GTT - CENTRO ORIENTE 1	  	  	  	  	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="649 1163 675 1816">EVIDENCIA</th> <th data-bbox="649 1328 675 1487">RECOMENDACIONES</th> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1163 748 1816"> Piso liso: Falta demarcar desnivel Elementos y Computadores Humedad e iluminación </td> <td data-bbox="678 1328 748 1487"> Aire acondicionado Mueble para equipos sala de comités Cintas antis deslizantes </td> </tr> </table>	EVIDENCIA	RECOMENDACIONES	Piso liso: Falta demarcar desnivel Elementos y Computadores Humedad e iluminación	Aire acondicionado Mueble para equipos sala de comités Cintas antis deslizantes
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES									
Piso liso: Falta demarcar desnivel Elementos y Computadores Humedad e iluminación	Aire acondicionado Mueble para equipos sala de comités Cintas antis deslizantes									





OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



inVima
INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL

BUCARAMANGA
 GTT - CENTRO ORIENTE 1



EVIDENCIAS Y
 RECOMENDACIONES

Aire acondicionado
 Instalar cintas antideslizantes
 Instalar barandillas Bilateral


Sillas dañadas
 Mesa dañada
 Faltas barandillas
 Cintas antideslizantes,
 fisuras; orden
 ventilación

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



inVima
Innovación en Seguridad Industrial y Ambiental

BUCARAMANGA
GTT - CENTRO ORIENTE 1





es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Falta ventilación	Adecuar ventilación
Humedad - hongos	Arreglo filtraciones humedad
Perilla puerta	Arreglo perilla
Lavamanos suelto	Arreglo lavamanos
Caneca baño inadecuada	Cambio caneca con pedal
Grías	Arreglo grías y revision planta física estructura
Conexiones	Arreglo conexiones



BUCARAMANGA
GTT - CENTRO ORIENTE 1


  	  	  	  
---	---	---	---

EVIDENCIAS Ventilación: cables sueltos; humedad; muebles dañados; falta recargar e instalar extinguidores.	RECOMENDACIONES Adecuación ventilación Arreglo muebles (AT) Recargas e instalación extinguidores; instalar detectores de humo; ajustes en la iluminación
--	--

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



BUCARAMANGA
GTT - CENTRO ORIENTE 1

  	  	  
---	---	---

EVIDENCIA Falta mueble adecuado para equipos salsa de comités Pantalla interactiva mal ubicada Barandas sueltas	RECOMENDACIONES Ubicar pantalla forma adecuada Mueble adecuado para equipos Arreglo barandillas
--	---

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



INSPECCION PLANEADA
INFORME. SISO

BARRANQUILLA
GTT COSTA CARIBE 1

HALLAZGOS RECOMENDACIONES

2.014

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

es calidad de vida





GTT COSTA CARIBE 1

EVIDENCIA Se evidencia que algunos puestos poseen porta teclados el cual no utilizan debido a que al escribir las muñecas quedan en el aire generando tensión en el antebrazo adicionalmente que el ángulo del brazo- codo - antebrazo no está a 90° quedando este sin apoyo.		RECOMENDACIONES Se recomienda, retirar todos los portateclados de los escritorios ya que no cumplen ninguna función.
Se evidencia que las persianas de algunas salidas de aire acondicionado están deterioradas, aunque sale aire.		Se Sugiere que cuando hagan el mantenimiento del aire se reemplacen las persianas del aire acondicionado que están deterioradas.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

es calidad de vida

	EVIDENCIA	RECOMENDACIONES	GTT COSTA CARIBE 1
Se observa que algunos balastos de las lámparas fluorescentes estaban dañados.		Se recomienda cambiar los tubos fluorescentes y en un futuro reemplazarlos por luminaria tipo LED.	Se sugiere, realizar cambio urgente de las sillas, debido a que el daño en las sillas generan posibles patologías médicas en los funcionarios
Se evidencia que 5 sillas del GTT Costa Caribe 1 (Barranquilla) están en malas condiciones y las cuales se siguen utilizando por no haber suficientes sillas.			

	GTT COSTA CARIBE 1
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Se evidencia que los muebles de la cocina se encuentran deteriorados lo cual ha hecho que las personas de servicios generales le colocaron cinta para evitar que el aserrín caiga encima de la Cafetería 	Se sugiere, establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el correcto funcionamiento de las áreas localivas.
Se observa que los extintores de la Oficina del GTT CC1 está bien ubicado y debidamente cargados. 	es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

	EVIDENCIA	RECOMENDACIONES	Se evidencia en General que el Orden y el Aseo en la Oficina del GTT CC1 cumple con las 5'S" 	Se observa que en el lugar donde hay presencia de fluido eléctrico, se guarda el escurridor de Traperos. 	Sin embargo se sugiere tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a apilamiento y almacenamiento de cajas, para que estas no estén en los pasillos o rutas de evacuación. Se recomiendo no dejar ningún tipo de elemento, en el lugar donde están los tableros eléctricos y el servidor, debido a que si hay presencia de agua puede generar un daño grave. Adicionalmente los interruptores de energía deben permanecer libres de obstáculos.
---	-------------------------	-------------------------------	---	---	---

es calidad de vida

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS


	GTT COSTA CARIBE 1
EVIDENCIA	Se evidencia que en el GTT CC1 poseen con 2 Botiquines, uno en la pared y otro móvil, los cuales cuentan para realizar un primer auxilio.
RECOMENDACIONES	
es calidad de vida OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	

invi ^m o		PUERTO BARRANQUILLA	
EVIDENCIA		RECOMENDACIONES	
Se evidencia que el Aire acondicionado del Puerto de Barranquilla se encuentra en funcionamiento, pero presenta filtración de agua y esto ha generado cortos porque cerca a los cables eléctricos.		Se recomienda hacer mantenimiento correctivo y establecer un procedimiento para mantenimiento predictivo y preventivo en los equipos de ventilación.	
Se observa que algunos balastos de las lámparas fluorescentes están dañados.		Se recomienda cambiar los tubos fluorescentes y en un futuro reemplazarlos por luminaria tipo LED.	


invi ^m o		PUERTO BARRANQUILLA	
EVIDENCIA		RECOMENDACIONES	
Los funcionarios informan que el equipo de comunicación de dotación, cuando ellos no cubre con las distancias por las cuales ellos deben desplazarse, lo que hace que queden incommunicados.		Se recomienda cambiar los radios por equipos de comunicación con mayor alcance, que garanticen la comunicación entre los funcionarios.	
Se observa Riesgo eléctrico, por cuanto a que se tiene en uso la nevera antigua y cuando no hay luz, esta se descongela y sale el agua hacia el servidor generando riesgo eléctrico, de igual forma el tablero eléctrico no permanece cerrado por daño en la cerradura.		Se recomienda levantar del suelo, los equipos electrónicos y colocarlos cerradura para que permanezcan cerrados.	

invi ^m o		PUERTO BARRANQUILLA	
EVIDENCIA		RECOMENDACIONES	
Se evidencia que no se cuenta con soportes para el adecuado apilamiento de los documentos lo cual genera riesgo.		Se recomienda que se apile en columnas de menos documentos que garanticen su estabilidad al momento de la manipulación, de igual forma, se sugiere que la funcionaria que archiva utilice EPP (Guantes, tapabocas y batas), para realizar la labor.	
Se evidencia que están establecidas las fechas de recarga de extintores, sin embargo la señalización debe estar visible a la ruta de evacuación que llevan las personas		Se recomienda que la señal del extintor se coloque en la pared.	

invi ^m o		INSPECCION PLANEADA INFORME. SISO BARRANQUILLA PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON HALLAZGOS RECOMENDACIONES 2.014	
		es calidad de vida	

	EVIDENCIA	RECOMENDACIONES	PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON
Se evidencia que las dos sillas ergonómicas de la Sede Paso Fronterizo Paraguachon, están en mal estado en su espaldar, lo que generó que las personas trabajaran en sillas plásticas, lo que puede generar posibles patologías lumbares.		Se sugiere implementar mantenimiento preventivo y correctivo, para generar un adecuado confort de temperatura para la labor que realizan, teniendo en cuenta que esta zona es desértica y la temperatura asciende por encima de los 37°C.	

PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON		PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON	
EVIDENCIA Se evidencia que el patio que colinda con la oficina, no le realizan un mantenimiento, por lo que se corre el riesgo de picaduras y mordeduras de animales venenosos, por ser una zona desértica, que entran a la Oficina.		RECOMENDACIONES Se sugiere, hablar con el dueño de la Propiedad que colinda con la oficina para que retire los desechos y	
Se evidencia que la caja de conexiones del servidor, no posee cerradura por lo que la puerta siempre permanece abierta	Se recomienda colocar cerradura a esta caja, para la protección de las conexiones.		

PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON		es calidad de vida	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES		Se recomienda solicitar un mantenimiento localivo a la oficina.
	Se recomienda el mantenimiento y cargue Urgente de este extintor.		

PASO FRONTERIZO DE PARAGUACHON	
EVIDENCIA	RECOMENDACIONES
Se observa que el servidor esta en el suelo y según lo que informan en el pasado invierno hubo inundación en la oficina, por lo que si volviese a pasar estaría generando Riesgo Eléctrico. 	Se sugiere levantar el servidor del suelo para evitar riesgos.
Se evidencia que los cables de la caja de conexiones están sin canalizar y algunos no están encauchetados, generando Riesgo eléctrico y no cumpliendo con la Norma del RETIE. 	Se recomienda seguir las recomendaciones en el RETIE, para buen el manejo del cableado.



invimio

INSPECCION PLANEADA

INFORME. SISO

VILLAVICENCIO

GTT ORINOQUIA

HALLAZGOS RECOMENDACIONES

2.014

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

es calidad de vida

 invimio		VILLAVICENCIO GTT ORINOQUIA	
EVIDENCIA DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS		RECOMENDACIONES	
Demolición general de muros y piso en tablera.		En cuanto a la demolición de los muros y pisos de tablera, se solicita que para no afectar la salud de los Funcionarios, se realice de ser posible en horario no laboral o cuando ellos estén en su mayoría en comisión.	
Pintura general		Se recomienda que los acabados en pintura se realicen en horas no laborales o cuando ellos estén en su mayoría en comisión, ya que la exposición a esta genera cefaleas y posibles enfermedades respiratorias y seguir recomendaciones de la ficha técnica que el proveedor entregue acerca de la pintura. De igual manera, el color de la pintura debe ser en tonos claros.	
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM			



invimio

INSPECCION PLANEADA

INFORME. SISO

VILLAVICENCIO


GTT ORINOQUIA

HALLAZGOS RECOMENDACIONES

2.014

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

es calidad de vida

 invimio		VILLAVICENCIO GTT ORINOQUIA	
EVIDENCIA DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS		RECOMENDACIONES	
Instalación de piso en porcelanato		Se recomienda que cuando la luminaria sea instalada, esta no quede debajo de los puestos de Trabajo, ya que esto causaría deslumbramientos y cansancio Visual.	
Instalación de cocina		Tener en cuenta un lugar para el lavado de trapeeros.	
Sistema de ventilación		Se recomienda, la instalación de un sistema de ventilación que garantice el confort térmico en los puestos de trabajo y que el flujo de aire sea uniforme en toda la oficina.	
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM			

