

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2016DM-0000219 R2	Celsite/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4000 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S.A.S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaíso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica revisa su vehículo identifica que la maleta del equipo de microregistro no se encontraba en el baúl del carro.	No aplica	No aplica
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	99B1884145	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVJU-781VTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00021	9/01/2025	21/12/2024	20165524 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2018EBC-0018574	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid- Esfigmomanómetro Aneroid- (Accesorios Y Repuestos) Stethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímetro Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE GMD	TENSIOMETRO HS-20A FONENDOSCOPIO 21IM05362	No reporta	357695 21IM05362	Medicina Domiciliaria De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma arrancada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la perdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro.	Valle Del Cauca	Palmira
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-97022661	Hospital San Vicente De Paul Anserma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la guaya de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2015EBC-0013283	Bombas De infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Imevi SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revision, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la perdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporte el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Titanio Auxein Medical	AUXEIN	PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIABL 6X3H IZQ (AU) TI-546.203L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) TI-549.016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) TI-1144.16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x300MM (AU) 451-1.6-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x300MM (AU) 2 451-1.2-300 PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIABL 6X2H IZQ (AU) TI-546.202L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x18mm TI (AU) TI-549.018 TORNILLO DE BLOQ CABEZA ESTRELLA 2.4x16MM TI (AU) TI-1145.16	24G108219 21G05375 24G108206 B2401211 B2401209 24G108217 24G202225 23G26063	2150261180236 1104524110016 3301016110300 2150261180226 5 1104524110018 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2016DM-0000269-R1	Compression System And Accessories- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Covidien	295250	No reporta	V1514472SX	Cardinal Health Colombia Sas	El da 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia santa rosa de cabal , la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó perdida.	Risaralda	Pereira
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	"Apex " Presion Continua Positiva- Cpap - Apex - Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Cpap RESERVORIOICH	No reporta	518080110100496 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenia alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012381 2021DM-0008237-R1	Optilene ® - sutura quirurgica sintetica monofilar no absorbible - bbraun Silkam® / multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP (C3090153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C3090521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP (B0264695) SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762369) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762350)	124313 124391 624251 624235 624266	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	360250	No reporta	M21118930084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomedico en nuestra sede ubicada en la sede aguacatala (cra 48b # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002066-R1	Maquinas Para Diálisis Baxter	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sucursal Chia	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chapa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá

H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnóstico De 3.5 V	Welch Allyn	Tm 77710 - 71	No reporta	FLCA2	Fundación Cardioinfantil	El día jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Imevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo,Via correo electronico es informado la perdida de los dispositivos,	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnóstico De 3.5 V	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #8-70 se percata de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132692 20002230	2008DM-0002624 2015DM-0013232 2017DM-0016760 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxigeno, partes y accesorios Invacare Concentrador de oxigeno para uso medico - Sysmed Concentradores de oxigeno Concentrador de oxigeno Respironics	INVACARE SYSMED AIRSEP RESPIRONICS	PERFECTO O2 M50 TIGER INTENSITY 10 EVERFLO	No reporta	V14KF006542 V14JF007490 V09IF007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630460 V200525110 V200525203 V200525208 V200608399 V200630308 V200511776 V201104708 V201027182 VCBB0120150221 VCBB0120160395 VCBB0120160405 V2000182 V0172833 V2000075 V2000231 V2000250 V2001109 V2002139 V2000024 V2000470 V2001015 V0172833	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo la sobre la perdida de equipos del cliente de la regional 650 Cuidado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010978	Kit Introductor Ptfle Peelable Catéter guía Con extensión catéter guía Con extensión	Boston Scientific	667087-305	GB8155648	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron movidos en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montería
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Axios	Boston Scientific	M00553550	28626582	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clinica y no se tienen los soportes ya que es un insumo de hace 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logro ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda Lumenis versa pulse Powersuite, accesorios y repuestos / sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda	Boston Scientific	0644-019-01	7661122	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizo la devolucion del mismo por medio de la transportadora recibio ese lote, pero la respuesta que obtenemos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706573	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo	Antioquia	Envigado
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2019EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidas de succión de flema portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLEE	X 12 H003-C	No reporta	261594-K22B000600113 261594-K22B00060006 MO221130080143	H&R Ambulancias Ips SAS	La ambulancia, se encuentra parqueada en la zona de Paloquemao, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasónico - Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorizacion a la vivienda del propietario del dispositivo medico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20156160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBIA	Start4 CUVE K20	BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descarte, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor reporta novedad con la perdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos y el uso que se le de.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	19913213 20106831	2022DM-0000097-R2 2016DM-0015463	Catéteres centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de catéteres de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW	PR-05052 SAC-00820-PBX	14F24K0964 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismo. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	20099920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprosthesis, Gore® Excluder® Iliac Branch Endoprosthesis / Protesis Endovasculares	GORE	22PLC141000 22PLL161407	29076153 28920124	No reporta	G. Barco S.A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACOR - SOACHA para procedimientos. Sin embargo, el especialista al realizar la revisión de lo que se había enviado vs lo que se había gastado encontrando dos faltantes, por lo cual se busco en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha
H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFASAFE	ALFA SAFE	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL PREMIUM X PAR CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6,5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7,5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8,5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6,5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7,5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8,5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101860 24101865 24101870 24101875 24101880 24101885	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE peelable - BOSTON SCIENTIFIC Catéteres de ablación cardiaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EPT5031T0	H2559026 GB7833448 GB8471816 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hispanoamérica ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institucion asegura no haberlos utilizados, segun indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonico - MINDRAY	MINDRAY	M9	No reporta	7B-77001387 9SC74006184	Mindray	El equipo en mencion fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima Sustraído de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111880	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014924	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presion Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETHOSCOPIOS - ESTETOSCOPIOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BASIC11 5803	H2559026 10070549	202403000051N 202403000052N 202403000053N 202403000054N 202403000055N 202403000056N 202403000057N 202403000058N 202403000059N 202403000060N 202403000334N 202403000335N 202403000336N 202403000338N 202403000339N 202403000504N 202403000755N 202403000760N 202403000791N 202403000792N 202403000793N 202403000794N 202403000795N 202403000796N 202403000797N 202403000798N 202403000799N 202403000800N 202403000805N 202403000810N	LH S.A.S	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2021DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolizacion Endovascular Intracaraneal) Stryker Familia de Guías Synchro y Transend - Catéter, Cable Guía	STRYKER	M0031681900 SSTD215PRE	24503694 24503695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cumidinamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-0001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3	No reporta	560034-M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitoreo para hurtar el equipo.	Tolima	Melgar
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facativá
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10	No reporta	KN-73006793	Hospital Universitario Clínica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del faltante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251986	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH	No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo polígrafo a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 20053813 20103602 19988389 19984128	2017DM-0017337 2012DM-0009231 2016EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucose meter/glucometro trueresult true2go - glucometro - nipro diagnostics Termómetro Oxímetro de pulso - strong medical ® / oxímetro - oxímetro de pulso - pulsoxímetro Estetoscopios riester cardiophon, duplex, de luxe duplex, de luxe, duplex, tristar, anestophon, n-rap, pinard. Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de bolsillo/doppler ultrasonico de mesa	Welchallyn Accu chek Alfasafe Contec Riester Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TRDR004 CMS50D 4041 SONOTRAX II PRO	No reporta	(01)00732094195934 200512172827 96802303736 21054003000 1948 560054-M20408360019	Centros medicos colsanitas SAS	El vehículo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 68, con la cerradura forzada y el conductor se percató que, los elementos que estaban en el interior habían sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00140	25/02/2025	21/12/2024	20120050	2017EBC-0016373	Desfibrilador externo automatizado- accesorios y repuestos	FRED EASY	FRED EASY	No reporta	89940611	Ambulancias Elite SAS	Pérdida de DEA en la ambulancia designada para el transporte de pacientes. No se conoce, como ocurren los hechos uo que la tripulación informa que la ambulancia estaba cerrada con llave y no evidenciaron alteración de chapas y se percatan que está el estuche pero no el equipo biomédico DEA.	Cundinamarca	La vega
H2502-00141	25/02/2025	18/02/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de ultrasonido Acuson nx3, sistema de ultrasonido Acuson nx3 elite - Sistema de ultrasonido	SIEMENS	10135947 - 4V1C; MC9-4	No reporta	71105023	Clínica Medsalud SAS	El día 18-02-2025 ingresa una mujer, dura en el consultorio unos 5-6 minutos, luego sale y se retira de la institución con dos de los transductores botados en el suelo.	Cundinamarca	Fusagasugá
H2502-00142	25/02/2025	19/02/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-4C017955	Hospital Venancio Diaz Diaz	Una mujer extrae en un morral el equipo que se encuentra en la sala de reanimación en el servicio de urgencias, los hechos ocurrieron el 19 de febrero en las horas de la tarde entre las 3:30 a 3:40 pm	Antioquia	Sabaneta
H2502-00143	25/02/2025	1/12/2024	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067740 KQ- 16067758	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00144	25/02/2025	4/02/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067838	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00145	25/02/2025	4/01/2025	20083955	2014DM-0012094	Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Autopruueba - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Carezens N	CARESENS	VOICE	No reporta	No reporta	Hospital Universitario Clínica San Rafael	No se evidencian 2 equipos glucómetros en el área de urgencias adulto, área donde se encuentran asignados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00149	27/02/2025	25/02/2025	19995559	2018DM-0002157-R1	Sistema de imagen por ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H749A70200	S1007930	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Es un producto que al parecer se movió por parte del especialista, pero no se tiene constancia de hacia dónde se movió ni si se consumió o no. el dispositivo se encuentra vencido y no registra ingreso en la institucion Fundacion amigos de la salud .	Córdoba	Montería
H2502-00150	27/02/2025	24/02/2025	20137582	2017DM-0017284	Cables para catéteres de diagnostico	Boston Scientific	M004560002A0	30099845	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El siguiente producto según el cliente CORAZON Y AORTA S.A.S es un movimiento realizado por la especialista pero a la fecha no contamos con claridad de hacia donde fue movido o si fue consumido. A pesar de la trazabilidad realizada no ha sido posible ubicarlo por tal razon lo reportamos como perdido	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00156	4/03/2025	26/02/2025	20229100	2022DM-0025459	Microscopio especular	NIDEK	CEM 530	No reporta	141712	Laboratorios Retina SAS	El equipo médico fue hurtado en horas de la madrugada de las instalaciones de la CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA.	Tolima	Ibagué
H2503-00158	4/03/2025	26/02/2025	20169881	2019DM-0020518	Guantes de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no estériles-guantes de examen de nitrilo	Latexport	Guante desechable nitrilo C4 TM, Guante desechable nitrilo C4 TL	250941005 260541004	No reporta	Latexport S.A.S	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Tamimango
H2503-00159	5/03/2025	26/02/2025	20272290	2024DM-0028357	Extension set - Equipo de extensión	Baxte	No reporta	No reporta	No reporta	Laboratorios Baxter S.A	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Tamimango

H2503-00161	5/03/2025	26/02/2025	20098267 20132095 20115563 11738 20210935 19924808 19927088 20050811 20052717 20071075 19936912 20088083	2016DM-0014393 2017DM-0016718 2017DM-0017290 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-0025371 2023DM-0001219-R2 2023DM-0001793-R2 2023DM-0009243-R1 2023DM-0009396-R1 2024DM-0011008-R1 2025DM-0001087-R2 2025DM-0012578-R1	Aposito Mejorado De Hydroniber Con Plata Y Fibra De Refuerzo Stomahesive Paste Protective Skin Barrier And Filler - Pasta Protectora De Piel Foamlite Convatec Adhesive / Apósito De Espuma Con Adhesivo De Silicona Gel Hidroactivo Duoderm Esenta Sting Free Skin Barrier-Barreras Cutáneas Esenta Sting Free Active Life - Sistema De Ostomia De Una Pieza Apósitos Duoderm Cgf - Duoderm Cgf Dressing Duoderm® Extra Thin Apósito Extra Delgado Cgf® Aquacel Tm Foam Apósito De Espuma Con Hydrofiber Tm - Adhesivo & No Adhesivo Aquacel Tm Ag Burn Apósito De Hydrofiber Con Plata Reforzado Con Nilon Aquacel ? Ag Foam Adhesive And Aquacel ? Ag Foam Non Adhesive/Aquacel ? Ag Foam - Apósito De Espuma Con Hydrofiber Con Plata Adhesivo Y No Adhesivo Saf- Gel / Apósito Hidratante Para Heridas Dermicas Con Alginato Naturatm Stomahesivetm Convatec Moldable Technologytm Post-Operative/Surgical Ostomy System - Sistema De Ostomías De Dos Piezas Con Tecnología Moldeable Que Incluye: Bolsas, Adaptador Para La Reducción De Presión Y Barreras - Naturatm, Stomahesivetm, Convatec Moldable Technologytm	AQUACEL™ , AQUACEL™ EXTRA™ HYDROFIBER™ , CONVATEC® STOMAHESIVE® CONVATEC® FOAMLITETM, CONVATEC® DUODERM® CONVATEC® DUODERM CGF DUODERM® AQUACEL™ FOAM AQUACEL™ AG BURN AQUACEL™ AG FOAM CONVATEC™ SAF - GEL NATURA™ , STOMAHESIVE™ , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™	AQUACEL AG+ EXTRA 10CMX10CM 413567 PASTA STOMAHESIVE TBOX56.7GR(CJAX1) 163910 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 10X10CM (1X10) 421559 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 15X15CM (1X10) 421561 DUODERM GEL TUBOX30GR (CJAX1) 187987 ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY 50 ML 423288 BOLSA DREN ACTIVE LIFE ADULTO 22771 DUODERM CGF DRS 20X30CM 187644 DUODERM CGF DRS 20X20CM 187662 DUODERM XTHIN DRS 10X10CM (1X10PK) NAI (187955) DUODERM XTHIN DRS 15X15CM (1X10PK) NAI (187957) AQUACEL FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 10 CM X 10CM 422357 AQUACEL FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 15 CM X 15CM 422358 AQUACEL AG BURN DRS FLT 13X10CM 403786 AQUACEL AG FOAM ADH 10X10CM (1X10) 420681 SAF-GEL - TUBOX85GR (CJAX1) 145730 BARRERA SURFIT NATURA DURAHESIVE CONVEXA MOLDEABLE MEDIUM (22MM) 45 MM 404593 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 45MM 413166 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 70MM 413168 BOLSA NATURA DRENABLE INVISICLOSE Y FILTRO 70MM 416423 BOLSA ESTEEM UNA PIEZA DRENABLE CON STOMAHESIVE CUT TO FIT 100 MM 416908	4F00297 4H05469 4H02040 4C01548 4G00423 9250416 4J03533 3C05925 4H01369 4C00662 4D00550 4C02947 4H02050 WQ034501 4K05187 0864A1 4J05289 4H01359 4K04065 4M01556 4F03390	No reporta	Convatec Colombia LTDA	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojarra - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Tamimango
H2503-00162	6/03/2025	4/03/2025	20107430 19937378 20001726 20195885 20154069	2016DM-0014488 2023DM-0002025-R2 2018DM-0002935-R1 2021DM-0022844 2018DM-0018974 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE	Mascarillas con tiras / mascarillas con elástico - mascarillas con tiras. Mascarillas con elástico Babero desechable odontológico Guantes de látex de examinación, estériles y no estériles Alfasafe® Materiales para ortodoncia-orthoclassic Elastómeros, elásticos intraorales sin látex, bandas elásticas - elastómeros para ortodoncia elásticos intraorales y extraorales de látex, cadenetas de ligadura - elastómeros Materiales para ortodoncia-orthoclassic Gorro tipo oruga ajustable desechables pqx50UN Espejo facial mango Contenedor biológico cortopunzante 0.3L	NORSTRAY ORBIDENTAL ALFAFAE CASA DENTAL EDUARDO DAZA MAINCO HEALTH NEW STETIC BIOPLAST	MH4003 137-2023 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES C/TALCO TALLA M CJX100UN GULE003 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES C/TALCO TALLA S CJX100UN GULE002 TUBO CD MBT 0.22 UR 17 PQX10UN ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL HEAVY PQX100UN M931-11 ELASTICO INTRAORAL 3/16PUL MEDIUM PQX100UN M931-07 ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL MEDIUM PQX100UN M931-06 ELASTICO INTRAORAL 3/16PUL HEAVY PQX100UN M931-12 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL MEDIUM PQX100UN M931-09 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL HEAVY PQX100UN AMH56 TUBO CD MBT 0.22 UL 26 PQX10UN 200459 GULE002 B405700	MH4003 20052024 50046792M 0820242587SS 396914 1118295 1089478 1086812 1107321 1089552 1089531 396914 1263 0820242587SS 10110824	No reporta	Compensar EPS	El día de ayer 04 de marzo del presente año se presentó un siniestro con el vehículo de transporte, cuando dejó parqueado el vehículo al lado del Cade Santa Lucía y mientras entrega el pedido, se percató que un hombre que abrió la compuerta del vehículo y saco 2 cajas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos .	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17:00 horas fue hurtado un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala se reanimación.	Antioquia	Medellín
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volumat MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22981291, 23498627, 23070408	Clínica Medellín S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellín
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008418-R1 2018DM-0018548	Pulsioxímetro, accesorios y repuestos / Oxímetro de pulso Esfigmomanómetros aneroide - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros aneroide	CHOICEMMED ALP K2	MD300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS Psicoaterapeutico y reeducativo san rafael S A S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chía
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema Móvil de Rayos X y sus repuestos Y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILM®	PORTABLE X-RAY UNIT FDR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo biomédico en la bodega del operador logístico.Lo anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo y en la revisión de registros de salida y consultas con clientes que manejaron cargas similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente extraviado el 5 de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T06E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clínica sharon de la ciudad de ibague el día jueves 27 de febrero y retiran el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0018260	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clínica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clínica, violentando las puertas y hurtado los dispositivos en cuestión.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos – Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN,	77710-71ML	No reporta	T1932960783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observará algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/01/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las salas a las 7:00 a.m. evidencian que a la torre de laparoscopia de esa sala le falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vías Inferiores- Video Endoscopio Flexible	SEESHEEN	HV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consola de ureteroscopia marca seesheen faltando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirada de su carro en la cual se encontraba fija. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref: 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan al puesto de salud y raptaron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suárez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0026871 2023EBC-0009714-R1	Agilia Proneo - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGILIA PRONEO MX Z018432 Bomba de Infusión AGILIA SP TIVA MXZ018832	No reporta	25803021 24368619	Fresenius Kabi	La representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos , entre ellos dos bombas de infusión.	Córdoba	Cereté
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2010EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusion VOLUMAT MC AGILIA CO Z019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta perdida de bomba de infusion que se encontraba en calidad de comodato en la institucion Clínica del río en Montería y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada Por lo tanto, se reporta la perdida para alertar que esta sea usada en pacientes o vendida.	Córdoba	Montería
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007328-R1	Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx/ matriz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BCx015022BM	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esto una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medihumana Colombia S A	La paciente salió con el audífono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaralda	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030642	Medihumana Colombia S A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y extraviaron los audifonos.	Casanare	Yopal
H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-0001818-R1	Catéteres de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953948	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto el cual fue reportado como complaints en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente CLI. IBEROAMERICA SAS desconocen su ubicación.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NeoDent	115.275 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285 115.286	JYGF5 CRFA2 VAZ18 FPXZ6 FPXZ6 GERN7 EXHR1 JKLK9 JZXF4	No reporta	Manohay Colombia SAS	el vienes 14 de de marzo, uno de nuestros mensajeros por error perdió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servcio al cliente para hacer la devolución, le solicitamos al mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero éste comenzó a solicitar dinero, aunque íbamos a acceder con el pago que la persona estaba solicitando, dejo de contestar las llamadas y se quedó con el producto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	Medihumana Colombia S A	Le robaron el audifono.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2016DM-0015231	Conjunto de trombectomí	Boston Scientific	114610-002	30973700	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva- CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuous positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex	cpap Reservorio ic	No reporta	10519100110100229	Amanecer Medico SAS	Se estaciono el vehículo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.50pm salgo del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehículo lo habían partido y se habían llevado bolso en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipo de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palmira
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipo de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Kit Introductor Ptfe Peelable - Boston Scientific	Boston Scientific	667091-305 H965SCH647070	GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron movidos por el especialista en sistema, pero en confirmación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER	234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo Biosteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla

H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit - unidad de terapia V.A.C. ulta - sistema de terapia de herida por presión negativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA	ULTDEV01/US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Ulta serial GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habrían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025576 20025706	2021DM-0006603-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT	140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYA6 RWV03 CJJYA	No reporta	Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chapinero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY	BENEHEART R12	No reporta	FN- 45049756	E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	11710/25020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hopsital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23 no está el equipo de órganos.	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lancetas para toma de muestras	ROCHE	09221816022	(10)405595	97210677374	Centros Medicos Colsanitas SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez realizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico colsanitas, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percata y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta perdida de equipo de órganos portátil, que se guardaba en el consultorio #5 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn	97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Machetá, el médico general, evidencia la audiciencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Machenta
H2504-00232	3/04/2025	3/04/2025	20129413	2017DM-0016495	ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNOSTICO	GE HEALTHCARE	VERSANA ACTIVE	No reporta	6240273WX0	Compañía Especializada en Imagenes Medicas CEIMED SAS	El equipo Ecografo Versana Active De GE HEALTHCARE, fue Hurtado del Hospital San Juan del Cesar en la Guajira en el mes de abril del año 2024, en una de las visitas que realiza el personal de CEIMED SAS, encontramos en la institución un ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, el cual posee la misma etiqueta con el serial del equipo Hurtado, pero en la verificación del dispositivo, se observa que la serie y Sw internos, corresponden a un equipo Reportado Como Robado en la ciudad de México el año anterior.	La Guajira	San Juan del Cesar
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE	LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftálmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encontró el equipo.	Bolivar	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	ZIRCON 2, MINIBTE R CHROMA	No reporta	F06M2J	Medihumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmilenio el dispositivo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009186-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Pared Gs 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos – Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	SIEMENS WELCH ALLYN	TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-5C1a y TRANSDUCER-9MC3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulmedicos S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 le robaron del Hospital Nuestra señora del Carmen de Mesitas del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio
H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inqwire y agujas angiograficas) de merit medical systems INC.	INQWIRE	GUIA DIAGNOSTICA INQWIRE DE 0,035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (IQ35F150S/B)	K2704078	No reporta	Merti Medical Colombia S.A.S	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. IQ35F150S, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que no se tiene el producto para entregarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009968-R1	Analizador de composición corporal inbody con sus repuestos y accesorios - BIOSPACE	INBODY	INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidencio la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la careta de hierro partida.	Bolívar	Cartagena
H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFFICIA DFM 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi	El desfibrilador ubicado en carro de paro de sótano área de ecocardiografia consultorio 6 fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-001733	ESFIGOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFIGOMANOMETROS ANEROIDE OFTALMOSCOPIO	ALPK2 WELCH ALLYN	500-V 92871-BLK	No reporta	23090286 3003092/24-296/96	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y tensiómetro) en sus respectivas cajas, en el consultorio de citología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR TRANVAGINAL SERIE TRANSDUCTOR LINEAL	No reporta	1041196WX5 1129007WX9 1129156WX4	Viva 1A IPS	Dos hombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografia abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecógrafo tenían guaya de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha guaya y regresa nuevamente, alrededor de las 4 de la tarde hurtan los tres transductores de un ecógrafo y se retiran de la IPS	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiógrafo	BTL	BTL- 08SD3	No reporta	071D0B010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la Ips y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuanto sale la auxiliar de turno a desayunar, el avisa a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una bolsa y el hombre entra al consultorio y se llevan el electrocardiógrafo y luego se retiran de la sede, todo se observo a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales

H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, accesorios y repuestos	Cardioline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	09611602	Atrys Collombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Mediplus Villeta, se evidencio que se habían hurtado el electrocardiógrafo que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191822 20110058	2020DM-0022445 2016DM-0015662	Medical electrical saw drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BOJIN TRAUHUI	B3JZ-T 3800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (3PCS) CANULADOS 6.5 MM (1300500) PINZA PORTA TORNILLOS CANULADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE PROTECCIÓN 11/8MM CANUALDOS 6.5 MM (13005009) GUIA DE ALAMBRE 8/2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005010) CAMISA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANULADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANULADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANULADA 5.0 MM CANULADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPIEZA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 5.6 MM CANULADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANULADO STARDRIVE 5.6MM CANULADOS (13005011) TARRAJA CANULADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANULADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANULADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (130050019) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 30MM RC (52706530) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (52706535) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 40MM RC (52706540) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 45MM RC (52706545) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (52706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (52706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (52706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (52706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (52706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (52706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (52706565)	No reporta	B3JZ-T 819017066 819017067 819017068 819017069 815019046 819017070 812118071 819017071 812118072 819017072 812118073 819017073 812118074 819017075 812118076 812118077 815019047 819017078 815019048 819017079 812118078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086 523504 520912 530722	Fixmedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Duitama y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla del transporte en el que se envío.	Boyacá	Duitama
H2504-00264	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098086	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handref-K / Refracto-Queratometro Portatil Handref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clínica oftalmológica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplanamiento	Appasamy	AATM-5001	No reporta	13150014564 y 1311011022	Estudios oftalmológicos S.A.S	Ingresa una mujer a la clínica e ingresa al área de consultorios 5 – 6 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales
H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo/ Bombas de Alimentación Enteral	COVIDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta	C20301486 C20301501 C20301400 C20302294 C20301251 C20301441 C20301207 C20302118 C20302164 C20302204 C20302349 C20302352 C20312387 C20312405 C20312417 C20312634 C20312639 C20312644 C20312878 C20312883 C20312897 C20301291 C20301003 C20301515 C20297194 C20300977 C20302006 C20302247 C20302248 C20304060	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensiva búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	20094438	2015EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	PLUM A+	No reporta	17947773	Fundación Valle del Lili	Durante la búsqueda de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede florida se evidencia el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forcejeo	Antioquia	Medellin
H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctora al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresa al consultorio y se lleva el equipo asignado.	Caldas	Manizales
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sonoscape - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3C-A, L742, 6V1	D565761168, B231041789, B185589838	D565761168, B231041789, B185589838	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibaté se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habían desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	uMEC10 uMEC12	No reporta	KN-25141652 KQ-0B055116 KQ-0B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de adultos del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de diagnóstico por imágenes de ultrasonido (ecógrafos) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido - Mindray	MINDRAY	V11-3BE L12-3E C52E	No reporta	LDG48000241 PCL4C010359 VST1C092605	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Riomegro

H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	No reporta	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindio	Armenia
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 26/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es regresado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta	Pfizer SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20089424 19937378 20095876 19951239 20087993 20002047	2015DM-0003265-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002025-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003258-R1 2024DM-0012554-R1 2018DM-0002979-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Polietileno, Cinta de Seda, Cinta de Oxido De Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Esteril - Alfasafe Guantes de Latex De Examinación, Esteriles Y No Esteriles Alfasafe® Canula IV- Cateter Intravenoso Alfasafe Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas De Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Aguja - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Aguja , Equipo de Infusion con y sin Aguja, Equipo de Venoclisis con y sin Aguja - Alfa Safe Vendas Fijas y Elasticas Alfa Safe	ALFASAFE	CINTA MICROPOROSA PIEL x Ud. (1/2in x 3yd - 1,25x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 3yd (2,5x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 5yd (2,5x450cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 1in x 1yd (2,5x90cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 2in x 5yd (5x450cm) GUANTE CIRUGIA ESTERIL X PAR *CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 GUANTE LATEX EXAMEN X100 CON TALCO TALLA L CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTIUSOS X24 UD TALLA M CATETER INTRAVENOSO 22G X 1 (25mm) 24G X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL (Paquete x 50) - 3" X 3" X 6 SET INFUSIÓN MACROGOTEO X1 - SIN AGUJA VENDA ELASTICA BLANCA (Unidad) - 4" X 5YD	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 YY2488903 YY2487002 YY2489804 24121080 AT061224-1 50047824M 50047823S AT23091 14605 0HK241522 1SH1024 NKB3542403	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00300	6/05/2025	28/04/2025	19985331 20213342 19987466 20233197 20283860 227009	2019DM-0001674-R1 2022DM-0025071 2019DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2025DM-0030346 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplatzer Duct Occluder-Ocluser Cardiaco Introductor Agilis / Introducutor Conjunto de Infusion Desechable con Aguja - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Aguja , Equipo de Infusion Con Y Sin Aguja, Equipo de Venoclisis con y sin Aguja - Alfa Safe Peel-Away Introducer / Introducutor Pelable Guías Guideright - St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	Cardiodesfibrilador Implantable Unify Assura CD3361-40C Ocluser Amplatzer PDA 9-PDA-009 Ocluser Amplatzer PDA 9-PDA-008 Cateter Agilis NXT 8.5F Large Curl G408324 Sistema de liberación Amplatzer ITV 08F 180/80 Sistema de liberación Amplatzer ITV 07F 180/80 9-ITV07F180/80 9-ITV08F180/80 Introducutor Peel-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía 404570	5585339 8588906 10236533 10607385 10313512 10652933 10721821 9944111	No reporta	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00301	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imagenes Medicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FUJI MEDICAL DRY IMAGING DI-HT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomula que cubría la ruta Cali – Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el automotor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-00302	7/05/2025	29/04/2025	20142862	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5b xtw Easyflow La - Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (5/32") x 0,23mm (32g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embecta Colombia SAS	El cliente reporta el robo a uno de sus camiones, del cual extrajeron todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00304	7/05/2025	10/04/2025	20123901	2017DM-0015956	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Electricos para Huesos Grandes	STRYKER	4505	4505-000-000	2318706693	Amarey Novamedical S.A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejan los equipos completos y sellados para recoger en el cuarto asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la recolección se encuentra que los sellos de seguridad del contenedor del motor abiertos y al abrirlo el contenedor se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00307	8/05/2025	2/05/2025	20162478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Injectable Paraimplante Intradermico	PROFESSIONAL DERMA SA	JALUPRO	419/24-415/24	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo del 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palmira

H2505-00308	8/05/2025	28/04/2025	200597 19989959 20140615 19901984 20194015	2016DM-0000226-R2 2017DM-0001748-R1 2018DM-0018950 2019DM-0003082-R2 2021DM-0023508 2024EBC-0010838-R1	Lentes Intraoculares Acrysof / Lentes Intraoculares Monarch, Delivery System Autonomie® Pre-Loaded Delivery System / Sistema de Liberación Precargada Autonomie® Duovisc- Sistema Viscoelastico Clareon Intraocular Lenses / Lentes Intraoculares Clareon Centurion ® Vision System / Sistema Quirúrgico De Facofragmentación	Alcon	DF-TUTS.250 AS VIVIDITY SA60AT.265 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.200 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.155 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.165 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.175 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.205 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.210 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.215 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.220 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.240 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.255 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.285 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.225 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.180 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.185 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.230 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.245 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.250 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.270 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.275 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SN60WF.210 ACRYSOF SP NATURAL IQ SA60AT.195 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.235 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC.165 ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MA60AC.195 ACRYSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.170 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SA60AT.190 ACRYSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MONARCH III (D) CARTRIDGES SGL USE MONARCH III (C) CARTRIDGES MODIFIED	15707801 25867316 25876323 25852948 25836716 25867342 15951287 25876547 15951368 15949270 15949048 25876603 25852995 25734117 15937773 25912937 25912888 25876576 15949293 25912936 15949301 25876512 25861411 25734267 25246329 25884252 15949087 15939560 31575621 31576764	000000015707801023 000000025867316121 000000025876323115 000000025852948185 000000025836716099 000000025867342003 000000025867342005 000000015951287087 000000015951287086 000000015951287065 000000015951287064 000000015951287063 000000025876547147 000000025876547162 000000025876547185 000000025876547047 000000025876547151 000000015951368016 000000015951368014 000000015949270071 000000015949270070 000000015949048069 000000015949048093 000000025876603011 000000025876603010 000000025852995046 000000025867316125 000000025867316133 000000025734117165 000000015937773050	Laboratorios Alcon de Coiombia	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automovil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00314	9/05/2025	28/04/2025	20076095 20144624 20006303 20105465 20157663 20072393 20106509 20156606 19957520 20230463 20155172 20197003 20104473	2014DM-0011836 2018DM-0017986 2019DM-0003891-R1 2016DM-0014287 2019DM-0019344 2023DM-0010942-R1 2016DM-0014402 2019DM-0019211 2015DM-0003510-R1 2022DM-0025480 2019DM-0019174 2021DM-0022948 2016DM-0014213 2011019965	Cateter De Insercion Periferica Aguja Hipodérmica Bd Posiflush™-. Jeringas Preenladas con Solución Salina Tubos para Extracción De Sangre- Vct Tubes / Bd Bd Vacutainer® Precisionglide Multiple Sample Needle Jeringa para Extracción de Sangre Arteria Tubos para Análisis de Orina Lancet>Contact-Activated Lancet-Lancetas Cateter Insyte / Cateteres Perifericos Intravenosos Bd Max? System- Sistema Bd Max?/Sistema para Detección Automática de Secuencia de Ácidos Nucléicos Bd Surepath Collection Vial - Collection Vial Cervex Brush - Cepillo para Toma de Muestra de Células Cervicales Chloraprep - Aplicador - Carefusion Holder Pronto	No reporta	PowerPicc Catheter with Sherlock 3CG Tip Positioning System (TPS)Stylet Basic Tra- 4275118 305108 306563, 306564 Vacutainer Sodium HeparinN (NH) 75USP units Plus Blood Collection Tubes 4.0mL 13x75mm 360053, 360057, 360060, 362788, 367871 360213 364415 364951 BD MICROTAINER® QUIKHEEL™ LANCET 1MM X 2.5MM 368101 BD Insyte™ Autoguard™ Catéter IV de 24 GA x 0.75" / BD Insyte™ Autoguard™ Catéter IV de 20 GA x 1.16" / INSYTE 18GA X 1.16IN 381812, 381834, 38831714 Cartridge BD Max PCR 24 EA 437519 491452 491462 665715 368872	REHR1599 3347577 3299677, 4292466 4207823, 4305219, 4270703, 4256262, 4166492 4352065 4255529 4253975 4219675 4249029, 4361611, 4332665 4351762 4326253 44590 BD CHLORAPREP- APLICADOR 4304604 24E08	No reporta	Becton Dickinson de ColombiaLTA	El conductor de vehículo de carga reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de Bogotá a Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00328	10/05/2025	25/04/2025	20179261 20002356	2020DM-0021558 2018DM-0003075-R1	Video laringoscopio - Accesorios y repuestos Ecografo - Sonosite	MEDCAPTAIN FUJIFILM-SONOSITE	VS-10H 305108	3347577	6212203000145 Q5Q5BR	Clinica los nevados SAS	Durante el día 25 de abril de 2025 se evidencia la perdida / hurto del equipo biomedico perteneciente al servicio de urgencias.	Risaralda	Pereira
H2505-00329	10/05/2025	23/04/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-1A074231	Neuromédica S.A.S	El pasado 23 de abril aproximadamente a las 12:30PM , 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica y robaron el equipo.	Antioquia	Sabaneta
H2505-00330	10/05/2025	20/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores nihon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KODHEN	TEC-5631	No reporta	855	DaVita SAS	En la tarde de hoy 20-2-2025 la Coordinadora de Enfermería que el desfibrilador , no se encuentra en el carro de paro de la sala de procedimientos.	Antioquia	Medellín
H2505-00331	10/05/2025	28/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC - 10	No reporta	KN-04068018	Clinica Nueva- Congregación de Santa Catalina de Sena	Equipo se encontraba en el consultorio 601 para toma de signos, es hurtado a las 15:58 del consultorio de manera silenciosa por un supuesto paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00332	10/05/2025	9/05/2025	20165523	2019DM-0020015	Stethoscope / estetoscopio -estetoscopio (accesorios y repuestos)	PRESTIGE	HS30J	No reporta	UTF5	Clinica Eusalud S.A.- Centro Medico Mandalay	Reportan perdida del equipo en el mes de mayo 2025, el cual se encontraba en el consultorio no. 5 del centro medico de mandalay, se realiza su busqueda en todo el centro medico pero no fue posible encontrar el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00333	10/05/2025	16/01/2025	20086398	2014DM-0012385	Electroestimulador (tens) - Roscoe	Roscoe	Intensity 10 Digital	No reporta	SZ5211106679	Neuromédica S.A.S	Me permito informar que el día 16 de enero de 2025, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se registró el hurto de un equipo de electroestimulación (TENS) en el área de fisioterapia, ubicado en el cubículo #2 de la sede Armenia.	Quindío	Armenia
H2505-00334	10/05/2025	29/04/2025	20016003	2010EBC-0005507	Pulsioximetro Edan Instruments, LM, LMI, accesorios y repuestos	ACCURATE	FS10A	No reporta	FS1A2107100200320	Virrey Solis IPS S.A	Reporta el profesional que el día de hoy 29 de abril 2025 al momento de llegar al consultorio, se evidencia que no se encuentra el pulsioximetro e informa que el día anterior antes al finalizar su jornada el equipo quedó en el consultorio .	Caldas	Manizales
H2505-00335	10/05/2025	7/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allin	No reporta	No reporta	EP 75964	No reporta	Equipo hurtado, extraído de caja de implementos médicos que estaban dentro del consultorio médico de la copa Coisanitas de Bogotá en el country club de bogota	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00336	10/05/2025	3/04/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICUMedical (Hospira)	PLUM A+	No reporta	17948667	Fundación Valle del Lili	Dispositivos no se logran ubicar en la Institución desde el año 2022, a pesar de que se realizaron búsquedas físicas.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00337	10/05/2025	29/04/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PVU-375BT - PLU-1005BT	No reporta	99B1946456 - 99C1922523	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El día 28 de abril 2025 jefe del servicio informa que los transductores del ecografo no se encuentra, se indaga en la sede y no se encuentran por lo que fueron hurtados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00338	10/05/2025	16/01/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICU Medical	Plum A+ Spanish	No reporta	75242196	Hermanas de la caridad Dominicanas de la presentacion de la santisima virogen / Clinica de la presentacion	Durante el ultimo mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre por parte de la empres ICU medical , no se encontro la bomba de infusion. Se presume que posiblemente que la hayan sacado en una ambulancia en un traslado de paciente pero a ciencia cierta no conoce como se perdio.	Caldas	Manizales
H2505-00339	10/05/2025	3/05/2025	20010935	2009EBC-0004703	Monitor de Signos Vitales Edan Instruments Inc., Accesorios y Repuestos	EDAN	M8	No reporta	301301-M14202430018	Inversiones Medicas Vallesalud	El paciente ingresó a la institución el día 3 de mayo del 2025 a las 6:34 pm al servicio de urgencias a la IPS CLINICA VALLESALUD- SEDE NORTE, manifestando haber sido víctima de un accidente de tránsito y hurta el monitor de signos vitales.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00340	12/05/2025	11/04/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bombas de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511710	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En medio de inventario por parte de Pisa, se encuentra que hace falta la bomba de infusión con serial SK20511710 del servicio de UCI.	Cundinamarca	Soacha
H2505-00344	13/05/2025	30/04/2025	20194425	2020DM-0022724	Olicon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audifonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G STEEL GREY (STG)	No reporta	34256805	Medihumana Colombia S A	Robo del audifono en el transporte de servicio publico	Cundinamarca	Zipaquira
H2505-00345	13/05/2025	11/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Olicon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audifonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G DIAMOND BLACK, AUDIFONO CROS, NEM DIAMOND BLACK	No reporta	35779237,36698689	Medihumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Antioquia	Nariño

H2505-00346	13/05/2025	10/05/2025	20060248 20016145 19967881 20119475 20002230 20003727 20167582 20168651 20191967 1999852 20210321 20267184	2013DM-0009749 2010DM-0005276 2016DM-0000161-R1 2016DM-0015563 2018DM-0003013-R1 2018DM-0003367-R1 2019DM-0020279 2019DM-0020393 2020DM-0022467 2020EBC-0003305-R1 2021DM-0024181 2023DM-0027962	Aspirador de Secreciones - Aspirador de Secreciones - Cliq Unidad de Succión-Evo Medical Canula Nasal para Oxígeno Medicinal Camas Electricas, Semi-Elctricas y Manuales Partes Accesorios y Repuestos Concentrador de Oxígeno Respironics Regulador Medicinal- Air Imetan Manguera de Succión Sistema para Recoleccion y Desechos de Fluidos, Accesorios y Solidificante Succionador-Equipo para Succión Pulsoximetros, Accesorios y Repuestos - Pulsoximetro Oxygen Concentrator - Concentrador de Oxígeno - Contrador de Oxígeno Concentrador de Oxígeno Partes Accesorios y Repuestos Extension 30 Fr x 35cm	CLIQ EVO BIOLIFE MERITS Philips Respironics IMETAN GLOBAL HEALTH CARE PULMO-MED NONIN OXYPURE SALTER-LABS	ASPIRADOR APEX VC - 701 606 CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO 2.1 MT B501000 Barandas laterales Cama tres niveles Concentrador Bajo Flujo Concentrador Bajo Flujo Everflo Regulador de Rosca - R-904 Regulador de yugo - R-915 MANGUERA DE SUCCION 1.8 MT REF. 71-021 VASO ASPIRADOR COMPLETO 800 CC REF. 71-208 800ml FILTRO HIDROFOBICO PARA VASO ASPIRADOR - FIL936 Sensor 8000AA Concentrador Bajo Flujo ZY-5BA KIT INSUMOS CONCENTRADOR BAJO FLUJO 7100-0	No reporta	204B-01387 339C-00082 B4.03628 TMU230900112 B01036 17952 2019691 35328 125358 8173 165558 39019 20240710 P24072605 85902404 OC2302006180 2409032	Amanecer Medico SAS	El daia sabado 10 de mayo del presente año, ingresa sujeto al parqueadero de la bodega 7 y realiza el hurto de uno de los vehiculos de la flota, llevense varios equipos medicos y descartables.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20053063 20172314 20165524 20150463 20065388	2018DM-0018548 2022DM-0009186-R1 2019DM-0020807 2019DM-0020034 2019EBC-0019977 2013EBC-0010510	Esfigmomanómetros Aneroides - Accesorios y Repuestos - Esfigmomanómetros Aneroides Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V Stethoscope / Estetoscopio - Fonendoscopio (Accesorios y Repuestos) Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroides- Esfigmomanómetro Aneroides (Accesorios y Repuestos) Oximetro de Pulso / Pulsoximetro Oximetro de Pulso	ALPK2 HILLROM RIESTER PRESTIGE HOME LIFE AEON	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 77710-71 FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO K1 A320	No reporta	731575 22-292 22-286 22-263 230626011001028 210600112	ESE Hospital San Antonio de Chia	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chía
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	EZ-930183171	Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:32 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hurtan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117666	2017EBC-0016969	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado	SAMARITAN	PAD360P	No reporta	19E00003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtadop de las salas de cine del centro comercial el ensueño a mediados de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3, Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	11268679-11711446-11711957	No reporta	24350280-24470302-24140087	Coomeva Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografia y se evidencia que la chapa fue violentada. Asi mismo, que faltan los 3 transductores instalado en el Centro Medico Coomeva Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellín
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutricion Enteral Amika	AMIKA	AMIKA	No reporta	22687136, 22717861, 22718685	Clinica Central del Quindio SA	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo habian en la institución 9 bombas de nutrición	Quindio	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson Nx3, Sistema De Ultrasonido Acuson NX3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	351142, TRASDCUTOR CONVEX CH5-2 62321029, TRASDUCTO	Clinica Centenario	El día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia perdida de los 3 transductores (convexo, lineal y endocavitario) del ecografo del servicio de uci	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de organos.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AE9-24002944	IPS AMG S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descienden del vehiculo para comprar en el OXXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cubico del paciente y hurta la maleta del equipo DEA.	Santander	Girón
H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20066624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compressor - Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2016423079	Amanecer Medico SAS	El día 19/04/2025 se encontraban los carros de la sede medellin en proceso de cargue de dispositivos medicos cuando se acerca sujeto y abre uno de los vehiculos hurtando pertenencias del conductor.	Antioquia	Medellín
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20106831	2016DM-0015463	Arterial Catheterizacion Systems - Sistema de Cateteres de Acceso Arterial / Sistema para Cateterizacion Arterial.	Arrow	SAC-00820-PBX	71F24H0457	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	Hubo un accidente carretero con el transporte que llevaba el producto y no fueron localizados después del accidente vial.	Risaralda	Pereira
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20082792	2019DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrilicos-Stardent, Starvit, Startone Shinstar, Starplus, Uhler Plus, Reveal, Zenith, Da Vinci, Rafael, Odontho, Odontho Plus, Resistal. Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Liquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 32L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 32L POS SUP A1 30L POS INF A2N 34L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS SUP A3.5 34L POS SUP A3.5 32L POS INF B2 34L POS INF B2 32L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL POR 500 G LIQUIDO 55 ML LIQUIDO 1 LITRO	2411959 2407928 2408943 2410954 2411961 2404919 2409945 2501967 2503984 2403909 2410957 2412965 2410952 2505598 2505581	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulcán - Ecuador de manera terrestre. En el momento en que el conductor llegó a Pasto, se revisa el carro y se evidencia que en el techo del camión, los ladrones abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto	Nariño	Pasto

H2505-00366	21/05/2025	21/05/2025	19994443	2018DM-0002061-R1 2017DM-0001151-R1	Lentes de Contacto Acuvue Oasys Lentes de Contacto Acuvue - Johnson & Johnson	Acuvue	548589 84156 84157 83552 83557 83758 83612 84226 81728 83777 83903 82027 83096 83397 84163 84311 84186 81824 82753 83124 81759 83531 83540 83609 84037 84198 84221 84014 83354 83967	B015NR8 B012B51 B012CCL B012HND B017SLV B014L18 L006SLP B012TL0 B017KMM B017JPV B017N22 B0178RT B013H4Z L005G4M B014THX B017JS7 B017BXX B011R2X B017H08 B01413T B017LVM B015111 B0157F6 B01724Q B016V80 L0060JT B0128V1 L006PJJ B015ZR7 B016B9C	B015NR8 B012B51 B012CCL B012HND B017SLV B014L18 L006SLP B012TL0 B017KMM B017JPV B017N22 B0178RT B013H4Z L005G4M B014THX B017JS7 B017BXX B011R2X B017H08 B01413T B017LVM B015111 B0157F6 B01724Q B016V80 L0060JT B0128V1 L006PJJ B015ZR7 B016B9C	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	El día de hoy (21-05-2025) en la ruta el vehículo sufre un percance, donde es saqueada la mercancía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00368	22/05/2025	19/04/2025	20098860	2015DM-0013639	Cateter Intravenoso NIPRO	NIPRO	CI+2032ISO; CI+2225ISO	25B11C; 24L07C	No reporta	Nipro Medical Corporation	Durante el transporte del pedido al cliente ruta bogota-medellin el vehículo de la transportadora fue hurtado.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00370	23/05/2025	8/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audifonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO CROS, PX MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	BC53B4	Medihumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Casanare	Yopal
H2505-00375	26/05/2025	26/05/2025	20025562	2021DM-0006579-R1	Sistema de Implantes en Titanio e Instrumental	ZIMMER BIOMET	Tomillos cerclaje 2.0 x 11 mm Lote J7830371 - 91-5311 y tornillos 2.0 x 11mm Lote J7729428 91-2011	J7830371 y J7729428	No reporta	Wholding	La persona responsable de las entregas se encontraba dentro de clínica Asotrauma y dejo parqueada la moto en consulta externa, en el lapso de tiempo de ingreso a la clínica y salida, le abren el Baul de la moto y le sacan todo lo que llevaba allí, incluyendo los tornillos en mención.	Tolima	Ibagué
H2505-00377	27/05/2025	21/02/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Uss Altamira	El día de hoy 24 de febrero de 2025 se informa que fue hurtado un equipo de órganos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00378	27/05/2025	23/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch allyn	408282 / GS 777	18019	171206120595	Red de Salud del Suroriente E.S.E	El día viernes 23 de mayo de 2025 el medico encargado del consultorio encuentra el espacio vacio en la pared donde estaba ubicado el equipo y encuentra la puerta abierta del su consultorio.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00379	27/05/2025	16/05/2025	20166333	2019DM-0020085	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	No reporta	15-324	Clinica Eusalud S.A.	Fonendoscopio ubicado en el servicio de consulta externa no fue encontrado durante la verificación del inventario.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00380	27/05/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	OTOSCOPIO 23810 , OFTALMOSCOPIO 11720	22-301	No reporta	Clínica de Occidente S.A	El miércoles 14 de mayo del 2025 dos mujeres entran al consultorio con maletín y se robaron dos equipos de órganos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00381	27/05/2025	28/03/2025	20015037 20068959	2021EBC-0006194-R1 2025EBC-0011079-R1	Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión para Líquidos Parenterales Bomba para nutrición enteral amika	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA AMIKA CO	No reporta	22659506 cB3F1C149198 LSA1C130339 CB3B1A160568	Clinica Central del Quindío Fresenius kabi	Después de ejecutar inventario y recogida de equipos por terminación de contrato con el proveedor nos percatamos del faltante del equipo.	Quindío	Armenia
H2505-00382	27/05/2025	22/04/2025	20053063 20098086	2022DM-0009186-R1 2015DM-0013588	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V Handheld ref/keratometer handyref-k / refracto-queratometro portall handyref-k.	HILL NIDEK	GS777 HANDY	No reporta	5302195	Soluciones de Alta Tecnologia Visual	El día 22 abril 2025 ingresaron 2 sujetos a la sede de la institución y realizan hurto de unos equipos biomédicos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00383	27/05/2025	21/05/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTOR CONVEX PV-375 BT TRANSDUCTOR LINEAL PLU-1005BT TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO PVU-781VT	No reporta	No reporta	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	Personas ingresan forzosamente al consultorio de ecografia y hurto de transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00385	27/05/2025	23/01/2025	19999523	2009EBC-0003126	Desfibrilador Schiller, Accesorios, Repuestos y Software	SCHILLER	DG 4000	No reporta	108996106647	ESE Hospital San Camilo	Equipo no encontrado.	Quindío	Buenavista
H2505-00389	28/05/2025	6/04/2025	20028764	2021EBC-0006954-R1	Monitores Cardiacos de Sincronización y sus Accesorios y repuestos GE	GEHC; GE Healthcare	7800 CARDIAC TRIGGER MONITOR	No reporta	25010564	GE Healthcare Colombia S.A.S.	En inmediaciones al sector el Corán de la ruta del sol unos delincuentes abordaron el camión en movimiento, rompen el candado y el precinto, una vez en el interior del vehículo hurtan los elementos transportados empacados en dos huacales con cajas en el interior de estos.	Cundinamarca	Puerto Salgar
H2505-00390	29/05/2025	23/05/2025	20109778 19989129 19995559	2017DM-0015781 2019DM-0001818-R1 2018DM-0002157-R1	Guía de Presión Catéteres de Imagen de Ultrasonido Sistema de Imagen por Ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H74939359310 H749518120 H749A70200	32423054 32369979 S1007927	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El cliente VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGIC manifiesta que los insumos fueron recogidos, sin embargo se realizo trazabilidad en las bodegas y los insumos no fueron recibidos se realizan varios intentos de recolección en el cliente informando que no tienen estos insumos.	Cauca	Popayán
H2505-00392	30/05/2025	21/05/2025	20040890 19973068 25516 20040890 19925742 19939668	2016DM-0000131-R1 2017DM-0000529-R1 2017DM-0000699-R2 2021DM-0008445-R1 2022DM-0001054-R2 2024DM-0002230-R2	Endopath Endograpadoras y Recargas Echelon Sutura Antibacterial Monocryl Plus Engrapadora Intraluminal Desechable IIs / Engrapadora Intraluminal Desechable Sistema de Bisturi Grapadoras para Cirugia Abierta Sutura Vicryl Plus Antibacterial	Ethicon	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW GST60B POWERED 60 ECHELON +, 340MM SHAFT PSEE60A MCRYL+ UD 27IN 3-0 S/A PS-2 PRM MP MCP42ZH CIRCULAR MECH STD 29MM CDH29B HS FOCUS 9CM PLUS ADAPTIVE HAR9F HARMONIC LAP 5MM SHEAR 23CM HAR23 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR75 55MM SELECTABLE NEW TLC NTLC55 75MM SELECTABLE NEW TLC NTLC75 55MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR55 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR75 VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH VCP316H	308D09 A9762D 1055XX 349D06 262D71 C9ED8R 353D99 367D94 403D67 367D49 353D99 AW2731	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	Mientras se esperaba la entrega de la documentación para recibir el pedido, una persona con chaleco de la ARL les indicó que descendieran del vehículo y se alejaron del lugar por un momento. Más tarde, el auxiliar recibió una llamada del área de logística solicitándole que revisara el camión, ya que no encontraban una caja en la bodega. Al inspeccionar la unidad de carga, se dio cuenta de que esta se encontraba abierta, sin el candado, y que solo quedaban 5 de las 64 cajas que le habían sido cargadas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00408	2/06/2025	29/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D6	No reporta	EL42012760	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	El día 29/05/2025 el turno de la noche, se evidencia que la puerta de acceso a la sala de partos violentada y rota, y sin el equipo.	Cundinamarca	El colegio

H2506-00409	2/06/2025	4/01/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS	No reporta	20016627	IUPS Servicios de Salud	La doctora notifica que, no esta el equipo de órganos de pared del consultorio 24. Por lo cual, se procede a validar y efectivamente se ven los huecos en la pared.	Antioquia	Medellín
H2506-00413	5/06/2025	26/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2 MINIRITE R CHROMA BEIGE, CHARGER 1.0, OTICON MINIRITE R	No reporta	30573116 / 30573169/ 2302593635	Medihumana Colombia S A	Se extravió en el centro de distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00414	5/06/2025	20/05/2025	19975419 19984841 20152875 20006998 20169358 20220448	2017DM-0000428-R1 2018DM-0001250-R1 2018DM-00018809 2020DM-0004072-R1 2020EBC-0021671 2022DM-0024949	Cateletes Balon de Dilatacion Perifericos Stents Perifericos Cuerdas Guia Perifericas Malla Para Incontinencia Urinaria- Boston Scientific Sistema Rezum - Equipo de Tratamiento de Próstata Cateter Balon para Dilatacion Periferica Pta	Boston Scientific	H74939148251010 H74939186251210 H74939186250810 H74939186251010 H74939186251210 H74939186251510 H74939186401210 H74938162530130 M001492821 M0068505110 M006D2201-0031	34400803 35816329 35199070 35793525 35191642 31404564 35027119 33612506 35626313 9086088 35212803 36168631 36201647	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El martes 20 de mayo, mientras el conductor se encontraba realizando una entrega en la institución, personas no identificadas violentaron la chapa del vehículo y hurtaron varios dispositivos.	Antioquia	Medellín
H2506-00415	9/06/2025	13/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de órganos -77710-71 ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI -IPS Palmira	El día de 13/5/2025, la dra que esta asignada en el consultorio 23 del 2 piso de la ips comfandi palmira, informa que el equipo de órganosno se encuentra en el consultorio y observa que el soporte de seguridad está en el piso arrancado.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00416	9/06/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS BUGA	El día 14/5/2025, el Reumatólogo ingresó al consultorio 106 de la IPS Comfandi Bua y no encontro el equipo de órganos de la Pared.	Valle Del Cauca	Guadalajara de Buga
H2506-00417	9/06/2025	30/05/2025	20001871 20140359 20191967	2019EBC-0003486-R1 2018EBC-0018471 2020DM-0022467	Monitor de Paciente Mindray Desfibrilador Baja Potencia - Desfibrilador Succionador-Equipo para Succion	Mindray Cu Medical Pulmo Med	IMEC 10 CU-SPI-AUTO 7-EA	No reporta	EX-42014621 G1U39R473 32	Global Life Ambulancias Sas	Mientras se realizaba el traslado en ambulancia desde la clínica Ibagué hacia la IPS Medicadiz, personas no identificadas forzaron la puerta del vehículo y sustrajeron los equipos biomédicos.	Tolima	Ibagué
H2506-00418	9/06/2025	30/05/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	Sonoscape medical	S6 - Ecografo portatil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de chia	Se detecta el hurto de un ecógrafo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chía
H2506-00421	10/06/2025	10/06/2025	20002321 20038529	2009EBC-0003879 2022EBC-0008205-R1	Bomba Patrol para Nutrición Enteral Flexiflo Patrol Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentacion Enteral	PATROL FREEGO	52034 S400	No reporta	2180673 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155769 2195579 2195610 2195623 2195624 2195624 2195624 2195624 2195624 2195625 2195625 2168482 2168485 2180656 9801550 9804393 9804394 9804395 9804396 9804397 9804398 AF12168047 AF42469050	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Las (32) bombas de nutrición enteral fueron entregadas en comodato a la empresa MEDIMAS EPS S.A.S. la cual ha sido liquidada ; no obstante de acuerdo a la confirmacion del agente liquidador, no se hallaron cuentas de activos ni pasivos que representaran la existencia de dichas bombas dentro del inventariode la institución. En consecuencia, y teniendo en cuenta la imposibilidad actual de establecer la ubicación o disposición final de los dispositivos, se procede a realizar la correspondiente notificación por hurto.	Risaralda	Pereira
H2506-00422	12/06/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/32	EL052025	No reporta	Bioclínicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el tránsito a destino.	Antioquia	Medellín
H2506-00426	16/06/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accesories And Spare Parts - Prisma Vent - Ventilador Pulmonar	LOWESTEIN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - WM 29550-1110-WM110TD	No reporta	32096825	Medicina y Terapias Domiciliarias S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se llevaron varios equipos dentro de ellos el ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00429	18/06/2025	10/06/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Repuestos Y Accesorios - Bomba De Infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706873	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de Pisa no se encuentra el equipo y se hace reiterados avisos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Barranquilla
H2506-00431	18/06/2025	29/12/2024	20058632	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z6	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliendo de la rancheria en un evento de atencion extramural a la poblacion wayuu donde se realizaba atencion para gestantes, diabeticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutriccion fuimos aborados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligandolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atencion.	La Guajira	Maicao
H2506-00433	18/06/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-0014989	Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSDUCTOR CONVEXO35C50P TRANSDUCTOR LINEAL 75L38P TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CB3F1C149198 LSA1C130339 CB3B1A160568	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Sobre las 4:04 pm informa el señor de servicios generale que la chapa esta dañada y la puerta no le abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realizan la apertura de la puerta se evidencia que la puerta esta forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecógrafo no estan los 3 transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00444	21/06/2025	12/06/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3, Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3 Elite – Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transvaginal	(422) 410 (01) 04056869957357	23130434 22520227 23160565.	ESE Hospital Regional de Moniquirá	A las 8:30 am del día 12/06/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no estan los 3 transductores del equipo ecografo.	Boyacá	Moniquirá

H2506-00445	21/06/2025	10/06/2025	20010979 20014779	2020EBC-0005711-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek - Ventiladores Para Cuidados Intensivos Desfibrilador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL75035811	Hospital San Francisco de Viotá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huallas del desfibrilador y el ventilador respiratorio de transporte.	Cundinamarca	Viotá
H2506-00446	21/06/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El 16 de junio de 2025, a las 9:40 AM. La doctora informó que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio #8.	Valle Del Cauca	Cali
H2506-00447	21/06/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de Órganos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI -IPS Palmira	El 5/6/2025 a las 3:30pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad fortoxx que el equipo de órganos no se encuentra y que el soporte fue violentado por lo que hay residuos de pared en la camilla.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00449	25/06/2025	25/06/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCON 2 MINIRITE C090	No reporta	B1Z5FW	Medihumana Colombia S A	Al retirarse el casco, al paciente se le cae el audifono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente y huye del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Sistemas de implantes odontologicos NeoDent	NeoDent	1.091.092 1.091.093 115.281 115.282 115.278 115.279 118.301 1.091.096 1.091.097 1.091.098 1.091.099 1.091.101 1.091.102 1.091.103 1.091.086 1.091.089 1.091.090 1.091.091	FATR9 FATR8 LWZY8 FLAT3 MCTC7 LJET4 FPXZ6 GJLF8 GPJN5 HAEW4 KHNA1 JKMM2 GYNL3 GWNE3 FJXE3 FWZZ7 EZXH6 EZKF2 EMZY9 FPGF9 FFFP1 GKMX7 GJVG5 CMTP6 GJLY3 EMPT3 FYRF6 GFMV7 GJLX5 FMJH4	No reporta	Manohay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayo el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206685	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accessories Nim Vitalm - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nim Vitalm Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nim y Accesorios Medtronic Xomed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 6 METER IEC320 115V 1897821 MALETA DE TRASPORTE NIM VITAL NIM4CS01 NIM VITAL CONSOLE NIM4CM01 NIM VITAL PATIENT INTERFACE 4 CHANNEL NIM4CPB1 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIM4CPB2 MUTING PROBE 8220325 NIM ROHS 8220325 PATIENT SIMULATOR 8253600	226981106 N/A C2110258 P2127053 L12109028 22552833 224434195	226981106 C2110258 P2127053 L12109028 22552833 224434195	Medirex Bic SAS	El día 25 de junio desobres las 2:30 pm el conductor del vehiculo, se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio públicopersonas desconocidas extrajeron la consola.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00458	29/06/2025	19/06/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-19028606	Empresa de medicina integral EMI SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustraer los equipos que se encontraban en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira
H2506-00459	29/06/2025	19/02/2025	19997263 20083131	2019EBC-0002816-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CA-MI	X12 NEW ASPIRET - RE310001/07	No reporta	162696	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de almorzar los tripulantes evidencian que, la puerta trasera estaba entrecerrada y que no estaban los equipos en la móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00460	29/06/2025	13/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de órgano.	Cesar	Valledupar
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-60	No reporta	91809920052317; 91809920052329; 91809920052314; 91809920052320;	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario biomédico realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018672 2017DM-0000391-R2	Filters / Filtros - Filtros Ticon Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Ticon Sutura De Poliester No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DAR,COVIDIEN TICRON,COVIDIEN,MEDT RONIC	Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 88863212-51 88863233-56 88863233-56 88863233-56 88863271-41	24K0987FAX D3A2012Y D4E4428Y D5A3797Y D5A3799Y D4C3954Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá-Villavicencio con el tractocamión y lo interceptarán tres o cuatro personas , los cules los golpearon y hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentacion Enteral	FREEGO	S400	No reporta	AF12198047	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Bomba se encontraba en poder de la enfermera de entrenamiento para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los entrenamientos en el correcto uso del equipo médico. Sin embargo, en el último inventario realizado en dic 2024 no fue encontrado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BIOIN	MT500	No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S.	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., informa que este equipo fue entregado a la IPS Clínica Medilaser S.A.S. - Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, y a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente; por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Huila	Neiva
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfibrilador	COMEN	S5	No reporta	S5230719004	Instituto del Corazón SAS	El día 3 de julio de 2025, al iniciar la jornada en el consultorio Ecocardiografía 1 de la sede ambulatoria, se evidenció la desaparición del desfibrilador.	Antioquia	Medellin
H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20199357 20205613	2021DM-0023235 2021DM-0023837	Fat Reduction Ems Multifunctional Head Machine - Ems Esculpture con Cabezal Multifuncional, Partes, Repuestos y Accesorios Himagwave Beauty - Musculptech	IMEC MUSCULPTECH	EMS Sculptor VP4 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTECH NEO - MUSCULPTECH CLASSIC)	No reporta	2025042501 20250321X5 20250321X1	TLM Andina S.A.S.	El 25 de abril de 2025, TLM Andina entregó dos dispositivos médicos a un presunto cliente que se identificó como empleado de la Clínica Universidad de La Sabana. Posteriormente, se detectaron inconsistencias en los datos de identificación del receptor, lo que sugiere un caso de suplantación de identidad y presunto hurto mediante engaño.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00483	8/07/2025	1/06/2025	20074555	2014DM-0011485R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronizacion Cardiaca	Boston Scientific	60G150-607	526121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Un especialista de la institucion informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Valle Del Cauca	Palmira
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195069	2020DM-0022753	ORTHO Optix™ Reader	ORTHO OPTIX	6842223	64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia SAS	Nos permitimos reportar la pérdida del equipo , el cual se encontraba instalado en el cliente SYNLAB. Lo anterior, porque no fue posible localizar el equipo en las instalaciones del cliente.	Caldas	Manizales
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE R DIAMOND BLACK	No reporta	36627639 y 37031146	Medihumana Colombia S A	Los audifonos se extraviaron en el municipio de Villanueva Casanare, en la Carrera 12 con Calle 14, el día 16 de mayo a las 10:00 p.m.	Caquetá	Florencia

H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	20111879 20117511 20129918 20132429 20006531 20007943 20017510 20171250 20024549 20030728 20044931 20044931 20054635 20232253 20232299 20092606 20279895	2016DM-0014925 2016DM-0015349 2017DM-0016537 2017DM-0016740 2018DM-0003918-R1 2019DM-0004103-R1 2019DM-0005464-R1 2019DM-0020624 2020DM-0006371-R1 2021DM-0007016-R1 2021DM-0008504-R1 2022DM-0009287- R1 2022DM-0025647 2022DM-0025739 2024DM-0013045-R1 2024DM-0028822	Express Vinyl Polysiloxane Impression Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos Para Ortodoncia) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Filtek P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posteriores Filtek P60) 3m Espe Ionomero De Vidrio De Uso Odontológico - Vitrebond Plus Liner/Base (Ionómero De Vidrio Fotopolimerizable)-3m Espe Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Hugger (3m Bair Hugger Temperature Management System) Filtek Z250 Universal Restorative Clinpro White Varnish (Barniz Blanco Clinpro)- 3m Espe Filtek Z250xt Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Hibrido Filtek Z250xt) - Restaurador Universal - 3m Espe Relyx Fiber Post - Postes De Fibra - 3m Espe Filtek Bulk Fill Flowable Restorative - Restaurador Fluido De Uso Odontológico - 3m Espe Sof-Lex Extra Thin Contouring And Polishing Discs Filtek Z350xt Universal Restorative - Restaurador Universal Filtek Z350xt Universal Restorative -	3M	7302H EXPR. LIVIANO/NORMAL X2 CARTRIDGE, 48 ML C/ 7312 EXPRESS W/SPOON 1262 ATTEST VAPOR 100 INDICADORES /CAJ 006-357ADVCEB MBT BKT U34 HOOK 022 004-122 SmtClip 5X5 MBT Hk 022U/L L/Rt 5X5 Hk 022 119-781 GemiTwMBT 24-25 M BT Hk 022 U Lt Bicus 017-104 MINIAUTURE TWIN U/L LT/RT 5X5 DHK 022 025-127 VctrySL 5X5 Roth Hk 022 U/L L/Rt 5X5 119-716 GemiTw Rp 12 MBT 022 U Rt Lateral 10T 119-778 GemiTw Rp 13 MBT Hk 022 U Rt Cuspid 0 119-766 GemiTwRoth 14-15 M BT Hk 022 U Rt Bicus 119-713 GemiTw Rp 21 MBT 022 U Lt Central 17T 119-715 GemiTw Rp 22 MBT 022 U Lt Lateral 10T 119-790 GemiTw Rp 43 MBT Hk 022 L Rt Cuspid 0 119-794 GemiTw Rp 44 MBT Hk 022 L Rt 1Bicuspi 119-798 GemiTw Rp 45 MBT Hk 022 L Rt 2Bicuspi 025-308 VctrySL Rp 13 Rot h Hk 022 U Rt Cuspid 119-782 GemiTw Rp 31-32-4 1-42 MBT 022 L Lt/Rt 119-765 GemiTwRoth 24-25 M BT Hk 022 U Lt Bicus 119-797 GemiTw Rp 35 MBT Hk 022 L Lt 2Bicuspi FILTEK P60 4G C2 TONO C2 FILTEK P60 4G B2 SHADE B2 FILTEK P60 4G COLOR A3 7571 VITREBOND PLUS LIGTH CURE 67500 3M BAIR HUGGER WARM ING UNIT 1370A1 FILTEK Z250 1370B2 FILTEK Z250 1370A2 FILTEK Z250 1370A3 FILTEK Z250	11886119 11382917 344LKT 006-357 SV4RE SX5QU TB2YA RO2YQ SP6SM SM3CI SQ4TQ SV2RN SQ4TM SP1ED SS2NV SU6KB RU7WG TA7YO SS5BK SS2NP 11244629 11920692 11571782 11782557 38092 11801342 11801450 11759594 11920496	No reporta	3m Colombia S.A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Funza
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30	No reporta	FP5-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Un hombre y unamujer ingresan al servicio de hospitalización, hurtando el desfibrilador en un morral negro grande.	Cundinamarca	Guaduas
H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2010EBC-0005895	Desfibrilador externo automático G3A power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G3	No reporta	6002667	Empresa de medicina integral EMI SAS	El día 16 de mayo del 2025 luego de la atención del paciente se evidencia que el vehículo tiene el vidrio trasero roto y ausencia de equipo de DEA	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20197944 20001871 20067050	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Mindray Videoprocesadores - Evis Exera Iii, Optera, Olympus	COMEN MINDRAY OLYMPUS	S5 UMEC-10 PROCESADOR DE VIDEO CLV-170	No reporta	S5220829075 KN-45223136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	El día 4 de julio, se observa el ingreso de tres personas al Hospital quienes acceden al área de gastroenterología y sustraen tres equipos biomédicos.	Boyacá	Chiquinquirá
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009186	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de compensación familiar Comfandi- Andi Comfandi IPS Prado	El médico ubicado en el consultorio 102 informa que no encontró el equipo de órganos de pared en su lugar.	Valle Del Cauca	Cali
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEARTH D3	No reporta	EZ-23083720	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día 18 de junio de 2025 la jefe de la tarde se percató que, no se encuentra el equipo biomédico en el servicio de urgencias en la sala de reanimación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	MP20017685	Coomeva Medicina Prepagada	El 18 de octubre 2024, se realizo ronda de seguridad y se evidencio la ausencia del equipo de órganos de pared de la sala de procedimientos menores.	Antioquia	Medellin
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20090799	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002816-R1 2015EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente / Monitor De Signos Vitales Bombas De Infusión	MINDRAY	BENEHEART D3 IM70 SYS-6010	No reporta	EZ98017916 360090-M19C15280004 No reporta	E.S.E. Hospital Salazar Villeta	La ambulancia mientras atendía paciente en el rejoy entre villeta y la Peña,fueron hurtados los equipos biomédicos.	Cundinamarca	Villeta
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777	No reporta	MP20018407	Coomeva Medicina Prepagada	El día sábado 28 de junio de 2025 , se realiza el recorrido de los consultorios donde se puede evidenciar que el equipo de órganos de pared no se encontraba.	Risaralda	Pereira
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Tenjo	En entrega de turno en el servicio de Atención al parto, el grupo de enfermería evidenció la ausencia de un Desfibrilador Bifásico del carro de paro. Se evidencia daño en candado que aseguraba el equipo.	Cundinamarca	Tenjo
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004665 2022DM-0009186-R1	Electrocardiografo-Edan Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energia A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	EDAN Welch Allyn	SE-601C Equipo de órganos - 766 - Pared	No reporta	310017-M12301010007	Clínica Chia SAS	El día 01/07/2025 fue forzada la puerta del consultorio #11 del edificio consulta externa y son hurtados los dos equipos biomédicos.	Cundinamarca	Chía
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-97022644	Care&Health S.A.S	El día 02 de julio una mujer no identificada hurto el desfibrilador de la sala de reanimación del servicio de urgencias.	Cundinamarca	Tocancipá
H2507-00504	15/07/2025	20/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPO2	Mindray	PM-60	No reporta	CR-04219240	ESE Hospital San Vicente de Paúl	Días después de realizar actividades académicas, se evidenció la ausencia del equipo biomédico mencionado.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal
H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 20176279 20167075 20165523 20112204 20102898 20081095 20102356 20171199 20028557	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2019DM-0020242 2019DM-0020015 2016EBC-0015254 NO REQUIERE 2015DM-0014069 2014DM-0011769 20102356 2015DM-0014023 2019DM-0020627 2021DM-0006808-R1	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroide Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopios (Estetoscopio) Partes Accesorios y Repuestos Aneroid Sphygmomanometer-Tensiómetro Manual Aneroide Stethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios y Repuestos) Fingertip Pulso Oximeter / Pulso Oxímetro de Dedo Balanza de Piso Balanza Pediátrica Termohigrómetro Instrumental para Diagnostico de Órganos de Los Sentidos (Otoscopio, Oftalmoscopio) Partes Accesorios Y Repuestos - Gmd, Strong Star Holter System - Grabadora De Holter - Biomedical Instruments Co., Ltd Regulador De Oxígeno Partes Accesorios Y Repuestos - Gmr Sistema Holter Ecg - Sistema de Grabadora Holter Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En Sangre Okmeter Match Dinamómetro	Lord Prestige Home Life HEALTH O METER Tensomed GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GMR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20-T13 HS-20C HS-30F1 AS301 GMD-BD-1522 800 KL ACS-20B-YE HTC-2 GMDKOS-2TF-100 BI6600 CGA870-015 DMS300-BTT02 OK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	IpiALES

H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMEC8	IMEC 8	No reporta	EW-59021415	Virrey Solis IPS S.A	Se reporta siniestro por pérdida de monitor de signos vitales.	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2016DM-0015482	ACCERO ® STENT	ACANDIS	01-000801 01-000802 240507007 01-000807 01-000808 240621009 241007015 01-000811 01-000845	240207012 240507007 240229005 240621009 241007015 240322006	No reporta	Compañía de Representaciones Medicas S A CTP MEDICA S A	El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el conteo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Compolab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	19TM0020 20TM0787 20TM0811 20TM0823 22TM0176 22TM1613 22TM0179	Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPOLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA .	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-0000858-R1	Trek RX Cateter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Everolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	40905G1	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cerrito
H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117666 19997263	2017EBC-0016969 2019EBC-0002816-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P X8	No reporta	23E90149266L23 261586-M23819040090	Clínica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresa ilegalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025	20158327 20157992 20159662 20093855 20157474	2019DM-0019363 2019DM-0019376 2019DM-0019484 2015DM-0013166 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electrolitos Cobas- Analizador Para Electrolitos y Gases Sanguíneos Analizador de Orinas Cobas u-411 / Urisys 1100 - Analizador Para Uroanálisis Reflotron Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguínea - Roche® Analizador de Hematología Automático Sysmex xs-kx-analizadores de Hematología	Cobas b 221<6> = Roche OMNI S6 System / Electrolyte Analyzer W/O Starterkit 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMNI C System / Cobas b 121= Roche OMNI C System W/O AQC / Urisys 1100 / Urisys 1100 Analyzer International / Cobas U 411 Reflotron Plus, Instrument Cobas b 101 instrument Sysmex KX-21N	3337154001 - 3617548001 - 4906969001 - 3012573001 - 6378668190 - 3963527001	No reporta	19642 - 19519 - 27994 - 17116 - 9244 - 7480 - 21869 - 22446 UX09652235 - UX09616787- UX09635480 - UX09638467 - UX09659378 - 7971 UX09635615 - UX09635697 - UX09621637 5086120 - 5081303 Q65041368 A-9964	Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180861217	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cerrito
H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	AZ-26091609	Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a a sala de reanimación , al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecógrafo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	W5F1814175	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El día miércoles 16 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecografía forzando los candados que tenía puestos como protección.	Cundinamarca	Girardot
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	D02060108	Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quirófanos evidenciando que la maquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157992	2019DM-0019376	Analizador de Orinas Cobas U-411 / Urisys 1100 - Analizador para Uroanálisis	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS 03617548001	No reporta	UX09631929	Productos Roche S.A	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellín
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210	E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con gorra y tapabocas, ambos e dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba en el carro de paro y proceden a salir de la institución.	Caldas	La Dorada
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holter - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	21110400016	Clínica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el conteo se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la tapa de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL NORTE - Hospital Simón Bolívar.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-26091657	Clinica Asotrauma S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio se acerca al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué
H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 12	No reporta	EV-04055942	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maria informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniera y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalada.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-0025106	Otoscopios y Accesorios	RIESTER	3653-300	No reporta	123019	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El 13 de mayo del 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47836	2016DM-0000215 R2	Introcán / Canúlas IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X25MM	24L14G8921 24M08G8921 24N10G8315	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha
H2508-00539	4/08/2025	17/07/2025	20169881	2019DM-0020518	Guantes de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no esterilizados de examen de nitrilo	Latexport	GUANTE DESECHABLE NITRILLO C6 TALLA L	280250205	No reporta	Latexport S.A.S	De acuerdo a lo informado el producto no es despachado por la transportadora por error operativo ya que en el momento del cargue no se ubica la caja.	Risaralda	Pereira
H2508-00541	4/08/2025	7/07/2025	20117232	2016DM-0015313	Stimpod – Neuroestimulador De Precisión Para Bloqueo Nervioso	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	4501101375	Fresenius Kabi	Se trata de un equipo del cual no se cuenta con trazabilidad ni registro de ubicación, por lo que se presume su pérdida. A la fecha no ha sido posible determinar su paradero ni identificar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, lo que impide su localización y recuperación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00542	5/08/2025	28/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-51018735	Clinica Central del Quindío SA	Se reporta el hurto de un desfibrilador perteneciente al servicio de urgencias de la institución. Lo anterior, porque el líder del servicio de urgencias notifica la ausencia del equipo tras realizar un inventario rutinario	Quindío	Armenia
H2508-00543	5/08/2025	23/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	EZ29096334	Clinica Noé	El día lunes 23 de julio del 2025 el equipo fue hurtado del área de urgencias en horas de la tarde por 3 personas.	Risaralda	Pereira
H2508-00544	5/08/2025	26/07/2025	20150445 20166474 20063064 20174740 20012451 20071053 20162552	2018DM-0018582 2020EBC-0021406 2024EBC-0010451-R1 2020EBC-0021343 2019DM-0004814-R1 2013DM-0010820 2019EBC-0020415	Lámpara De Fotocurado / Curing Light Familia Therapy - Sistema Láser De Múltiples Usos En Estética / Therapy Sistema De Rayos X Dentales Intraorales Fona Unidad De Electrocirugía / Electrobisturí Pieza De Mano Odontológica A Presión De Gas Pieza De Mano De Alta Velocidad Dental High-Speed Handpiece - Pieza De Mano De Alta Velocidad - Appliance Sistema De Fresado Y/O Shaver Para Aplicaciones En Microcirugía Bien-Air Surgery Sa	WOODPEC KER DMC IMP E EXP FONA OMRON BONART CO NSK APPLE DENTAL APPLE DENTAL BIEN AIR SURGERY S.A	O-STAR THERAPY EC SCaneo HEM-7120 ART-E1 CONSOLA DE IMPLANTES NE 1891 CONTRANGULO EC CONTRAANGULO C1023 CONTRAANGULO LN CONTRAANGULO LN 1:5 MICROMOTOR MX2 1600677	L2452459 SN 68649 0740- 1311-0338 202106094 4LG 60428 D6803723 EP593352 C2291504 CA2212150017 C21Y093 0 SN 12E 0266	L2452459R SN 68649 0740-1311- 0338 202106094 4LG 60428 D6803723 EP593352 C2291504 CA2212150017 C21Y093 0 SN 12E 0266	Robotica Dental Cely S A S	Unos sujetos ingresan por el techo y roban los equipos médicos. Posteriormente, son sacados por la puerta que da a la calle.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00545	5/08/2025	14/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1A074111	Clinica Palermo	El pasado 14 de julio se presentó un robo en las instalaciones de la clínica palermo debido 3 individuos entraron en la clínica, verificando que nadie se percataba entraron a la zona de urgencias, específicamente a la zona designada por la clínica como Ruta celeste, en donde sin previo aviso y sin supervisión del personal de la clínica entraron y retiraron la guaya de seguridad que tenía el desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00546	5/08/2025	31/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-14060901	Instituto Colombiano del Dolor	El día jueves 31 de agosto, durante una actividad de limpieza del carro de paro en el servicio de hospitalización, piso 6, el personal asistencial detectó la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellín
H2508-00547	5/08/2025	26/07/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV + 731 SERIES	No reporta	21AY20F017585	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sede Perseverancia	El día 26 julio 2025 siendo las 10:00 se presentó el robo del ventilador VENTILADOR en el centro de perseverancia de la subred centro oriente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00548	5/08/2025	11/07/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador Monitor Heartstart / Desfibrilador Monitor	Philips	HeartStart XL+	No reporta	US71306255	E.S.E. Hospital regional manuela beltrán	El día 11 de julio a las 3 de la tarde, ingresaron dos personas al servicio de urgencias y hurtaron el desfibrilador que se encontraba en la una sala de reanimación.	Santander	Socorro
H2508-00550	5/08/2025	23/07/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 8	No reporta	EW-97057236	Care&Health S.A.S	El día miércoles 23 de Julio se realiza la apertura del consultorio de Gastroenterología y se evidencia que el monitor se encuentra sobre el soporte móvil. Sin embargo, al realizar el cierre del consultorio por los auxiliares de consulta externa se evidencia que el soporte esta solo (Sin el monitor de signos vitales) y se notan evidencias de que fue forzado.	Cundinamarca	Tocancipá
H2508-00551	6/08/2025	8/02/2025	20141605	2019DM-0019628	Implante Mamario Liso, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario de Silicona con Revestimiento de Poliuretano - Implante Mamario Gel de Silicona - Liso, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona - Poliuretano	SILIMED	10521-355EA	No reporta	31983054 - 31983028 - 31983029 - 31983030 - 31983032 - 31983033 - 31983034 - 31983035 - 32039414 - 32039407 - 32039405 - 32039404 - 32039397 - 32039395 - 32039389 - 32039388 - 32039382 - 32039380 -	Silimed Colombia S.A.S	Caja de embajale final con 20 unidades destinada a almacenamiento en áreas de distribuidor, hurtadas durante trayecto a bodega.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00557	11/08/2025	31/07/2025	20106159	2016DM-0014366	Technical Service Consultants - Probact Probact Transport SWAB - TS/5-18 - Medio de Transporte Probact - TS/5-18	TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS	TS/5-18	72313	No reporta	Labcare de Colombia S.A.S	Mientras el vehículo se encontraba realizando entregas, en una de las paradas y estando estacionado, fue objeto de hurto por parte de personas que rompieron uno de los vidrios y sustrajeron las cajas que se encontraban a su alcance.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00560	12/08/2025	26/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS 777 PARED	No reporta	No reporta	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	Después de una revisión de cámaras se evidencia una pareja (un hombre y una mujer jóvenes) que saca una CPU, el equipo de órganos y se esconden en el baño, posteriormente sale el hombre con otra chaqueta más grande donde posiblemente, tenía escondidos los equipos y se retiran del centro de salud.	Cundinamarca	Sibaté

H2508-00561	12/08/2025	8/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la ciudad de BOGOTÁ, D.C de manera presencial se presentó hurto de dispositivo médico en la realización de simulacro de evacuación del centro de salud.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00562	12/08/2025	28/06/2025	20103652	2015DM-0014134	Equipo de Órganos de los Sentidos - Instrumental Para Diagnóstico de Organos de los Sentidos - AMICO	AMICO	DS-UDM-CHFL-XXX	No reporta	128-228	IPS Centro Medico Fundación Propal	Se sospecha que usuario se llevó el equipo de órganos. Lo anterior, porque se presentó un disturbio con un usuario que no permite revisión por el servicio de vigilancia.	Cauca	Puerto Tejada
H2508-00567	19/08/2025	5/09/2025	20002230 20152228	2018DM-0003013-R1 2018DM-0018732	Concentrador de Oxígeno Respironics Concentradores de Oxígeno - Accesorios y Repuestos - Concentrador de Oxígeno Para Oxigenoterapia	RESPIRONICS OXI50	EVERFLO JAY-5BW	No reporta	2032435 MZJ5S-219346	Amanecer Medico SAS	En la zona del distrito de Cali fueron extraídos del furgón del vehículo dos (2) concentradores de Oxígeno.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00577	19/08/2025	8/06/2025	20075382 20156092 20262915 20075382 20117232 20015037 19984249	2024DM-0011184-R1 2019EBC-0020848 2023DM-0027592 20075382 2024DM-0011118-R1 2016DM-0015313 2021EBC-0006194-R1 2019EBC-0002041-R1	COMPOMAT G5 – Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos - COMPOMAT / Dispositivos Para Infusión y Alimentación: Bombas Volumétricas / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / COMPOLAB TM – Sistema de Medición de la Hemoglobina / COMPOMAT G5 - Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos- COMPOMAT / STIMPOD - Neuroestimulador de Precisión para Bloqueo Nervioso / Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / Máquina para Aféresis	FRESENIUS KABI	Barcode Scanner F560/Barcode Scanner Agilia VP CO Compolab No Aplica No Aplica Volumat Amicus	No reporta	B5201980, B5202812, 7662300280, B5203173 / 23823745, 23824485 / 15TM2208, 19TM0016, 16TM0391 / 4RSS0204 / 4501101319, 4501101375, 4501161334 / 22417491, 22440048, 22443219, 22443956, 22655262, 22719029, 22719033, 23199301, 23017011, 23070376, 23070508, 23070312, 21369989, 21390128, 21458757, 21458888, 21458892, 21458963, 21369990, 21810209, 21757097, 21722846, 21632258 /	Fresenius Kabi	Se denuncia el extravío de 37 equipos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00578	20/08/2025	8/01/2025	19988389	2017DM-0001461-R1	Estetoscopios Riester Cardiophon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Uduplex, Tristar, Anestophon, Ri-Rap, Pinard.	Riester	4041	No reporta	1948	Centros medicos colsanitas SAS	Extravio durante turno de trabajo del Fonendoscopio perteneciente a la empresa Centros Medicos Colsanitas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00579	20/08/2025	13/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART	No reporta	EZ-18076412	Clinica Especializada La Concepcion	El 13 de agosto de 2025 un individuo desconocido entró a la clínica y deambuló por la sala de reanimación, donde se encontraba el desfibrilador. Al percatarse de que no había personal cerca, el individuo entró a la sala, y salió con el equipo en el morral.	Sucre	Sincelejo
H2508-00580	28/08/2025	8/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Centro Médico Colsanitas Premium Chipchape	El consultorio se encontraba solo (cerrado pero sin seguro), un sujeto accede al mismo y sustrae este equipo de órganos y Sentidos.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00583	21/08/2025	21/08/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba Para Nutrición Enteral AMIKA	FRESENIUS KABI	AMIKA	No reporta	23344990	Fresenius Kabi	Durante verificación de inventario de bombas de nutrición pertenecientes al contrato de comodato entre Asociación de Amigos Contra el Cáncer Proseguir y la empresa Fresenius Kabi se evidencia faltante de una bomba de nutrición.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00588	22/08/2025	16/08/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, Accesorios y Repuestos	Cardioline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	8371664	Atrys Collombia SAS	El equipo fue hurtado en las instalaciones cuando estaba en servicio en la sede Prosalco IPS - Sabaneta.	Antioquia	Medellín
H2508-00596	28/08/2025	20/08/2025	20148073 No requiere	2018DM-0018326 No requiere	Sistema de Endoscopia Software de captura de imágenes	FUJIFILM No reporta	VP-3500HD - XL-4450HD No reporta	No reporta	1V640G596 - 1V640G596 No reporta	Diacor Soacha Zona Franca SAS	En el área de procedimientos donde se encuentra la torre del sistema de endoscopia de vías digestivas, tres sujetos llevan a cabo el hurto de procesador de imágenes, fuente de luz y modulo para el software de captura de imágenes.	Cundinamarca	Soacha
H2509-00613	1/09/2025	10/06/2025	19988387 20112859 20018616	2017DM-0001457-R1 2016DM-0015017 2020EBC-0005674-R1	Tensiómetro digital marca RI-champion n- RI-champion n, riester Tensiómetro digital, partes accesorios y repuestos Oxímetro de pulso edan, accesorios y repuestos Tallímetros Báscula digital	Riester GMD EDAN SECA	Champion 1490C H100B 2131721009 8813328162208	No reporta	BA23741707701179D 10001204 316036-M16908650046 213 813	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Los equipos NO FUERON HURTADOS, hacen parte del programa de adulto mayor. Donde se le fue entregado bajo comodato a diferentes presidentes de grupos de la tercera edad de la comuna 16. A la fecha y después de varias acciones para lograr su ubicación, NO ha sido posible contactar y lograr la devolución de los equipos. Por tanto, se realiza la notificación de pérdida de los mismos.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00614	1/09/2025	25/07/2025	20103602	2016EBC-0014835	Oxímetro de Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro de Pulso - Pulsioxímetro	CONTEC	CMS50D	No reporta	21054011446	Centro Médico Colsanitas Premium Sogamoso	Perdida del pulsioxímetro del consultorio No.2 del centro médico Colsanitas PREMIUM SOGAMOSO	Boyacá	Sogamoso
H2509-00615	1/09/2025	28/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador Cardiaco Mindray	MINDRAY	BENEHEART D1	No reporta	FQ-99039193	Centro Comercial Bima P.H.	El día 28 de agosto a las 2:26 pm se evidencia el hurto del equipo, por individuos que realizan corte del cable de la alarma conectada al DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00616	1/09/2025	12/06/2024	20055134	2013EBC-0009625	Monitos de Paciente Multiparámetros Heal Force, Accesorios y Repuestos - Heal Force	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE 120	No reporta	J3300QJ05776	ESE Hospital Jose Cayetano Vasquez	Se detecta que la ambulancia no cuenta con el monitor multiparamétrico.Sin embargo, al no encontrarse y al pasar ya un tiempo superior a seis meses sin que aparezca el equipo se determina que el mismo fue retirado o hurtado de la institución.	Boyacá	Puerto Boyacá
H2509-00617	1/09/2025	22/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	HEARTSINE	SAMARITAN PAD 360P	No reporta	23E90111510L23	Empresa Social Del Estado Norte 2 E.S.E	En chequeo general por parte del personal observan que no se encuentra el desfibrilador externo automático (DEA), solo se encuentra su estuche.	Cauca	Coloto
H2509-00618	1/09/2025	11/08/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos.	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	FK- 59006648	Centro médico y de rehabilitación bahia.	Al retomar la auxiliar de enfermería al consultorio 4 para realizar un electrocardiograma a otro paciente se percata que el equipo biomédico no se encuentra en las instalaciones.	Magdalena	Santa Marta
H2509-00619	1/09/2025	27/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	EL-44013362	Centro De Salud San Sebastian E.S.E.	Se reporta la desaparición de un equipo en el servicio de Sala de Reanimación. El personal presente no logró identificar en qué momento ocurrieron los hechos y, al verificar las cámaras de seguridad, no se encontró registro alguno del suceso.	Nariño	Nariño

H2509-00620	1/09/2025	12/06/2024	20136335	2017DM-0017140	Colonovideoscopio Evis Exera II OLYMPUS SERIE CF-H180A	OLYMPUS	CF-H180AL	No reporta	2600335	Fundación Instituto Latinoamericano Para El Desarrollo De La Tecnología En La Salud "ILDETECSA"	El día 19 de noviembre del 2024 se envía un colonoscopio para mantenimiento, por medio de una empresa de transportes y mensajería ubicada en Bucaramanga con destino a Bogotá. El día 05 de diciembre se interpone una reclamación ante la empresa manifestando inconformidad con la entrega de la mercancía toda vez que esta lleo a su destino "presuntamente saqueado", llega un paquete pero no es el enviado.	Santander	Bucaramanga
H2509-00621	1/09/2025	20/08/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC-1200	No reporta	CC-14117323	Asusalud Integral SAS	La ambulancia se encontraba parqueada mientras se ingresaba paciente, al regresar nuevamente al vehículo, la puerta del pasajero estaba abierta y el vidrio lateral roto, por donde se robaron el monitor de la Movil.	Tolima	Ibagué
H2509-00622	1/09/2025	21/08/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	Toshiba	Transductor Endovaginal modelo: PVT-661VT Transductor Convex Modelo:PVT375BT Transductor lineal array Modelo: PLT1204BT	No reporta	99B1035900 FSC2143503 99A0952773	Unidad Medica Central IPS SAS	Siendo las 12:10pm al salir la transcritora del consultorio lo deja entre abierto porque el radiólogo quedaba, sin embargo el especialista relata que ingresó al baño y escuchó ruidos cerca al equipo pero pensó que era la transcritora que había regresado, al salir del baño se va a almorzar no revisó el equipo y nota la ausencia de los transductores cuado regresa a continuar con la agenda de la tarde.	Cundinamarca	Villeta
H2509-00628	8/09/2025	29/08/2025	20146545	2018DM-0018174	Colposcopio	ALLTION	AC2310	No reporta	17C-6577	Bioclinicos De Colombia	La presente para poner en su conocimiento que el pasado viernes 08 de agosto de corrientes notificamos el robo de un equipo de colposcopia en la Copropiedad Edificio	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00630	8/09/2025	21/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	HILLROM-WELCH ALLYN	GS 777 WALL TRANSFORMER #901093 / ACCESORIOS: REF 11720 & REF:23810	(10)24289	No reporta	Clínica de Occidente S.A	El día 21 agosto 2025 se observa el ingreso al consultorio 11 de un masculino de contextura gruesa, vestido con camisa roja, pantalón color beige y extrae un equipo de órganos	Valle del Cauca	Cali
H2509-00631	10/09/2025	9/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	Equipo de Órganos GS 777	408282	No reporta	Red de Salud del Suroriente E.S.E	Se reporta el hurto por parte de la jefe que atiende en el consultorio, quien indica que salio por 20 minutos a hacerle acompañamiento a un paciente, al volver encuentra la pared con el vacío.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00632	8/09/2025	5/08/2025	20028449 20122444	2021DM-0007418-R1 2017DM-0015841	Sistema Osteosíntesis En Acero Inoxidable Waston Sistema De Fijadores Externos - Newfix	WASTON	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC X 3H – 10735003 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 35MM- 10751035 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 40MM - 10751040 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 50MM WCD0291- 10751050 BARRA FIBRA CARBONO 11MM D X 450MMM L - DA0100901 CABEZAL DINAMIZADOR PARA RIEL DE 32MM- FA0200100 ARO 180MM 180ø (1/2)- Q0110222 POSTE MACHO 2 ORIFICIOS-Q0100602 POSTE MACHO 4 ORIFICIOS - Q0100604 TORNILLO CANULADO - Q0100111 RIEL PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 X 400MM - FA0100401 3	HW0291 WCD0154 WCD0258 WCD0200 WCD0291 122575 212312 171201 492401 431915 122574 351341 122570	No reporta	Todo Ortopedico S.A.S	El día 05/08/2025 se realiza envió bajo la modalidad en consignación los dispositivos médicos bajo el proveedor de transporte. Sin emnargo, no llegó a las instalaciones en la ciudad de Cali.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00634	9/09/2025	12/08/2025	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF12198027 AF12198035 AF17222001 AF17222003 AF17222005 AE17222008	Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 12 agosto 2025 siendo las 15:57 en la ciudad de BOGOTÁ de manera presencial se presentala pérdida de las bombas de nutrición enteral Freego.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00635	10/09/2025	14/02/2025	19988385	2017DM-0001459-R1	Oftalmoscopios Y Accesorios	RIESTER	RI FORMER 3653-300	No reporta	123035	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 14 febrero en el consultorio 104 del hospital de kennedy , se evidencia que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio y la puerta se encuentra violentada en la parte de la chapa.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00636	10/09/2025	4/09/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTORES PVU-375BT / PLU-1005BT / PVU - 781VTE	No reporta	SN:99A1743993 / SN: 99C1856795 / SN: 99A1652352	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	Sobre las 12:28 pm al servicio de Radiologia ingresa una mujer externa a la organización ingresa y extrae los 3 transductores del ecógrafo.	Cundinamarca	Chía
H2509-00637	10/09/2025	14/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-27093220	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	La presente para notificar que el desfibrilador del área de reanimación de urgencias adultos Meissen no se encontraba en el carro de paro.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00638	11/09/2025	15/08/2025	20151606	2018DM-0018679	Absorbente Cal Sodada ? Cal Sodada Spherasorb - Cal Sodada Intersorb Plus	INTERSURGICAL INTERSORB PLUS	2179000	1251520	No reporta	Intersurgical SAS	En las instalaciones de la compañía dos personas hurtaron 15 cajas del cal sodada, para un total de 30 unidades de esta referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00644	15/09/2025	1/08/2025	20074436 20076768	2025DM-0011715-R1 2025DM-0012141-R1	Electrodo Implantable Electrodo Implatable Compatible Con Resonancia Magnetica	Boston Scientific	644671-955 647841-402	885305 1582625 1433164	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Por medio de la presente quiero informar que una de nuestras especialistas he tenido una pérdida de una caja con los insumos relacionados.	Atlántico	Barranquilla
H2509-00648	18/09/2025	14/06/2025	20075874 20113957	2024DM-0011596-R1 2016DM-0015117	Dispositivo o Prótesis para la Incontinencia Urinaria - Herniamesh S.R.L Agujas Introductoras	HERNIAMESH	PAR AGUJAS HELICOIDALES 4MM (NDHE01 NDHE03) TS11	194 225 2120	No reporta	Surgicon & Cia SAS	Amablemente me permito informar que el día 14 de junio del presente año, la transportadora nos reportó hurto del vehiculo donde viajaban los dispositivos.	Cundinamarca	Cota
H2509-00649	18/09/2025	15/09/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-85005811	Clínica Ospedale Manizales	El día 15 de septiembre, se evidenció el ingreso de tres personas sospechosas a las 2:00 p.m., quienes a las 3:50 p.m. sustrajeron el dispositivo en un momento de alta afluencia de personas.	Caldas	Manizales
H2509-00650	18/09/2025	1/01/2025	20172785	2019DM-0020832	Negative Pressure Wound Therapy System- Sistema de Terapia de Heridas de Presión Negativa	VR MEDICAL	VCARE1000-300S	No reporta	VC0321070012	Madhos SAS	El día 01 enero 2025 aproximadamente a las 10:00 en la ciudad de ARMENIA, QUINDÍO, se presenta pérdida de dispositivo medico.	Quindío	Armenia
H2509-00652	19/09/2025	18/09/2025	20134848	2019DM-0019532	Renasys To/Uch/ Terapia De Presión Negativa Para Heridas	RENASYS TOUCH	66801280	No reporta	KUFJ240298/KUFJ230845	Smith & Nephew Colombia SAS	De acuerdo con lo informado por el cliente, los dispositivos médicos se encontraban pendientes del proceso de limpieza y de desinfección, sin embargo, el personal nuevo de la institución consideró erróneamente que los productos ubicados en la bolsa roja debían ser desechados y a la fecha, no han sido recuperados ni localizados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00653	19/09/2025	30/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS (77710-71)	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El día 19 de septiembre durante la inspección se evidencia que la puerta fue violentada y los cables de la torre de órganos fueron cortados, se llevaron el oftalmoscopio y Otoscopio	Cundinamarca	Soacha
H2509-00654	19/09/2025	23/08/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET JR. OPHTHALMOSCOPE	No reporta	3002628/23-262/23,	Virrey Solis IPS S.A	La presente es con el fin de informar que durante la ronda del día 23/08/2025, junto con la supervisora se evidencio que los equipos, no encontraron en el servicio y se verificó en los diferentes sitios de la Unidad y no se encontraron,	Valle del Cauca	Cali
H2509-00663	26/09/2025	26/06/2025	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetros Aneroides Riester Minimus li, Minimus liii, Precisa N, Babyphon, Ri-San, , Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Big Ben, Sanaphon, R1 Shock - Proof	RIESTER	EXACTA 1350	No reporta	201222886	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta en la ESE REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS la pérdida de un tensiómetro manual, que se encontraba ubicado en el área de procedimientos del puesto de salud de Manta.	Cundinamarca	Manta

H2509-00664	26/09/2025	26/09/2025	20084635	2025DM-0012500-R1	Prótesis articulares de cadera e instrumentos/Prótesis articulares de cadera e instrumentos	MEDACTA	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP CC TRIO #44 01.26.45.0044	2115950	No reporta	Dipromedicos SAS	Se remitió para reemplazo total de cadera a la IPS Clínica Santa Ana, pero el implante no fue devuelto tras el procedimiento.	Norte de Santander	Cúcuta
H2509-00665	26/09/2025	16/09/2025	20138514 20145869 20125878 20133933 20103602 19988389 20176453	2017DM-0017337 2018DM-0018127 2017DM-0016162 2017DM-0016887 2016EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2020DM-0021234	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucómetros Accu-Chek Guide Y Accu-Chek Instant - Analizadores De Glucosa Termometro Digital Alfasafe® Oxímetro De Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro De Pulso - Pulsioxímetro Estetoscopios Riestar Cardiophon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Duplex, Tristar, Anestophon, Ri-Rap, Pinard. Instrumental Medicoquirurgico-Instrumental Medicoquirurgico Reutilizable	WELCHALLYN ACCU-CHEK ALFA SAFE AEON	OFTALMOSCOPIO PORTATIL OTOSCOPIO DS44-11CBT INSTANT A320 4041 No reporta	No reporta	00732094195934 00732094195958 200505135009 96802259223 EX06201 201002084 1948 No reporta	Juan Sebastián Valencia Quintero	El día de hoy, 16/09/2025 un sujeto de sexo masculino, de contextura delgada, estatura aproximada de 1.60 metros, tez canela, quien vestía gorra y camisa oscura, acompañado de una motocicleta, procedió a romper el vidrio del copiloto del vehículo y hurtar los elementos que se encntraban allí.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00666	26/09/2025	17/09/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	ECOGRAFO LOGIQ S8 - TANSDUCTOR LINEAL ML6-15-D 5199103 TANSDUCTOR CONVEXO C1-6 5418916 TRANSVAGINAL 1C5-9-D 5492351	No reporta	302233WP2 441533YP7 1150767WX0	Los Cobos Medical Center	El día 17 de septiembre consultorio de ecografia se presentó el hurto de tres transductores (lineal, convexo y transvaginal) .	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00667	26/09/2025	23/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BeneHeart D30	No reporta	FP5-4A012259	Clínica la Victoria S.A.S	Siendo las 9:30 am del día 23/05/2025, un hombre entra fingiendo ser un paciente a las instalaciones de la clínica y recorre todas las instalaciones de la institución hasta llegar a la sala de reanimación del servicio de urgencias, de ahí toma el equipo (DESFIBRILADOR) y lo guarda en su morral, posteriormente sale de las instalaciones.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00668	26/09/2025	10/09/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV +	No reporta	AY20F017569	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la madrugada del día de hoy miércoles 10 de Septiembre se presentó la pérdida del ventilador instalado en reanimación Urgencias en la USS CHIRCALES	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00669	26/09/2025	19/09/2025	20159557 20083131	2020EBC-0021139 2024DM-0011987-R1	Ventilador Mecánico / Ventilador Aspiradores - Accesorios y Repuestos	CA MI	EMV + No reporta	No reporta	AY20F018173 156543	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	La auxiliar de enfermería reporta que el equipo no se encuentra en la ambulancia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00670	26/09/2025	25/09/2025	20195017	2020DM-0022734	Máscaras de Ventilacion para Cpap/ Cpap/Bpap Mascaras Faciales y Nasales para Ventilacion Cpap y Bpap	BMC Medical Co., Ltd	MASCARA ORONASAL + L (F5A+-L)	D250504311	No reporta	Futumedica S.A.S.	El día 25/09/2025, dos personas desconocidas ingresaron a las instalaciones de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana como supuestos funcionarios. Allí realizaron la entrega de facturas y retiraron los dispositivos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00671	26/09/2025	26/09/2025	20278835	2024DM-0028761	Tattoo Needle - Aguja para Tatuaje	ULTIMATE	1014RS 1007RL 1009RM 1027RM 1013RM 1009RL 1023RM 1025RM 1009RL 1007RL 1005RL 1003RL 1003RL 1015RM	D250504311	No reporta	Crimson Group SAS	El día lunes al momento de la recepción del vehículo donde se transportaba la mercadería, se evidenció la ausencia de material.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00672	29/09/2025	8/08/2025	20199676 20003727	2021EBC-0024250 2018DM-0003367-R1	Oxímetro De Pulso Partes Accesorios y Repuestos Regulador Medicinal- Air Imetan	MOVE ALTON MANUFACTURA /IMETAN	JPD-500C R-904 R-915	No reporta	8732500C001268 249242 247085	Amanecer Medico SAS	Los tenedores del equipo intentaron tomar usar los dispositivos. Sin embargo, no los encontraron, se presume que puede haber sido sustraído del domicilio.	Cauca	Popayán
H2510-00683	1/10/2025	6/09/2025	19958153 202253 202255 19973799 203688 55169 19969997 19996829 20001043 20144269 19923522 20207256 20064594	2015DM-0003556-R1 2016DM-0000156-R2 2017DM-0000213-R2 2017DM-0000381-R1 2017DM-0000450-R2 2017DM-0000578-R2 2017EBC-0000505-R1 2019DM-0002329-R1 2019DM-0002985-R1 2019DM-0020171 2021DM-0000833-R2 2021DM-0024299 2024DM-0010508-R1	SofsilK-Sutura De Seda Tran?Ada Nao Absorvivel Com Agulha, Com E Sem Revestimiento De Cera / SofsilK-Sutura De Seda Trenzada No Absorbible Con Aguja, Con Y Sin Revestimiento De Cera Monofilament Polypropylene Nonabsorbable Suture Surgipro/ Surgipro II / Sutura No Absorbible Monofilamento De Polipropileno Surgipro / Surgipro II SofsilK-Wax Or Silicone Coated Braided Silk Nonabsorbable Suture / SofsilK-Sutura De Seda No Absorbible Trenzada Revestida De Cera O Silicona Parietene Flat Sheet Mesh, Parietene Lighweight Mesh, Parietene Macroporous Mesh / Malla De Lamina Plana Parietene, Malla Ligera Parietene, Malla Macroporosa Parietene, Biosyn Monofilament Absorbable Suture / Sutura Absorbible Monofilamento Biosyn. Polysorb Braided Absorbable Suture / Sutura Absorbible Trenzada Polysorb. Forcetriad Energy Platform And Accessories / Generador De Electrocirugia Forcetriad, Accesorios Y Repuestos Electrosurgical Vessel Sealing Devices / Dispositivos Electroquirúrgicos De Sellado De Vasos Maxsorb-Sutura Absorvivel Sintética Monofilamentar De Polidioxanona / Maxsorb-	POLYSUTURE, SOFSILK, COVIDIEN, MEDTRONIC COVIDIEN, SURGIPRO, MEDTRONIC SOFSILK, COVIDIEN, MEDTRONIC Biosyn, COVIDIEN, MEDTRONIC POLYSORB, COVIDIEN, MEDTRONIC Covidien, Valleylab, Medtronic, ForceTriad Medtronic, Covidien, Ligasure, Impact, Advance, Bizact, Precise POLYSUTURE, MAXSORB, POLYSUTURE, COVIDIEN, MEDTRONIC POLYSUTURE, COVIDIEN, MEDTRONIC Medtronic COVIDIEN IIC COVIDIEN™, CLIP™, SUGICLIP™, SOFSILK™. POLYSORB™, AUTO SUTURE™, LOGIC™, BARCOCK™, ADVANCE™	SP2442U SP24410 SP5663 SP5686 SP1697 VP557X-2 CP423 CP423 GS835 SS623 PPM1515X3 PPM1106X3 SM5638 GL122 GL123 UL203 UL203 GL122 FT0021S FT6009 LF1937 LF1212A 8640-01PT 868001PT GG123 CG925 GIA80XTC GIA80MTC GIA80MTS FCIA45AMT	2494792N 2456141N D5C4633FY D4B2333FY D4G4406GY D5B3489FY D5D2375Y D4L3956Y D5A1954Y D5A3341Y D5C3292Y D4K2891Y SYE1272X SYE0164X D4M1427FY A5B1682Y A5D1289Y D4F2831Y D4F3233Y A5B1682Y 965J 421628 51760194X S24MH721 2455536N 2458589N D4J2732ZY D5B2272ZY N2D0501UY NEF30041Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo manifiesta que, al llegar al punto del puente de Zuare, aproximadamente un kilómetro más adelante, observó alrededor de 20 personas que afirmaban pertenecer al Frente Carlos Patiño. Estas personas le ordenaron abrir el furgón y le indicaron que debía comunicarse con la empresa para "arreglar con dinero" a fin de permitir que el vehículo continuara su recorrido. Posteriormente, le ordenaron cerrar la puerta y descender del vehículo, mientras se encontraba rodeado de personal totalmente armado.	Cauca	Popayán
H2510-00688	3/10/2025	29/09/2025	20001847 20138514	2020EBC-0004122-R1 2017DM-0017337	Wem Microprocessed Electrosurgical Unit / Unidad Electroquirurgica Microprocesada, Accesorios, Software y Repuestos Oftalmoscopio	WEM Welch Allyn	Electrobisturí Microprocesado (SS-200 e) Pocket Led	No reporta	00053-00224	SES Hospital Universitario de Caldas	El día viernes 26 de septiembre, a las 6:40 p. m., la auxiliar de enfermería informó vía telefónica la ausencia de varios equipos en el consultorio 21.	Caldas	Manizales
H2510-00689	3/10/2025	1/10/2025	19987936	2017DM-0001398-R1	Medgel	SILIMED	1240-01112; 1240-01111	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305393-1 30530-27	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305393-1 30530-27	Silimed Colombia S.A.S	Durante un proceso de devolución desde Barranquilla a Bogotá se reportó la sustracción del producto embalado en caja, recibiendo la caja vacía sin el producto	Atlántico	Barranquilla
H2510-00691	3/10/2025	22/09/2025	20133654	2017DM-0016862	Sistemas de ultrasonido para diagnostico de philips - Equipos transductores para ecografia por ultrasonido-afinity cvx diagnostic ultrasound system	Philips	X5-1	No reporta	F03X94	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi	Se recibe notificacion el día 22 de septiembre por parte del servicio de cardiologia notificando la pérdida con el transductor del ecocardiografo en la sede Barrios Unidos.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2510-00696	10/10/2025	21/09/2025	20180346	2020EBC-0021906	Desfibrilador	Mediana	D 500	456962100068	456962100068	Hospital Departamental San Antonio	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no observan a nadie retirando el dispositivo del lugar.	Caldas	Villamaría
H2510-00697	10/10/2025	6/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-99025182	E.S.E Hospital Divino Salvador De Sopo	El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida portando una maleta de color negro.	Cundinamarca	Sopo
H2510-00698	10/10/2025	25/09/2025	20200332	2021EBC-0024251	Monitor para Paciente	YUNIS MEDICAL	S90	No reporta	S90-25030100012,S90-25030100010,S90-25030100005,S90-25030100009	Equibiomedic S.A.S	Previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes)	Valle del Cauca	Cali
H2510-00699	14/10/2025	10/10/2025	20006907	2019DM-0003975-R1	Unidad de Cirugía- Piezomed	W&H	30078000	No reporta	04984	Visión Medica Colombia SAS	El día 10 de octubre el auxiliar de entregas de la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 50, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin lograr localizar la maleta ni el equipo médico.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00702	17/10/2025	3/10/2025	20081546	2024DM-0011839-R1	Knee Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Ortopédicos - Arthrex Inc.	Arthrex	AR-1510D AR-1510FD-24 AR-1510FS-7 AR-1510FD-35	2224, 152251, 152228, 0515	No reporta	Arthrex Colombia SAS	Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00704	20/10/2025	17/10/2025	20213670	2021DM-0024465	Sistema de Ecografía de Diagnóstico de Uso General, Accesorios y Repuestos Ge	GE HEALTHCARE	23H45335VFS/ VENUE FIT	No reporta	VFE000536	G. Barco S.A	El día 17 de octubre, a la 1 pm aproximadamente, en la ruta de entrega a la Fundación Cardio Infantil, se presenta hurto del equipo en referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00706	21/10/2025	9/10/2025	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetros Aneroides Riester Minimus Ii, Minimus Iii, Precisa N, Babyphon, Ri-San, , Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Big Ben, Sanaphon, R1 Shock - Proof	RIESTER	TENSIOMETRO ANEROIDE EXACTA 1350	774082	250720706	E.S.E Hospital San José de Belén de Umbria	El día 9 de octubre de 2025, en horas de la tarde, ingresó a las instalaciones personal perteneciente a una empresa de telefonía con el fin de realizar la instalación de servicios. Durante el desarrollo de la actividad, se presentó el hurto de uno de los equipos utilizados en el procedimiento.	Risaralda	Belén de Umbria
H2510-00707	26/10/2025	21/10/2025	20197944 20001871	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1	Monitor Desfibrilador Monitor De Paciente Mindray	COMEN MINDRAY	S5 IMEC -8	No reporta	S5230413005 EW-74035670	Clínica Genezen SAS	El día 21/10/2025 se presentó el hurto del equipo biomedico en las instalaciones de la Clínica.	Antioquia	Medellín
H2510-00717	26/10/2025	21/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	mindray	beneheart d3	No reporta	EZ-11052537	E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán	El día 21 de octubre de 2025, ingresaron a la institución dos sujetos que portaban gorras y tapabocas, quienes se dirigieron hacia el pasillo de vacunación. Posteriormente, ingresaron dos mujeres al área de consulta externa general y se desplazaron hasta el cuarto de equipos biomédicos, donde procedieron a desconectar un equipo y guardar un desfibrilador en un bolso de mano de color blanco. Después de ello, salieron del servicio y posteriormente de la institución, logrando distraer al portero con la ayuda de uno de los sujetos mencionados.	Santander	El Socorro
H2510-00718	26/10/2025	9/09/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PUV-375BT,PVU-781VT,PLU-1204BT,PLU-704BT,PVU-375BT,PSU-25BT,PLU-F04BT	No reporta	99B2452355,99B1583686, 99B2196772,99A1656552, 99B2462356,99C245235	Corporación Salud UN	El sábado 06 de septiembre de 2025 se constató la sustracción ilícita de siete (7) transductores de ecógrafos, que se encontraban en el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00738	2/11/2025	10/10/2025	20078828	2014DM-0011520	Sistema de ultrasonido diagnóstico dc-n2, dc-n2t, dc-n2s - sistema de ultrasonido diagnóstico - mindray	Mindray	Transductor Transvaginal	No reporta	AGD44116754	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 10 de septiembre de 2025, informa la jefe de enfermería que no se encuentran los transductores (Transvaginal y Convex). Por lo cual, se procede a revisar por las demás áreas del servicio realizando búsqueda exhaustiva, sin lograr encontrarlos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00739	2/11/2025	1/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-68028629	Clínica Avidanti Manizales	El día 1 de octubre de 2025, se evidencia en el área de resonancia de la Clínica Avidanti Manizales, la ausencia de un Desfibrilador Monitor Bifásico y los accesorios del monitor de signos vitales (saturador de oxígeno, clave ECG, brazalete de presión y fonendoscopio).	Caldas	Manizales
H2511-00740	2/11/2025	3/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-29096930	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Sede San Blas	Se informa la pérdida de un equipo biomédico en el servicio de Reanimación de Urgencias Adulto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00741	2/11/2025	23/09/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores nihon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE	No reporta	1950	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Sede Jorge Eliecer Gaitán	El día 23 de septiembre de 2025, se recibió una llamada telefónica por parte del biomédico terciarizado informando la pérdida de un desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00742	2/11/2025	7/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-9C11052500	E.S.E Hospital San Juan de Dios	El día martes 07 de octubre, se evidencia que una pareja ingresa al servicio de hospitalización ginecobstetra de la E.S.E. y se lleva el desfibrilador en una bolsa de mercado.	Santander	Floridablanca

H2511-00743	2/11/2025	3/10/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido- Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-14000428	ESE Hospital San Vicente de Paúl	El 3 de octubre de 2025, entre las 8:34 y las 8:50 a. m., ingresaron al hospital cuatro mujeres que permanecieron en las áreas de consulta externa e imagenología. Una de ellas accedió al consultorio donde se encontraba el ecocardiógrafo y, minutos después, se le observó salir con un bolso de gran tamaño, en el que presumiblemente ocultaba el equipo. Posteriormente, las cuatro mujeres abandonaron el hospital sin que el personal de seguridad realizara la revisión correspondiente.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal
H2511-00744	2/11/2025	8/06/2025	20088661	2025DM-0012622-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido.	MINDRAY	DC-70 INSIGHT	No reporta	CJ1-85000047	Sociedad Médico Quirúrgica Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá	Hurto ecógrafo	Cundinamarca	Fusagasugá
H2511-00745	2/11/2025	17/10/2025	20094679	2015EBC-0013801	Ventilador pulmonar a presion y volumen luft 3 / ventilador pulmonar a presión y volumen	LEISTUNG	PR4-G	No reporta	F21205	Aprehsi Group S.A.S	Sustraen equipos biomédicos de la ambulancia medicalizada	Cesar	Valledupar
H2511-00746	2/11/2025	20/10/2025	20066134 20039096 20002636 20001873	2013DM-0010365 2011DM-0007926 2009DM-0003156 2008DM-0002950	Icon + cpap fisher & paykel - unidades de presión continua positiva en las vías respiratorias - fisher & paykel Sistema vpap/cpap s9 Equipo bpap - respirationics, resmed Equipo cpap (continuos positive airway pressure) remstar, linde, accesorios y repuestos	FISHER & PAYKEL RESMED REMSTAR	EQUIPO RENTA AUTO CPAP F&P EQUIPO RENTA BIPAP AUTO 25 RESMED CPAP S9 ELITE RESMED EQUIPO BIPAP HARMONY S9 BIPAP AUTO - RESMED EQUIPO RENTA CPAP REMSTAR PLUS CPAP S8 ELITE S8 AUTOSSET VANTAGE	No reporta	20110436437 1,30228E+11 1,40811E+11 1,50324E+11 1,40818E+11 1,61021E+11 1,40811E+11 1,40818E+11 1,41111E+11 1,61027E+11 1,40626E+11 20110436473 20110702796 22111245266 22112074592 23111148029 23111626636 23131812223 23131872086 23141084458 22111245262 23111194026 23111194521 22111243355 22111243866 23111173936 23141117487 23111174008 23132388954	Messer Colombia SA	Dispositivos médicos que no entregan los usuarios a la compañía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00747	2/11/2025	15/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-04039208	Centro de Salud Virgen de Lourdes E.S.E	El personal medico asistencial evidencia que el desfibrilador no se encuentra en sala de reanimación.	Nariño	Buesaco
H2511-00748	2/11/2025	20/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-36112556	Hospital Regional de Duitama E.S.E.	En el servicio de gastroenterología, se evidencia que falta el desfibrilador bifásico. Por lo cual, se buscó el equipo por todos los servicios del hospital el cual no fue encontrado.	Boyacá	Duitama
H2511-00749	2/11/2025	18/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-14061262	Hospital Regional de Moniquirá ESE	El 18 de octubre de 2025, alrededor de las 11:18 horas, ingresó al hospital un grupo de visitantes. Los cuales, se dirigieron a la habitación 2 del servicio de hospitalización. Minutos después, la mujer salió de la habitación, verifiqué que no hubiera personal en el pasillo y procedí a desconectar el desfibrilador del carro de paro para llevarlo nuevamente a la habitación, donde lo introdujo en una maleta blanca. Posteriormente, ambos individuos abandonaron la institución. Las cámaras evidenciaron que el acompañante masculino distraía al personal de seguridad, mientras la mujer salía del área con el equipo sustraído.	Boyacá	Moniquirá
H2511-00750	16/11/2025	14/10/2025	20007077 20001871 20076793	2020EBC-0004356-R1 2019EBC-0003486-R1 2014EBC-0012134	Desfibriladores instramed Monitor de paciente mindray Monitor de signos vitales multiparámetros - monitor de signos vitales multiparámetros, accesorios y repuestos	ZONCARE	CARDIOMAX IMEC 10 PM-7000D	No reporta	CM 17260 KN-96046940 / KN-96046948 H021160105211N0219	E.S.E Hospital de la Vega	Alrededor de las 12:50 del 14 de octubre, ingresaron a la sala de partos cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), aprovechando que no se encontraba personal asistencial. Una de las mujeres sustrajo el equipo, mientras sus acompañantes distraían al personal de seguridad y bloqueaban la visibilidad del área.	Cundinamarca	La vega
H2511-00751	2/11/2025	10/10/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de paciente mindray	MINDRAY	IMEC 8	No reporta	EW-74035670	Hospital del Alma Mater de Antioquia	Al entrar al consultorio oncología 2, se evidencia que el monitor de toma de signos vitales no se encontraba.	Antioquia	Medellín
H2511-00752	2/11/2025	26/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-93018374	Inversiones Clínica Meta	En la ronda que se realiza de equipos biomédicos, se observa que el desfibrilador del carro de paro del servicio de urgencias no se encontraba.	Meta	Villavicencio
H2511-00754	6/11/2025	24/07/2025	20003727	2018DM- 0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	CGA870	No reporta	24515	Amanecer Medico SAS	La transportadora encargada del envío del dispositivo a la bodega informó que la caja en la que fue embalado llegó abierta y sin el contenido correspondiente.	Quindío	Armenia
H2511-00757	11/11/2025	31/10/2025	20007891	2019DM-0004142-R1	Humidificador respiratorio, cámaras y circuitos respiratorios fisher paykel healthcare, accesorios y repuestos	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	MR850JSU	No reporta	110505109022	Equibiomedic S.A.S	El equipo se encontraba en calidad de comodato en la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución que informó que, pese a realizar una búsqueda exhaustiva, no fue posible localizarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00758	12/11/2025	29/09/2025	20230053	2022DM-0025438	Catéter introductor	Boston Scientific	669183-201	CL12239	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se traslada un insumo para el cliente UNID CARDIO Q DE NARIÑO S.A.S. Tras realizar la verificación correspondiente, el cliente confirma que la herramienta de rama, no fue encontrada en sus instalaciones. Por lo cual, se realizó una nueva búsqueda del insumo en físico, así como la revisión de registros de consumo asociados a esta referencia. Al no encontrarse evidencia de su ubicación o uso, el insumo se da por perdido.	Nariño	Pasto
H2511-00759	12/11/2025	11/10/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7ID19A	Import Vision SAS	El 11 de octubre de 2025, una de las clientas reportó el hurto de los dispositivos médicos.	Antioquia	La estrella
H2511-00761	13/11/2025	23/05/2025	20079009	2014DM-0011543	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	CPAP AIRSENSE 10 ELITE	23211351635	23211351635	Amanecer Medico SAS	Personas ingresaron al apartamento de la usuaria y hurtaron varios elementos incluyendo el dispositivo medico en mención.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00762	13/11/2025	4/04/2025	20081221	2014DM-0011779	Silla de ruedas manual, silla de ruedas con inodoro - dispositivos de asistencia y movilidad - amanecer médico, dongfang	MOVE	SILLA DE RUEDAS RING ESTRELLA FS809B	No reporta	2103108000205	Amanecer Medico SAS	Paciente informa que la silla que tenia, fue hurtada en semana santa.	Valle del Cauca	Cali
H2511-00763	13/11/2025	16/10/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	REGULADOR DE OXIGENO R-915	No reporta	178432	Amanecer Medico SAS	Un familiar del paciente informó que, durante la hospitalización, se extravió el regulador que estaba instalado en el cilindro.	Atlántico	Barranquilla
H2511-00764	13/11/2025	20/10/2025	20109635	2016EBC-0014710	Dispositivo de cpap automatico dreamstation - equipos cpap para apnea obstructiva del sueño	RESPIRONICS	DREAMSTATION AUTO CPAP (MODULO DE CONECTIVIDAD - 100610C)	No reporta	CD1751841C2BD	Amanecer Medico SAS	Paciente pierde modulo de conectividad asociado a su equipo de terapia de sueño	Valle del Cauca	Cali

H2511-00765	13/11/2025	11/11/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	AIR IMETAN	REGULADOR DE OXIGENO R-915	No reporta	A0821609	Amanecer Medico SAS	Familiares del paciente informan que, durante el proceso de egreso del hospital se perdió un cilindro de oxígeno de 1.5 metros cúbicos y su respectivo regulador de yugo.	Cauca	Popayán
H2511-00770	16/11/2025	6/11/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067506 KQ-16067576 KQ-16067740 KQ-16067752 KQ-16067765 KQ-1	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Desde el 9 de agosto de 2024, la Unidad de Santa Clara ha registrado pérdidas recurrentes de equipos y accesorios. En el cruce de inventarios realizado a inicios de 2025 se evidenció la falta o no localización de 18 monitores, sin que las revisiones de seguridad, las rondas asistenciales ni las intervenciones del personal técnico arrojaran resultados concluyentes	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00771	16/11/2025	18/02/2025	20017516	2020DM-0005465-R1	Sistema para calentamiento de fluidos-arizant®ranger®, bair hugger ranger®	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	Clinica Santa Teresita Del Niño Jesús	Se desaparece equipo de sala de cirugía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00772	16/11/2025	31/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-03035179	Hospital Santo Tomas de Villanueva	El 31 de octubre, una persona ingresó a la institución por el área de consulta externa y se dirigió al servicio de urgencias. Haciéndose pasar por paciente, entró a la sala de reanimación, donde sustrajo el dispositivo médico y lo guardó en el morral que llevaba consigo. Posteriormente, abandonó el lugar siguiendo la misma ruta por la que había ingresado.	La Guajira	Villanueva
H2511-00774	20/11/2025	18/10/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	S10	No reporta	2123182612711	Maple Respiratory IPS SAS	Paciente indica que, el equipo asignado para su tratamiento fue hurtado.	Caldas	Manizales
H2511-00775	20/11/2025	16/09/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	Resmed	S10	No reporta	2123223383880	Maple respiratory IPS SAS	Paciente víctima de hurto por parte de seis sujetos armados, quienes sustrajeron el equipo médico junto con sus pertenencias personales.	Valle del Cauca	Yumbo
H2511-00776	20/11/2025	11/11/2025	20088661	2025DM-0012622-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido.	Mindray	Ecógrafo Estacionario DC-70EXP	No reporta	CN6-11000275	Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A.	El día 11 de noviembre al realizar la apertura de la sede, se evidencia que la puerta del servicio de ecografía fue forzada, al ingresar no se encuentra el Ecógrafo (consola principal + 3 transductores).	Antioquia	Medellín
H2511-00777	20/11/2025	11/11/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 77710-71	No reporta	No reporta	Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.	Se recibe llamada de la jefe de Consulta externa el día 11/11 de 2025 quien expresa que, no se encuentra el equipo de órganos de pared. Por lo cual, se procede con la búsqueda en las demás áreas pero no se encontró.	Valle del Cauca	Tuluá
H2511-00778	20/11/2025	12/11/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-11052363	ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Personal ajeno a la institución nforma que se llevarían el equipo para revisión y se evidencia hurto del desfibrilador	Huila	Neiva
H2511-00779	20/11/2025	21/08/2025	20203581	2021DM-0023661	Máquina de Terapia De Ventilación Con Presión Positiva - Resvent - Maquina De Terapia De Ventilación Con Presión Positiva	RESVENT	RXIBREEZE 25ST	No reporta	GB-2B608813	Maple Respiratory IPS SAS	Hurto del baúl del carro	Antioquia	Medellín
H2511-00780	20/11/2025	14/11/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	Equipo de órganos GS 777	No reporta	No reporta	Christus Sinergia Salud S.A	Se presenta hurto en un consultorio del tercer piso de la Sede Clínica Lungavita de Christus Sinergia	Valle del Cauca	Cali
H2511-00781	20/11/2025	23/09/2025	47836 20037924	2016DM-0000215-R2 2021DM-0008237-R1	Introcán / Canulas IV Silkam® / multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	4251342 4251300 C0760447	25A26G8911 26B22G8301 624321	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Atlántico	Barranquilla
H2511-00782	20/11/2025	24/09/2025	19909222	2020DM-004786-R2	Stimuplex® (agujas para estimulación nerviosa periférica).	B BRAUN	4894502	24K24	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Funza
H2511-00783	20/11/2025	5/11/2025	20162704	2020EBC-0021124	Oxímetro de pulso	VALCRI	PC 60B1	No reporta	XBU032VD018064	E.S.E Hospital San José de Belén de Umbria	El 5 de noviembre de 2025 en horas de la tarde (aprox 4 pm) informan que, el dispositivo ya no se encuentran en las instalaciones.	Risaralda	Belén de Umbria
H2511-00787	24/11/2025	25/03/2025	20203984	2021DM-0024212	Ponto system / sistema auditivo osteointegrado	OTICON	IMPLANTE COCLEAR PARA REHABILITACION AUDITIVA – NEURELEC (PONTO 3 SUPER POWER)	No reporta	65152828	Medihumana Colombia S A	El propietario del dispositivo realizó un movimiento brusco, lo que provocó que la parte externa del implante se desprendiera y se extraviara. No fue posible localizarla	Tolima	Ibagué
H2511-00788	24/11/2025	1/10/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 BTE PP RUBY 2 MINIRITE R C091	No reporta	37685278 3040541 30230916	Medihumana Colombia S A	Al propietario, un indigente le arrebató el audífono y se lo llevó	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00791	25/11/2025	28/01/2024	20004730	2019DM-0003991-R1	Implante coclear para rehabilitación auditiva - neurelec/Sistema de implante coclear	NEURELEC OTICON MEDICAL	179389 NEURO 2 SET SOUND PROCESSOR, NEURO 2 ZT1 C063	No reporta	59017784 59017514	Medihumana Colombia S A	Al paciente le raparon los procesadores cerca al coliseo de Pitalito	Huila	Pitalito
H2511-00792	25/11/2025	11/10/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P9 TRANSDUCTOR SECTORIAL (3SC-RS) TRANSDUCTOR LINEAL (L3-12-RS, L8-18-RS) TRANSDUCTOR CONVEXO (C1-5-RS) TRANSDUCTOR MICROCONVE (XQ – 8C-RS)	No reporta	1003887WX5 12500958BX4 973426WX0 2703588BP5 1015879WX8	Hospital Universitario Clínica San Rafael	Durante rondas de enfermería no se evidencian los transductores. Por lo cual, se realiza búsqueda activa en la institución, pero no se logran encontrar.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00793	25/11/2025	11/11/2025	20014779 20086532	2020EBC-0005463-R1 2025EBC-0013161-R1	Desfibrilador Monitor paciente multiparámetro	MINDRAY COMEN	BeneHeart D3 C50	No reporta	EZ-13057603 FP5-49011478 K5200826009F	Hospital Venancio Diaz Diaz	El día 6 de noviembre del 2025 a las 11:25 pm el personal del servicio de hospitalización se percató que el desfibrilador y el monitor de signos vitales, ubicados en el carro de paro del servicio El sábado 22 de noviembre siendo las 11:16 pm, el jefe del servicio de hospitalización reporta que una persona hurto un desfibrilador del área antes mencionada	Antioquia	Sabaneta
H2511-00796	26/11/2025	19/06/2025	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF17108026 AF17115012	Abbott Laboratories de Colombia SAS	En la Institución Clínica Palermo no se han encontrado 2 bombas Freego luego de varios intentos de búsqueda por parte del Centro de Servicio Técnico, por lo cual se han dado por perdidas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00797	26/11/2025	5/11/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF17221017 AF17221018 AF17240018	Abbott Laboratories de Colombia SAS	La Institución H.C. Salud Física Integral Bogota dejó de funcionar y no devolvió las bombas entregadas en Comodato.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00799	27/11/2025	25/11/2025	20088923	2015DM-0012932	Generador de pulso implantable monocameral y bicameral	Boston Scientific	60L210-609	946600	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El 25 de noviembre, el especialista clínico dejó estacionado su vehículo en las bahías de parqueo de la institución mientras se encontraba en un restaurante. Al regresar, observó que las luces direccionales y la alarma del automóvil estaban activadas. Al acercarse, notó vidrios rotos en el suelo y constató que habían sustraído el bolso que llevaba en el vehículo, dentro del cual se encontraba un dispositivo marcapasos.	Santander	Bucaramanga
H2511-00800	27/11/2025	21/11/2025	20123358	2017DM-0017133	Begraft aortic stent graft system - Sistema de stent aórtico graft begraft	BENTLEY INNOMED GMBH	BGA-3818	234316	No reporta	Twins & Martin S.A.S	La empresa Endovasculares S.A.S., reportó el extravío de un dispositivo médico dentro de su almacén.	Caldas	Manizales

H2511-00805	28/11/2025	6/11/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	Hospira	Plum A+	No reporta	21436276 75246344 75244309 75242285 18449365 18440002	Caja de Compensación Familiar de Risaralda	Equipos los cuales no fueron encontrados, durante varias rondas de inventario y mantenimiento preventivo.	Risaralda	Pereira
H2511-00806	28/11/2025	28/11/2025	20152511	2018DM-0018771	Sistema de cámaras de endoscopia	MINDRAY	FUENTE DE LUZ (H8200L) UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA (HD 3)	No reporta	U6-13001011 U6-13001011	Hospital san rafael ESE	En las instalaciones del Hospital San Rafael ESE del Espinal Tolima, hurtaron la Fuente de luz y la unidad de control de camara de una Torre de Laparoscopia.	Tolima	Espinal
H2512-00821	5/12/2025	9/07/2025	20083944	2024DM-0012083-R1	Diagnostic ultrasound system / sistema de ultrasonido	PHILIPS	Transductores lineal (eL18-4) Convex de ecografo (C5-1 PureWave) AFFINITI 70	No reporta	US123F0738	Hospital Universitario San Ignacio	Los profesionales de apoyo, se percatan de la ausencia de dos transductores del ecógrafo de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00822	5/12/2025	29/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART/D3	No reporta	EL-19001143	Clínica ospedale manizales S.A	El equipo fue hurtado en el servicio de reanimacion urgencias por dos personas, una de ellas manipulo la guaya de seguridad del equipo, y un hombre el cual fue el encargado de retirar el equipo de la institucion, en un maletín.	Caldas	Manizales
H2512-00823	5/12/2025	25/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-82002430	Clínica salud social S.A.S	El día 25 de noviembre de 2025, un hombre ingresó al servicio de urgencias al área de reanimación de la clínica y esperó a que el área de reanimación estuviera sola para sustraer el equipo.	Sucre	Sincelejo
H2512-00826	9/12/2025	28/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-85006378	Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Itagüí	El viernes 28 de noviembre, se informó al área biomédica sobre la ausencia del equipo. Por lo cual, se realiza la verificación en los servicios asistenciales y se confirma que el equipo no se encuentra en ninguna dependencia, por lo cual se considera como presuntamente sustraído.	Antioquia	Itagüí
H2512-00827	9/12/2025	14/11/2025	20081605	2025EBC-0012088-R1	Bomba de infusión peristáltica (infusion system) con estación de trabajo (infusion workstation) / nombre genérico del producto: bomba de infusión peristáltica con estación de trabajo	MEDCAPTAIN	HP-60	No reporta	HP60190701901	Red humana S.A.S.	Durante la verificación de inventario y la revisión operativa rutinaria del servicio, se evidenció la ausencia de una de las bombas de infusión registradas. Al realizar el rastreo interno y confirmar con el personal asistencial y administrativo, no se encontró registro de préstamo, traslado o salida autorizada del equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00828	9/12/2025	26/11/2025	20100932	2015DM-0013864	Sistema digital de imágenes de ultrasonido de color de dopler - siul - sistema digital de imágenes de ultrasonido - siul	SIUI	CTS-8800 PLS	No reporta	62280180001	ESE Hospital la Estrella	El día 26 de noviembre, una persona ajena a la institución ingresó a Consulta Externa llevando un maletín. La persona entró al consultorio y sustrajo el dispositivo.	Antioquia	La estrella
H2512-00829	9/12/2025	17/10/2025	20145869	2018DM-0018127	Esfigmomanómetros	WELCH ALLYN	DS-44	No reporta	210401123327	Versania Primera Infancia	Durante el traslado por cambio de ubicación, se realizó el inventario de equipos médicos y se evidenció la ausencia del tensiometro, el cual no fue encontrado durante el proceso de verificación.	Atlántico	Barranquilla
H2512-00830	9/12/2025	1/12/2025	20148073	2018DM-0018326	Sistema de endoscopia	FLUJIFILM	VIDEOPROCESADOR (VP-7000) FUENTE DE LUZ (BL-7000)	No reporta	3V636G141 3S103G178	E.S.E. Hospital Universitario Santa Sofia de Caldas	Durante una revisión rutinaria se identificó la ausencia del dispositivo médico en su ubicación asignada. Al verificar las cámaras de seguridad, se confirmó que el hurto fue cometido por personas ajenas al hospital.	Caldas	Manizales
H2512-00837	15/12/2025	11/11/2025	20053063 19988389	2022DM-0009186-R1 2017DM-0001461-R1	Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico Para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnostico de 3.5 V Stetoscopios Riester Cardiophon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Duplex, Tristar, Anestophon, Ri-Rap, Pinard.	WELCH ALLYN RIESTER	Fonendoscopio (77710-71) Equipo de organos de pared (DUPLEX 2.0)	No reporta	No reporta	Instituto se Diagnostico Medico SA -Sede Neiva Centro	Una mujer ingresa, a los consultorios 27 y 28 en donde dura aproximadamente 4 minutos y sale con los dispositivos hurtados, en un bolso.	Huila	Neiva
H2512-00838	15/12/2025	12/09/2025	20060092	2013DM-0009737	Aspiradores kaiya medical, accesorios y repuestos exclusivos - Aspirador electrico de fluidos - kaiya medical	KAIYA	SUCCIONADOR (SU01A)	No reporta	SU1712000037	Hospital Departamental de Villavicencio	Se evidencia al realizar mantenimientos preventivos del área que, el equipo no se encuentra en su respectivo servicio (cirugía).	Meta	Villavicencio
H2512-00839	15/12/2025	4/07/2025	20175329	2020DM-0021089	Indirect binocular ophthalmoscope- oftalmoscopio binocular indirecto, repuestos y accesorios	KELLER	1205-P-1022	No reporta	115541	Grupo Colors Equipo S.A.S	Durante el proceso de transporte contratado con el operador logístico, se presentó el extravío de un equipo médico.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00840	15/12/2025	14/11/2025	20097922	2015DM-0013574	"Welllell" presion continua positiva- cpap - welllell - sistema cpap (continuous positive airway pressure) y accesorios - welllell	APEX	9S-007201 ICH AUTO	No reporta	10519100110100919	Amanecer Medico SAS	Usuaría informa que tenía el equipo en el vehículo, salió un momento y cuando volvió ya no se encontraba.	Valle del Cauca	Cali
H2512-00841	15/12/2025	15/12/2025	20079009	2014DM-0011543	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	AIRSENSE 10 ELITE CO REF 37219	No reporta	2123203505460	Amanecer Medico SAS	El usuario manifiesta haber entregado el equipo en la sede del prestador. No obstante, no existe registro que respalde dicha entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00842	15/12/2025	20/11/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador medicinal- Air Imetan	ALTON MANUFACTURA	R-915	No reporta	173128	Amanecer Medico SAS	El paciente no entrega el regulador, ya que manifiesta que dicho elemento no le fue entregado; sin embargo, existe soporte con firma que acredita la entrega de los equipos, dentro de los cuales se encuentra incluido el regulador en mención.	Risaralda	Pereira
H2512-00843	15/12/2025	21/11/2025	20003727	2009DM-0003367	Regulador medicinal- Air Imetan	ALTON MANUFACTURA	R-915	No reporta	60808 161846	Amanecer Medico SAS	Al momento de la recolección del dispositivo, el paciente informa que no encuentra el equipo.	Quindío	Armenia
H2512-00845	15/12/2025	27/11/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador medicinal- Air Imetan	ALTON MANUFACTURA	R-904	No reporta	20246	Amanecer Medico SAS	Familiar informa que despues del fallecimiento de la persona que utilizaba los equipos no sabe nada de ellos.	Valle del Cauca	Cali
H2512-00846	15/12/2025	9/12/2025	20003727 20010873	2018DM-0003367-R1 2009EBC-0004719	Regulador medicinal- Air Imetan Pulsoxímetros y sensores de pulsoximetría avant, nonin, onyx, respense, pulsesense, lifesense	ALTON MANUFACTURA NONIN	R-915 Pulsoxímetro 7500	No reporta	111910	Amanecer Medico SAS	Familiar del paciente informa que le robaron la moto y en ella iba el equipo.	Cauca	Popayán
H2512-00848	15/12/2025	12/12/2025	20109635	2016EBC-0014710	Dispositivo de cpap automatico dreamstation - equipos cpap para apnea obstructiva del sueño	RESPIRONICS	DREAMSTATION AUTO CPAP (LAX200H15)	No reporta	J29413704D98F	Amanecer Medico SAS	Robo de equipos	Valle del Cauca	Cali
H2512-00849	15/12/2025	15/12/2025	20053140	2012DM-0009193	Reguladores y flujometros de gases medicinales allied accesorios y repuestos - reguladores y flujometros de gases medicinales - allied	ALLIED	CGA870 0-15 LPM	No reporta	A1344874	Amanecer Medico SAS	El paciente no entrega el regulador, ya que manifiesta que dicho elemento no le fue entregado	Nariño	Pasto
H2512-00861	20/12/2025	20/12/2025	20230053 20076768	2022DM-0025438 2025DM-0012141-R1	Catéter introductor Electrodo implantable compatible con resonancia magnética / electrodo implantable compatible con resonancia magnética	Boston Scientific	669182-201 647841-401	CL11849 1337385 1233005	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Tras múltiples búsquedas con el prestador, los dispositivos no aparecen. Por tal, razón se dan por perdidos.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2512-00862	20/12/2025	20/12/2025	19973669	2017DM-0000438-R1	Stents carotídeos boston scientific	Boston Scientific	H965SCH647080	29797540	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza seguimiento al dispositivo y se evidencian movimientos en el sistema; sin embargo, físicamente el dispositivo no fue encontrado. Se efectuó la trazabilidad con el cliente, quien manifiesta no haberlo recibido. Por tal razón, y al no tener certeza sobre su ubicación, se decide considerarlo como perdido.	Sucre	Sincelejo
H2512-00863	20/12/2025	25/09/2025	20022602	2021DM-0006406-R1	Sistema de control urinario ams 800	Boston Scientific	72400271 72100005	1000398521 1000145302	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Exfuncionaria, realizó traslado de los dispositivos en el sistema. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por ubicarlos estos no fue posible encontrarlos. Por tal, razón se decide darlos por perdidos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00864	20/12/2025	25/09/2024	20108810	2016DM-0014621	Sistema de reserva de flujo fraccional y accesorios y repuestos	Boston Scientific	H7495551000	No reporta	SPM04445	Boston Scientific Colombia Limitada	Me permito reportar el equipo como perdido, el cual ha sido objeto de búsqueda durante más de un año sin obtener resultados.	Cesar	Valledupar
H2512-00870	23/12/2025	16/12/2025	20043697 20070521	2022DM-0008905-R1 2024DM-0011097-R1	Matriz ósea desmineralizada Alcinjertos óseos	DYNAGRAFT , ORTHOBLAST	02-2010-025 02-2100-01 0 02-2100-030 1032-12 1033-12 2292-12 2293-12 2295-1	1025603 211612-2 983382 45-5594 43-8094 47-7149 47-6475 47-4574	1005506 1004030 982382 244899022 241679040 250065003 250051019 246536042	Exel Medical SAS	Los dispositivos médicos fueron despachados desde la ciudad de Neiva mediante la empresa transportadora, con destino a la empresa Exel Medical en la ciudad de Bogotá. Durante el proceso de transporte, el vehículo fue asaltado ocasionando el hurto de los dispositivos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00873	26/12/2025	20/12/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	R-915	No reporta	236211	Amanecer Medico SAS	La usuaría se encontraba hospitalizada y, durante ese periodo, realizó una mudanza de vivienda. Debido a su condición de salud, contrató personal para efectuar el traslado; sin embargo, al regresar a su nuevo lugar de residencia, se percató de que el dispositivo había sido hurtado.	Quindío	Armenia