

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O EQUIPOS BIOMÉDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2026													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2601-00000	2/01/2026	30/12/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	R915	No reporta	195234	Amanecer Medico SAS	Una familiar del usuario vendió los equipos sin autorización	Caldas	Manizales
H2601-00001	6/01/2026	29/12/2025	2025023851	No requiere 2025023851	Centrifugas – Investigación	Hanil	M15R	No reporta	HICRM925111609001 / HICRM925111609002 / HICRM925111609003	BPL Medical SAS	El 29 de diciembre ingresó a la empresa, un sujeto que se hizo pasar por auxiliar del primer conductor e informó un supuesto faltante de mercancía, solicitando retirar parte de esta. Tras validar telefónicamente con la agencia de aduanas, se autorizó el retorno; sin embargo, la mercancía fue cargada en un vehículo no autorizado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00004	9/01/2026	15/12/2025	20142471	2019DM-00196994	Dural Repair Atrices - Matrices de Reparación de Duramadre Duragen, Suturable Duragen, Duragen Plus	DURAGEN PLUS	DP-1033	7550155	7550155	Medirex Bic SAS	Reporto que el día Lunes 15 de Diciembre de 2025, se hizo entrega de los Insumos, en el piso tres de cirugía a la jefe de turno que estaba en ese momento. Sin embargo, horas más tarde reportaron en el grupo de asesoría que la caja iba vacía y sin un Sticker.	Risaralda	Pereira
H2601-00005	14/01/2026	18/12/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	SONOSCAPE	S8 EXP	No reporta	0432228416	Hospital Local Guamal Primer Nivel	El día 18 de diciembre sobre el medio día se identifico que la puerta del lugar donde se encontraba el ecógrafo estaba violentada, se verifica el lugar evidenciando que el equipo junto con sus accesorios transductores no estaban.	Meta	Guamal
H2601-00006	14/01/2026	22/12/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	CONS1	GS777	No reporta	WELCH ALLYN	Care & Helath S.A.S	Se realiza la ronda de limpieza y desinfección de los consultorios del servicio de consulta externa el día sábado 20 de diciembre en las horas de la mañana, donde se encuentra que el seguro de la ventana del consultorio se encuentra caído y el equipo de órganos de pared no está.	Cundinamarca	Tocancipá
H2601-00007	14/01/2026	19/12/2025	20273179	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	No reporta	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Itagui	Se extravió el equipo del carro de paro de sala c de urgencias.	Antioquia	Itagüi
H2601-00009	14/01/2026	23/12/2025	20143026	2018DM-0017841	Sistema Analizador Diaspect	DIASPECT	90C.0001	No reporta	24TB2833	Siker Corporation SAS	Durante una campaña de promoción, se sospecha que dos donantes hurtan el Hemoglobinómetro de la móvil.	Valle del Cauca	Cali
H2601-00010	14/01/2026	12/10/2025	20180346 20159557	2020EBC-0021906 2020EBC-0021139	Desfibrilador Ventilador Mecánico / Ventilador	MEDIANA	EMV+ D500	No reporta	457602200030 AY20F018201	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Hurto de estos equipos de la móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00011	14/01/2026	19/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-25088921	IPS Cafam Floresta	El día 19 mayo 2025 , la enfermera líder del turno realizaba recorrido en el servicio verificando novedades, cuando evidencia que el equipo, no se encuentra anclado en el soporte metálico al carro de paro de salas de observación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00012	14/01/2026	7/01/2026	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-601C	No reporta	360251- M21601250007	Laboratorio Clínico Colmedicos IPS SAS	Una persona mal intencionada ingresa a la institución durante el corto de energía y hurta el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00013	15/01/2026	28/12/2025	20110143	2016DM-0014754	Foroptero Automático	ESSILOR	APH 550	No reporta	0322110	Imevi SAS	El día 26 de diciembre de 2025 sobre el medio día , una persona ajena a la institución extrae el dispositivo del consultorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00014	15/01/2026	17/11/2025	20007954	2009EBC-0004423	Desfibrilador Primedic, Accesorios y Respuestos	PRIMEDIC	DEFIMONITOR XD100xe	No reporta	73675000600	Hospital San Antonio E.S.E.	El día 17 de noviembre de 2025 en la sede del hospital, el conserje deja anotación que en el área de sala de partos y/o gineco en la puerta de acceso fue dañada la chapa con la perdida de un desfibrilador que se encontraba en dicha área asistencial.	Tolima	Guamo
H2601-00015	15/01/2026	5/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71 / GS 777	No reporta	B20394	Clínica Santa Mónica de Bogotá	Equipo se encontraba funcionando en el área de urgencias en el consultorio 1, al momento de realizar el inventario se evidencia que este fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá