

| CONSECUTIVO | FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy) | FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy) | EXPEDIENTE | REGISTRO SANITARIO | DISPOSITIVOS MÉDICO | MARCA | MODELO | LOTE | SERIAL | RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE | DESCRIPCIÓN DEL HURTO | DEPARTAMENTO DEL HURTO | CIUDAD DEL HURTO |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--|-------------|--|--|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| H2301-00000 | 20/1/2023 | 19/12/2022 | 20122444 | 2017DM-0015841 | Barra Fibra Carbono 11Min D X 350Mm L | Newflex | DA0100701 | 511686 | NR | Toto Odtopedico Sas | El paquete donde se había transportado el dispositivo medico en mención se encontró violado sin el dispositivo medico en las instalaciones del proveedor de transporte. | Cauca | Popayán |
| H2301-00001 | 30/1/2023 | 25/1/2022 | 20037617 | 2021EBC-0007844-R1 | Juego De Fibra Narcóticos, Transpa De Agua, Sensor SpO2 Resuable, Capula Sensor O2, Adaptador SpO2 1.2M, Multimed Plus | Dräger | 6724492 6627130 M512235 6502445 M520054 M519463 | 48013300896440 48001756683812 48001755649454 48001755433672 | 0090 ASPP-F005 50 X9RE-09910681-9898 60 50 | Dräger Colombia S.A. | La transportadora se encontraba realizando la ruta de occidente con despacho por la carrera 24 sur - norte a la altura de la calle 07 donde el medicamento sus ítems que estaban producidos. Para poder revisar la barra se estacionaron en la transversal 26 con 07 donde una persona les indica que a la vuelta hay un montacargas, así que se dirigen a buscar el montacargas a pis sin encontrar dicho montacargas, al regresar al vehículo evidencian que les habían hurtado la mercancía. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2301-00003 | 30/1/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 074090 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00004 | 30/1/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | JY2130604987 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00005 | 30/1/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 20160406812 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00006 | 30/1/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 89979 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00007 | 4/01/2023 | 28/10/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 190734077 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2301-00008 | 4/01/2023 | 28/12/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 97693 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2301-00009 | 4/01/2023 | 28/1/2022 | 20035664 | 2022DM-0008213-R1 | Speediath/ Speediath Standard /Cabeleiros Ultrarace Para uso Intermitente (Estair) | Speediath ® | SONDA PARA CATETERISMO VESICAL, SPEEDIATH VESICAL 12FR | 8383466(30) | NR | Tecnologias Médicas Colombia S.A.S | El día 26 de noviembre en el proceso de distribución se genero un ensayo al vehículo donde procedieron a hurtar las cajas donde contienen los productos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2301-00010 | 4/01/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 103941 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00011 | 4/01/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 190616502 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00012 | 4/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 180836847 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00015 | 4/01/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | JY2140700035 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00016 | 4/01/2023 | 28/1/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 180724865 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00018 | 4/01/2023 | 3/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 80869 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00019 | 4/01/2023 | 25/10/2022 | 20125191 | 2017DM-0016075 | Concentrador | Caire | COMPANION S | NA | CB86920260306 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00020 | 4/01/2023 | 19/10/2022 | 20125191 | 2017DM-0016701 | Concentrador Devibiss S25Da | Devibiss | S25DS | NA | r0459946 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00021 | 4/01/2023 | 22/1/2022 | 20125191 | 2017DM-0016701 | Concentrador Devibiss S25Da | Devibiss | S25DS | NA | N25962705 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00022 | 4/01/2023 | 4/01/2023 | 20125191 | 2017DM-0016701 | Concentrador Devibiss S25Da | Devibiss | S25DS | NA | B20A300599005 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00023 | 4/01/2023 | 4/01/2023 | 20002230 | 2018DM-0003013-R1 | Concentrador | Philips | EVERFLO | NA | 2003866 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00024 | 4/01/2023 | 4/01/2023 | 20002230 | 2018DM-0003013-R1 | Concentrador | Philips | EVERFLO | NA | 198882 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00025 | 4/01/2023 | 22/1/2022 | 20002230 | 2018DM-0003013-R1 | Concentrador | Philips | EVERFLO | NA | 142377 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00045 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 73118 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00048 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2014DM-0011120 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 185254 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00047 | 6/01/2023 | 3/1/2022 | 20074579 | 2018DM-0003367-R1 | Lampara Quirúrgica Para Quirófanos Y Exámenes Y Accesorios | Dmarch | SATELITE PARA LAMPARA 300CM | NA | 22-15027 | Equithorico Sas | En el transporte de la unos equipo biomédicos nos fue hurtado un elemento de una lampara MARCH LED 300CM X300CM, aunque se revisaron cámaras de seguridad del recogido que se realizó no se evidencia en que punto de este hurtaron el equipo puesto que el transportador solo se percato del faltante cuando llegó a entregado donde el cliente final | Antioquia | Medellín |
| H2301-00048 | 6/01/2023 | 5/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 540 | Imetan | CGA540 | NA | 72219 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00049 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 180725386 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00050 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 199120 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00051 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 15917908 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00052 | 6/01/2023 | 4/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | 71261 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00053 | 6/01/2023 | 6/01/2023 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador Cpa 870 | Imetan | CGA870 | NA | JY2130604928 | Air Liquide Colombia Sas | Hurto a paciente | Antioquia | Medellín |
| H2301-00064 | 18/01/2023 | 23/1/2022 | 19967363 | 2016DM-0000131-R1 | Echelon Flex Powered Plus Articulating Endoscopic Linear Cutters | Endo Mech | GBT45B | 996A46 | 0 | Johnson & Johnson Colombia | Hurto de mercancía al vehículo el día 23/11/2022 al conductor, afectado en la parte externa del edificio sociedad de cirugía de Bogotá D.C. Calle 19 con carrera 8ª esquina, cuando realizaba reparto urbano de mercancía en la ciudad de Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2301-00066 | 18/01/2023 | 3/01/2023 | 2014019709 | CHC_2014019709 | Composel Móbiles | Composel | 9027011 | NR | 1N6F9044 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Cliente reporto perdida por Hurto en campaña del producto subador termico Composel Móbiles, hecho que se presento el día 3 de enero 2023 al medio día, | Cauca | Popayán |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|
| H2302-00170 | 27/02/2023 | 16/01/2023 | 20053063 | 2022DM-0009186-R1 | Equipo De Organos De Pared | Welch Allyn Inc | 77710-71ML | NA | T19296761 | Sabred Integrada De Servicio De Salud Centro Oriente Este | Se informa la pérdida de cabezales de un equipo de órganos (otoscopia y oftalmoscopia) | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00171 | 27/02/2023 | 10/01/2023 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Destilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EL-4C017945 | E.S.E Hospital El Carmen | El día martes 10 de enero de 2023, dos personas ajenas a la institución hurtaron el destilador que se encontraba ubicado en el carrito de paro del servicio de hospitalización. | Antioquia | Amalfi |
| H2302-00172 | 27/02/2023 | 20/01/2023 | 20179636 | 2020EBC-0005463-R1 | Destilador Mindray D3 | Mindray D3 | D3 | NA | EL-66027051 | E.S.E Hospital San Juan De Dios De Yarumal | Hurto de dispositivo en el servicio de urgencias | Antioquia | Yarumal |
| H2302-00173 | 28/02/2023 | 8/02/2023 | 20014779 | 2008DM-0002974 | Destilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EZ-13057612 | E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Turja | El día 6 de febrero de 2023 se acerca conductor a ambulancia ubicada donde se identifica puerta lateral abierta y se identifica que equipo de marca MINDRAY BENEHEART D3 no se encuentra a bordo de la móvil, se observa que ventana lateral se encuentra abierta y ya que no tiene el enganche de seguridad, intenta el cual se ha ubicado en varias ocasiones al servicio de mantenimiento del hospital. | Boyacá | Turja |
| H2302-00174 | 28/02/2023 | 10/02/2023 | 20002069 | 2014EBC-001186 | Doppler Fetal | Hurdigh | FD1 | NA | FD19X034986-166 | Blaucare S.A.S | El equipo se encontraba ubicado en la ambulancia medicalizada de la empresa. Sin embargo, al realizar el respectivo inventario no apareció el equipo | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00175 | 28/02/2023 | 8/02/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Zoncare | PM-700D | NA | A12180115002N0021 | Ay V Ambulancias S.A.S | Hurtaron el equipo durante el descanso para refrigerio en inmediaciones del barrio la gaviota en Bogotá - tolima | Tolima | Ibagué |
| H2302-00177 | 28/02/2023 | 1/02/2023 | 20001871 | 2020EBC-0005463-R1 | Pulsometro | Mindray | PM-60 | NO APLICA | CR-94108875 | Ese Hospital San Rafael De Facatativa | Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la los pero no se logra ubicar. | Cundinamarca | Facatativa |
| H2302-00179 | 28/02/2023 | 28/01/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Destilador | Mindray | BENEHEART D3 | NO APLICA | EL05293614 | Clinica Metal S.A.S | El día 30/01/2023 sobre las 6 am no se puede ingresar al servicio de hemodinámica del Hospital de Turja ya que la puerta está cerrada al verificar la colaboración de mantenimiento para abrir la puerta, se evidencia la falta del equipo, por lo que se notifica al servicio de vigilancia. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00180 | 28/02/2023 | 22/02/2023 | 19994073 | 2008DM-0002113 | Transductores Ecografía Toshiba Xario 100 | Toshiba | PVJ-781YTE PLV-375BT FL11025BT | NA | 98A1642307 98A173884 98B1664833 | Ins Ensalud Colombia Sas - Ensalud Ipa Talúa | Siendo las 9:35am del miércoles 22 de febrero en las instalaciones de la ipa ensalud ubicada en calle 28 39-55 en el barrio avenida de la valle, ingresa un hombre de edad adulta de tez blanca, usando tapabocas, boso gris claro con logo nike, cabello corto blanco, jean azul y moletín y una sudadera de tez morena, cabello recogido, usando tapabocas, blusa blanca, sudadera negra, tenis, hablando por teléfono y con carpeta debajo de brazo ingresa derecho a la segunda sala de espera, la sala se encuentra en línea de espera por lo que el consultorio se encuentra vacío y cerrado al momento del hurto, pasados unos minutos se levanta hacia el consultorio y minutos después sale de la sala y permanece allí la señora anteriormente mencionada, la auxiliar administrativa es quien se percata del hurto y al verificar efectivamente se habían hurtado tres elementos que hacen parte del ecografi, el transductor convex | Valle Del Cauca | Talúa |
| H2302-00181 | 1/03/2023 | 18/02/2023 | 20019642 | 2010EBC-0005895 | Cardioesfibrador Externo Automatico | Cardiac Science | Powerheart AED G3 | NR | 6093222 | Empresa De Medicina Integral Emi Sas | El dispositivo fue hurtado durante su permanencia en el vehículo mientras se prestaba el servicio, la conductora del vehículo fue forzada | Risaraldá | Doqueberradas |
| H2302-00183 | 1/03/2023 | 1/02/2023 | 20180346 | 2020EBC-0021906 | Destilador | Mediana | D-500 | NA | 45682000397 | E.S.E Hospital San Antonio Andaima | La auxiliar nocturna turno el día 1/02/23 en el servicio de urgencias del Hospital a las 7:00 am con entrega de pacientes y equipo de servicio. Sin embargo, cuando se realiza entrega de turno 7:00 pm la auxiliar observa que el equipo no se encuentra en el lugar. | Cundinamarca | Andaima |
| H2302-00184 | 1/03/2023 | 5/05/2022 | 20037789 | 2014DM-0012094 | Glucómetro | Caresens | N-VOICE | NA | FO172490535 | Fundación Hospital San José De Buga | Glucómetro se entregó en el servicio de pediatría el jueves 5 de mayo del 2022 por parte de la madre, al momento se desconoce el responsable de la pérdida. | Valle Del Cauca | Guadalupe De Buga |
| H2302-00185 | 1/03/2023 | 23/12/2021 | 20037789 | 2012EBC-0008461-R1 | Consola Quantum 2 | Atfocare Corporation | 28168 | NO APLICA | OR0009043 | Corponedica S.A.S | Se presenta presunto hurto del Dispositivo médico durante la operación de retiro del dispositivo médico desde la Institución Palma Real, ubicada ciudad de Palmira, Valle del Cauca, hacia la base operativa de la empresa Corponedica S.A.S., ubicada en Cali, Valle del Cauca. En el paraje de la terminal de transporte de Cali fueron hurtados los dispositivos. | Valle Del Cauca | Cali |
| H2302-00186 | 1/03/2023 | 6/01/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Destilador | Mindray | BENEHEART D3 | 0 | EZ81001447 | Hospital San Rafael De Caqueza | El equipo se encontraba en área hospitalaria y el personal asistencial reporta que no encontraron el equipo nadie dio razón en el momento que ocurrió el hurto. | Cundinamarca | Caqueza |
| H2302-00187 | 1/03/2023 | 16/03/2023 | 20109931 20001871 | 2018EBC-0014448 2009EBC-0003486 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | NA | NA | AC704007127 AC704007128 EV-04055411 | Neuromedica | Al realizar los mantenimientos preventivos a los equipos se nota la falta de 6 monitores de signos vitales, al ser alertados de esta situación se procede a revisar las cámaras de seguridad donde se observa como tres personas después de ser alertados los servicios ingresan a la sala de procedimientos y retiran los 3 monitores. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00188 | 1/03/2023 | 8/12/2022 | 20080232 | 2014DM-0011681 | Fotofinder Dermoscopio - Fotofinder Dermatoscopio Videodermatoscopio - Fotofinder | Fotofinder | MEDICAM1000 | MC10000883 | MC10000683 | Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | Al hacer el traslado del equipo de reposo corporal ATSM del cuarto oscuro al consultorio 7 de la clínica estética, donde se lleva a cabo la consulta de Dermatoscopia Digital y Fotografía corporal Total (Fotofinder) Se procedió a quitar el protector que suelta el equipo completo, y se evidencia que la tapa estaba vacía, e incidieron y no se encontraba la Cámara medicam 1000. Inmediatamente se notifica en el área asistencial sin que ninguna tuviera conocimiento al respecto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00191 | 2/03/2023 | 2/02/2023 | 20138512 20138514 | 2017DM-0017343 2017DM-0017337 | Equipo De Organos | Welch Allyn | 901027 | NA | EOCP3 | Ese Hospital San Rafael De Facatativa | Cuando la Día se dispuso a iniciar su consulta a las 08:00 am, evidencio que no se encontraba el equipo de órganos de su consultorio, por lo que procedió a informar a las auxiliares de enfermería de turno, quienes observaron que también faltaba el equipo de órganos del consultorio de la jefe de Enfermería. | Cundinamarca | Subachoque |
| H2302-00194 | 5/03/2023 | 30/01/2023 | 20138512 | 2017DM-0017343 | Equipo De Organos De Pared | Welch Allyn | 77710-71ML | (1020-055)(10)19-331 | EOF-1950E/CF-203 | E.S.E. Hospital Potosí Leon Alvarez Diaz | Al momento de realizar la consulta del servicio de oftalmología a la 1:30, la oftalmóloga ingresa al consultorio y evidencia que el equipo de órganos serie EOF-203, no se encuentra en el servicio, y se confirma que los dos equipos han sido hurtados. | Cundinamarca | La Mesa |
| H2302-00195 | 5/03/2023 | 1/03/2023 | 19988387 1998132 | 2017DM-0001457-R1 | Tensiómetro | Riester | Exacts / CE124 | NO REGISTRA | 201222885 | E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó | Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, atención e ingeniería biomédica | Cundinamarca | Sopó |
| H2302-00197 | 5/03/2023 | 1/03/2023 | 1998132 | 2008DM-0001926 | Fonendoscopio | Doble Servicio | Doble servicio | No registra | No registra | E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó | Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, atención e ingeniería biomédica | Cundinamarca | Sopó |
| H2302-00198 | 6/03/2023 | 14/02/2023 | 20052260 | 2022EBC-0009226-R1 | Verificador Mecánico | Mindray | SV300 | NR | GB-08227524 | Clinica Putumayo Zonas S.A.S | El día 14/02/2023 siendo las 7:00 am en el respectivo turno de noche la fisioterapeuta entra al cuarto de equipos de equipos y observa que el equipo no se encuentra en el lugar, al final del día, siendo las 10:00 pm la fisioterapeuta de turno realiza el mismo acto pero ya no encuentra el equipo se realiza inventario confirmando hurto. | Putumayo | Puerto Asís |
| H2302-00199 | 6/03/2023 | 5/12/2022 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | MED3 | NA | EW-0406883 | Clinica Putumayo Zonas S.A.S | 05/12/2022 se pasa revista en el servicio y se notifica al fabricante del monitor, se revisa cámaras pero no se evidencia el hurto. | Putumayo | Puerto Asís |
| H2302-00200 | 6/03/2023 | 14/02/2023 | 20002051 | 2010DM-0005882 | Doppler Fetal | Hurdigh | FD1 | ND | FD19X0358662-13 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | En cambio de turno se evidencia ausencia del equipo, se inicia búsqueda exhaustiva por todos los servicios del hospital y equipo no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurtado del servicio de sala de partos. | Cundinamarca | Guatavita |
| H2302-00201 | 6/03/2023 | 19/02/2023 | 20026437 | 2010EBC-0006587 | Pulsometro | Biscare | BP-12C | NO REGISTRA | XXX0450H19768 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | Al hacer inventario en el cambio de turno se evidencia que pulsometro no se encuentra, se realiza búsqueda activa por parte del personal del servicio y equipo no se encuentra | Cundinamarca | Sopó |
| H2302-00204 | 8/03/2023 | 23/02/2023 | 20039096 20018912 20002483 20138512 20071544 20018912 20039097 | 2011DM-0007926 2010DM-0005931 2009DM-0003240 20138512-0011871 2010DM-0005651 2009DM-0003240 2010DM-0007927-R1 | Autótopo Cápulo Humidificador | Reimed Deviviva | NA | NA | 23131411039 2318112564 2313100075 22181139440 2210156886 22181162870 22181162566 2318253031 2318253025 23131995283 | Caja Comp. Familiar Compensar | Paciente quien tenía el equipo asignado para el desarrollo de su tratamiento, reporta a Compensar la pérdida del dispositivo por lo que actualmente se desconoce su paradero y el uso que se le está dando. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00212 | 8/03/2023 | 5/01/2023 | 19997138 | 2008EBC-0002916 | Pulsometro | Masimo | MS 2000 | NA | NZ2423 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | Al hacer revisión de inventario en el servicio de urgencias se evidencia pérdida de equipo pulsometro, se realiza revisión en todos los servicios y no se encuentra | Cundinamarca | Besqueñé |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--|---|---|--------------|-------------|
| H2303-00213 | 9/03/2023 | 23/09/2022 | 20112204 | 2016EBC-001524 2009EBC-004719 2021EBC-004250 | Pulsometro | Howlife NONIN MOVE | AS-303 9570 JPD-500C | NA | 528107226 528107294 528100489 528101284 528102897 102544 101690 3030E0428010105707 3030E0428010104921 3030E0428010105715 3030E0428010105704 3030E0428010104911 3030E0428010105713 3030E0428010104923 3030E0428010105725 3030E0428010105745 3030E0428010105742 3030E0428010105754 3030E0428010105719 3030E0428010105754 3030E0428010105738 3030E0428010105747 3030E0428010105752 3030E0428010105736 3030E0428010104946 3030E0428010104924 3030E0428010105714 3030E0428010105764 3030E0428010104932 3030E0428010105721 -63498. | Amanecer Medico Sas | Equipos rentados y los pacientes no los devolvieron | Antioquia | Medellin |
| H2303-00214 | 9/03/2023 | 22/06/2022 | 20003727 | 2018EM-000397-R1 | Regulador De Oxigeno | Imetan | R-915 | NA | 24048 | Amanecer Medico Sas | Paciente extravió regulador. | Cauquía | Florencia |
| H2303-00217 | 9/03/2023 | 7/01/2023 | 20180346 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador | Mediana | D500 | NA | 45882000416 | E.S.E. Hospital San Antonio De Bogotá | El día sábado 07 de enero del presente año a las 16:30, la enfermera auxiliar de turno evidencia que no se encuentra en desfibrilador del carro de paro del servicio de hospitalización. Por lo cual, se revisa las cámaras de seguridad se evidencia que a las 12:21, 3 hombres ingresan al hospital por una entrada no habilitada el día del hurto, y se llevan el equipo sobando la puerta de seguridad y empobocando en una bolsa, posteriormente salen de la institución por la misma entrada. | Cundinamarca | Besque |
| H2303-00220 | 10/03/2023 | 2/03/2023 | 20029437 | 2010EBC-0006587 | Pulsometro | Biocare | BP-12C | NA | XXXX45QH019767 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | Equipo es llevado en ambulancia a la ciudad de Bogotá para traslado de paciente, al siguiente día al realizar el cambio de turno se realiza búsqueda del equipo y no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurtado. | Cundinamarca | Guatavita |
| H2303-00225 | 13/03/2023 | 10/03/2023 | 20178338 | 2017EBC-0016969 | Electrocardiografo | Edan | SE-3 | NA | 362050.MD00062000117 | Prevision Iso | Equipo biomédico sustrado por persona mayor de edad (adulto mayor) en compañía con mujer joven, esta persona ingresando varias veces a los consultorios, hasta que logra salir de este consultorio que se encontraba solo y abierto y salen por puerta principal, todo evidenciado por cámaras. | Risaralda | Peñira |
| H2303-00229 | 15/03/2023 | 11/03/2023 | 20117966 | 2017EBC-0016969 | Desfibrilador Externo Automatizado | Heartline Technologies | SAMARITAN PAD 360P | NO APLICA | 21E91065128K21 | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. | El día 11/03/2023 se realiza reporte de entrega de la movi en donde se indica que se entregó el carro sin ninguna novedad, pero hacia las 20:00 horas se revisa la ambulancia evidenciando que no está el desfibrilador externo automatico | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00230 | 15/03/2023 | 5/03/2023 | 20014779 | 2020EBC-005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | NA | E2-04039214 | E.S.E Del Municipio De Villavieja | Por fallo de control institucional realizaron el hurto del equipo de las instalaciones centro de salud alto pompeya área de atención levantados el desfibrilador marca mindray y dejando el clave del mismo el día cinco de marzo del año en curso | Meta | Villavieja |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| H2306-00437 | 10/06/2023 | 1/06/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Defibrilador | Mindray | NR | NA | EZ-1706940 | Incodi | El día 2 de junio del año 2023 a las 7 de la mañana se da apertura a la sede Chiveros (Incodi) ubicado en la Avenida 50ª FSE-20 centro comercial plaza bello, en el municipio de bello, al ingresar a la sala de procedimientos para iniciar con los labores del día se nota la falta de 1 defibrilador. | Antioquia | Bello |
| H2306-00438 | 13/06/2023 | 13/04/2022 | 20196219 | 2021OM-0022907 | Interact Mobile Slim | Chattanooga | 15-1203 | NA | AEN00559 | FisioMédica S.A.S. | El Sargento amonestado general del Establecimiento de Sanidad Militar BAS06, informa la pérdida del equipo relacionado. Lo anterior, porque no ingresó al almacén del BAS06 para a que se encontrara relacionado en el despacho de equipos procedentes de Bogotá. | Tolima | Ibagué |
| H2306-00439 | 10/06/2023 | 18/11/2022 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Defibrilador | Mindray | BENEHEARTH D3 | NA | EZ-04038777 | Clínica Maicao | El día 18 de noviembre de 2022 siendo las 11:58 de la mañana una persona de género masculino ingresa a la institución portando un bolso. Da muestra inmediata al área de hospitalización ubicada en el quinto piso de la institución y hurta el equipo que reposaba en el carro de paro a las afueras del star medio. | La Guajira | Maicao |
| H2306-00440 | 10/06/2023 | 16/05/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632-R1 | Defibrilador | Nihon Kohden | TEC 5631 | NA | 4023 | Clínica Clínica Neurocardiovascular | El día 16 de mayo alrededor de la 1:30pm hurtan equipo defibrilador. | Valle Del Cauca | Calli |
| H2306-00441 | 10/06/2023 | 28/11/2022 | 20113375 | 2016DM-0015069 | Electrocardiografo | Schiller | CARDIOVAT AT-1 G2 | NA | 1062 006008 | Clínica Colantitas S.A | Se reporta hurto de electrocardiografo el pasado 28/11/2022, donde se halla el código de los series de cada uno de los equipos de la institución encontrado el faltante del equipo citado. | Tolima | Ibagué |
| H2306-00443 | 13/06/2023 | 9/06/2022 | 19983356 20033644 | 2007DM-0005063 2014DM-0010263 | Transductor Lineal Del Ecografo General Electric Wilson 730 Transductor Endocavitario Del Ecografo General Electric Wilson 730 Transductor Lineal Del Ecografo General Electric Logiq P7 Con Serie 500440 Transductor Lineal Del Ecografo Pใสว Attivo 70 G Con Serie U448F1311 | General Electric | PH04 | N.R | 124504702 124737902 123320906 500091W08 50021W080 500091W08 B23V49 B23PMIC B1MBDF | Herman Oscazobay Y Cia SAs | Los hechos se registraron en la sede de servicio poblado ubicada en la dirección calle 7# 29-207 donde en la noche del día Jueves 09 de junio de 2022 ingresa a la sede de atención y hurta los dispositivos médicos (Transductores de ecografía) citados. | Antioquia | Medellin |
| H2306-00444 | 13/06/2023 | 13/04/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Defibriladores Nihon Kohden. Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | AED-2100K | na | 15167 | Liceo Cervantes | El día 1 de marzo del 2023 se reportó que se robó un DEA MODELO AED-2100K SERIE 15167 ubicado en el Liceo de Cervantes calle 153 #110-20, la semana siguiente del 3 de abril no estuvo en las instalaciones del colegio por semana santa, se regresó a labores el 10 de abril del presente año, el jueves 13 de abril nos damos cuenta que ya no está el DEA que se reportó. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2306-00445 | 13/06/2023 | 4/06/2022 | 20066783 | 2013DM-0010330 | Doppler Fetal | Aeon | A100C | ND | AE000789 | Ese Hospital Profesor Jorge Caveller | El equipo ubicado en el servicio de urgencias, el día 04/06/22 presentó hurto dentro de las instalaciones de la ESE Hospital Profesor Jorge Caveller de cajica. | Cundinamarca | Cajica |
| H2306-00446 | 13/06/2023 | 19/07/2022 | 20131421 | 2007EBC-0001789 2018EBC-0017517 | Bomba De Infusión | HOSPIRA HAWMED | PLIM 36 Hawk-1 | NA | 21436139 04007154 | Socimedicos S.A.S | El conductor y médico del programa de atención domiciliaria encontraban en ruta médica en el barrio de guasacaca Desplazados realizando atención a paciente quien reside en una calle peatonal y dejaron sobre la avenida el vehículo. Cuando el personal se encontraba dentro del domicilio abrieron la puerta trasera de la VAN y se robaron dos bombas de infusión. | Risaralda | Pereira |
| H2306-00448 | 14/06/2023 | 22/07/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Defibrilador | Mindray | Beneheart D3 | No Registra | EZ-89010572 | Hospital Alta Complejidad Del Puyo | El día 22 de Julio de 2022 aproximadamente a las 12:40 p.m. ingresa una persona de sexo masculino, al servicio de Urgencias "Sala de Reanimación" y realiza el hurto escondiendo el equipo en bolso tipo morral y sale por la puerta de Consulta externa. | Putumayo | Puerto Asís |
| H2306-00449 | 14/06/2023 | 6/04/2023 | 20168997 | 2020EBC-0021264 | Bomba De Infusión | Terumo | TE-LEM30 | NA | 1912010190 | Hospital Alta Complejidad Del Puyo | El día 6 de marzo de 2023 se realiza inventario en el área de Hospitalización Bloque 2. Posteriormente se revisa cámaras donde no se logra encontrar evidencia hasta el momento sobre el responsable. | Putumayo | Puerto Asís |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--|-----------------|--------------------|
| H2308-00679 | 19/08/2023 | 12/07/2023 | 20109192 20109191 20185233 20086237 20201795 20189953 20185524 20178493 | 2018204-0014663 2018204-0014660 2019204-0020315 2019204-0012437 20201795 2020204-0022232 2019204-0020334 2020204-0021445 | Equipo De Organos Frenos/parabrisa Glucómetro Hidrogel Pulsómetro Tensiómetro Ultrasonido | Strong Medical Prestige Tu-Life Hornbach Quintomed Graf Prestige Ultrasonic Instrument | HS-OT10 / HSPQ10 DOBLE SERVIDOR OK-1N HPF-301H MDS3021C GMD - TENS ANERODE F - 8Y1C | TL12N043335 221355201262 21330346 361452 US-202281 | Sociedad De Servicios Integrales En Salud Servisalud Spa | Equipos fueron hurtados dentro de la institución sede Berrisnaldi Bogotá durante el mes de junio no se identifica quien los sacó de la sede. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2308-00680 | 19/08/2023 | 15/08/2023 | 20197944 | 2021EBC-0023576 | Desfibrilador | Cohen | BB | NA | 88210427914 | Ese San Vicente Ferrer | El día 15/08/2023 en horas de la tarde ingresan 3 enfermos a las instalaciones de la ESE y se hurtan el desfibrilador en mención; nos alerta uno de los ayudantes nos damos cuenta que llevan algo en una bolsa grande y al revisar el inventario no está el equipo. | Boyacá | Saboyá |
| H2308-00681 | 19/08/2023 | 17/08/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | D3 | NA | EZ-12055327 | Imagen Radiológica Diagnóstica S.a.s | Hurto alrededor de las 12:44 del medio día en las instalaciones de nuestra institución. | Cesar | Valledupar |
| H2308-00682 | 19/08/2023 | 23/07/2023 | 20229204 | 2023EBC-0029652 | Ventilador De Transporte | Leistung | PR4-G | NA | K12154 | Salud Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente ESE | En la noche del 02 julio de 2023 se dejó móvil en el parqueadero de consulta externa del Hospital San Elías, se entrega turno y luego quedan en custodia de clínica de diagnóstico. En la mañana del 02 julio 2023 el auxiliar de enfermería que recibe turno informa el hurto del ventilador de transporte. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00683 | 19/08/2023 | 24/06/2023 | 20180346 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador Mediana D500 | Mediana | D500 | NA | 45682200013 | Salud Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente ESE | El día 24 junio sobre las 7:30 am se auxilia de enfermería y el conductor informan que al momento de recibir el turno verificando equipos nombrados evidencian que el desfibrilador de la móvil en mención no se encuentra y que la móvil se dejó en el parqueadero de urgencias del hospital. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00684 | 19/08/2023 | 28/07/2023 | 20129997 | 2017DMA-0016176 | Sonda Ulnar 50MHz | Quantel Medical | LIN 50 50MHz | NA | 2889 | Fundación Oftalmológica Nacional - Fundación | El viernes 27-07-2023 al iniciar consulta se evidencia que accesorio perteneciente a Equipo Quantel Medical no se encuentra en el equipo, se presume hurto en las instalaciones de la Fundación Oftalmológica Nacional-Fundación | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00685 | 21/08/2023 | 1/01/2020 | 20068959 | 2014EBC-0011709 | Bomba De Nutrición Enteral | Anka | Z544141F | NA | 4128546 | Hospital Del Alma Mater De Risopaja | En los últimos inventarios realizados no se han encontrado, desde el año 2020 el equipo no se evidencia dentro de la institución | Antioquia | Medellín |
| H2308-00686 | 25/08/2023 | 23/08/2023 | 20194425 | 2020DMA-0022724 | Oticon Hearing Aids, Accesorios And Spare Parts- Audífonos, Accesorios Y Repuestos | Oticon | RUBÉ Y BTE | NA | 70597816 | MedHumana Colombia S.A | Hurto en proceso de distribución. | Atlántico | Baranquilla |
| H2308-00686 | 25/08/2023 | 23/08/2023 | 20194425 20112041 | 2020DMA-0022724 2016DMA-0014958 | Oticon Hearing Aids, Accesorios And Spare Parts- Audífonos, Accesorios Y Repuestos | Oticon | MODELO Y/O REFERENCIA SIVA 2 MMINRITE RUAJ PRO BTE 165 RUAJ PRO BTE 165 | NA | 68031450 68999228 23771535 72040135 2828338 26433048 | MedHumana Colombia S.A | Hurto en proceso de distribución. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00705 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 20156917 | 2019EBC-0020272 | Influscan Compact Plus | B Braun | 8177050 | 29358 | 29358 | B Braun Medical S.A., | Se recibe notificación de parte del cliente Foja Empresas hurto de la bomba de infusión. Esta bomba se encontraba en calidad de comodato en esa entidad. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00707 | 20/09/2023 | 31/08/2023 | 20064745 20094964 20093588 | 2023DMA-0110234-R1 2015DMA-0013302 2015DMA-0013141 | 3M Alaris Super Rapid Resuscitator Steam Challenge Pack (3M Alaris Prescribe Rapid Super Rapid 3M Tru Alaris Tru 3M Smart-Vac) Gas Sterilizer/Reusator 3M Smart-Vac7 Gas Sterilizer/Reusator - Esterilizador / | 3M | 41482VF | 33PAS8 202508AAT 33PRM4 33RSM3 | 41482VF 8179 1368 | Cobo Medical Sas Bc | Durante el desarrollo de las actividades de entrega de productos a cliente, el vehículo fue alertado por desconocidos y hurtaron una caja con el producto relacionado | Valle Del Cauca | Calli |
| H2308-00713 | 4/09/2023 | 25/08/2023 | 20201993 20111506 | 2021DMA-0024359 2017DMA-0015984 | No. Pico Balloon Catheters Firehawk Repayments Target Filings Coronary Sheath System | Microport | FM2510, FNC3210, FR2723 | 95150010, 1390014, 88540013 | NA | Microport Colombia S.A.S | Los productos se perdieron cuando volvía a la bodega para ser descartado por próximo vencimiento. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00719 | 6/09/2023 | 18/07/2023 | 20143799 | 2019DMA-0019610 | Ethos Adjustable Button | Hsm | HMM-08AL-01 | 23010421 | NR | Biotechnica Colombia S.A.S | El día 18 de Julio de 2023 se envió el equipo desde la ciudad de Barranquilla con destino a Medellín, cuando se accionó a reclamar el paquete y no se encontró, la empresa transportadora informó un ciclo de bloqueo dentro de todo su parte autorizada y de los puntos de atención a nivel nacional a lo cual la transportadora de manera oficial argumenta que se extravió el paquete. | Antioquia | Medellín |
| H2308-00721 | 7/09/2023 | 4/08/2023 | 20086398 | 2014DMA-0012385 | Tens Roscoe | Roscoe | 3000 | 3000 | NA | S25210354542 | En servicio de fisioterapia se realizaba jornada de terapia con 6 pacientes aproximadamente 2 fisioterapeutas y 1 auxiliar cuando se termina la hora de terapia se realiza inventario de equipo y se evidencia que Tens 3000 no está, se reporta inmediatamente se evidencia pero no hay forma de identificar. Ya que se presenta dentro de su área que no cuenta con cámara. | Quindío | Armenia |
| H2308-00722 | 7/09/2023 | 15/08/2023 | 20019035 | 2010EBC-0006203 | Desfibrilador Manual | Cu Medical | CU401 | NA | MSS20E077 | Hospital Regional De Valdez | Siendo el día 15 de agosto del año 2023, aproximadamente a las 12:10 del mediodía ingresan 3 sujetos con cámaras largas gorras y tapabocas a hospital y se dirigen hacia el servicio de urgencias. Una vez allí, divisan en el cuarto de reanimación un desfibrilador manual el cual hurtan camuflado dentro de una maleta de mano. Posteriormente se los observa caminando hacia la salida principal de la institución para seguidamente emprender la fuga. | Santander | Valdez |
| H2308-00723 | 7/09/2023 | 15/08/2023 | 19992412 | 2008EBC-0002832 | Desfibrilador | Nihon Kohden | TEC 5531E | NA | 03213 | Hospital Integrado San Bernardo | Entraron tres hombres a consulta externa, dieron un recibo por no ir al hospital como si fueran pacientes. Posteriormente en área de urgencias donde retiran el equipo en una bolsa blanca. Esto ocurre aproximadamente a las 11 am del día 15 de agosto. | Santander | Barbosa |
| H2308-00724 | 7/09/2023 | 18/08/2023 | 20053063 | 2012DMA-0009186 | Equipos De Organos De Los Sentidos De Pared | Welch Allyn | GS 77408282 | 17221 | NA | Hospital Privativo Iglesias | El equipo se encuentra ubicado en un consultorio del Hospital Privativo Iglesias, cuando se realiza la parte del servicio que el equipo no se encuentra, se realiza la verificación y evidencian la seguridad del equipo ha sido robado y el equipo retirado. | Valle Del Cauca | Calli |
| H2308-00725 | 7/09/2023 | 23/08/2023 | 20014779 | 2010EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart d3 | NA | EZ-24019411 | Ese Hospital De Manatí | En el turno 23 de agosto de 2023 en las instalaciones de la ESE Hospital de Manatí el grupo de enfermería reporta la ausencia del desfibrilador en el carro de paro, se revisa toda la documentación y el equipo médico no pudo ser encontrado | Atlántico | Manatí |
| H2308-00726 | 7/09/2023 | 6/09/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EL-58023160 | Hospital Sagrado Corazon De Jesus | El día 05 de noviembre de 2023, al recibir de las 12:00 horas, Ingresó un sujeto de sexo masculino a la sala de reanimación del servicio de urgencias y realizó el hurto del desfibrilador, camuflado en un bolso tipo morral, el hurto lo realizó sin complicidad en una dos personas más, uno de sexo masculino y femenino | Valle Del Cauca | Valle Del Guaimuez |
| H2308-00727 | 28/09/2023 | 10/06/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EZ-04038765 | Rod De Salud Del Norte E.S.E. - Joaquín Paz Benito | Alrededor de las 11:30 am del día 10 de junio del 2022 se observa a una mujer de edad mediana y un hombre de edad adulta el cual ingresa a la sala de reanimación y retira el equipo de su ubicación y lo guarda en un maletín, mientras es vigilado por la mujer a fuera de sala, luego las dos personas salen por la puerta de Urgencias sin ser detectados. | Valle Del Cauca | Calli |
| H2308-00728 | 28/09/2023 | 1/07/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador- Marcapasos | Mindray | BENEHEART D3 | NA | BENEHEART D3 | Ese Hospital José María Hernández | Sobre el medio día se presenta el hurto del desfibrilador con marcapasos que se encontraba en la UCI de reanimación adulto del Hospital José María Hernández, luego de verificarse se activan las alarmas y protocolos de seguridad, desafortunadamente no se pudo recuperar el equipo. | Putumayo | Mocoa |
| H2308-00730 | 12/09/2023 | 6/09/2023 | 20138514 | 2017DMA-0017337 | Equipo De Organos De Pared | Welch Allyn | GS 777 777-15-21 777-15-21 | NA | No registra | E.S.E Hospital San Gabriel Arangal | El día 07/09/2023 a las 05 a.m. el personal de esterilización y apoyo a la revisión de consultorios, ingresa a los consultorios para realizar la conexión a la energía de los equipos y se da cuenta de que los equipos de organos no se encuentran en los consultorios No. 03, 14 y 08 del área de consulta externa, inmediatamente se realiza la revisión de las cámaras de seguridad con el área de sistemas y se logra evidenciar que siendo las 12:14 p.m. del día anterior 3 personas hurtan dichos equipos. | Putumayo | Villgarzán |
| H2308-00730 | 22/09/2023 | 5/12/2022 | 20003727 | 2018DMA-0003967-R1 | Regulador De Origeno | Infran | ROSCA 15GPM CG40 | NA | 115305 | Amnecer Medico S.A.S | Siendo las 3 y 53 del día 5 de diciembre del 2022 En las instalaciones de la empresa Amnecer Medico S.A.S entra un sujeto desconocido al parqueadero de la empresa, luego donde hurto 2 Carritos, 1 esteropeo para pasacinto del vehículo N300 y un regulador de inyección hecho por la empresa Permanece en el parqueadero por 8 minutos y luego se retiro con los dichos robados | Magdalena | Santa Marta |
| H2308-00757 | 27/09/2023 | 29/07/2023 | 19986475 | 2019EBC-0002044-R1 | Medronic Clousslet Catheter 7F x 60Cm | Vivo Clousslet System, Covidien, Clousslet, Clousslets, Medronic | CF7-7-60 | 230510231 | 230510231 | Medronic Colombia S.A | En la sala por el doctor de las curvas fue interceptado el conductor del vehículo por un grupo de hombres que vestían prendas camufladas y portaban armamento luego una persona se accionó abría la puerta del conductor. Sin embargo, la puerta el lado derecho no la pudieron abrir entonces rompieron el vidrio, retiraron el conductor, robaron un maletín y la mercancía que dejaron dañada. | Cauca | Popayán |
| H2308-00759 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 20053063 | 2012DMA-0009186 | Equipo De Organos De Pared | Hilton / Welch Allyn | GS 777 / 901093 | TORG3 - TORG1 | TORG3 - TORG1 | Clínica Los Rosales | A las 2 pm llega el médico del consultorio 2 de Urgencias VIP, identifica que no se encuentra el equipo de organos de pared, se realiza revisión en el servicio identificando que se encontraba faltante también el equipo de organos del consultorio 1. | Risaralda | Peñera |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--------------|-------------|
| H2310-00834 | 10/10/2023 | 28/09/2023 | 20176282 20028557 | 2020DMA0021211 2017DM-000808-R1 | Tensiómetros Digitales, Bascuillas Digitales y Glucómetros | AMD Medical Modelo UC-35250 Giml Academia Diabetes Care Chometer Match II | MEC-1200 CONTOUR NEXT ONE | VARAS | 521040364662104046652 30712798 BABEL121200002620 BABEL121200002620 10067982322101101019 7524288151 D102180241 | Rhs Escualar Bucaramanga | Harto de dispositivos médicos bascuillas digitales, funcionamiento clínico ver RTE Escualar Bucaramanga. Nota: Los tensiómetros de marca AMD MEDICAL MODELO UC-35250 E (GIM) y el glucómetro de marca ACADÉMICA DIABETES CARE, no cuentan con registro sanitario. Ya que, fueron autorizados para su importación mediante el Acto No 8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Experimento clínico, multicéntrico, abarcativo, controlado, abierto, de pacientes preventivos en diabetes gestacional (DGP) que valora la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PDM) versus un grupo de pacientes con el estándar en salud, estudio, un estudio piloto", aprobada en el numeral 3.5 del acta 4 de 2022. | Santander | Bucaramanga | |
| H2310-00835 | 10/10/2023 | 4/09/2023 | 20081605 | 2014EBC-0012088 | Bomba De Inflación | Meduplan | HP 60 | NR | 924012002228 924012002234 924012002240 924012002246 | Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul | El pasado 8 de septiembre del año que cursa, la Dirección de Calidad y Riesgo de Servicios de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia visitó la institución con el fin de evidenciar la ubicación de los equipos entregados durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, los cuales fueron inflados en las instalaciones dentro de las instalaciones de su institución. | Antioquia | Medellín | |
| H2310-00836 | 12/10/2023 | 14/09/2023 | 20128459 | 2017DM-0016390 | Reston Hearing Aids - Audífonos, Sus Accesorios Y Repuestos | Reston | | No aplica | LDL3222 LDL3323 LDL3119 LDL3334 DDG8100 | Gaico Colombia Sas | Durante el traslado de producto se extravíaron los productos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00837 | 12/10/2023 | 27/03/2023 | 20123922 | 2017DM-0016973 | Cateteres Guia | Vista Brn, Coris | 5561900L | 16085996 | No aplica | | Contis Colombia S.A.S | El día 27 de marzo 2023 los dispositivos se recibieron en la Clínica MIBEL S.A.S en la ciudad de Yopal. Al parecer, el proceso de Logística Inversa presento discrepancias desde el centro de Distribución Local de Yopal, Casanare, durante el envío remitido hacia bogotá Local Costa destino BGM CIRCLIP. | Casanare | Yopal |
| H2310-00841 | 13/10/2023 | 6/10/2023 | 20177616 | 2020DM-0021368 | Equipos Pericraneos-Equipos Pericralesmales Escuelas De Un Solo Uso | Nubeno | 210 X 314" x 230 X 314" | AR13245 - AR 13196 | NA | | Database Medical Sas | En base de la mañana del día 06 de octubre de 2023 se entregó el mensaje entregando mercancía a los clientes. Cuando dejó la camioneta parqueada mientras entregaba un pedido, personas desconocidas forzaron la puerta trasera de la camioneta por medio de un destornillador. Al momento de salir de la camioneta se llevaron 20 unidades de los dispositivos mencionados. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2310-00842 | 13/10/2023 | 11/10/2023 | 20156802 20149167 20030820 20209761 20201880 | 2019DM-0019281 2018DM-0018442 2020EBC-000418-R1 2021DM-0021133 2020DM-0023471 | Glucómetro Vivascheck Eco Lanzadora Electroactiva-Lanzador Pulsómetro, Accesorios Y Repuestos / Cinesmo De Pulso Tensiómetro Digital Accesorios Y Repuestos - Tensiómetro Digital Sistema De Saramento De Oxígeno - Canalas Nasal De Oxígeno - Tubos De Oxígeno" | Vivascheck Vivascheck Cochemed Nansen Aids - Aids CorfuSense - Dm Everest Medical Products - Dm - Everest | ECO MD30052 AB-35V AS-35J 211126 | CANILLA NASAL DE 15.2 MT | 3025000 3208 3012 301C 302B 302C 302D 302E 3030 365A 3813 402C 402B | Database Medical Sas | A las 12:00 M se estaba entregando pedidos en la zona de clientes, cuando se presentaron personas desconocidas que se acercaron al vehículo y se llevaron los dispositivos mencionados. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00849 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Volumet M: Agua Bomba Volumétrica Co | Agilia | Z019141 | NA | 22710226 | Fresenius Kabi Colombia Sas | La Volumet serie 22710226 fue reportada como perdida por la Clínica Central del Guandío (Padrema). | Quindío | Armenia | |
| H2310-00850 | 19/10/2023 | 19/08/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Bomba Para Nutrición Enteral Aislada Co | Amika | Z044141 | NA | 22685655 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Se realiza reporte debido a pérdida de bomba de infusión. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00851 | 20/10/2023 | 8/08/2023 | 20069964 | 2015DM-0012766 | Implante Dental Y Pilares | Adi Dental Implant Systems Ltd | | NA | | Master Dental Sas | El día 8 de agosto se remite un paquete que contenía los dispositivos descritos, desde Bucaramanga hacia Bogotá por medio de una compañía transportadora, al evidenciarse no llegaba del paquete a la oficina Bogotá se procede a indagar con la compañía transportadora y se informa que el paquete está guía fue reportada como perdida total junto con otros paquetes que han sido en la transportadora al parecer los habían robado). | Santander | Bucaramanga | |
| H2310-00858 | 22/10/2023 | 20/02/2020 | 20078233 | 2014EBC-0012017 | Monitor De Signos Vitales Basico | Promed | PM-7 | NA | 56279275627926 | Respuesta Emergencia Innovada Pereira Sas | Harto en el habilitado de la ambulancia PLO11 de Armenia, la ambulancia se encontraba de turno en la ciudad de Pereira en el año 2020. | Risaralda | Pereira | |
| H2310-00859 | 22/10/2023 | 9/10/2023 | 20128055 | Certificado no requiere, 2018018599 2017DM-0016348 | T-Saal Mobile Hemoglobinómetro Messian Plus | Terumo Acon | TS460 MELSON PLS10 4B MELTER | NA | TS460 4584803832 | Fundación Hemocentro Nacional | El pago se encontraba desahogado, campaña móvil en varios puntos, durante las actividades al millón que contenía varios equipos fue hurtado. | Hulla | Neiva | |
| H2310-00860 | 22/10/2023 | 20/11/2022 | 20225741 20192607 | 2022DMA0025223 2019DMA0020827 | Sistema De Lentes Intraculares - Lentes Intraoculares, Inyectores Y Anillos De Tensión Capular Inyectores Y Jeringas De Inyectores, De U | Medical Acculink™ Medicente Medical Engineering Ltd. | LFR0450 677CA1 | 2.10E+16 | 220423AD0388412 | Laboratorios O.F.A.S | El día 20/12/2022 el producto fue hurtado, mientras se encontraba en distribución a un cliente, esto había sido debido a la bodega de acondicionamiento y almacenamiento, despachado por el importador. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00861 | 22/10/2023 | 16/11/2022 | 20034519 | 2015DM-0015238 | Sistema De Ultrasonido (Ecografía) | Sonoscope | A6 | NA | 286244731 | Hospital Nuestra Señora De Los Remedios | A la conductora le notifica que el ecógrafo ubicado en el consultorio de ginecología no se encontraba en lugar. Esto, sucede el 16/11/2022. Se indaga a todos los servicios y áreas confirmando el hurto del equipo. | La Guajira | Riohacha | |
| H2310-00862 | 22/10/2023 | 20/11/2022 | 20053963 19984130 20047479 | 2012DMA0009186 2019EBC-0001783-R1 2020EBC-0005463-R1 | Equipo De Organos Monitor Fetal Definitivo | Welch Allyn Edan Minray | GS-77 F3 BENEFIT D3 | NA | M2111216 0008 E2.50016806 | Ese Hospital San Juan De Dios De Pamplona | El día 20 de septiembre en las horas de la tarde reporta la pérdida de monitor fetal y equipo de organos del área de urgencias, hecho que ocurrió mientras el personal se encontraba realizando un triaje 2 de paciente pediatro internado. | Norte De Santander | Pamplona | |
| H2310-00863 | 22/10/2023 | 5/08/2022 | 19989094 20060248 20001871 | 2016DMA000296-R1 2012DMA0009749 2009EBC-0003488 | Monitor De Signos Vitales Automático De Secuencias Monitor De Signos Vitales | Minray Cla Co Mec 1200 | LMEC 12 CL-101-701 MEC 1200 | NA | KD-0A053356 KD-7A027376 KD-0A053641 VC-701 CC-36122076 | Clínica De Occidente | El equipo no fue encontrado en el momento de la búsqueda para entrega en el servicio de urgencias el día 15/07/2022. | Valle Del Cauca | Cali | |
| H2310-00864 | 22/10/2023 | 29/07/2022 | 20026437 | 2010EBC-0006857 | Pulsómetro | Biocare | BP-12C | NA | XXXX054919781 | Esa Region De Salud Centro Ciudad Almirante | El día 29 Julio realizó un traslado de un paciente monitorado de 15 años de edad la cual fue remitido al hospital de Chocontá para manejo, en ese momento se llevo el pulsómetro, ya que la paciente presentaba desaturaciones y necesitó soporte de oxígeno, se entregó el paciente en el servicio de urgencias y el pulsómetro, al momento de salir de la clínica se verificó el portero el cual lo entrega en una bolsa amarrada marcada con cinta amarilla en el momento del ingreso a la clínica y el otro agente se hace en otra esquina sobre la calle TL, procedimiento de bazo pelo gris se evidencia y hace presencia al candidato al abrir el furgón, sacan 03 cables al sujeto de contadora grisera y se va hacia la esquina gris, el agente de bazo pelo gris saca una última caja y se retiraron del lugar los 3 sujetos tomando como ruta la carrera Blore hacia el sur el vehículo gris antes mencionado. | Cundinamarca | Chocontá | |
| H2310-00865 | 22/10/2023 | 17/08/2022 | 19988313 | 2017DM-0001437-R1 | Tesauri Biochem | Nicolov Y Eiko | NR | NR | 168RH1021099 | Juan Pablo Arroyave | Hurto en local del cliente | Antioquia | Medellín | |
| H2310-00866 | 22/10/2023 | 6/06/2022 | 20161490 | 2020EBC-0001132 2019EBC-0003485-R1 | Extrahador Monitor De Signos Vitales | Zoll Minray | ZOLL M SERBES LMEC12 | NR | T10512138 2 KD8501277 9 | Clínica De La Amantista Ips Ltda | El conductor venia de regreso de la remisión por el trayecto entre Palmita y San José de los rios pasando el puente de mazorra asfalto entre las 10:00 y las 10:30 am, la tripulación de la ambulancia fue sorprendida por 4 hombres vestidos de negro y con pasamontañas los cuales estaban armados donde fueron obligados para la ambulancia a abrir las puertas después de que el conductor abriera las puertas se lo obligo mediante amenazas a entregar 2 equipos medicos dispositivo de que tomaron los dos equipos obligaron a la tripulación a quedarse parados frente a la ambulancia con la cabeza hacia abajo y les manifestaron que solo podian seguir su camino cuando ellos iban. | Putumayo | Puerto Aris | |
| H2310-00870 | 24/10/2023 | 5/10/2023 | 20009057 20093783 | 2015DMA0012769 2015DMA0013198 | Set De Infusion De Bomba Sinyageo De 4 Accesos And Delivery Cath | Laborie Medical Technologies Boston Scientific | TU8500 M0246610 | 8224055 32190412 | NA | Tecnologías Médicas Colombia S.A.S | El conductor del vehículo indica que cuando ingreso al hospital para armar el equipo en la parte interna del hospital, lo cual dura aproximadamente 30 minutos instalando el equipo. Una vez salió con la camilla y las cajas vacías y ya de cuenta que el vehículo no tiene el candidato. Se notifica a la clínica y en el video se evidencia que el equipo de pelo gris se cae en la calle que está al costado del vehículo, el de "bazo pelo gris" se acerca y hace presencia al candidato al abrir el furgón, sacan 03 cables al sujeto de contadora grisera y se va hacia la esquina gris, el agente de bazo pelo gris saca una última caja y se retiraron del lugar los 3 sujetos tomando como ruta la carrera Blore hacia el sur el vehículo gris antes mencionado. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00877 | 29/10/2023 | 13/09/2023 | 20069132 | CERTIFICADO DE NO REQUIERE 20221020728 2015DMA0012991 | Sierra Corta Yeso Sierra Corta Yeso, Bascuila Pasa Bebe, Bascuila Digital De Pico | Dmeca | 36 200 10 36 200 10, 3539L, 3496LX | | 5530042427 5530042427 3500071810 | Masini Soluciones Y Asesorias Sas | El día 13 de septiembre, aproximadamente a las 4:30 am se encontraba trasladando mercancía para ser entregada en la ciudad de Villalgar del Carmen. Al salir del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena se presuro que un individuo realizando un bazo pelo gris realizo dos movimientos en la tona de un vehículo Masini y se retiró los tres elementos. | Magdalena | Pueblo Viejo | |
| H2310-00888 H2310-00890 | 30/10/2023 | 18/10/2023 | 20067125 20070281 20098994 | 2013DMA0010009 2013DMA0010619-R1 2014DMA0011611 | Bisturi Ancho, Curat Micro Suturables Straight The Lok Plus Medium Quick Adjust Sirt Ultra Short Sirt T-Hex 40mm-101mm Short Sirt T-Hex 42mm-122mm Medium Sirt T-Hex 114mm-164mm Long Sirt T-Hex 158mm-218mm Couture N4 Tl, N4, Starline Sirt, 106mm Tl, Winch, Corbis, 106m Tl, 1/8 Hex Driver | Arthex Orthofix | AR-1240F AR-2703 50-10710 50-10180 50-10190 50-10199 50-10200 50-10200 50-10200 50-10400 50-10508 54-1154 54-1155 54-1018 | 15889744 3541122096 82427400 82566274 83440324 83836208 | NA | Implantes Y Sistemas Ortopedicos | Material extraviado durante transporte. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|----------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|--------------|--------------|
| H231-00918 | 3/1/2023 | 26/07/2023 | 20005956 | 2019EBC-0004075-R1 | Desfibriladores Bifásicos | Primeco | HEARTSAFE AS | NA | 739400726 | Terminales De Transporte S.A | Desfibrilador hurtado de las instalaciones de la terminal de Cartagena el pasado 26 de julio de 2023, estaba ubicado en el módulo 3 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00919 | 3/1/2023 | 1/11/2023 | 20032974 | 2022DM-0007733-R1 | Implant Atlas PIS Fem L1 Sz 4 Gem | Depuy Synthes Joint Reconstruction | 150410104 | 4123206 | NO APLICA | Johnson & Johnson MedTech De Colombia SAs | Pérdida generada en el proceso de acondicionamiento que se realiza entre dos operadores logísticos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00920 | 3/1/2023 | 20/09/2023 | 20093338 | 2015DM-0013520 | Caja Tricortical De Cresta Ilaca 8 Mm | Lifenet Health | PCW0.8 | 2013100-1033 | 2013100-1033 | Medeva Biv S.A.S | Se realiza envío de tres unidades de cajas corticales desde Cartagena hasta Envigado a través de una empresa transportadora. Sin embargo, una vez llega el material a la ciudad de Envigado, se encuentran faltando unidades. La caja no muestra daño y violación alguna, por lo que no es posible realizar reclamaciones a la transportadora. Se ha verificado de donde se pudo haberse perdido este producto en este trayecto. | Bolivar | Cartagena |
| H231-00921 | 3/1/2023 | 23/10/2023 | 19987971 | 2017DM-0001389-R1 | Genotropin Pen Dispositivo Multidosis | Genotropin Pen | CEP012241133 | OY8643 / HF1941 / H26243 | NA | Pfizer S.A.S | En la realización del proceso logístico realizado por el operador BIOMEDICAL, DISTRIBUCION COLOMBIA S.A., LTDA se identificó el extravío de unidades en el proceso de almacenamiento. | Cundinamarca | Cota |
| H231-00922 | 7/1/2023 | 1/06/2023 | 20028430 | 2021DM-0007057-R1 | Implantes Mamarios De Silicona | Motiva | RSC-300D, RSC-325Q,RSF-375Q,RSF-425Q | 20032133,2111460,2111644,21060513 | 22.21.04.24.12.11.18.08 | Eurocoras Sas | Cuando se va a realizar inventario el día informo que no tiene esas unidades en su poder, se confirma con el laboratorio que los implantes fueron tomados sin informar en el stock del día sin percatarse de dicho hecho. | Nariño | Pasto |
| H231-00925 | 8/1/2023 | 30/10/2023 | 20086596 | 2014DM-0012417 | Nanopore Stylus Q2 Ce | Nanopore | 40003386 | 18386 | 18386 | Sesdema Colombia S.A | Dispositivo hurtado mediante extracción del vehículo | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00929 | 10/1/2023 | 10/1/2023 | 19981308 | 2019EBC-0001776-R1 | Bombas De Infusion | Colleague | COLLEAGUE | NA | 220910ASLN,22091003LN,25030133LN,25090250EN,22060840EN | Laboratorios Baxter S.A | Las Bombas de Infusión reposaban dentro de las instalaciones de la CLINICA SAN LUIS en comodato. Dichos equipos, no fueron hallados dentro de las instalaciones de la institución motivo por el cual, se presume al hurto de los mismos. | Santander | Bucaramanga |
| H231-00930 | 10/1/2023 | 3/11/2023 | 19984143 | 2019DM-0002630-R1 | Oclusor Fijador Flex II Aid | Occlotech | 29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P | 455496220329191612 455496421152010318 457K73523002024039 456FA241162927111 | 29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P | Interventional Medical Products S.A | El vehículo del distribuidor autorizado llegó al aeropuerto de la ciudad de Barranquilla el día 03/11/2023 para realizar la entrega de mercancía enviada desde la ciudad de Medellín y en el trayecto entre el aeropuerto y la estación de Barranquilla el vehículo fue interceptado por un grupo de delincuentes. Todos los envíos y encomendas que estaban en el vehículo fueron hurtados. | Aldébar | Barranquilla |
| H231-00933 | 12/1/2023 | 3/03/2023 | 20046733 | 2023DM-0008935-R1 | Equipo De Terapia De Presion Negativa | Genadyne | XLR8 | NA | X05762 XP0495 XP0796 XP08278 XP08278 XP08279 | Hospital Del Alma Mater De Antioquia | En los últimos inventarios realizados no se han encontrados dispositivos médicos. | Antioquia | Medellín |
| H231-00934 | 12/1/2023 | 9/09/2023 | 20071355 | 2013DM-0010859 | Glucómetro | Abbot | OPTIM NEO H | NA | LB00037500493 | Hospital Del Alma Mater De Antioquia | El 21 de septiembre el servicio de hospitalización B1P10 reporta la pérdida del glucómetro | Antioquia | Medellín |
| H231-00935 | 12/1/2023 | 2/11/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Electrocardiografo | Mindray | BENEHEART D3 | NO REGISTRA | BENEHEART D3 | Grupo Empresarial Justoamor Jps S.A.S | El equipo se encontraba en el servicio de urgencias el día 02/11/2023, hasta el 03/11/2023 se detectó que el equipo ya no estaba en el servicio. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00936 | 12/1/2023 | 25/09/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | BENEHEART D3 | BeneStar Jps Sede Chaparro | Dispositivo médico que al momento de hacer la revisión rutinaria del mismo no se encuentra en el área destinada a su almacenamiento que es el cargo de parte de la institución, se procede a revisar cámara de seguridad de la institución, donde se evidencia el hurto del mismo, por parte de supuestos pacientes de la entidad. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00937 | 12/1/2023 | 16/10/2023 | 20102901 20178279 | 2015DM-0014068 NO REPORTA 2020DM-0021212 | Transmisor Cable De Eeg Y Sensor De Temperatura De Monitor De Signos Vitales Clna 1650 (Fonotecnología) | Grid Diagnosti | GMD55-DC M50 GMD55-DC | NA | 1820354 18210104 3313238468140051-01 NO REPORTA | Clinica Sigatónica San Juan De Dios | Realizan hurto de dispositivos médicos de la ambulancia mientras se realiza traslado de pacientes a vivienda, no se identifica en que instante realizaron el robo por lo cual, que el personal de enfermería realiza acompañamiento al familiar mientras el paciente está en la ambulancia. | Caldas | Manizales |
| H231-00939 | 14/1/2023 | 9/11/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | NA | EZ-1506568 | Neuromédica S.A.S | El pasado día de noviembre de 2023 administrativamente se han 12.38PM, 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica para el servicio de oftalmología e ingresaron a 2 consultorios y al cuarto de tomografía donde se tiene un caso de paro, se evidencia que un hombre sale con un bolso negro y con el equipo adentro. | Antioquia | Sabana |
| H231-00943 | 15/1/2023 | 11/1/2023 | 20203936 | 2021DM-0023690 | Surginet | Vigo | VAN2010 | 0668-23 | NA | Tm Medicas S.A.S | Dispositivos Médicos que fueron despachados desde bodega de distribución de la ciudad de Medellín a bodega en la ciudad de Cali, por medio de una empresa transportadora el día 09 noviembre 2023, y se recibe notificación el día 11 noviembre 2023 indicando que hubo una novedad por interceptación de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de los contenedores donde se transportaba este envío. | Antioquia | Medellín |
| H231-00949 | 15/1/2023 | 15/1/2023 | 20044833 | 2022DM-0005577-R1 | Caja Flexible 3.0Mm X 400Mm X 11 Pm Bismarck 2.0Mm X 230Mm Pm Bismarck Punta Roca 2.0Mm X 230Mm Torn. Artrodise Talonavicular 45Mm Torn. Artrodise Talonavicular 45Mm Torn. Artrodise Talonavicular 45Mm | Sampedro | FFF2540 S2021 SFP2523 TA740 TA745 TA749 | CL162439X2 R163380X1 P11682211 TD162228X2 T0444430X0 | NA | Industrias Medicas Sampedro | Cambio de transportadora es hurtado en la ruta desde Medellín hacia Barranquilla, llevando en su interior dispositivos médicos. | Aldébar | Barranquilla |
| H231-00951 | 15/1/2023 | 9/11/2023 | 20009836 20012664 | 2020DM-0004500 2019DM-0004845-R1 | Implantes Dentales. Soluciones Componentes Protésicos Para Implantes En Titanio E Instrumental Asociado | Biohorizonte | BTR4110 BTR5210 | 203238 2032736 2033098 | NA | Bn Salud Sas | Se realiza envío de productos desde la oficina en Envigado, para nuestra oficina en Pereira, y el día de hoy 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de empresa transportadora, que lamentablemente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la empresa. | Antioquia | Caldas |
| H231-00954 | 16/1/2023 | 9/11/2023 | 20153856 20199418 | 2019DM-0020478 2019DM-0020373 | Dispositivo Endoluminal Redireccionador De Fijpo (Fijpo) Microcablete Headray | Microverton | XFRED3516 XFRED3014 MC2121568 | 000257094 0003045091 0003077395 000407517 | 477200MKD11000237064 472026LS82000345091 1802806L040000377395 1802806L041000377395 3002807L0170004407517 3002807L0180004407517 | Interventional Medical Products S.A | El vehículo del distribuidor autorizado inicia el recorrido de Medellín a Pereira el día 09/11/2023 y llegando al Alto de Minas fue asaltado por un camión interceptado por 3 personas armadas en motocicletas, el vehículo fue encontrado en Huelmo - Copacabana con la tripulación y se evidencia que fue saqueado en su mayoría. Se genera una afectación del viaje el cual releva 1162 envíos. | Risaralda | Pereira |
| H231-00957 | 16/1/2023 | 9/11/2023 | 20038886 | 2021DM-0007974-R1 | Geistlich MucoGraph® - Geistlich MucoGraph® SealMatriz Trabazorbil® De Colágeno Tridimensional | Geistlich | 30772.1 | 82300721 | NA | Implacat Sas | Se realiza envío de productos desde la oficina en Envigado, para nuestra oficina en Pereira, y el día de hoy 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de empresa transportadora, que lamentablemente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la | Antioquia | Caldas |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|-----------------|--------------|
| H231-00959 | 17/11/2023 | 11/11/2023 | 20090282 | 2015DMA-0012788 | Cablear Drenaje Fig Tail | Rx Line | 8 FR x 25cm | D237116 | NA | Industrias Cardioméd | La transportadora informa que el transporte del envío fue interrumpido dada la intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de nuestros contenedores. Así mismo informamos que dentro de este hurto fueron cuarenta (40) unidades del dispositivo en mención. | Antioquia | Caldas |
| H231-00962 | 11/11/2023 | 17/11/2023 | 20044833 | 2022DMA-0005577-R1 | Clavo Femur Proximal 11Mm X 180Mm 130° Placa Placa Distal Lateral X 24 Dier - V1 Placa Radio Distal Contemporáneo Intermedia 25 Dier Tom. Bico, Cortical Autosuccionante 11.2 X 10 - V1 Tom. Bico, Cortical Autosuccionante 11.2 X 12 - V1 Tom. Bico, Cortical Autosuccionante 11.2 X 14 - V1 | Sampredo | CFP118-130 PPDL003V1 PROE2SD TBCAT2710YV TBCAT2712V1 TBCAT2714YV | SUHE2940X1 FDH2242X1 AF163370X1 CV19393KX1 CV161680X1 CV159610X1 | NA | Industrias Medicas Sampredo | El día 09 de Noviembre, durante el trayecto vía Medellín a Cali mediante una empresa transportadora, son hurtados los dispositivos médicos pertenecientes a Industrias Medicas S.A. Sampredo, los hechos ocurren alrededor de las 10:00 pm. se desconocen detalles adicionales. | Valle Del Cauca | Cali |
| H231-00966 | 21/11/2023 | 14/06/2020 | 20139101 | 2019EBIC-0019548 | Ventilador Eve | Fritz Stephan GmbH | TR | 107061400 | 80701940001013 | Soporte Vital Sa | Se realiza venta a la empresa LA BIOUTIQUE DEL CUCIADO REINTEGRACION S.A. EL 14 de abril de 2020, quien indica que el equipo se vendió al hospital nacional de colombia, en donde el partido como fecha tentativa que se puso del robo fue el 14 de junio del 2020. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00974 | 24/11/2023 | 12/11/2023 | 20120030 | 2016DMA-0015604 | Bomba De Presion Negativa | Pensar Medical | Wound Po | NA | ED411054F | Industrias Cardioméd | El equipo fue sustruido el día 12 de noviembre de 2023 de la clínica asistiendo en la ciudad de Bogotá. | Tolema | Bogotá |
| H231-00980 | 29/11/2023 | 14/11/2023 | 20162016 | 2019EBIC-0020566 | Montargeting Guideline 4000 5.0 System | Fhc Inc | Fhc Inc | 00231 | 289048 | Fhc Latin America S.A.S | El día 15 de noviembre en las horas de la mañana la transportadora notifica que uno de sus camiones ha sido robado, y uno de los productos hurtados fueron nuestros cables. | Valle Del Cauca | Cali |
| H231-00987 | 30/11/2023 | 30/09/2023 | 20071355 | 2013DMA-0010859 | Glucómetro | Abbott | 71363.80 -apllum nextH | 061031F | L8GB96962791 | Cedimed S.A.S | Glucómetro desaparecido de la sede clínica Medellín pobledo piso 3 | Antioquia | Medellin |
| H231-00988 | 30/11/2023 | 12/10/2023 | 20162016 20084950 20044779 | 2019EBIC-0020566 2019EBIC-0012789 2020EBIC-005463-R1 | Ventilador De Transporte Monitor Destilador | Magnamed Advanced Midway | BENEHEART D3 OXYMAG PM-2005A | NA | 16474 360091400713000102 EL/02293658 | Global Life Ambulancias Sas | Se encontraba la ambulancia paraguada, violando la camuflada del vehículo y sustituyen los equipos de la ambulancia | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00989 | 30/11/2023 | 2/11/2023 | 20014779 | 2010EBIC-0005463 | Destilador | Midway | BENEHEART D3 | NR | DQ18003962 | Esc Centro Uno Punto De Atencion Morales | El día 02 de noviembre del año 2023 se realiza los rondas por todos los servicios médicos de la clínica, al pasar por una de las partes se perciería de la ausencia del equipo en artica, mención, aproximadamente a las 2:00 pm se procede a revisión de las cámaras en donde se evidencia que el paciente se había volado y en el servicio no realizaron el retiro del dispositivo, por lo que el paciente se fue a la enfermería. | Cauca | Piendamó |
| H231-00990 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 20156657 | 2020EBIC-0021139 | Ventilador Mecanico | Zoll | EMV+ | ND | AY20F18389 | Health & Life Iqa S.A.S | El equipo se encontraba en la sede Montevideo de la empresa Health & Life IPS, el cual en su momento con la secretaria no se encontro relación de la entrega a otra IPS o entidad | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00991 | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 20214114 | 2021DMA-0024487 | Monitor Helder | Cortec | TLC9003 | 220601 | 2211010068 | Clinica Menial S.A.S | Se presentó un robo o hurto del Dispositivo Médico en el Hospital Menial (Bogotá), por un paciente que ingreso al servicio urgencias debido a una fractura de tibia de quinto Metacarpo mano derecha, un embargo se le instaló el dispositivo Helder el día 16 de Noviembre y al momento de retirar el dispositivo se informó que el paciente se había volado y en el servicio no realizaron el retiro del dispositivo, por lo que el paciente se fue a la enfermería. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00992 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 20053063 | 2012DMA-0009106 | Equipo De Organos | Welch Alyn | SERIE5777 | SD | ACTIVO FUO 802033 | Clinica Santa Monica Sas | El día 22 de noviembre se encontró que se habían arrancado los tiempos y cables de ultrasonido y chiasmocopia del consultorio No 8 del servicio de urgencias de la clínica azul Santa Monica. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-00993 | 30/11/2023 | 9/06/2023 | 20018616 | 2020EBIC-000567-R1 | Oxímetro De Pulso | Edan | H1008 | ND | 360101-M2130690037 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | El día 09 de junio en cambio de turno se evidencia oxímetro de pulso faltante en el servicio de urgencias del centro de salud de Guatavita. | Cundinamarca | Guatavita |
| H231-00994 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 20039020 | 2012EBIC-0008418-R1 | Pulsómetro | Choismeed | MD300C23 | NA | 202855300966 | Hospital Del Alma Mater De Antioquia | El día 10 de noviembre se hace la denuncia del robo de una room de personal de atención domiciliar que llevaba en su poder un pulsómetro que también fue hurtado | Antioquia | Medellin |
| H231-00995 | 30/11/2023 | 18/11/2023 | 20265486 | 2023DMA-0027788 | Sistemas De Ultrasonido Color Doppler Digital Sotrascope - Accesorios Y Repuestos Exclusivos | Sonoscope | E3 | NA | 729915813 | Asociación Profetalia | El día 18 de noviembre se presentó una situación donde se extrajo un ecógrafo que se encontraba en el consultorio 101. | Cauca | Popayán |
| H231-00997 | 1/12/2023 | 11/11/2023 | 20053063 | 2022DMA-0009186-R1 | Equipo De Organos Y Seritidos | Welch Alyn | 77710-1 | NA | GS 777 | Caja De Compensación Familiar Due Valle Del Cauca - Con familiar And | El día sábado 11 de noviembre 2023 aproximadamente a las 12:30 pm se realizó un examen de ultrasonido de la pared con activo fig instruccional del consultorio 202, inmediatamente se reporta al área de seguridad. | Valle Del Cauca | Cali |
| H231-01004 | 10/12/2023 | 10/11/2023 | 20138775 | 2017DMA-0017400 | Dermatoscopia Y Accesorios | Humeca | D805T5 | B240611 | 805794 | Enal Medical Sas | El 9 de noviembre fue contratado un servicio de transporte desde la ciudad de Medellín. El 10 de noviembre en horas AM la transportadora se comunica con el jefe de logística en Bogotá DC para informar que el camión en el que se transportaban el equipo médico había sido interrumpido en el trayecto por un grupo de delincuencia y el contenido del mismo había sido hurtado. | Antioquia | Medellin |
| H231-01014 | 13/12/2023 | 4/11/2023 | 19994203 20015068 20029294 19996701 51566 20188472 | 2017DMA-0002222-R1 2017DMA-0000727-R1 2022DMA-0005405-R1 2022DMA-0005625-R1 2017DMA-0003822-R1 2023DMA-0001887-R2 2023DMA-0022027-6 | Fleka Mo Sólida 5000 Mm-3 Vals Aju 2Rb-Lr Kit Filtro Sep 10 Plus Bs Pfl Single Inflow Container 500 Ml Amicos Disposable Kit - Sin. Pas. Cc Asca-I 10000 Ml Infusion Bag V1 S1 00 Linea Volumet Oncologia Vn On 30 | Fleka Alyn Fresenius - Hencasco Fresenius Kabi Amicos | F2883311 XARS720 42901 R0281108 R022171C TC44209 M66441000Y M66444000Z | 30DEH636 | NA | Fresenius Kabi Colombia Sas | Hurto a vehículo transportador de productos | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01023 | 13/12/2023 | 7/11/2023 | 20160795 | 2020DMA-0021730 | Filtros / Reteno Dermo De Ácido Hialuronico Retificado Y Lidocaina | Filtrem | FILDERM DERM 2X1 ML - FILDERM FACE SHAPE 3X1 ML | LF0232018 - LF02301A | NA | Dlaser | La transportadora informa que debido a circunstancias absolutamente ajenas al sistema logístico, el transporte de su envío. Fue interrumpido dada la intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de nuestros contenedores. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01028 | 14/12/2023 | 30/11/2023 | 1999017 | 2008DMA-0001619 | Fibroscopio | Olympus | F-GP | NA | 2319677 - 2937135 | Clinica Santa Monica | Se evidencia que en el cuarto de equipos de salas de cirugía de clínica, los equipos referenciados no están. Por lo cual, se realiza búsqueda y los equipos no se encuentran. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01032 | 15/12/2023 | 13/12/2023 | 19994021 19994020 | 2019EBIC-0002899-R1 2019EBIC-0002717-R1 | Aspirador Perfusor Space Bomba Perfusor Compad Infusional Fina Equipos 100-120 V Space Cover Compad Space Station | B. Braun | 8713050 8713250 8714835 741620 8715483 8713145 8713140 | NA | NA | B. Braun Medical S.A | Dentro de las actividades de verificación realizadas por la compañía no se encontraron algunos de los equipos instalados en diferentes clínicas. En total este denuncia corresponde a 36 unidades reportadas. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01040 | 19/12/2023 | 27/04/2023 | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Analizador De Flujo De Gases | Fluke | VT FLUX HF | NO TIENE | 9629007 | Tecnica Electromedica S.A | El equipo fue entregado en la ciudad de Zipaquirá el pasado 27 de Mayo de 2022 mientras integrantes de la empresa estaban cargando sus equipos y herramientas en un camión particular en ferre de la oficina de ingeniería biomédica del hospital regional de Zipaquirá la samaritana. | Cundinamarca | Zipaquirá |
| H231-01042 | 20/12/2023 | 30/03/2023 | 20014779 | 2020EBIC-000468-R1 | Destilador | Midway | BENEHEART D3 | NA | EL-3800025 - EL-3800926 | Hospital Local De Puerto Lopez Empresa Social Del Estado | Denuncia de robo en la institución el día 30 de marzo de 2023 cerca del mediodía por 3 personas que se encontraban en el hospital. | Meta | Puerto López |
| H231-01043 | 20/12/2023 | 3/11/2023 | 20085904 | 2015DMA-0012766 | Implante Dental Tsunguo-Qu JLD Nel - Analogo De Implante, Hémaxo Interino | Adv Dental Implant Systems Ltd | ISF1042 - R55737 | 7576649-7658710 | NA | Master Dental Sas | El día 2 de noviembre se remite un paquete que contenía los dispositivos ómédicos, desde Bogotá a la ciudad de Barranquilla el evidenciarse la no llegada del paquete a la oficina Bogotá, se procede a negociar con la compañía transportadora sobre lo sucedido e informar que el contenido del paquete fue reportado como pérdida total junto con otros paquetes que iban ese día en la transportadora (al parecer los habían robado). | Atlántico | Barranquilla |
| H231-01045 | 21/12/2023 | 22/08/2023 | No cuenta con registro sanitario. Ya que, fue autorizado para su importación mediante el acta No 8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Establecimiento clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes preveientes en diabetes mellitus (DM) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMA) versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar en un estudio piloto. | No cuenta con registro sanitario. Ya que, fue autorizado para su importación mediante el acta No 8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Establecimiento clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes preveientes en diabetes mellitus (DM) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMA) versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar en un estudio piloto. | Bascula-Electromedica | Na | NA | NA | 2021101101646 | Rta Sas | Persona con enfermedad renal crónica, participante en estudio clínico en el cual debía pasar una báscula y un tensiometro para la toma de sus signos vitales, el día de hoy se dirige a la unidad renal a su día médico mensual y a cuatro cuadras de su estación del Sta. dos personas lo abordan lo empujan y realizan robo de la báscula donde portaba los dispositivos | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01048 | 21/12/2023 | 4/12/2023 | 20146165 | 2018DMA-0018143 | Retinoscopio | Welch Alyn | 18335-CS | 18335-CS | 70189-C | Salud Ocupacional De Los Andes | En el consultorio 212 no se encuentra el set de diagnóstico Por lo cual, se hizo la revisión de cámaras de seguridad en la revisión de las cámaras se efectuó desde el mediodía, y se evidencia que un sujeto abre la puerta del consultorio 203 y posterior al robo del consultorio 212 regresa y aproximadamente está dentro del consultorio 2 minutos, sale del mismo, entra al baño ubicado en el segundo piso y se retira de la sede | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H231-01047 | 21/12/2023 | 14/12/2023 | 20053063 | 2012DMA-0009186 | Equipo De Organos | Welch Alyn | 777 | NA | EQM-0011 | Bleacare S.A.S | En el cambio de turno el profesional evidencia la falta del equipo de órganos en el consultorio 207 del Centro Médico Chicó | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------|--------------------|---|------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| HQ312-01048 | 21/12/2023 | 7/12/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Organos | Welch Allyn | 777 | NO TIENE | NO TIENE | Bluecare Sas | El Dr familiar que tenía consulta el día jueves 07/12/23 reporta a la sede administrativa que el equipo de organos no se encuentra en el consultorio. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| HQ312-01049 | 21/12/2023 | 20/12/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Bomba De Infusion Volumetrica. | Fresenius Kabi | AGILIA VP MC | 23824485 23823745 | No registra | Ese Hospital San Vicente De Paul De Caldas | Durante una revisión rutinaria de los archivos del hospital se realizó el día 14 de diciembre de 2023 a las 7:00 de la mañana se descubrió la desaparición de dos bombas de infusión que se encuentran asignadas al servicio de urgencias. | Antioquia | Caldas |
| HQ312-01050 | 21/12/2023 | 22/10/2023 | 19983356 | 2007DM-0000953 | Ecografo | General Electric | LOGIQ E | 450000029 | 10Y1530279 / 4405849XG | Clinica Los Rosales | El médico del consultorio 2 de Urgencias VIP, identifica que no se encuentra el equipo de urgencias. Por lo cual, se realiza revisión en el servicio identificando que se encontraba faltante también el equipo de organos del consultorio 1. | Risaralda | Pereira |
| HQ312-01055 | 26/12/2023 | 15/11/2023 | 19981308 | 2019EBC-0001776-R1 | Bombas De Infusion | Colleague | COLLEAGUE | NA | 220407555N 26580173LN 20050402DN | Laboratorios Baxter S.A | El día 15 de noviembre se realizó una ronda de equipo domiciliado y nos percatamos de que 3 bombas de infusión marca Baxter modelo COLLEAGUE no se encuentran en la clínica. | Cesar | Valledupar |
| HQ312-01063 | 28/12/2023 | 17/11/2023 | 20093338 | 2015DM-0013520 | Platafo Strip 2.5 X 10 | Lifenel Health | BL-1700-25100 | 2111791-3013 | 2111791-3013 | Medrex Bic S.A.S | El operador de transporte notifica hurto de la mercancía transportada en la vía Cali-Barranquilla en la cual se pierden el DM descrito. | Valle Del Cauca | Cali |
| HQ312-01064 | 28/12/2023 | 15/12/2023 | 20113306 | 2017DM-0016126 | Optium Dim Puty, Optium Dim Gel / Puty 2.5 Cc | Optium Bbn | TPU702 | 2122040-3003 | 2122040-3003 | Medrex Bic S.A.S | Se hace el envío de varios DM a una institución para procedimiento quirúrgico, después de la cirugía se devuelven algunos de los DM a la compañía, sin embargo, la caja de este producto llega vacía y el producto no fue reportado como gasto en la institución. La institución no sabe que representa ante el acortamiento por tanto se reporta como pedido. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |