

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------------------|---|-----------|--------------|
| H2302-00109 | 3/02/2023 | 1/02/2023 | 20157992 | 2018DM-0002061-R1 | Cobas 14-11 | Roche | 409696001 | 15399 | N/A | Productos Roche S.A | El día 01 de Febrero de 2023, el vehículo de nuestro aliado que cubría la ruta Bucaramanga - Cúcuta presentó afectación dado los bloques de vía principal, situación que llevó a que operativamente se tomara la ruta alterna cuyo trayecto cubre paso por ocaña, esto con el fin de dar cumplimiento a las entregas despachadas con destino a Cúcuta, sin embargo, durante este recorrido le fueron hurtadas las unidades. | Norte De Santander | Cúcuta | | |
| H2302-00110 | 3/02/2023 | 25/01/2023 | 19994443 | 2020DM-0005813-R1 | Lentes De Contacto Acuvue Oasys | Acuvue | 82854 - 83153 | L004FDP - B00ZKLT | L004FDP - B00ZKLT | Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S. | El día 25 de enero de 2023, en la ciudad de Bogotá, el vehículo fue retenido junto a su conductor en la calle 80 a la altura de la carrera 113, unos individuos quienes portaban prendas afiladas a la Policía, lo abordaron y luego de retener al conductor en contra de su voluntad, fue separado de su vehículo, por lo que la mercancía fue hurtada, entre ella productos de la marca ACUVUE. El producto hurtado refiere al siguiente: 82854 OASYS AST -5.25 -2.25/10(8.6)LENTE CONT 1 Caja, Lote L004FDP 83153 OASYS AST -5.75 -2.25/17(0.8.6)LENTE CONT 1 Caja, Lote B00ZKLT | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00111 | 3/02/2023 | 27/01/2023 | 20014622 | 2019DM-0019376 | Placa Bloqueada WI Radio Dibal Angulo Variable 3XH Izq (Au) | Auxein | TI-1144.16 TI-1144.22 TI-549.020 TI-549.022 TI-548.203L 747.104L 104.244 104.259 110.040 110.045 | 19C0599 A7023 20G19817 19A0641 19C0592 21G08440 21G08135 21G21483 A8401 B003623 | 1101124110016 1101124110022 1104524110020 1104524110022 2150281180298 2040116130204 1001025110044 1001025110050 1002040101040 1002040101045 | Stein & Cia Sas | Antioquia | Medellin | | | |
| H2302-00141 | 16/02/2023 | 13/02/2023 | 20072289 | 2014DM-0011795 | Biomod- Matriz Osea Desmineralizada De Origen Porcino | 3Biomat | BML050610 | 21020-1 | 377/404 | 3Biomat S.A.S | Se contrato un servicio externo de mensajería para realizar el despacho del dispositivo médico. Minutos después de entregar el producto al proveedor este notifica la pérdida del producto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00147 | 17/02/2023 | 3/02/2023 | 20098523 | 2015DM-0013606 | Mango Metálico, Pinzas De Agarre, Inserto Tijera | Storz | 33132 3333A 34310MA | NR | NR | Biotripleh Colombia Sas | Se programa envío con la empresa mensajeros urbanos de los siguientes elementos y son hurtados por la persona que recoge REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 33132Mango metálico CLICKLINE giratorio 2 33333APinzas de agarre CLICKLINE de BABCOCK giratorias, tamaño 5 mm, longitud 36 cm4 34310MINSERTO TIJERA CURVA METZEMBRAUH1 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00148 | 17/02/2023 | 3/02/2023 | 20112299 | 2018DM-0014983 | Electrodo Coagulación Y De Disección | Storz | 26775UE | NR | NR | Biotripleh Colombia Sas | Se programa envío con la empresa mensajeros urbanos de los siguientes elementos y son hurtados por la persona que recoge | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00154 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 20136223 19987576 20136335 19987005 | 2017DM-0017115 2007DM-0001348 2017DM-0017140 2007DM-0001281 | Video Gastroscopio/Video Colonoscopia Video gastroscopio Video colonoscopia De Alta Definición Largo Video colonoscopia Largo | Olympus | NR | NR | 280811 2400016 | 2418208 2615551 | Lm Instruments S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00156 | 22/02/2023 | 25/01/2023 | 20127457 20174988 | 2018DM-0017588 2020DM-0021080 | Anillo De Anuloplastia Set de Monitores de presión Cable de interfaz | Edwards Lifesciences | 6203732 PX260 89603021 | N/A | 9507242 | Edwards Lifesciences Colombia S.A.S | El camión que llevaba la mercancía fue retenido por un aparente retén de policía en la calle 80 con carrera 113, en donde el conductor fue amenazado con arma de fuego, secuestrado durante algunas horas y su vehículo junto con los dispositivos médicos se le fueron hurtados | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | | |
| H2302-00161 | 22/02/2023 | 17/11/2022 | 20018616 | 2020EBC-0005674-R1 | Oxímetro De Pulso Edan, Accesorios Y Repuestos | Edan | H100B | NA | 360101-M21803710034 - 360101-M21803710035 | E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Rosario De Sueca | Equipos (dos pulsógrafos) que no se encontraron en la institución cuando se estaba realizando el mantenimiento preventivo en los servicios de consulta externa y urgencias. | Cundinamarca | Suesca | | |
| H2302-00162 | 23/02/2023 | 4/02/2023 | 20028449 | 2021DM-0007418-R1 | Trauma-Osteosintesis | Waston | 30713004 30713005 30713006 30713103 30713104 30713105 30713106 40552012 40552014 40552016 40552018 40552020 40552022 40552024 40552026 40552028 40552030 40552032 40552034 40552036 40552038 40552040 40765012 40765014 40765016 40765018 40765020 40765022 40765024 40765026 40765028 40765030 40765032 | 15022534008 15022536001 15022538001 15022538001 AR0702008 1502255003 1502257005 15022539006 BT08 BT00 | 15002534008 502536001 1502538001 AR0702008 1502255003 1502257005 1502539006 BT08 BT009 | Todo Ortopedico S.A.S | La transportadora indica que en la ciudad de Cali, al momento de colocar el equipo en la zona de descarga para un individuo y coge el paquete, esto según registrado en los videos. | Valle Del Cauca | Cali | | |
| H2302-00164 | 24/02/2023 | 24/01/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-93017907 | EZ-93017907 | Ese Hospital Presbitero Emigdio Palacio | El día 24 de enero del 2023, ingresan dos personas sin autorización al área de urgencias y retiran de la institución el equipo biomédico en una bolsa | Antioquia | Entrerrios | | |
| H2302-00165 | 27/02/2023 | 11/11/2022 | 19988385 20143869 | 2008DM-0001459 2019DM-0018127 | Equipo De Organos Tensiómetro | Resate Welch Allyn | 10974 | 7670-G1S | NA | EZ-93017907 | 190125003065 | Servicios De Salud Ips Suramericana | Reporte incidente ocurrido en la sede salud integral (Neurociencias), en la noche del domingo entre las 10:00pm y la 1:00 am se da violación del inmueble entrando como resultado la pérdida de un equipo de órganos de pared y un tensiómetro portátil | Atlántico | Barranquilla |
| H2302-00166 | 27/02/2023 | 1/01/2023 | 20161401 | 2019DM-0019652 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | N.A. | EL-46014599 | Ese Mercedes Tólez De Praxilla Hospital De Vaní | Ingresan tres individuos sobre las 9:45 am a las instalaciones y retiran el equipo mientras el personal se encontraba ejecutando sus labores. | Cundinamarca | Vaní | | |
| H2302-00167 | 27/02/2023 | 18/11/2022 | 20138514 20166533 20208098 20129202 20054633 20030620 20208098 19993133 20215576 20163420 | 2017DM-0017337 2019DM-0020085 2021DM-0024035 2017DM-0016485 2019DM-0010028 2012EBC-0008418 2021DM-0024035 2019DM-001928 2021DM-0024708 2019DM-0019852 | Equipo De Organos Portátil Fonendoscopia adulto Fonendoscopia pediátrico Glucómetro numero 2 Pulsioxímetro portátil adulto Pulsioxímetro portátil pediátrico Tensiómetro adulto Tensiómetro pediátrico Tensiómetro digital Martillo de reflejos | POCKET LED ACCU CHECK MEDUC-C19 MED300C23 ANERKODIE GMS-RD-101 HS-402G2 | NA | EQP-02 FND-AD-02 EQP-02 FND-AD-02 968021-83453 117426-908978 213607100169 TENSMA-AD-02 TMD-02 MR-02 | Red Medica Vital Sas Serviv | El equipo médico se encontraba en horario laboral en la ambulancia, en el turno que inicia a las 6am, realizan atención médica a un usuario del sector portal del parque Despertadas, una vez terminada la consulta se les autoriza tomar un refrigerio en la panadería y es cuando se hurtan material de examen médico con todos los dispositivos médicos e insumos que allí se encontraban. | Caldas | Risarcaldá | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------|--|---|---|-----------------|-------------------|
| H2302-00168 | 27/02/2023 | 30/01/2023 | 19993162 | 2020EBC-0021577 | Desfibrilador | Physiocontrol | Lifepak 20 | NA | 40242454 | Fundación Cardioinfantil - Instituto De Cardiología | Los hechos se presentaron el 30/01/2023 en el área de urgencias pediátricas de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, lugar donde se reportó el extravío del desfibrilador de marca Physiocontrol modelo Lifepak 20 y serie 40242454. Por medio de la cdv se logra evidenciar el ingreso de dos personas al parecer de la tercera edad a las 12:30pm. Los dos sujetos ingresan a urgencias pediátricas y traman por la sala de espera y a las 12:35pm, los sujetos salen por la carga de acceso de urgencias pediátricas, hacia la sala pedonal con un maletín en sus manos, donde al parecer en su interior posiblemente lleven el equipo desfibrilador. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00169 | 27/02/2023 | 2/02/2023 | 20161401 | 2019DM-0019653 | Glucómetro | Caresens | PRO | N.A | F0050830194 | Fundacion Hospital Infantil Universitario De San Jose | Se presenta perdida de un glucómetro en la UCI pediátrica. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00170 | 27/02/2023 | 16/01/2023 | 20053063 | 2022DM-009186-R1 | Equipo De Organos De Pared | Welch Allyn Inc | 77710-71ML | N.A | T1932960761 | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Eje | Se informa la pérdida de cabezotes de un equipo de órganos internos o ultrasonido de marca MEDCOF 431. MARCA WELCH ALLYN. MODELO 777 10-71 ML. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00171 | 27/02/2023 | 10/01/2023 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | NA | EL-4C017945 | E.S.E Hospital El Carmen | El día martes 10 de enero de 2023, dos personas apenas a la institución hurtaron el desfibrilador que se encontraba ubicado en el carrilero de paro del servicio de hospitalización. | Antioquia | Amalfi |
| H2302-00172 | 27/02/2023 | 20/01/2023 | 20175636 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador Mindray D3 | Mindray D3 | D3 | NA | EL-66027051 | E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Yarumal | Hurto de dispositivo en el servicio de urgencias | Antioquia | Yarumal |
| H2302-00173 | 28/02/2023 | 8/02/2023 | 20014779 | 2008DM-0002974 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | N.A | EZ-13057612 | E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja | El 06 de febrero de 2023 se acerca conductor a ambulancia básica donde se identifica puerta lateral entre abierta y se identifica que equipo de marca MINORAY BENEHEART D3 no se encuentra a bordo de la móvil, se observa que ventana lateral se encuentra abierta ya que no tiene el enganche de seguridad, interno el cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones al servicio de mantenimiento del hospital. | Boyacá | Tunja |
| H2302-00174 | 28/02/2023 | 10/02/2023 | 20002069 | 2014EBC-001186 | Doppler Fetal | Hurtleigh | FD1 | NA | FD1PX0374989-166 | Bluecare S.A.S | El equipo se encontraba ubicado en la ambulancia medicalizada de la empresa a día del hacer el respectivo inventario no apareció el equipo, se investigó y no se logra evidenciar en que momento se perdió. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00175 | 28/02/2023 | 8/02/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Zoncare | PM-700D | NA | A121260115002N0201 | Av V Ambulancias S.A.S. | Hurtaron el equipo durante el descanso para refrigerio en inmediaciones del barrio la gaviota en itagüé - tolma | Tolima | Itagüé |
| H2302-00177 | 28/02/2023 | 1/02/2023 | 20001871 | 2020EBC-0005463-R1 | Pulsioxímetro | Mindray | PM-60 | NO APLICA | CR-94108875 | Ese Hospital San Rafael De Facatativá | Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la ips pero no se logra ubicar. | Cundinamarca | Facatativá |
| H2302-00179 | 28/02/2023 | 28/01/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NO APLICA | EL05293614 | Clinica Meisel S.A.S | El día 30/01/2023 sobre las 6 am al ingresar al servicio de hemodinámica del Hospital de Tunja, no se puede ingresar ya que la puerta estaba bloqueada al solicitar la colaboración de mantenimiento para abrir la puerta. Una vez, en las instalaciones se evidencia la falta del equipo, por lo que se notifica al servicio de vigilancia | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2302-00180 | 28/02/2023 | 22/02/2023 | 19994073 | 2008DM-0002313 | Transductores Ecógrafo Toshiba Xario 100 | Toshiba | PVU-781VTE PVU-3758T PLU10058T | NA | 99A1642307 99A1733884 99B1994833 | Ips Ensalud Colombia Sas - Ensalud los Tulúa | Siendo las 9:30am del miércoles 22 de febrero del presente año, en las instalaciones de la ips ensalud ubicada en la calle 26 39-55 en el barrio alvernia de tulúa valle, ingresa un hombre de edad adulta de tez blanca, usando tapabocas, buzo gris claro con logo nike, cabello corto blanco, jean azul y maletín, luego entra una señora osea de tez morena, cabello recogido, usando tapabocas, blusa blanca, sudadera negra, tenis, hablando por teléfono y con una carpeta debajo de brazo ingresa derecho a la segunda sala de espera, la transcripcora se encontraba en línea de frente ya que estaba dando apoyo con las fichas de mamografía a la tecnología para evitar largos tiempos de espera, por lo que el consultorio se encontraba solo y cuando al momento del hurto, pasaron unos minutos el hombre se levanta toma el bolso pasa nuevamente hacia el pasillo, ingresa al consultorio y minutos después sale de la ips, y posterior sale la señora anteriormente mencionada, la auxiliar administrativa es quien se percata del hurto y al verificar efectivamente se habían hurtado tres elementos que hacen parte del ecógrafo, el transductor convex marca toshiba modelo pvu-3758t serie 99a1733884, transductor envocavilador marca toshiba modelo pvu-781vte serie 99a1742398 y transductor lineal marca toshiba modelo plu-1005bt serie 99b1994833. | Valle Del Cauca | Tulúa |
| H2303-00181 | 1/03/2023 | 18/02/2023 | 20015642 | 2010EBC-0005895 | Cardioesfibrilador Externo Automatico | Cardiac Science | Powerheart AED G3 | NR | 6003222 | Empresa De Medicina Integral Emi Sas | El dispositivo fue hurtado durante su permanencia en el vehículo mientras se prestaba el servicio, la cerradura del vehículo fue forzada. | Risaraldá | Dosquebradas |
| H2303-00183 | 1/03/2023 | 1/02/2023 | 20180346 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador | Mediana | D-500 | NA | 458682000397 | E.S.E Hospital San Antonio Anolaima | La auxiliar recibe turno el día 1:02:23 en el servicio de urgencias del Hospital a las 7:00 am con entrega de pacientes y equipos de servicio. Sin embargo, cuando se realiza entrega de turno 7:00 am a auxiliar observo que el equipo no se encuentra en el lugar, sólo queda el cable se encuentra se realiza reporte al jefe Luis B. | Cundinamarca | Anolaima |
| H2303-00184 | 1/03/2023 | 5/05/2022 | 20037789 | 2014DM-0012094 | Glucómetro | Caresens | N-VOICE | NA | F017243K0535 | Fundación Hospital San José De Buga | Glucómetro CareSens N Voice Serie: F017243K0535 entregado el 29 de marzo del 2022 al área, se extravió del servicio de pediatría el jueves 5 de mayo del 2022 en horas de la mañana, al momento se desconoce el responsable de la pérdida. | Valle Del Cauca | Guadalupe de Buga |
| H2303-00185 | 1/03/2023 | 23/12/2021 | 20037789 | 2012EBC-0008467-R1 | Consola Quantum 2 | Artbrocare Corporation | 28168 | NO APLICA | GR0Q0000H33 | Corpomedica S.A.S | Se presenta presunto hurto del Dispositivo médico: consola Quantum de referencia: 28168, serial: GR0Q0000H33 durante la operación de retorno del dispositivo médico desde la Institución Palma Real, ubicada la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, hacia la base de operación de la empresa Corpomedica S.A.S, ubicada en Cali, Valle del Cauca. En el parqueo de la terminal de transporte de Cali fueron hurtados los dispositivos. | Valle Del Cauca | Cali |
| H2303-00186 | 1/03/2023 | 6/01/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463- R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | 0 | EZ81001447 | Hospital San Rafael De Caqueza | El equipo se encontraba en área hospitalaria y el personal asistencial reporta que no encontraban el equipo nadie dio razón ni en ningún momento apareció el equipo. | Cundinamarca | Caqueza |
| H2303-00187 | 1/03/2023 | 16/02/2023 | 20100931 20001871 | 2016EBC-0014448 2009EBC-0003486 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | NA | NA | AC704007127 EV-04055411 | Neuromedica | El día 16 de febrero del año 2023 a las 7 de la mañana se da apertura a la sede de Neuromédica ubicada en la carrera 65 #11-50 centro comercial plaza central, Bogotá, la persona encargada procede a abrir las puertas de los servicios y se dirige hacia su lugar de trabajo. Al día siguiente al realizar los respectivos mantenimientos preventivos a los equipos se nota la falta de 3 monitores de signos vitales, al ser advertidos de esta situación se procede a revisar las cámaras de seguridad donde se observa como los mismos después de ser abiertos los servicios ingresan a la sala de procedimientos y retiran los 3 monitores. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00188 | 1/03/2023 | 8/12/2022 | 20080232 | 2014DM-0011681 | Fotofinder Dermoscope - Fotofinder Dermatoscopio - Videodermatoscopio - Fotofinder | Fotofinder | MEDICAM1000 | MC10000683 | MC10000683 | Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | Equipo Hurtado: Cámara de mano especializada en fotografía microscópica. Marca: Fotofinder, Modelo: medicam 1000, Serie: MC 10000683, Numero de inventario: interno 8841. Siendo aproximadamente las 11:30 AM del día 8 de diciembre de 2022. Al hacer el traslado del equipo de mapeo corporal ATM del cuarto oscuro al consultorio 7 de la clínica estética, donde se lleva a cabo la consulta de Dermatoscopia Digital y Fotografía corporal (Fotofinder). Se procedió a quitarle el protector que recubre el equipo completo, y se evidencia que la caja estaba vacía, en desorden y no se encontraba la Cámara medicam 1000. Inmediatamente, se indagó en el área asistencial sin que ninguna tuviera conocimiento al respecto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00191 | 2/03/2023 | 2/02/2023 | 20138512 20138514 | 2017DM-0017343 2017DM-0017337 | Equipo De Organos | Welch Allyn | 901027 | NA | EO0P3 | Ese Hospital San Rafael De Facatativá | Cuando la Dra se disponía a iniciar su consulta a las 08:00 am, evidenció que no se encontraba el equipo de órganos de su consultorio, por lo que procedió a informar a las auxiliares de enfermería de turno, quienes observaron que también faltaba el equipo de órganos del consultorio de la Jefe de Enfermería | Cundinamarca | Subaqueho |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---|---|--------------|---------------|
| H2303-00194 | 5/03/2023 | 30/01/2023 | 20138512 | 2017DM-0017343 | Equipo De Organos De Pared | Welch Allyn | 77710-71ML | (1020-055/10)19-331 | EOE-195/EOE-203 | E.S.E. Hospital Pedro Leon Alvarez Diaz | Al momento de realizar la consulta del servicio de oftalmología a las 13:00, la oftalmóloga ingresa al consultorio y evidencia que el equipo de organos serie EOE-203, no se encuentra en el servicio, y se corrobora que los dos equipos han sido hurtados. | Cundinamarca | La Mesa |
| H2303-00195 | 5/03/2023 | 1/03/2023 | 19988387 19993132 | 2017DM-001457-R1 | Tensiómetro | Ressler | Exacta / CE0124 | NO REGISTRA | 201222885 | E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó | Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, almacén e ingeniería biomédica. | Cundinamarca | Sopó |
| H2303-00197 | 5/03/2023 | 1/03/2023 | 19993132 | 2008DM-0001926 | Fonendoscopio | Doble Servicio | Doble servicio | No registra | No registra | E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó | Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, almacén e ingeniería biomédica. | Cundinamarca | Sopó |
| H2303-00198 | 6/03/2023 | 14/02/2023 | 20052280 | 2022EBC-0009236-R1 | Ventilador Mecánico | Mindray | SV300 | NR | GB-08027524 | Clinica Putumayo Zomac S.A.S | El día 14/02/2023 siendo las 2:00 am en el respectivo turno de noche la fisioterapeuta entra al cuarto de equipos de equipos y observa completo el lugar, a final de día, siendo las 10:00 pm la fisioterapeuta de turno realiza el mismo acto pero ya no encuentra el equipo se realiza inventario confirmando hurto. | Putumayo | Puerto Asís |
| H2303-00199 | 6/03/2023 | 5/11/2022 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | IMEC8 | NA | EW-04088883 | Clinica Putumayo Zomac S.A.S | El día 04/12/2022 se realiza inventario en el servicio de urgencias sin novedades al día siguiente, 05/12/2022 se pasa ronda en el servicio y se notifica el fallante del monitor; se revisan cámaras pero no se evidencia el hurto. | Putumayo | Puerto Asís |
| H2303-00200 | 6/03/2023 | 14/02/2023 | 20020251 | 2010DM-0005862 | Doppler Fetal | Hurtleigh | FD1 | N/D | FD1PX0358862-13 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | En cambio de turno se evidencia ausencia del equipo, se inicia búsqueda exhaustiva por todos los servicios del hospital y equipo no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurto del servicio de sala de partos. | Cundinamarca | Guatavita |
| H2303-00201 | 6/03/2023 | 19/02/2023 | 20026437 | 2010EBC-0006587 | Pulsioxímetro | Biocare | BP-12C | NO REGISTRA | XXX045QH19768 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | Al hacer inventario en el cambio de turno se evidencia que pulsioxímetro no se encuentra, se realiza búsqueda intensiva por parte del personal del servicio y equipo no se encuentra. | Cundinamarca | Sopó |
| H2303-00204 | 8/03/2023 | 23/02/2023 | 20039096 20018512 20002483 20071544 20018512 20039097 | 2011DM-0007928 2010DM-0005631 2009DM-0003340 2013DM-0010871 2010DM-0005631 2009DM-0003340 2021DM-0007927-R1 | Autobap Cpap Humidificador | Resmed Deviviss Resmed Resmed | NA | NA | 23131411039 22161312584 23131396975 22161335440 22191356896 22161162870 22161162956 22182526031 23182526025 23131995283 HD045171 23020390370 23181824930 23181521588 23181398883 23181686507 23191526024 23021444487 23212725409 22171599281 23172932681 23181824796 22161119293 23172766360 23131026910 22141529404 22121451330 22141527071 | Caja Comp. Familiar Compensar | Paciente quien tenía el equipo asignado para el desarrollo de su tratamiento, reportó a Compensar la pérdida/hurto del dispositivo por lo que actualmente se desconoce su paradero y el uso que se le está dando. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00212 | 8/03/2023 | 5/01/2023 | 19997138 | 2008EBC-0002916 | Pulsioxímetro | Masimo | MS 2000 | NA | N22423 | E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile | Al hacer revisión de inventario en el servicio de urgencias se evidencia pérdida de equipo pulsioxímetro, se realiza revisión en todos los servicios y no se encuentra. | Cundinamarca | Sesquile |
| H2303-00213 | 9/03/2023 | 23/09/2022 | 20112204 | 2016EBC-0015254 2006EBC-0004719 2021EBC-0024250 | Pulsioxímetro | Homeleff NONIN MOVE | AS-303 6670 JPD-500C | NA | 5280107226 5280102834 5280100489 5280102804 5280102897 102044 101590 3030E20428010105767 3030E20428010104921 3030E20428010105715 3030E20428010105704 3030E20428010104811 3030E20428010105713 3030E20428010104923 3030E20428010105725 3030E20428010105745 3030E20428010105742 3030E20428010105734 3030E20428010105719 3030E20428010105754 3030E20428010105738 3030E20428010105787 3030E20428010105747 3030E20428010105732 3030E20428010105738 3030E20428010104946 3030E20428010104924 3030E20428010105714 3030E20428010105764 3030E20428010104932 3030E20428010105721 101989 3030E20428010104938 | Amanecer Medico Sas | Equipos rentados y los pacientes no los devolvieron. | Antioquia | Medellín |
| H2303-00214 | 8/03/2023 | 22/08/2022 | 20003727 | 2018DM-0003387-R1 | Regulador De Oxigeno | Inetan | R-915 | NA | 24948 | Amanecer Medico Sas | Paciente extravió regulador. | Caqueté | Florencia |
| H2303-00217 | 9/03/2023 | 7/01/2023 | 20180346 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador | Mediana | D500 | NA | 458682000416 | E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile | El día sábado 07 de enero del presente año a las 16:30, la enfermera auxiliar de turno evidencia que no se encuentra en desfibrilador del carro de paro del servicio de hospitalización, inmediatamente informa a la enfermera a cargo y a la sugerencia, al revisar cámaras de seguridad se evidencia que a las 12:21, 3 hombres ingresan al hospital por una entrada no habilitada el día del hurto, y se levanta el equipo sobando la guaya de seguridad y empacándolo en una bolsa. posteriormente salen de la institución por la misma entrada, se realiza la respectiva denuncia en la fiscalía. | Cundinamarca | Sesquile |
| H2303-00220 | 10/03/2023 | 2/03/2023 | 20026437 | 2010EBC-0006587 | Pulsioxímetro | Biocare | BP-12C | N/A | XXX045QH19767 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | Equipo es llevado en ambulancia a la ciudad de Bogotá para traslado de paciente; al siguiente día al realizar el cambio de turno se realiza búsqueda del equipo y no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurto. | Cundinamarca | Guatavita |
| H2303-00225 | 13/03/2023 | 10/03/2023 | 20178338 | 2017EBC-0016989 | Electrocardiografo | Edan | SE-3 | NA | 380250-M20606200017 | Prevision Ips | Equipo biomédico sustraído por persona mayor de edad (adulto mayor) en complicidad con mujer joven, esta persona ingresando varias veces a los consultorios, hasta que logra salir de este consultorio que se encontraba solo y abierto y salen por puerta principal, todo evidenciado por cámaras. | Risaralda | Pereira |
| H2303-00229 | 15/03/2023 | 11/03/2023 | 20117666 | 2017EBC-0016989 | Desfibrilador Externo Automatizado | Heartline Technologies | SAMARITAN PAD 360P | NO APLICA | 21E91065128K21 | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. | El día 11/03/2023 en el turno en la ambulancia con base en puente aranda carreras 60 # 4 - 33, hacia las 16:00 horas recibimos el aviso junto a mi compañero conductor que la ambulancia debía quedar fuera de servicio para el turno de la noche porque no había tripulación. Por lo cual, se realiza reporte de entrega de la movi en donde se indica que se entrega el carro sin ninguna novedad, pero hacia las 20:00 horas se revisa la ambulancia evidenciando que no está el desfibrilador externo automatico marca heartline modelo sam 360p serie 21e91065128k21 numero de activo fo 07566 registro inivma 2017ebc-0016989 heartline technologies ltd. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00230 | 15/03/2023 | 5/03/2023 | 20014779 | 2020EBC-005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | NA | EZ-04039214 | E.S.E Del Municipio De Villaviecnico | Por fallo de control institucional realizaron el hurto del equipo de las instalaciones centro de salud alto pompeya área de atención revividos el desfibrilador marca mindray y dejando el clave del mismo el día cinco de marzo del año en curso | Meta | Villaviecnico |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|---|---|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------|
| H2303-00231 | 15/03/2023 | 21/12/2022 | 20117666 20100931 | 2017EBC-001699 2016EBC-0014448 | Desfibrilador Bifásico Monitor De Signos Vitales | Mindray | Beneheart D3 | NA | EZ-13059295 | Ese Municipio De Villavieancio | En el turno de la mañana del 21-12-2022 son hurtados dos equipos, un monitor de signos vitales marca MINDRAY, modelo iMEC 10, serie KN-01065092, con número de activo DEV 21874 y un desfibrilador bifásico marca MINDRAY, modelo BENEHEART D3, serie EZ-13059295, con número de activo DEV01893. Estos equipos estaban ubicados junto al carro de paro del servicio de observación urgencias del centro de salud La Esperanza de la ESE municipio de Villavieancio. | Meta | Villavieancio |
| H2303-00232 | 16/03/2023 | 10/01/2023 | 20061815 | 2013DM-0009916 | Glucómetro | Ohc | GIUNEO Lite | No Identificado | No Identificado | E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle - Sede Poblado Campestre | Los elementos fueron hurtados en las instalaciones del puesto de salud Poblado Campestre por el pato trasero. Lata(s) personal(s) ingresado(s) por el hecho de que no se evidencia ninguna cerradura forzada. Se llevan varios equipos médicos y de cómputo de un consultorio médico y uno de enfermería. | Valle Del Cauca | Candelaria |
| H2303-00233 | 16/03/2023 | 9/03/2023 | 20161401 | 2019DM-0019653 | Impresora Para Ecografía | Sony | UPP-678MD | NA | 7004868 | E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle - Villagorgona | Se evidencia ausencia del equipo el día jueves, 9 de marzo de 2023. No se tiene información sobre el momento del hurto. | Valle Del Cauca | Candelaria |
| H2303-00234 | 16/03/2023 | 9/02/2023 | 20061815 19984130 | 2013DM-0009916 2019EBC-0001783-R1 | Glucómetro Monitor Fetal | Edan | F3 | NA | 30515-M12803130011 | E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle | El equipo es retirado por una persona externa a la institución. | Valle Del Cauca | Candelaria |
| H2303-00235 | 18/03/2023 | 24/02/2023 | 20181401 | 2019DM-0019653 | Glucómetro | Caresens Pro | PRO | NA | F005308H0071 | Fundación Hospital Infantil Universitario De San José | Se reporta pérdida de glucómetro, posiblemente se perdió en el cuarto de ropas | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00258 | 24/03/2023 | 2023-02-09 09:00:00.0 | 20152228 | 2018DM-0018732 | Concentrador De Oxígeno | Longfan | JAY-5EW | NA | MZJ5S158483 | Amanecer Medico Sas | Conductor llevaba un servicio de oxígeno para la entidad de suya, para la calle 1N 700-655 de conjunto residencial, se deja vehículo con bloqueo central y se procede hacer la entrega, cuando el conductor sale del conjunto se monta al vehículo y se abre el switch del carro para encenderlo se da cuenta que el sensor de la aperturas de puerta estaba encendido. De inmediato se fue para la parte de atrás y se dio cuenta que faltaba un concentrador de oxígeno A206238 y un cilindro de 2.5 litro. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00259 | 24/03/2023 | 29/11/2022 | 20043855 | 2022EBC-0008723-R1 | Bomba De Infusión | Mindray | BENEFUSION VP5 | NA | SK00706544, SK00706758 | Pisa Farmaceutica De Colombia S.A | A finales de noviembre de 2022 se realizó mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos entregados en comodato a la clínica en cuestión y no se encontraron estos equipos. | Atlántico | Barranquilla |
| H2303-00260 | 24/03/2023 | 23/02/2023 | 20058266 | 2013DM-0009589 | Pieza De Baja Velocidad | Coxo Nak | CX235 | NA | MICROMOTORCX235-3F ABFX. 0618CONTRANGULO CX235CI-ABFX2428 | Ese Hospital Divino Niño | Terminando la jornada laboral del día 23 de febrero entre las 12 y 12:30 del mediodía, sale la auxiliar del consultorio odontológico del área materno infantil del hospital. Se evidencia que los equipos fueron arrancados de módulos de la unidad odontológica, posterior se solicita al área de sistemas y vigilancia el video en donde se observa que apenas la auxiliar se retira del área, entra una persona desconocida ajena al personal perteneciente al hospital, el cual se demora aproximadamente 3 minutos y sale nuevamente del área, por lo creemos que esta persona es la responsable del hurto. | Valle Del Cauca | Guadalupe De Buga |
| H2303-00261 | 27/03/2023 | 24/03/2023 | 20114221 | 2016DM-0015134 | Regulador De Oxígeno | Mcare | MDC870-L15 | NO APLICA | 210401961 | Futumedica S.A.S | El hurto del dispositivo médico fue realizado a nuestra transportadora contratada para la distribución de nuestros equipos el cual nos notifican que el envío en mención presentó novedad de hurto en distribución | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2303-00265 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 20014624 | 2021DM-0005310-R1 | Clavo De Steinmann 3.0 X 300 Mm (Au) | Auxein | 453-3-0-300 | B224400 | 330113010300 | Stein & Cia Sas | El motivo de esta comunicación es informarle que el día 24 de marzo de 2023, recibimos la comunicación por parte del Servicio al Cliente de la empresa transportadora donde nos informan que el transporte del envío fue interrumpido dada a una novedad de hurto presentada en la troncal Bogotá - Barranquilla. | Atlántico | Barranquilla |
| H2303-00268 | 29/03/2023 | 27/03/2023 | 20025576 | 2021DM-0006803-R1 | Implante Helix 3.5*10 | Neodent | 109.944 | JMA87.PL281.PLZ77.NGH81 | NA | Manchay Colombia Sas | El día lunes 27 de marzo del presente año, se presentó un robo del magdalena- tasajera a la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario | Magdalena | Ciénaga |
| H2303-00272 | 29/03/2023 | 27/03/2023 | 20025576 | 2021DM-0006803-R1 | Cicatrizador 4.5*2.5 Fresa Lanza | Neodent | 106.215 103.170 | GNF26 MAM23 | NA | Manchay Colombia Sas | El día lunes 27 de marzo del presente año, se presentó un robo del magdalena- tasajera a la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario | Magdalena | Ciénaga |
| H2303-00274 | 29/03/2023 | 27/03/2023 | 20062726 | 2013DM-0010164 | Cerabone | Straumann | bo-1511 | 22EA10890 | NA | Manchay Colombia Sas | El día lunes 27 de marzo del presente año, se presentó un robo del magdalena- tasajera a la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario | Magdalena | Ciénaga |
| H2303-00276 | 30/03/2023 | 14/03/2023 | 19983079 | 2019EBC-0002066-R1 | Máquinas Para Diálisis Baxter | Claria Y Homechoice | homechoice | N/A | 1706040002 | Laboratorios Baxter S.A | La paciente indica que: Durante el trayecto Sevilla - Cali en una parada en la vereda tres esquivas, me bajé del vehículo como unos 2 min y ya cuando seguimos hacia Sevilla llegamos a cargar el vehículo que íbamos a la ciudad de Cali y al ver donde había dejado la máquina de diálisis esta no estaba . | Valle Del Cauca | Sevilla |
| H2304-00277 | 2/04/2023 | 3/02/2023 | N/A | No tiene registro sanitario. Ya que es un DM sobremedida | Dispositivo De Audición Oído Medio El | Cochlear | OSIA2 | NA | 1170020097147 | Daney Santana Tellez | Por medio de la presente quiero poner el denuncia por la pérdida de dispositivo de audición oído medio el cual se me perdió el día 3 de febrero, es un dispositivo que utilizo desde hace 2 años. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00278 | 4/04/2023 | 25/01/2023 | 20194751 19924608 20132095 20089083 11738 19927088 20098207 19936912 | 2020DM-0022713 2012DM-0001219-R1 2017DM-0016718 2015DM-0012578 2020DM-0002139-R2 2013DM-0001783-R1 2016DM-0000461-R1 2016DM-0014393 2014DM-0001087-R1 | Sur-Fi Plus Stomahesive Wafer With Flexible Collar Two-Piece Ostomy System, Tan, 57 Mm Duoderm Cgf Control Gel Formula Dressing 8 In. X 12 In. / 20 Cm X 30 Cm Stomahesive Paste Protective Skin Barrier And Filer 56.7 G (2 Oz.) Convatec Ostomy Appliance Belt Sur-Fi Natura Durahesive Wafer 57Mm Sur-Fi Natura Durahesive Flexible Wafer With Flexible Collar, Tan, 45 Mm Sur-Fi Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier With Flange, 57 Mm, Mold-To-Fit, For Stoma Sizes 33-45Mm, White Tape Collar, Large Natura + Drainable Pouch With Filer, InvisiClose Tail Closure, Opaque, 45 Mm Aquacel Ag+ Extra Enhanced Hydrofiber Dressing With Silver And Strengthening Fiber 10 Cm X 10 Cm Duoderm Hydrohesive Gel 15 G Duoderm Extra Thin Extra Thin Cgf Dressing 4 In. X 4 In. / 10 Cm X 10 Cm Aquacel Extra Hydrofiber Dressing With Strengthening Fiber 4 In. X 4 In. / 10 Cm X 10 Cm Aquacel Ag+ Extra Enhanced Hydrofiber Dressing With Silver And Strengthening Fiber 20 Cm X 30 Cm Aquacel Ag+ Extra Enhanced Hydrofiber Dressing With Silver And Strengthening Fiber 15 Cm X 15 Cm Sal-Gel Hydrating Dermal Wound Dressing With Alginate 55 G Duoderm Cgf Control Gel Formula Dressing 4 In. X 4 In. / 10 Cm X 10 Cm | Convatec | Varios, se adjunta listado en el reporte | Varios, se adjunta listado en el reporte | Na | Boston Medical Devices Colombia Ltda | En la operación diariamente se hace recogida de producto para ser despachado a nuestros clientes, este proceso se hace en horas de la noche, en donde se hace un consolidado de todos los clientes de la zona en bodega. El vehículo que transporta nuestro producto se despacha en altas horas de la noche por a calle 80, en donde fue requerido por un rémón falso de la Policía; el conductor se detuvo al llamado y cuando se bajó del vehículo a presentar la documentación que le habían solicitado, fue abordado por delincuentes que lo montaron a un vehículo. El camión y la carga fueron hurtados y no se han recuperado a la fecha. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00279 | 4/04/2023 | 4/04/2023 | 20102668 | 2015DM-0014049 | Nebulizador | Medair - Dm | NBA02-A60 | NA | NBA6023010685 - 10686 - 10687 - 10688 - 10689 - 10690 - | Datasave Medical Sas | Se recibe la imputación de buanventura y al hacer el control físico se evidencia que falta una caja, versus lo que le entregaron en puerto. Presuntamente, el robo se presenta en el momento de la carga al camion que trana la mercancia a Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00280 | 4/04/2023 | 4/04/2023 | 20172785 | 2019DM-0020832 | Sistema De Terapia De Heridas De Presion Negativa | Vmedical | VCARE1000-300S | NA | VC0318060066 | Madhos Sas | Se suministra al paciente equipo de terapia de presión negativa, posteriormente se valida con la clínica santa sofía y se encuentra que el dispositivo junto con el aparato fue suministrado al paciente, sin embargo se le solicita al paciente la devolución del dispositivo médico a la cual el paciente afirma que no lo devolviera porque este es de él a la cual se le dice que no, que el mismo es propiedad de la empresa | Valle Del Cauca | Cali |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------|--------------------|---|---|---|--|--|---|--|-----------------|--------------|
| H2304-00282 | 10/04/2023 | 5/04/2023 | 20068962 | 2013DM-0010881 | Componentes Prostodónticos | Phbo | N/A | 2200238, 2203222, 2001578, 2202070, 2206638, 2206930, 2206613. | lotes: 2105931, 2202207, 2205219, 2203506 | Phbo Colombia S.A.S. | Día miércoles 05/04/2023 el mensajero de la empresa se encontraba realizando su recorrido diario para entregar los pedidos correspondientes, al bajar de la moto para dirigirse a dónde uno de los clientes, una persona le robó la maleta donde tenía los pedidos de material dispositivo médicos. El ladrón huyó del lugar, no es posible determinar, el mensajero trata de ubicarlo en las cercanías, pero este ya había escapado. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00283 | 10/04/2023 | 10/3/2023 | 20043655 | 2022EBC-0008723-R1 | Bomba De Infusión | Mindray | BENEFUSION VPS | NA | SK00701214 | Pisa Farmacéutica De Colombia S.A | Equipo no encontrado en la institución después de realizar el mantenimiento preventivo programado. | Arauca | Saravena |
| H2304-00284 | 11/04/2023 | 28/03/2023 | 20039240 | 2021DM-0007955-R1 | Sistema De Ventilación | Resmed | ASTRAL 100 | NA | V22181755388 | Messer Colombia S.A. | Se realiza entrega del ventilador RESMED ASTRAL 100 correspondiente al Serial V22181755388 de propiedad Messer Colombia el día 17 de diciembre de 2022 a la paciente para ser trasladada desde Remco Center hasta Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Al recoger la paciente se suministra el ventilador en presencia del familiar de la paciente quien firma el comprobante de entrega de ventilador/equipo para traslado de pacientes. El 28 de diciembre notifica al programa Remco Cal, el fallecimiento de la paciente en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Al realizar indagación con el familiar del paciente, por parte del Área Biomédica de IPS Nuestra Señora de los Remedios y empresa de transporte asistencial E.M.S.S.A.S. indican no tener el equipo y desconocer su paradero. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00285 | 11/04/2023 | 28/03/2023 | 20117666 | 2017EBC-0016969 | Dea | Heartline Samaritan | SAM360P | NA | 22e91136281C22 | Red Medica Ips Sas | El paciente fue trasladado a la clínica Juan N. Corpas y de allí sacó el equipo de la movi33 de la empresa de ambulancias red medica ips sas movi33 de placas U20 448 S05 S200 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00286 | 11/04/2023 | 16/02/2021 | 20159557 | 2020EBC-0021139 | Ventilador Mecánico | Zoll | ZOLL EMV+ | NA | AY20F017518 | Medicentro Familiar Ips Sas | Tuvo ocurrencia el hecho delictivo el 14 de enero del 2021 siendo las 12:00 en la institución que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos sin poder determinar el autor. Equipo que para el día sábado 25 de mayo, se encontraba en las instalaciones del hospital de urgencias durante entrega de turno evidencia pérdida del equipo sobre las 13:00 se observo que no se encontraba, se activará las alertas a personal administrativo y policía | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00287 | 11/04/2023 | 25/03/2023 | 20014779 | 2020EBC-005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | E1-6409336 | Hospital Santa Barbara E.S.E | Equipos perdidos en Barranquilla después de hacer revisión de inventario. Denuncia realizada | Tolima | Venadillo |
| H2304-00291 | 12/04/2023 | 20/04/2022 | 20043655 | 2022EBC-0008723-R1 | Bomba De Infusión | Mindray | BENEFUSION VPS | NA | SK00706469, SK00706472, SK00706491, SK00706516, SK00706524 | Pisa Farmacéutica De Colombia S.A | Se han perdido gran cantidad de cajas de guantes importados de la marca creora 997 | Atlántico | Barranquilla |
| H2304-00293 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 20068371 | 2013DM-0010548 | Guantes De Latex No Esteril Pavo Liso Blanco | Cirene | LPS-S | NA | no aplica | La Muela Sas | Se han perdido gran cantidad de cajas de guantes importados de la marca creora 997 | Santander | Girón |
| H2304-00295 | 14/04/2023 | 31/03/2023 | 19994920 | 2019EBC-0002717-R1 | Inhalomat Compact | B Braun | 741630 | NA | C31713, C84631, C21323, C53198, Sin serie | B Braun Medical S.A | B Braun tiene en comodato en diferentes instituciones equipos biomédicos de tecnología controlada. Dentro de las actividades de verificación realizadas por la institución no se encontraron algunos de los equipos instalados en diferentes clientes. En total este denuncia corresponde a 51 unidades reportadas. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00296 | 15/04/2023 | 27/03/2023 | 20138514 | 2017DM-0017337 | Equipo De Organos Portatil | Welch Allyn | 92871 BLK | NA | ACTIVO FUJO: 17911/17912 | Fundación Hospital Infantil Universitario De San José | El día lunes 27 de marzo, cuando el servicio se disponía a realizar inventario, evidencia que el equipo de organos portatil no se encontraba en el servicio, por lo que se inicia la búsqueda en todo el área de hospitalización, sin embargo el equipo no fue encontrado. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00297 | 15/04/2023 | 12/04/2023 | 20125878 | 2017DM-0016162 | Glucómetro | Roche | AECUCHECK INSTANTS | 404225 | VARIOS | Fundación Hospital San Carlos | Desde Ingeniería biomédica se realizó previamente entrega a los servicios de equipos (glucómetros) para atención de pacientes. Sin embargo, tiempo después estos fueron extraviados y no han sido encontrados en la fundación | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00316 | 24/04/2023 | 21/04/2023 | 19981647 | 2019DM-0001600-R1 | Vns Therapy System (Sistema De Terapia Estimulacion Del Nervio Vago) | Vns Therapy | ELECTRODO REF. M304-20, GENERADOR SENTIVA REF. M1000, TUNELIZADOR REF. M402, KIT MAGNETS REF. M220. | 0 | 77127 344643, 8586612, 10036732 | Livanova Colombia Sas | El viernes 21 del mes abril del año 2023 se dirigían a entregar unos productos de Livanova al cliente GLOBAL CARE NEURODIAGNOSTIC SAS, en el vehículo con placas, siendo las 11:30 de la mañana el vehículo se encontraba en la carrera 70a con calle 76, el vehículo se pinchó, la persona se bajó del vehículo para proceder a realizar el cambio de llanta, mientras se realizaba el respectivo cambio se levantó abriendo el candado del furgón y allí procedieron a hurtar la caja, la cual contenía productos médicos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00323 | 26/04/2023 | 24/04/2023 | 20164022 | 2020DM-0021257 | Juvederm® Volux - Implante Bioabsorbible De Ácido Hialurónico Con Lidocaina; Implantes Faciales Bioabsorbibles Con Lidocaina; Juvederm®; Juvederm® Implantes Faciales Con Lidocaina - Implante Facial Bioabsorbible Con Lidocaina | Juvederm® Volux; Juvederm® Volux Con Lidocaina; Juvederm® Vobella Con Lidocaina | Caja x 2 jeringas x 1 mL, cada una | Volux: 1000543812; Voluma: 1000542300; Vobella: 1000539016 | N.A. | Allergan De Colombia S.A. | El día 24-Abril-2023 el transportista autorizado de nuestro operador logístico OPEN MARKET LTDA recibió los pedidos a realizar los cuales correspondieron a dos remesas, la primera fue entregada exitosamente. Se sigue en la ruta y se procede al punto de recogida en la carrera 11A con calle 94A. El conductor deja el vehículo sobre la carrera 11A entre las calles 94A y 95 y camina al otro lado de la calle, doblando la esquina 20 metros para realizar la recogida y de regreso detecta que la chapa de la puerta lateral derecha está rota y el pedido a entregar no se encontraba disponible. Se realiza el reporte al cliente y al operador logístico. Junto con el equipo de seguridad se registra al punto de la carrera 11A con calle 94A, se revisan las cámaras de seguridad y se observa que al dejar el vehículo para realizar la recogida dos hombres desconocidos se acercan al vehículo, abren la puerta izquierda del conductor, acceden a la carga y realizan el hurto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00324 | 26/04/2023 | 24/04/2023 | 20164023 | 2020DM-0021258 | Juvederm® Volux - Implante Bioabsorbible De Ácido Hialurónico Con Lidocaina; Implantes Faciales Bioabsorbibles Con Lidocaina; Juvederm®; Juvederm® Implantes Faciales Con Lidocaina - Implante Facial Bioabsorbible Con Lidocaina | Juvederm® Volux; Juvederm® Volux Con Lidocaina; Juvederm® Vobella Con Lidocaina | Caja x 2 jeringas x 1 mL, cada una | Volux: 1000543812; Voluma: 1000542300; Vobella: 1000539017 | N.A. | Allergan De Colombia S.A. | El día 24-Abril-2023 el transportista autorizado de nuestro operador logístico OPEN MARKET LTDA recibió los pedidos a realizar los cuales correspondieron a dos remesas, la primera fue entregada exitosamente. Se sigue en la ruta y se procede al punto de recogida en la carrera 11A con calle 94A. El conductor deja el vehículo sobre la carrera 11A entre las calles 94A y 95 y camina al otro lado de la calle, doblando la esquina 20 metros para realizar la recogida y de regreso detecta que la chapa de la puerta lateral derecha está rota y el pedido a entregar no se encontraba disponible. Se realiza el reporte al cliente y al operador logístico. Junto con el equipo de seguridad se registra al punto de la carrera 11A con calle 94A, se revisan las cámaras de seguridad y se observa que al dejar el vehículo para realizar la recogida dos hombres desconocidos se acercan al vehículo, abren la puerta izquierda del conductor, acceden a la carga y realizan el hurto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2304-00325 | 26/04/2023 | 24/04/2023 | 20184024 | 2020DM-0021259 | Juvederm® Volux - Implante Bioabsorbible De Ácido Hialurónico Con Lidocaina; Implantes Faciales Bioabsorbibles Con Lidocaina; Juvederm®; Juvederm® Implantes Faciales Con Lidocaina - Implante Facial Bioabsorbible Con Lidocaina | Juvederm® Volux; Juvederm® Volux Con Lidocaina; Juvederm® Vobella Con Lidocaina | Caja x 2 jeringas x 1 mL, cada una | Volux: 1000543812; Voluma: 1000542300; Vobella: 1000539016 | N.A. | Allergan De Colombia S.A. | El día 24-Abril-2023 el transportista autorizado de nuestro operador logístico OPEN MARKET LTDA recibió los pedidos a realizar los cuales correspondieron a dos remesas, la primera fue entregada exitosamente. Se sigue en la ruta y se procede al punto de recogida en la carrera 11A con calle 94A. El conductor deja el vehículo sobre la carrera 11A entre las calles 94A y 95 y camina al otro lado de la calle, doblando la esquina 20 metros para realizar la recogida y de regreso detecta que la chapa de la puerta lateral derecha está rota y el pedido a entregar no se encontraba disponible. Se realiza el reporte al cliente y al operador logístico. Junto con el equipo de seguridad se registra al punto de la carrera 11A con calle 94A, se revisan las cámaras de seguridad y se observa que al dejar el vehículo para realizar la recogida dos hombres desconocidos se acercan al vehículo, abren la puerta izquierda del conductor, acceden a la carga y realizan el hurto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2305-00345 | 3/05/2023 | 27/04/2023 | 20152081 | 2018DM-0018717 | Set Primario Plum Fill De 15µj Pio Sec Clave Filtro 62µ 272 Cm / 23 Ml | Plum Set | 14015 | 5797072 | No aplica | Icu Medical Colombia Limitada | Se presentó un incidente a través del transportador LANDFAST que nos reporta que durante la ruta urbana en la ciudad de Medellín uno de sus vehículos fue objeto de hurto. El producto afectado para nuestro caso fueron 10 unidades del código 140153190 correspondientes a la factura FE122385. | Antioquia | Medellín |
| H2305-00349 | 4/05/2023 | 20/02/2023 | 20171133 | 2020DM-0021259 | Sistema Balón Gástrico Elipse™-Balón Gástrico | Allurion Technologies Inc. Allurion Gastric Balloon | FS010-21 | 306080 | 306080-1 | Gilmedica S.A.S. | Dispositivo extraviado durante el proceso de importación. | Valle Del Cauca | Yumbo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|--|--|--|---|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| H2305-00356 | 9/05/2023 | 3/05/2023 | 20175703 | 2020EBC-0021777 | Defibrilador M2 Series - Monitor Defibrilador Zoll M2 | Zoll | 158199-A20-23-150A | No registra | 158199-A20 | G. Barco S.A. | El martes 02 de mayo de 2023 se realiza entrega del defibrilador marca Zoll SN: 158199-A20 REF: 158199-A20-23-150A a la persona designada por el cliente Fundación Deportiva para recolectar el producto, el pago ya había sido generado sin embargo el día miércoles 03 de mayo 2023 el banco (Bancolombia) rechaza este pago por lo cual los encargados de la venta proceden a comunicarse con los contactos del cliente pero no se obtiene una respuesta. El caso es revisado por el área jurídica de G. BARCO S.A identificando los siguientes delitos: estafa, emisión de transferencia ilegal del cheque, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. | Valle Del Cauca | Calí |
| H2305-00358 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Agilia Vp Mc Wli Co | Agilia | 2019741 | NA | 2359797 | Fresenius Kabi Colombia Gas | El equipo no apareció desde el mes de septiembre de 2022, el cliente refirió que se refundió y por tanto no estuvo presente para su inventario en ese mes. No apareció hasta la actualidad y por ello lo declararon perdido. | Boyacá | Sogamoso |
| H2305-00362 | 11/05/2023 | 25/01/2023 | 20066541 | 2013DM-0010397 | Electroestimulación | Bsi | Body Gym Ultra | GIM - 014 | 0144 | Industrial Company Anta S.A.S. | El empleado de un punto distribuidor se lo robo | Córdoba | Monteña |
| H2305-00366 | 12/05/2023 | 25/04/2023 | 20020628 | 2021DM-0023565 | Cidex® Opa Solution-Solución D | Cidex® | Caja por 4 contenedores por 3,785 L | NA | 271022289 | Advanced Sterilization Products Colombia | El operador logístico de Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. UPS, reportó que dos empleados del transportador contratado LAND FAST S.A. estaban entregando una orden en el Centro Comercial Bello Bello, cuando el conductor fue contactado por el ladrón en motocicleta, quien lo amenazó y le pidió entregar el celular y el dinero, mientras otro ladrón estaba revisando el contenido del camión. Después de los hechos el empleado del transportador procedió a hacer la denuncia. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2305-00367 | 14/05/2023 | 6/03/2023 | 20043655 | 2022EBC-0008723-R1 | Bomba De Infusion | Mindray MP80 | BENEFUSION | NA | SK00317687 MP80 | Empresa Social Del Estado Municipio De Villaviecnico. | El día 6 de marzo en realización de inventarios se evidencia falta de una bomba de infusión se activan alertas y se realiza nuevamente control de inventarios se evidencia un faltante de 5 bombas de infusión en el transcurso de una semana | Meta | Villaviecnico |
| H2305-00368 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 20147930 20217363 | 2021DM-0024687 2022DM-0008577-R1 | Stents Auto-Expandibles Intracraeales LeoN-LeoBaby Y Silk De Bal - Proteisis Endovascular Para El Sistema Circulatorio Central Cateletes Para Drenaje Percutaneo | Bal Extrusion | LEO4-SX03 LEO4-SX25 LEO4-SX18 LEO4-SX18 SILK_V_3.75X 25 SILK_V_4.25X 30 SILK_V_4.50X 30 SILK_V_4.75X 25 SILK_V_4.75X 30 SILK_V_2.50X 15 GPL2- 0830H | 473323 | NA | Diamecol Sa S | Los dispositivos medicos se encontraban dentro del maleón para el transporte de los productos el cual se encontraba en el baúl del carro y 4 sujetos armados entraron a la casa de nuestra colaboradora y su esposo. A los cuales, les quitaron todas las llaves, controles de acceso a la casa, los mieron al baño robándole el carro de cada uno, dinero, dinero en efectivo, computadores, celulares, dispositivos medicos entre otras mas cosas. | Antioquia | Copacabana |
| H2305-00370 | 16/05/2023 | 8/05/2023 | 20044833 | 2022DM-0008577-R1 | Placa Fisiana | Industrias Médicas Sampedro | PF12 - PF16 | PL140045X1 - PL145052X1 PL146585X1 - PL147842X1 | NA | Industrias Médicas Sampedro | Se recibe material procedente de la ciudad de Cartagena con el faltante de 6 placas fisianas, se hace seguimiento y el emisor de transporte en dicha ciudad manifiesta que refirió sin revisar no hay claridad de en qué momento se perdieron las placas. | Boyacá | Cartagena |
| H2305-00371 | 17/05/2023 | 14/05/2023 | 19991627 | 2018DM-0001797-R1 | Jeringa Hipodermica Desechable 10Ml X 21 G X 1/2"(0.8x38mm) Luer Lock | Aifa Safe | 10ml X 21 G X 1/2"(0.8x38mm) Luer lock | 221003 | N/A | Aifa Trading S.A.S | Durante la recepción del contenedor en nuestras instalaciones, durante el conteo de las unidades (Contagados), se identificó un faltante de producto respecto a la cantidad relacionada en la factura de compra y demás documentación de la importación, de inmediato se procede a realizar un segundo conteo y verificación de fotografías de preembargo, salida de puerto y contra fotografías de recepción de la importación, identificando el hurto. Presuntamente, se presentó durante el traslado del contenedor desde el puerto de Buenaventura a nuestras instalaciones ubicadas en Bogotá. | Valle Del Cauca | Tuluá |
| H2305-00376 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 19985203 20004303 20018616 152022 | 2008EBC-0001964 2009DM-0002472 2020EBC-0008674-R1 2011EBC-0007621 | DOPPLER FETAL Quiometro De Pulso TENSIOMETRO PEDIATRICO OXIMETRO DE PULSO | BIOCARE EDAN GENERICO Mindray | FM-200 H180B CEO123 PM-50 | NA | AY-51142485 | Ese Municipal De Soacha Julio Cesar Peñalosa (Sede Compu) | En la sede compartir soacha de la ese municipal de soacha julio cesar peñalosa se habían ubicado unos equipos bajo custodia de la empresa de seguridad el día 28 de marzo de 2023, por motivos de arreglo en las adecuaciones físicas, estos equipos quedaron ubicados en un área de mantenimiento/odontología para dar una mayor seguridad. El día 26 de abril con las adecuaciones de infraestructura listas se disponía hacer la ubicación de los equipos encontrando que habían sido hurtados 4 equipos biomédicos | Antioquia | Medellín |
| H2305-00377 | 28/05/2023 | 18/05/2023 | 20131421 | 2018EBC-0017517 | Bomba De Infusión | Nipro | HAWKMED-1 | NA | 4010200 | Congregacion Hermanos Dominicos De La Presentacion Cirica, Palmere | Se identificó la falta de 66 bombas de infusión pertenecientes al proveedor Nipro. Luego de múltiples inventarios y se tiene conocimiento que algunos de estos equipos han salido de la institución. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2305-00392 | 28/05/2023 | 20/05/2023 | 20087530 | 2015DM-0012525 | Flat Panel | Del | NX-MW CONVERTIBLE 1041-03-501 | NR | NXA231-1253 1041-03-501 | E.S.E Hospital San Rafael De Facatativá | El día 20-05-2023 sobre las 11:30 de la mañana se identifica que falta el computador portátil con la sd sn 3-5543068 la cual contiene la licencia y el software para el funcionamiento del equipo | Cundinamarca | Facatativá |
| H2305-00393 | 28/05/2023 | 24/05/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | IMEC 8 | NA | EW-4A013287 | Clinica Palmira S.A. | Se identifica la ausencia del Monitor de Signos Vitales, Marca: Mindray, Modelo: IMEC 8, Serie: EV-4A013287 en el servicio de Urgencias. Por tal motivo, se revisan los videos registrados por las cámara de seguridad, en los que se identifica que alrededor de las 10:20 am del 24/05/2023, ingresan dos personas por la puerta principal de la institución, acceden al área de triaje 2, hurtan el equipo con todos los accesorios, lo guardan en una maleta y salen por la puerta principal con una maniobra de distracción. | Valle Del Cauca | Palmira |
| H2305-00396 | 29/05/2023 | 20/05/2023 | 20002230 20152228 | 2018DM-0003013-R1 2018DM-0018732 | Concentrador De Oxigeno | Philps Respironics Longlan | EVERFLO JAY-5BW | NA | 22521 2003077 2023592 2030445 2013057 80017 2200413 18116 13507 MZJSS-219373 MZJSS254211 MZJSS253808 MZJSS157491 MZJSS157817 MZJ | Amanecer Medico Sas | Se reataron los concentradores a la entidad SURA y los extravo, no los devolvio así que esta tecnologia no esta en poder de Amanecer Medico | Antioquia | Medellín |
| H2305-00399 | 29/05/2023 | 24/05/2023 | 19988991 | 2018DM-0002161-R1 | Ligador Multibanda Shooter Saseed 6 Bandas Cable 190 Cm | Cook | MBL-6-XL-C | NA | W4709745 | Biotrontech Colombia Sas | La transportadora reporta un tema de robo en su vehículo, dentro de lo cual fue hurtada la unidad en mención. | Putumayo | Mocoa |
| H2305-00401 | 29/05/2023 | 10/05/2023 | 20197057 20138514 | 2021DM-0022953 2017DM-0017337 | Autodiagnostico EQUIPO DE ORGANOS (OPTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | Inveris WELCH ALLYN | BELL PLUS POCKET LED / 92871-BL | NA | AU1DB14101657 | Laboratorio Clinico Colmedicos Ips Sas | El equipo biomédico (equipo de organos) fue robado de la sede puente aranda de la empresa colmedicos el día 03 de mayo de 2023 por tres personas que ingresaron a la sede haciéndose pasar por usuarios forzando la puerta del consultorio donde se encontraba el equipo "El equipo biomédico (audiometro) fue robado de la sede el lago de la empresa colmedicos el día 10 de mayo por un hombre que ingreso a la sede haciéndose pasar por usuario y forzo la puerta del consultorio donde se encontraba el equipo | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2305-00409 | 31/05/2023 | 4/04/2022 | 20157289 | 2019EBC-0020481 | Respirador Artificial/ Ventilador Artificial | Neumovent | NEUMOVENT GRAPHSH | NA | 080910711070A1V | Glimedica S.A.S. | El cliente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE informa que ha evaluado el ventilador artificial Neumovent Graph serial: 080810711070A1V propiedad de Glimedica S.A.S. entregado como soporte en el hospital la Victoria | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00411 | 2/06/2023 | 26/05/2023 | 200206280 | 2021DM-0023902 | Itero Element 5D Family - Dispositivo Digitalizador De Imágenes Diagnosticas | Itero | ITERO ELEMENT 5D | NA | BLX2019W19A179 | Hecca Global S.A.S. | El 26 de mayo a las 4:00 pm el Representante de Ventas que trabaja en la Costa Atlántica se encontraba realizando visitas a sus clientes. Paralelo su carro en la Calle 5 CARRERA 6 estaciona en la bahía de parque público, frente a las playas de Castillo Grande en Cartagena. Dentro del automóvil tenía el equipo que utiliza para mostrar a sus clientes. El carro fue abierto y el equipo fue hurtado. | Bolívar | Cartagena |
| H2306-00412 | 2/06/2023 | 24/04/2023 | 20093338 | 2015DM-0013520 | Laja De Hueso Femoral 15X100Mm | Lifenet Health | CS1 | 2024590-1012 | 2024590-1012 | Medrex Bic S.A.S | El producto se encontraba en la clínica TRALMEDICAL en cantidad de consignación, a través del distribuidor BBC. Durante inventario periódico no se encuentra el producto, y ni la institución ni el distribuidor tienen claro cuando se perdió. Tampoco se evidencia gasto del producto en la clínica. | Nariño | Pasto |
| H2306-00436 | 9/06/2023 | 27/05/2023 | 20193835 | 2021EBC-0023529 | Minimed 780G Insulin Pump Kit | Medtronic Minimed | MMT-1896ES | Varios | Varios | Medtronic Colombia S.A. | En el día indicado en este reporte, ocurre el robo de mercancía del camión de transporte donde se encontraban los productos. El robo lo hacen 2 sujetos en motocicleta de manera sigilosa, de manera que el transportador se da cuenta de la ausencia de los productos, sólo hasta el momento en el que los iba a entregar al remitente. Sin embargo, le fue posible al transportador devolverse al sitio. | Santander | Floridablanca |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|---|--|-------------|----------|
| H2306-00437 | 10/06/2023 | 1/06/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | NR | NA | EZ-17069450 | Incodol | El día 2 de junio del año 2023 a las 7 de la mañana se da apertura a la sede Carivero (Icozol) ubicada en la Avenida BOY #38-80 centro comercial plaza bello, en el municipio de bello, al ingresar a la sala de procedimientos para iniciar con los labores del día se nota la falta de 1 desfibrilador. | Antioquia | Bello | |
| H2306-00438 | 13/06/2023 | 13/04/2022 | 20196219 | 2021DM-0022997 | Intellect Mobile Stm | Chattanooga | 15-1203 | NA | AEN000509 | Fisiomédica S.A.S. | El Sargento Segundo Moreno Pulido-Phil Anderson, atacante general del Establecimiento de Sanidad Militar BAS06, informa la pérdida del equipo relacionado. Lo anterior porque no ingreso al almacén del BAS06 pese a que se encontraba relacionado en el despacho de equipos procedentes de Bogotá. | Tolima | Ibagué | |
| H2306-00439 | 10/06/2023 | 18/11/2022 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEARTH D3 | NA | EZ-04038777 | Clinica Maicao | El día 18 de noviembre de 2022 siendo las 11:58 de la mañana, una persona de género masculino ingresa a la institución portando un bolso. De manera inmediata se dirigió al área de hospitalización ubicada en el quinto piso de la institución y huyó el equipo que reposaba en el carro de paro a las afuera del star medio. | La Guajira | Maicao | |
| H2306-00440 | 10/06/2023 | 16/05/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632-R1 | Desfibrilador | Nihon Kohden | TEC 5631 | NA | 4023 | Dime Clinica Neurocardiovascular | El día 16 de mayo alrededor de la 1:30pm hurtan equipo Desfibrilador. | Valle Del Cauca | Calí | |
| H2306-00441 | 10/06/2023 | 28/11/2022 | 20113375 | 2016DM-0015069 | Electrocardiografo | Schiller | CARDIOVIT AT-1 G2 | NA | 1062.006008 | Clinica Cosanitas S.A | Se reporta hurto de electrocardiografo marca: Schiller, Modelo: Cardiovit AT-1-G2, serie: 1062.006008, el pasado 28/11/2022, donde se realizo el chequeo de los seriales de cada uno de los equipos de la institución encontrado el faltante del equipo citado. | Tolima | Ibagué | |
| H2306-00443 | 13/06/2023 | 9/06/2022 | 19992412 20083944 | 2007DM-0000953 2014DM-0012083 | Transductor Lineal Del Ecografo General Electric Voluson 730 Transductor Endocavitario Del Ecografo General Electric Voluson 730 Transductor Lineal Del Ecografo General Electric Logiq P9 Con Serie 500440 Transductor Lineal Del Ecografo Philips Affiniti 70 G Con Serie Us41871311 | General Electric Philips | N.R | N.R | 12450MKR2 125352KR6 5650310WX 823VH8 B23PMC B1MB0P | 124797KR2 506891WX8 506891WX8 | Hernan Ocazonez Y Cia Sas | Los hechos se registraron en la sede de servicio poblado ubicada en la dirección calle 70'38'296 donde en la noche del día Jueves 09 de junio de 2022 ingresa a la sede una persona y sustrae los dispositivos médicos (transductores de ecografías) citados, además de otros elementos. | Antioquia | Medellín |
| H2306-00444 | 13/06/2023 | 13/04/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | AED-2100K | na | 15167 | Liceo Cervantes | El día 1 de abril fue la última revisión que se realiza al DEA MODELO AED-2100K SERIE 15167 ubicado en Liceo de Cervantes calle 153 #19-39, la semana siguiente del 3 al 7 de abril no estuvo en las instalaciones del colegio por semana santa, se regresa a laborar el 10 de abril del presente año, el jueves 13 de abril nos damos cuenta que ya no está el DEA que se ubica en puerta principal de ingreso del restaurante, se observa que dañaron chapa y lo sacan. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2306-00445 | 13/06/2023 | 4/06/2022 | 20065783 | 2013DM-0010330 | Doppler Fetal | Aeon | A100C | NID | AED00789 | Ese Hospital Profesor Jorge Caveller | El equipo ubicado en el servicio de urgencias, el día 04/06/22 presento hurto dentro de las instalaciones de la ESE Hospital Profesor Jorge Caveller de calica. | Cundinamarca | Cajicá | |
| H2306-00446 | 13/06/2023 | 19/07/2022 | 20131421 | 2007EBC-0001789 2018EBC-0017517 | Bomba De Infusión | HOSPIRA HAWKMED | PLIM 36 Hawk-11 | NA | 2143639 04007154 | Socimedicos S.A.S | El conductor y médico del programa de atención domiciliaria encontraban en ruta médica en el barrio de guandales Dosquebradas realizando atención a paciente quien reside en una calle peatonal y dejaron sobre la avenida el vehículo. Cuando el personal se encontraba dentro del domicilio abrieron la puerta trasera de la VAN y se robaron dos bombas de infusión | Risaralda | Pereira | |
| H2306-00448 | 14/06/2023 | 22/07/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | No Registra | EZ-89010572 | Hospital Alta Complejidad Del Puyo | Datos equipos médicos: Bomba de infusión marca Hospira modelo Plun 300 serie 21436339 Bomba de infusión marca Hawkmed modelo: Hawk-11 serie 04007154 | Putumayo | Puerto Asís | |
| H2306-00449 | 14/06/2023 | 6/04/2023 | 20160897 | 2020EBC-0021254 | Bomba De Infusión | Terumo | TE-LM830 | NA | 1912010190 | Hospital Alta Complejidad Del Puyo | El día 6 de marzo de 2023 se realiza inventario en el área de Hospitalización Biopaz 2, con la novedad de un equipo faltante, se notifica el suceso a la coordinadora del servicio, posteriormente se revisa cámaras donde no se logra encontrar evidencia hasta el momento sobre el responsable. | Putumayo | Puerto Asís | |
| H2306-00453 | 15/06/2023 | 9/05/2023 | 19994961 | 2019EBC-0002260-R1 | Repuestos Para Ventiladores Servo | Getinge | 6487180 6881030 | 85076000 90192000 | N A | Getinge Colombia Sas | El día 16-abr-2023 se importaron 30 unidades de la Referencia 8483180 y Unidad de la Referencia 6881020. El día 5-may-2023 se realizó el respectivo ingreso a nuestro Centro de Almacenamiento y Acordicionamiento: BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA (BOMI), ubicado en Tenjo. El día 8-may-202 se envió solicitud de acondicionamiento a BOMI y el día 9-may-2023 se realiza la liberación del producto, por parte de Getinge, para su comercialización; cuando BOMI va a realizar el traslado físico de los productos no los encontraron. | Cundinamarca | Tenjo | |
| H2306-00461 | 21/06/2023 | 22/09/2022 | 19998054 | 2018DM-0002502-R1 | Doppler Vascular | Versalable | Nicolet Natus | NA | 39451 | Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul | En el consultorio 122 (Sala de procedimientos de Dermatología) a las 10 am aproximadamente, ingresa el auxiliar de enfermería a preparar la sala para los procedimientos que estaban agendados, al ingreso observa que no está la pantalla de computador informan que en ningún momento ha sido retirado el equipo del servicio, minutos más tarde nuevamente informa que también hace falta el equipo Demostrador. | Antioquia | Medellín | |
| H2306-00462 | 21/06/2023 | 2/02/2022 | 20120050 | 2017EBC-0016373 | Desfibrilador Externo Automatizado | Schiller | M1723B | NA | 3825A45754 | Unidad Médica Vascular Sas | Desfibrilador desajuste de la institución de salud. | Córdoba | Monteña | |
| H2306-00463 | 21/06/2023 | 3/06/2023 | 20131421 | 2018EBC-0017517 | Bomba De Infusión | Hawkmed | HAWK-11 | NA | 04014727 | Ips Best Home Care Sas | Se realizó búsqueda del equipo y se evidencia que este no se encuentra en la sede. | Tolima | Ibagué | |
| H2306-00464 | 21/06/2023 | 19/10/2022 | 19953457 | 2014EBC-0011258 2005V-0003647 | Bomba De Infusión Bomba De Dolor | Icu Medical | PLIM XL XL Y SAPHIRE | NA | 98275304 98273582 98273188 98272373 98280108 17188597 300214665 300214641 300209667 | Clinica Cosanitas | Reporte de pérdida de bombas de infusión | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2306-00465 | 21/06/2023 | 16/09/2022 | 20138514 | 2017DM-0017337 | Mangos De Cabezales De Oftalmoscopio | Macroview | 23810 | (01)00732064084511 | No registra | E.S.E Hospital Universitario De La Samaritana | El día 18 de septiembre se evidencia la ausencia del mango de cabezal de oftalmoscopio del consultorio # 2 y consultorio # 4, se desconoce la hora y fecha exacta del hurto, la última vez que se utilizó el equipo fue el día 18 de septiembre. | Cundinamarca | Zipacará | |
| H2306-00466 | 23/06/2023 | 22/09/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | No reporta | EL-3C011826 | Ese Imasud. | En revisión con parte de enfermería se identifica la falta de dos equipos, el Desfibrilador Mindray Beneheart D3 con Marcapasos y el Oxímetro De Pulso Edan H1000, al parecer extraídos del vehículo. | Norte De Santander | Cúcuta | |
| H2306-00467 | 24/06/2023 | 18/11/2022 | 20095331 | 2015DM-0013329 | Monitor Ambulatorio De Presión Sanguínea | Welch Allyn | ABPM7100 | NA | W10423 | Clinica Country | El día 18 de noviembre se debía recibir de paciente una Grabadora Monitor de presión arterial arterial Marca: Welch Allyn Serial: W10423 el cual no fue devuelto al servicio. La paciente indico enviar el equipo a través de un servicio Rappi que fue contratado por el paciente, donde el servicio informo al usuario que entrego dicha grabadora a un edificio de denominación Country y no directamente en las instalaciones del consultorio donde fue colocado y donde debió dejar la paciente para el retiro correspondiente | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2306-00468 | 24/06/2023 | 12/09/2022 | 20150056 | 2018DM-0018538 | Kit De Nebulización Adulto -Pediatrico Eco | Intersurgical Sas | 1453015 1454015 | 32051730 32052327 | NA | Intersurgical Sas | La transportadora que fue la contratada para la entrega de los Dispositivos Médicos reporta: "La unidad fue hurtada en poder del re-expedidor, se solicita proceso de notificación" | Cundinamarca | Subachoque | |
| H2306-00469 | 24/06/2023 | 9/09/2022 | 20061463 | 2013DM-0009873 | Ecografo | Mindray | 4L4A 3CSA V10-4B | NA | CA2-85000928 MLK95194917 NDA89004578 | Centro De Especialistas Del Eje | El 9 de septiembre del 2022 ingresaron a las instalaciones, volentarian la chapa y hurtaron 3 transductores del equipo. | Quindío | Armenia | |
| H2306-00470 | 24/06/2023 | 29/06/2022 | 20026437 | 2010EBC-0006587 | Monitor De Paciente | Blocare | BP-12C | NA | XXK045QH019553 | Ese Hospital El Salvador De Ubaté | El dispositivo es entregado al servicio de hospitalización y al momento de realizar el mantenimiento preventivo del equipo no se encuentra en el servicio. | Cundinamarca | Ubaté | |
| H2306-00471 | 27/06/2023 | 17/08/2023 | 20124749 | 2017DM-0016030 | Uteroscopia Y Lintero-Remoscopia Storz | Storz | 27002LK | NA | 1007QD | Glimedica S.A.S. | Equipo desaparecido durante el Transporte. | Valle Del Cauca | Calí | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--------------|-------------|
| H2306-00472 | 28/06/2023 | 21/06/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Paciente Mindray | Mindray | IMEC10 | NA | EX48021296 | Rp Medicas Sa | El día miércoles 21 de junio de 2023 fue hurtado Monitor de signos vitales del área de urgencias, de la FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE, el cual fue adquirido en meses pasados | Antioquia | Bello |
| H2306-00473 | 28/06/2023 | 14/06/2023 | 19985925 | 2017DM-0001153-R1 | Lentes De Contacto Blandos - Conflon A | Biofinity Toric / Biofinity | COMFILCON A / BIOFINITY TORIC / BIOFINIT | 12519170043510 12537170059506 11320570233005 11320570268309 11320570287508 12288570077508 12270170028510 11317570320305 11317570340008 11317570355009 | N.A | Cooperacion Colombia S.A.S | Dispositivo robado durante el Transporte, en la dirección cl 19 10 39 optica italiana décima, los hechos se presentaron más o menos 15:30 horas del día 14/06/2023. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2306-00475 | 28/06/2023 | 3/03/2023 | 20129413 | 2017DM-0016465 | Transductor De Ecocardiografo | Ge | M4S-RS | N.A | M4S-RS | Clínica Colsanitas | En revisión del área de cardiología, se evidencia que las guayas de sujeción no fueron alteradas y que la pérdida de este transductor se debió eleccion entre las 7 pm del 23/03 a las 7 am del 24/03. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2306-00476 | 28/06/2023 | 11/05/2023 | 20014779 | 2012DM-0009186 | Transductor De Ecocardiografo | Welch Allyn | 777 | N.a | M4S-RS | Clínica Colsanitas | Se realiza revisión en el consultorio 16 de urgencias eps de la clínica universitaria colombiana, el día 11 de mayo se evidencia que los cables del equipo de ecografía se encontraban cortados, queda la base pegada a la pared, se reporta a seguridad. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2306-00489 | 30/06/2023 | 5/05/2023 | 19983428 | 2019EBC-0001789-R1 | Bombas De Infusión | Hospira | PLUM A+ | NA | 21401776 | Ips Sura Salud En Casa Industriales | En revisión de inventario, se evidencia ausencia de dispositivo desde el año 2021 en el servicio farmacéutico de IPS Salud en Casa. | Antioquia | Medellín |
| H2306-00490 | 30/06/2023 | 30/10/2022 | 20160897 | 2020EBC-0021254 | Bomba De Infusion | Terumo | TERUFUSION TE-LM830 | N.A | 200110087 | Hospital Alma Mater De Antioquia | Equipo ingresó en el 2020 en comodato por contingencia COVID-19, en octubre del 2022 se realiza la devolución de las bombas de infusión al proveedor y no se encuentra una de ellas, al día de 20 de junio 2023 no se ha encontrado el equipo por lo que se procede a hacer el reporte. | Antioquia | Medellín |
| H2306-00491 | 30/06/2023 | 17/06/2023 | 20175636 | 2020EBC-0021577 | Desfibrilador Externo Automatico (Dea) | Mindray | BENEHEART C1A | N.A | AF3-29016227 | Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca Y Bogotá D.C. | Hurto en instalaciones del Monitor Avera | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2306-00492 | 30/06/2023 | 13/06/2023 | 20090799 20014779 19984975 19999494 | 2015EBC-0013283 2020EBC-0005463-R1 2008EBC-0001971 2008DM-0002715 | Bomba De Infusion Monitor De Signos Vitales Desfibrilador Automatico Externo Succionador Electrico | Medcaplain Mindray Spaxmax Welch Allyn | SYS-6010 BENEHEART D1 MEC 1200 M4S-C AED10 | N.A | 91420120065887 91420120069449 FO-90030939 FO-90039224 CCT5-2578 071A-00204 22610.00 | Linea Medica De Ambulancias S.A.S | El día 13 de junio de 2023 en la empresa Línea Médica de Ambulancias S.A.S. SEDE GIRARDOT en horas de la madrugada siendo aproximadamente las 00:30 horas se presenta el ingreso de un individuo ajeno a la empresa, quien hurta los equipos biomédicos los cuales hacen referencia a tres DEA, dos BOMBAS DE INFUSION, un succionador eléctrico, accesorios de un Ventilador de transporte marca zoll, UN MONITOR MULTIPARAMETROS. Nota: El DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO de marca WELCH ALLYN, el cual era un equipo NO OPERANTE debido a que presentaba fallas técnicas de funcionamiento, este equipo era de uso pedagógico en nuestras capacitaciones al personal asistencial, y por lo cual estaba bajo custodia del área Biomédica para dichas actividades. | Cundinamarca | Girardot |
| H2306-00493 | 30/06/2023 | 13/06/2023 | 20058632 | 2013DM-0009612 | Transductor Convex | Mindray | CONVEX | N.A | LR485181705 | Inversiones Luzdmar S.A Sede Especialistas | Sobre el medio día ingresan al consultorio de ecografía sede especialistas de la institución y retiran el transductor convex del equipo, pasan los filtros de seguridad y lo retiran de la institución. | Cundinamarca | Soacha |
| H2306-00496 | 4/07/2023 | 30/05/2023 | 20060791 | 2013EBC-0010087 | Monitor Fetal Batería De Lilo | Sunnay | 1 SRP61886 | P32007 | PO226-00052 | Instrumentalia Sas | Dos mensajeros del proveedor llegaron para entregar el monitor. Mientras uno de los mensajeros realizaba la entrega a la auxiliar de logística para que firmara el recibido de la factura. Sin embargo, el mensajero le informó que se habían equivocado de referencia y que ese no era el monitor que se había comprado. Por lo cual, se retiró con el monitor "equivocado". En ese momento, el segundo mensajero ingresó al establecimiento y le pidió a la auxiliar de logística un vaso de agua. Ella se dirigió a la cafetería con el vaso y, al regresar, los mensajeros ya se habían retirado. Se notificó al proveedor sobre el incidente, pero este insiste en que el monitor fue entregado correctamente y que solo cuentan con un mensaje para los despachos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00510 | 7/07/2023 | 30/06/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | EZ-91015506 | EZ-91015506 | Clinicos Programas De Atencion Integral | El día viernes 30 de junio se hurto un desfibrilador en la sede de Cartagena (Avenida Pedro de Heredia, Carrera 13, Centro comercial mall plaza - Provincia de Cartagena, Bolívar - local 203), el equipo lo adquirimos en el año 2019. | Bolivar | Cartagena |
| H2307-00547 | 20/07/2023 | 22/06/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | IMEC 10 | NA | EX48021296 | Fundacion Clinica Del Norte | El día jueves 22 de junio se percata la pérdida de monitor de signos vitales del área de urgencias. | Antioquia | Bello |
| H2307-00548 | 20/07/2023 | 2/03/2023 | 46250 20124459 20077899 20070733 20004368 19979786 | 2017DM-000295-R3 2017DM-0016006 2014DM-0011421 2013DM-0010759 2019DM-0003481-R1 2017DM-0000682-R1 | Algodon Torundas X 500 Gramos Cono Gulapercha # 20 Caj X 100 Cemento De Grosman Y Eugenet 10Gr Isocol - BaseLine Jettra 0.335 Duraphat Frasco 10Ml Balmiz Fresa Dialtech Redon Anamias G801-018-XI | Higietex Collene Prouquard Omig Colgate Dialtech | G801-018-XF | 9063171 L58014 H34354 825121 L43059 112102 250877 | NA | S Y D Colombia S.A Agencia Municipio De Medellin | Durante la entrega de medicamentos en el sector CLINICA LEON MÍ mientras el conductor habla con la persona a cargo para diligenciar entrega se percata que la puerta lateral cerrada y la puerta lado derecha abierta del carro, se presume que abrieron con un control genérico. | Antioquia | Medellín |
| H2307-00549 | 20/07/2023 | 15/07/2023 | 20010897 | 2009EBC-0005099 | Monitor De Signos Vitales Edan | Edan | M50 | NA | 333123-M13A01810062-01 | Ese Hospital San Rafael De Facatitiva | Durante rondas de vigilancia activa de urgencias no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS pero no se logra ubicar. | Cundinamarca | Facatitiva |
| H2307-00550 | 20/07/2023 | 27/06/2023 | 19999852 | 2020EBC-0003305-R1 | Pulsioximetro De Muñeca | Nonin | WRIST-OX2 BLE | NA | 505858511 | Sociedad De Cirugia De Bogotá - Hospital De San Jose | Al momento de recoger y guardar los equipos de este programa, no encuentran un equipo de monitoreo (PULSIOXIMETRO DE MUÑECA, marca NONIN, referencia WRIST OX 23150, serie 505858511, con activo 025818). No tienen conocimiento en qué momento se perdió. En este servicio el flujo de pacientes y personal es alto, por tanto es incierto saber en qué momento fue estado del servicio y por quién. Se informa inmediatamente a seguridad, los cuales realizan visita de verificación, pero no se consigue nada. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00551 | 20/07/2023 | 18/01/2023 | 19983428 | 2019EBC-0001789-R1 | Bomba De Infusion | Hospira | PLUM A+ | N.A | 18443477 | Clínica Colsanitas S.A | Se realiza búsqueda de equipo para mantenimiento preventivo desde el mes de enero hasta el mes de mayo, evidenciando que el equipo no se encuentra. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00555 | 25/07/2023 | 17/07/2023 | 20102392 | 2016DM-0014970 | Neurobridge Cálfeter | Acandis | 01-000511 | 230125003 | NO APLICA | Cip Medica Sa | El día lunes 17 julio 2023, se transportaba los dispositivos médicos con destino a una entrega especial y el vehículo de transporte sufre un robo, donde ladrones rompen los vidrios y lejan de la puerta delantera del vehículo, a lo cual da lugar a hurtar una caja que contenía un (1) cálfeter neurobridge y un (1) sferul. | Nariño | Pasto |
| H2307-00557 | 26/07/2023 | 8/07/2023 | 20141605 | 2019DM-0019628 | Implante Mamario Lino, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario De Silicona Con. R | Silimed | 20622-330MD 20622-252MD | 30857678 30857679 30863113 30863114 | 30857678 30857679 30863113 30863114 | Silimed Colombia S.A.S | La pérdida de los implantes sucedió en el transcurso del transporte de un envío con 4 implantes mamarios, desde Pereira a Manizales, según informa el distribuidor SAS MEDICAL DISPOSITIVOS S.A.S, el reporte hecho ante la fiscalía, por parte de la transportadora. | Risaraldá | Pereira |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|--|--|---|--|--|---|--|---|-------------|-------------|
| H2307-00558 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 20150445 | 2018DM-0016562 Certificado de no obligatoriedad No. 2011002426 | Lampara De Fotocurado Unidad Odontologica Portatil Completa | Woodpecker Trophy | Mod. LUX-E Mod. LED-F 4368 4365 4364 4364 4358 | L231025XE L231026XE L231027XE L231028XE L231029XE L2310286XE L2310247XE L2310237XE L2310267XE L2310018F L2310074F L23101000F L2310034F L2310024F L2310078F L2310096F L2310026F L2310019F L2310094F 4365 4365 4364 4358 | L2310243XE L231025XE L2310220XE L2310272XE L2310281XE L2310236XE L2310286XE L2310247XE L2310237XE L2310267XE L2310018F L2310074F L23101000F L2310034F L2310024F L2310078F L2310096F L2310069F L2310026F L2310019F L2310064F 4358 4365 4364 4358 | Orbital S.A.S | Estaña ya que suplantarán a la empresa foresta SAS haciéndose pasar por dicha compañía y así estafaron la venta de este dm se hace el reporte en tecnología para alertar la distribución legal de estos DM con el serial y foto. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00559 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 19900656 | 2020DM-0003033-R2 | Implantes Preenferidos De Gel De Silicona Eurosilicone / Proteis Mamasas | Eurosilicone | 281 240 3040148 281 260 3040153 281 280 3042471 281 300 3039236 3040160 | 3040148 3040149 3040153 3042471 3039236 3040160 | AE006M0538 AE006M0539 AE006M0568 AE006M0569 AE006M0510 AE033M1102 AE011M0515 AE011M0517 | Gc Aesthetics Colombia S.A.S. | Ingresaron a las instalaciones de la clinica y hurtaron varios objetos, entre ellos: 5 unidades de prótesis que estaban en retención para cirugía. | Risaralda | Pereira |
| H2307-00561 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 20032148 20027807 20202632 | 2021DM-0007140-R1 2021DM-0006996-R1 2021DM-0024540 | Sistema Neurovision® Nu Vasive® - Sistema Neurovision® / Nu Vasive® Body Replacement/ Sustitulos Del Cuerpo Vertebral Maxaces And General Instruments / Maxaces E Instrumentos Generales | Nu Vasive® | 1747675 1747665 1715945 MN4013D15A/S MNC35815SDS 1559165 9999NMST 9999M5 3240001 3240009 3240002 3240007 3240029 3240031 3240028 3240030 3240006 3240003 3240311 3240312 1011691 3240005 3240309 3240310 1011748 3240008 3240032 3200012 1567865 3240022 3241110 3242110 3243110 | MOB0000007 MOB000086100001 MOB0000917 MN21E35421 MN22850279 J442033 LS0701 22113003 2206031 NS302774 NS1020763 5959004 Z539004 FD9355213 FD912721 FD5975442 WG13M159 FD1813206 FD5975418 212060 E3M356 FD3573401 FD5975434 FD5794403 FD6975417 WG13M167 M44646 FD4491222 FD5373409 FD6975430 FD3573414 FD5975429 ED3523412 | NA | Nuvasive Colombia S.A.S. | El pasado jueves 13 de Julio de 2023, uno de los vehículos que transportaba nuestro equipo quirúrgico marca NuVasive fue víctima de hurto, dentro de los cuales se encontraba instrumental para abordaje lateral (XLP), separador para abordaje lateral (Maxaces IV) y equipo de monitores (NVM5). | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00566 | 28/07/2023 | 28/08/2023 | 20005222 20188849 20064181 20046951 20085747 | 2009EBC-0004138 2021EBC-0023280 2015EBC-0010530 2012EBC-0008897 2014DM-0012286 | Bomba De Infusión Ventilador Mecánico De Transporte Monitor De Signos Vitales Electrocardiógrafo Compresor De Aire Microscopio | Beyond Neuroment General Meditech Comen Schulz Motic | SEMI 2 GRAPINET ADVANCE GID CM120 MEV6 BA120 | NA | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E | Equipo hurtado de area bodega de la institucion Casa de Teja | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2307-00567 | 31/07/2023 | 27/03/2023 | 19992415 | 2018DM-0001890 | Electrocardiografos Nihon Kohden | Nihon Kohden | ECG-3150 | 304327,304328,304329,304334,304344,304349,304351,304354,304358,304368 | 304390 | Amarey Nova Medical S.A | Desde la Dirección de Operaciones y la Gerencia de Supply Chain, se recibe reporte a cerca de la pérdida de 10 electrocardiografos del inventario en almacén de Amarey Nova Medical en la sede calle 53, hechos encontrados durante realización de actividades de Auditoria de Control Interno. Al realizar inventario no se logra encontrar estas 10 unidades. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2307-00568 | 31/07/2023 | 27/03/2023 | 19992415 | 2018DM-0001890 | Electrocardiografos Nihon Kohden | Nihon Kohden | ECG-3150 | 304327,304328,304329,304334,304344,304349,304351,304354,304358,304368 | 304390 | Amarey Nova Medical S.A | Desde la Dirección de Operaciones y la Gerencia de Supply Chain, se recibe reporte a cerca de la pérdida de 10 electrocardiografos del inventario en almacén de Amarey Nova Medical en la sede calle 53, hechos encontrados durante realización de actividades de Auditoria de Control Interno. Al realizar inventario no se logra encontrar estas 10 unidades. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00581 | 2/08/2023 | 27/07/2023 | 20025720 | 2021DM-0006486-R1 | Agujas E Instrumentos Para Biopsia, Accesorios Y Repuestos - Argon | Argon | 7675 PISTOLA PRO-MAG ULTRA | NA | 24915 | Rp Medicas Sa | IPS Prodiagnostico, sede Clínica León XIII, reporta hurto de dispositivo médico, Pistola PRO-MAG Ultra, serie 24915 marca ARGON. | Antioquia | Medellín |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|-----------------|---------------------|--|
| H2308-00582 | 2/08/2023 | 10/7/2023 | 46980 | 2019DM-0002034-R2 | Blood Tubing Pack | Custom Tubing Pack | BB9D32R2 | 225086655 | NA | Medtronic Colombia S.A. | Bolivar | Cartagena | El conductor del vehículo de transporte se dirigió por el barrio Blas de Izoa siendo aproximadamente las 16:30 horas del día sábado 1 de julio y frente a la dirección carrera 62A MANZANA 38 lote 2, cuando se disponía a abrir el vehículo de placas WCK 483 furgon, con el fin de hacer una entrega le llegaron 2 personas en una motocicleta de color negro con cascos cerrados del mismo color, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le pidieron el celular. Al manifestarle que no tenía celular uno de ellos lo requirió para verificar, entonces se subió al furgon y se llevaron cajas que estaban mas a la mano. Posteriormente, subieron a la moto y salieron con rumbo desconocido. En tre los productos robados se encuentra el producto Medtronic del cual es objeto la presente notificación. Caja sellada lo que levanta como destinatario NEURODINAMIA SAS UBICADO EN LA CARRERA 71 NRO 31- 392 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA y cuyo contenido corresponde a mercancías del sector de la salud insumos hospitalarios. |
| H2308-00586 | 2/08/2023 | 2/08/2023 | 20159557 | 2020EBC-0021119 | Ventilador Mecanico | Zoll | EMV+ | NA | AY20F017631 | Jota Medics Sas | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Equipo desaparece y no se encuentra ni en la institución ni en la compañía de mantenimiento. Hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna y hemos colaborado estrechamente con las autoridades competentes para encontrar cualquier indicio sobre su paradero, pero hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido éxito. |
| H2308-00596 | 5/08/2023 | 29/07/2023 | 20109681 | 2016DM-0014716 | Ecógrafo Portatil A Color | Vinno | Vinno 6 P011640019 P016CG8008 | NA | U0142GJ004 | Diagnosticarte | Antioquia | Medellin | Una empleada de oficios varios aprovecho la confianza depositada en ella y que no había ecografías el sábado 29 de junio a las 7:00am. Contó la gajeta que aseguraba el equipo, lo sacó del consultorio en bolsa negra junto con 2 transductores y cable de poder, la dejó en baño público de mujeres e ingresó una cantidad al baño y la sacó de la IPS. |
| H2308-00597 | 5/08/2023 | 10/07/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Organos | Welch Allyn | GS 777 | NA | 59841 | Unidad Medica Y De Diagnostico | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | El día 09 de junio sobre las 10:30 am el profesional medico Dr Posada ubicado en el consultorio 12 piso 3 del Centro Medico Chapinero informa al personal de enfermería que el equipo de organos con placa 56841 no se encuentra instalado en la pared como siempre está, al verificar no se encuentran los soportes fijados, el personal de enfermería menciona que el día anterior si se encontraba en su puesto por lo cual no se evidenció una hora fija en que los hechos hayan ocurridos. |
| H2308-00598 | 5/08/2023 | 7/07/2023 | 20033031 | 2011DM-0007240 | Ultrasonido | Samsung | CV1-8AD EV2-10A | NA | KOTLMIGN C00013R KGSYMSGN B00050T | Allynn Hernandez Hernandez | Valle Del Cauca | Jamundi | El hurto se presentó el día 7 de Julio en horas de la mañana, cuando la doctora sale del consultorio a sala de procedimiento en ese espacio se donde encuentran los transductores, entran al consultorio y se hurtan los transductores. |
| H2308-00599 | 5/08/2023 | 31/07/2023 | 20086398 19888385 20200740 | 2014DM-0012385 2017DM-0001459-R1 2021DM-0003358 | Tens Portatil Equipo De Organos De Los Sentidos Tensometro De Pavet Adulto Pediatrico | FisioTech Riesler Welch Allyn | TWIN STIM PLUS RI - FORMER PROBP 2000 | NA | SZ7160601711 21BA833021901954D 21BA833021901946D | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Equipo Hurtado en area de atención al usuario Centro de Salud Candelaria La Nueva |
| H2308-00600 | 5/08/2023 | 3/05/2023 | 19984128 | 2017DM-0001107-R1 | Doppler Fetal | Edan | SONOTRAX II PRO | NA | M14600240039 | Subred Integrada De Servicios De Salud | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | El día 24 de abril se informa que el equipo Doppler no se encuentra en la unidad, el día sábado 22 se deja el equipo en atención al usuario posteriormente cuando se solicita el día 24 de abril en horas de la mañana informan que el DOPPLER no se encuentran, se deja anotación que los equipos de DOPPLER (etal son de uso circulante. |
| H2308-00601 | 5/08/2023 | 31/05/2023 | 19984128 | 2022DM-0009186-R1 | Equipo De Organos De Los Sentidos | Welch Allyn | 77710-171ML | NA | M005131 | Subred Integrada De Servicios De Salud | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Sobre las 12:00 del medía día atiendo a una paciente para control prenatal y cita de curso de vida, ingresa en compañía de su pareja, la cita transurre sin mayor novedad, le indico a la paciente que pase a la camilla para realizar el respectivo examen físico y se encontraba el equipo de organos porque estaba situado al lado del Doppler fetal; cuando se usa normalmente en las gestantes, al terminar el examen físico y dejo el doppler guardado en su funda dentro del armario al regresar de imprimir las ordenes medicas no estaba el equipo de organos. |
| H2308-00633 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 20149661 | 2019EBC-0020656 | Monitor Root Con Presion Arterial No Invasiva Y Temperatura | Masimo | 9695 | NA | 2000011956 | BioIn Soluciones S.A.S. | Valle Del Cauca | Guadalajara De Buga | Durante un proceso de demostración el equipo se extravió, se han hecho las investigaciones respectivas, pero se desconoce el paradero del equipo. |
| H2308-00647 | 11/08/2023 | 9/08/2023 | 20206280 | 2021DM-0023902 | Itero Element SD Family - Dispositivo Digitalizador De Imágenes Diagnosticas | Itero | ITERO ELEMENT SD | NA | BLX2019W43A486 | Heca Global S.A.S. | Antioquia | Medellin | El Representante de Ventas llevaba en su vehículo el equipo. A las 4:30 pm aproximadamente pagué en el Mall Palm Avenue, (mal donde se encuentra la clínica Arica) este paradero es privado de la Compañía Corporal. A las 5 pm se retira del parqueadero y cuando va camino hacia otro cliente evidencia que le hacen falta algunas pertenencias y nota que la maleta del Itero de serial BLX2019W43A486, también fue hurtada. Llamo al cuadrante de la policía de la zona y mediante las cámaras del parqueadero efectivamente evidencian, un hurto. El idioma presionando con un CONTROL INTELIGENTE, a ve que vehículo reconoce, la frecuencia y al pasar por el vehículo del Representante de Ventas, se desactiva la alarma, el cual le permite en cuestión de minutos, entrar por la puerta del copiloto y cometer el hurto. |
| H2308-00649 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Agilia Vp Mc Mx | Agilia | Z019632 | NA | 24153376, 24154072 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Cesar | Valledupar | El cliente manifestó pérdida de los equipos con serials Agilia VP Serie: 24153379, Agilia VP Serie: 24154072. Estos no fueron encontrados durante el periodo de mantenimiento preventivo respectivo y a pesar de la revisión realizada no fueron encontrados por lo que el cliente los declaró perdidos. |
| H2308-00652 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 20068959 | 2014EBC-0011079 | Amika Co | Amika | Z044141 | NA | 22687091 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Antioquia | Sabareta | Durante los inventarios no ha sido identificado y no se ha podido realizar algún servicio de mantenimiento correctivo o preventivo. |
| H2308-00664 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 20170926 | 2019DM-0020603 | Equipo De Ultrasonido Digital - Ecografo | Chison | CB1T4 | NA | 121010635 | Promed Colombia Sas | Santander | Puente Nacional | El equipo no fue encontrado en el área donde se le daba uso ni tampoco en la institución de salud. |
| H2308-00673 | 19/08/2023 | 7/06/2022 | 20005694 | 2009EBC-0003880 | Desfibrilador | Zoll | Mseries | NA | 1061377899 | Ese Metrosalud | Antioquia | Medellin | El 7 de junio el coordinador administrativo de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz de la ESE Metrosalud informa vía telefónica que se habían robado el desfibrilador del servicio de urgencias y que ya estaban en todo el proceso de investigación de los hechos. |
| H2308-00674 | 19/08/2023 | 2/05/2022 | 19935456 | 2014DM-0001890-R1 | Tornillo 4.5 L 50Mm Tornillo Tigen Bajo Perfil 4.5Mm X 300Mm Tornillo Tigen Bajo Perfil 4.2Mm X 50Mm Clavo Tibial Mela G.S.L 340Mm | Smith & Nephew | 1842150 71845430 71845450 71855034 | 177T89888 21LM01929 21LM08975 21FT151942 | NO REPORTA | Corpomédica S.A.S | Valle Del Cauca | Cali | Se presenta hurto de Dispositivos Médicos durante la operación de traslado hacia la clínica Cristo Rey, durante el trayecto el conductor se percata de los hechos y se devuelve para verificar si los dispositivos médicos se le cayeron pero no fue así. |
| H2308-00675 | 19/08/2023 | 31/01/2022 | 20180348 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador | Mediana | D-500 | NA | 458862000417 | Clinica San Rafael Dumian | Cundinamarca | Girardot | La presente es para poner en conocimiento lo siguiente, el día 31/01/2022 siendo aproximadamente las 15:00 horas reportan ausencia de un desfibrilador modelo D500, serie: 458862000417 marca mediana del servicio de urgencias ubicado en la sala de sustra. Según lo manifestado por la profesional junto con el auxiliar de turno salen a almorzar a las 12:10 horas se percataron del que el equipo se encontraba aun en el servicio, y hacia las 15:00 se percatan que el equipo ya no está. |
| H2308-00676 | 19/08/2023 | 9/09/2021 | 20081605 | 2014EBC-0012088 | Bomba De Infusion | Medcaplain | HP-60 | NA | 9024012008364 | Clinica San Rafael Dumian | Cundinamarca | Girardot | El día 8 de septiembre de2021, personal de activos fijos realiza revisión de inventario de activos fijos que esta en calidad de prestamo para cubrir pandemia al terminar la actividad informa que no encuentran 2 bombas de infusión inmediatamente se realiza recorrido por la clinica en busca de dicho activo NO se logra establecer paradero. Para el día 26 de julio de 2021 el inventario estaba completo. |
| H2308-00677 | 19/08/2023 | 15/09/2022 | 19992412 | 2019EBC-0002632-R1 | Desfibrilador | Ihon Kodhen | TEC5531E | NA | 3395 | Ese Metrosalud | Antioquia | Medellin | El día 16 de septiembre el director administrativo informa vía telefónica el robo del equipo en la sede y que se encuentran en el proceso de investigación. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------|
| H2308-00678 | 19/08/2023 | 4/08/2023 | 19992412 19992635 19998120 19984975 | 2019EBC-0002632-R1 2019EBC-0002652-R1 2006EBC-0002634 2006EBC-0001971 | Desfibrilador Monitor De Signos Vitales Módulos Sistema De Telemetría Aspirador Portatil Monitor De Signos Vitales | Nihon Kohden Philips Dräger Thomas Mindray | TEC5531E CM10 INFINITY 1130GL MEC-1200 | NA | 3395 CN10209 89 37697 12000000 0385 CC-8A106278 | Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul | Se encuentra chaga de parte del servicio de medicina física y rehabilitación alterada, no se encuentra monitor, desfibrilador y módulos de telemetría. Se revisan las cámaras y se evidencia hurto. Se procede a realizar denuncia en la fiscalía y a realizar investigación por parte de la aseguradora. | Antioquia | Medellin |
| H2308-00679 | 19/08/2023 | 12/07/2023 | 20109192 20109191 20165523 20098327 200201795 20189983 20165524 20178493 | 2016DM-0014663 2016DM-0014660 2019DM-0020015 2019DM-0015437 2021EBC-0023714 2020DM-0022252 2019DM-0020034 2020DM-0021445 | Equipo De Organos Forensicos Glucómetro Masajeador Pulsometro Tens Tensímetro Ultrasonido | Strong Medical Prestige Tru Life Life Homedics HHP-351H M230022C GMD -TENS ANEROIDE F-801C | NA | TL12MJA03338 221355501262 21300346 381452 US -002281 | Sociedad De Servicios Integrales En Salud Servinsalud Ips | Equipos fueron hurtados dentro de la institución sede SERVINSALUD Bogotá durante el mes de junio no se identifica quien los sacó de la sede | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2308-00680 | 19/08/2023 | 15/08/2023 | 20197944 | 2021EBC-0023576 | Desfibrilador | Cohen | SB | NA | SB210427014 | Ese San Vicente Ferre | El día 15/08/2023 en horas de la tarde ingresan 3 señores a las instalaciones de la ESE y se hurtan el desfibrilador en mención; nos alerta uno de los ayudantes nos damos cuenta que llevan algo en una bolsa grande y al revisar el inventario no esta el equipo. | Boyacá | Saboyá |
| H2308-00681 | 19/08/2023 | 17/08/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | D3 | NA | EZ-12055327 | Imagen Radiologica Diagnostica Sas | Hurto alrededor de las 12:44 del medio día en las instalaciones de nuestra institución | Cesar | Valledupar |
| H2308-00682 | 19/08/2023 | 23/07/2023 | 20229264 | 2023EBC-0026652 | Ventilador De Transporte | Leistung | PR4-G | NA | K12154 | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese | En la noche del 02 julio de 2023 se dejó móvil en el parqueadero de consulta externa del hospital San Blas, se entrega turno y llaves quedan en custodia de oficina de despacho. En la mañana del 02 julio 2023 el auxiliar de enfermería que recibe turno informa el hurto del ventilador de transporte. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00683 | 19/08/2023 | 24/08/2023 | 20180348 | 2020EBC-0021906 | Desfibrilador Mediana D500 | Mediana | D500 | NA | 456862200013 | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese | El día 24 junio sobre las 7:30 am se auxiliar de enfermería y el conductor informan que al momento de recibir el turno verificando equipos biomédicos evidencian que el desfibrilador de la móvil en mención no se encuentra y que la móvil se dejó en el parqueadero de urgencias del hospital San Blas desde la noche del 23 de junio del año en curso, por lo tanto en esa noche no trabajo y al comunicarse vía telefónica con el auxiliar del turno día anterior realma que la móvil quedo en el parqueadero con los equipos completos y la llave la dejo en la oficina de radio en área de despacho. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00684 | 19/08/2023 | 28/07/2023 | 20125997 | 2017DM-0016176 | Sonda Ultr 50MHz | Quanter Medical | LIN 50 50MHz | NA | 2889 | Fundacion Oftalmologica Nacional - Fundonal | El viernes 27-07-2023 al iniciar consulta se evidencia que accesorio perteneciente a Ecografo Quantel Medical modelo Abotus S no se encuentra en el equipo, se presume hurto en las instalaciones de la Fundación Oftalmológica Nacional - Fundonal | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00685 | 21/08/2023 | 10/1/2020 | 20068959 | 2014EBC-0011709 | Bomba De Nutrición Enteral | Amika | Z044141AF | NA | 4128546 | Hospital Del Alma Mater De Antioquia | En los últimos inventarios realizados no se han encontrado, desde el año 2020 el equipo no se evidencia dentro de la institución | Antioquia | Medellin |
| H2308-00695 | 25/08/2023 | 23/08/2023 | 20194425 | 2020DM-0022724 | Olicon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts- Audífonos, Accesorios Y Repuestos | Olicon | RUBY 2 BTE | NA | 70597816 | Medhumana Colombia S A | Hurto en proceso de distribución. | Atlántico | Barranquilla |
| H2308-00696 | 25/08/2023 | 23/08/2023 | 20194425 20112041 | 2020DM-0022724 2016DM-0014958 | Olicon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts- Audífonos, Accesorios Y Repuestos Hearing Instruments, Audífonos, Sus Accesorios Y Repuestos Resound - Audífonos, Sus Accesorios Y Repuestos | Olicon | MODELO Y/O REFERENCIA SIYA 2 MINIRITE RIA2 PRO BTE 105 RIA2 PRO BTE 85 RIA 2 PRO MINIRITE RIA 2 PRO MINIRITE LINX QUATTRO 962 | NA | 68031650 66399628 72771855 72040135 9308336 1943908 | Medhumana Colombia S A | Hurto en proceso de distribución. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2308-00705 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 20156917 | 2019EBC-0020272 | Infusomat Compact Plus | B Braun | 8717050 | 29358 | 29358 | B. Braun Medical S.A., | se recibe notificación de parte del cliente Foja Empresa hurto de la bomba de infusión. Esta bomba se encontraba en calidad de comodato en el cliente. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00707 | 2/09/2023 | 31/08/2023 | 20084745 20094984 20093588 | 2023DM-0010224-R1 2015DM-0013302 2015DM-0013141 | 3M Altesit Super Rapid Readout Steam Challenge Pack (3M Altesit Paquete Rolo Super Rapid)- 3M Tm Altesit Tm 3M? Steri-Vac? Gas Sterilizer/Aseador, 3M? Steri-Vac? Gas Sterilizer/Aseador - Esterilizador / Aseador 3M 3Tegadem Advance Iv 1368(6,5Cm X 7Cm) | SM | 41482VF | 33PA58 202506AT 33P984 33R53M | 41482VF 8170 1368 | Cobo Medical Sas Bic | Durante el desarrollo de las actividades de entrega de productos a cliente, el auxiliar de entrega dejó el vehículo parqueado mientras realizaba la entrega de mercancía a un cliente y mientras realiza esta actividad, el vehículo fue alzado por desconocidos y hurtaron una caja con el producto relacionado | Valle Del Cauca | Calí |
| H2309-00713 | 4/09/2023 | 25/08/2023 | 20201993 20111506 | 2021DM-0024359 2017DM-0015984 | Nc Pica Balloon Catheters Firehawk Rapemycin Target Eluting Coronary Stent System | Microport | FNC2510, FNC3210, FR2723 | 95150010, 1390014, 88940013 | NA | Microport Colombia Sas | Los productos se perdieron cuando volvía a la bodega para ser descartado por proximo vencimiento. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00719 | 6/09/2023 | 18/07/2023 | 20143799 | 2019DM-0019610 | Ethos Adjustable Button | Htm | HNM-OBAL-80-TI | 23010421 | NR | Biotrontech Colombia Sas | El día 18 de Julio de 2023 se envió el sistema desde la ciudad de Barranquilla con destino a Medellín, cuando se acercan a reclamar el paquete y no esta encomendado, la empresa transportadora inicio un ciclo de búsqueda dentro de todo su parque automotor y de los puntos de atención a nivel nacional, a lo cual la transportadora de manera oficial argumenta que se extravió el paquete. | Antioquia | Medellin |
| H2309-00721 | 7/09/2023 | 4/08/2023 | 20086398 | 2014DM-0012385 | Tens Roscoe | Roscoe | 3000 | NA | S25210354542 | Sport Medical Center Ips Gustavo Portela Identificado | En Servicio De Fisioterapia Se Realizaba Jornada De Terapia Con 6 Pacientes Aproximadamente 2 Fisioaraeputas Y 1 Auxiliar Cuando Se Termino La Hora De Terapia Se Realiza Inventario De Equipos Y Se Evidencia Que Tens 3000 No Esta, Se Reporta Inmediatamente Se Revisa Cámara Pero No Hay Forma De Identificar Ya Que Se Presenta Dentro De Su Área Que No Cuenta Con Cámara. | Quindío | Armenia |
| H2309-00722 | 7/08/2023 | 15/08/2023 | 20019035 | 2010EBC-0006203 | Desfibrilador Manual | Cu Medical | CU-HD1 | NA | MSS20E077 | Hospital Regional De Velez | Siendo el día 15 de agosto del año 2023, aproximadamente a las 12:10 del mediodía ingresan 3 sujetos con camisas manga larga, gorras y tapabocas al hospital y se dirigen hacia el servicio de urgencias. Una vez ahí, divisan en el cuarto de reanimación un cardiodesfibrilador el cual hurtan camuflando dentro de una maleta de mano. Posteriormente se les observa caminando hacia la salida principal de la institución para seguidamente emprender la fuga. | Santander | Velez |
| H2309-00723 | 7/09/2023 | 15/08/2023 | 19992412 | 2008EBC-0002682 | Desfibrilador | Nihon Kohden | TEC 5531E | NA | 03213 | Hospital Integrado San Bernardo | Entraron tres hombres a consulta externa, dieron un recorrido por todo el hospital como si fueran pacientes, finalmente entran al área de urgencias donde retiran el equipo en una bolsa blanca. Esto ocurre aproximadamente a las 11 am del día 15 de agosto. | Santander | Barbosa |
| H2309-00724 | 7/09/2023 | 18/08/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipos De Organos De Los Sentidos De Pared | Weichhallyn | GS 777408282 | 17221 | N.A | Hospital Primitivo Iglesias | El equipo se encuentra ubicado en un consultorio del Hospital Primitivo Iglesias, cuando es notificado por la jefe del servicio que el equipo no se encuentra, se realiza la verificación y efectivamente la seguridad del equipo ha sido forzada y el equipo retirado. | Valle Del Cauca | Calí |
| H2309-00725 | 7/09/2023 | 23/08/2023 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart d3 | NA | EZ-94019411 | Ese Hospital De Manatí | En el turno 23 de agosto de 2023 en las instalaciones de la ESE hospital de manatí el grupo de enfermería reporta la ausencia del desfibrilador en el carro de paro, se revisa todas las instalaciones y el equipo médico no pudo ser encontrado | Atlántico | Manatí |
| H2309-00726 | 7/09/2023 | 6/09/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EL-58023160 | Hospital Sagrado Corazon De Jesus | El día 05 de septiembre de 2023, al rededor de las 13:00 horas, ingresa un sujeto de sexo masculino a la sala de reanimación del servicio de urgencias y realiza el hurto del desfibrilador, camuflando en un bolso tipo morral, el hurto lo realiza en complicidad en una dos personas mas, uno de sexo masculino y femenino. | Putumayo | Valle Del Guarnuez |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|--|--|--|--|-----------------|--|---|---|-----------------|-------------|
| H2309-00727 | 28/09/2023 | 10/06/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NA | EZ-04038765 | Red De Salud Del Norte E.S.E. - Joaquín Paz Borrero | Abredor de las 11:30 am del día 10 de junio del 2022 se observa a una mujer de edad mediana y un hombre de edad adulta el cual ingresa a la sala de reanimación, y retira el equipo de su ubicación y lo guarda en un maletero, mientras es vigilado por la mujer a fuera de sala, luego las dos personas salen por la puerta de Urgencias sin ser detectados. | Valle Del Cauca | Calí |
| H2309-00728 | 28/09/2023 | 10/7/2022 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador- Marcapasos | Mindray | BENEHEART D3 | NA | BENEHEART D3 | Ese Hospital José María Hernandez | Sobre el medio día se presenta el hurto del desfibrilador con marcapasos marca mindray modelo beneheart d3 con serie ez-17109412 que se encontraba en la UCI de reanimación adulto del hospital José María Hernandez, luego de verificar se activan las alarmas y protocolos de seguridad, desafortunadamente no se pudo recuperar el equipo. | Putumayo | Mocoa |
| H2309-00730 | 12/09/2023 | 6/09/2023 | 20138514 | 2017DM-0017337 | Equipo De Órganos De Pared | Welch Allyn | GS 777 777-10-71 777-10-71 | NA | No registra | E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel | El día 07/09/2023 a las 00 a.m., el personal de esterilización y apoyo a la revisión de consultorios, ingresa a los consultorios para realizar la conexión a la energía de los equipos y se da cuenta de que los equipos de órganos no se encontraban en los consultorios No. 03, 04 y 06 del área de consulta externa. Inmediatamente se realiza la revisión de las cámaras de seguridad con el área de sistemas y se logra evidenciar que siendo las 12:14 p.m. del día anterior 3 personas hurtan dichos equipos. | Putumayo | Villagarzón |
| H2309-00750 | 22/09/2023 | 5/12/2022 | 20003727 | 2018DM-0003367-R1 | Regulador De Oxigeno | Imetan | ROSCA 15LPM CGA 540 | NA | 115305 | Amanecer Medico Sas | Siendo las 3 y 53 del día 5 de diciembre del 2022 En las instalaciones de la empresa AMANECER EMIDCO SAS entra un sujeto desconocido al parqueadero de la empresa, lugar donde hurta 2 canchados 1 estereo pasa pasacinta del vehículo N300 un regulador de oxico (activo tipo de la empresa) Permanecio en el parqueadero por 8 minutos y luego se retiro con los objetos robados. | Magdalena | Santa Marta |
| H2309-00757 | 27/09/2023 | 29/07/2023 | 19986475 | 2019EBC-0002044-R1 | Medtronic Closurefast Catheter 7Fr x 60cm | Vnus Closurefast System, Covidien, Closureg, Closurefrs, Medtronic | CF7-7-60 | 230510231 | 230510231 | Medtronic Colombia S.A. | En la ruta por el sector de las cruces fue interceptado el conductor del vehículo por un grupo de hombres que vestían prendas camufladas y portaban armamento largo una persona se acercó abrió la puerta del conductor. Sin embargo, la puerta el lado derecho no la pudieron abrir entonces rompieron el vidrio, retiraron al conductor, un maletero y la mercancía que dejaron dañada porque uno no sabe la cantidad que transporta. | Cauca | Popayán |
| H2309-00759 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Órganos De Pared | Hillrom / Welch Allyn | GS 777 / 901093 | TORG#3 - TORG#1 | TORG#3 - TORG#1 | Clinica Los Rosales | A las 2 pm llega el Doctor, médico de prioritaria al consultorio 2 de Urgencias VIP, identifica que no se encuentra el equipo de órganos, llama a la coordinadora de Consulta Externa y Prioritaria y le pregunta si algún funcionario del área de biomédica había retirado el equipo, se procede a llamar al área de biomédica para ver si tenían los equipos indicando que no tenían los equipos, se realiza revisión en el servicio identificando que se encontraba faltante también el equipo de órganos del consultorio 1. | Risaralda | Pereira |
| H2309-00760 | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 20053063 | 2021DM-0007098-R1 | Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre Glucoquick | Glucoquick | G30A | NA | 42411525025198F | Clinica Eu Salud | Al Realizar El Proceso De Desinfección Del Fin De Semana En El Servicio De Urgencias, El Personal De Enfermería Del Servicio Evidencio La Faltó Del Equipo, Por Lo Cual Procedió Con Su Búsqueda Por Los Diferentes Servicios De La Clínica Pero No Fue Encontrado. El Día Lunes 25 De Septiembre 2023 Con Apoyo Del Personal De Biomédica Se Realizo Una Segunda Búsqueda Sin Resultado Favorable. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00762 | 28/09/2023 | 18/09/2023 | 20120036 | 2017EBC-0016493 | Pulsioxímetro | Choiemed | MD300C29 | NA | 202408703717 | Suminmedical S.A.S | En la mañana del 16/09/2023 se realizó el inventario de la capa (centro de atención primaria avanzada) Itagüí, donde todos los equipos biomédicos estaban en su ubicación. En la mañana del lunes, es decir 18/09/2023 el personal asistencial se percató de que no está el pulsioxímetro del consultorio 101, por lo cual, hacen el reporte al equipo de ingeniería biomédica e inician la ruta de búsqueda. El día 20/09/2023, después de haber hablado con todos los profesionales de la salud y personal asistencial, y buscado por cada espacio de la casa, el equipo de ingeniería biomédica concluye que el equipo fue hurtado. | Antioquia | Itagüí |
| H2309-00763 | 28/09/2023 | 13/09/2023 | 201100931 | 2018EBC-0014448 | Monitor De Signos Vitales | Mindray | uME; 10 | NA | KN-99051666 | Clinica Abaton Ips | El equipo se encontraba en el área de urgencia, en un momento esta quedo sola y fue cuando se considera que se aprovechó el momento para sustraer el equipo de la institución. | Atlántico | Barraquilla |
| H2309-00764 | 28/09/2023 | 26/09/2023 | 20086532 | 2015EBC-0013161 | Monitor De Signos Vitales | Comen | C30 | 04600124 304 | K320052 6005 | Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Envigado | Durante la atención el día 26 de agosto y traslado del paciente de sara molinos a clínica consultadora del centro, se robó el monitor de signos vitales, aspirador de secreciones, bidequín con termómetros y fonendoscopio adulto y pediátrico, pulsioxímetro y destornillador, todo de ambulancia | Antioquia | Envigado |
| H2309-00765 | 28/09/2023 | 16/09/2023 | 20081605 | 2014EBC-0012068 | Bomba De Infusión | Medcaptain | HP-60 | NR | 9024012001888 | Clinica Eu Salud | Al realizar verificación de inventario de bombas de infusión en la institución, se evidencio que la bomba asignada al servicio de uci adultos no fue encontrada en ningún servicio de la clinica. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00766 | 28/09/2023 | 13/09/2023 | 20001871 20117866 | 2019EBC-0003486-R1 2017EBC-0019669 | Monitor De Signos Vitales Dea | Mindray Heartline | UMEC C10 SAMARITAN PAD 360P | 4600124304 | KN21 127406 2283113 6275C22 | Red Medica Ips Sas | Los equipos se encontraban en una móvil de Red Medica IPS. La cual fue dejada en la cuada entrada respaldo de la institución de MEDICER MAYOR donde el personal a cargo conductor y auxiliar de enfermería se bajaron de la móvil siendo las 14:14 p.m., a almorzar y cuando regresaron encontraron una ventana abierta | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00767 | 28/09/2023 | 19/09/2023 | 20249888 | 2023DM-0026773 | Sistema Estimulador De Ultrasonido Focalizado-Sistema De Ultrasonido Focalizado De Alta Densidad | Asterays | LIFTERA A | N/A | 11230327210027 | Zaneos Sas | El conductor del vehículo indica que cuando ingreso al hospital para armar el equipo en la parte interna del hospital, la cual duro aproximadamente 30 minutos instalando el equipo. Una vez salió con la carreta y las cajas vacias y se da cuenta que el vehículo no tiene el canchado. Se revisan cámaras y en el video 01 vehículo Chevrolet Stream 1.6 de color gris del cual desciende 1 sujeto de pantalón negro y un buso tipo polo color gris, al girar en la esquina desciende otro sujeto no recuerdo bien pero creo que estaba de chaleco azul y gorra, posteriormente el vehículo da reversa y regresa por la misma calle sentido sur-norte (carrera 8) al llegar a la esquina (calle 17 con carrera 8) se baja un tercer sujeto el cual tenía contenedora puerta y chaqueta pero no recuerdo más. Después el sujeto de polo gris se ubica en la zona que está a un costado del vehículo, el de chaleco en el ingreso a la clinica y el otro sujeto se hace en la otra esquina sobre la calle 16, posteriormente el de buso polo gris se acerca y hace palanca al canchado y abren el furgón, sacan 03 cajas al sujeto de contenedora gruesa y se van hacia la esquina gris, el sujeto de buso polo gris saca una última caja y se retiran del lugar los 3 sujetos tomando como ruta la carrera 8 hacia el sur en el vehículo gris antes mencionado. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2309-00768 | 28/09/2023 | 30/06/2023 | 201802346 19997263 20083131 20159557 | 2020EBC-0021908 2019EBC-0002816-R1 2014DM-0011987 2020EBC-0021139 | Desfibrilador Monitor De Signos Vitales Succiónador Ventilador De Transporte | Mediana Edan New Aspiret Zoll | D500 X12 NEW ASPIRET 310001 CA-MI EMV+ 731 SERIES | N/A | 458682200011 261594M222414150965 162816 AV20F116320 | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E | Sobre las 13:18 a la altura de la carrera 50 calle 3 se cancela el caso para el apoyo manifestando que habían más móviles en el lugar y que ya no requieran el apoyo motivo por el que se da una nueva hora de almuerzo a las 13:15, razón por la cual se ubican en la calle 2a con Carrera 50 para poder almorzar; al culminar la hora del almuerzo y al cubrir nuevamente la ambulancia se evidencia de la ausencia de los equipos biomédicos también se reporta el daño de la chapa trasera la cual fue violentada para poder acceder al habitáculo de la ambulancia con fines delictivos y hurto de los equipos anterior mencionados. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|---|---|--|-----------------|---------------|---|
| H2309-00774 | 28/09/2023 | 5/09/2023 | 20001871 | 2019EBC-0003486-R1 2009EBC-0003486 | Monitor De Signos Vitales // Desfibrilador Bifásico | Mindray | BENEHEART D3 IMEC3 | NA | EZ-17069429 EW-91051750 | E.S.E Hospital Local De Puerto Asis | Putumayo | Puerto Asis | Dos (2) equipos ubicados en el carro de paro del área de imagenología, los presentes son informados al área biomédica porca de las 10:00 a.m del día 04 de septiembre del año 2023, al dirigirse a realizar la prueba de usuario del desfibrilador la auxiliar realiza el primer reporte de ausencia de los equipos, por lo cual, el coordinador del servicio reporta finalmente la pérdida de los equipos del carro paro El tecnólogo en radiología manifiesta cuando se encuentra de camino a realizar una toma de rayos X portatil, ingresa a la sala de tomografía (que es donde se encuentra el carro de paro) y ve los equipos cerca de las 05:00 a.m del mismo día, la última evidencia clara, de la presencia del equipo en el servicio es una brindada por la jefe que el día 01 de agosto ingresó con un grupo multidisciplinario de la organización panamericana de la salud cerca de las 5:30 pm, donde se puede evidenciar la estancia de los equipos en el servicio. |
| H2309-00775 | 28/09/2023 | 31/08/2023 | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Bascula De Piso | Gnd | GMD-BD-1522-13 | NA | 2018041601019 | Red De Salud Del Centro E.S.E. | Valle Del Cauca | Calí | Se ingresa a la bodega ubicada en el segundo piso de la IPS Doce de octubre, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro E.S.E el día 31 de agosto y se evidencia que hacen falta equipos biomédicos que se encontraban ahí guardados en estantes de muchos pisos de la institución. |
| H2309-00776 | 28/09/2023 | 17/01/2023 | 20175636 | 2020EBC-0021577 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART C2 | N.R | AE9-21001928 | Ips Amg Sas | Santander | Bucaramanga | El 17 de enero de 2023 sobre las 11:00 am la ambulancia de la empresa de IPS AMG SAS estaba varada sobre la carrera 15 con calle 11 del barrio Galán donde posiblemente fue hurtado un equipo médico. |
| H2309-00777 | 28/09/2023 | 30/08/2023 | 20163712 | 2019DM-0019890 | Tonómetro De Aplanación | Appasamy | AATM-5001 | N.R | 13150018457 | Centro Visual Moderno | Caldas | Manizales | En horas de la tarde una persona externa a la clínica y sin ser paciente de consulta ingresa a uno de los consultorios de las sedes de la IPS y roba el equipo biomédico que se encontraba instalado en el soporte de la lampara de hendidura |
| H2310-00781 | 2/10/2023 | 28/09/2023 | 20030501 | 2021DM-007239-R1 | Equipo De Colecta, Procesamiento E Infusion De Sangre Y Componentes | Kawasaki | 3807KBQ-450CSM9PTZ | 23600HKA | 2.01804E+12 | Latmax Colombia Sas | Cesar | Valledupar | En el traslado y descargue de la mercancía a cliente se encuentran dos motorizados y hurtaron dos cajas amenazando al conductor. |
| H2310-00783 | 3/10/2023 | 1/08/2023 | 20137326 | 2018DM-0018313 | Endoprotesis Solaris - Stent Vascular - Solaris Soltech | Soltech | 112432;112435;112445;111725;111728;111772;5,111730 | 60751.60381,60375,59882,64168,64167,64166 | na | Twins & Martin Colombia S.A.S | Valle Del Cauca | Calí | Dispositivos médicos remitidos al Hospital Universitario del Valle en abril del 2023. Hay realizar la trazabilidad correspondiente en el mes de Junio no indican que los dispositivos no aparecen en la institución que se perdieron y hasta la fecha no los han ubicado. |
| H2310-00814 | 4/10/2023 | 16/09/2023 | 20082313 | 2015DM-0012718 | Kit De Equipo De Monitoreo De Presión Sanguínea Con Transductor Desechable - Gotoplast | Gotoplast | 24299168 | 24299168-2540923 | N.A. | Laboratorios Gotoplast Ltda. | La Guajira | Riohacha | El día 16/09/2023, el conductor del vehículo Furgón de color blanco marca Foton, de propiedad de la empresa Renting SAS de Colombia, quien presta el servicio de transporte a la empresa LAND FAST, empresa que a su vez presta el servicio de transporte a Laboratorios Gotoplast Ltda. Salíó de la ciudad de Barranquilla con los desechos, hacia Riohacha, en donde fue abordado por un vehículo y dos motos, quienes lo amenazaron y obligaron a bajar del furgón, hurtando productos como medicamentos y nuestras unidades del Transductor que son informadas en este reporte. |
| H2310-00818 | 6/10/2023 | 2/10/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | 2100k | N.A. | 16924 | Amarey Nova Medical S.A | Valle Del Cauca | Palmita | Robo de desfibrilador DEA. Hurto presentado en el Centro Comercial Lirio Grande, sobre las 9 de la mañana un hombre entre los 40 y 50 años en compañía de una mujer realizan el Robo, al abrir la tapa protectora del contenedor del desfibrilador el centro comercial se alerta del robo al desactivar la falta del equipo y realizar revisión posterior de las cámaras de seguridad. |
| H2310-00819 | 6/10/2023 | 12/08/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | 2100k | N.A. | 15241 | Amarey Nova Medical S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Robo presentado en Matoka: se evidencia según registro fílmico, un sujeto aparentemente hablando por celular, quien ingresa a la enfermería de la Corporación, este sujeto sale de la misma y le da la información a otra persona que ingresa de manera posterior a la enfermería, donde sustienen un desfibrilador Marca Nihon Kohden, de esta situación el área de operaciones de la Corporación se percata al revisar registro fílmico. |
| H2310-00820 | 6/10/2023 | 28/06/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | AED-3100 | N.A. | 12543 | Amarey Nova Medical S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Robo en centro comercial portal 80: el día 28 de junio del 2023, siendo las 6 y 30 am cuatro hombres con tapabocas y gorras, violentaron el gabinete donde estaba custodiado el desfibrilador externo la violencia ejercida fue realizada con una cizalla. |
| H2310-00821 | 6/10/2023 | 30/06/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | 2100k | N.A. | 17216 | Amarey Nova Medical S.A | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Robo de desfibrilador DEA en Cine Colombia: Sobre las 12:57 del medio día ingresan 5 hombres al establecimiento del cine con el fin de hurtar el desfibrilador, dos de estos hombres son los encargados de realizar el hurto y los demás vigilaban y tapaban la visibilidad del robo. El establecimiento se da cuenta del hecho en revisión de cámaras. |
| H2310-00822 | 6/10/2023 | 14/08/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | 2100k | N.A. | 16905 | Amarey Nova Medical S.A | Valle Del Cauca | Calí | Robo desfibrilador, propiedad de cine Colombia, se encuentra ubicado en el multiplex chipichape en el centro comercial chipichape en Calí, es un equipo DEA, fue hurtado sobre las 16 horas, el equipo se encontraba en un cofre con candado el cual fue forzado. |
| H2310-00823 | 6/10/2023 | 17/08/2023 | 19992412 | 2019EBC-0002632 | Desfibriladores Nihon Kohden - Accesorios, Software Y Repuestos. | Nihon Kohden | 3100k. | N.A. | 21287 | Amarey Nova Medical S.A | Quindío | Armenia | Robo desfibrilador, propiedad de multiplex portal Quindío, registrado en cámaras de seguridad. |
| H2310-00824 | 6/10/2023 | 4/10/2023 | 20093338 20076789 | 2015DM-0013520 2014DM-0012142 | Productos Con Base En Celulosa Y Tejidos (HcIPs): Alfilero De Tejido Humano, Hueso Estructural Y No Estructural. | Lifenet Health | PCAN15 410, PCAN5 410, PICW2, PICW5, PICW8 | 2311349-1022, 23115836-1024, 2314335-1013, 2015344-1046, 2310053-1014 SR221202 SR220201 SR221204 | 2311349-1022, 23115836-1024, 2314335-1013, 2015344-1046, 2310053-1014 | Medres Bio S.A.S | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | El conductor encargado de entrega los DM, llega a una institución en Kennedy y parquea el vehículo en una bahía para bajar el producto y entregarlo a la institución, mientras se hace la entrega, llega un sujeto y abre la puerta del vehículo y saca un contenedor con todos los implantes. |
| H2310-00828 | 9/10/2023 | 9/10/2023 | 20015037 | 2021EBC-0008194-R1 | Volumat Mc Aglia Bomba Volumétrica Co | Agilia | Z019141 | N.A. | 22981266 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Se realizó reporte de cliente donde refiere hurto de este seral el día 29 de septiembre de 2023. |
| H2310-00829 | 10/10/2023 | 29/05/2023 | 20089522 | 2015DM-0013116 | Stent Coronario Medicado 3,50Mm X 38Mm, 4,00Mm X 38Mm, 2,50Mm X 12Mm, 2,75Mm X 12Mm, 3,50Mm X 12Mm, 2,00Mm X 30Mm, 2,75Mm X 34Mm, 2,75Mm X 34Mm, 2,50Mm X 15Mm, 3,50Mm X 18Mm, 2,75Mm X 38Mm, 2,75Mm X 14Mm, 4,00Mm X 30Mm, 3,00Mm X 38Mm, 3,00Mm X 28Mm, 3,50Mm X 34Mm, 4,00Mm X 34Mm, 4,00Mm X 22Mm | Medtronic Inc. | REF RONYX35038X REF RONYX40038X REF RONYX25012X REF RONYX2018X REF RONYX27512X REF RONYX20303X REF RONYX27534X REF RONYX25015X REF RONYX27518X REF RONYX2018X REF RONYX27538X OTRA REF AB REF RONYX40030X REF RONYX30038X REF RONYX30028X REF RONYX35034X REF RONYX40022X | N.A. | N.A. | Fundación Cardioinfantil- Instituto De Cardiología | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Las unidades involucradas se encuentran en carros dispuestos en la sala 1 y 2 de intervencionismo y en un carro móvil dentro del área de hemodinamia, estos lugares no cuentan con cámaras de seguridad por privacidad de los pacientes por lo que no se puede evidenciar alguna señal del hurto por este medio. Medicamento se realiza un inventario de estos dispositivos por parte de la farmacia en conjunto con el proveedor, el 29/05/2023 durante este proceso se evidencia la pérdida de 23 las stent de diferentes medidas, todos de Medtronic, 21 de ellos identificados bajo referencias relacionadas mas adelante. |
| H2310-00830 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | 20068783 | 2013DM-0010330 | Doppler Fetal | Aeon Tecchanology | AC -100 | NA | 20110086 | Ips Fundacion Propal | Cauca | Puerto Tejada | En el mes agosto 30 de 2023 se encontraba atendiendo el ginecólogo su consulta prenatal y de ginecología, cuando termina la consulta se da cuenta que el DOPPLER FETAL se desapareció del consultorio número 4 de la IPS y no aparece ni en la caneca de la basura ni en ningún lado del consultorio. |
| H2310-00831 | 10/10/2023 | 5/09/2023 | 19997263 | 2008EBC-0002816 | Monitor De Signos Vitales | Edan Instruments | M50 | N.A | 3609-A2909210008 | E.S.E Hospital Jose Cayetano Vasquez | Tolima | Ibagué | Siendo el día 3 de Septiembre de 2023 a las 14:55 en la siguiente equipo biomédico. |
| H2310-00832 | 10/10/2023 | 30/09/2023 | 20100831 | 2016EBC-0014448 | Monitor De Paciente | Mindray | UMEC -10 | KN-33189019 | KN-33189019 | Servi + Ips | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | El hurto se presenta el día sábado 30 de septiembre de 2023 en la localidad de usaquen parque Vilaz de Aranjuez concierto de musica Gospel, evento desarrollado por la alcaldía local; los echo tiene como desarrollo sobre la 12:00 y 13:00 horas momento en que se procede con la atención de un paciente con episodio convulsivo a unos pasos del puesto de atención MEC, el cual queda solo por unos minutos y momento en donde personas ajenas al personal médico ingresan y hurtan el monitor de signos vitales anteriormente descrito con sus respectivos accesories. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-------------|-------------|
| H2310-00834 | 10/10/2023 | 28/06/2023 | 20176282 20028557 | 2020DM-0021211 2021DM-0006908-R1 | Tensiómetros Digitales, Basculas Digitales Y Glucometros | A&D Medical Modelo Uc-320lle Gmd Accesorios Diabetes Care Omketer Match II | MED-1200 CONTOUR NEXT ONE | VARIAS | 52104036465210404665200715798 8A851121090020D 8A851121090020D 5210807141521080709152108070832021101 101638 78248266151 D81G280241 | Rts Sucural Bucaramanga | Como investigador local asignado para el Estudio RCS2021-003 Tulsado Experimento clinico, multicentrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal (DP) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes PMAA versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar un estudio piloto Patrocinador Baxter Healthcare CorporationDenuncia el hurto de dispositivos medicos basculas digitales, tensiometros digitales y glucometros los cuales se encontraban dentro de la clinica rena RTS Sucural Bucaramanga. Nota: Los tensiometros de marca A&D MEDICAL MODELO UA-5528LE.Las basculas de marca A&D MEDICAL MODELO UA-651BLE GMD y el glucometro de marca ASCENSIA DIAETES CARE, no cuentan con registro sanitario. Ya que, fueron autorizados para su importación mediante el acta No 8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Experimento clinico, multicentrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal (DP) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMAA) versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar: un estudio piloto", aprobada en el numeral 3.5 del acta 4 de 2022. | Santander | Bucaramanga | |
| H2310-00835 | 10/10/2023 | 4/09/2023 | 20081605 | 2014EBC-0012088 | Bomba De Infusión | Medcaptain | HP 60 | N.R | 952401200228, 952401200224, 952401200242, 952401200241, 95240 | Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul | En el 2021 el ministerio de salud y protección social hace entrega de 20 bombas de infusión a la institución para contingencia por la emergencia sanitaria causada por el COVID 19. El pasado 8 de septiembre del año que cursa, la Dirección de Calidad y Redes de Servicios de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia visita la institución con el fin de evidenciar la ubicación de los equipos entregados durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID 19, seis bombas de infusión no fueron halladas dentro de las instalaciones de su institución, por su parte se adquirió el compromiso de interponer las respectivas denuncias sobre la pérdida de los equipos, ante las autoridades de policía y/o judiciales. | Antioquia | Medellin | |
| H2310-00836 | 12/10/2023 | 14/09/2023 | 20128458 | 2017DM-0016390 | Rexton Hearing Aids - Audifonos, Sus Accesorios Y Repuestos | Rexton | | No aplica | UOL5322 UOL5323 UOL5319 UOL5334 TDX28190 VBO93962 487272GK 487740GK 608481GK 608486GK 581055GK 694556GK | Gaers Colombia Sas | Durante el traslado de producto se extraviaron los productos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |
| H2310-00837 | 12/10/2023 | 27/03/2023 | 20123922 | 2017DM-0016973 | Cateretes Guia | Vista Brite, Cordis | 5561900L | 18085996 | No aplica | | Cordis Colombia S.A.S | El día 27 de marzo/23 los dispositivos se recogieron en la Clínica MIESEL S.A.S en la ciudad de Yopal. Al parecer, el proceso de Logística Inversa presentó discrepancias desde el centro de distribución Local de Yopal, Casanare, durante el envío reversado hacia Bogotá Local Coia destino BOMI GROUP, razón por la cual se emprendieron actividades de investigación por el extravío de los dispositivos médicos. | Casanare | Yopal |
| H2310-00841 | 13/10/2023 | 6/10/2023 | 20177616 | 2020DM-0021388 | Equipos Pericraneales-Equipos Pericraneales Esteriles De Un Solo Uso | Nubenco | 21G X 34" + 23G X 34" | ARI3245 - AR 13196 | N/A | | Datasave Medical Sas | Dadas las condiciones de modo, tiempo y lugar, la responsabilidad por la pérdida de los dispositivos fue atribuida al aliado de transporte Servientrega. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2310-00842 | 13/10/2023 | 11/10/2023 | 20156692 20149167 20039020 20029761 20201880 | 2019DM-0019261 2019DM-0018462 2022EBC-0008418-R1 2021DM-0024133 2021DM-0023471 | Glucometro Vivachek Eco Lancetas Esteriles Descartables - Lancetas Pulsometro, Accesorios Y Repuestos / Oximetro De Pulso Tensiómetro Digital Accesorios Y Repuestos - Tensiómetro Digital Sistema De Suministro De Oxigeno - Carula Nasal De Oxigeno - Tubos De Oxigeno" | Vivachek Vivachek Choiommed Xiamen Antis - Antis - Confortsense - Dm Everest Medical Products - Dm - Everest | ECO MD30C52 AS-35W AS-35L CANULA NASAL DE 15.2 MT | 230837 2030377 211126 | | 3029000 3D08 3D12 3D1C 3D28 3D29 3E00 3E0A 3E13 40CE 4008 23135630907 HSW23001643 HSJ2300298 HSJ2300300 HSJ2300302 | Datasave Medical Sas | A las 12:00 M se estaba entregando productos en la zona de chapinero y forzaron la puerta lateral derecha de la camioneta que estaba distribuyendo los productos. En donde se llevaron los productos mencionados. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2310-00849 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Volumat Mc Agilia Bomba Volumetrica Co | Agilia | 2019141 | N.A | | 22710226 | Fresenius Kabi Colombia Sas | La Volumat serie 22710226 fue reportada como perdida por la Clinica Central del Guindó. (Autifarma). | Quindío | Armenia |
| H2310-00850 | 19/10/2023 | 19/08/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Bomba Para Nutrición Enteral Amika Co | Amika | 2044141 | N.A | | 22885865 | Fresenius Kabi Colombia Sas | Se realiza reporte debido a pérdida de bomba de infusión. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2310-00851 | 20/10/2023 | 8/08/2023 | 20085964 | 2015DM-0012766 | Implante Dental Y Pilares | Adin Dental Implant Systems Ltd | RS3800 ISPS1042 ISPS1038 ISPS1136 ISPS1050 ISPNP1130 ISPNP1030 ISF1035 ISF1138 ISPLNP1127 RS1408 RS1408 ISPS1035 ISPS1038 ISPS0838 ISPS1335 ISPS1035 ISPS1035 ISPS1338 ISPNP1130 ISF1138 ISPX1535 ISF5842 RS3801 | 7749512 7620609 7697958 7579627 7678758 7576811 7611801 7699091 7579700 7503757 7559409 7741702 7741702 7585704 7708729 7617713 7552007 7685704 7555004 7554728 7611800 7576708 7365000 7630008 7677916 | N.A | | Master Dental Sas | El día 8 de agosto se remite un paquete que contenía los dispositivos descritos, desde Bucaramanga hacia Bogotá por medio de la compañía transportadora, al evidenciarse la no llegada del paquete a la oficina Bogotá se procede a indagar con la compañía sobre lo sucedido y nos informan que en el sistema está guila fue reportada como pérdida total junto con otros paquetes que iban ese día en la transportadora (al parecer los habían robado). | Santander | Bucaramanga |
| H2310-00858 | 22/10/2023 | 20/02/2020 | 20078233 | 2014EBC-0012017 | Monitor De Signos Vitales Basico | Promed | PM-7 | N.A | | 5627927.5627926 | Respuesta Emergencia Inmediata Pereira Sas | Hurtado del habitaculo de la ambulancia (PLD11 de Armenia, la ambulancia se encontraba de turno en la ciudad de Pereira en el año 2020). | Risaraldá | Pereira |
| H2310-00859 | 22/10/2023 | 9/10/2023 | 20128055 | Certificado no requiere: 2016018599 2017DM-0016348 | T-Snal Mobile Hemoglobínoemetro Misson Plus | Terumo Acon | T5460 MISSION PLUS H6 METER | N.A | | 56460 4564000382 | Fundacion Hemocentro Nacional | El grupo se encontraba desarrollando campaña móvil en espacio público; durante las actividades el maletín que contenía varios equipos fue hurtado. | Hulla | Nelva |
| H2310-00860 | 22/10/2023 | 20/11/2022 | 20225741 20156207 | 2022DM-0025223 2019DM-0003627 | Sistema De Lentes Intraoculares - Lentes Intraoculares, Inyectores Y Anillos De Tensión Capsular Inyectores Y Juegos De Inyectores, De U | Medical Accuject™ Medionkar Medical Engineering Ltd. | LP064590 677CMM | 2.192E+16 | 220423A0D038M012 | Laboratorios Oftalmicos S.A.S | El día 20/12/2022 el producto fue hurtado, mientras se encontraba en distribución a un cliente, este había salido desde la bodega de acondicionamiento y almacenamiento, despachado por el importador | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--------------------|--------------|
| H2310-00861 | 22/10/2023 | 16/11/2022 | 20094519 | 2015DM-0013238 | Sistema De Ultrasonido (Ecoógrafo) | Sonoscope | A6 | NA | 286244731 | Hospital Nuestra Señora De Los Remedos | A la coordinadora le notifican que el ecógrafo ubicado en el consultorio de ginecología no se encuentra en su lugar. Esto sucede el 16/11/2022. Se indaga a todos los servicios y áreas confirmando el hurto del equipo. | La Guajira | Riohacha |
| H2310-00862 | 22/10/2023 | 20/11/2022 | 20053063 1984130 20014779 | 2012DM-0009186 2019EBC-0001783R1 2020EBC-0005463R1 | Equipo De Organos Monitor Fetal Desfibrilador | Welch Allyn Ecan Mindray | GS-773 BENEHEART D3 | NA | M2111215 0008 EZ 92016806 | Ese Hospital San Juan De Dios De Pamplona | El día 20 de septiembre en las horas de la tarde se reporta la pérdida de monitor fetal y equipo de órganos del área de urgencias, hecho que ocurrió mientras el personal se encontraba realizando un trabajo de mantenimiento. Fue intubado, se realiza reporte a la coordinación de enfermería y a la subdirectora científica, para lo que por medio de la oficina jurídica se solicita revisar las cámaras. | Norte De Santander | Pamplona |
| H2310-00863 | 22/10/2023 | 5/09/2022 | 19969994 20060248 20001871 | 2016DM-0000249-R1 2015DM-0009749 2000EBC-0003486 | Monitor De Signos Vitales Aspirador De Secretiones Monitor De Signos Vitales | Mindray Ciq Mindray | UMEC 12 CLIQ VC-701 MEC 1200 | NA | KQ-0A053566 KQ-7A007376 KQ-0A053561 VC-701 CC-26122976 | Clinica De Occidente | El equipo no fue encontrado en el momento de la búsqueda para metrológica en el servicio de urgencias el día 15/07/2022, este es identificado con el activo tipo:55752 | Valle Del Cauca | Cali |
| H2310-00864 | 22/10/2023 | 29/07/2022 | 20026437 | 2010EBC-0006587 | Pulsioximetro | Biocare | BP-12C | N/A | XXX0450H019781 | Ese Region De Salud Centro Oriente Almedas | El día 29 Julio realice un traslado de una paciente neonata de 15 días de nacido la cual fue remitida al hospital de Chocontá para manejo, en ese momento se llevo el pulsioximetro, ya que la paciente presentaba desaturaciones y levia soporte de oxígeno, se entrego la paciente en el servicio de urgencias y el pulsioximetro se quedo en portería. Al solicitar pulsioximetro al portero el cual lo entrego en una bolsa amarilla marcado con cinta Villapinzon en al momento del retorno se extraia pulsioximetro. | Cundinamarca | Chocontá |
| H2310-00865 | 22/10/2023 | 17/08/2022 | 19988313 | 2017DM-0001437-R1 | Tesara Biothem | Meical Y Elco | NR | NR | 168RH1021099 | Juan Pablo Arroyave | Hurto en local del cliente | Antioquia | Medellin |
| H2310-00866 | 22/10/2023 | 6/06/2022 | 20161490 20001870 | 2020EBC-0021132 2019EBC-0003486-R1 | Esfibrilador Monitor De Signos Vitales | Zoll Mindray | ZOLL M SERIES UMEC12 | NR | T10G12138 2 KQ-8501277 9 | Clinica De La Amazonia Ips Ltda | El conductor venta de regreso de la remisión por el trayecto entre Páez y San José de los ríos pasando el puente de macanora siendo entre las 10:00 y las 10:30 a.m. la tripulación de la ambulancia fue sorprendida por 4 hombres vestidos de negro y con pasamontañas los cuales estaban armados con arma de fuego donde fueron obligados parar la ambulancia y abrir las puertas manifestando que "si no abres la puerta le la abro a tiros" después de que el conductor abriera las puertas se lo obligo mediante amenazas a entregar 2 equipos médicos después de que tomaron los dos equipos obligaron a la tripulación a quedarse parados frente a la ambulancia con la cabeza hacia abajo y les manifestaron que solo podían seguir su camino cuando ellos salieran. | Putumayo | Puerto Asis |
| H2310-00870 | 24/10/2023 | 5/10/2023 | 20090057 20093783 | 2015DM-0012769 2015DM-0013158 | Set De Infusion De Bomba Spsyscope Ds Ii Access And Delivery Cath | Laborie Medical Technologies Boston Scientific | TUB500 M005466/10 | B22A505 32150912 | NA | Tecnologías Médicas Colombia S.A.S | El conductor del vehículo indica que cuando ingreso al hospital para armar el equipo en la parte interna del hospital, la cual duro aproximadamente 30 minutos instalando el equipo. Una vez salió con la carrera y las cajas vacías y se da cuenta que el vehículo no tiene el candado. Se revisan cámaras y en el video 01 vehículo Chevrolet Silverado 1.6 de color gris del cual desciende 1 sujeto de paratón negro y un buso tipo polo color gris, al girar en la esquina desciende otro sujeto no recuerdo bien pero creo que estaba de chaleco azul y gris, posteriormente el vehículo da vuelta a reversa y regresa por la misma calle sentido sur-norte (carrera 8) y al llegar a la esquina (calle 17 con carrera 8) se baja un tercer sujeto el cual levita correntura gruesa y chaqueta pero no recuerdo más. Después el sujeto de polo gris se ubica en la cara que está a un costado del vehículo, el de chaleco en el ingreso a la clínica y el otro sujeto se hace en la otra esquina sobre la calle 16, posteriormente el de buso polo gris se acerca y hace patanca al candado y abre el furgón, sacan 03 cajas el sujeto de correntura gruesa y se van hacia la esquina gris, el sujeto de buso polo gris saca una última caja y se retiran del lugar los 3 sujetos tomando como ruta la carrera Blava hacia el sur en el vehículo gris antes mencionado. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2310-00877 | 25/10/2023 | 13/09/2023 | 20092132 | CERTIFICADO DE NO REQUIERE 20231020126 INDIVIDUO MASCULINO 2015DM-0012991 | Sierra Corta Yesso Bascula Pesa Bebe, Bascula Digital De Piso | Dimeda | 30.200.10 30.200.10, 553KL, 349KLX | 5530042427 5530042427, 3500071810 | NA | Makel Soluciones Y Asesorias Sas | El día 13 de septiembre, aproximadamente a las 4:30 am, se encontraban instalando mercancía para ser entregada en la ciudad de Valledupar desde Barranquilla. A la altura del municipio de Pueblo Viejo, Magallanes presume que un individuo masculino de bajo peso realiza dos incisiones en la lona de un vehículo Nissan, y sustraen los tres elementos descritos, a continuación, bascula para beber marca Health o meter, bascula digital de piso marca Health o meter y sierra corta yesso marca Dimeda. | Magdalena | Pueblo Viejo |
| H2310-00888 H2310-00890 | 30/10/2023 | 18/10/2023 | 20057125 20070281 20069894 | 2013DM-0010309 2013DM-0010691-R1 2014DM-0011611 | Suture Anchor, Fastak Micro Sutures Straight True Lok Plus Medium Quick Adjust Strut Ultra Short Sinal TI Hex 4.0Mm-101Mm Short Strut TI Hex 6.0Mm-122Mm Medium Strut TI Hex 11.4Mm-184Mm Long Strut TI Hex 15.8Mm-318Mm Counter Nut TI Nut, Stainless Steel, 10Mm TI Wrench, Combo, 10Mm TI, 1/8" Hex Driver | Arthro Orthofix | AR-1324HF AR-8703 50-10170 50-10180 50-10190 50-10100 50-10200 50-10300 50-10400 81025 50-1009 54-1154 54-1155 52-1018 | 15089744 3041126096 B2427400 B2599574 B3440934 B3635006 | NA | Implanties Y Sistemas Ortopedicos | Material extraviado durante transporte. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00918 | 3/11/2023 | 26/07/2023 | 20005955 | 2019EBC-0004075-R1 | Desfibriladores Bifásicos | Primedic | HEARTSAVE AS | NA | 7394000726 | Terminales De Transporte S.A | Desfibrilador hurtado de las instalaciones de la terminal de transporte, el pasado 26 de julio de 2023, el DEA estaba ubicado en el módulo 3. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00919 | 3/11/2023 | 1/11/2023 | 20032974 | 2022DM-0007783-R1 | Implant Attune P/S Fem Lt Sz 4 Cem | Depuy Synthes Joint Reconstruction | 150410104 | 4123296 | NO APLICA | Johnson & Johnson MedTech De Colombia Sas | Pérdida generada en el proceso de acondicionamiento que se realiza entre dos operadores logísticos. Quick Help quien almacena la carga y para el proceso de acondicionamiento es quien envía la carga a acondicionar al operador. Se solicita responsable del acondicionamiento de los productos | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00920 | 3/11/2023 | 20/09/2023 | 20095338 | 2015DM-0013520 | Cuña Tricortical De Cresta Ilaca 6 Mm | Lifenet Health | PICW0.8 | 2013100-1033 | 2013100-1033 | Medrex Bio S.A.S | Se realiza envío de tres unidades de cuñas corticales desde Cartagena hasta Sincellojo a través de una empresa transportadora. Sin embargo, una vez llega el material a la ciudad destino solo llegan unidades. La opa no muestra daño y violación alguna, por lo que no es posible realizar reclamaciones a la transportadora. No hay certeza de donde o como pudo haberse perdido este producto en este trayecto. | Bolívar | Cartagena |
| H2311-00921 | 3/11/2023 | 23/10/2023 | 19987971 | 2017DM-0001389-R1 | Genotropin Pen Dispositivo Multidosis | Genotropin Pen | CPE0112241133 | GY8643 HF1941 HC9243 | NA | Pfizer S.A.S | En la realización del proceso logístico realizado por el operador BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA se identifica el extravío de unidades en el proceso de almacenamiento. No se cuenta con una causa raíz comprobada, pero la pérdida de custodia de las unidades se puede dar por diferentes vías del proceso logístico: envió de sobranes, envió de fallates, extravío por posible hurto. | Cundinamarca | Cota |
| H2311-00922 | 7/11/2023 | 1/06/2023 | 20028430 | 2021DM-0007057-R1 | Implantes Mamaros De Silicona | Motiva | RSC-300Q, RSC-325Q, RSF-375Q, RSF-425Q, | 220320133.2111460.2111644.2106 0513 | 22.21.04.24.12.11.18.08 | Eurocares Sas | Se evidencia en el sistema contable de la empresa que los dispositivos médicos, cuando se va a realizar inventario el dr informa que no tiene esas unidades en su poder, se confirma con el laboratorio si tienen el registro de trazabilidad de registro de esos implantes en la página de motiva, quienes informan que esos implantes no están registrados, se sospecha que los implantes fueron tomados sin informar en el stock del dr un porcentaje de dicho hecho el dr, no se encuentran culpables se reportan por falta de trazabilidad | Nariño | Pasto |
| H2311-00925 | 8/11/2023 | 30/10/2023 | 20086596 | 2014DM-0012417 | Nanopore Stylus 02 Ce | Nanopore | 40003386 | 18386 | 18386 | Sesderma Colombia S.A | un (01) NANOPORE STYLUS 02 CE robado mediante extracción del vehículo | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|--|---|----------------|--|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| H2311-00929 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 19981308 | 2019EBC-0001776-R1 | Bombas De Infusión | Colleague | COLLEAGUE | N/A | 22091049UN.22091093UN.25030133UN.25090205UN.22090940UN | Laboratorios Baxter S.A | Las Bombas de Infusión reposaban dentro de las instalaciones de la CLÍNICA SAN LUIS en comodato. Dichos equipos, no fueron hallados dentro de las instalaciones de la institución; motivo por el cual, se presume el hurto de los mismos. | Santander | Bucaramanga |
| H2311-00930 | 10/11/2023 | 3/11/2023 | 19994143 | 2019DM-0002630-R1 | Oclusor Figula Flex II Aed | Oclusitech | 29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P | 29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P | 459H96220329191612 459H94211529210318 457K135200292039 450FA2421162927111 | Interventional Medical Products S.A. | El vehículo del distribuidor autorizado llegó al aeropuerto de la ciudad de Barranquilla el día 03/11/2023 para realizar la recepción de la mercancía enviada desde la ciudad de Medellín y en el trayecto entre el aeropuerto y la estación de Barranquilla el vehículo fue interceptado por un grupo delincuencia. Todos los envíos y encomiendas que estaban en el vehículo fueron hurtados y en este, se encontraban cuatro (4) dispositivos médicos con clasificación de riesgo III (implantes cardiacos) de propiedad de Interventional Medical Products S.A. | Atlántico | Barranquilla |
| H2311-00933 | 12/11/2023 | 3/03/2023 | 20046733 | 2023DM-0008935-R1 | Equipo De Terapia De Presión Negativa | Genadyne | XL8R | NA | X05782 XP06495 XP07996 XP08276 XP08278 XP08679 | Hospital Del Alma Máter De Antioquia | En los últimos inventarios realizados no se han encontrado - Hurto Cuadricida | Antioquia | Medellín |
| H2311-00934 | 12/11/2023 | 9/09/2023 | 20071355 | 2013DM-0010859 | Glucómetro | Abbott | OPTIUM NEO H | N/A | LBG003750493 | Hospital Del Alma Máter De Antioquia | El 21 de septiembre el servicio de hospitalización BTP10 reporta la pérdida del glucómetro | Antioquia | Medellín |
| H2311-00935 | 12/11/2023 | 2/11/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Electrocardiografía | Mindray | BENEHEART D3 | NO REGISTRA | BENEHEART D3 | Grupo Empresarial Jarbaul Ips S.A.S. | El equipo se encontraba en el servicio de urgencias el día 02/11/2023, hasta el 03/11/2023 se detectó que el equipo ya no estaba en el servicio - Hurto Cuadricida | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00936 | 12/11/2023 | 25/09/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | N/A | BENEHEART D3 | Bienestar Ips Sede Chapinero | Desfibrilador médico que al momento de hacer la revisión rutinaria del mismo no se encuentra en el área destinada a su almacenamiento que es el carro de paro de la institución, se dispone a enviar cámaras de seguridad de la institución, donde se evidencia el hurto del mismo, por parte de supuestos pacientes de la entidad. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00937 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | 20102901 20176279 | 2015DM-0014668 NO REPORTA 2020DM-0021212 | Cable De Ecg Y Sensor De Temperatura De Monitor De Signos Vitales Edan M50 Fonendoscopio | Gmd Diagnostic | GMD50-CC M50 GMD50-CC | N/A | 18203054.18210104 333123AM4408140051-01 NO REPORTA | Clínica Siquiatría San Juan De Dios | Realizan hurto de dispositivos médicos de la ambulancia mientras se realiza traslado de pacientes a vivienda; no se identifica en que traslado realizaron el robo por la razón que el personal de enfermería realiza acercamiento al familiar mientras el paciente está en la ambulancia. | Caldas | Manizales |
| H2311-00939 | 14/11/2023 | 9/11/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D3 | N/A | EZ-15065668 | Neuromedica S.A.S | El pasado 09 de noviembre de 2023 aproximadamente a las 12:30PM, 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromedica piso 7, servicio de oftalmología e ingresaron a 2 consultorios y al cuarto de tomografía donde se tiene un carro de paro, se evidencia que un hombre sale con un bolso negro y con el equipo adentro. | Antioquia | Sabanaeta |
| H2311-00943 | 15/11/2023 | 11/11/2023 | 20203936 | 2021DM-0023690 | Surgimar | Vigeo | VVN2010 | 06688-23 | N/A | Tm Medicas S.A.S | Dispositivo médico que al momento de hacer la revisión de distribución de la ciudad de Medellín a bodega de la ciudad de Cali, por medio de una empresa transportadora el día 09 de noviembre 2023, y se recibe notificación el día 11 de noviembre 2023 por medio de la transportadora indicando que hubo una novedad por intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de los contenedores donde se transportaba este envío. | Antioquia | Medellín |
| H2311-00949 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 20044833 | 2022DM-0008577-R1 | Clave Flexible 2.5Mm X 400Mm - Ti Pin Steinmann 2.0Mm X 230Mm Pin Steinmann Punta Rosca 2.5Mm X 230Mm Tom. Artrodiesis Talonavicolar 40Mm Tom. Artrodiesis Talonavicolar 45Mm Tom. Artrodiesis Talonavicolar 50Mm Tom. Bloq. Cortical Autocante 4.5Mm X 22Mm Tom. Prisionero Clavo Femur Proximal | Sampedro | PFFT2540 S2023 SRP2523 TAT40 TAT45 TAT50 TBCAP422 TPCFP | CL162429X2 P1163300X1 P1166622X1 TO162228X2 TO162226X2 TO161532X2 TO14867X1 SU161958X1 | NA | Industrias Medicas Sampedro | Cambio de transportadora es hurtado en la ruta desde Medellín hacia Barranquilla, llevando en su interior dispositivos médicos. Desconocemos detalles adicionales | Atlántico | Barranquilla |
| H2311-00951 | 15/11/2023 | 9/11/2023 | 20009636 20012664 | 2020DM-0004500 2019DM-0004845-R1 | Implantes Dentales. Biohorizons Componentes Protésicos Para Implantes En Titanio Instrumental Asociado | Biohorizons | BTR4210 BTR5210 | 2203238 2202736 2203098 | NA | Bh Salud Sas | Se realiza 1 envío de productos desde la oficina en Envigado, para nuestra oficina en Pereira, y el día de hoy 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de Depsita, que lastimosamente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la empresa | Antioquia | Caldas |
| H2311-00954 | 16/11/2023 | 9/11/2023 | 20153856 20159418 | 2019DM-0020478 2019DM-0020373 | Dispositivo Endoluminal Redireccionador De Fijado (Fred) Microcater Headway | Microvention | XFRED3516 XFRED3014 MC2121665 | 0000257064 0000345091 0000377395 0000407517 | 4772508KD110000257064 4732603LB32000345091 1802605LQ40000377395 1802605LQ410000377395 3052607LQ17000407517 3052607LQ18000407517 | Interventional Medical Products S.A. | El vehículo del distribuidor autorizado inicia el recorrido de Medellín a Pereira el día 09/11/2023 y llegando al Alto de Minas fue cerrado por un camión e interceptado por 3 personas armadas en motocicletas; el vehículo fue encontrado en Hatillo - Copacabana sin la tripulación y se evidencia que fue saqueado en su mayoría. Se genera una afectación del viaje el cual levanta 1162 envíos, entre los cuales se encontraban dos (2) dispositivos médicos con clasificación de riesgo III de propiedad de Interventional Medical Products S.A. | Risaralda | Pereira |
| H2311-00957 | 16/11/2023 | 9/11/2023 | 20036885 | 2021DM-0007974-R1 | Geistlich Mucograft® - Geistlich Mucograft® SealMatrix Resorbible De Colágeno Tridimensional | Geistlich | 30772.1 | N/A | 82300721 | Implatex Sas | Se realiza 1 envío de productos desde la oficina en Envigado, para nuestra oficina en Pereira, y el día de hoy 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de Depsita, que lastimosamente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la empresa | Antioquia | Caldas |
| H2311-00959 | 17/11/2023 | 11/11/2023 | 20090282 | 2015DM-0012798 | Caterer Drenaje Pig Tail | Rx Line | 8 FR X 25cm | D237116 | N/A | Industrias Cardiomed Sas | La transportadora informa que: "El motivo de esta comunicación es para notificarles que, debido a circunstancias absolutamente ajenas a nuestro sistema logístico, el transporte de su envío fue interrumpido dada la intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de nuestros contenedores. Así mismo informamos que dentro de este hurto fueron sustraídas 10 unidades del dispositivo en merced." | Antioquia | Caldas |
| H2311-00962 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 20044833 | 2022DM-0008577-R1 | Clavo Femur Proximal 11MM X 180MM L30 Placa Perone Distal Lateral X 3H Der - V1 Placa Radio Distal Extraarticular Intermedia 2S Der. Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 10 - V1 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 12 - V1 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 14 - V1 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 16 - V1 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 26 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 30 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 2.7 X 34 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 12 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 14 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 16 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 18 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 20 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 26 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 40 Mm - V2 Tom. Bloq. Cortical Autocante Ti 3.5 X 50 Mm - V2 Tom. Bloqueo Clavo Femur Proximal X 30Mm Tom. Bloqueo Clavo Femur Proximal X 40Mm Tom. Bloq. Pentablock Automos. 3.5Mm X 28Mm - V1 Tom. Bloq. Pentablock Automos. 3.5Mm X 28Mm - V1 Tom. Bloq. Pentablock Automos. 3.5Mm X 32Mm - V1 Tom. Bloq. Pentablock Automos. 3.5Mm X 38Mm - V1 Tom. Bloq. Pentablock Automos. 3.5Mm X 38Mm - V1 | Sampedro | CFP1118-130 PDL030V1 PRD056D TBCAT2710V1 TBCAT2710V1 TBCAT2714V1 TBCAT2716V1 TBCAT2728 TBCAT2730 TBCAT2734 TBCAT3510V2 TBCAT3514V2 TBCAT3516V2 TBCAT3518V2 TBCAT3520V2 TBCAT3520V2 TBCAT3540V2 TBCAT3550V2 TBCFP9D TBCFP4D TBPAS22V1 TBPAS26V1 TBPAS32V1 TBPAS38V1 TBPAS38V1 TBPAS340V1 | NA | SU162940X1 PD162942X1 AF163376X1 CV159358X1 CV161689X1 CV159610X1 CV161694X1 CV159830X1 CD159828X1 CD153789X1 CD156749X1 CV159674X1 CV163069X1 CV161260X1 CV161372X1 CV161259X1 CV160190X1 AD163031X1 AD161202X1 AD161294X1 SU161958X1 SU161958X1 SU161958X1 AT160708X1 AT160722X1 AT163679X1 AT160886X1 AT162125X1 AT160692X1 AT162644X1 AT163667X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 | Industrias Medicas Sampedro | El día 09 de Noviembre, durante el trayecto vía Medellín a Cali mediante la transportadora depasita, son hurtados los dispositivos médicos pertenecientes a Industrias Medicas Sampedro; los hechos ocurren alrededor de las 10:00 pm, se desconocen detalles adicionales. | Valle Del Cauca | Cali |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|--|---|---|--|-----------|--|--|---|-----------------|-------------|
| H2311-00966 | 2/11/2023 | 14/06/2020 | 20139101 | 2019EBC-0019548 | Ventilador Eve | Fritz Stephan GmbH | TR | 107061400 | S0701940001013 | Soporte Vital Sa | La venta se LA BOUTIQUE DEL CIUDADANO RESPIRATORIO S.A.S EL 14 de abril de 2020. Sin embargo, transcurrido los meses nos llega una notificación del 2021 una alerta de vigilancia, solicitamos el favor a la Boutique con lo cual nos dicen que el equipo se vendió al hospital nacional de Colombia, se pide el denuncia con lo cual en estos meses y hasta la fecha no hemos recibido la respuesta, pero igual la responsabilidad como importadores es de nosotros para el reporte de este equipo la fecha tentativa que se puso del robo fue el 14 de Junio del 2020, el Hospital nos confirmó efectivamente que si hubo el robo de los equipos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00974 | 24/11/2023 | 12/11/2023 | 20120030 | 2016DM-0015604 | Bomba De Presion Negativa | Pensar Medical | Wound Pro | N/A | ED41109AF | Industrias Cardiomed | El equipo fue sustraído el día 12 de noviembre del 2023 de la clínica adivanti en la ciudad de Itagué, ellos hicieron el reporte del hurto a la policía nacional vía virtual, el registro del siniestro suado con el radicado HG-73-001-2023-4298 | Tolima | Itagué |
| H2311-00980 | 29/11/2023 | 14/11/2023 | 20162016 | 2019EBC-0020566 | Microtargeting Guideline 4000 5.0 System | Fhc Inc | C0231 | 289048 | | Fhc Latin America S.A.S | El día 9 de noviembre del presente año se hizo un envío de cables del equipo de micro registro a la ciudad de Cali por la transportadora. El día 15 de noviembre en las horas de la mañana la transportadora notifica que uno de sus camiones ha sido robado, y uno de los productos hurtados fueron nuestros cables. | Valle Del Cauca | Cali |
| H2311-00987 | 30/11/2023 | 30/09/2023 | 20071355 | 2013DM-0010859 | Glucometro | Abbott | 71353-80 -optium neo1 | 06b131f | LBGB096b08791 | Cedimed S.A.S | Glucómetro desaparecido de la sede clínica Medellín poblado paso 3 | Antioquia | Medellín |
| H2311-00988 | 30/11/2023 | 12/10/2023 | 20162016 20086499 20014779 | 2019EBC-0020566 2019EBC-0012789 2020EBC-0005463-R1 | Ventilador De Transporte Monitor Desfibrilador | Magnamed Advanced Mindray | BENEHEART D3 OXYMAG PW-2000A | NA | 16474 360001M007107000112 EL05293658 | Global Life Ambulancias Sas | Se encontraba la ambulancia parqueada, violan la cerradura del vehículo y sustraen los equipos de la ambulancia | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00989 | 30/11/2023 | 2/11/2023 | 20014779 | 2010EBC-0005463 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEART D3 | NR | DG18003962 | Ese Centro Uno Punto De Atencion Morales | El equipo biomédico (Desfibrilador marca Mindray modelo BENEHEART D6 con número DG18003962, el cual estaba ubicada en sala de partos. Hoy 02 de noviembre del año 2023 a eso de las 1:30pm en las rondas por todos los servicios incluidos sala de partos, al pasar por sala de partos se percibía la ausencia del equipo en antes mencionado, aproximadamente a las 2:00 pm se procede a la revisión de las cámaras de seguridad de pasillo de farmacia y área de partos, nos percatamos que a las 10:58 am entran 2 personas, al área de partos, un hombre de avanzada edad, alto aproximadamente de 1.70m de estatura, pelo con abundantes canas, vestidos con pantalón del color oscuro, camisa larga de color blanco, lentes y bolso de color naranja con negro grande, y la femina no se alcanza a distinguir vestimenta con exactitud. Posteriormente a las 10:59 am hombre ingresa a sala partos y sales a las 11:02 con el bolso evidentemente con un equipo de acuerdo al volumen del mismo. Cabe resaltar que en la ronda realizada por mí persona hora antes el equipo estaba en su lugar y operando adecuadamente. | Cauca | Piendamó |
| H2311-00990 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 20159557 | 2020EBC-0021139 | Ventilador Mecanico | Zoll | EMV+ | N/D | AY20F016389 | Health & Life Ips S.A.S. | El equipo se encontraba en la sede Monivideo de la empresa Health & Life IPS, el cual en seguimiento con la secretaría no se encontro relacion de la entrega a otra IPS o entidad | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00991 | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 20214114 | 2021DM-0024487 | Monitor Holter | Contec | TLC8003 | 220601 | 22110100068 | Clinica Meisel S.A.S | Se presentó un robo o hurto del Dispositivo Médico mencionado anteriormente en el Hospital Meissen (Bogotá), desde la dirección de Urgencias, donde el dispositivo fue hurtado por un paciente. Este paciente ingreso al servicio de urgencias debido a una fractura oblicua de quinto Metacarpiano mano derecha, sin embargo se le trató el dispositivo Holter el día 16 de Noviembre y al momento de retirar el dispositivo se informa que el paciente solicitó salida voluntaria y en el servicio no realizaron el retiro del dispositivo, por lo que el paciente se lleva el Holter. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00992 | 30/11/2023 | 2/11/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Organos | Welch Allyn | SERIES777 | SD | ACTIVO FLUO B20283 | Clinica Santa Monica Sas | El día 22 de noviembre se encontró que se habían arañado los mangos y cabezales de otoscopio y oftalmoscopio del consultorio no 8 del servicio de urgencias de la clínica azul. Santa Mónica. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2311-00993 | 30/11/2023 | 9/06/2023 | 20018616 | 2020EBC-0005674-R1 | Oxímetro De Pulso | Edan | H100B | N/D | 360101-M21306960037 | E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita | El día 09 de junio en cambio de turno se evidencia oxímetro de pulso fallante en el servicio de urgencias del centro de salud de Guasca, se realiza reporte al área de activos fijos y se inicia búsqueda activa. Equipo no se encuentra en la institución. | Cundinamarca | Guasca |
| H2311-00994 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 20039020 | 2012EBC-0008418-R1 | Pulsioxímetro | Choicomed | MD300C23 | NA | 202865300966 | Hospital Del Alma Mater De Antioquia | El día 10 de noviembre se hace la denuncia del robo de una moto de personal de atención domiciliaria quien llevaba en su poder un pulsioxímetro que también fue hurtado. | Antioquia | Medellín |
| H2311-00995 | 30/11/2023 | 18/11/2023 | 20265496 | 2023DM-0027788 | Sistemas De Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios Y Repuestos Exclusivos | Sonoscape | E3 | N.A | 729915813 | Asociación Profamilia | El día 18 de noviembre se presentó una situación donde se extravió un ecógrafo que se encontraba en el consultorio 101. | Cauca | Popayán |
| H2312-00997 | 1/12/2023 | 11/11/2023 | 20053063 | 2022DM-0009186-R1 | Equipo De Organos Y Sentidos | Welch Allyn | 77710-71 | NA | GS 777 | Caja De Compensación Familiar Del Valle Del Cauca - Contamiliar Andí | El día sábado 11 de noviembre 2023 aproximadamente a las 12:30 pm auxiliar de enfermería detecta la ausencia del equipo de órganos de pared con activo fijo institucional del consultorio 202, inmediatamente se reporta al área de seguridad. | Valle Del Cauca | Cali |
| H2312-01004 | 10/12/2023 | 10/11/2023 | 20138775 | 2017DM-0017400 | Dermátomos Cuchillas Y Accesorios | Humeca | D80STS | B240611 | 805794 | Exel Medical Sas | El 9 de noviembre fue contratado un servicio de transporte desde la ciudad de Medellín. El 10 de noviembre en horario AM, la transportadora se comunica con el jefe de logística en Bogotá DC para informar que el camión en el que se transportaba el equipo médico había sido interrumpido en su trayecto por un grupo de delincuencia y el contenido del mismo había sido hurtado. | Antioquia | Medellín |
| H2312-01014 | 13/12/2023 | 4/11/2023 | 19969315 19964209 20015068 20022934 19966701 51566 20188472 | 2017DM-0000222-R1 2017DM-0000077-R1 2022DM-0005400-R1 2021DM-0008282-R1 2017DM-0000382-R1 2020DM-0001887- R2 2020DM-002207 6 | Freka Mv Balsa 3000 Mv 3 Vias Alyx 2Rbc-Lr Kit Filtro Biop 10 Plus Bs Pf Single Integral Container 500 Ml Amicus Disposable Kit - Sn, Pas, Cc Acd-A / 1000 Ml Inflator Set Vt Ss Q2 Linea Volumat Oncologia Vt On 90 | Freka Alyx Fresenius - Hemocare Fresenius Kabi Amicus | F2858311 X4RS720 42901 RC881110B RRR2317C TC14029 M4644190Y M4644490S | 30DEH636 | N/A | Fresenius Kabi Colombia Sas | Hurto a vehículo transportador de productos | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|---|--|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|---|-----------------|--------------|
| H2312-01023 | 13/12/2023 | 7/11/2023 | 20160795 | 2020DM-0021730 | Filderm / Relleno Dérmico De Ácido Hialurónico Retículo Y Lidocaina | Filderm | FILLDERM DERM 2X1 ML - FILLDERM FACE SHAPE 3X1 ML | LFDD2203B - LFDD2201A | N/A | Díaser | La transportadora informa que, debido a circunstancias absolutamente ajenas al sistema logístico, el transporte de su compañía no se encontraron algunos de los equipos instalados en diferentes clientes. En total este denuncia corresponde a 36 unidades reportadas. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01028 | 14/12/2023 | 30/11/2023 | 19990017 | 2008DM-0001619 | Fibrobronoscopio | Olympus | F-GP | NA | 2319677 - 2937135 | Clinica Santa Monica | Se evidencia que en el cuarto de equipos de salas de cirugía de la clínica, los equipos referenciados no están. Por lo cual, se realiza búsqueda y los equipos no se encuentran. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01032 | 15/12/2023 | 13/12/2023 | 19994921 19994920 | 2019EBC-0002899-R1 2019EBC-0002717-R1 | Aparato Perfusor Space Bomba Perfusor Compact Infusional Fms EspaVCI 100-120 V Space Cover Comfort Space Station | B. Braun | 8713050 8714635 741630 8715485 8713145 8713140 | NA | 112515 22860 248845 205984 86410 33022 186049 119512 259802 260025 53377 36570 46520 54563 C16498 C43056 C48226 C44541 C35512 C41413 16388 138150 151896 127629 43987 43987 120960 123384 151848 152892 138274 138568 48323 | B. Braun Medical S.A | Dentro de las actividades de verificación realizadas por la compañía no se encontraron algunos de los equipos instalados en diferentes clientes. En total este denuncia corresponde a 36 unidades reportadas. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01040 | 19/12/2023 | 27/04/2023 | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Analizador De Flujo De Gases | Fluke | VT PLUS HF | NO TIENE | 9629007 | Tecnica Electromedica S.A. | El equipo fue extraviado en la ciudad de Zipaquirá el pasado 27 de Mayo de 2022, según reporte de nuestro colaborador el cual notifica lo siguiente: "El día 27 de abril a las 3.30 A integrantes de la empresa estaban cargando sus equipos y herramientas en un carro particular en frente de la oficina de ingeniería biomédica del hospital regional de Zipaquirá la samantana, puesto que los equipos se almacenaban en este área, al momento de subir los equipos al carro las personas presentes en el lugar se percataron de la ausencia de un analizador de gases marca Fluke modelo VT PLUS HF de serie 9629007" | Cundinamarca | Zipaquirá |
| H2312-01042 | 20/12/2023 | 30/03/2023 | 20014779 | 2020EBC-0005463-R1 | Desfibrilador | Mindray | BENEHEARTH D3 | NA | EL-3800925 - EL-38009236 | Hospital Local De Puerto Lopez Empresa Social Del Estado | Denuncia de robo en la institución el día 30 de marzo de 2023 local del medicina por 3 personas que se encontraban en el hospital. | Meta | Puerto López |
| H2312-01043 | 20/12/2023 | 3/11/2023 | 20085964 | 2015DM-0012766 | Implante Dental Touareg-Os 4.2D 10L - Analogo De Implante, Hexagono Interno | Adri Dental Implant Systems Ltd | ISF1042 - RS5737 | 7576649-7658710 | N.A | Master Dental Sas | El día 2 de noviembre se remite un paquete que contenía los dispositivos descritos, desde Bogotá a la ciudad de Barranquilla al evidenciarse la no llegada del paquete a la oficina Bogotá se procede a indagar con la compañía Depirsa sobre lo sucedido e informar que en el sistema está guía fue reportada como pérdida total junto con otros paquetes que iban ese día en la transportadora (al parecer los habían robado). | Atlántico | Barranquilla |
| H2312-01045 | 21/12/2023 | 22/08/2023 | No cuenta con registro sanitario. Ya que, fue autorizado para su importación mediante el acta No.8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Experimento clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal (DP) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMA)" versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar: un estudio piloto. | No cuenta con registro sanitario. Ya que, fue autorizado para su importación mediante el acta No.8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Experimento clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal (DP) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMA)" versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar: un estudio piloto. | Bascula-Electrodomesticomarca | Na | NA | NA | 2021101101646 | Ris Sas | Persona con enfermedad renal crónica, participante en estudio clínico en el cual debía portar una báscula y un tensiómetro para la toma de sus signos vitales, el día de hoy se dirige a la unidad renal a su cita médica mensual, a cuatro cuartos de su estación del SITF, dos personas lo abordan lo empujan y realizan robo de la maleta donde portaba los dispositivos. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01046 | 21/12/2023 | 4/12/2023 | 20146165 | 2018DM-0018143 | Retinoscopio | Welch Allyn | 18336-CS | 18335-CS | 710189-C | Salud Ocupacional De Los Andes | En el consultorio 212 no se encuentra el set de diagnóstico. Por lo cual, se hizo la revisión de cámaras de seguridad en la revisión de las cámaras se efectuó desde el mediodía, pues fue la hora en que la Dra se retiró el día de ayer de la sede. Siendo las 14:25 se evidencia que un sujeto abre la puerta del consultorio 203 y posterior abre la del consultorio 212, ingresa y aproximadamente está dentro del consultorio 2 minutos, sale del mismo, entra al baño ubicado en el segundo piso y se retira de la sede. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01047 | 21/12/2023 | 14/12/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Organos | Welch Allyn | 777 | NA | EQM-0011 | Bluecare S.A.S | En el cambio de turno el profesional evidencia la falta del equipo de órganos en el consultorio 207 del centro médico chico. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01048 | 21/12/2023 | 7/12/2023 | 20053063 | 2012DM-0009186 | Equipo De Organos | Welch Allyn | 777 | NO TIENE | NO TIENE | Bluecare Sas | El Dr. familiar que tenía consulta el día jueves 07/12/23 reporta a la Aux administrativa que el equipo de órganos no se encuentra en el consultorio, se proceden a revisar cámaras y no se evidencia en qué momento fue hurtado, se continúa con la investigación de lo sucedido. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |
| H2312-01049 | 21/12/2023 | 20/12/2023 | 20015037 | 2021EBC-0006194-R1 | Bomba De Infusion Volumetrica, | Fresenius Kabi | AGLIA VP MC | 23824485 23833745 | No registra | Ese Hospital San Vicente De Paul De Caldas | Durante una revisión numérica de los activos del hospital se realizó el día 14 de diciembre de 2023 a las 7:00 de la mañana se empieza la revisión del inventario de bombas de infusión, donde se descubrió la desaparición de dos bombas de infusión que se encontraban asignadas al servicio de urgencias. | Antioquia | Caldas |
| H2312-01050 | 21/12/2023 | 22/10/2023 | 19983356 | 2007DM-0000953 | Ecografo | General Electric | LOGIQ E | 450000029 | 10V1530279 / 440594WVX0 | Clinica Los Rosales | El médico de prioría al consultorio 2 de Urgencias VIP, identifica que no se encuentra el equipo de órganos. Por lo cual, se realiza revisión en el servicio identificado que se encontraba faltante también el equipo de órganos del consultorio 1. | Risaralda | Pereira |
| H2312-01055 | 26/12/2023 | 15/11/2023 | 19981308 | 2019EBC-0001776-R1 | Bombas De Infusion | Collague | COLLEAGUE | NA | 22040755DN 36080173JUN 22050405DN | Laboratorios Baxter S.A | El día 15 de noviembre se realizó una ronda de equipo biomédicos y nos percatamos de que 3 bombas de infusión marca Baxter modelo COLLEAGUE no se encuentra en la clínica. | Cesar | Valledupar |
| H2312-01063 | 28/12/2023 | 17/11/2023 | 20093338 | 2015DM-0013520 | Pilaafx Strip 2.5 X 10 | Lifenet Health | BL-1700-25100 | 2111791-3013 | 2111791-3013 | Medirex Bic S.A.S | El operador de transporte notifica hurto de la mercancía transportada en la ruta Cali-Barranquilla en la cual se pierde el DM descrito. | Valle Del Cauca | Cali |
| H2312-01064 | 28/12/2023 | 15/12/2023 | 20113306 | 2017DM-0016126 | Optium Ddm Putty, Optium Ddm Gel / Putty 2.5 Cc | Optium Bdm | TPUT02 | 2122040-3003 | 2122040-3003 | Medirex Bic S.A.S | Se hace el envío de varios DM a una institución para procedimiento quirúrgico, después de la cirugía se devuelven algunos de los DM a la compañía, sin embargo, la caja de este producto llega vacía y el producto no fue reportado como gasto en la institución. La institución no sabe dar respuesta ante el acontecimiento por tanto se reporta como pérdida. | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. |