

DISPOSTIVOS MÉDICOS Y/O EQUIPOS BIOMÉDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2026													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2601-00000	2/01/2026	30/12/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	R915	No reporta	195234	Amanecer Medico SAS	Una familiar del usuario vendió los equipos sin autorización	Caldas	Manizales
H2601-00001	6/01/2026	29/12/2025	2025023851	No requiere 2025023851	Centrifugas – Investigación	Hanil	M15R	No reporta	HICRM925111609001 / HICRM925111609002 / HICRM925111609003	BPL Medical SAS	El 29 de diciembre ingresó a la empresa, un sujeto que se hizo pasar por auxiliar del primer conductor e informó un supuesto faltante de mercancía, solicitando retirar parte de esta. Tras validar telefónicamente con la agencia de aduanas, se autorizó el retorno; sin embargo, la mercancía fue cargada en un vehículo no autorizado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00004	9/01/2026	15/12/2025	20142471	2019DM-00196994	Dural Repair Atrices - Matrices de Reparacion de Duramadre Duragen, Suturable Duragen, Duragen Plus	DURAGEN PLUS	DP-1033	7550155	7550155	Medirex Bic SAS	Reporto que el día Lunes 15 de Diciembre de 2025, se hizo entrega de los Insumos, en el piso tres de cirugía a la jefe de turno que estaba en ese momento. Sin embargo, horas más tarde reportaron en el grupo de asesoría que la caja iba vacía y sin un Sticker.	Risaralda	Pereira
H2601-00005	14/01/2026	18/12/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	SONOSCAPE	S8 EXP	No reporta	0432228416	Hospital Local Guamal Primer Nivel	El día 18 de diciembre sobre el medio día se identifico que la puerta del lugar donde se encontraba el ecógrafo estaba violentada, se verifica el lugar evidenciando que el equipo junto con sus accesorios transductores no estaban.	Meta	Guamal
H2601-00006	14/01/2026	22/12/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	CONS1	Care & Helath S.A.S	Se realiza la ronda de limpieza y desinfección de los consultorios del servicio de consulta externa el día sábado 20 de diciembre en las horas de la mañana, donde se encuentra que el seguro de la ventana del consultorio se encuentra caído y el equipo de órganos de pared no está.	Cundinamarca	Tocancipá
H2601-00007	14/01/2026	19/12/2025	20273179	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	No reporta	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Itagui	Se extravió el equipo del carro de paro de sala c de urgencias.	Antioquia	Itagüi
H2601-00009	14/01/2026	23/12/2025	20143026	2018DM-0017841	Sistema Analizador Diaspect	DIASPECT	90C.0001	No reporta	24TB2833	Siker Corporation SAS	Durante una campaña de promoción, se sospocha que dos donantes hurtan el Hemoglobinómetro de la móvil.	Valle del Cauca	Cali
H2601-00010	14/01/2026	12/10/2025	20180346 20159557	2020EBC-0021906 2020EBC-0021139	Desfibrilador Ventilador Mecánico / Ventilador	MEDIANA	EMV+ D500	No reporta	457602200030 AY20F018201	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Hurto de estos equipos de la móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00011	14/01/2026	19/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-25088921	IPS Cafam Floresta	El día 19 mayo 2025 , la enfermera líder del turno realizaba recorrido en el servicio verificando novedades, cuando evidencia que el equipo, no se encuentra anclado en el soporte metálico al carro de paro de salas de observación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00012	14/01/2026	7/01/2026	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-601C	No reporta	360251- M21601250007	Laboratorio Clínico Colmedicos IPS SAS	Una persona mal intencionada ingresa a la institución durante el corto de energia y hurta el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00013	15/01/2026	28/12/2025	20110143	2016DM-0014754	Foroptero Automático	ESSILOR	APH 550	No reporta	0322110	Imevi SAS	El día 26 de diciembre de 2025 sobre el medio día , una persona ajena a la institución extrae el dispositivo del consultorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00014	15/01/2026	17/11/2025	20007954	2009EBC-0004423	Desfibrilador Primedic, Accesorios y Respuestos	PRIMEDIC	DEFIMONITOR XD100xe	No reporta	73675000600	Hospital San Antonio E.S.E.	El día 17 de noviembre de 2025 en la sede del hospital, el conserje deja anotación que en el área de sala de partos y/o gineco en la puerta de acceso fue dañada la chapa con la perdida de un desfibrilador que se encontraba en dicha área asistencial.	Tolima	Guamo
H2601-00015	15/01/2026	5/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71 / GS 777	No reporta	B20394	Clínica Santa Mónica de Bogotá	Equipo se encontraba funcionando en el área de urgencias en el consultorio 1, al momento de realizar el inventario se evidencia que este fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2601-00016	4/02/2026	2025-12-30 00:00:00.0	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	welch allyn	ep70483	No reporta	ep70483	Centro Medico Calle 80	El día 30 de diciembre, aproximadamente a las 08:00 pm, durante el paso de revista para el cierre de la unidad por motivos de seguridad y verificación de los consultorios, se evidenció que la chapa inferior del consultorio se encontraba asegurada. Al buscar las llaves y proceder a abrir el consultorio, se constató la ausencia del equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00017	16/01/2026	15/01/2026	20113224 20313817 20010570	2016DM-0015044 2025DM-0031007 2019DM-0004521-R1	Instrumental De Corte - Instrumental De Corte Reutilizable Instrumental Quirúrgico Instrumental Quirúrgico Capsula Endoscópica Sistema-Omom	STORZ OMOM	Bisturí de SACHSE recto (27069K) Macroportaagujas de KOH con mandíbulas curvadas a la izquierda, tamaño 5 mm, 33cm (26173KAL) Cápsula endoscópica Omom HD (SC1)	YK25 SC042510001086	No reporta	Biotronitech Colombia S.A.S	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00022	16/01/2026	15/01/2026	20154041 20074699 20043379 20017681 19993138	2020DM-0021458 2024DM-0011620-R1 2023DM-0009248-R1 2019DM-0005511-R1 2020DM-0002877-R1	Ryurei - Catéter Balón De Dilatación Ultimaster? Tansei? Sirolimus Eluting Coronary Stent System/ Sistema De Stent Coronario Liberador De Sirolimus Catete De Aspiración Eliminate / Cateter Radifocus Introducutor Ii Kit Heartrail Ptca Guiding Catheter Y Heartrail Ii Ptca Guiding Catheter Terumo	TERUMO	Catéter con balón Ryurei 2.25 X 20 - DC-RR2220HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 10 - DC-RR2010HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 15 - DC-RR2015HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 20 - DC-RR2020HHW Catéter con balón Ryurei 2.50 X 15 - DC-RR2515HHW Catéter con balón Ryurei 2.50 X 20 - DC-RR2520HHW Catéter con balón Ryurei 2.75 X 20 - DC-RR2720HHW Catéter con balón Ryurei 3.00 X 20 - DC-RR3020HHW Catéter con balón Ryurei 3.25 X 20 - DC-RR3220HHW DES Ultimaster Tansei 2.50 X 21 - DE-	250709 241009 250613 250313 241004 250722 250717 250801 230904 250828 250421 250617 250424 240905 250403 250924 250116 250722 250709 250603330 250808VA 250707VA 250815VA 250327 250415 250520 250612 250530 250619	No reporta	Terumo Colombia Andina SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00024	20/01/2026	15/01/2026	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y Dispositivo De Puncion Accu-Chek Softclix y Safe-T-Pro De Roche - Lancetas para Toma de Muestras	Roche	5888662200	42525058I	No reporta	Productos Roche S.A.	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00025	20/01/2026	15/01/2026	19992418 19992414	2018DM-0001878-R1 2019EBC-0002183-R1	Electroencefalografos Nihon Kohden, Accesorios, Software y Repuestos. Monitores De Signos Vitales Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	NIHON KOHDEN	EEG-1200J EEG-9100J, EEG-1250 Accesorios (lampara de foto estimulación - LS-703A-01) EEG-1200J EEG-9100J, EEG-1250, Accesorios (Baterías SB-950P-DB)	107624 57332 57333 57334 57418 57419 57420 57421 57422 57423 57424 57425 57426 57427	No reporta	Amarey Novamedical S.A	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00029	22/01/2026	19/01/2026	20134848	2019DM-0019532	Renasys Touch Pump - Terapia de Presion Negativa para Heridas	RENASYS TOUCH	66802134	No reporta	KTDD201488 KTDD201501 KTDE200004 KUFB240295	Smith & Nephew Colombia SAS	Al iniciar las actividades de mantenimiento, se evidenció la no disponibilidad de los dispositivos médicos programados, debido a que no fue posible ubicarlos dentro de la institución y, a la fecha, se desconoce su paradero.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2601-00030	22/01/2026	15/01/2026	20134848 20126088 20028905	2019DM-0019532 2018DM-0018081 2021DM-0007065-R1	Renasys To/Uch/ Terapia de Presión Negativa para Heridas Acticoat Flex/ Apósito Flexible de Barrera Antimicrobiana con Plata Nano Cristalina Apósito de Espuma Renasys F	RENASYS TOUCH SMITH&NEPHEW	RENASYS TOUCH 800ML CANISTER - 66801274 ACTICOAT FLEX / ÁPOSITO FLEXIBLE DE BARRERA ANTIMICROBIANA - 66800398 66800794 RENASYS-F FOAM DRESSING KIT WITH SOFT PORT - SMALL KIT	1024782 2517 83116	No reporta	Smith & Nephew Colombia SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00034	23/01/2026	15/01/2026	20113166 19985925	2016DM-0015041 2017DM-0001153-R1	Lentes de Contacto Blandos - Fanfilcon A Lentes de Contacto Blandos - Comfilcon A	AVAIRA VITALITY BIOFINITY BIOFINITY MULTIFOCAL BIOFINITY TORIC	AVAIRA VITALITY BIOFINITY BIOFINITY MULTIFOCAL BIOFINITY TORIC	10651570051524 10651570060514 11317170358004 11317170538008 11317170571007 11317570490006 11320170630008 11320170666006 11320170666007 11320570586010 11320570590004 10583170212511 10583170288502 10584170253505 10587170215502 10588170213506 12270570189026 12288570144506 12288570149003 12288570157001 12483170052526 12483570108524 12483570184020 12483570199018 12483570254010 12491570136006 12501570116503 12519570152026 12537570096528	No reporta	Coopervision Colombia SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00036	24/01/2026	14/01/2026	20139005	2017DM-0017437	Unidas de Succión De Flema Portátil - Unidad de Succión Eléctrica - Succionador	FOLEE	H003-C	No reporta	201015704030004	ESE Hospital Cumbal	El día 14 de enero de 2026, el conductor de una ambulancia, al realizar una parada para cenar, se percató de que la puerta del gabinete de la ambulancia se encontraba semiabierta. De inmediato se acercó al vehículo y observó que dos personas de sexo masculino huían del lugar. Al revisar el interior de la ambulancia, constató la ausencia del succionador.	Nariño	Ipiales
H2601-00037	24/01/2026	6/01/2026	19997263	2019EBC-0002816-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	EDAN	M-50	No reporta	M17911620013-01	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Hurto de monitor móvil ocurrido después de realizar el traslado de un paciente en vía pública.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00039	27/01/2026	15/01/2026	19917555	2021DM-0000323-R2	Mallas Quirúrgicas	Winer	Malla quirúrgica winer Neo 15 cm x 15 cm (508151501) Malla quirúrgica winer Fit 5 10 cm x 30 cm (518103001)	151-25 041-25	Consecutivos 605 al 644 Consecutivo 014	Winer S.A.S	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00041	28/01/2026	3/10/2023	20067579	2013DM-0010489	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos - Sonoscape	SONOSCOPE	TRANSDUCTORES DE ECOGRAFO SONOSCAPE (S11)	No reporta	3301953	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Siendo el jueves 3 de octubre de 2023, al iniciar la atención y realizar la revisión de la paciente en conjunto con los estudiantes, se encontró que el ecógrafo se encontraba desconectado y sin los transductores transvaginal y transabdominal, así como sin el estabilizador del equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2601-00042	28/01/2026	28/01/2026	20156917 19994920 19994921	2019EBC-0020272 2019EBC-0002717-R1 2019EBC-0002699-R1	Bombas de Infusión Volumétrica Infusomat® - Plus Bomba de Infusión Volumétrica -Infusomat® / Bomba de Infusión Volumétrica Bomba de Infusión Tipo Jeringa Perfusor / Bomba de Infusión Tipo Jeringa	B BRAUN	8717050 INFUSOMAT COMPACT PLUS 8715483 INFUSOMAT FMS 8713050 APARATO INFUSOMAT SPACE 741630 INFUSOMAT COMPACT 8713030 APARATO PERFUSOR SPACE 714835 BOMBA PERFUSOR COMPACT,	No reporta	15670 15900 60146 60223 124934 151685 152025 152753 154945 46356 124788 127581 152866 127205 136813 46333 47775 329580 48328 130965 150082 222250 222473 222486 222552 222574 222577 222592 222609	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00043	28/01/2026	28/01/2026	20196225	2021DM-0023006	Hydro Cleaning Facial Machine With Multifunction - Máquina Hidrofacial 6 En 1, Partes, Repuestos Y Accesorios	DMY - STETIC CENTE	1C4	No reporta	432	Distribuidora Stetic Center	Una persona se comunicó con la asesora de ventas para realizar la compra de un dispositivo médico, identificándose como el cirujano Óscar Parada. Solicitó que el equipo fuera llevado a un restaurante cercano y que el cobro se realizara posteriormente a la clínica. La asesora se trasladó al restaurante y dejó allí el equipo; posteriormente acudió a la clínica para efectuar el cobro. Sin embargo, el supuesto médico manifestó en repetidas ocasiones que ya bajaría a realizar el pago, lo cual nunca ocurrió. Ante esta situación, la asesora regresó al restaurante para recuperar el equipo, pero fue informada de que este ya había sido recogido por terceros en un taxi.	Santander	Bucaramanga
H2601-00044	28/01/2026	23/12/2025	20162413	2019EBC-0001789-R1	BOMBAS DE INFUSION	BAXTER EVO IQ/DOSE IQ	ELVP001COL	N.A.	SK111110380 SK10424706 SK20300544	LABORATORIOS BAXTER S.A.	El día 23 de diciembre durante el proceso de entrega en las instalaciones del destinatario, el personal informó que solo llegaron 18 cajas, evidenciándose la falta de 3 unidades frente a lo registrado en los documentos de transporte.	Santander	Bucaramanga
H2601-00045	29/01/2026	25/01/2026	20152360 19986059	2018DM-0018755 2017DM-0001166-R1	Sistemas de Acceso Trocar Kii - Applied Sistema Laparoscopico Alexis	APPLIED	CFF73, CFF12, CFS22 C8404	1200790 1200806 1549945	No reporta	Ucipharma S.A.	El día 25-01-2026 el vehículo que cubría la ruta Cali – Pasto, fue hurtado a la altura del sector Piedras cerca al Bordo.	Valle del Cauca	Cali
H2601-00049	30/01/2026	21/11/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts-Audífonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	ZIRCON 1	No reporta	OD B5W1PB, OI BC6WZT	Medihumana Colombia S A	Al paciente, le robaron sus pertencias entre ellas los audífonos.	Boyacá	Sogamoso
H2601-00050	30/01/2026	7/11/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts-Audífonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	JET 2 MINIRITE	No reporta	30106436	Medihumana Colombia S A	Extravío de los audífonos.	Antioquia	Rionegro

H2601-00052	30/01/2026	15/01/2026	19973799 20011153 19990489 20039399 20193835 19947349	2017DM-0000381-R1 2019DM-0004606-R1 2020EBC-0002478-R1 2021DM-0007966-R1 2021EBC-0023529 2024DM-0002732-R2	Parietene Flat Sheet Mesh, Parietene Lighweight Mesh, Parietene Macroporous Mesh / Malla De Lamina Plana Parietene, Malla Ligera Parietene, Malla Macroporosa Parietene. Midas Rex Drill System Surgical Instruments, Dissecting Tools And Attachments/ Midas Rex Sistema De Motores, Instrumentos Quirurgicos, Herramientas De Diseccion Y Accesorios Bomba De Insulina Y Sistema De Monitorización Continua De Glucosa En Tiempo Real Guardian - Paradigm - Minimed - Silhouette, Minilink Medtronic / Bomba De Insulina. Digitrapper® Ph-Z System / Sistema Digitrapper® Ph-Z Minimed 780g Insulin Pump / Bomba De Insulina Minimed 780g Iv 3000 Dressing (Aposito Para Cateteres) Aposito Para Fijación De Cateter	Parieten,Sofradim,C ovidien,Medtronic MIDAS REX, EHS, EHS STYLUS, CON ACCESORIOS, ADITAMENTOS Y HERRAMIENTAS Real Guardian, Paradigm, Minimed, Silhouette, Minilink, Medtronic Digitrapper, Given Imaging, Versaflex MEDTRONIC MINIMED IV 3000 R SMITH & NEPHEW	PPM1106X3 PM700 AS09 MMT-399A MMT-332A MMT-399AT 900004 955907 MMT-7040C8 MMT-7020D1 IV3000	SZE1776X P11724017 P05957558 6015562 HG8XPKB 6014994 F2528402UA F2537201UA F2531403UA F2535404UA F2540202UA HG95E43 HG8Z93Q 202444	No reporta	Medihumana Colombia S A	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2602-00061	5/02/2026	16/12/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido de Diagnóstico Acuson - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal (L10-5v) Transductor Convexo (CH5-2) Transductor Endocavitario (EC9-4) Transductor Lineal (12L3) Transductor Convexo (5C1) Transductor Endocavitario (10MC3)	No reporta	CG-230849 24250191 23260353 24130094 24190140 24440224 24420140 24190047 24400206	Hospital Departamental De Granada ESE	El día 16 de diciembre de 2025 sobre la 1 y 35 pm ingresaron 4 sujetos al área de ecografías aprovechando que se encontraba sola y hurtaron nueve (9) transductores de 3 ecógrafos (dos Juniper y un P500 de la marca SIEMENS).	Meta	Granada
H2602-00062	5/02/2026	21/01/2026	20001871 20120050 19985542 20192885 20156924 20208098 20156925	2019EBC-0003486-R1 2017EBC-0016373 2007DM-0001138 2020DM-0022524 2019DM-0019231 2021DM-0024035 2019DM-0019173 2014DM-0012094	Monitor De Paciente Mindray Desfibrilador Externo Automatizado- Accesorios Y Repuestos Aspiradores Thomas Medi - Pump® Tensiómetro Aneroide O De Pared - Esfigmomanometro Partes Accesorios Y Repuestos Esfigmomanometros Aneroide - Accesorios Y Repuestos Estetoscopios - Estetoscopio - Fonendoscopio Estetoscopios - Accesorios Y Repuestos Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Autoprueba - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Carezens N	MINDRAY SCHILLER THOMAS MEDI- PUMT GMD TAIYU BOKANG TAIYU CARESENS-N-ECO	IMEC8 FRED PA 1 1630 GMD200-ARTERY 300 TY-A11 BK3002 TY-S08 GM01WAA	No reporta	CG- EW-46011110 No reporta 51400011964 24051386 PD00236-19	Empresa De Medicina Integral Emi S.A	El conductor manifestó que el seguro de la ventanilla lateral presentaba una avería y, al realizar una verificación preliminar, se evidenció el hurto de los equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00063	5/02/2026	19/01/2026	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-42123799	Hospital Alma Mater de Antioquia	El 19 de enero de 2026, al realizar la ronda de entrega de turnos en el servicio de urgencias pediátricas, se valida que dentro del carro de paro no se evidencia el desfibrilador.	Antioquia	Medellín
H2602-00064	5/02/2026	17/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energia a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	PLACA INTERNA : EM18705 / EM18709	Instituto De Diagnostico Medico S. A. Palmira Comfenalco	El día 17 de enero de 2026, una persona no identificada ingresó a las instalaciones de la sede Palmira Comfenalco de IDIME y perpetró el hurto de los equipos de órganos ubicados en los consultorios 5 y 6	Valle del Cauca	Palmira
H2602-00065	5/07/2025	6/01/2026	19983428 20094438	2019EBC-0001789-R1 2015EBC-0013856	Bombas de Infusión Bomba de Infusión Plum 360 / Bomba de Infusión	ICUMEDICAL	Plum A+ Plum 360	No reporta	75240773 18443557 18460170 18444390 1844029 41405765 21435409	Avidanti S.A.S	Durante la atencion intrahospitalaria alguna(s) persona(s) con malas intenciones realiza(n), el hurto de siete bombas de infusion Lo anterior, sucedió en el transcurso del segundo semestre del año 2025.	Tolima	Ibagué
H2602-00068	7/02/2026	3/02/2026	20146044	2018DM-0019027	Duraseal Dural Sealant System - Sistema Sellador Dural Durseal	INTEGRA	202050	60668611	60668611	Medirex Bic SAS	Se evidenció que al momento de la recepción de la carga enviada desde Cartagena a Montería, el empaque se encontraba manipulado. Tras la verificación del contenido, se confirmó la pérdida de un sellante.	Córdoba	Montería
H2602-00069	10/02/2026	28/10/2025	20125828	2017EBC-0017079	Bombas de Infusión- Accesorios y Repuestos/Bombas de Infusión	I7	HEDY	No reporta	2100122120103441	Amanecer Medico SAS	La entidad Especialistas IPS Informa perdida de la bomba de infusion.	Antioquia	Medellín
H2602-00072	13/02/2026	12/11/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, Accesorios Y Repuestos	Mindray	BENEHEART-R3	No reporta	FK-04023166	ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Se requiere el equipo y este ya no se encontraba en su respectivo carrito.	Boyacá	Tunja

H2602-00075	14/02/2026	6/01/2026	20079009 20001873 20002636 20039096 20002630 20039097	2024DM-0011543-R1 2008DM-0002950 2009DM-0003156 2011DM-0007926 2018DM-0003300-R1 2021DM-0007927-R1	Air Series/Unidad Cpap Para Uso Doméstico Equipo Cpap (Continuos Positive Airway Pressure) Remstar, Linde, Accesorios Y Repuestos Equipo Bpap - Respironics, Resmed Sistema Vpap/Cpap S9 Sistema De Ventilacion No Invasiva Para El Tratamiento De La Insuficiencia Respiratoria Cronica O Aguda Bipap Synchrony Humidificador Termico - H2i, H4i, H5i.	RESMED, AIRSTART, AIRSENSE, AIRCURVE	No reporta BIPAP AUTOSV ADVANCED CON SMARTCARD H2i, H4i, H5i.	No reporta	V22141677210 V22151119512 V22151119513 V22151147573 V22151147698 V22151163965 V22151164026 V22151200644 V22151200650 V22151200656 V22151238540 V22151238626 V22161535257 V22161535271 V22171522600 V22171744201 V22171744444 V22171744503 V22181045910 V22181123854 V22191048970 V22191392459 V22191425080 V22151238595 V22171299987 V22181137257 V22181304469 V20070834115 V20080768275	Messer Colombia	Se realiza el reporta ya que los pacientes no retornaron los equipos a la Compañía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00076	14/02/2026	8/02/2026	19997263	2019EBC-0002816-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	EDAN	IM8B	No reporta	M8B3031014810LD	Unidad Funcional de Zipaquirá	El día 08 de febrero de 2026, al salir del servicio de urgencias con camilla y tabla de inmovilización y dirigirse nuevamente a la ambulancia, se evidenció que la puerta trasera se encontraba abierta y con la chapa forzada. Al inspeccionar el interior de la móvil, se encontraron anomalías en el cajón de equipos, como el gabinete de quirúrgicos abierto y material de inmovilización fuera de su lugar y la ausencia del monitor, aunque los sensores permanecían en la ambulancia.	Cundinamarca	Zipaquirá
H2602-00077	14/02/2026	30/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	290-2024-03	Hospital Militar Central	Se evidenció que el equipo de órganos no se encuentra en el consultorio, ni en otros consultorios del hospital.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00078	14/02/2026	6/12/2025	20010783	2019DM-0004545-R1	Lampara de Hendidura - Slit Lamp	CSO	SL9900	No reporta	23110031	Clinica de Marly S.A	Se presento el hurto del equipo, en el consultorio 604 donde se pudo evidenciar que este fue extraído del área de manera forzada.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00079	14/02/2026	29/01/2026	19994960	2019EBC-0002386-R1	Máquina de Anestesia Fabius Plus Dräger - Máquina de Anestesia	DRAGER	Vaporizador para Unidades de Anestesia (VAPOR 2000)	No reporta	ASFK0745	Fundación Valle de Lili	Desde el servicio de cirugía se reporta como extraviado, se realizó la búsqueda del vaporizador, pero no fue encontrado	Valle del Cauca	Cali