

HURTO

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

El INVIMA informa a los miembros de la Red Nacional de Reactivovigilancia y al público en general que:

El Programa Nacional de Reactivovigilancia ha recibido el reporte del hurto de los Dispositivos Médicos relacionados a continuación:

Identificación del Reactivo de Diagnostico In vitro:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	REGISTRO SANITARIO	LOTE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
NEXT SEQ 500/550 MID OUTPUT KIT V2.5 300 CYCLES	RIV2019-0000082	20764530	300 ciclos	1

Es importante aclarar, que Rochem Biocare Colombia S.A.S, que los productos fueron hurtados en horas de la mañana del 23 de octubre en la ciudad de Bogotá.

Recomendaciones:

- Abstenerse de adquirir los Reactivos de Diagnostico In vitro hurtados.
- Reportar a la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Invima, cualquier información relacionada, acerca de la posible ubicación de los Reactivos de Diagnostico In vitro involucrados en el hurto.

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes canales de comunicación:

- **Correo Electrónico:** Reactivovigilancia@invima.gov.co; tecnoreactivo@invima.gov.co
- **Teléfono:** 7422121 Ext. 5200

Cordialmente,

GRUPO DE VIGILANCIA POST COMERCIALIZACIÓN
Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Invima