

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACION	DISPOSITIVOS MEDICO/ EQUIPO BIOMEDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2016DM-000219 R2	Celsite/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4000 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S.A.S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaíso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica viene su vehículo identifica que la maleta del equipo de microregistro no se encontraba en el baúl del carro.	No aplica	No aplica
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	99B1884145	Instituto de Diagnóstico Médico S.A	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVU-78 IVTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00021	9/01/2025	2/12/2024	20165534 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2018EBC-0018574	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Esfigmomanómetro Aneroid (Accesorios Y Repuestos) Stethoscope / Estetoscopio Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímetro Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE GMD	TENSIMETRO HIS-20A FONENDOSCOPIO 21M05362	No reporta	357695 21M05362	Medicina Domiciliaria De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma armada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la pérdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro.	Valle Del Cauca	Palmira
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-9702261	Hospital San Vicente De Paul Anserma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la gajera de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2015EBC-0013283	Bombas De Infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Inevi SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revisión, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la pérdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporte el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Tisano Auelin Medical	AUXEIN	PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIAB 6X3H IZQ (AU) T1-546.203L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) T1-546.016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) T1-144.16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x300MM (AU) 451-1.6-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x300MM (AU) 2 451-1.2-300 PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIAB 6X2H IZQ (AU) T1-546.202L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) T1-546.016 TORNILLO DE BLOQ CABEZA ESTRELLA 2.4x16MM TI (AU) T1-144.16	24G108219 21G05375 24G106206 B2401211 B2401209 24G106217 24G202225 23G26063	2150261180236 1104024110016 3301016110000 2150261180226 51104524110018 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2016DM-000269-R1	Compression System And Accesorios- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Coidfen	285250	No reporta	V15144725X	Cardinal Health Colombia Sas	El día 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia santa rosa de cabal, la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó pérdida.	Risaralda	Pereira
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	*Apex* Presion Continua Positiva- Cpap - Apex - Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Cpap RESERVORIOCH	No reporta	518080110100496 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenía alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012381 2021DM-0006237-R1	Optlene ® - sutura quirúrgica sintética monofilar no absorbible - boraun Silkamb® multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP (C3090153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C3096521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP (C0762365) SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762369) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762350)	124313 124391 624251 624235 624286	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	360250	No reporta	M21118930084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomédico en nuestra sede ubicada en la sede agacacatala (cra 486 # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002066-R1	Máquinas Para Diálisis Baster	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sucursal Chia	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chispa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá

H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	Welch Allyn	Tm 77710 - 71	No reporta	FLUCA2	Fundación Cardiocinfantil	El día Jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Ososcopia	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Imevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo, Via correo electronico es informado la pérdida de los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #8-70 se percata de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132892 20002230	2008DM-0002624 2015DM-0013232 2017DM-0016790 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxígeno, partes y accesorios Invacare Concentrador de oxígeno para uso medico - Syamed Concentradores de oxígeno Concentrador de oxígeno Resprognics	INVACARE SYAMED AIRSEP RESPROGNICS	PERFECTO O2 M50 TIGER INTENSITY 70 EVERFLO	No reporta	V14KF006542 V14JF007459 V08RF007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630460 V200525110 V200525203 V200525208 V200608399 V200630398 V200511776 V201104708 V201027182 VCBB0120150221 VCBB0120160395 VCBB0120160405 V2000182 V0177833 V2000075 V2000231 V2000259 V2001109 V2002139 V2000024 V2000470 V2001015 V0177608 V0097639	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo la sobre la perdida de equipos del cliente de la regional 650 Ciudadado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010978	Kit Introdutor Pile Pretable Catheter guia Con extensión catheter guia Con extensión	Boston Scientific	667087-305	G88155648	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron movidos en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montería
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Akos	Boston Scientific	M00553550	28626582	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clínica y no se tienen los soportes ya que en un insumo de fase 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logra ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de helmio y doble longitud de onda Lumenis versa pulse Powersuite, accesorios y repuestos / sistema de láser quirúrgico de helmio y doble longitud de onda	Boston Scientific	0644-019-01	7861122	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizó la devolución del mismo por medio de la transportadora recibio ese lote, pero la respuesta que obtenemos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SM00706573	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo	Antioquia	Envigado
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2019EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidad de succión de flemma portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLEE	X 12 H003-C	No reporta	261594-K22000600113 261594-K22000600006 MOZ21130800143	H&R Ambulancias Ips SAs	La ambulancia, se encuentra paracionada en la zona de Paloqueano, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasonico - Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorización a la vivienda del propietario del dispositivo medico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20136160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBA	Star4 CLIVE K20	BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descaño, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor reporta novedades con la pérdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos, y el uso que se le da.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	19913213 20106831	2022DM-0000097-R2 2018DM-0015483	Catéteres centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de catéteres de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW	PR-05052 SAC-00820-PBX	14F24K0964 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismo. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	2009920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprostheses, Gore® Excluder® Iiic Branch Endoprostheses / Proctas Endovasculares	GORE	22PLC141000 22PLL101407	29078153 28920124	No reporta	G. Barco S.A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACOR - SONCHA para procedimientos. Sin embargo, el especialista al realizar la revisión de lo que se había enviado vs lo que se había gastado encontrando dos faltantes, por lo cual se buscó en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha
H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFA SAFE	ALFA SAFE	GUANTE DE CRUGIA ESTERIL PREMIUM X PAR CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8.5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6.5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7.5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8.5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101600 24101865 24101870 24101875 24101880 24101885	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE reusable - BOSTON SCENTIFIC Catéteres de ablación cardíaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EP75031T0	H2559026 GB7833448 GB8471816 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hispanoamericana ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institución asegura no haberlos utilizados, según indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonido - MINDRAY	MINDRAY	M9	No reporta	7B-77001387 95C74006184	Mindray	El equipo en mención fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima. Sustrato de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111860	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014624	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presion Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETOSCOPOS - ESTETOSCOPOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BAS11 5603	H2559026 10070549	20240300051N 20240300052N 20240300053N 20240300054N 20240300055N 20240300056N 20240300057N 20240300058N 20240300059N 20240300060N 20240300034N 20240300035N 20240300036N 20240300038N 20240300039N 202403000504N 202403000505N 20240300076N 20240300077N 20240300078N 20240300079N 20240300078N 20240300079N 20240300078N 20240300079N 20240300080N 20240300085N 202403000810N 20240300085N 20240300086N 20240300088N	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga	
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2021DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolizacion Endovascular Intracranial) Stryker Familia de Quilis Synchro y Transend - Cateter, Cable Guía	STRYKER	M003168100 SSTD216PRE	24503694 24503695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cundinamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-0001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3	No reporta	5600344M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitoreo para hurtar el equipo.	Tolima	Metgar
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facatativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativá
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10	No reporta	KN-7300763	Hospital Universitario Clinica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19962412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del fallante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251986	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH	No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo polígrafo a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 20053813 20193002 19988389 19984128	2017DM-0017337 2012DM-00029231 2019EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucose meter/glucometro truezig - glucometro - nigro diagnostica Termómetro Oxímetro de pulso - strong medical 8 / oxímetro - oxímetro de pulso - pulsómetro Estetoscopios riestler cardiophon, duplex, de luche duplex, de luche, duplex, trilar, anesthesoph, n-rap, ornax Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de babilidoppler ultrasonico de mesa	Weichallyn Accu check Atisafe Contec Riester Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TROR004 CMS50D 4041 SONOTRAX II PRO	No reporta	(01)00732094195934 200512172827 9602030736 21054003000 1949 560054M20408360019	Centros medicos cdkanitas SAS	El vehiculo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 68, con la cerradura forzada por conductor se percató que, los elementos que estaban en el interior habian sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00140	25/02/2025	21/12/2024	20120050	2017EBC-0016373	Desfibrilador externo automatizado- accesorios y repuestos	FRED EASY	FRED EASY	No reporta	89940611	Ambulancias Elite SAS	Pérdida de DEA en la ambulancia designada para el transporte de pacientes. No se conoce, como ocurren los hechos se que la tripulación informa que la ambulancia estaba cerrada con llave y no evidencian alteración de chaves y se percatan que está el estuche pero no el equipo biomédico DEA.	Cundinamarca	La vega
H2502-00141	25/02/2025	18/02/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de ultrasonido Acuson nxi3, sistema de ultrasonido Acuson nxi elite - Sistema de ultrasonido	SIEMENS	1015947 - 4 V1C, MC0-4	No reporta	71105023	Clinica Medsalud SAS	El día 18-02-2025 ingresa una mujer, dura en el consultorio unos 5-6 minutos, luego sale y se retira de la institución con dos de los transductores botados en el suelo.	Cundinamarca	Fusagasugá
H2502-00142	25/02/2025	19/02/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL4C017955	Hospital Venancio Diaz Diaz	Una mujer entra en un moral el equipo que se encuentra en la sala de reanimación en el servicio de urgencias, los hechos ocurrieron el 19 de febrero en las horas de la tarde entre las 3:30 a 3:40 pm	Antioquia	Sabaneta
H2502-00143	25/02/2025	1/12/2024	20100931	2018EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067740 KQ-16067756	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00144	25/02/2025	4/02/2025	20100931	2018EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067838	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00145	25/02/2025	4/01/2025	20083955	2014DM-0012094	Sistema de Monitoreo De Glucosa En Sangre - Autopuesta - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - CareSENS N	CARESENS	VOICE	No reporta	No reporta	Hospital Universitario Clinica San Rafael	No se evidencian 2 equipos glucometros en el área de urgencias adulto, área donde se encuentran asignados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00149	27/02/2025	25/02/2025	19995559	2018DM-0002157-R1	Sistema de imagen por ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H7A9H7020	S1007930	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Es un producto que al parecer se movió por parte del especialista, pero no se tiene constancia de hacia donde se movió ni si se consumió o no, el dispositivo se encuentra vendido y no registra ingreso en la institución Fundacion amigos de la salud.	Córdoba	Montaña
H2502-00150	27/02/2025	24/02/2025	20137582	2017DM-0017284	Cables para cateteres de diagnostico	Boston Scientific	M004500002A0	30099845	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El siguiente producto según el cliente CORAZON Y ACRTA S.A.S se un movimiento realizado por la especialista pero a la fecha no contamos con claridad de hacia donde fue movido o si fue consumido. A pesar de la trazabilidad realizada no ha sido posible ubicarlo por tal razón lo reportamos como perdido	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00156	4/03/2025	26/02/2025	20229100	2022DM-0025459	Microscopio especular	NIDEK	CEM 530	No reporta	141712	Laboratorios Retina SAS	El equipo médico fue hurtado en horas de la madrugada de las instalaciones de la CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA.	Tolima	Ibagué
H2503-00158	4/03/2025	26/02/2025	20169881	2019DM-0020518	Gauntres de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no estéiles-gauntres de examen de nitrilo	Latexport	Gaunte desechable nitrilo CA TM, Gaunte desechable nitrilo CA TL	250841005 202541004	No reporta	Latexport S.A.S	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00159	5/03/2025	26/02/2025	20272290	2024DM-0028357	Extension set - Equipo de extensión	Baxte	No reporta	No reporta	No reporta	Laboratorios Baxter S.A	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00161	5/03/2025	26/02/2025	20082607 20132095 20115563 11738 20210935 19924808 19927088 20050811 20052717 20023DM-0009396-R1 20023DM-0011088-R1 199936912 20089803	2016DM-0014393 2017DM-0016718 2017DM-0017290 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-00029231 2023DM-0001219-R2 19924808 20050811 20052717 20023DM-0009396-R1 20023DM-0011088-R1 2025DM-0001087-R2 2025DM-001257-R1	Aposito Mejorado De Hydrofiber Con Plata Y Fibras De Refuerzo Stomahesive Paste Protective Skin Barrier And Filler - Pasta Protectora De Piel Foamlite Conatex Adhesive / Aposito De Espuma Con Adhesivo De Silicona Gel Hidroactivo Duoderm Esenta Sing Free Skin Barrier-Barreras Cutáneas Esenta Sing Free Active Life - Sistema De Ostomía De Una Pieza Aposito Duoderm Cgf - Duoderm Cgf Dressing Duoderm® Extra Thin Aposito Extra Delgado Cgf® Aqualcel™ Tm Foam Aposito De Espuma Con Hydrofiber Tm - Adhesivo A No Adhesivo Aqualcel™ Tm Ag Burn Aposito De Hydrofiber Con Plata Reforzado Con Nilon Aqualcel™ 7 Ag Foam Adhesive And Aqualcel™ 7 Ag Foam Non Adhesive/Aqualcel™ 7 Ag Foam - Aposito De Espuma Con Hydrofiber Con Plata Adhesivo Y No Adhesivo Saf- Gel / Aposito Hidratante Para Heridas Derramicas Con Agnato Naturam Stomahesivem Conatex Moldable Technology™ System - Sistema De Ostomías De Dos Piezas Con Tecnología Moldable Que Incluye: Bolsas, Adaptador Para La Reducción De Presión Y Barreras - Naturam, Stomahesivem, Conatex Moldable Technology™	AQUACEL AG- EXTRA 10CMX10CM 413597 PASTA STOMAHESIVE TBOX56.7GR(CJAX1) 183910 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 10X10CM (1X10) 421559 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 15X15CM (1X10) 421561 DUODERM GEL TUBOX30GR (CJAX1) 187987 ESENTA PULCULA BARRERA SPRAY 50 ML 422288 BOLSA DRENACTIVE LIFE ADULT 12 22771 DUODERM CGF DRS 20X30CM 187844 DUODERM CGF DRS 20X20CM 187862 DUODERM XTHN DRS 10X10CM (1X10PK) NAI (187955) DUODERM XTHN DRS 15X15CM (1X10PK) NAI (187957) AQUACEL FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 15 CM X 10CM 422358 DUODERM XTHN DRS 15X15CM (1X10PK) NAI (187955) AQUACEL AG BURN DRS FLT 13X10CM 403796 AQUACEL AG FOAM ADH 10X10CM (1X10) 420881 SAF- GEL - TUBOX30GR (CJAX1) 145730 BARRERA SURFIT NATURA DURAHESIVE CONVEXA MOLDEABLE MEDIUM (22MM) 45 MM 404093 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 45MM 413166 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 70MM 413168 BOLSA ESTEEM UNA PIEZA DRENABLE CON STOMAHESIVE CUT TO FIT 100 MM 416908	4F00297 4R05469 4K02040 4C01548 4S04243 9250416 4J08533 3C05925 4R01389 4C00892 4D00550 4C02047 4R02050 W0034501 4K05187 08641 4J05289 4R01359 4K04665 4R01556 4F03390	No reporta	Conatex Colombia LTDA	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango	

H2503-00162	6/03/2025	4/03/2025	20107430 19537378 20001726 20155885 20154069	2018DM-0014498 2023DM-0002025-R2 2018DM-0002935-R1 2021DM-0002984 2018DM-0018974 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE	Mascarillas con firs / mascarillas con elástico - mascarillas con firs. Mascarillas con elástico Babero desechable odontológico Guantes de látex de examinación, estériles y no estériles Afilasafe® Materiales para ortodoncia-ortodónticas Elásticos, elásticos introrales sin látex, bandas elásticas - elastómeros para ortodoncia elásticos introrales y extractores de látex, cadenas de ligadura - elastómeros Materiales para ortodoncia-ortodónticas Como tipo oniga ajustable desechables popGOLN Espejo facial mango Contenedor biológico cortopuncante 0.3L.	NORSTRAY ORIENTAL ALFASAFE CASA DENTAL EDUARDO DAZA MANCO HEALTH NEW STETIC BIOPLAST	MH4003 137-2023 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA M C/JX100UN GULE003 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA S C/JX100UN GULE002 TUBO CD MBT 0.22 UL 17 POUX10UN ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL HEAVY POUX100UN M931-11 ELASTICO INTRAORAL 3/16PUL MEDIUM POUX100UN M931-07 ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL MEDIUM POUX100UN M931-06 ELASTICO INTRAORAL 3/16PUL HEAVY POUX100UN M931-12 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL MEDIUM POUX100UN M931-09 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL HEAVY POUX100UN MM456 TUBO CD MBT 0.22 UL 26 POUX10UN 20499 GULE002 8409700	MH4003 20052024 500407524 0820242587SS 396914 1119595 1098478 1096612 1107321 1098652 1096531 396914 1263 0820242587SS 10110824	No reporta	Compensar EPS	El día de ayer 04 de marzo del presente año se presentó un siniestro con el vehículo de transporte, cuando dejó parqueado el vehículo al lado del Cede Santa Lucía y mientras entrega el pedido, se percata que un hombre que abrió la compuerta del vehículo y sacó 2 cajas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17.00 horas fue hurtado un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala de reanimación.	Antioquia	Medellin
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volum MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22981291, 23488627, 23070408	Clinica Medellin S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellin
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008418-R1 2018DM-0018548	Pulsómetro, accesorios y repuestos / Ólmetro de pulso Esfigmomanómetros aneroides - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros aneroides	CHOICEMMED ALP K2	M300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS Psicoterapeutico y reeducativo san rafael S A S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chía
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Queratometro -Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema Móvil de Rayos X y sus repuestos Y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILMB	PORTABLE X-RAY UNIT FOR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo biomédico en la bodega del operador logístico Lo anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo y en la revisión de registros de salida y consultas con clientes que manejan cargas similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente extraviado el 6 de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T06E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clínica sharon de la ciudad de ibague el día jueves 27 de febrero y refrian el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0018280	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clinica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clínica, violentando las puertas y hurtando los dispositivos en cuestión.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gg 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN.	77710-71ML	No reporta	T1632960783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	El día de 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observara algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/01/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las sales a las 7:00 a.m. evidencian que a la torre de laparoscopia de esa sala la falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vias Inferiores-Video Endoscopio Flexible	SEESHEN	IV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consulta de endoscopia marca seeshen faltando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirada de su carro en la cual se encontraba fija. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref. 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan al puesto de salud y raptaron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Calí
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suarez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0028971 2023EBC-0009714-R1	Agilia Proneo - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGLIA PRONEO MX Z018432 Bomba de Infusión AGLIA SP TIVA MZ0219832	No reporta	25803021 24368619	Fresenius Kabi	El representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos , entre ellos dos bombas de infusión .	Córdoba	Cerebé
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2010EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusión VOLUMAT MC AGLIN CO Z019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta pérdida de bomba de infusión que se encontraba en calidad de comodato en la institución Clínica del río en Montevía y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada Por lo tanto, se reporta la pérdida para alertar que esta sea usada en pacientes o vendida.	Córdoba	Montevía
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007328-R1	Matiz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx / Matiz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matiz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BC4015022BM	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esta una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20184425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accesorios and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medihumana Colombia S A	La paciente salió con el audífono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaraldá	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20184425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accesorios and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030642	Medihumana Colombia S A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y extrajeron los audífonos.	Casanare	Yopal

H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-0001818-R1	Caléferes de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953948	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto el cual fue reportado como compliant en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente C.L. BIEROMEDICA SAS desconocemos su ubicación.	Valle Del Cauca	Cañi	
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NeeDent	115.275 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285 115.286	JYCF5 CRFA2 YAZ18 EPX29 FPX28 GERN7 EXHR1 JKLK9 JDKF4	No reporta	Manohay Colombia SAS	el viernes 14 de de marzo, uno de nuestros mensajeros por error perdió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servicio al cliente para hacer la devolución, los solicitamos el mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero este comenzó a solicitar dinero, aunque llamamos a acceder con el pago que la persona estaba solicitando, dejo de contestar las llamadas y se quedó con el producto.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON		MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	Medhumana Colombia S A	Le robaron el audífono.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2018DM-0015231	Conjunto de trombocemi	Boston Scientific		114610-002	No reporta	30973700	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva- CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuous positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex	cpap Reservorio ic		No reporta	10519100110100229	Amancer Medico SAS	Se estaciono el vehículo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.50pm salgo del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehículo lo habían partido y se habían llevado botas en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER		5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palmita
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER		5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Kit Introdutor Pile Pretable - Boston Scientific	Boston Scientific	667091-305 H965SCH847070		GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron confirmados por el especialista en sistema, pero en comunicación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER		234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo Biosteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla
H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit- unidad de terapia V.A.C. ulta - sistema de terapia de heridas por presión regativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA		ULTEDEV01US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Últa serial GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025706 20025706	2021DM-0006003-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT	140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYAG RWV03 CJJYA	No reporta		Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chaparrero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-0003376-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY		BENEHEART R12	No reporta	FN- 45049756	E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn		1171025020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hospital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23 no está el equipo de órganos.	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016484	Lanceetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lanceetas para toma de muestras	ROCHE		09221816022	(10)405595	97210677374	Centros Medicos Colcamitas SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez realizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico colcamitas, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percató y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN		97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta pérdida de equipo de órganos portátil, que se guardaba en el consultorio #5 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn		97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Machetá, el médico general, evidencia la ausencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Machetá
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE		LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftalmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encontró el equipo.	Bolívar	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON		ZIRCON 2, MINIBTE R CHROMA	No reporta	F06M2J	Medhumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmilenio el drapocéfalo.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009185-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Pared Ge 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5V	SIEMENS WELCH ALLYN	TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-6C1a y TRANSDUCER-9MC3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulmedica S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 se robaron del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mesitas del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio
H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inwire y agujas angiográficas) de merit medical systems INC.	INQWIRE	GUIA DIAGNOSTICA INQWIRE DE 0.035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (K23F71505B)	K2704078	No reporta	Merit Medical Colombia S.A.S	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. K23F71505, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que no se tiene el producto para entregarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009968-R1	Analizador de composición corporal inbody con sus repuestos y accesorios -IBOSPACE	INBODY	INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidencio la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la cama de hierro partida.	Bolívar	Cartagena
H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFFICIA DFM 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Mederi	El desfibrilador ubicado en caso de paro de sdtano área de ecocardiografía consultorio 6 fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-001733	ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE OFTALMOSCOPIO	ALPK2 WELCH ALLYN	500-V 92871-BLK	No reporta	2390286 3003092/24-296/96	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y lesiónes) en sus respectivas cajas, en el consultorio de citología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San Francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	VERSANA BALANCE	No reporta	TRANSDUCTOR CONVEX SERIE: 1041198W45, TRANSDUCTOR TRANVAGINAL	Viva 1A IPS	Doa hombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografía abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecógrafo tenían grado de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha gata y regresa nuevamente, alrededor de las 4. de la tarde hurtan los tres transductores de un ecógrafo y se retiran de la IPS	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiógrafo	BTL	BTL- 08SD3	No reporta	071008010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la Ips y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuarto sale la auxiliar de turno a desayunar, el aviso a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una bolsa y el hombre entra al consultorio y se llevan el electrocardiografo y luego se retiran de la sede, todo se observa a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales
H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiografo, accesorios y repuestos	Cardioline	Microtel-MicroelBT	No reporta	09618602	Atrya Colombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Medipus Villeta, se evidencio que se habían hurtado el electrocardiografo que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191822 20110058	2020DM-0022445 2016DM-0015682	Medical electrical saw drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BOJN TRAUHJLI	BUJZT 5800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANILADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (SPCS) CANILADOS 6.5 MM (13005000) PINZA PORTA TORNILLOS CANILADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE ALAMBRE B2 8 MM CANILADOS 6.5 MM (13005010) CAMERA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANILADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANILADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANILADA 5.0 MM CANILADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPIEZA 2.8 MM CANILADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 5.6 MM CANILADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANILADO STARDRIVE 5.6MM CANILADOS (13005011) TARRAJA CANILADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANILADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANILADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (130050019) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 39MM RC (S2706530) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (S2706535) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 49MM RC (S2706540) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 45MM RC (S2706545) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (S2706550) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (S2706550) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (S2706555) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (S2706555) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (S2706560) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (S2706560) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (S2706565) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (S2706565) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 70MM RC (S2706570) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 70MM RC (S2706575) TORNILLO CANILADO SIST Ø6.5 X 79MM RC (S2706580)	No reporta	83JZT 819017086 819017067 819017068 819017069 815019048 819017070 812118071 819017071 812118072 819017072 812118073 819017073 812118074 819017075 812118076 812118077 815019047 819017078 815019048 819017079 812118078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086 523504 520912 530732 520913 815019057 815019058 819017061	Fimmedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Dulaima y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla del transporte en el que se envió.	Boyacá	Dulaima
H2504-00284	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098086	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handysref/K / Refracto- Queratometro Portatil Handysref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clínica oftalmológica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplanamiento	Appasamy	AATM-5001	No reporta	13150014564 y 1311011022	Estudios oftalmológicos S.A.S	Ingres a una mujer a la clínica e ingresa al área de consultorios 5 - 6 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales

H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo Bombas de Alimentación Enteral	COVDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta	C20001486 C20001501 C20001400 C20002294 C20001251 C20001441 C20001207 C20002118 C20002164 C20002204 C20002349 C20002352 C20012387 C20012405 C20012417 C20012834 C20012839 C20012844 C20012878 C20012883 C20012897 C20001291 C20001003 C20001515 C20021194 C20002077 C20002006 C20002247 C20002248 C20001069 C20001215 C20001283 C20002203 C20000026	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensa búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución	Valle Del Cauca	Call	
H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	2009438	2019EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	PLUM A+	No reporta	1794773	Fundación Valle del Lili	Durante la búsqueda de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Call	
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Obscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede florída se evidenció el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forcejeo.	Antioquia	Medellin	
H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctores al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresa al consultorio y se lleva el equipo asignado.	Caldas	Manizales	
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sonoscape - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3C-A, L742, 6V1	D565761168, B231041789, B185589838	D565761168, B231041789, B185589838	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibate se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habían desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté	
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2019EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	uMEC10 uMEC12	No reporta	KN-25141652 KQ-8B055116 KQ-8B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de adultos del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de diagnóstico por imágenes de ultrasonido (ecografías) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido. - Mindray	MINDRAY	V11-3BE L12-3E C52E	No reporta	LD48000241 PCL4C010359 VST1C092605	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Romegro	
H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	No reporta	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindío	Armenia	
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 28/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es regresado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Call	
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta	Pfizer SAS	El día 28/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por malintencionados en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid	
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20089424 19937378 20095876 19951239 20007993 20002047	2015DM-0003265-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002025-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003256-R1 2024DM-0012554-R1 2018DM-0002979-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Polietileno, Cinta de Seda, Cinta de Oído De Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Estéril - Alfafafe Guantes de Latex De Examinación, Esteriles Y No Esteriles Alfafafe Cauda IV, Cateter Intravenoso Alfafafe Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas De Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Aguja - Set de Infusion Microgotos con y sin Aguja - Equipo de Infusion con y sin Aguja, Equipo de Venocitais con y sin Aguja - Alfa Safe Vendas Fijas y Elásticas Alfa Safe	ALFASAFE	GUANTE LATEX EXAMEN X100 CON TALCO TALLA L CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTISOS X24 UD TALLA M CATEETER INTRAVENOSO 22G X 1 (25mm) 24G X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL (Paquete x 50) - 2" X 3" X 6 SET INFUSION MACROGOTEO X1 - SIN AGUJA VENDA ELASTICA BLANCA (Unidad) - 4" X 5YD	No reporta	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 Y2489003 Y2487002 Y2489004 24121080 AT081224-1 504782488 500478235 AT23091 14605 0HK241522 15H1024 NKS342403	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 28/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por malintencionados en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid

H2505-0000	6/05/2025	28/04/2025	19983331 20213342 19987466 2023197 20258360 227009	2018DM-0001674-R1 2022DM-0025071 2018DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2025DM-0030346 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplíplazter Dual Occluder-Occlusor Cardíaco Introducir Aguja / Introducir Conjunto de Infusión Desechable con Aguja - Set de Infusión Macroglóteo con y sin Aguja, Equipo de Infusión Con Y sin Aguja, Equipo de Venoclisis con y sin Aguja - Alfa Safe Pre-Away Introducer / Introducir Pelabio Guía Guidewire - St. Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	Cardodesfibrilador Implantable Unify Assura CD336-40C Occlusor Amplíplazter PDA 9-PDA-005 Occlusor Amplíplazter PDA 9-PDA-005 Caterlet Aguja N°1 8 x Large Curli 6408324 Sistema de liberación Amplíplazter ITV 08F 180/80 Sistema de liberación Amplíplazter ITV 07F 180/80 9-ITV07F180/80 9-ITV08F180/80 Introducir Pre-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía 404370	5583539 8588996 10236533 10607385 10313512 10652933 10721821 9044111	No reporta	ST. Jude Medical Colombia LTD.A	El día 28/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maldicientes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-0001	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imágenes Médicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FUJI MEDICAL DRY IMAGING DIHT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomóvil que cubría la ruta Cali - Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el automotor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-0002	7/05/2025	29/04/2025	20142862	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5b wtv Easyflow La - Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (532) x 0.23mm (32g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embeca Colombia SAS	El cliente reporta el robo a uno de sus camiones, del cual extrajeron todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-0004	7/05/2025	10/04/2025	20123801	2017DM-0015956	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Eléctricos para Huesos Graves	STRYKER	4505	4505-000-000	231870693	Amarey Novamedical S.A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejan los equipos completos y sellados para recoger en el cuarto asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la resolución se encuentra que los sellos de seguridad del contenedor del motor abiertos y al abrirlo el contenedor se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-0007	8/05/2025	2/05/2025	20162478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Inyectable Panimplante Intraémico	PROFESSIONAL DERMA SA	JALUPRO	41924-41524	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo del 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palмира
H2505-0008	8/05/2025	28/04/2025	200597 19989969 20140615 19901984 20194015	2018DM-0000226-R2 2017DM-0001748-R1 2018DM-0018950 2019DM-0003085-R2 2021DM-0023508 2024EBC-0010838-R1	Lentes Intraoculares Acrysol / Lentes Intraoculares Monarch, Delivery System Autonome® Pre-Loader Delivery System / Sistema de Liberación Pre cargada Autonome® Duoist: Sistema Viscoelástico Clareon Intraocular Lenses / Lentes Intraoculares Clareon Centurion® Vision System / Sistema Quirúrgico De Facofragmentación	Alcon	15707801 26867316 25878233 25852948 25837716 25887342 15951287 25876547 15951368 15949270 15949348 25876603 25852995 29734117 15937773 25912837 25912888 25876576 15949293 25912836 15949301 25876512 25881411 25734287 25246329 25884252 15949087 15939560 31575621 31576764 15949269 25935664 15941484 15971464	00000015707801023 000000025867318121 000000025876323115 000000025852948185 00000002583716069 00000002587342003 000000025867342005 00000015951287087 000000015951287086 000000015951287086 000000015951287084 000000015951287083 000000025876547147 000000025876547162 000000025876547185 000000025876547047 000000025876547151 000000015951288016 000000015951288014 000000015949270071 000000015949270070 00000001594948069 00000001594948093 000000025876603011 000000025876603010 000000025852995048 000000025867318125 000000025867318133 00000002573411765 000000015937770569 000000025912937134 00000002586716166 000000025836716098 000000025812688177	No reporta	Laboratorios Alcon de Colombia	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maldicientes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00014	9/05/2025	28/04/2025	20076095 20144624 20093033 20154645 20157863 20072903 20166509 20156606 19957520 20230463 20155172 20197003 20104473	2018DM-0011836 2018DM-0017986 2018DM-0003891-R1 2018DM-0014287 2019DM-0019344 2023DM-0010942-R1 2018DM-0014402 2019DM-0019211 2018DM-0003518-R1 2022DM-0025480 2019DM-0019174 2021DM-0029248 2019DM-0014213 2011019965	Caterlet De Inserción Periférica Aguja Hipodérmica Bd Posilush™ - Jeringas Prellenadas con Solución Salina Tubos para Extracción De Sangre- Vici Tubes / Bd Bd Vacuater® Pre-Loaders Multiple Sample Needle Jeringa para Extracción de Sangre Arteria Tubos para Análisis de Orina Lancet>Contact-Activated Lancet/Lancetas Caterlet Inlay® / Cateletes Periféricos Intravenosos Bd Max® System- Sistema Bd Max®/Sistema para Detección Automática de Secuencia de Ácidos Nucleicos Bd Surepath Collection Vial - Collection Vial Cervex Brush - Cepillo para Toma de Muestra de Células Cervicales Chloraprep - Aplicador - Carefulusion Holder Pronto	No reporta	PowerPicc Catheter with Sherlock 3CG Tip Positioning System (TPS)Stylet Basic Tra- 4275118 305108 306593, 306594 Vacuater Sodium Heparin(N) 75USP units Plus Blood Collection Tubes 4.0ml, 13x75mm 306053, 302027, 300060, 302788, 307871 306213 304415 304651 304651 BD MICROTAINER® QUIKHEEL™ LANCET 1MM X 2.5MM 368101 BD Inlay™ Autoguard™ Catheter IV de 24 GA x 0.75' / BD Inlay™ Autoguard™ Catheter IV de 20 GA x 1.18' / INSYTE™ IGA X 3.16N 361812, 361834, 3683174 Nucleicos Cartridge BD Max® CR 24 EA 437519 491462 491462 685715 988672	REHR1599 3347077 3299677, 4292466 4207823, 4362019, 4270703, 4256262, 4166462 4352065 4255229 4253975 4219675 4298029, 4361611, 4332665 4351762 4326563 44590 BD CHLORAPREP- APLICADOR 4304404 24E08	No reporta	Becton Dickinson de Colombia, IDA	El conductor de vehículo de carga reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de Bogotá a Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00028	10/05/2025	25/04/2025	20179281 20002356	2020DM-0021558 2018DM-0003075-R1	Vídeo laringoscópico - Accesorios y repuestos Ecógrafo - Sonosite	MEDCAPTAN FUJIFILM SONOSITE	VS-10H 305108	3347577	821220000145 0506SR	Clinica los nevados SAS	Durante el día 25 de abril de 2025 se evidencia la pérdida / hurto del equipo biomédico perteneciente al servicio de urgencias.	Risaraldá	Pereira

H2505-00329	10/05/2025	23/04/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-1A074231	Neuromédica S.A.S	El pasado 23 de abril aproximadamente a las 12:30PM, 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica y robaron el equipo.	Antioquia	Sabanaeta
H2505-00330	10/05/2025	20/02/2025	19992412	2019EBC-0002832-R1	Desfibriladores nihon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHLEN	TEC-9631	No reporta	855	QuiViva SAS	En la tarde de hoy 20-2-2025 la Coordinadora de Enfermería que el desfibrilador , no se encuentra en el carril de paro de la sala de procedimientos.	Antioquia	Medellin
H2505-00331	10/05/2025	29/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC - 10	No reporta	KN-04068018	Clinica Nueva-Congregación de Santa Catalina de Sena	Equipo se encontraba en el consultorio 601 para toma de signos, se hurtado a las 15:58 del consultorio de manera silenciosa por un supuesto paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00332	10/05/2025	9/05/2025	20165523	2019DM-0020015	Stethoscopio / estetoscopio-estetoscopio (accesorios y repuestos)	PRESTIGE	HSSDJ	No reporta	UTF5	Clinica Eusalud S.A.- Centro Medico Mandalay	Reportan pérdida del equipo en el mes de mayo 2025, el cual se encontraba en el consultorio no. 5 del centro medico de mandalay, se realiza su búsqueda en todo el centro medico pero no fue posible encontrar el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00333	10/05/2025	16/01/2025	20068398	2014DM-0012385	Electroestimulador (tens) - Roscoe	Roscoe	Intensity 10 Digital	No reporta	SZ5211106679	Neuromédica S.A.S	Me permito informar que el día 16 de enero de 2025, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se registró el hurto de un equipo de electroestimulación (TENS) en el área de fisioterapia, ubicado en el cubículo #2 de la sede Armenia.	Quindío	Armenia
H2505-00334	10/05/2025	29/04/2025	20016003	2010EBC-0005507	Pulsioxímetro Edan Instruments, LM, LML accesorios y repuestos	ACCURATE	FS10A	No reporta	FS1A2107100200320	Viney Solis IPS S.A	Reporta el profesional que el día de hoy 29 de abril 2025 al momento de llegar al consultorio, se evidencia que no se encuentra el pulsioxímetro e informa que el día anterior antes al finalizar su jornada el equipo quedó en el consultorio.	Caldas	Manizales
H2505-00335	10/05/2025	7/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Alin	No reporta	No reporta	EP 75964	No reporta	Equipo hurtado, extraído de caja de implementos médicos que estaban dentro del consultorio médico de la copa Colomias de Bogotá en el country club de Bogotá	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00336	10/05/2025	3/04/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICU Medical (Hospira)	PLUM A+	No reporta	17948667	Fundación Valle del Lili	Dispositivos no se logran ubicar en la institución desde el año 2022, a pesar de que se realizaron búsquedas físicas.	Valle Del Cauca	Cañi
H2505-00337	10/05/2025	29/04/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PVU1375BT - PLU-11005BT	No reporta	9961946456 - 99C1922523	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El día 29 de abril 2025 jefe del servicio informa que los transductores del ecógrafo no se encuentran, se indaga en la sede y no se encuentran por lo que fueron hurtados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00338	10/05/2025	16/01/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICU Medical	Plum A+ Spanish	No reporta	75242196	Hermanas de la caridad Dominic de la presentación de la santísima virgen / Clínica de la presentación	Durante el último mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre por parte de la empresa KXI medical, no se encontro la bomba de infusión. Se presume que posiblemente que la hayan sacado en una ambulancia en un traslado de paciente pero a ciencia cierta no como caso se perdió.	Caldas	Manizales
H2505-00339	10/05/2025	3/05/2025	20010935	2009EBC-0004703	Monitor de Signos Vitales Edan Instruments Inc., Accesorios y Repuestos	EDAN	M8	No reporta	301301-M14202430018	Inversiones Medicas Vallesalud	El paciente ingresó a la institución el día 3 de mayo del 2025 a las 6:34 pm al servicio de urgencias a la IPS CLINICA VALLESALUD-SEDE NORTE, manifestando haber sido víctima de un accidente de tránsito y hurto el monitor de signos vitales.	Valle Del Cauca	Cañi
H2505-00340	12/05/2025	11/04/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bombas de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511710	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En medio de inventario por parte de Pisa, se encuentra que hace falta la bomba de infusión con serial SK20511710 del servicio de UCI.	Cundinamarca	Soacha
H2505-00344	13/05/2025	30/04/2025	20194425	2020DM-0022724	Oticon Hearing Aids, Accesorios and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G STEEL GREY (STG)	No reporta	34258605	Medhumana Colombia S A	Robo del audífono en el transporte de servicio publico	Cundinamarca	Zipaquira
H2505-00345	13/05/2025	11/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accesorios and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G DIAMOND BLACK, AUDIFONO CROS, NEU DIAMOND BLACK	No reporta	35792927,36686689	Medhumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Antioquia	Nariño
H2505-00346	13/05/2025	10/09/2025	20060248 20016145 19967881 20119475 20002230 2018DM-0003013-R1 2018DM-0003871-R1 20167582 20188651 20191967 19969652 20210321 20097184	2013DM-0009749 Unidad de Succión-Eve Medical Camula Nasal para Oxígeno Medicinal Camas Electricas, Semi-Elctricas y Manuales Partes Accesorios y Repuestos Concentrador de Oxígeno Respirocnic Regulador Medicinal Air Tritan Manguera de Succión Sistema para Recolección y Desechos de Fluidos, Accesorios y Sulfonante Succiónador-Equipo para Succión Pulsioxímetro, Accesorios y Repuestos - Pulsioxímetro Oxígeno Concentrador - Concentrador de Oxígeno - Contrador de Oxígeno Concentrador de Oxígeno Partes Accesorios y Repuestos Extensión 30 Ft x 35cm	CLIQ EVO BIO LIFE MERTIS Philips Respirocnic MERTAN GLOBAL HEALTH CARE PULMO MED NONIN OXYPURE SALTER-LABS	ASPIRADOR APEX VC - 701 806 CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO 2.1 MT E501000 Barrandas laterales Cama tres rivieres Concentrador Bajo Flujio Regulador de Rosca - R-904 Regulador de yugo - R-915 MANGUERA DE SUCCION 1.8 MT REF. 71-021 VASO ASPIRADOR COMPLETO 800 CC REF. 71-028 800ml FILTRO HIDROFOBICO PARA VASO ASPIRADOR - FL336 Sensor 8000AA Concentrador Bajo Flujio ZY-SBA KIT INSUMOS CONCENTRADOR BAJO FLUJO 7100-0	No reporta	2048-01387 339C-00082 84.0328 TML230900112 801336 17952 2018691 35328 125358 8173 165558 39019 20240710 P24072605 65992404 OC23006180 2490932	Amanceur Medico SAS	El día sábado 10 de mayo del presente año, ingresa sujeto al parqueadero de la bodega 7 y realiza el hurto de una de las unidades de la flota, llevándose varios equipos medicos y descartables.	Valle Del Cauca	Cañi	
H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20033063 20172314 20165524 20150463 20065388	2018DM-0018548 2022DM-0009188-R1 2019DM-0020807 2019DM-0020034 2016EBC-0016907 2013EBC-0010510	ALPK2 HILLROM RESTER PRESTIGE HOME LIFE AEON	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 7717-71 FONENDOSCOPIO ADULTO PEDATROCIO K1 X330	No reporta	731575 22-292 22-286 22-293 230626011001028 210600112	ESE Hospital San Antonio de Chia	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chia	
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20176396	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	EZ-930183171	Sociedad de Cirujia de Bogotá - Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:22 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hurtan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117666	2017EBC-0016969	Automated External Defibrillator - Defibrilador Externo Automatizado	SAMARITAN	PAD36P	No reporta	19E00003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtado de las salas de cine del centro comercial el ensueño a mediados de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/09/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson N3, Sistema de Ultrasonido Acuson N3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	11286979-1171446-111711957	No reporta	24350280-24470302-24140687	Coomewa Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografía y se evidencia que la chapa fue violentada. Así mismo, que faltan los 3 transductores instalado en el Centro Medico Coomewa Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellin
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutrición Enteral Amika	AMKA	AMKA	No reporta	22687136, 22717861, 22718695	Clinica Central del Quindío SA	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo hablan en la institución 8 bombas de nutrición.	Quindío	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson N3, Sistema De Ultrasonido Acuson N3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	351142, TRASDUCULOR CONVEX CHS-2 62321029, TRASDUCULO	Clinica Centenario	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de organos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Reporta que el día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia pérdida de los 3 transductores (convexo, lineal y endocavitario) del ecógrafo del servicio de UCI.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AES-2400944	IPS AMG S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descienden del vehículo para comprar en el OXXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cubico del paciente y hurta la malleta del equipo DEA.	Santander	Girón

H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20066624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compresor - Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2018423079	Amanecer Medico SAS	El día 19/04/2025 se encontraban los carros de la sede medellin en proceso de cargar de dispositivos medicos cuando se accesa sujeto y abre uno de los vehiculos huyendo perteneciente del conductor.	Antioquia	Medellin
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20106831	2016DM-0015463	Antical Cateterizacion Systems - Sistema de Cateteres de Acceso Arterial / Sistema para Cateterizacion Arterial	Arrow	SAC-00820-FBX	71F24H0457	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	Hubo un accidente carretero con el transporte que llevaba el producto y no fueron localizados después del accidente vial.	Risaralda	Pereira
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20062792	2019DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrilicos-Startent, Starnt, Startone Sherstar, Starplus, Uher Plus, Revel, Zenith, Da Vinci, Rafael, Odontho, Odontho Plus, Resalat Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Liquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 30L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 30L POS SUP A1 30L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS INF A3.5 34L POS SUP A3.5 34L POS INF B2 34L POS INF B2 32L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL POR 500 G LIQUIDO 55 ML LIQUIDO 1 LITRO	2411959 2407928 2408943 2410564 2411981 2404919 2409645 2501987 2503984 2405909 2410957 2412365 2410952 2505988 2505981	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulcan - Ecuador de manera terrestre. En el momento que el conductor llegó a Pasto, se reavisa el carro y se evidencia que en el techo del camión, los ladrones abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto.	Nariño	Pasto
H2505-00366	21/05/2025	21/05/2025	19994443	2018DM-0002061-R1 2017DM-0001151-R1	Lentes de Contacto Acuvue Oasys Lentes de Contacto Acuvue - Johnson & Johnson	Acuvue	8485899 84156 83552 83557 83758 83612 84228 81728 83777 83603 85027 83096 83397 84183 84311 84186 81824 82753 83124 81759 83531 83540 83609 84037 84188 84221 84014 83354 83367 82310 83290 83143	8015N96 8012851 8012CCL 8012HND 8017SLV 8014L18 L006SLP 8012TL0 8017KMM 8017JPV 8017N22 8017RRT 8013HAZ L005G4M 8014THX 8017357 8017BXX 8011R2X 8017H98 801413T 8017LVM 8015111 8015776 8017240 8016V80 L006JLT 80128V1 L006PJ 80152R7 8016BRG 801224R 8016906 8016LNT 8015JAE	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	El día de hoy (21-05-2025) en la ruta el vehículo sufre un percance, donde es saqueada la mercancía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00368	22/05/2025	19/04/2025	20098960	2015DM-0013639	Calaber Intravenoso NIPRO	NIPRO	CH-2032S0, CH-225S0	25B1IC, 24L07C	No reporta	Nipro Medical Corporation	Durante el transporte del pedido al cliente ruta bogota- medellin el vehiculo de la transportadora fue hurtado.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00370	23/05/2025	8/04/2025	20206058	2021DM-0023982	Oticon Hearing Aids, Accesorios and Spare Parts- Audifonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO CROS, FX MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	BC5384	Medihuma Colombia S A	Robo en transporte publico	Casanare	Yopal
H2505-00375	26/05/2025	26/05/2025	20025562	2021DM-0006579-R1	Sistema de Implantes en Titanio e Instrumental	ZMMER BIOMET	Tornillos celdas 2.0 x 11 mm Lote J7630371 - 91-5311 y tornillos 2.0 x 11 mm J7729428 91-3011	J7830371 y J7729428	No reporta	Wholding	Robo en transporte publico	Tolima	Ibagué
H2505-00377	27/05/2025	21/02/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	7771917ML	No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Uss Altamira	El día de hoy 24 de febrero de 2025 se informa que fue hurtado un equipo de órganos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00378	27/05/2025	23/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch allyn	408282 / GS 777	18019	171206120595	Red de Salud del Surorient E.S.E	El día viernes 23 de mayo de 2025 el medico encargado del consultorio encuentra el espacio vacío en la pared donde estaba ubicado el equipo y encuentra la puerta abierta del su consultorio.	Valle Del Cauca	Cañ
H2505-00379	27/05/2025	16/05/2025	20186333	2019DM-0020085	Fenoscopio	Lord	HS-30U	No reporta	15-324	Clinica Eusalud S.A.	Fenoscopio ubicado en el servicio de consulta externa no fue encontrado durante la verificación del inventario.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00380	27/05/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	OTOSCOPIO 23810 , OFTALMOSCOPIO 11720	22-301	No reporta	Clinica de Occidente S A	El miércoles 14 de mayo del 2025 dos mujeres entran al consultorio con maltrato y se roban dos equipos de órganos	Valle Del Cauca	Cañ
H2505-00381	27/05/2025	28/03/2025	20015507 20068959	2021EBC-000819A-R1 2025EBC-0011079-R1	Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión para Líquidos Parenterales Bomba para nutrición enteral amika	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC ASLIA AMIKA CO	No reporta	22656508 0371C149186 LSA1C130339 CB381A160568	Clinica Central del Quindío Fresenius kabi	Después de ejecutar inventario y recogida de equipos por terminación de contrato con el proveedor nos percatamos del faltante del equipo.	Quindío	Armenia
H2505-00382	27/05/2025	22/04/2025	20053063 20098086	2022DM-0009186-R1 2015DM-0013588	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V Handheld refractometer handyref / refractometer portable handyref.k	HLL NIDEK	GS777 HANDY	No reporta	5302195	Soluciones de Alta Tecnología Visual	El día 22 abril 2025 ingresaron 2 sujetos a la sede de la institución y realizan hurto de unos equipos biomédicos	Valle Del Cauca	Cañ
H2505-00383	27/05/2025	21/05/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecdógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTOR CONVEX PV-375 BT TRANSDUCTOR LINEAL PLU-1005BT TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO PVU-781VU	No reporta	No reporta	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	Personas ingresan forzadamente al consultorio de ecografía y Bogotá	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00385	27/05/2025	23/01/2025	19999523	2009EBC-0003126	Desfibrilador Schiller, Accesorios, Repuestos y Software	SCHILLER	DC 4000	No reporta	108999106647	ESE Hospital San Camilo	Equipo no encontrado.	Quindío	Buenavista
H2505-00389	28/05/2025	6/04/2025	20028784	2021EBC-0006954-R1	Monitores Cardíacos de Sincronización y sus Accesorios y repuestos GE	GEHC; GE Healthcare	7800 CARDIAC TRIGGER MONITOR	No reporta	25010564	GE Healthcare Colombia S.A.S	En inmediaciones al sector el Corán de la ruta del sal unos delinquentes abordan el camión en movimiento, rompen el candado y el precinto, una vez en el interior del vehículo hurtan los elementos transportados empacados en dos huecos con cajas en el interior de estos.	Cundinamarca	Puerto Salgar
H2505-00390	28/05/2025	23/05/2025	20109778 19989129 19995292	2017DM-0015781 2018DM-0001819-R1 2018DM-0002157-R1	Guía de Presión Catéteres de Imagen de Ultrasonido Sistema de Imagen por Ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H7483959310 H749518120 H749A70200	32423054 32369979 S1007927	No reporta	Boston Scientific Colombia Lambada	El cliente VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGICO manifiesta que los insumos fueron recogidos, sin embargo se realizo trazabilidad en las bodegas y los insumos no fueron recibidos se realizan varios intentos de recolección en el cliente informando que no tienen estos insumos.	Cauca	Popayán
H2505-00392	30/05/2025	21/09/2025	20040890 19973068 2017DM-0000529-R1 2017DM-0000989-R2 20040890 19925742 19939668	2016DM-0000131-R1 Sutura Antibacterial Monocryl Plus Engrapadora Intraumal Desechable 8a / Engrapadora Intraumal Desechable Sistema de Bisturí Grapadoras para Cirugía Abierta Sutura Vicryl Plus Antibacterial	Ethicon	MCRYL+ UD 27N 3.0 S/A PS-2 PRM MP MCP242H CIRCULAR MESH STD 29MM CDH28B HS FOCUS SCM PLUS ADAPTIVE HARSF HARMONIC LAP SMM SHEAR 23CM HAR23 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR75 55MM SELECTABLE NEW TLC NTLCS5 75MM SELECTABLE NEW TLC NTLCS5 55MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR55 75MM NTLC SELECTABLE RELOAD SR75 VICRYL VLT PLUS 3-0 78CM 1-SH VCP316H	38R09 A976ZD 1050KK 349206 262771 C9268R 353D99 367D94 403067 367D49 353D99 AW2731	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	Mientras se esperaba la entrega de la documentación para recibir el pedido, una persona con chaleco de la ARL, les indicó que descendieran del vehículo y se bajaron del lugar por un momento. Más tarde, el auxiliar recibió una llamada del área de logística solicitándole que revisara el camión, ya que no encontraba una caja en la bodega. Al inspeccionar la unidad de carga, se dio cuenta de que esta se encontraba abierta, sin el candado, y que solo quedaban 5 de las 64 cajas que le habían sido cargadas.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00408	2/06/2025	29/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D6	No reporta	EL4201260	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	El día 29/05/2025 el turno de la noche, se evidencia que la puerta de acceso a la sala de partes violentada y rota, y sin el equipo.	Cundinamarca	El colegio

H2506-00409	2/08/2025	4/01/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS	No reporta	20016627	IUPS Servicios de Salud	La doctora notifica que, no esta el equipo de organos de pared del consultorio 24. Por lo cual, se procede a validar y efectivamente se ven los huecos en la pared.	Antioquia	Medellin
H2506-00413	5/08/2025	28/05/2025	20208058	2021DM-0023892	Olcon hearing aids, accessories and spare parts-audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2 MINIRITE R CHROMA BEIGE, CHARGER 1.0, OTICON MINIRITE R	No reporta	3057316 / 30573169 / 2302593635	MedHumana Colombia S.A	Se entró en el centro de distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00414	5/08/2025	20/05/2025	19975419	2017DM-000428-R1	Calenters balón de dilatación periféricos	Boston Scientific	H74939148251010	34400803	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El martes 20 de mayo, mientras el conductor se encontraba realizando una entrega en la institución, personas no identificadas violentaron la chapa del vehículo y hurtaron varios dispositivos.	Antioquia	Medellin
H2506-00415	9/08/2025	13/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de órganos -77710-71 ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El día de 13/5/2025, día que esta asignado en el consultorio 23 del 2 piso de la ips comfamiar palmira, informa que el equipo de organos se encuentra en el consultorio y observa que el soporte de seguridad está en el piso amarrado.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00416	9/08/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS BUGA	El día 14/5/2025, el Reumatólogo ingresó al consultorio 106 de la IPS Comfamiar Buga y encontró el equipo de organos de la Pared.	Valle Del Cauca	Guadalajara de Buga
H2506-00417	9/08/2025	30/05/2025	20001871 20140359 20191987	2019EBC-0003486-R1 2018EBC-0018471 2020DM-0022467	Monitor de Paciente Mindray Destribador Baja Potencia - Destribador Succión-Equipo para Succión	Mindray Cu Medical Palmo Med	IMEC 10 CU-SPI-AUTO 7-EA	No reporta	EX-42014621 GIUSR473 32	Global Life Ambulancias Sas	Mientras se realizaba el traslado en ambulancia desde la clínica Ibagué hacia la IPS Medica24, personas no identificadas forzaron la puerta del vehículo y sustrajeron los equipos biomédicos.	Tolima	Ibagué
H2506-00418	9/08/2025	30/05/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	Sonoscape medical	S8 - Ecografo portatil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de Chía	Se detecta el hurto de un ecógrafo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chía
H2506-00421	10/08/2025	10/08/2025	20002321 20038529	2009EBC-0003879 2022EBC-0008205-R1	Bomba Patrol para Nutrición Enteral Flexilo Patrol Bomba de Alimentación Enteral Fregoo - Bomba de Alimentación Enteral	PATROL FREGOO	52034 S400	No reporta	2180675 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155769 2195579 2195610 2195623 2195624 2195811 2195812 2195818 2195824 2195825 2168482 2168485 2180656 9801550 9804393 9804394 9804395 9804396 9804397 9804398 AF12168047 AF12168059 AF12168061 AF12198092	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Las (32) bombas de nutrición enteral fueron entregadas en comodato a la empresa MEDIMAS EPS S.A.S. la cual ha sido liquidada, no obstante de acuerdo a la confirmación del agente liquidador, no se hallaron cuentas de activos ni pasivos que representaran la existencia de dichas bombas dentro del inventario de la institución. En consecuencia, y teniendo en cuenta la imposibilidad actual de establecer la ubicación o disposición final de los dispositivos, se procede a realizar la correspondiente notificación por hurto.	Risaralda	Pereira
H2506-00422	12/08/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/32	EL052025	No reporta	Bioclinicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el traslado a destino.	Antioquia	Medellin
H2506-00426	16/08/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accesorios And Spare Parts - Prima Vent - Ventilador Pulmonar	LOWESTEN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - WM 2950-1110-WM10TD	No reporta	32098825	Medicina y Terapias Domiciliares S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se llevaron varios equipos dentro de ellos el ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00429	18/08/2025	10/08/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Repuestos Y Accesorios - Bomba De Infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00708673	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de Pisa no se encuentra el equipo y se hace reclamos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Barranquilla
H2506-00431	18/08/2025	29/12/2024	20058632	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z8	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliedo de la ranchería en un evento de atención estacional a la población wayuu donde se realizaba atención para gestantes, diabéticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutrición fueron abordados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligándolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atención.	La Guajira	Maicao
H2506-00433	18/08/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-0014989	Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSDUCTOR CONVEK035C50P TRANSDUCTOR LINEAL 15LS1P TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CB3F1C149198 LSA1C130339 CSB1A160658	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Sobre las 4:04 pm informa el señor de servicios general que la chapa esta dañada y la puerta no le abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realizan la apertura de la puerta se evidencia que la puerta esta forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecografo no estan los 3 transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00444	21/08/2025	12/08/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson N3, Sistema de Ultrasonido Acuson N3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transvaginal	(422) 410 (01) 0405689957357	23130434 22502027 23160565.	ESE Hospital Regional de Maniquirá	A las 8:30 am del día 12/08/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no estan los 3 transductores del equipo ecografo.	Boyacá	Maniquirá
H2506-00445	21/08/2025	10/08/2025	20010979 20014779	2020EBC-0005711-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek - Ventiladores Para Cuidados Intensivos Destribador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL75035811	Hospital San Francisco de Vidá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huallas del destribador y el ventilador repositorio de transporte.	Cundinamarca	Vidá
H2506-00446	21/08/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Vitrey Solis IPS S.A	El 16 de junio de 2025, a las 9:40 AM. La doctora informó que el equipo de organos no se encontraba en el consultorio #6.	Valle Del Cauca	Cañi
H2506-00447	21/08/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de Organos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El 5/6/2025 a las 3:30pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad fortos que el equipo de organos no se encuentra y que el soporte fue violentado por lo que hay residuos de pared en la camilla.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00449	25/08/2025	25/06/2025	20206058	2021DM-0023892	Olcon hearing aids, accessories and spare parts-audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCÓN 2 MINIRITE C090	No reporta	8125FW	MedHumana Colombia S A	Al retirarse el casco, al paciente se le cae el audifono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente y huye del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira

H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20252706	2021DM-000484-R1	Sistemas de implantes odontológicos NeoDent	NeoDent		1,091,092 1,091,093 115,281 115,282 115,279 118,301 1,091,096 1,091,097 1,091,098 1,091,099 1,091,101 1,091,102 1,091,103 1,091,088 1,091,089 1,091,090 1,091,091	FAT98 FAT98 LW2Y9 FLAT3 MCT07 LIE74 FPX28 GJLFB GPJN5 HAEH4 KHNA1 JKM02 QYNL3 QWNE3 FJW63 FWZ27 EKZH6 EKZK2 EMZV9 PF6F9 FFFP1 GKM07 GVJ05 CMTPE GJLV3 EMPT3 FVRF6 GFM07 GJLV5 FMJH4 GTF69 CXAE4 VNZ54 ZSN97	No reporta	Manohay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayo el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206685	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accessories Nlm Vitalm - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nlm Vitalm Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nlm y Accesorios Medtronic Xmed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 6 METER EC320 115V 1897821 MALETA DE TRASPORTE NIM VITAL NIM40501 NIM VITAL CONSOLE NIM40M1 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CHANNEL NIM4CP1 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIM4CR2 MUTING PROBE 8220325 NIM RCHS 8220325 PATIENT SIMULATOR 8253600	228981108 NA C2110258 P2127053 L1109028 22528330 224434195	229681106 C2110258 P2127053 L1109028 22528330 224434195	Medtronic SAS	El día 25 de junio desbrose las 2:30 pm el conductor del vehículo, se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio policarpocenas desconocidas extrajeron la consola.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00458	29/08/2025	19/08/2025	20003609	2018DM-000378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-19028006	Empresa de medicina integral EM SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustraer los equipos que se encontraban en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira	
H2506-00459	29/08/2025	19/02/2025	18987263 20083131	2018EBC-000218-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CA-MI	X12 NEW ASPIRET - RES1000107	No reporta	162696	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de amorrar los hospitales evidencian que, la puerta trasera estaba entrecerrada y que no estaban los equipos en la móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00460	29/08/2025	13/08/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de signo.	Cesar	Valledupar	
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-60	No reporta	91809920052317; 91809920052320; 91809920052314; 91809920052320.	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario inventario realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018672 2017DM-0000391-R2	Filtros / Filtros - Filtros Tirones Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Tirones Sutura De Poliéster No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DAR.COVIDIEN TICRON.COVIDEN.MEDTRO NIC	Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 88863212-51 88863233-66 88863233-56 88863233-66 88863271-41	24K0987FAX D3A2012Y D4E428Y DS43767Y DS43799Y D4C354Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá-Villavicencio con el tractacamión y lo interceptaron tres o cuatro personas, los cuales los golpearon e hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20088529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Frego - Bomba de Alimentación Enteral	FREGO	S400	No reporta	AF12189047	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S	Bombas se encuentran en poder de la enfermería se entregan para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los suministros en el correcto uso del equipo médico. Sin embargo, en el último inventario	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BION	MT500	No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S.	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. informa que este equipo fue entregado a la PS Clínica Medlaser S.A.S. - Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, y a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente; por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Huila	Neiva	
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfibrilador	COMEN	S5	No reporta	SS230719004	Instituto del Corazón SAS	El día 3 de julio de 2025, al iniciar la jornada en el consultorio Ecocardiografía 1 de la sede ambulatoria, se evidenció la desaparición del desfibrilador.	Antioquia	Medellín	
H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20199357 20205613	2021DM-0023235 2021DM-0023837	Fat Reduction Ems Multifunctional Head Machine - Ems Escalábre con Cabera Multifuncional, Pares, Repuestos y Accesorios Himgawa Beauty - Musculptech	IMEC MUSCULPTECH	EMS Sculptor VP4 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTECH NEO - MUSCULPTECH CLASSIC)	No reporta	2025042501 2025052165 20250521X1	TLM Andina S.A.S.	El 25 de abril de 2025, TLM Andina entregó dos dispositivos médicos a un presunto cliente que se identificó como empleado de la Clínica Universidad de La Sabana. Posteriormente, se detectaron inconsistencias en los datos de identificación del receptor, lo que sugiere un caso de suplantación de identidad y presunto hurto mediante engaño.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00483	8/07/2025	1/08/2025	20074555	2014DM-0011485R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronización Cardíaca	Boston Scientific	80C150-607	526121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Un especialista de la institución informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195069	2020DM-0022753	ORTHO Optix™ Reader	ORTHO OPTIX	6842223	64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia SAS	Nos permitimos reportar la pérdida del equipo, el cual se encontraba instalado en el cliente SYNLAB. Lo anterior, porque no fue posible localizar el equipo en las instalaciones del cliente.	Caldas	Manizales	
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oscon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE R DIAMOND BLACK	NA	36627639 y 37031146	Medhumana Colombia S A	Los audífonos se instalaron en el municipio de Villanueva Casanare, en la Carrera 12 con Calle 14, el día 16 de mayo a las 10:00 p.m.	Caqueta	Florencia	
H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	20171520 20034549 20030728 20044931 20044931 20044931 20054635 20232253 20232299 20026066 20279955	2018DM-0014925 2018DM-0015349 20129918 20159429 2017DM-0018537 2017DM-0018748 20086531 20007963 20017510 2019DM-0020624 2020DM-0006371-R1 2021DM-0007164R1 20230728 2021DM-0008504-R1 2022DM-0005037-R1 20054635 20232253 20232299 2020DM-0013545-R1 2024DM-0028822	Express Vinyl Polyloaxane Impression Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos Para Ortodoncia) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Filetek P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posteriores Filetek P60) 3m Espejo Ionerores De Vidrio De Uso Odontológico - Vitabond Plus LinerBase (Ionerores De Vidrio Fotopolimerizables) 3m Espejo Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Hugger (3m Bair Hugger Temperature Management System) Filetek Z250 Universal Restorative Clipro White Varnish (Barniz Blanco Clipro) 3m Espejo Filetek Z250e Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Híbrido Filetek Z250e) Restaurador Universal - 3m Espejo Relax Fiber Post - Postes De Fibra - 3m Espejo Fibres Bar Universal Restorative - Restaurador Fluido De Uso Odontológico - 3m Espejo SoftLex Extra Thin Contouring And Polishing Discs Filetek Z350e Universal Restorative - Restaurador Universal Filetek Z350e Universal Restorative - Restaurador Universal - 3m Espejo 3m Filetek Easy Match Universal Restorative - Restaurador Universal	7302H EXPR. LVIANONORMAL X2 CARTRIDGE. 48 ML. C/ 7312 EXPRESS W/SPoon 1262 ATTEST VAPOR - 100 INDICADORES ICAJ 006-357ADVCEED MBT BKT US4 HOOK 022 004-122 SmtClip SX5 MBT HK 022UL LRFI SX5 HK 022 119-781 GemTWBMT 2425 M ET HK 022 U LI Bicus 017-104 MINATURE TWIN U/L LTRT SX5 DIKH 022 025-127 VtrSCL SX5 Rom HK 022 U/L LRFI SX5 119-716 GemTW Rp 12 MBT 022 U RI Lateral 10T 119-778 GemTW Rp 13 MBT HK 022 U RI Cuspoid 0 119-766 GemTW Rnh 14-15 M BT HK 022 U RI Bicus 119-713 GemTW Rp 21 MBT 022 U LI Central 17T 119-715 GemTW Rp 22 MBT 022 U LI Lateral 17T 119-780 GemTW Rp 43 MBT HK 022 U RI Cuspoid 0 119-794 GemTW Rp 44 MBT HK 022 L R Bicus 119-798 GemTW Rp 45 MBT HK 022 L R Bicus 025-308 VtrGR L Rp 13 Rot - HK 022 U RI Cuspoid System) 119-782 GemTW Rp 31-32.4 - 142 MBT 022 L LRFI 119-765 GemTW Rnh 14-15 M BT HK 022 U LI Bicus 119-797 GemTW Rp 35 MBT HK 022 L LI Bicus FILETEK P60 4G CO2 TONO C2 FILETEK P60 4G SHAKE B2 FILETEK P60 4G COLOR A3 7571 VITREBOND R Fluoride Restorative - Restaurador 67500 3M BARR HUGGER WARM ING UNIT 1370A1 FILETEK Z250 1370B2 FILETEK Z250 1370A2 FILETEK Z250 1370A3 FILETEK Z250 12246Clipro W/V Mint C1 100-100Indicadores FILETEK Z250 XT JER IND A1 3G DIVIDUAL DE 3G COLOR -1470A1 Filek Z250XT B1 3g 3p -1470B2 56872 RELYX FIBERPOST BLA SIZE 0 F	11886119 11382917 3444KT 006-357 SV4RE SKX0J TB2VA RCHQ SP6SM SMCCI SO4TO SV2RN SO4TM SP1ED SS2AV RCHQ LRFI/WG 7A7YO SS5BK SS2NP 11244629 11920992 11571782 11762657 38092 11801342 11801450 11759584 11626496 11481858 11801502 11626599 663462410 24242424	No reporta	3m Colombia S A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Funza		
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30	No reporta	FP5-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Un hombre y un mujer ingresan al servicio de hospitalización, hurtando el desfibrilador en un moral negro grande.	Cundinamarca	Guaduas	

H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2010EBC-0005895	Desfibrilador externo automático G3A power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G3	No reporta	6002667	Empresa de Medicina Integrat EMI S.A	El día 16 de mayo del 2025 luego de la atención del paciente se evidencia que el vehículo tiene el vidrio trasero roto y ausencia de equipo de DSA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20197944 20001871 20067050	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Miniray Vídeoprocesadores - Evis Enerlii Qiyena Olympus	COMEN MINDRAY OLIMPUS	S5 UMEC-10 PROCESADOR DE VIDEO CLV-170	No registra	S5220829075 KN-45223136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	El día 4 de julio, se observa el ingreso de tres personas al Hospital quienes acceden al área de gastroenterología y sustraen tres equipos biomédicos.	Boyacá	Chiquinquirá
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009188	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	NO APLICA	NO APLICA	Caja de compensación familiar Comfandi - Ansd Comfandi IPS Prada	El médico ubicado en el consultorio 102 informa que no encontró el equipo de órganos de pared en su lugar.	Valle Del Cauca	Cali
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEARTH D3	No reporta	EZ-23063720	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	El día 18 de junio de 2025 la jefe de la tarde se percata que, no se encuentra el equipo biomédico en el servicio de urgencias en la sala de reanimación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	MP20017685	Coomeva Medicina Prepagada	El 18 de octubre 2024, se realizó ronda de seguridad y se evidencio la ausencia del equipo de órganos de pared de la sala de procedimientos menores.	Antioquia	Medellin
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20090799	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002816-R1 2019EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente / Monitor De Signos Vitales Bombas De Infusión	MINDRAY	BENEHEART D3 IM70 SYS-810	No reporta	E298017916 360080-M19C15280004 No reporta	E.S.E. Hospital Salazar Villeta	La ambulancia mientras atendía paciente en el rojo entre Villeta y la perra fueron hurtados los equipos biomédicos.	Cundinamarca	Villeta
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777	No reporta	MP20018407	Coomeva Medicina Prepagada	El día sábado 28 de junio de 2025, se realiza el recorrido de los consultorios donde se puede evidenciar que el equipo de órganos de pared no se encontraba.	Risaralda	Pereira
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Terajo	En entrega de turno en el servicio de Atención al parto, el grupo de enfermería evidencio la ausencia de un Desfibrilador Biliaco del carro de paro. Se evidencia daño en candado que aseguraba el equipo.	Cundinamarca	Terajo
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004665 2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 Para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico	EDAN Welch Allyn	SE-601C Equipo de órganos - 766 - Pared	No reporta	310017M12301010007	Clinica Chia SAS	El día 01/07/2025 fue forzada la puerta del consultorio #11 del edificio consulta externa y son hurtados los dos equipos biomédicos.	Cundinamarca	Chía
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-97022644	Care4Health S.A.S	El día 02 de julio una mujer no identificada hurto el desfibrilador de la sala de reanimación del servicio de urgencias.	Cundinamarca	Tocancipá
H2507-00504	15/07/2025	20/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPO2	Mindray	PM-60	No reporta	CR-04219240	ESE Hospital San Vicente de Paúl	Días después de realizar actividades académicas, se evidenció la ausencia del equipo biomédico mencionado.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal
H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 20176279 20167075 20165523 20112204 20102898 20081095 20102356 20171199 20036557	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2018DM-0020242 2019DM-0020015 2018EBC-0015254 NO REQUIERE 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014023 2019DM-0020627 2021DM-0006806-R1	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroid Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopia (Estetoscopia) Partes Accesorios y Repuestos Aneroid Sphygmomanometer-Tensiómetro Manual Aneroid Stethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios y Repuestos) Fingertip Pulse Oximeter / Pulso Oxímetro de Dedo Balanza de Piso Balanza Pediátrica Termohgómetro Instrumental para Diagnóstico de Órganos de Los Sentidos (Oscopio, Olfalmoscopio) Partes Accesorios Y Repuestos - Gmd, Strong Star Holter System - Grabadora De Holter - Biomedical Instrument Co., Ltd Regulador de Oxígeno Partes Accesorias Y Repuestos - Gmr Sistema Holter Ecg - Sistema de Grabadora Holter Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En Sangre Omeler Match Dinamometro	Lord Prestige Home Life HEALTH O METER Tensomed GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GMR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20.T13 HS-20C HS-30F AS01 GMD-60-1522 300 ML ACS-20B-YE HTC-2 GMDKOS-2TF-100 B1600 CG4870-D15 DMS300-BT102 OK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	Iguales
H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMEC8	IMEC 8	No reporta	EW-59021415	Viney Solis IPS S.A	Se reporta siniestro por perdida de monitor de signos vitales.	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2016DM-0015482	ACCERO 8 STENT	ACANDIS	01-000801 01-000802 01-000807 01-000808 01-000811 01-000845	No reporta	240207012 240507007 240229005 240621009 241007015 240322006	Compañía de Representaciones Medicas S A CTP MEDICA S A	El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el conteo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Compobab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	197M0020 207M0787 207M0811 207M0823 227M1076 227M1613 227M0719	Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPOLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDAICION HEMATOLOGICA COLOMBIA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-0000858-R1	Trek RX Cateeter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Eterolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	40905G1	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenitlo
H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117666 19997263	2017EBC-0019669 2019EBC-0002816-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P X8	No reporta	23E90149266L23 261588-M23819040090	Clinica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresó ilegalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025	2019DM-0019363 2019DM-0019378 2019DM-0019484 2015DM-0013186 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electrolitos Cobas- Analizador Para Electrolyte y Gases Sanguineos Analizador de Orinas Cobas u-411 / Uriqys 1100 - Analizador Para Uroanálisis Reflotron Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguinea - Roche/ Analizador de Hematología Automático Sysmex kx-analizadores de Hematología	Cobas b 221-6b - Roche OMN CS System / Electrolyte Analyzer W/O Statentel 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMN C System / Cobas b 121+ Roche OMN C System W/O AAC / Uriqys 1100 / Uriqys 1100 Analyzer International / Cobas U 411 Reflotron Plus, Instrument Cobas b 101 Instrument Sysmex KK-21M	3337154001 - 3817548001 - 490989001 - 301257001 - 637866190 - 3963527001	No reporta	19642 - 19519 - 27994 - 17116 - 9244 - 7480 - 21869 - 22446 UX09616787 - UX09635480 - UX09638467 - UX09659378 - 7971 - UX09635615 - UX09635697 - UX09621637 5086120 - 5081303 Q65041398 A-9964	Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180861217	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenitlo

H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	A2-26091609	Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a a sala de reanimación, al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecógrafo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	WSF1814175	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día miércoles 18 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecografía forzando los candados que tenía puestos como protección.	Cundinamarca	Girardot
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	DD0260108	Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quirófanos evidenciando que la máquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157992	2019DM-0019376	Analizador de Oritas Cobas U411 / Uritays 1100 - Analizador para Uricanálisis	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA URICANÁLISIS 03617548001	No reporta	UX09631929	Productos Roche S.A.	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellin
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210	E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con goma y tapabocas, ambos e dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba en el carro de paro y proceden a salir de la institución.	Caldas	La Dorada
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holter - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	21110400016	Clinica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el control se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la tapa de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL NORTE - Hospital Simón Bolívar.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-26091657	Clinica Asotrauma S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio se acerca al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué
H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 12	No reporta	EV-04055942	Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maria informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniera y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalada.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-0025106	Otoscopios y Accesorios	RIESTER	3653-300	No reporta	123019	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	El 13 de mayo del 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47838	2016DM-0000215 R2	INTROCAN / CANULAS IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X35MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X25MM	24L14G8921 24M0658921 24N10G8315	No reporta	B Braun Medical SA	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha