

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025														
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO / PERMISO DE COMERCIALIZACION	DISPOSITIVOS MEDICO/ EQUIPO BIOMEDICO	MARCA	REFERENCIA / MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO	
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2018DM-000219 R2	CelSite/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán	
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4.00 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S.A.S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaiso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica revisa su vehículo identifica que la maleta del equipo de microregistro no se encontraba en el baul del carro.	No aplica	No aplica	
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	9981884145	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVJ-781VTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00021	9/01/2025	21/12/2024	20165524 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2019EBC-0018574	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Esfigmomanómetro Aneroid (Accesorios Y Repuestos) Stethoscope (Estetoscopio) / Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímetro Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE QMD	TENSIOMETRO HS-20A FONENDOSCOPIO 21IM05362	No reporta	357695 21IM05362	Medicina Familiar De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma arrancada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la pérdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-97022681	Hospital San Vicente De Paul Anesma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la guaya de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma	
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2019EBC-0013283	Bombas De infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Imevi SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revisión, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la pérdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporta el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Titanio Auxein Medical	AUXEIN	PL BLOO WL RADIO DISTAL ANG VARIBL 6X3H IZQ (AU) T1-546-202L TOR BLOO ANG VARIBL CABEZA ESTRELLA 2.4x16mm TI (AU) T1-545-016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) T1-144-16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x300MM (AU) 451-1-16-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x300MM (AU) 2 451-1-2-300 PL BLOO WL RADIO DISTAL ANG VARIBL 6X3H IZQ (AU) T1-546-202L TOR BLOO ANG VARIBL CABEZA ESTRELLA 2.4x16mm TI (AU) T1-546-016 TORNILLO DE BLOO CABEZA ESTRELLA 2.4x16MM TI (AU) T1-145-16	24G108219 21G050375 24G1082006 B2401211 B3401209 24G108217 24G202225 23G28063	2150261180236 1104524110016 3301016110300 2150261180226 5 1104524110018 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2018DM-000269-R1	Compresion System And Accesorios- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Covidien	295250	No reporta	V15144725X	Cardinal Health Colombia Sas	El día 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia sanía rosa de cabal , la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó pérdida.	Risaraldá	Pereira	
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	"Apex" Presion Continua Positiva- Cpap - Apex- Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Capo RESEVORIOICH	No reporta	518080110100498 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenía alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012361 2021DM-0006237-R1	Optlene ® - sutura quirúrgica sintética monofilar no absorbible - baxton Silkam® (multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP (C3090153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C3090521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP (D0264695) SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762399) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762399)	124313 124391 624251 624235 624268	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto	
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	380250	No reporta	M21118830084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomédico en nuestra sede ubicada en la sede equicaball (cra 48b # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín	
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002096-R1	Máquinas Para Diálisis Bacter	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sucursal Chila	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chapa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá	
H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	Welch Allyn	Tm 77710 - 71	No reporta	FLCA2	Fundación Cardioinfantil	El día jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá	

H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Inevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo, Via correo electronico es informado la perdida de los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Gs 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn. Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energia A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #6-70 se percató de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132662 20002230	2008DM-0002024 2015DM-0013232 2017DM-0016760 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxígeno, partes y accesorios Inicare Concentrador de oxígeno para uso medico - Symet Concentradores de oxígeno Concentrador de oxígeno Respironics	INVACARE SYSMED AIRSEED RESPRONICS	PERFECTO O2 MSU TIGER INTENSITY 10 EVERFLO	No reporta	V18KFD00042 V144F007490 V09IF007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630460 V200525110 V200525203 V200525208 V200630359 V200630308 V200511776 V201104708 V201027162 VCBB0120150221 VCBB0120160395 VCBB0120160405 V2000162 V0172833 V2000075 V2000231 V2000250 V2001109 V2002139 V2000024 V2000470 V2001015 V0177808 V0097839	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo la sobre la perdida de equipos del cliente de la regional 650 Custado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010978	Kit Introducir Pile Pretable Cableter guía Con extensión cableter guía Con extensión	Boston Scientific	667087-305	G8155648	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron moldes en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montelía
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Axios	Boston Scientific	M0055350	28626582	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clínica y no se tienen los soportes ya que es un insumo de hace 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logró ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda Lumenis versa pulse Powersuite, accesorios y repuestos / sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda	Boston Scientific	0644-019-01	7661122	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizo la devolución del mismo por medio de la transportadora recibio ese lote, pero la requisita que ordenemos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706573	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo	Antioquia	Envigado
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2019EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidad de succión de frena portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLEE	X 12 H003-C	No reporta	261594-K220000800113 261594-K220000600006 MOZ21130080143	H&R Ambulancias Ips SAS	La ambulancia, se encuentra parqueada en la zona de Paloqueima, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasonido - Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorización a la vivienda del propietario del dispositivo medico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20156160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBIA	Star4 CUVE X20	BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descarte, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor ambiental no realizó con la pérdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos y el uso que se le de.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	18913213 20106831	2022DM-0000097-R2 2016DM-0015463	Cabletes centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de cabletes de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW	PR-6502 SAC-00820-PBX	14F240964 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismos. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	20099920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprosthesis, Gore® Excluder® Iliac Branch Endoprosthesis / Protesis Endovasculares	GORE	22PLC141000 22PLL161407	26076153 28920124	No reporta	G. Barco S.A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACDR - SOACHA para procedimientos. Sin embargo, el especialista al realizar la revisión de lo que se había enviado vs lo que se había gastado encontrando dos faltantes, por lo cual se busco en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha

H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFASAFE	ALFA SAFE	GUANTE DE ORUGIA ESTERIL PREMIUM X PAR CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8.5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6.5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7.5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8.5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101590 24101595 24101600 24101605 24101610 24101615 24101620 24101625 24101630 24101635	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE jettable - BOSTON SCIENTIFIC Catéteres de ablación cardíaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EP75031T0	H2559026 GB7833448 GB8471916 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hepanamérica ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institución asegura no haberlos utilizados, según indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonico - MINDRAY	MINDRAY	M9	No reporta	76-77001387 95C74006184	Mindray	El equipo en mención fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima Sustraído de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111880	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014924	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presión Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETOSCOPES - ESTETOSCOPIOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BASIC11 5803	H2559026 10070548	202403000051N 202403000052N 202403000053N 202403000054N 202403000055N 202403000056N 202403000057N 202403000058N 202403000059N 202403000060N 202403000061N 202403000062N 202403000063N 202403000064N 202403000065N 202403000066N 202403000067N 202403000068N 202403000069N 202403000070N 202403000071N 202403000072N 202403000073N 202403000074N 202403000075N 202403000076N 202403000077N 202403000078N 202403000079N 202403000080N 202403000081N 202403000082N 202403000083N 202403000084N 202403000085N 202403000086N 202403000087N 202403000088N 202403000089N	LH S.A.S	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2021DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolización Endovascular Intracranial) Stryker Familia de Guías Synchro y Transend - Catéter, Cable Guía	STRYKER	M0031681900 SS10215P9E	24503694 24503695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cundinamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3	No reporta	560334M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitores para hurtar el equipo.	Tolima	Melgar
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facatativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativá
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10	No reporta	KN7306793	Hospital Universitario Clinica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del fallante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251966	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH	No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo poligrafía a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 200253813 20103602 19988339 19984128	2017DM-0017337 2012DM-0009231 2016EBC-0014635 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucose meter/glucometro trueResult trueZigo - glucometro - nipro diagnostic Termómetro Oxímetro de pulso - strong medical @ oxímetro - oxímetro de pulso - pulsómetro Estetoscopios tener cardiophon, duplex, de lujo duplex, de lujo, duplex, tristar, anesthesophon, ii-cap, inoad Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de bolsillo/doppler ultrasonico de mesa	Weichaltyn Accu chek Alfasafe Contec Riesler Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TDR004 CMS00 4541 SONOTRAX II PRO	No reporta	(0100732094195934 200512172827 9602203736 21054003000 1848 560054M20408360019	Centros medicos colsanitas SAS	El vehículo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 66, con la cerradura forzada por conductor se percata que, los elementos que estaban en el interior habían sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2502-00140	25/02/2025	21/12/2024	20120050	2017EBC-0016373	Desfibrilador externo automatizado- accesorios y repuestos	FRED EASY	FRED EASY	No reporta	89940611	Ambulancias Elite SAS	Pérdida de DEA en la ambulancia designada para el transporte de pacientes. No se conoce, como ocurren los hechos u que la legislación informa que la ambulancia estaba cerrada con llave y no evidenciaron alteración de chapas y se percatan que está el estuche pero no el equipo biomédico DEA.	Cundinamarca	La vega
H2502-00141	25/02/2025	18/02/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de ultrasonido Acuson nx3, sistema de ultrasonido Acuson n8 elite - Sistema de ultrasonido	SIEMENS	10135947 -4V1C, MC9-4	No reporta	71105023	Clinica Medsalud SAS	El día 18-02-2025 ingresa una mujer, dura en el consultorio unos 5-6 minutos, luego sale y se retira de la institución con dos de los transductores botados en el suelo.	Cundinamarca	Fusagasugá
H2502-00142	25/02/2025	19/02/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-4C017955	Hospital Venancio Diaz Diaz	Una mujer entra en un moral el equipo que se encuentra en la sala de reanimación en el servicio de urgencias, los hechos ocurrieron el 19 de febrero en las horas de la tarde entre las 3:30 a 3:40 pm	Antioquia	Sabanaeta
H2502-00143	25/02/2025	1/12/2024	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067740 KQ-16067758	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00144	25/02/2025	4/02/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067838	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00145	25/02/2025	4/01/2025	20083955	2014DM-0012094	Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Autopuerta - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Celastex M	CARESENS	VOICE	No reporta	No reporta	Hospital Universitario Clinica San Rafael	No se evidencian 2 equipos glucómetros en el área de urgencias adulto, área donde se encuentran asignados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00149	27/02/2025	25/02/2025	19995559	2018DM-0002157-R1	Sistema de imagen por ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H7A9A70200	S1007930	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Es un producto que al parecer se movió por parte del especialista, pero no se tiene constancia de hacia dónde se movió ni si se consumió o no, el dispositivo se encuentra vencido y no registra ingreso en la institución Fundación amigos de la salud.	Córdoba	Montefría
H2502-00150	27/02/2025	24/02/2025	20137582	2017DM-0017284	Cables para catéteres de diagnóstico	Boston Scientific	MO4500002A0	30099845	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El siguiente producto según el cliente CORAZON Y ACRTA S.A.S es un movimiento realizado por la especialista pero a la fecha no contamos con claridad de hacia donde fue movido o si fue consumido. A pesar de la trazabilidad realizada no ha sido posible ubicarlo por tal razón lo reportamos como perdido	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00156	4/03/2025	26/02/2025	20229100	2022DM-0025459	Microscopio especular	NIDEK	CEM 530	No reporta	141712	Laboratorios Retina SAS	El equipo médico fue hurtado en horas de la madrugada de las instalaciones de la CLINICA DE OJOS DEL TOCUMA.	Tolima	Ibagué
H2503-00158	4/03/2025	26/02/2025	20169881	2019DM-0020518	Guantes de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no estériles-guantes de examen de nitrilo	Lateport	Guante desechable nitrilo CA TM, Guante desechable nitrilo CA TL	250941005 290541004	No reporta	Lateport S.A.S	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00159	5/03/2025	26/02/2025	20272290	2024DM-0028357	Extension set - Equipo de extensión	Baxte	No reporta	No reporta	No reporta	Laboratorios Baxter S.A	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00161	5/03/2025	26/02/2025	20098267 20120295 20115563 17138 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-0025371 19924908 19927088 20050811 20050717 20071075 19936912 20088083	2016DM-0014393 2017DM-0016716 2017DM-0017290 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-0025371 2023DM-0001219-R2 2023DM-0001793-R2 2023DM-0002643-R1 2023DM-0003986-R1 2024DM-0011008-R1 2025DM-0001087-R2 2025DM-0012574-R1	Aposito Mejorado De Hydrofiber Con Plata Y Fibra De Refuerzo Stomahesive Paste Protective Skin Barrier And Filler - Pasta Protectora De Piel Foamite Convatec Adhesivo / Aposito De Espuma Con Adhesivo De Silicona Esenta Sing Free Skin Barrier-Barrieres Outlastes Esenta Sing Free Active Life - Sistema De Oclomía De Una Píiza Aposito Duoderm Cgf - Duoderm Cgf Dressing Duoderm® Extra Thin Aposito Extra Delgado Cgfb Aqualac Tm Foam Aposito De Espuma Con Hydrofiber Tm - Adhesivo A No Adhesivo Aqualac Tm Ag Burn Aposito De Hydrofiber Con Plata Reforzado Con Níon Aqualac 7 Ag Foam Adhesivo And Aqualac 7 Ag Foam Non Adhesivo/Aqualac 7 Ag Foam - Aposito De Espuma Con Hydrofiber Con Plata Adhesivo Y No Adhesivo Saf- Gel / Aposito Histerante Para Heridas Demicas Con Alginato NaturaM Stomahesivem Convatec Moldable TechnologyM Post-Operative/Surgical Ostomy System - Sistema De Oclomías De Dos Piezas Con Tecnología Moldable Que Incluye Bolsas, Adaptador Para La Reducción De Presión Y Barreras - NaturaM, Stomahesivem, Convatec Moldable TechnologyM	AQUACEL™, AQUACEL™ EXTRA™, HYDROFIBER™, CONVATEC® FOAMITEL™, CONVATEC® DUODERM® CONVATEC® DUODERM CGF DUODERM® AQUACEL™ FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 10 CM X 10CM 42237 AQUACEL™ AG BURN AQUACEL™ AG FOAM CONVATEC™ SAF - GEL NATURA™ STOMAHESIVE™™ CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™	AQUACEL AG+ EXTRA 10CMX10CM 413567 PASTA STOMAHESIVE TBOX5E 7GR(CJAX1) 183910 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 10X10CM (1X10) 421559 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 15X15CM (1X10) 421561 DUODERM GEL TUBOX3GR (CJAX1) 187987 ESENTA PIELCULA BARRERA SPRAY 50 ML 422398 BOLSA DREN ACTIVE LIFE ADULTO 22771 DUODERM CGF DRS 20X30CM 187644 DUODERM CGF DRS 20X20CM 187662 DUODERM XTHN DRS 10X10CM (1X10PK) NAJ (187955) DUODERM XTHN DRS 15X15CM (1X10PK) NAJ (187957) AQUACEL FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 10 CM X 10CM 42237 AQUACEL FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 15 CM X 15CM 42238 AQUACEL AG BURN DRS FLT 13X10CM 403788 AQUACEL AG FOAM ADH 10X10CM (1X10) 420981 SAF-GEL -TUBOX85GR (CJAX1) 145730 BARRERA SURFIT NATURA DURAHESIVE CONVATEC MOLDABLE MEDIUM (22MM) 45 MM 404593 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 45MM 413196 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 70MM 413168 BOLSA NATURA DRENABLE INVISICL OSE Y FILTRO 70MM 416423 BOLSA ESTEEM UNA PIEZA DRENABLE CON STOMAHESIVE CUT TO FIT 100 MM 416998	4700297 4005469 4402040 4231548 4200423 9250416 4305333 3005925 4401369 4200862 4200550 4203947 4402050 W0304501 4005187 0864A1 4105289 4401359 4404065 2005024 5004672M 0820242987SS 369914 1118295 1084878 1086612 1107321 1086552 1089531 389914 1263 0820242987SS 10110824	No reporta	Convatec Colombia LTDA	El día 26/2/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00162	6/03/2025	4/03/2025	20107430 2023DM-0002951-R2 19937378 20091726 20156665 20154069	2016DM-0014488 2023DM-0002951-R2 2016DM-0003931-R1 2021DM-0022844 2016DM-0018974 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE	Mascarillas con tiras / mascarillas con elástico - mascarillas con tiras. Mascarillas con elástico Babero desechable odontológico Guantes de látex de examinación, estériles y no estériles Atlasafe® Materiales para ortodoncia-ortodásico Elastómeros, elásticos intratorales sin látex, bandas elásticas - elastómeros para ortodoncia Elásticos intratorales y ortodásicos de látex, cadenas de ligadura - elastómeros Materiales para ortodoncia-ortodásico Gomo tipo onga ajustable desechables popGOUN Espejo facial mango Contenedor biológico con componente 0.3L	NORSTRAY ORBITAL ALFASAFE CASA DENTAL EDUARDO DASA MANCO HEALTH NEW STETIC BIOPLAST	MH4003 137-2023 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA M C/JX100UN GULEE003 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA S C/JX100UN GULEE002 TUBO CD MBT 0,22 UR 17 POX10UN ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL HEAVY POX100UN M931-11 ELASTICO INTRAORAL 3/16PUL MEDIUM POX100UN M931-07 ELASTICO INTRAORAL 1/8PUL MEDIUM POX100UN M931-06 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL HEAVY POX100UN M931-12 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL MEDIUM POX100UN M931-09 ELASTICO INTRAORAL 5/16PUL HEAVY POX100UN MMH56 TUBO CD MBT 0,22 UL 26 POX10UN 200459 GULEE002 840730	MH4003 2005024 5004672M 0820242987SS 369914 1118295 1084878 1086612 1107321 1086552 1089531 389914 1263 0820242987SS 10110824	No reporta	Compañer EPS	El día de ayer 04 de marzo del presente año se presentó un siniestro con el vehículo de transporte, cuando dejó parqueado el vehículo al lado del Calle Santa Lucía y mientras entrego el pedido, se percató que un hombre que abrió la compuerta del vehículo y sacó 2 cajas.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17:00 horas fue hurto un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala se reaminación.	Antioquia	Medellin
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volum MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22881291, 23488027, 23070408	Clinica Medellin S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellin
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008418-R1 2018DM-0018548	Pulsioxímetro, accesorios y repuestos / Oímetro de pulso Esfigmomanómetros anerode - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros anerode	CHOIGEMMED ALP K2	MD300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS PsicoTerapeutico y reeducativo san rafael S A S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chía
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema MobiI de Rayos X y sus repuestos Y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILM®	PORTABLE X-RAY UNIT FOR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo bromedico en la bodega del operador logístico La anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo y en la revisión de registros de salida y consultas con clientes que manejan cargos similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente extraviado el 5 de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T0E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clínica sharon de la ciudad de Ibagué el día jueves 27 de febrero y retiran el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0018260	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clinica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clínica, violentando las puertas y hurtado los dispositivos en cuestión.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009198-R1	Transformador de Pared Ge 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos – Transformador de pared-grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN,	77710-71ML	No reporta	T1832960783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observara algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/10/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las salas a las 7:00 a.m. evidencian que a la barra de laparoscopia de esa sala le falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vias Inferiores-Video Endoscopio Flexible	SEESHEEN	IV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consulta de endoscopia marca seesheen faltando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirado de su carro en la cual se encontraba fijo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref: 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan el puesto de salud y raptaron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suarez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0026871 2023EBC-0009714-R1	Agilia Pronex - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGLIA PRONEO MX 2018432 Bomba de Infusión AGLIA SP TVA MX2018832	No reporta	25803021 243688619	Fresenius Kabi	La representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos , entre ellos dos bombas de infusión.	Córdoba	Cereñé
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2019EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusion VOLUMAT MC AGLIA CO Z019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta pérdida de bomba de infusión que se encontraba en calidad de comodato en la institución Clínica del río en Montería y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada. Por lo tanto, se reporta la pérdida para aclarar que esta sea usada en pacientes o verificado.	Córdoba	Montería
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007326-R1	Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Biomec CV/ matriz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BCG15022BM	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esto una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medhumana Colombia S A	La paciente salió con el audífono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaraldó	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030842	Medhumana Colombia S A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y estraviaron los audífonos.	Casanare	Yopal
H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-0001618-R1	Catéteres de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953848	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto el cual fue reportado como complainte en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente C.L. IBEROMERICA SAS desconocieron su ubicación.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NeeDent	115.275 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285 115.286	No reporta	JYGF5 CRFA2 VAZ18 FPX20 FPX20 GERN7 EXHR1 JKLK9 JZV4	Manohay Colombia SAS	el viernes 14 de de marzo, uno de nuestros mensajeros por error perdió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servicio al cliente para hacer la devolución, le solicitamos al mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero este comentó a solicitar dinero, aunque íbamos a acceder con el pago que la persona estaba solicitando, dejó de contestar las llamadas y se quedó con el producto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206658	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	Medhumana Colombia S A	Le robaron el audífono.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2016DM-0015231	Conjunto de trombectomí	Boston Scientific		114610-002	30973700	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva- CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuos positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex		QBP Reserivoir ic	No reporta	10519100110100229	Amanecer Medico SAS	Se estaciono el vehiculo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.05pm salgo del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehiculo lo habian partido y se habian llevado bolso en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017971	CORE 2 0-equipo de quirófano consolidado	STRYKER		5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palmita
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017971	CORE 2 0-equipo de quirófano consolidado	STRYKER		5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cañi
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Kil Introducer Pile Peelable - Boston Scientific	Boston Scientific		667091-305 H965SCH847070	GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron movidos por el especialista en sistema, pero en confirmación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER		234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo BioSteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla
H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit - unidad de terapia V.A.C. ulta - sistema de terapia de heridas por presión negativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA		ULTEDEV1/US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Uta señal GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habrían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025576 20025706	2021DM-0006603-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT		140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYA6 RWV03 CLJYA	No reporta	Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chapinero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-000378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY		BENEHEART R12	No reporta	FN-45049756	E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Oscoscopia	Welch Allyn		1171025020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hospital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23 no está el equipo de órganos.	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016844	Lancetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lancetas para toma de muestras	ROCHE		09221816022	(10)405595	97210677374	Centros Medicos Colcambias SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez realizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico colcambias, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percató y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN		97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta pérdida de equipo de órganos portátil, que se guardaba en el consultorio #5 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn		97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Machetá, el médico general, evidencia la audiencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Machetá
H2504-00232	3/04/2025	3/04/2025	20129413	2017DM-0016495	ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNOSTICO	GE HEALTHCARE		VERSANA ACTIVE	No reporta	6240273W30	Compañía Especializada en Imágenes Medicas CEMED SAS	El equipo Ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, fue Hurtado del Hospital San Juan del Cesar en la Guajira en el mes de abril del año 2024, en una de las visitas que realiza el personal de CEMED SAS, encontramos en la instalación un ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, el cual posee la misma etiqueta con el serial del equipo Hurtado, pero en la verificación del dispositivo, se observa que la serie y Sw internos, corresponden a un equipo Reportado Como Robado en la ciudad de México el año anterior.	La Guajira	San Juan del Cesar
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE		LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftálmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encontró el equipo.	Bolívar	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20200658	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON		ZRCON 2, MINITE R CHROMA	No reporta	F06M2J	Medhumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmilenio el dispositivo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009186-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Pared De 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	SIEMENS WELCH ALLYN		TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-6C1a y TRANSDUCER-9MC3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulmedicos S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 le robaron del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mesislas del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio
H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inwire y agujas angiográficas) de merit medical systems INC.	INOWIRE		GUIA DIAGNOSTICA INOWIRE DE 0.035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (I035F150SB)	K2704078	No reporta	Merit Medical Colombia S.A.S	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. I035F150S, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que no se tiene el producto para entregarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009988-R1	Analizador de composición corporal inbody con sus repuestos y accesorios - BODSPACE	INBODY		INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidencio la falta de unos elementos, dispositivos y las ventosas de un consultorio se encontraba adentro y la cebra de hierro partida.	Bolívar	Cartagena

H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFFICIA DFM 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Mederi	El desfibrilador ubicado en carro de paro de sótano área de ecocardiografía consultorio 6 fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-001733	ESFEGOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFEGOMANOMETROS ANEROIDE OFTALMOSCOPIO	ALPK2 WELCH ALLYN	500-V 92871-BLK	No reporta	23090286 3003092/24-290/96	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y tensiones) en sus respectivas cajas, en el consultorio de citología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San Francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	VERSANA BALANCE	No reporta	TRANSDUCTOR CONVEX SERIE: 1041199WVX5, TRANSDUCTOR TRANVAGINAL	Viva 1A IPS	Dos hombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografía abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecógrafo tenían guaya de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha guaya y regresa nuevamente, alrededor de las 4 de la tarde hurtan los tres transductores de un ecógrafo, y se retiran de la IPS	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiógrafo	BTL	BTL-08SD3	No reporta	071008010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la IPS y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuanto sale la auxiliar de turno a desayunar, el aviso a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una bolsa y el hombre entra al consultorio y se llevan el electrocardiógrafo y luego se retiran de la sede, todo se observo a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales
H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20060907	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, accesorios y repuestos	Cardiline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	09611602	Atrys Colombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Medplus Villeta, se evidencio que se habían hurtado el electrocardiógrafo que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191822 20110058	2020DM-0023445 2018DM-0015662	Medical electrical asew drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BOJN TRAJUHUI	BUJZ-1 5800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (SPCS) CANULADOS 6.5 MM (13005009) PINZA PORTA TORNILLOS CANULADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE PROTECCION 11/8MM CANULADOS 6.5 MM (13005009) GUIA DE ALAMBRE 8/2 8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005010) CAMISA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANULADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANULADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANULADA 5.0 MM CANULADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPIEZA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 5.6 MM CANULADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANULADO STARDRIVE 5.6MM CANULADOS (13005011) TARRAJA CANULADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANULADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANULADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (13005019) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 38MM RC (S2706530) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 39MM RC (S2706535) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 49MM RC (S2706540) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 48MM RC (S2706545) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 50MM RC (S2706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 59MM RC (S2706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 59MM RC (S2706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 59MM RC (S2706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 60MM RC (S2706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 60MM RC (S2706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 69MM RC (S2706565) TORNILLO CANULADO SIST Ø8.5 X 70MM RC (S2706570)	No reporta	BUJZ-1 819017063 819017067 819017068 819017069 815019046 819017070 81218071 819017071 81218072 819017072 81218073 819017073 81218074 819017075 81218076 81218077 815019047 819017078 815019048 819017079 81218078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086 523054 520912 530732 520913 815019057	Fisimedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Duitama y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla del transporte en el que se envió.	Boyacá	Duitama
H2504-00264	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098066	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handref-K / Refracto-Queratometro Portatil Handref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clínica oftalmológica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplaniamiento	Appasamy	AATM-5001	No reporta	13150014564 y 1311011022	Estudios oftalmológicos S.A.S	Ingres a una mujer a la clínica e ingresa al área de consultorios 5 - 6 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales
H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo/ Bombas de Alimentación Enteral	COVDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta	C20301486 C20301501 C20301400 C20302294 C20301251 C20301441 C20301207 C20302118 C20302164 C20302204 C20302349 C20302352 C20312887 C20312405 C20312417 C20312634 C20312639 C20312644 C20312878 C20312883 C20312897 C20301291 C20301003 C20301515 C20297194 C20300977 C20302008 C20302247 C20302448 C20301069 C20301216 C20301283	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensa búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución.	Valle Del Cauca	Cali

H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	20084438	2015EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	FLUM A+	No reporta	17947773	Fundación Valle del Lili	Durante la bitácueta de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Cañi
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Obscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede Florida se evidencia el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forcejeo.	Antioquia	Medellin
H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctora al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresa al consultorio y se lleva el equipo asignado.	Caldas	Manizales
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sonoscape - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3C-A, L742, 6V1	D565791168, B231041789, B185589838	D565791168, B231041789, B185589838	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibate se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habían desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	uMEC10 uMEC12	No reporta	KN-25141652 KQ-0B055116 KQ-0B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de adultos del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de diagnóstico por imágenes de ultrasonido (ecógrafos) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido - Mindray	MINDRAY	V11-3BE L12-3E C32E	No reporta	LDC48000241 PCL4C010359 VST1C092605	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Riomegno
H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	No reporta	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindío	Armenia
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad oap para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 28/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es regresado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Cañi
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta	Pfizer SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20089424 19937378 20065676 19951239 20067893 20000047	2015DM-0003265-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002025-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003258-R1 2024DM-0012554-R1 2018DM-0002979-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Polietileno, Cinta de Seda, Cinta de Óxido De Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Estéril - Alfasafe Camula Iv- Cateter Intravenoso Alfasafe Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Aguja - Set de Infusion Macrogotas con y sin Aguja - Equipo de Infusion con y sin Aguja. Equipo de Venocisis con y sin Aguja - Alfa Safe Vendas Fijas y Elasticas Alfa Safe	ALFASAFE	CINTA MICROPOROSA PIEL x Ud. (1/2n x 3yd + 1.25x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1n x 3yd (2.5x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1n x 5yd (2.5x450cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 1n x 1yd (2.5x90cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 2in x 5yd (5x450cm) GUANTE CIRURGIA ESTERIL X PAR 100N TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 8.5 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 9 CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTITUSOS X24 UD TALLA M CATETER INTRAVENOSO ZGS X 1 (25mm) 242 X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL (Paciente x 60) - 3" X 3" X 8 SET INFUSION MACROGOTEO X 1 - SIN AGUJA VENDA ELASTICA BLANCA (Unidad) - 4" X 5YD	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 Y12488903 Y2487002 Y2489804 24121000 AT061224-1 50047824M 50047823S AT23091 14605 0H241522 18H1024 N83542403	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00300	6/05/2025	28/04/2025	19985331 20213342 19947466 20231197 20233880 227009	2019DM-0001674-R1 2022DM-0022071 2019DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2023DM-0003046 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplímetro Dual Occluder-Clusor Cardico Introduccion Aguja / Introduccion Conjunto de Infusion Desechable con Aguja - Set de Infusion Macrogotas con y sin Aguja. Equipo de Infusion Con y Sin Aguja. Equipo de Venocisis con y sin Aguja - Alfa Safe Peel-Away Introduccion / Introduccion Peleable Guías Guidelight - St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	Cardioesfibrilador Implantable Unify Assura CD3361-40C Occlusor Amplímetro PDA 9-PDA-009 Occlusor Amplímetro PDA 9-PDA-008 Cateret Aguja N#7 8.5F Large Cutl G406324 Sistema de liberación Amplímetro ITV 08F 180/80 Sistema de liberación Amplímetro ITV 07F 180/80 9-ITV07F180/80 9-ITV08F180/80 Introduccion Peel-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía 404570	5585339 8588906 10236333 10607385 10313512 10625933 10721821 9844111	No reporta	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00301	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imágenes Médicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FUJI MEDICAL DRY IMAGING DHT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomula que cubría la ruta Cali - Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el automotor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-00302	7/05/2025	29/04/2025	20142862	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5b xtw Easyflow La - Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (532) x 0.23mm (32g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embecca Colombia SAS	El cliente reportó el robo a uno de sus camiones, del cual extrajeron todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00304	7/05/2025	10/04/2025	20123901	2017DM-0015956	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Eléctricos para Huesos Grandes	STRYKER	4505	4500-000-000	2318706693	Amarey Novamedical S.A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejaron los equipos completos y sellados para recoger en el cuarto asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la recolección se encuentra que los sellos de seguridad del contenedor del motor abiertos y al abrirlo el contenedor se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00307	8/05/2025	2/05/2025	20182478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Irrectable Paramimplante Intradérmico	PROFESSIONAL DERMA SA	JALUPRO	41924-41524	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo del 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palmita
H2505-00308	8/05/2025	28/04/2025	20180997 19989959 20140615 19901984 20184015	2018DM-0000226-R2 2017DM-0001748-R1 2018DM-00018950 2018DM-0000306-R2 2021DM-0023508 2024EBC-0010383-R1	Lentes Intraoculares Acrysof / Lentes Intraoculares Monarch, Delivery System Automon® Pre-Loaded Delivery System / Sistema de Liberación Precargada Automon® Duovisc- Sistema Viscoelástico Clareon Intraocular Lenses / Lentes Intraoculares Clareon Centurion ® Vision System / Sistema Quirúrgico De Facofragmentación	Alcon	DFT015-250 AS VVITY SAG0AT.265 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.200 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.155 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.165 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.175 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.205 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.210 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.215 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.220 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.240 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.255 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.285 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.225 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.180 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.185 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.230 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.245 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.250 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.270 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.275 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.210 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.195 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.235 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MAG0AC.165 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MAG0AC.195 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.170 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAG0AT.190 ACRYOSF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MONARCH III (D) CARTRIDGES SGL USE MONARCH III (C) CARTRIDGES MODIFIED CNA0T0.180 AUTONOME W/SY60W/F CNA0T0.185 AUTONOME W/SY60W/F	15707801 25867316 25876323 25852948 25836716 25867342 15951287 25876547 15951368 15949270 15949048 25876003 25852995 25734117 15937773 25912937 25912988 25876576 15949033 25912936 15949301 25876576 25861411 25734267 25246329 25884252 15949067 15939560 31575621 31575764 15949269 25835664	00000015707801033 00000025867316121 00000025876323115 00000025852948185 00000025836716099 00000025867342003 00000025867342003 00000015951287067 00000015951287068 00000015951287065 00000015951287064 00000025876003162 0000002585299547147 00000025876547182 00000025876547185 00000025876547047 00000025876547151 00000015951368016 00000015951368014 00000015949270071 00000015949270070 00000025876576512 00000015949048093 00000025876630111 00000025876630010 00000025852995648 00000025867316125 00000025867316133 00000025734117165 00000015949270059 00000025912937134 00000025836716168	El día 29/abril/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abril/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Medellin	
H2505-00314	9/05/2025	28/04/2025	20077695 20144624 2018DM-0003891-R1 20003003 2018DM-0014287 20156465 20157663 2018DM-0019424-R1 20072393 2018DM-0019211 2015DM-0003519-R1 19957520 20230463 20155172 2018DM-0019174 2021DM-0022948 2018DM-0014213 20184473	2014DM-0011836 2018DM-0017986 2018DM-0003891-R1 2018DM-0014287 2018DM-0019344 2018DM-0019424-R1 2018DM-0014402 2018DM-0019211 2015DM-0003519-R1 2022DM-0025480 2018DM-0019174 2021DM-0022948 2018DM-0014213 2011019565	Cateter De Insercion Periferica Aguja Hipodérmica Bd Posiflash™ - Jeringas Prellenadas con Solución Salina Tubos para Extracción De Sangre Vci Tubos / Bd Bd Vacutainer®Precheck®Multiple Sample Needle Jeringa para Extracción de Sangre Arteria Tubos para Análisis de Orina LanceContact Activated Lancets-Lancetas Catelet Inlay® / Cateletes Perifericos Intravenosos Bd Max® System- Sistema Bd Max®/Sistema para Detección Automática de Secuencia de Ácidos Nucleicos Bd Surepath Collection Vial - Collection Vial Cerecs Brush - Cepillo para Toma de Muestra de Células Cervicales Chloraprep - Aplicador - Clorhexidol Hostler Fronte	PowerPicc Catheter with Sherlock 3CG Tip Positioning System (TPS)Stylet Basic Tra-4275118 305108 306563, 309564 Vacutainer Sodium Heparin® (NH) 750µSP units Plus Blood Collection Tubes 4.0mL, 13x75mm 360053, 360057, 360060, 362788, 367871 360213 364415 364515 BD MICROTAINER® QUIKHELM™ LANCET 1MM X 2.9MM 368101 BD Inlay™ Autoguard™ Catelet IV de 24 GA x 0.75" / BD Inlay™ Autoguard™ Catelet IV de 20 GA x 1.18" / INSYTE 18GA X 1.16IN 381812, 381834, 3883174 Cartridge BD Max PCR 24 EA 437319 491462 491462 685715 368972	REHR1599 3347577 3299677, 4292466 4207823, 4300219, 4270703, 4256262, 4166492 4325365 4255229 4253975 42194575 4249029, 4381911, 4332665 4351762 4326553 44590 BD CHLORAPREP- APLICADOR 4304604 24E09	No reporta	Becton Dickinson de Colombia, TDA	El conductor de vehículo de carga reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de Bogotá a Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2505-00328	10/05/2025	25/04/2025	20179281 20002356	2020DM-0021558 2018DM-0003075-R1	Videos laringoscopia - Accesorios y repuestos Ecografía - Sonosite	MEDCAPTAIN FUJIFILM SONOSITE	VS-10H 305108	3347577	EJ12203000145 QDS6R	Clinica los nevados SAS	Durante el día 25 de abril de 2025 se evidencia la pérdida / hurto del equipo biomédico perteneciente al servicio de urgencias.	Risaralá	Pereira
H2505-00329	10/05/2025	23/04/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-1A074231	Neuromédica S.A.S	El pasado 23 de abril aproximadamente a las 12:30PM, 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica y robaron el equipo.	Antioquia	Sabaneta
H2505-00330	10/05/2025	20/02/2025	19992412	2019EBC-0002832-R1	Desfibriladores nihon kohden, accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHOEN	TEC-8631	No reporta	855	DeVita SAS	En la tarde de hoy 20-2-2025 la Coordinadora de Enfermería que el desfibrilador, no se encuentra en el cam de paro de la sala de procedimientos.	Antioquia	Medellin
H2505-00331	10/05/2025	28/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC - 10	No reporta	KN-0406818	Clinica Nueva- Congregación de Santa Catalina de Sena	Equipo se encontraba en el consultorio 601 para toma de signos, se hurto a las 16:58 del consultorio de manera silenciosa por un supuesto paciente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00332	10/05/2025	9/05/2025	20165523	2019DM-0020015	Stethoscope / estetoscopio -estetoscopio (accesorios y repuestos)	PRESTIGE	HS30J	No reporta	UTFS	Clinica Ecuatid S.A.- Centro Medico Mandatlay	Reportar perdida del equipo en el mes de mayo 2025, el cual se encontraba en el consultorio no. 5 del centro medico peromanday, se realiza su búsqueda en todo el centro medico pero no fue posible encontrar el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00333	10/05/2025	16/01/2025	20086398	2014DM-0012385	Electroestimulador (tens) - Roscoe	Roscoe	Intensity 10 Digital	No reporta	SZS21106679	Neuromédica S.A.S	Me permito informar que el día 10 de enero de 2025, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se registró el hurto de un equipo de electroestimulación (TENS) en el área de fisioterapia, ubicado en el cubículo #2 de la sede Armenia.	Quindío	Armenia
H2505-00334	10/05/2025	29/04/2025	20016003	2010EBC-0005507	Pulsioxímetro Edan Instruments, LM, LMI, accesorios y repuestos	ACCURATE	FS10A	No reporta	FS1A2107100200320	Viney Solis IPS S.A	Reporta el profesional que el día de hoy 29 de abril 2025 al momento de llegar al consultorio, se evidencia que no se encuentra el pulsioxímetro e informa que el día anterior antes al finalizar su jornada el equipo quedó en el consultorio.	Caldas	Manizales
H2505-00335	10/05/2025	7/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn	No reporta	No reporta	EP 75964	No reporta	Equipo hurto, estado de caja de implementos médicos que estaban dentro del consultorio medico de la coga Colomarias de Bogotá en el counth club de boota.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00336	10/05/2025	3/04/2025	19983428	2019EBC-0001788-R1	Bombas de infusión	IUMedical (Hospira)	PLUM A+	No reporta	17948667	Fundación Valle del Lili	Dispositivo no se logran ubicar en la institución desde el año 2022, a pesar de que se realizaron búsquedas físicas.	Valle Del Cauca	Calli
H2505-00337	10/05/2025	29/04/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PVLV3758T - PLU-1005BT	No reporta	9961946456 - 99C1922523	Instituto de Diagnóstico Medico IDIME	El día 28 de abril 2025 jefe del servicio informa que los transductores del ecografo no se encuentran, se indaga en la sede y no se encuentran por lo que fueron hurtados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00338	10/05/2025	16/01/2025	19983428	2019EBC-0001788-R1	Bombas de infusión	ICU Medical	Plum A+ Spanish	No reporta	75242196	Hermanas de la caridad Dominicana de la presentación de la santísima virgen / Clínica de la presentación	Durante el último mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre por parte de la empresa ICU medical, no se encontro la bomba de infusión. Se presume que posiblemente que la hayan sacado en una ambulancia en un traslado de paciente pero a ciencia cierta no conoce como se perdió.	Caldas	Manizales
H2505-00339	10/05/2025	3/05/2025	20010935	2009EBC-0004703	Monitor de Signos Vitales Edan Instruments Inc., Accesorios y Repuestos	EDAN	M8	No reporta	301301-M14202430018	Inversiones Medicas Vallesalud	El paciente ingresó a la institución el día 3 de mayo del 2025 a las 6:34 pm al servicio de urgencias a la IPS CLINICA VALLESALUD- SEDE NORTE, manifestando haber sido víctima de un accidente de tránsito y hurto el monitor de signos vitales.	Valle Del Cauca	Calli
H2505-00340	12/05/2025	11/04/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bombas de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511710	Pisa Farmacéutica de Colombia SA	En medio de inventario por parte de Pisa, se encuentra que hace falta la bomba de infusión con serial SK20511710 del servicio de UCI.	Cundinamarca	Soacha
H2505-00344	13/05/2025	30/04/2025	20194425	2020DM-0022724	Olicon Hearing Aids, Accesorios and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.40 STEEL GREY (STG)	No reporta	34298605	MediHumana Colombia S.A	Robo del audifono en el transporte de servicio publico	Cundinamarca	Zipaquira
H2505-00345	13/05/2025	11/04/2025	20206658	2021DM-0023892	Olicon Hearing Aids, Accesorios and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.40 DIAMOND BLACK, AUDIFONO CROS, NEM DIAMOND BLACK	No reporta	35779237,36686889	MediHumana Colombia S.A	Robo en transporte publico	Antioquia	Nariño

H2505-00346	13/05/2025	10/05/2025	20060248 20016145 19567881 20119475 20002230 20003727 20167582 20189651 20191967 19998952 20210321 20267184	2013DM-0009749 2010DM-0005276 1956M-0001614R1 2016DM-0015563 2016DM-0003015R1 2018DM-000367-R1 2019DM-0020279 2019DM-0020393 2020DM-002487 2020EBC-000305-R1 2021DM-0024181 2023DM-0027962	Aspirador de Secreciones - Aspirador de Secreciones - City Unidad de Succión Eco Medical Canula Nasal para Oxígeno Medicinal Cama Eléctrica, Semi-Eléctrica y Manuales Partes Accesorios y Repuestos Concentrador de Oxígeno Respiricos Regulador Medicinal- Air Inmetan Manguera de Succión Sistema para Recolección y Desechos de Fluidos, Accesorios y Repuestos - Succiónator-Equipo para Succión Pulsómetro, Accesorios y Repuestos - Pulsómetro Oxygen Concentrator - Concentrador de Oxígeno - Corriente de Oxígeno Concentrador de Oxígeno Partes Accesorios y Repuestos Extension 30 Ft x 35cm	CLIQ EVO BIO LIFE MERITS Philips Respironics INMETAN GLOBAL HEALTH CARE PULMONO MED NONIN OXYPURE SALTER LABS	ASPIRADOR APEX VC - 701 606 CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO 2.1 MT B501000 Barranas laterales Cama tres niveles Concentrador Bajo Flujo Concentrador Bajo Flujo Evento Regulador de Fases - R-604 Regulador de flujo - R-915 PULMONO MED MANGUERA DE SUCCION 1.8 MT REF. 71-021 VASO ASPIRADOR COMPLETO 800 CC REF. 71-208 800ml FILTRO HIDROFOBICO PARA VASO ASPIRADOR - FIL936 Sensor 6000AA Concentrador Bajo Flujo KIT INSUMOS CONCENTRADOR BAJO FLUJO 7100-0	No reporta	204B-01387 339C-00082 B4 03828 TMI200900112 B01036 17552 2018981 35328 125358 8173 8173 16558 36019 20240710 P24072605 65902404 CC2302006180 2499032	Amanecer Medico SAS	El día sábado 10 de mayo del presente año, ingresa sujeto al parqueadero de la bodega 7 y realiza el hurto de uno de los vehículos de la flota, levante varios equipos médicos y descartables.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20053063 20172314 20150524 20190463 20065388	2018DM-0018548 2020DM-000186-R1 2019DM-0020807 2018DM-0020034 2019EBC-0019977 2013EBC-0010510	Esfigmomanómetros Aneroid - Accesorios y Repuestos - Esfigmomanómetros Aneroid Transformador de Pared De 777 Para Sistema de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnostico de 3.5 V Stethoscope / Estetoscopio - Fonendoscopio (Accesorios y Repuestos) Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Esfigmomanómetro Aneroid (Accesorios y Repuestos) Ómetro de Pulso / Pulsómetro Ómetro de Pulso	ALPK HILLROM RESTER PRESTIGE HOME LIFE AEON	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 777-01 FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO K1 A320	No reporta	731575 22-292 22-286 22-293 230620011001028 210600112	ESE Hospital San Antonio de Chía	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chía
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	EZ-930183171	Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:32 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hurtan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117666	2017EBC-0019669	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado	SAMARTIAN	PAD360P	No reporta	19E00003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtado de las salas de cine del centro comercial el estudio a mediados de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson N3, Sistema de Ultrasonido Acuson N3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	1128679-1171446-11711957	No reporta	24350280-24470302-2144087	Comeva Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografía y se evidencia que la chapa fue violentada. Así mismo, que fallan los 3 transductores instalados en el Centro Médico Comeva Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellin
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutrición Enteral Amika	AMIKA	AMIKA	No reporta	22687136, 22717861, 22718685	Clinica Central del Quindío SA	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo hablan en la instalación 3 bombas de nutrición.	Quindío	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson N3, Sistema De Ultrasonido Acuson N3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	351142, TRASDUCTOR CONVEX CHS-2 E2321 029, TRASDUCTO	Clinica Centenario	El día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia pérdida de los 3 transductores (convexo, lineal y endocavitario) del ecógrafo del servicio de acti.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Vitrey Solis IPS S.A	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de óculos.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AE9-24002944	IPS AMG S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descienden del vehículo para comprar en el OXXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cubico del paciente y hurta la maleta del equipo DEA.	Santander	Girón
H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20066624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compresor Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2016423079	Amanecer Medico SAS	El día 19/04/2025 se encontraban los carros de la sede medellin en proceso de cargar de dispositivos médicos cuando se acerca sujeto y abre uno de los vehículos hurtando pertenencias del conductor.	Antioquia	Medellin
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20108831	2016DM-0015483	Arterial Catheterization System - Sistema de Cateleseres de Acceso Arterial / Sistema para Cateleserizacion Arterial	Arrow	SAC-00820-PBX	71F24H0457	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	Hubo un accidente carretero con el transporte que llevaba el producto y no fueron localizados después del accidente vial.	Risaralda	Pereira
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20082792	2019DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrilicos-Stardent, Starvit, Startone Shinstar, Starplus, Uher Plus, Reveal, Zenth, Da Vinci, Rabot, Odonton, Odonton Plus, Resinial Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Líquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARSDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 32L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 32L POS SUP A1 30L POS INF A2N 34L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS SUP A3.5 34L POS SUP A3.5 32L POS INF B2 34L POS INF B2 32L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL POR 500 G LIQUIDO 55 ML LIQUIDO 1 LITRO	2411959 2407928 2408843 2410954 2411961 2404019 2409945 2501967 2505984 2409909 2410967 2412965 2410952 2505988 2505581	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulcán - Ecuador de manera terrestre. En el momento en que el conductor llegó a Pasto, se revisa el carro y se evidencia que en el fondo del camión, los ladrones abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto	Nariño	Pasto



H2506-00418	9/06/2025	30/05/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	Sonoscape medical	S6 - Ecografo portatil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de chila	Se detecta el hurto de un ecografo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chila
H2506-00421	10/06/2025	10/06/2025	20002321 20038529	2009EBC-0003879 2022EBC-0008205-R1	Bomba Patrol para Nutrición Enteral Flexflo Patrol Bomba de Alimentación Enteral Fregio - Bomba de Alimentación Enteral	PATROL FREEGO	52034 \$400	No reporta	2180675 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155769 2195579 2195610 2195623 2195624 2195611 2195818 2195824 2195825 2184482 2184485 2180656 9801550 9804393 9804394 9804395 9804396 9804397 9804398 AF12188047 AF12188059 AF12188061 AF12188092	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Las (32) bombas de nutrición enteral fueron entregadas en comodato a la empresa MEDMAS EPS S.A.S. la cual ha sido liquidada, no obstante de acuerdo a la confirmación del agente liquidador, no se hallaron cuentas de activos ni pasivos que representaran la existencia de dichas bombas dentro del inventario de la institución. En consecuencia, y teniendo en cuenta la imposibilidad actual de establecer la ubicación o disposición final de los dispositivos, se procede a realizar la correspondiente notificación por hurto.	Risaralda	Pereira
H2506-00422	12/06/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/32	EL052025	No reporta	Bioclinicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el territorio a destino.	Antioquia	Medellin
H2506-00426	16/06/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accesorios And Spare Parts - Prisma Ventl - Ventilador Pulmonar	LOWESTEN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - WM 29560-1110-WM10TD	No reporta	32096825	Medicina y Terapias Domiciliares S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se lesionan varios equipos dentro del sitio, el ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00429	18/06/2025	10/06/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Repuestos Y Accesorios - Bomba De Infusión	MINDRAY	VPS	No reporta	SK0070673	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de PISA se encuentra el equipo y se hace refinados avisos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Baranquilla
H2506-00431	18/06/2025	29/12/2024	20069832	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z6	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliedo de la ranchería en un evento de atención extramural a la población wayuu donde se realizaba atención para gestantes, diabéticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutrición fumas aborados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligándolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atención.	La Guajira	Maicao
H2506-00433	18/06/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-0014989	Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSDUCTOR CONVEXO35C50P TRANSDUCTOR LINEAL 75L38P TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CSBF1C149198 LSA1C130339 CB381A160568	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Salvo las 4:04 pm informa el señor de servicios generare que la chapa está dañada y la puerta no le abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realizan la apertura de la puerta se evidencia que la puerta está forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecografo no estan los 3 transductores.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00444	21/06/2025	12/06/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson N3 - Sistema de Ultrasonido Acuson N3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transespal	(422) 410 (01) 0406689957357	23130434 2250227 23160565	ESE Hospital Regional de Moniquirá	A las 9:30 am del día 12/06/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no estan los 3 transductores del equipo.	Boyacá	Moniquirá
H2506-00445	21/06/2025	10/06/2025	20010979 20014779	2020EBC-0005714-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek - Ventiladores Para Cuidados Intensivos Desfibrilador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL7505811	Hospital San Francisco de Viotá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huallas del desfibrilador y el ventilador respiratorio de transporte.	Cundinamarca	Viotá
H2506-00446	21/06/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Vitrey Solis IPS S.A	El 16 de junio de 2025, a las 9:40 AM. La doctora informó que el equipo de organo no se encontraba en el consultorio #6.	Valle Del Cauca	Cañi
H2506-00447	21/06/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de Organos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El 06/06/2025 a las 3:30pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad forzó que el equipo de organos no se encuentra y que el soporte fue volado por lo que hay residuos de pared en la cámara.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00449	25/06/2025	25/06/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audifonos, accesorios y repuestos.	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCON 2 MINIRITE C090	No reporta	8125FW	Medihumana Colombia S.A	Al retirarse el casco, al paciente se le cae el audifono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente y huye del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Sistemas de implantes odontológicos NeoDent	NeoDent	FATR9 FATR8 LWZ28 FLAT3 MCTC7 LIC14 FPX28 GULF8 GRJ45 HAEV4 KONN1 JKMM2 GVNL3 GVNE3 FJXE3 FVWZ7 EZKH6 EZKF2 EMZ09 FPGF9 FFFP1 GMK07 GJVG5 GMR9 GULY3 EMPT3 FV99 GFMV7 GULX5 FMJH4 GTTE9 CGA54	No reporta	No reporta	Manohay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayó el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206885	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accessories Nim Vitalm - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nim Vitalm Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nim y Accesorios Medtronic Xomed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 6 METER IEC320 115V 1897821 MALETA DE TRANSPORTE NIM VITAL NIMACS01 NIM VITAL CONSOLE NIM6001 NIM VITAL PATIENT INTERFACE 4 CHANNEL NIMACP81 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIMACP82 MUTING PROBE 822035 NIM RCHS 8220325 PATIENT SIMULATOR 8253800	226981106 NA C2110258 P2127053 L12109208 22528330 224434195	226981106 C2110258 P2127053 L12109208 22528333 224434195	Medies Bic SAS	El día 25 de junio desbore las 2:30 pm el conductor del vehículo, se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio público personas desconocidas extrajeron la consola.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00458	29/06/2025	19/06/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiografo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-1902806	Empresa de medicina integral EM SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustraer los equipos que se encontraban en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira
H2506-00459	29/06/2025	19/02/2025	19997263 20083131	2019EBC-0002618-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CAMI	X12 NEW ASPINET - RES10001/07	No reporta	162896	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de almacenar los liquantes evidencian que, la puerta trasera estaba entrecerrada y que no estaban los equipos en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00460	29/06/2025	13/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Vitrey Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de organo.	Cesar	Valledupar
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-60	No reporta	9180920052317, 9180920052329, 9180920052314, 9180920052320.	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario biomédico realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018872 2017DM-0000391-R2	Filters / Filtras - Filtrós Tioron Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Tioron Sutura De Poliéster No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DAR_COVIDIEN TICRON_COVIDIEN_MEDTRO NIC	Adult Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 88863212-51 88863232-56 88863253-56 88863271-41	2400987FAX DA30212Y DAE4428Y DS63357Y DS43799Y D4C3954Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá-Villavicencio con el traicionamiento y lo interceptaron tres o cuatro personas, los cuales los golpearon y hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20038829	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Fregoo - Bomba de Alimentación Enteral	FREGOO	S400		No reporta	AF12198047	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Bomba se encontraba en poder de la enfermera de entrenamiento para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los entrenamientos en el correcto uso del equipo médico. Sin embargo, en el último inventario de GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., informa que este equipo fue entregado a la PS Clínica Medlaser S.A.S. - Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, y a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BION	MT500		No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S.	Hulla	Neiva	
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfibrilador	COMEN	S5		No reporta	S5230719004	Instituto del Corazón SAS	Antioquia	Medellín	
H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20199357 20205613	2021DM-0023235 2021DM-0023837	Fat Reduction Ems Multifunctional Head Machine - Ems Esculptra con Cabeza Multifuncional - Partes, Repuestos y Accesorios Himgawave Beauty - Musculptech	IMEC MUSCULPTTECH	EMS Sculptor VPA 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTTECH NEO - MUSCULPTTECH CLASSIC)		No reporta	2025042501 20250321X5 20250321X1	TLM Andina S.A.S.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00483	8/01/2025	1/06/2025	20074555	2014DM-001485R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronización Cardíaca	Boston Scientific	60G150-607		528121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Valle Del Cauca	Palma	
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195069	2020DM-0022753	ORTHO Optix™ Reader	ORTHO OPTIX	6842223		64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia SAS	Caldas	Manizales	
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oscon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY2 2, MINIRITE R DIAMOND BLACK		No reporta	36627639 + 37031146	Medhuma Colombia S A	Caqueté	Florencia	
H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	20118779 20117511 20109918 20132429 20005631 20007943 2018DM-0003918-R1 2018DM-0004103-R1 2018DM-0005464-R1 20117150 20024549 20004491 20030728 20044931 2021DM-0005054-R1 20044931 20054635 20232523 20232299 20050266 20279895	2018DM-0014925 2018DM-0015349 2017DM-0016537 2017DM-0016740 2018DM-0003918-R1 2018DM-0004103-R1 2018DM-0005464-R1 20117150 20024549 20004491 20030728 20044931 2021DM-0005054-R1 20044931 20054635 20232523 20232299 20050266 20279895	Express Vinyl Polyisoxane Impression Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos Para Ortodoncia) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Fíletx P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posterosiores Fíletx P60) 3m Espejo Iononero De Vidrio De Uso Odontológico - Vitreobond Plus LineaBase (Iononero De Vidrio Fotopolimerizable) 3m Espejo Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Huggin (3m Bair Huggin Temperature Management System) Fíletx Z250 Universal Restorative (Restaurador Universal White Varnish) (Bancu Blanco Fíletx) 3m Espejo Fíletx Z250 Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Híbrido Fíletx Z250) 4-R1 Restaurador Universal - 3m Espejo Relyx Fíletx Plus - Píedex De Fíletx - 3m Espejo Fíletx Bulk Fill Flowable Restorative - Restaurador Flúido De Uso Odontológico - 3m Espejo Soft-Lex Extra Thin Contouring And Polishing Discs Fíletx Z350 Universal Restorative - Restaurador Universal Fíletx Z350 Universal Restorative - Restaurador Universal - 3m Espejo 3m Fíletx Easy Match Universal Restorative - Restaurador Universal	3M	7302H EXPR. LVIANONORMAL X2 CARTRIDGE. 48 ML. C/ 7312 EXPRESS W/SPOON 1262 ATTEST VAPOR - 100 INDICADORES (CAJ 006-387ADVCE MBT BKT USA HOOK 022 064-122 SmClip 5X5 MBT Hk 022UL LfRf 5X5 Hk 022 119-781 GemTiwRf 24-25 M BT Hk 022 U L L Bios 017-104 MINNATURE TWIN U/L LTRT 5X5 DHK 022 025-127 VctyS/L 5X5 R6H Hk 022 UL LfRf 5X5 119-716 GemTiw Rp 13 MBT 022 U LfRf Lateral 10T 119-778 GemTiw Rp 13 MBT Hk 022 U Rf Coupsid 0 119-765 GemTiwRf 24-25 M BT Hk 022 U L Bios 119-713 GemTiw Rp 21 MBT 022 U L Central 17T 119-715 GemTiw Rp 22 MBT 022 U L Lateral 10T 119-790 GemTiw Rp 43 MBT Hk 022 L Rf Coupsid 0 119-794 GemTiw Rp 44 MBT Hk 022 L Rf 18coupsid 119-798 GemTiw Rp 45 MBT Hk 022 L Rf 28coupsid 025-308 VctyS/L 5X5 R6H Hk 022 U Rf Coupsid 119-782 GemTiw Rp 31-32-4 1-42 MBT 022 L LfRf 119-765 GemTiwRf 24-25 M BT Hk 022 U L Bios 119-797 GemTiw Rp 35 MBT Hk 022 L L 28coupsid Fíletx P60 40 C2 TONO C2 Fíletx P60 40 B2 SHADE B2 Fíletx P60 40 COLOR A3 757 1 VITREBOND PLUS LGTH CURE 67600 3M BAP HULLGER WARM ING UNIT 1370A Fíletx Z250 1370B2 Fíletx Z250 1370A2 Fíletx Z250 1370A3 Fíletx Z250 12940Cíngro WV Min 0100-100Aplicadores Fíletx Z250 XT JER IND A1 3G DIVIDUAL DE 3G COLOR -1470A1 Fíletx Z250XT BZ 3m 3m-1470B2	11886119 11382917 344LK1 006-387 SV4RE SK35GJ TB2VA RD2VQ SP9SM SMCC3 SC47Q SV2RN SQ4TM SP1ED SS2NV SK9WB RL7WV 7A7Y0 SS5BK SS2NP 11244629 11300992 11571782 11782557 38992 11801342 11801450 11759594 11826496 11491858 11801502 11632930	No reporta	3m Colombia S.A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Fuzza	
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30		No reporta	FP5-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Cundinamarca	Guaduas	
H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2019EBC-0005895	Desfibrilador externo automático GSA power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G3		No reporta	6002667	Empresa de medicina integral EMI SAS	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20187944 20001871 20067050	2021EBC-0023576 2019EBC-0003480-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Mindray Videoprocesadores - Eisa Extra II, Optima, Olympus Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	COMEN MINDRAY OLYMPUS	S5 IMEC-10 PROCESADOR DE VIDEO CLV-170		No reporta	S5220829075 KN-45223136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	Boyacá	Chiquinquirá	
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML		No reporta	No reporta	Caja de compensación familiar Comfandi And Comfandi IPS Prado	Valle Del Cauca	Call	
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	E2-23083720	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777		No reporta	MP20017865	Cooeewa Medicina Prepagada	Antioquia	Medellín	
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20009799	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002819-R1 2019EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente Monitor De Signos Vitales Bombas De Infusión	MINDRAY	BENEHEART D3 M10 SYS-8013		No reporta	E23017916 360080-M19C-1528004 No reporta	E.S.E Hospital Salazar Villeta	Cundinamarca	Villeta	
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777		No reporta	MP20018407	Cooeewa Medicina Prepagada	Risaralda	Pereira	
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	E2-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Terjío	Cundinamarca	Terjío	
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004695 2022DM-0009186-R1	Electrocardiografo-Edm Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico	EDAN Welch Allyn	SE-601C Equipo de organos - 766 - Pared		No reporta	310017.M1230101007	Clinica Chia SAS	Cundinamarca	Chía	
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	E2-97022644	Care&Health S.A.S	Cundinamarca	Tocancipá	
H2507-00504	15/07/2025	2/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPO2	Mindray	PM-60		No reporta	CR-04219240	ESE Hospital San Vicente de Pajú	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	

H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 20176279 20167075 20165503 20112204 20102286 20140M-0011769 20102256 20171199 20028557	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2019DM-0020242 2019DM-0020015 2019EBC-0015254 NO REQUERIR 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014023 2019DM-0020627 2021DM-000808-R1	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroid Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopios (Estetoscopio) Partes Accesorios y Repuestos Aneroid Sphygmomanometer-Tensiómetro Manual Aneroid Stethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios y Repuestos) Fingerlip Pulso Oxímetro / Pulso Oxímetro de Dedo Balanza de Piso Balanza Pediátrica Termohigómetro Instrumental para Diagnóstico de Órganos de Los Sentidos (Oscopios, Oftalmoscopios) Partes Accesorios Y Repuestos - Gmd, Strong Star Holler System - Grabadora De Holler - Biomedical Instruments Co., Ltd Regulador De Oxígeno Partes Accesorios Y Repuestos - Gmr Sistema Holler Eq - Sistema de Grabadora Holler Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En Sangre Om-eler Match Dinamómetro	Lord Preslip Home Life HEALTH O METER Tensometer GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GAR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20-T13 HS-20C HS-30F1 AS301 GMD-6D-1522 800 ML ACS-20B-VE GMD HTC-2 GMDKOS-ZT-100 B6400 CG0470-015 DMS300-BT02 OK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	Ibates	
H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMECA	IMEC 8 01-000801 01-000802 01-000807 01-000806 01-000811 01-000845	No reporta	240207012 240207007 240229005 240021009 241007015 240322006	EW-59021415	Vireo Solis IPS S.A	Se reporta siniestro por avería de monitor de signos vitales. El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el cortejo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2016DM-0015482	ACCERO 8 STENT	ACANDIS					Compañía de Representaciones Médicas S A CTP MEDICA S A		Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Complab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	19TM0020 20TM0787 20TM0811 20TM0823 22TM0176 22TM1613 22TM0179		Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-000858-R1	Trek RX Cateter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Everolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	4090G1	No reporta		Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenito
H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117666 19997263	2017EBC-0019669 2019EBC-0002914-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P X6	No reporta	23E90149206L23 261596-4C3819040090		Clinica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresa legalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025	2019DM-0019383 2019DM-0019376 2019DM-0019484 2015DM-0013166 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electrolitos Cobas- Analizador Para Electroitos y Gases Sanguíneos Analizador de Orlas Cobas u411 / UriSYS 1100 - Analizador Para Uremias Reflotron Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguínea - Roche® Analizador de Hematología Automático Sysmex s-k-analizadores de Hematología	Cobas b 221-6b = Roche OMNI S8 System / Electrolyte Analyzer W/O Starterkit 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMN C System 3337154001 - 3617548001 - 496968001 - 3012573001 - 6378681190 - 3963527001 URSYS 1100 Analyzer International / Cobas U 411 Reflotron Plus, Instrument Cobas b 101 Instrument Sysmex KC21N	No reporta	19642 19519 - 27994 - 17116 - 9244 - 7489 - 21869 - 22448 UX09652235 - UX09616787 - UX09635480 - UX09638467 - UX09659378 - 7971 - UX09655615 - UX09635697 - UX09621637 5086120 - 5081303 065041988 A-9964		Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.		
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180861217		ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenito
H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	A2-28091609		Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a sala de reanimación, al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecolgalo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	W5F1814175		Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día miércoles 16 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecolgalo forzando los candados que tenía puestas como protección.	Cundinamarca	Girardot
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	D02060108		Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quirófanos evidenciando que la máquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157992	2019DM-0019376	Analizador de Orlas Cobas U-411 / UriSYS 1100 - Analizador para Uremias	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA URONALISIS 03617948001	No reporta	UX09631929		Productos Roche S.A	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellin
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210		E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con goma y biopocas, ambos se dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba en el carro de paro y proceden a salir de la institución.	Caldas	La Dorada
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holler - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	21114000016		Clinica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el cortejo se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la tapa de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL NORTE - Hospital Simón Bolívar.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-28091657		Clinica Asotruama S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio de atención al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué
H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC 12	No reporta	EV-04055942		Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maria informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniería y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-0025106	Oscopios y Accesorios	RESTER	3653-300	No reporta	123019		Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El 13 de mayo del 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47836	2016DM-000215 R2	Introcán / Canulas IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X29MM	2411468821 24M08C8921 24N10G8315	No reporta		B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha
H2508-00539	4/08/2025	17/07/2025	20169881	2019DM-0020518	Cuarter de examen de nitrilo sin polo, clorinados, no estériles/cuarter de examen de nitrilo	Lateport	GUANTE DESCACHABLE NITRILCO 8X TALLA L	280250205	No reporta		Lateport S.A.S	De acuerdo a lo informado el producto no es despachado por la transportadora por error operativo ya que en el momento del cortejo no se utilizó la caja.	Risaraldá	Pereira

H2508-00541	4/08/2025	7/07/2025	20117232	2016DM-0015313	Stimpod – Neuroestimulador De Precisión Para Bloques Nerviosos	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	4501101375	Fresenius Kabi	Se trata de un equipo del cual no se cuenta con trazabilidad ni registro de ubicación, por lo que se presume su pérdida. A la fecha no ha sido posible determinar su paradero ni identificar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, lo que impide su localización y recuperación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00542	5/08/2025	28/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-51018735	Clinica Central del Quindío SA	Se reporta el huido de un desfibrilador perteneciente al servicio de urgencias de la institución. Lo anterior, porque el líder del servicio de urgencias notifica la ausencia del equipo tras realizar un inventario rutinario.	Quindío	Ameria
H2508-00543	5/08/2025	23/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	EZ29096334	Clinica Noé	El día lunes 23 de julio del 2025 el equipo fue hurtado del área de urgencias en horas de la tarde por 3 personas.	Risaralá	Pereira
H2508-00544	5/08/2025	26/07/2025	20150445 20169474 20063064 20174740 20012451 20017053 20162552	2018DM-0018592 2020EBC-0024008 2024EBC-0010451-R1 2020EBC-0021343 2018DM-0004814-R1 2013DM-0010820 2019EBC-0020415	Lámpara De Fotocurado / Curing Light Familia Therapy - Sistema Láser De Múltiples Usos En Estética / Therapy Sistema De Rayos X Dentales Intraorales Fona Pieza De Mano Odontológica A Presión De Gas - Pieza De Mano De Alta Velocidad Dental High-Speed Handpiece - Pieza De Mano De Alta Velocidad - Apil Dental Sistema De Fijamiento Y/O Shaver Para Aplicaciones En Microcirugía Bien-Air Surgery Sa	WOODPEC KER DMC IMP E EXA OMRON BONART CO NSK APPLE DENTAL APPLE DENTAL BIEN AIR SURGERY S.A	CONSOLA DE IMPLANTES NE 1891 CONTRANGULO EC CONTRANGULO C1023 CONTRANGULO LN CONTRANGULO LN 1.5 MICROMOTOR MX2 1600677	L3452459 SN 68649 0740 1311-0538 202106094 ALG 60428 D6803723 EP959352 C291504 CA2212150017 C21Y033.0 SN 12E 0266	202106094 4LG 60428 D6803723 EP959352 C291504 CA2212150017 C21Y033.0 SN 12E 0266	Robotica Dental Cely S A S	Unos sujetos ingresan por el techo y roban los equipos médicos. Posteriormente, son sacados por la puerta que da a la calle.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00545	5/08/2025	14/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1A074111	Clinica Palermo	El pasado 14 de julio se presentó un robo en las instalaciones de la clínica palermo debido 3 individuos entraron en la clínica, verificando que nadie se percataba entraron a la zona de urgencias, específicamente a la zona designada por la clínica como Ruta celeste, en donde sin previo aviso y sin supervisión del personal de la clínica entraron y robaron la guaya de seguridad que tenía el desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00546	5/08/2025	31/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-14066901	Instituto Colombiano del Dolor	El día jueves 31 de agosto, durante una actividad de limpieza del carro de paro en el servicio de hospitalización, piso 6, el personal asistencial detecta la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellin
H2508-00547	5/08/2025	26/07/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV + 731 SERIES	No reporta	21A120F017565	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sede Pastorencia	El día 26 julio 2025 siendo las 10:00 se presente el robo del ventilador VENTILADOR en el centro de permanencia de la salud centro oriente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00548	5/08/2025	11/07/2025	20013462	2020EBC-0005099-R1	Desfibrilador Monitor Heartstart / Desfibrilador Monitor	Philips	HeartStart XL+	No reporta	US7130R255	E.S.E. Hospital regional manabita beltran	El día 11 de julio a las 3 de la tarde, ingresaron dos personas al servicio de urgencias y hurtaron el desfibrilador que se encontraba en una sala de reanimación.	Santander	Socorro
H2508-00550	5/08/2025	23/07/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC 8	No reporta	EW-97057236	Carelixhealth S.A.S	El día miércoles 23 de julio se realiza la apertura del consultorio de Gastroenterología y se evidencia que el monitor se encuentra sobre el soporte móvil. Sin embargo, al realizar el cierre del consultorio por los auxiliares de consulta externa se evidencia que el soporte está solo (Sin el monitor de signos vitales) y se notan evidencias de que fue forzado.	Cundinamarca	Tocancá
H2508-00551	6/08/2025	8/02/2025	20141605	2019DM-0019628	Implante Mamario Liso, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario de Silicona con Revestimiento de Polietileno - Implante Mamario Gel de Silicona - Liso, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona - Polietileno	SILMED	10521-355EA	No reporta	31983054 - 31983028 - 31983029 - 31983030 - 31983032 - 31983033 - 31983034 - 31983035 - 32039414 - 32039407 - 32039405 - 32039404 - 32039397 - 32039396 - 32039389 - 32039388 - 32039382 - 32039380 - 32039379 - 31983023	Silmed Colombia S.A.S	Caja de embalaje final con 20 unidades destinada a almacenamiento en áreas de distribuidor, hurtadas durante trayecto a bodega.	Valle del Cauca	Calí
H2508-00557	11/08/2025	31/07/2025	20106159	2016DM-0014366	Technical Service Consultants - Probad Probad Transport SYVAB - TS15-18 - Med. de Transporte Probad - TS15-18	TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS	TS15-18	72313	No reporta	Labcare de Colombia S.A.S	Mientras el vehículo se encontraba realizando entregas, en una de las paradas y estando estacionado, fue objeto de hurto por parte de personas que rompieron uno de los vidrios y sustrajeron las cajas que se encontraban a su interior.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00560	12/08/2025	26/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS 777 PARED	No reporta	No reporta	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	Después de una revisión de cámaras se evidencia una pareja (un hombre y una mujer jóvenes) que saca una CPU, el equipo de órganos y se esconden en el baño, posteriormente sale el hombre con otra chaqueta más grande donde posiblemente tenía escondidos los equipos y se retiran del centro de salud.	Cundinamarca	Sibaté
H2508-00561	12/08/2025	8/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la ciudad de BOGOTÁ, D.C de manera presencial se presentó hurto de dispositivo médico en la realización de simulacro de evacuación del centro de salud.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00562	12/08/2025	28/06/2025	20103652	2015DM-0014134	Equipo de Órganos de los Sentidos - Instrumental Para Diagnóstico de Órganos de los Sentidos - AMICO	AMICO	DS-UDM-CHFL-XXX	No reporta	128-228	IPS Centro Médico Fundación Proppal	Se sospecha que usuario se llevó el equipo de órganos. Lo anterior, porque se presentó un disturbio con un usuario que no permite revisión por el servicio de vigilancia.	Cauca	Puerto Tejada
H2508-00567	19/08/2025	5/09/2025	20002230 20152228	2018DM-0003013-R1 2018DM-0018732	Concentrador de Oxígeno Respiratorio Concentradores de Oxígeno - Accesorios y Repuestos - Concentrador de Oxígeno Para Oxigenoterapia	RESPRONICS OXISO	EVERFLO JAY-BW	No reporta	2032435 MZJSS-219346	Amancebo Medico SAS	En la zona del distrito de Cali fueron extraídos del furgón del vehículo dos (2) concentradores de Oxígeno.	Valle del Cauca	Calí
H2508-00577	19/08/2025	8/08/2025	20075382 20156092 20202915 20075382 20204M-001118-R1 20171232 20015037 19984249	2024DM-001184-R1 2019EBC-0020848 2023DM-0027592 2024M-001118-R1 2016DM-0015313 2021EBC-0006194-R1 2019EBC-002041-R1	COMPOMAT GS – Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos - COMPOMAT / Dispositivos Para Infusión y Alimentación Bombas Volumétricas / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales COMPOLAB TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina / COMPOMAT GS - Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos- COMPOMAT / STIMPOD - Neuroestimulador de Precisión para Bloques Nerviosos / Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / Máquina para Aféresis	Barcode Scanner F560/Barcode Scanner Agilia VP CO Complab No Aplica No Aplica Volumat Amicus	20244219, 22443956, 22855262, 22719029, 22719033, 21195301, 23017011, 23070376, 23070508, 23070312, 21969989, 21901320, 21459757, 21458888, 21458992, 21458993, 21969990, 21810209, 21757097, 21722846, 21632058 / 1580	No reporta	Fresenius Kabi	Se denuncia el extravío de 37 equipos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00578	20/08/2025	8/01/2025	19988389	2017DM-0001461-R1	Estetoscopios Riester Cardiphon, Duplex, De Luce Duplex, De Luce, Unikalex, Tristar, Anestophon, Rio-Rao, Pinard	Riester	4041	No reporta	1948	Centros medicos colsanitas SAS	Extravío durante turno de trabajo del Fonendoscopio perteneciente a la empresa Centros Médicos Colsanitas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00579	20/08/2025	13/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART	No reporta	EZ-18078412	Clinica Especializada La Concepcion	El 13 de agosto de 2025 un individuo desconocido entró a la clínica y desrobó por la sala de reanimación, donde se encontraba el desfibrilador. Al percatarse de que no había personal cerca, el individuo entró a la sala, y salió con el equipo.	Sucre	Sinccejo
H2508-00580	28/08/2025	8/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Centro Médico Colsanitas Premium Chippichape	El consultorio se encontraba solo (cerrado pero sin seguro), un sujeto accede al mismo y sustrae este equipo de órganos y Sentidos.	Valle del Cauca	Calí

H2508-00583	21/08/2025	21/08/2025	2008859	2025EBC-0011079-R1	Bomba Para Nutrición Enteral AMKA	FRESENIUS KABI	AMKA	No reporta	2334490	Fresenius Kabi	Durante verificación de inventario de bombas de nutrición pertenecientes al contrato de comodato entre Asociación de Amigos Contra el Cáncer Proseguir y la empresa Fresenius Kabi se evidencia faltante de una bomba de nutrición.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00588	22/08/2025	16/08/2025	2006067	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, Accesorios y Repuestos	Cardioline	Microtel-MicroBT	No reporta	8371864	Alyra Colombia SAS	El equipo fue hurtado en las instalaciones cuando estaba en servicio en la sede Zocalo ISS - Substancia	Antioquia	Medellin	
H2508-00596	28/08/2025	20/08/2025	20148073 No requiere	2018DM-0018326 No requiere	Sistema de Endoscopia Software de captura de imágenes	FUJIFIM	No reporta	VP-3500HD_XL4450HD	1V845096 - 1V840596	Diacor Soacha Zona Franca SAS	En el área de procedimientos donde se encuentra la torre del sistema de endoscopia de vías digestivas, tres sujetos llevan a cabo el hurto de procesador de imágenes, fuente de luz y módulo para el software de captura de imágenes.	Cundinamarca	Soacha	
H2509-00613	1/09/2025	10/06/2025	19988387 20112859 20019816	2017DM-0001457-R1 2018DM-0015017 2025EBC-0005674-R1	Tensiómetro digital marca Ri-champion n-Ri-champion n, reseter Tensiómetro digital, partes accesorios y repuestos Oxímetro de pulso edlin, accesorios y repuestos Tallímetros Báscula digital	Riesler CMD EDAN SECA	Champion 140C H108 213171009 8813328162208	No reporta	BA237417077011790 10001204 316036-MH090850046 213 813	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Los equipos NO FUERON HURTADOS, hacen parte del programa de adulto mayor. Desde se le fue entregado bajo comodato a diferentes presidentes de grupos de la tercera edad de la comuna 10. A la fecha y después de varias acciones para lograr su ubicación, NO ha sido posible contactar y lograr la devolución de los equipos. Por tanto, se realiza la notificación de pérdida de los mismos.	Valle del Cauca	Calli	
H2509-00614	1/09/2025	25/07/2025	20103802	2016EBC-0014835	Oxímetro de Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro de Pulso - Pulsioxímetro	CONTEC	CMS50D	No reporta	21054011448	Centro Médico Colsanitas Premium Sogamoso	Pérdida del pulsioxímetro del consultorio No.2 del centro médico Colsanitas PREMIUM SOGAMOSO	Boyacá	Sogamoso	
H2509-00615	1/09/2025	28/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador Cardiaco Mindray	MINDRAY	BENEHEART D1	No reporta	FO-99039193	Centro Comercial Bima P.H.	El día 28 de agosto a las 2:26 pm se evidencia el hurto del equipo, por individuos que realizaron corte del cable de la alarma conectada al DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00616	1/09/2025	12/06/2024	20055134	2013EBC-0009625	Monitores de Paciente Multiparámetros Heal Force, Accesorios y Repuestos - Heal Force	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE 120	No reporta	J3300QJ05776	ESE Hospital Jose Cayetano Vasquez	Se detecta que la ambulancia no cuenta con el monitor multiparámetros. Sin embargo, al no encontrarse y al pasar ya un tiempo superior a seis meses sin que aparezca el equipo se determina que el mismo fue robado/hurtado de la institución.	Boyacá	Puerto Boyacá	
H2509-00617	1/09/2025	22/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	HEARTSINE	SAMARTIAN PAD 360P	No reporta	23E90111510L23	Empresa Social Del Estado Norte 2 E.S.E	En chequeo general por parte del personal observan que no se encuentra el desfibrilador externo automático (DEA), solo se encuentra su estuche.	Cauca	Coloto	
H2509-00618	1/09/2025	11/08/2025	20003809	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos.	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	FK- 59006648	Centro médico y de rehabilitación bahia.	Al retornar la auxiliar de enfermería al consultorio 4 para realizar un electrocardiograma a otro paciente se percata que el equipo biomédico no se encuentra en las instalaciones.	Magdalena	Santa Marta	
H2509-00619	1/09/2025	27/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	EL-44013362	Centro De Salud San Sebastian E.S.E.	Se reporta la desaparición de un equipo en el servicio de Sala de Reanimación. El personal presente no logró identificar en qué momento ocurrieron los hechos y al verificar las cámaras de seguridad, no se encontró registro alguno del suceso.	Nariño	Nariño	
H2509-00620	1/09/2025	12/09/2024	20136335	2017DM-0017140	Colonoscopia Evix Exera II OLYMPUS SERIE CF-H180A	OLYMPUS	CF-H180AL	No reporta	2600335	Fundación Instituto Latinoamericano Para El Desarrollo De La Tecnología En La Salud "LDETECSA"	El día 19 de noviembre del 2024 se envía un colonoscopio para mantenimiento, por medio de una empresa de transportes y mensajería ubicada en Bucaramanga con destino a Bogotá. El día 05 de diciembre se interpone una reclamación ante la empresa manifestando inconformidad con la entrega de la mercancía toda vez que esta llega a su destino "presuntamente saqueado", llega un paquete pero no es el enviado.	Santander	Bucaramanga	
H2509-00621	1/09/2025	20/08/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC-1200	No reporta	CC-14117323	Asusud Integral SAS	La ambulancia se encontraba parqueada mientras se ingresaba paciente, al regresar nuevamente al vehículo, la puerta del pasajero estaba abierta y el vidrio lateral roto, por donde se robó el monitor de la vida.	Tolima	Ibague	
H2509-00622	1/09/2025	21/08/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecdógrafo Toshiba	Toshiba	Transductor Endovaginal modelo PVT-661VT Transductor Convex Modelo:PV1375BT Transductor lineal array Modelo: PL1204BT	No reporta	9981035900 FSC22143503 99A9052773	Unidad Médica Centro IPS SAS	Al realizar la auxiliar de enfermería al consultorio 4 para realizar un electrocardiograma a otro paciente se percata que el equipo biomédico no se encuentra en las instalaciones.	Cundinamarca	Villeta	
H2509-00628	8/09/2025	29/08/2025	20146545	2018DM-0018174	Colposcopio	ALLTON	AC2310	No reporta	17C-6577	Bioclinicos De Colombia	La presente para poner en su conocimiento que el pasado Viernes 08 de agosto de corrientes notificamos el robo de un equipo de colposcopia en la Copropiedad Edificio	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00630	8/09/2025	21/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	HILLROM-WELCH ALLYN	GS 777 WALL TRANSFORMER #801093 / ACCESORIOS: REF 11720 & REF.2810	(10)24289	No reporta	Clinica de Occidente S A	El día 21 agosto 2025 se observa el ingreso al consultorio 11 de un masculino de condecora gruesa, vestido con camisa roja, pantalón color beige y extrae un equipo de órganos	Valle del Cauca	Calli	
H2509-00631	10/09/2025	9/09/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN	Equipo de Organos GS 777	408282	No reporta	Red de Salud del Suroriente ESE	Se reporta el hurto por parte de la jefe que atiende en el consultorio, quien indica que salió por 20 minutos a hacerle acompañamiento a un paciente, al volver encuentra la pared con el raso.	Valle del Cauca	Calli	
H2509-00632	8/09/2025	5/08/2025	20228449 20122444	2021DM-0007418-R1 2017DM-0015841	Sistema Osteosíntesis En Acero Inoxidable Waston Sistema De Fijadores Externos - Newfix	WASTON	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC X 3H - 10735003 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 35MM - 10751035 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 40MM - 10751040 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 50MM WCD0291 - 10751050 BARRA FIBRA CARBONO 11MM D X 450MM L - 04010001 CABEZAL DINAMIZADOR PARA RIEL DE 32MM - FA200100 ARO 180MM 180x (112)- 00110222 POSTE MACHO 2 ORIFICIOS- Q0100602 POSTE MACHO 2 ORIFICIOS - Q010004 TORNILLO CANNULADO - Q0100111 RIEL PARA ELONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 X 400MM - FA0100401 3 122570 351341 122570 3521104.	No reporta	HW0291 WCD0154 WCD0298 WCD0200 WCD0291 122575 212312 171201 492401 431915 122574 351341 122570	No reporta	Todo Ortopedico S.A.S	El día 05/08/2025 se realiza envío bajo la modalidad de consignación los dispositivos médicos bajo el proveedor de transporte. Sin embargo, no llegó a las instalaciones en la ciudad de Cali.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00634	9/09/2025	12/08/2025	20038529	2022EBC-000205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Fregoo - Bomba de Alimentación Enteral	FREGOO	REF. 8400	No reporta	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 12 agosto 2025 siendo las 15:57 en la ciudad de BOGOTÁ de manera presencial se presenta pérdida de las bombas de nutrición enteral Fregoo	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00635	10/09/2025	14/02/2025	19988385	2017DM-0001459-R1	Oftalmoscopios Y Accesorios	RIESTER	RI FORMER 3653-300	No reporta	123035	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 14 febrero en el consultorio 104 del hospital de Kennedy, se evidencia que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio y la puerta se encuentra violentada en la parte de la chapa.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00636	10/09/2025	4/09/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecdógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTORES PVU-375BT / PLU-1005BT / PVU - 171VTE	No reporta	SN-99A1743993 / SN-99C1856795 / SN-99A1852352	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Sobre las 12:28 pm al servicio de Radiología ingresa una mujer externa a la organización ingresa y extrae los 3 transductores del ecógrafo.	Cundinamarca	Chia	
H2509-00637	10/09/2025	14/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	E2-27093220	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	La presente para notificar que el desfibrilador del área de reanimación de urgencias adultos Meissen no se encontraba en el carro de paro.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00638	11/09/2025	15/08/2025	20151606	2018DM-0018679	Absorbente Cal Sodada ? Cal Sodada Spherisorb - Cal Sodada Intersorb Plus	INTERSURGICAL INTERSORB PLUS	2179000	1251520	No reporta	Intersurgical SAS	En las instalaciones de la compañía dos personas hurtaron 15 cajas del cal sodada, para un total de 30 unidades de esta referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00644	15/09/2025	1/08/2025	20074436 20070768	2025DM-0011715-R1 2025DM-0012414-R1	Electrodo Implantable Electrodo Implantable Compatible Con Resonancia Magnética	Boston Scientific	64467-1955 647941-692	865305 1582625 1433184	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Por medio de la presente quiero informar que una de nuestras especialistas he tenido una pérdida de una caja con los insumos relacionados.	Atlántico	Barranquilla	
H2509-00648	18/09/2025	14/06/2025	20275874 20113957	2024DM-0011586-R1 2016DM-0015117	Dispositivo o Prótesis para la Incontinencia Urinaria Herniamesh S.R.L. Asistis Introduccion	HERNAMESH	PAR AGUJAS HELICOIDALES 6MM (NDHE01 NDHE03) TS11	194 225 2120	No reporta	Surgonic & Cia SAS	Anualmente me permito informar que el día 14 de junio del presente año, la transportadora nos reportó hurto del vehículo donde viajaban los dispositivos.	Cundinamarca	Cota	
H2509-00649	18/09/2025	15/09/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	E2-85005811	Clinica Ospedale Manizales	El día 15 de septiembre, se evidenció el ingreso de tres personas sospechosas a las 2:00 p.m., quienes a las 3:50 p.m. sustrajeron el dispositivo en un momento de alta afluencia de personas.	Caldas	Manizales	
H2509-00650	18/09/2025	1/01/2025	20172785	2019DM-0020832	Negative Pressure Wound Therapy System-Sistema de Terapia de Heridas de Presión Negativa	VR MEDICAL	VCARE1000-300S	No reporta	VC0321070012	Madhos SAS	El día 01 enero 2025 aproximadamente a las 10:00 en la ciudad de ARMENIA, QUINDÍO, se presenta pérdida de dispositivo médico.	Quindío	Armenia	