

REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025												
FRIARH	FECHA DE INGRESO	FECHA DEL HURTO	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	REACTIVO	MARCA	REFERENCIA	LOTE	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENT O DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20123774	2022RD-0004316-R1	Elecsys ANTI-HCV II	ROCHE	8837058190	82339002	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20123269	2022RD-0004224-R1	ELECSYS CHAGAS	ROCHE	9015582190	78355801	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20096942	2020RD-0003421-R1	Elecsys HTLV I/II (VIRUS T LINFOTROPICO HUMANO TIPO 1 Y 2)	ROCHE	9015272190	76819201	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20076088	2024RD-0002940-R2	Elecsys Syphilis	ROCHE	9015051190	80183101	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	19982313	2023RD-0000771-R3	Elecsys HBsAG II	ROCHE	8814848190	79828901	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20133068	2022RD-0004786-R1	Elecsys HIV Duo	ROCHE	8836973190	77806101	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20113380	2021RD-0004052-R1	Elecsys Anti- HBc II	ROCHE	9014926190	81539501	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20126893	2017RD-0004227	CLEAN CELL M	ROCHE	4880293190	83457601	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20126893	2017RD-0004227	PRO CELL M	ROCHE	6908799190	83846901	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20127949	2022RD-0004565-R1	PreciControl Syphilis	ROCHE	6923364190	81216401	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20133067	2022RD-0004754-R1	PreciControl HIV Gen II	ROCHE	6924107190	79557302	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA

RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20123270	2022RD-0004223-R1	PRECICONTROL CHAGAS	ROCHE	7092571190	76718601	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00023	18/02/2025	14/02/2025	20127950	2022RD-0004566-R1	PreciControl HTLV	ROCHE	7108133190	80797201	PRODUCTOS ROCHE S.A	Las averiguaciones informadas por la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA en la ciudad de BARRANQUILLA, se entregaron los reactivos a una persona que se identificó como funcionario de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA y que posteriormente fue identificado en las cámaras como una persona externa a esta institución.	ATLANTICO	BARRANQUILLA
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19970125	2022RD-0007683	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS A1C SLIDES	VITROS	6844520	3100378161	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19970223	2016RD-0000078-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS RF REAGENT	VITROS	6801729	14-2841	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19970125	2016RD-0000080-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS MALB REAGENT	VITROS	6801740	35-2822	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19970125	2016RD-0000080-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS PALB REAGENT	VITROS	6801741	19-2559	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973065	2016RD-0000190-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS CA 19-9 CALIBRATORS	VITROS	6800035	2060	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973065	2016RD-0000190-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS CA 19-9 REAGENT PACK	VITROS	6800040	2060	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973066	2016RD-0000189-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS B12 CALIBRATORS	VITROS	1540525	4750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973066	2016RD-0000189-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS FERRITIN CALIBRATORS	VITROS	1158864	3060	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973066	2016RD-0000189-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS FERRITIN REAGENT PACK	VITROS	8356636	3060	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO

RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973066	2016RD-0000189-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS VITAMIN B12 REAGENT PACK 1/2	VITROS	1453489	4750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973203	2016RD-0000200-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS CRP SLIDES	VITROS	1926740	8312679259	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973225	2016RD-0000202-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS DHDL SLIDES	VITROS	6801895	0333177019	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973225	2016RD-0000202-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS TRIG SLIDES	VITROS	1336544	0534665431	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973318	2016RD-0000214-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS FREE T4 CALIBRATORS	VITROS	1728872	5760	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19973318	2016RD-0000214-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS FREE T4 REAGENT PACK	VITROS	1387000	5760	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975426	2017RD-0000295-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS PROT SLIDES	VITROS	8208431	1601277436	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975426	2017RD-0000295-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS UPRO SLIDES	VITROS	6800120	2801139052	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975427	2017RD-0000297-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS ALKP SLIDES	VITROS	1053180	2905938594	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975427	2017RD-0000297-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS AST SLIDES	VITROS	8433815	3234429230	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975427	2017RD-0000297-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS CHE SLIDES	VITROS	8004707	0801744516	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO

RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975427	2017RD-0000297-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS GGT SLIDES	VITROS	8257289	1703566552	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975427	2017RD-0000297-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS LIPA SLIDES	VITROS	8297749	0333550871	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975430	2017RD-0000300-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS CA SLIDES	VITROS	1450261	6206947808	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975430	2017RD-0000300-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS K+ SLIDES	VITROS	8157596	0211494601	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975430	2017RD-0000300-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS MG SLIDES	VITROS	1921204	1333269136	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975430	2017RD-0000300-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS NA+ SLIDES	VITROS	8379034	6911499258	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975430	2017RD-0000300-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS PHOS SLIDES	VITROS	1513209	4803947931	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975432	2017RD-0000301-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS ALB SLIDES	VITROS	1988211	4434097261	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975432	2017RD-0000301-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS BUBC SLIDES	VITROS	1612365	4604778262	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975432	2017RD-0000301-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS BUN / UREA SLIDES	VITROS	8102204	3135039203	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975432	2017RD-0000301-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS CREA SLIDES	VITROS	6802584	4535708630	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO

RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19975432	2017RD-0000301-R1	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS TBIL SLIDES	VITROS	8159931	1904658461	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20027813	2021RD-0001839-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS INTACT PTH CALIBRATORS	VITROS	6802893	2080	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20027813	2021RD-0001839-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS INTACT PTH REAGENT PACK	VITROS	6802892	2080	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20052296	2022RD-0002312-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS TOTAL PSA II REAGENT PACK	VITROS	6842844	1640	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20129939	2017RD-0004361	VITROS® CHEMISTRY PRODUCTS CI- SLIDES	VITROS	6844471	2207989076	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20130057	2017RD-0004370	VITROS® CHEMISTRY PRODUCTS LDHI SLIDES	VITROS	6844430	5803167777	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20139966	2018RD-0004771	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS ALTV SLIDES	VITROS	6844288	1232668949	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20163636	2019RD-0005515	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS HS TROPONIN I REAGENT PACK	VITROS	6844436	1075	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20169883	2019RD-0005782	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS GLU SLIDES	VITROS	1707801	3532477603	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20171092	2019RD-0005842	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS NT-PROBNP II CALIBRATOR	VITROS	6844453	1155	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20171092	2019RD-0005842	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS NT-PROBNP II REAGENT PACK	VITROS	6844452	1155	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20198755	2021RD-0006698	VITROS IMMUNODIAGNOSTICPRODUCT S TSH3 REAGENT PACK	VITROS	6844466	0780	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO

RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20237229	2022RD-0007683	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS A1C SLIDES	VITROS	6844520	3100378161	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19904977	2024RD-000011-R4	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS HBSAG	VITROS	8435307	3590	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19965700	2020RD-0000012-R3	VITROS IMMUNODIAGNOSTICS PRODUCTS RUBELLA LGG	VITROS	8209074	2980	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19965700	2020RD-0000012-R3	VITROS IMMUNODIAGNOSTICS PRODUCTS RUBELLA LGG	VITROS	8536195	2980	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	19994549	2023RD-0000977-R3	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS CMV IGG REAGENT PACK VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS CMV IGG CALIBRATOR	VITROS	6801827	2450	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2502-00036	27/02/2025	26/02/2025	20052010	2023RD-0002397-R2	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS ANTI-HCV REAGENT PACK	VITROS	1318450	5765	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 26 de febrero de 2025, OPEN MARKET, operador logístico contratado para manejar las operaciones de transporte y entrega de los productos de nuestro portafolio, informó sobre un accidente que transitaba la ruta Cali-pasto, el incidente tuvo lugar en el sector "el tablón" en el departamento de Nariño el día 26-feb-2025 a las 10:48 am. fue reportado que hubo una pérdida total del producto, incluyendo pérdida de producto.	NARIÑO	PASTO
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20198755	INVIMA 2021RD-0006698	VITROS IMMUNODIAGNOSTICPRODUCT S TSH3 REAGENT PACK	VITROS	6844466	0820	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	19973067	INVIMA 2016RD-0000188-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS TOTAL THYROID CONTROLS	VITROS	1410646	0920	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20161891	INVIMA 2024RD-0005797-R1	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS ANTI-HIV 1 +2 CONTROLS	VITROS	6800586	1190	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20077223	INVIMA 2024RD-0002879-R2	BLOOD GROUPING REAGENTS ANTI-A (MONOCLONAL) ANTI-B (MONOCLONAL) ANTI-D (ANTI-D RH1)(MONOCLONAL) ORTHO BIOVUE SYSTEM (ABD CONFIRMATION CASSETTE)	BIOVUE	707135	ACC157J	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	19983368	INVIMA 2023RD-0000530-R3	ANTI-HUMAN GLOBULIN ANTI - IGG - C3D; POLYSPECIFIC (RABBIT AND MURINE MONOCLONAL) (GREEN) ORTHO BIOVUE SYSTEM (POLY CASSETE)	BIOVUE	707300	AHC413J	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20067586	INVIMA 2024RD-0002698-R2	ORTHO SERA ANTI-D (IAT) (ANTI-RH1)	ORTHO SERA	6904493	V277765	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20077341	INVIMA 2024RD-0002923-R2	BLOOD GROUPING REAGENTS ANTI-C (ANTI-RH2) (MONOCLONAL) ANTI-E (ANTI-RH3) MONOCLONAL) ANTI-C (ANTI-RH4) (MONOCLONAL) ANTI-E (ANTI-RH5)	BIOVUE	707250	RHP175H	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2504-00120	30/04/2025	29/04/2025	20077219	INVIMA 2024RD-0002867-R2	BLOOD GROUPING REAGENTS ANTI-A (MONOCLONAL) ANTI-B (MONOCLONAL) ANTI-D (ANTI-D RH1) (MONOCLONAL) CONTROL REVERSE DILUENT ORTHO BIOVUE® SYSTEM	BIOVUE	707100	ABR570F	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS	El día 29 de abril del presente año, el operador logístico OPEN MARKET, transportador autorizado por ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, informó que el día 28 de abril del presente año, el vehículo con placas TTY798, que cubría la ruta BOGOTÁ-MEDELLÍN con destino a los clientes M M DIAGNOSTICS S.A.S y el HOSPITAL PABLO TOBÓN, fue hurtado a la altura de la variante MADRID, CUNDINAMARCA. El producto mencionado en este informe. Actualmente, se desconoce el paradero de las unidades hurtadas.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19967844	INVIMA 2016RD-0000032-R1	ARCHITECT Anti-TPO Reagent Kit	ARCHITECT	02K4725	50484UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19967844	INVIMA 2016RD-0000032-R1	ARCHITECT TSH Reagent Kit	ARCHITECT	07K6230	67217UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968429	INVIMA 2016RD-0000038-R1	ARCHITECT Total B-HCG Reagent Kit	ARCHITECT	07K7835	69543UD01	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968431	INVIMA 2016RD-0000041-R1	ARCHITECT Free T4 Reagent	ARCHITECT	07K6539	70403UD01	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19969322	INVIMA 2016RD-0000054-R1	ARCHITECT Folate Reagent Kit	ARCHITECT	01P7425	69427UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19969322	INVIMA 2016RD-0000054-R1	ARCHITECT Prolactin Reagent Kit	ARCHITECT	07K7635	67291UD01	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968427	INVIMA 2017RD-0000037-R1	ARCHITECT Concentrated Wash Buffer	ARCHITECT	06C5458	66285FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968427	INVIMA 2017RD-0000037-R1	ARCHITECT Concentrated Wash Buffer	ARCHITECT	06C5488	70391FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968427	INVIMA 2017RD-0000037-R1	ARCHITECT Probe Conditioning Solution	ARCHITECT	01L5640	69037FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19981167	INVIMA 2017RD-0000453-R1	ARCHITECT B12 Reagent Kit	ARCHITECT	07K6135	67305UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19982692	INVIMA 2017RD-0000482-R1	ARCHITECT Cortisol Reagent Kit	ARCHITECT	08D1525	80968UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19986301	INVIMA 2017RD-0000625-R1	LIPASE Calibrator	ARCHITECT	03E1602	66889UQ08	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19986793	INVIMA 2017RD-0000668-R1	Ammonia Ultra Reactivo	ARCHITECT	06K8930	41418Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19987950	INVIMA 2017RD-0000721-R1	CRP Vario	ARCHITECT	06K2630	41434Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19988178	INVIMA 2017RD-0000734-R1	mSample preparation System DNA	RealTime	06K1224	10004967	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19988178	INVIMA 2017RD-0000734-R1	mSample preparation System DNA	RealTime	06K1224	10005181	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19988178	INVIMA 2017RD-0000734-R1	mSample Prepartion System	RealTime	04J7024	10005003	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19988497	INVIMA 2017RD-0000755-R1	Lithium	ARCHITECT	08L2530	40915Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20122000	INVIMA 2017RD-0004072	ARCHITECT Toxo IgM Calibrator	ARCHITECT	06C2001	68499BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20125197	INVIMA 2017RD-0004191	Alinity i TSH Reagent Kit	Alinity	07P4830	70200UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20125195	INVIMA 2017RD-0004192	Alinity i Prolactin Reagent Kit	Alinity	07P6620	69348UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20125791	INVIMA 2017RD-0004203	ARCHITECT Toxo IgM Reagent Kit	ARCHITECT	06C2025	70338BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127841	INVIMA 2017RD-0004261	Alinity c ICT Serum Calibrator Kit	Alinity	08P6901	45065UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20129204	INVIMA 2017RD-0004325	ARCHITECT Total T3 Reagent Kit	ARCHITECT	07K6427	70298UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20129897	INVIMA 2017RD-0004364	ARCHITECT Free T3 Reagent	ARCHITECT	07K6327	70355UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20130240	INVIMA 2017RD-0004380	Alinity i Cortisol Reagent Kit	Alinity	08P3320	67314FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20130238	INVIMA 2017RD-0004381	Alinity c Lipid Multiconstituent Calibrator	Alinity	09P1403	3141CH	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20131584	INVIMA 2017RD-0004430	Alinity i-series Concentrated Wash Buffer	Alinity	06P1368	71397FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20140281	INVIMA 2018RD-0004798	Multichem IA Plus	ARCHITECT	08P8610	32907240	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20146115	INVIMA 2018RD-0005034	Alinity i B12 Reagent Kit	Alinity	07P6722	69141UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20146117	INVIMA 2018RD-0005035	Alinity i C-Peptide Calibrators	Alinity	09P3601	01969L824	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20152965	INVIMA 2018RD-0005212	ARCHITECT BNP Reagent Kit	ARCHITECT	08K2828	68351FP00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20154736	INVIMA 2018RD-0005271	CK-MB	ARCHITECT	06K2530	41175Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20154736	INVIMA 2018RD-0005271	Creatinine Enzymatic	ARCHITECT	08L2441	50012Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20016158	INVIMA 2019RD-0001568-R1	ARCHITECT i Valproic Acid Calibrators	ARCHITECT	01P3501	66085LP45	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20016158	INVIMA 2019RD-0001568-R1	ARCHITECT i Valproic Acid Reagent Kit	ARCHITECT	01P3525	66081LP62	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20157754	INVIMA 2019RD-0005354	ARCHITECT Intact PTH Calibrators	ARCHITECT	08K2504	01224K000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20157754	INVIMA 2019RD-0005354	ARCHITECT Intact PTH Reagent Kit	ARCHITECT	08K2528	01824B000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20157754	INVIMA 2019RD-0005354	ARCHITECT Intact PTH Reagent Kit	ARCHITECT	08K2521	01024H000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20158094	INVIMA 2019RD-0005360	ICT Reference Solution	ARCHITECT	01E4921	55962UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20158291	INVIMA 2019RD-0005368	ARCHITECT Thyroglobulin Reagent Kit	ARCHITECT	05P2025	70442FP00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20158682	INVIMA 2019RD-0005384	Glucose	ARCHITECT	03L8242	66606UQ06	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20162874	INVIMA 2019RD-0005486	ULTRA HDL	ARCHITECT	03K3322	67136UQ10	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20163038	INVIMA 2019RD-0005497	Urine/CSF Protein	ARCHITECT	07D7932	35494UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20170728	INVIMA 2019RD-0005838	Quantia IgE	ARCHITECT	06K4202	00424D000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20095593	INVIMA 2020RD-0003454-R1	ARCHITECT Chagas Calibrator	ARCHITECT	02P2501	70138BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20175334	INVIMA 2020RD-0005968	ARCHITECT 25-OH Vitamin D Reagent	ARCHITECT	05P0235	70359UD01	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20175692	INVIMA 2020RD-0005996	ARCHITECT Cyclosporine Calibrators	ARCHITECT	03R3001	71610FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20177750	INVIMA 2020RD-0006079	Alinity i Free PSA Reagent Kit	Alinity	07P9320	71556FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20177750	INVIMA 2020RD-0006079	Alinity i Total PSA Reagent Kit	Alinity	07P9220	72104FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20177747	INVIMA 2020RD-0006080	ARCHITECT Free PSA Reagent	ARCHITECT	07K7125	71575FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20177747	INVIMA 2020RD-0006080	ARCHITECT Total PSA Reagent	ARCHITECT	07K7025	72235FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20188910	INVIMA 2020RD-0006308	ARCHITECT Estradiol Reagent Kit	ARCHITECT	07K7225	70229UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20189008	INVIMA 2020RD-0006309	UIBC	ARCHITECT	04R2921	41316Y600	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20190030	INVIMA 2020RD-0006360	Albumin BCG2	ARCHITECT	04T3420	70149UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20190030	INVIMA 2020RD-0006360	Cholesterol2	ARCHITECT	04S9230	67237UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20190915	INVIMA 2020RD-0006374	ARCHITECT Homocysteine Reagent Kit	ARCHITECT	01L7127	12267UP00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20191293	INVIMA 2020RD-0006400	ARCHITECT LH Reagent Kit	ARCHITECT	02P4025	67198UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20192381	INVIMA 2020RD-0006442	ARCHITECT Anti-CCP Reagent Kit	ARCHITECT	01P6525	12165UP00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20191116	INVIMA 2020RD-0006446	ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit	ARCHITECT	08D0642	70085BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19968426	INVIMA 2021RD-0000052-R3	Abbott RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit	RealTime	02G3190	408924	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20021298	INVIMA 2021RD-0001688-R1	ICT Sample Diluent	ARCHITECT	02P3250	77090UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20026570	INVIMA 2021RD-0001823-R2	ARCHITECT Chagas Reagent Kit	ARCHITECT	02P2525	71210BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20035927	INVIMA 2021RD-0001982-R1	Direct LDL	ARCHITECT	01E3120	66755UQ06	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20035295	INVIMA 2021RD-0002000-R2	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit	ARCHITECT	04J2732	69241BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20037888	INVIMA 2021RD-0002092-R2	ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent	ARCHITECT	02G2235	68098FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20096146	INVIMA 2021RD-0003418-R1	ARCHITECT Chagas Control	ARCHITECT	02P2510	70499BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20104633	INVIMA 2021RD-0003623-R1	ARCHITECT Rubella IgG Reagent Kit	ARCHITECT	06C1726	66233FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20104633	INVIMA 2021RD-0003623-R1	ARCHITECT Rubella IgG Reagent Kit	ARCHITECT	06C1736	71711FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20104763	INVIMA 2021RD-0003634-R1	Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit	RealTime	02G3170	405408	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20104736	INVIMA 2021RD-0003639-R1	ARCHITECT Rubella IgG Calibrators	ARCHITECT	06C1703	71436FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20114954	INVIMA 2021RD-0003987-R1	ARCHITECT CMV IgM Calibrator	ARCHITECT	06C1601	70465FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20114955	INVIMA 2021RD-0003988-R1	ARCHITECT CMV IgM Controls	ARCHITECT	06C1610	68062FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20195404	INVIMA 2021RD-0006553	Alinity Pre-Trigger Solution	Alinity	06P1270	71402FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20195404	INVIMA 2021RD-0006553	Alinity Trigger Solution	Alinity	06P1170	71633FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20195451	INVIMA 2021RD-0006555	ARCHITECT Pre-Trigger Solution	ARCHITECT	06E2368	68363FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20195451	INVIMA 2021RD-0006555	ARCHITECT Trigger Solution	ARCHITECT	06C5563	70382FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20196460	INVIMA 2021RD-0006593	Uric Acid2	ARCHITECT	04T1330	65496UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20195725	INVIMA 2021RD-0006656	Alinity i Anti-HCV Controls	Alinity	08P0611	69034BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20198884	INVIMA 2021RD-0006767	ARCHITECT FSH Reagent Kit	ARCHITECT	07K7535	67095UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20200508	INVIMA 2021RD-0006785	Microalbumin	ARCHITECT	02K9824	67080UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20200539	INVIMA 2021RD-0006786	Microalbumin Calibrators	ARCHITECT	08P0404	69503UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20196079	INVIMA 2021RD-0006876	Alinity i Anti-HCV Reagent Kit	Alinity	08P0623	69017BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20205044	INVIMA 2021RD-0006948	ARCHITECT Progesterone Reagent Kit	ARCHITECT	07K7725	69541UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20213676	INVIMA 2021RD-0007175	Triglyceride2	ARCHITECT	04T1030	69370UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19990188	INVIMA 2022RD-0000809-R2	ARCHITECT Toxo IgG Reagent Kit	ARCHITECT	06C1925	69137BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20050413	INVIMA 2022RD-0002275-R1	ARCHITECT AFP Reagent Kit	ARCHITECT	03P3625	67176FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20115114	INVIMA 2022RD-0004079-R1	ARCHITECT ANTI-HBc IgM Reagent Kit	ARCHITECT	06C3327	69532BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20125964	INVIMA 2022RD-0004438-R1	ARCHITECT HAVAb-IgM Reagent Kit	ARCHITECT	06C3027	68724BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127333	INVIMA 2022RD-0004489-R1	Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit	Alinity	07P8732	67557BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127335	INVIMA 2022RD-0004490-R1	Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit	Alinity	08P1022	66206FZ01	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127338	INVIMA 2022RD-0004492-R1	Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators	Alinity	08P1001	68038FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127255	INVIMA 2022RD-0004581-R1	Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls	Alinity	08P0710	71374BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127328	INVIMA 2022RD-0004618-R1	ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit	ARCHITECT	07C1829	68144FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127331	INVIMA 2022RD-0004619-R1	Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit	Alinity	08P0732	70212BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20127663	INVIMA 2022RD-0004622-R1	Alinity i Anti-HBs Reagent Kit	Alinity	07P8922	69171FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20129896	INVIMA 2022RD-0004694-R1	Abbott RealTime HCV Control Kit	RealTime	04J8680	400624	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20129896	INVIMA 2022RD-0004694-R1	Abbott RealTime HCV Control Kit	RealTime	04J8680	403938	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20130244	INVIMA 2022RD-0004696-R1	Alinity i rHTLV-I/II Reagent Kit	Alinity	07P6132	67418BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20130248	INVIMA 2022RD-0004699-R1	Alinity i rHTLV-I/II Controls	Alinity	07P6110	68386BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20221950	INVIMA 2022RD-0007379	Alanine Aminotransferase2	ARCHITECT	04S8830	67019UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20221971	INVIMA 2022RD-0007380	Aspartate Aminotransferase2	ARCHITECT	04T8620	68410UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20234529	INVIMA 2022RD-0007596	ARCHITECT SHBG Reagent Kit	ARCHITECT	08K2627	01624G000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20234967	INVIMA 2022RD-0007619	Alinity i Insulin Reagent Kit	Alinity	04T7520	73511LP73	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20235611	INVIMA 2022RD-0007634	ARCHITECT Insulin Calibrators	ARCHITECT	08K4103	72225LP80	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20235611	INVIMA 2022RD-0007634	ARCHITECT Insulin Reagent Kit	ARCHITECT	08K4128	71221LP63	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20235958	INVIMA 2022RD-0007657	ARCHITECT i Vancomycin Reagent Kit	ARCHITECT	01P3029	00224F000	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19990191	INVIMA 2023RD-0000816-R3	ARCHITECT CMV IgM Reagent Kit	ARCHITECT	06C1625	69176FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19992018	INVIMA 2023RD-0000878-R3	ARCHITECT Rubella IgM Reagent	ARCHITECT	06C1825	69235FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20052946	INVIMA 2023RD-0002344-R2	Abbott RealTime HCV Amplification Reagent Kit	RealTime	04J8690	398876	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20060188	INVIMA 2023RD-0002487-R1	ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit	ARCHITECT	03P2527	72202UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20064418	INVIMA 2023RD-0002583-R1	Hemoglobin A1c	ARCHITECT	04P5220	66831UQ07	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20064418	INVIMA 2023RD-0002583-R1	Hemoglobin A1c Calibrators	ARCHITECT	04P5201	66871UQ08	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20129229	INVIMA 2023RD-0004711-R1	Alinity i Syphilis TP Reagent Kit	Alinity	07P6032	67743BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20137843	INVIMA 2023RD-0005057-R1	Alinity i Chagas Controls	Alinity	09P1910	72143BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20137846	INVIMA 2023RD-0005058-R1	Alinity i Chagas Reagent Kit	Alinity	09P1932	67361BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20142824	INVIMA 2023RD-0005260-R1	Alinity i HAVAb IgM Reagent Kit	Alinity	02R2822	67596BE00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20242295	INVIMA 2023RD-0007896	ARCHITECT CMV IgG Reagent Kit	ARCHITECT	06C1525	70295FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20255140	INVIMA 2023RD-0008188	ARCHITECT CEA Reagent Kit	ARCHITECT	07K6827	62484FZ00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	19993626	INVIMA 2024RD-0000936-R3	Abbott RealTime HBV Amplification Reagent Kit	RealTime	02G3490	403436	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20139776	INVIMA 2024RD-0005449-R1	Abbott RealTime HBV Calibrator Kit	RealTime	02G3470	407338	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	20288996	INVIMA 2024RD-0008861	Calcium2	ARCHITECT	04S9120	70578UD00	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/R	RIV2019-0000058	Proteinase K Recombinant PCR Grade	RealTime	03L7860	406120	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2009029434	Alkaline Wash Solution	ARCHITECT	09D3120	00872UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2009029711	Acid Wash Solution	ARCHITECT	06K0120	29204UN24	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2009029713	Detergente A	ARCHITECT	01J7220	66450	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID

RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2009029713	Detergente A	ARCHITECT	01J7220	67324	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2014016297	Reaction Vessels	ARCHITECT	07C1503	806084	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00130	6/05/2025	28/04/2025	N/A	2017010189	Alinity c Maintenance Solutions	Alinity	08P9870	66797UQ08	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS	Hurto ocurrió en vía Bogotá - Medellín a 500 metros del cruce a Subachoque, sector puente de piedra, municipio de Madrid, Cundinamarca, el 28 de marzo de 2025 a sobre las 23:00 hrs. conductor del tractocamión propiedad del operador logístico solistica es interceptado durante una parada en un montallantas en dicha ubicación, este es retenido por los delincuentes y el contenido de la unidad de carga es retirado.	CUNDINAMARCA	MADRID
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20140371	INVIMA 2018RD-0004805	BD MICOPREP SPECIMEN DIGESTION/ DECONTAMINATION KIT	NA	240862	216390	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20123538	INVIMA 2017RD-0004115	BD BBL™ SENSI-DISC™ SUSCEPTIBILITY TEST DISC CEPHALOTHIN	NA	231271	2333159	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20123540	INVIMA 2017RD-0004113	BD BBL SENSI DISC SULFAMETHOXAZOLE WITH TRIMETHOPRIM	NA	231536	3094151	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	19967497	INVIMA 2016RD-0000026-R1	SENSI-DISC SUSCEPTIBILITY TEST AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID	NA	231629	3314190	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20123539	INVIMA 2017RD-0004112	BD BBL SENSI DISC IMPENEM	NA	231645	3314021	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20122871	INVIMA 2017RD-0004098	BD BBL CEFINASE PAPER DISC	NA	231650	4275997	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20123539	INVIMA 2017RD-0004112	BD BBL™ SENSI-DISC™ MEROPENEM	NA	231704	4120704	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	19967497	INVIMA 2016RD-0000026-R1	SENSI - DISC SUSCEPTIBILITY TEST CEFTAZIDIME / CLAVULANIC ACID	NA	231753	4221968	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20122871	INVIMA 2017RD-0004098	BD BBL MGIT MYCOBACTERIA GROWTH INDICATOR	NA	245122	4311955	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20113716	INVIMA 2016RD-0003814	BD BACTEC™ MGIT™ 960 SUPPLEMENT KIT (100 TESTS)	NA	245124	5009419	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20113279	INVIMA 2016RD-0003794	BD PHOENIX ID BROTH	NA	246001	4312440	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA

RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20113279	INVIMA 2016RD-0003794	BD PHOENIX AST BROTH	NA	246003	4311767	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20113279	INVIMA 2016RD-0003794	BD PHOENIX AP AST INDICATOR SOLUTION	NA	246006	4267892	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20113282	INVIMA 2016RD-0003795	BD BBL LOWENSTEIN -JENSEN MEDIUM SLANTS, GRUFT	NA	297653	4304346	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00131	9/05/2025	28/04/2025	20299556	INVIMA 2025RD-0009072	BD FOX™ PCR EXTRACTION TUBES	NA	441992	4303447	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20299556	INVIMA 2025RD-0009072	CONTROL SET FOR THE BD ONCLARITY™ HPV ASSAY	NA	441993	4317435	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	19967078	INVIMA 2016RD-0000018-R1	BACTEC PLUS ANAEROBIC/F CULTURE VIALS	NA	442022	4332464	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	19967078	INVIMA 2016RD-0000018-R1	BD BACTEC™ PLUS AEROBIC/F	NA	442023	4354968	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	19967078	INVIMA 2016RD-0000018-R1	BD BACTEC™ MYCO/F LYTIC CULTURE VIALS	NA	442794	4319807	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20299556	INVIMA 2025RD-0009072	BD ONCLARITY™ HPV LIQUID BASED CYTOLOGY SPECIMEN (LBC) DILUENT TUBES	NA	442840	4309010	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA

RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20299556	INVIMA 2025RD-0009072	BD VIPER™ PCR EXTRACTION REAGENT TROUGH WITH PIERCING TOOL	NA	442841	4309996	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20299556	INVIMA 2025RD-0009072	BD ONCLARITY™ HPV ASSAY REAGENT PACK	NA	442946	4340104	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20159158	INVIMA 2024RD-0005684-R1	BD MAX™ MDR-TB	NA	443878	4325069	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20254486	INVIMA 2023RD-0008225	BD RESPIRATORY VIRAL PANEL FOR BD MAX™ SYSTEM	NA	445215	4323158	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20103031	INVIMA 2015RD-0003482	BD PHOENIX PMIC/ID-89	NA	448611	4338115	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20103031	INVIMA 2015RD-0003482	BD PHOENIX NMIC/ID-406	NA	448748	4303091	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20103031	INVIMA 2015RD-0003482	BD PHOENIX UNMIC/ID-407	NA	448749	5014109	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20103031	INVIMA 2015RD-0003482	BD PHOENIX UNMIC/ID-407	NA	448749	5014293	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20103031	INVIMA 2015RD-0003482	BD PHOENIX UNMIC-407	NA	448879	4346033	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00132	9/05/2025	28/04/2025	20254574	INVIMA 2023RD-0008170	BULKLYSIS™	NA	CYT-BL	2407100	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	El conductor de vehículo de carga para la empresa OPEN MARKET SOLISTICA, reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de BOGOTÁ a MEDELLÍN, cerca de la glorieta de puente piedra. entre la carga extraída, se encontraban varios productos de la marca BD con diversos registros sanitarios.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00133	13/05/2025	11/04/202	20133899	INVIMA 2017RD-0004526	GEM PREMIER 5000 PAK IQM KITX300 TEST-REF.00055430011-KIT-INSTRUMENTATION LABORATORY	WERFEN DE COLOMBIA	55430011	250102E	COMPENSAR EPS	El día 11/04/2025 se presentó siniestro por hurto al vehículo TAY 551 conductora Liliana Perez (Ruptura de dos chapas del automotor) en la dirección calle 134 con séptima pérdida de reactivo.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00146	26/05/2025	21/05/2025	20063747	INVIMA 2023RD-0002562-R1	LEARVIEW H PYLORI ANTIGEN TEST DEVICE	ABBOTT	IHP-602	939991	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S	El día 21 de mayo de 2025, el vehículo identificado con placa WFH256, asignado planillas No 2528600001097998 ruta norte bajo; Llegó aproximadamente a las 08:10 horas al punto de entrega, en la sede de SURTILIDER de la cl. 77 # 69h-62; ubicando el vehículo en la zona de recepción, donde el auxiliar carpeta se dirigió a entregar la documentación correspondiente a la recepción del pedido. En el tiempo que el auxiliar se encontraba gestionando la entrega con el personal de SURTILIDER; se acercó un individuo con chaleco solicitando al conductor, le presentara el carné de la ARL; indicándole a su vez, que debía acompañarlo a la esquina; lo que seguidamente también le solicitó al auxiliar carpeta, por lo que ambos se desplazaron a el punto indicado para la verificación de estos documentos y desde allí perdieron de vista el vehículo.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00146	26/05/2025	21/05/2025	20037521	INVIMA 2021RD-0002020-R1	MULTIDRUG 6 PANEL TEST ADULTERANTES	ABBOTT	DUD-164	921510	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S	una vez finalizada esta supuesta comprobación; el desconocido se retiró argumentando que debía trasladarse a otro punto; el conductor regresó al vehículo y el auxiliar permaneció en el lugar esperando la recepción del pedido. minutos más tarde, el auxiliar recibió una llamada del área de logística de Bochica, solicitando la verificación de una caja presuntamente faltante y al revisar la unidad de carga, fue que se dio cuenta que esta se encontraba abierta y que dentro únicamente permanecían 5 de las 64 cajas que habían sido cargadas inicialmente.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2505-00146	26/05/2025	21/05/2025	20240274	INVIMA 2023RD-0007931	PANBIO COVID -19 /FLU A&B RAPID PANEL	ABBOTT	62FK10	62ADJ013A	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S		BOGOTA	BOGOTA

RDH2508-00193	8/08/2025	30/07/2025	20218096	INVIMA 2021RD-0007268	VIASURE HIGH-RISK HUMAN PAPILLOMA VIRUS REAL TIME PCR DETECTION KIT	CERTEST	VS-HRP112H	HRP112H-036036	LABCARE DE COLOMBIA LTDA	Mientras el vehículo se encontraba estacionado por un tiempo reducido durante su proceso de operación, sufrió un hurto en el que accedieron rompiendo una de las ventanas y sustrayendo el producto en proceso de distribución.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2511-00267	25/11/2025	25/11/2025	20136559	INVIMA 2017RD-0004637	DS DILUENT	MINDRAY	105-012283-00	2025051830	QUINBERLAB S.A.	El día 25/11/2025 hora 10:30 am aprox. se encontraban realizando despacho de los productos al cliente, mientras entregaban el producto el vehículo queda solo, cerrado con candado, cuando regresan encuentran el candado forzado, revisan los productos cargados dentro del vehículo y evidencian faltantes de estos, que son los productos relacionados como hurto.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2511-00267	25/11/2025	25/11/2025	20136559	INVIMA 2017RD-0004637	M-6LN LYSE	MINDRAY	105-012290-00	2025060305	QUINBERLAB S.A.	El día 25/11/2025 hora 10:30 am aprox. se encontraban realizando despacho de los productos al cliente, mientras entregaban el producto el vehículo queda solo, cerrado con candado, cuando regresan encuentran el candado forzado, revisan los productos cargados dentro del vehículo y evidencian faltantes de estos, que son los productos relacionados como hurto.	BOGOTA	BOGOTA
RDH2511-00267	25/11/2025	25/11/2025	20136559	INVIMA 2017RD-0004637	M-6FN DYE	MINDRAY	105-012294-00	2025052345	QUINBERLAB S.A.	El día 25/11/2025 hora 10:30 am aprox. se encontraban realizando despacho de los productos al cliente, mientras entregaban el producto el vehículo queda solo, cerrado con candado, cuando regresan encuentran el candado forzado, revisan los productos cargados dentro del vehículo y evidencian faltantes de estos, que son los productos relacionados como hurto.	BOGOTA	BOGOTA

