

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO (PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN)	DISPOSITIVOS MEDICO/ EQUIPO BIOMEDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2016DM-0000219 R2	Celiste/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4000 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S.A.S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaiso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica revisa su vehículo identifica que la maleta del equipo de micronegistro no se encontraba en el baúl del carro.	No aplica	No aplica
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	9961884145	Instituto de Diagnóstico Medico EMCE	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVU-781VTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00021	9/01/2025	21/12/2024	20165534 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2018EBC-0018674	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneróide-Esfigmomanómetro Aneróide (Accesorios Y Repuestos) Stethoscope / Estetoscopio-Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímetro Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE GMD	TENSICOMETRO HS-20A FONENDOSCOPIO 21IM03562	No reporta	357696 21IM03562	Medicina Domiciliar De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma arrojada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la pérdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro.	Valle Del Cauca	Palmira
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-97022661	Hospital San Vicente De Paul Anserma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la guaya de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2015EBC-0013283	Bombas De Infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Imen SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revisión, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la pérdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporta el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Titanio Auxein Medical	AUXEIN	PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIABL 6X3H IZQ (AU) TI-546.203L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) TI-546.016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) TI-1144.16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x000MM (AU) 451-1 0-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x000MM (AU) 2 451-1 2-300 PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANO VARIABL 6X3H IZQ (AU) TI-546.202L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x18mm TI (AU) TI-546.018 TORNILLO DE BLOQ CABEZA ESTRELLA 2.4x16MM TI (AU) TI-1145.16	24G108219 21G05375 24G108206 82401211 82401209 24G108217 24G202225 23G26093	21G0261180236 1104524110016 3301016110300 2150261180226 51104524110016 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2016DM-0000269-R1	Compresion System And Accesorios- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Covidien	295250	No reporta	V15144725X	Cardinal Health Colombia Sas	El da 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia santa rosa de cabal , la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó pérdida.	Risaralda	Pereira
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	"Apex" Presion Continua Positiva- Cpap - Apex - Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Cpap RESERVOROICH	No reporta	518060110100496 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenía alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012361 2021DM-0008237-R1	Optilene @ - sutura quirurgica sintetica monofilar no absorbible - braun Silkamb/ multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con capa de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR375 (M) RCP (C2060153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C2060521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X7CM DDP (B0264695) SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762399) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762399)	124313 124391 624251 624255 624266	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	360250	No reporta	M21118930084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomédico en nuestra sede ubicada en la sede aguacatala (cra 48b # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002066-R1	Maquinas Para Diálisis Bader	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sucursal Chia	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chapa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá
H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Ge 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnóstico De 3.5 V	Welch Allyn	Tm 77710 - 71	No reporta	FLLCA2	Fundación Cardioinfantil	El día jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Imevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo.Via correo electronico es informado la pérdida de los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Ge 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnostico De 3.5 V	WELCH ALLYN	13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #6-70 se percata de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132652 20002230	2008DM-0002624 2016DM-0013232 2017DM-0016760 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxígeno, partes y accesorios Inviacare Concentrador de oxígeno para uso medico - Symred Concentradores de oxígeno Concentrador de oxígeno Respironics	INVACARE SYSMED AIRSEP RESPIRONICS	PERFECTO Q2 M50 TIGER INTENSITY 10 EVERFLO	No reporta	V14KT000642 V14JF007490 V006F007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630480 V200525110 V200525203 V200525208 V200608359 V200630308 V200511776 V201104708 V201027182 VCB80120160221 VCB80120160395 VCB80120160405 V2000182 V0172833 V2000075 V2000231 V2000250 V2001109 V2002139 V2000024 V2000470 V2001015 V0177808 V0057639	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo la sobre la pérdida de equipos del cliente de la regional 600 Cuidado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010878	Kit Introduccion Pile Peeltible Catéter guía Con extensión catéter guía Con extensión	Boston Scientific	667087-305	GB8155648	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron movidos en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montería
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Años	Boston Scientific	M0055550	28626582	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clínica y no se tienen los expedientes ya que es un insumo de hace 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logró ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda Lumenis vena pulso Powerslide, accesorios y repuestos/ sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda	Boston Scientific	0644-019-01	7661122	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizo la devolución del mismo por medio de la transportadora recibio ese lote, pero la respuesta que obtenemos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706573	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo.	Antioquia	Envigado
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2018EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidad de succión de frena portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLIEE	X 12 H003-C	No reporta	201594-K22B000000113 201594-K22B000000006 MQZ21130080143	H&R Ambulancias Ips SAS	La ambulancia, se encuentra parqueada en la zona de Paliquemas, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasonido - Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorización a la vivienda del propietario del dispositivo medico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20156160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBIA	Start4 CLIVE K20	BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descarte, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor reporta novedad con la pérdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos y el uso que se le de.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	19913213 20106831	2022DM-0000397-R2 2016DM-0015463	Catéteres centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de catéteres de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW	PR-05052 SAC-00820-PBX	14F24K0364 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismo. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	20099920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprosthesia, Gore® Excluder® Iliac Branch Endoprosthesia / Protesis Endovasculares	GORE	22PLC141000 22PLL141407	26076153 26020124	No reporta	G. Barco S.A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACOR - SOACHA para procedimientos. Sin embargo, el especialista al realizar la sesión de lo que se había enviado: va lo que se había gastado encontrando dos fallantes, por lo cual se busco en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha

H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFASAFE	ALFA SAFE	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL PREMIUM X PAR CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6,5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7,5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8,5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6,5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7,5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8,5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101680 24101685 24101670 24101675 24101680 24101685	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE peelable - BOSTON SCIENTIFIC Catéteres de ablación cardíaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EPT5031T0	H2559026 G87933448 G89471816 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hispanoamérica ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institución asegura no haberlos utilizados, según indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto	
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonico - MINDRAY	MINDRAY	M9	No reporta	78-77001387 95C74006184	Mindray	El equipo en mención fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima. Sustraido de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué	
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111880	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014924	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presion Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETOSCOPIOS - ESTETOSCOPIOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BASIC11 5803	H2559026 10070549	202403000051N 202403000052N 202403000053N 202403000054N 202403000055N 202403000056N 202403000057N 202403000058N 202403000059N 202403000060N 202403000334N 202403000335N 202403000336N 202403000337N 202403000338N 202403000339N 202403000554N 202403000755N 202403000756N 202403000757N 202403000758N 202403000759N 202403000760N 202403000761N 202403000762N 202403000763N 202403000764N 202403000765N 202403000766N 202403000767N 202403000768N 202403000769N 202403000770N 202403000771N 202403000772N 202403000773N 202403000774N 202403000775N 202403000776N 202403000777N 202403000778N 202403000779N 202403000780N 202403000781N 202403000782N 202403000783N 202403000784N 202403000785N 202403000786N 202403000787N 202403000788N 202403000789N 202403000790N 202403000791N 202403000792N 202403000793N 202403000794N 202403000795N 202403000796N 202403000797N 202403000798N 202403000799N 202403000800N 202403000801N 202403000802N 202403000803N 202403000804N 202403000805N 202403000806N 202403000807N 202403000808N 202403000809N 202403000810N 202403000811N 202403000812N 202403000813N 202403000814N 202403000815N 202403000816N 202403000817N 202403000818N 202403000819N 202403000820N 202403000821N 202403000822N 202403000823N 202403000824N 202403000825N 202403000826N 202403000827N 202403000828N 202403000829N 202403000830N 202403000831N 202403000832N 202403000833N 202403000834N 202403000835N 202403000836N 202403000837N 202403000838N 202403000839N 202403000840N 202403000841N 202403000842N 202403000843N 202403000844N 202403000845N 202403000846N 202403000847N 202403000848N 202403000849N 202403000850N 202403000851N 202403000852N 202403000853N 202403000854N 202403000855N 202403000856N 202403000857N 202403000858N 202403000859N 202403000860N	H2559026 10070549	LH S.A.S	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2012DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolizacion Endovascular Intracranial) Stryker Familia de Guías Synchro y Transend - Catéter, Cable Guía	STRYKER	M0031681900 SS12015PRE	24503694 24500695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cumidnamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería	
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-0001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3	No reporta	560034-M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitoreo para hurtar el equipo.	Tolima	Mejía	
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facatativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativá	
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10	No reporta	KN-73006793	Hospital Universitario Clínica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden, accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del faltante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251986	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH	No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo polígrafo a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 20053813 20103602 19988389 19984128	2017DM-0017337 2012DM-0009231 2016EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucose meter/glucometro true result true2go - glucometro - riipo diagnostics Termómetro Odímetro de pulso - strong medical 8 / odímetro - odímetro de pulso - pulsodímetro Estetoscopios riester cardiphon, duplex, de luse duplex, de luse, duplex, tristar, anesthophon, ri-rap, pinard Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de bolsillo/doppler ultrasonico de mesa	Weichallyn Accu chek Alfasafe Cortec Riester Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TROMBO4 CMS500 4041 SONOTRAX II PRO	No reporta	(01)00732084195934 200512172827 96802303736 21054003000 1948 560054-M20408360019	Centros medicos colsanitas SAS	El vehículo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 68, con la cerradura forzada y el conductor se percató que, los elementos que estaban en el interior habían sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá	

H2502-00140	25/02/2025	21/12/2024	20120050	2017EBC-0016373	Desfibrilador externo automatizado-accesorios y repuestos	FRED EASY	FRED EASY	No reporta	89940611	Ambulancias Elite SAS	Pérdida de DEA en la ambulancia designada para el transporte de pacientes. No se conoce, como ocurren los hechos ya que la Ipólación informa que la ambulancia estaba cerrada con llave y no evidenciaron alteración de chapas y se percatan que está el estuche pero no el equipo biomédico DEA.	Cundinamarca	La vega
H2502-00141	25/02/2025	18/02/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de ultrasonido Acuson ixi3, sistema de ultrasonido Acuson ixi3 elite. Sistema de ultrasonido	SIEMENS	10135947 - 4V-1C, MC9-4	No reporta	71105023	Clinica Medsalud SAS	El día 18-02-2025 ingresa una mujer, dura en el consultorio unos 5-6 minutos, luego sale y se retira del establecimiento con dos de los transductores botados en el suelo.	Cundinamarca	Fusagasugá
H2502-00142	25/02/2025	19/02/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-4C017955	Hospital Venancio Diaz Diaz	Una mujer extrae en un momento el equipo que se encuentra en la sala de reanimación en el servicio de urgencias, los hechos ocurrieron el 19 de febrero en las horas de la tarde entre las 3:30 a 3:40 pm	Antioquia	Sabanaeta
H2502-00143	25/02/2025	1/12/2024	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067740 KQ-16067758	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00144	25/02/2025	4/02/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067838	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El personal asistencial entra al servicio un señor que se hace pasar por ingeniero biomédico y retira el equipo para realizar mantenimiento y nunca regresa con el equipo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00145	25/02/2025	4/01/2025	20083955	2014DM-0012094	Sistema De Monitores De Glucosa En Sangre - Autopropulsado - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Caresens II	CARESENS	VOICE	No reporta	No reporta	Hospital Universitario Clinica San Rafael	No se evidencian 2 equipos glucómetros en el área de urgencias adulto, área donde se encuentran asignados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00149	27/02/2025	25/02/2025	19995559	2018DM-0002157-R1	Sistema de imagen por ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H749A70200	S1007930	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	No se evidencia un producto que al parecer se movió por parte del especialista, pero no se tiene constancia de hacia donde se movió ni si se consumió o no, el dispositivo se encuentra vendido y no registra ingreso en la institución Fundación amigos de la salud	Córdoba	Monteria
H2502-00150	27/02/2025	24/02/2025	20137582	2017DM-0017284	Cables para catéteres de diagnóstico	Boston Scientific	M04560002A0	3009845	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El siguiente producto según el cliente CORAZON Y AORTA S.A.S es un movimiento realizado por la especialista pero a la fecha no contamos con claridad de hacia donde fue movido o si fue consumido. A pesar de la trazabilidad realizada no ha sido posible ubicarlo por tal razón lo reportamos como perdido	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00156	4/03/2025	26/02/2025	20229100	2022DM-0025459	Microscopio especular	NIDEK	CEM 530	No reporta	141712	Laboratorios Retina SAS	El equipo médico fue hurtado en horas de la madrugada de las instalaciones de la CLINICA DE QUROS DEL TOLIMA.	Tolima	Ibagué
H2503-00158	4/03/2025	26/02/2025	20168881	2019DM-0020518	Guantes de examen de nitrilo sin polvo, corinados, no estériles-guantes de examen de nitrilo	Lateport	Guante desechable nitrilo C4 TM, Guante desechable nitrilo C4 TL	250941005 200541004	No reporta	Lateport S.A.S	El día 26/02/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00159	5/03/2025	26/02/2025	20272290	2024DM-0028357	Extension set- Equipo de extensión	Bade	No reporta	No reporta	No reporta	Laboratorios Bader S.A	El día 26/02/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00161	5/03/2025	26/02/2025	20098267 20132095 20175683 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-0025371 2023DM-0001219-R2 2023DM-0001793-R2 2023DM-0009243-R1 2023DM-0009386-R1 202071075 19920912 20088083	2016DM-0014393 2017DM-0016718 2017DM-0017290 2020DM-0002139-R2 2021DM-0024229 2022DM-0025371 2023DM-0001219-R2 2023DM-0001793-R2 2023DM-0009243-R1 2023DM-0009386-R1 202071075 19920912 20088083	Aposito Mejorado De Hydrofiber Con Plata Y Fibras De Refuerzo Stomahesive Paste Protective Skin Barrier And Filler - Pasta Protectora De Piel Foamitec Convatec Adhesive / Apósito De Espuma Con Adhesivo De Silicona Gel Hydroactive Duoderm Esenta Sing Free Active Life - Sistema De Osmosis De Una Pieza Apósito Duoderm Cgf - Duoderm Cgf Dressing Duoderm® Extra Thin Apósito Extra Delgado Cgf® Aqualac Tm Foam Apósito De Espuma Con Hydrofiber Tm - Adhesivo A No Adhesivo Aqualac Tm Ag Burn Apósito De Hydrofiber Con Plata Reforzado Con Nylon Aqualac ? Ag Foam Adhesivo And Aqualac ? Ag Foam Non AdhesiveAqualac ? Ag Foam - Apósito De Espuma Con Hydrofiber Con Plata Adhesivo Y No Adhesivo Saf- Gel / Apósito Hidratante Para Heridas Dermalas Con Alginato Naturalm Stomahesivem Convatec Moldable Technologyin Post-Operative/Surgical Ostomy System - Sistema De Osmosis De Dos Piezas Con Tecnología Moldable Que Incluye, Bolson, Adaptador Para La Reducción De Presión Y Barreras - Naturalm, Stomahesivem, Convatec Moldable Technologyin	AQUALAC™, AQUALAC™ EXTRA™, HYDROFIBER™, CONVATEC®, STOMAHESIVE®, CONVATEC® FOAMULITEM, CONVATEC®, DUODERM®, CONVATEC®, DUODERM CGF, DUODERM®, AQUALAC™ FOAM, AQUALAC™ AG BURN, AQUALAC™ AG FOAM, CONVATEC™, SAF - GEL, NATURA™, STOMAHESIVE™, CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™	AQUALAC AG+ EXTRA 10CMX10CM 413567 PASTA STOMAHESIVE TB0X56.7GR(CJAX1) 183910 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 10X10CM (1X10) 421559 APOSITO ESPUMA TIPO FOAM LITE 15X15CM (1X10) 421561 DUODERM GEL TUBOX30GR (CJAX1) 187987 ESENTA PELLICULA BARRERA SPRAY 50 ML 423298 BOLSA DRENACTIVE LIFE ADULTO 22771 DUODERM CGF DRS 20X30CM 167644 DUODERM CGF DRS 20X20CM 167662 DUODERM XTHIN DRS 10X10CM (1X10PK NAI) 187955 DUODERM XTHIN DRS 15X15CM (1X10PK NAI) 187957 AQUALAC FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 10 CM X 10CM 422357 AQUALAC FOAM PRO ADHESIVE SILICONE HYDROFIBER FOAM DRESSING 15 CM X 15CM 422358 AQUALAC AG BURN DRS FLT 10X10CM 403796 AQUALAC AG FOAM ADH 10X10CM (1X10) 420881 SAF-GEL - TUBOX30GR (CJAX1) 145730 BARRERA SURFIT NATURA DURAHESIVE CONVATEC MOLDEABLE MEDIUM (22MM) 45 MM 404593 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 43MM 413166 BARRERA NATURA DURAHESIVE CUT TO FIT FLEXIBLE 70MM 413168 BOLSA NATURA DRENABLE INVISICLOSE Y FILTRO 70MM 416423 BOLSA ESTEEM UNA PIEZA DRENABLE CON STOMAHESIVE CUT TO FIT 100 MM 416598	4700297 4700469 4702040 4701548 4700423 9250416 4703533 3C05925 4701369 4700662 4700550 4700947 4702050 W304501 4700517 08641 4705289 4701359 4704065 4700156 4703390	No reporta	Convatec Colombia LTDA	El día 26/02/2025 sobre las 6:27 am se presenta accidente de tránsito (volcamiento y caída al abismo) con el vehículo de transporte en el PR 53 vía mojaras - Pasto Taminango, Nariño, donde posteriormente llegan personas del sector hurtan la mercancía, no se logra determinar la cantidad exacta por la exposición y avería que presentó la mercancía al caer por la montaña.	Nariño	Taminango
H2503-00162	6/03/2025	4/03/2025	20107430 19937378 20001726 20156885 20154069	2016DM-0014488 2023DM-0002025-R2 2018DM-0002935-R1 2021DM-0022244 2018DM-0001874 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE	Mascarillas con tiras / mascarillas con elástico - mascarillas con tiras. Mascarillas con elástico Baten desechable odontológico Guantes de látex de examinación, estériles y no estériles (AlfaSafe®) Materiales para ortodoncia-ortofrascas Elastómetros, elásticos intraorales sin látex, bandas elásticas - elastómetros para ortodoncia elásticos intraorales y extraorales de látex, cademates de ligadura - elastómetros Materiales para ortodoncia-ortofrascas Gorro tipo oruga ajustable desechables pp600UN Espejo facial mango Contenedor biológico cortapuntaje 0.3L	NORSTRAY ORBIDENTAL ALFASAFE CASA DENTAL EDUARDO DAZA MANCO HEALTH NEW STETIC BIOPLAST	MH4003 137-2023 GULE003 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA M C/JX100UN GULE002 GUANTES EXAMEN LATEX DESECHABLES CITALCO TALLA S C/JX100UN GULE002 TUBO CD MBT 0.22 UR 17 PQX10UN ELASTICO INTRAORAL 3/16PLU HEAVY PQX100UN M931-11 ELASTICO INTRAORAL 3/16PLU MEDIUM PQX100UN M931-07 ELASTICO INTRAORAL 3/16PLU HEAVY PQX100UN M931-06 ELASTICO INTRAORAL 3/16PLU HEAVY PQX100UN M931-12 ELASTICO INTRAORAL 5/16PLU MEDIUM PQX100UN M931-09 ELASTICO INTRAORAL 5/16PLU HEAVY PQX100UN AMH56 TUBO CD MBT 0.22 UL 26 PQX10UN GULE002 B4C0700	MH4003 20052024 50406792M 0820242587SS 396914 1118295 1089478 1089812 1107321 1089552 1089531 396914 1263 0820242587SS 10110824	No reporta	Compresas EPS	El día de ayer 04 de marzo del presente año se presentó un siniestro con el vehículo de transporte, cuando dejó parquizado el vehículo al lado del Calle Santa Lucía y mientras entrega el pedido, se percató que un hombre que abrió la compuerta del vehículo y sacó 2 cajas.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2018EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17:00 horas fue hurtado un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala se reanimación.	Antioquia	Medellin
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volumat MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22981291, 23498627, 23070408	Clinica Medellin S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellin
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008416-R1 2018DM-0018548	Pulsioxímetro, accesorios y repuestos / Oxímetro de pulso Esfigmomanómetro anerode - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros anerode	CHOCEMMED ALP K2	MD300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS Psicoespequeico y reeducativo san rafael S A S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chia
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema Móvil de Rayos X y sus repuestos Y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILM®	PORTABLE X-RAY UNIT FDR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo biomédico en la bodega del operador logístico Lo anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo y en la revisión de registros de salidas y consultas con clientes que manejaron cargas similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente extraviado el 5 de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T06E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clinica sharon de la ciudad de Ibagué el día jueves 27 de febrero y retiran el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0016260	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clinica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clinica, violentando las puertas y hurtado los dispositivos en cuestión.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Ge 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos – Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN,	77710-71ML	No reporta	T1932060783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observará algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/01/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las salas a las 7:00 a.m. evidencian que a la torre de laparoscopia de esa sala le falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vías Inferiores-Video Endoscopio Flexible	SEESHEEN	HV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consola de uroteroscopia marca seesheen fallando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirada de su carro en la cual se encontraba fijo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref. 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan al puesto de salud y raptraron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suarez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0026871 2023EBC-0009714-R1	Agilia Promo - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGILIA PRONEO MX 2018432 Bomba de Infusión AGILIA SP TIVA MX2018832	No reporta	25803021 24368619	Fresenius Kabi	La representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos , entre ellos dos bombas de infusión.	Córdoba	Cereté
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2010EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusion VOLUMAT MC AGILIA CO 2019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta pérdida de bomba de infusión que se encontraba en calidad de comodato en la institución Clínica del río en Montería y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada Por lo tanto, se reporta la pérdida para alertar que esta sea usada en nacientes o vendida.	Córdoba	Montería
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007328-R1	Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Biomec CX/ matriz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BCx0150228M	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esto una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medihumana Colombia S A	La paciente salió con el audifono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaralda	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030642	Medihumana Colombia S A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y extraviaron los audifonos.	Casanare	Yopal
H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-001818-R1	Cáteteres de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953948	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto el cual fue reportado como complaint en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente CLIBEROMERICA SAS desconocen su ubicación.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEODENT - NEODIENT	Neodent	115.276 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285 115.286	JYG05 CRFA2 VAZ18 FPX26 FPX28 GERN7 EXHR1 JKLK9 JZX44	No reporta	Manohay Colombia SAS	el viernes 14 de de marzo, uno de nuestros mensajeros por error pendió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servicio al cliente para hacer la devolución, le solicitamos al mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero este comenzó a solicitar dinero, aunque llamos a acceder con el pago que la persona estaba solicitando, dejó de contestar las llamadas y se quedó con el producto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	Medihumana Colombia S A	Le robaron el audifono.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2016DM-0015231	Conjunto de trombetami	Boston Scientific	114610-002	30973700	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza inazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva- CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuous positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex	cpap Reservorio ic	No reporta	10519100110100229	Amanecer Medico SAS	Se estaciono el vehiculo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.50pm salí del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehiculo lo habian partido y se habian llevado bolso en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaner. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palмира
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quirófano consolidado	STRYKER	5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaner. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Ki Introducir Pile Peelable - Boston Scientific	Boston Scientific	667091-305 H965SCH647070	GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron movidos por el especialista en sistema, pero en confirmación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER	234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo Biosteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla
H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit - unidad de terapia V.A.C. ulta - sistema de terapia de herida por presión negativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA	ULTDE01U1US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Ualta serial GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habrían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025576 20025706	2021DM-0006603-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT	140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYA6 RWV03 CUJA	No reporta	Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chapinero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY	BENEHEART R12	No reporta	FN-45049756	E.S.E Hospital Pedro Ledn Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	11710/25020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hospital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23 no está el equipo de órganos.	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lancetas para toma de muestras	ROCHE	09221816022	(10)406595	97210677374	Centros Medicos Cosmantes SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez finalizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico cosmantes, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percató y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta perdida de equipo de órganos portátiles, que se guardaba en el consultorio #5 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn	97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Machetá, el médico general, evidencia la audiencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Machetá
H2504-00232	3/04/2025	3/04/2025	20129413	2017DM-0016495	ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNOSTICO	GE HEALTHCARE	VERSANA ACTIVE	No reporta	6240273W30	Compañia Especializada en Imagenes Medicas CEMED SAS	El equipo Ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, fue Hurtado del Hospital San Juan del Cesar en la Guajira en el mes de abril del año 2024, en una de las visitas que realiza el personal de CEMED SAS, encontramos en la institución un ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, el cual posee la misma etiqueta con el serial del equipo Hurtado, pero en la verificación del dispositivo, se observa que la serie y Sw internos, corresponden a un equipo Reportado Como Robado en la ciudad de Mexico el año anterior.	La Guajira	San Juan del Cesar
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE	LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftálmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encontró el equipo.	Bolíver	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20206058	2021DM-0023892	Olicon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	ZIRCON 2, MINIBTE R CHROMA	No reporta	F06M2J	Medihumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmisionio el dispositivo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009186-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Panel De 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de panel grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	SIEMENS WELCH ALLYN	TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-5C1a y TRANSDUCER-6MC3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulsmédicos S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 le robaron del Hospital Nuestra señora del Carmen de Mesitas del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio
H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inqwire y agujas angiograficas) de merit medical systems INC.	INQWIRE	GUIA DIAGNOSTICA INQWIRE. DE 0.035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (K35P150S/B)	K2704078	No reporta	Merit Medical Colombia S.A.S	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. K35P150S, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que se tiene el producto para entregarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009968-R1	Analizador de composición corporal inbody con sus repuestos y accesorios - BIOSPACE	INBODY	INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidencio la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la casset de hierro partida.	Bolíver	Cartagena

H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013482	2020EBC-0005986-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFICIA DFM 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi	El desfibrilador ubicado en carro de paro de sótano área de ecocardiografía consultorio 6 fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-001733	ESFÍGMOANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFÍGMOANOMETROS ANEROIDE OFTALMOSCOPIO	ALPK2 WELCH ALLYN	500-V 9287-BLK	No reporta	23060286 3003092/24-29696	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y tendón) en sus respectivas cajas, en el consultorio de cistología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San Francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	VERSANA BALANCE	No reporta	TRANSDUCTOR CONVEX SERIE: 1041196WX5, TRANSDUCTOR TRANVAGINAL	Viva 1A IPS	Dos hombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografía abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecógrafo tenían guaya de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha guaya y regresa nuevamente, alrededor de las 4 de la tarde hurtan los tres transductores de un ecógrafo y se retiran de la IPS.	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiografo	BTL	BTL- 08SD3	No reporta	071008010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la Ipe y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuanto sale la auxiliar de turno a desayunar, el asista a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una bolsa y el hombre entra al consultorio y se llevan el electrocardiografo y luego se retiran de la sede, todo se observo a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales
H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20060807	2013DM-0009789	Electrocardiografo, accesorios y repuestos	Cardiline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	09611602	Atrya Colombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Medipuls Villeta, se evidencio que se habían hurtado el electrocardiografo que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191822 20110058	2020DM-002445 2016DM-0015662	Medical electrical saw drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BOJIN TRALHUI	BUZ-1 5800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (3PCS) CANULADOS 6.5 MM (13005007) PINZA PORTA TORNILLOS CANULADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE PROTECCIÓN 118MM CANULADOS 6.5 MM (13005009) GUIA DE ALAMBRE 8/2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005010) CAMISA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANULADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANULADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANULADA 5.0 MM CANULADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPIEZA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 5.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANULADO STARDRIVE 5.6MM CANULADOS (13005011) TARRAJA CANULADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANULADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANULADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (130050019) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (52706530) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (52706535) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 40MM RC (52706540) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 45MM RC (52706545) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (52706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (52706550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (52706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 55MM RC (52706555) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (52706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 60MM RC (52706560) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (52706565) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 65MM RC (52706565) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 70MM RC (52706570)	No reporta	BUZ-1 819017066 819017067 819017068 819017069 815019046 819017070 812118071 819017071 812118072 819017072 812118073 819017073 812118074 819017075 812118076 812118077 815019047 819017078 815019048 819017079 812118078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086 523504 520912 530732 520913 815019057	Farmedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Duitama y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla del transporte en el que se envió.	Boyacá	Duitama
H2504-00264	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098086	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handylref-K / Refracto-Queratometro Portatil Handylref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clinica oftalmologica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplanamiento	Appasamy	AATM-5001	No reporta	13150014564 y 1311011022	Estudios oftalmológicos S.A.S	Ingresa una mujer a la clinica e ingresa al área de consultorios 5 – 6 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales
H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo/ Bombas de Alimentación Enteral	COVDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta	C20301486 C20301501 C20301400 C20302284 C20301251 C20301441 C20301207 C20302118 C20302164 C20302234 C20302349 C20302352 C20312387 C20312405 C20312417 C20312634 C20312639 C20312644 C20312878 C20312883 C20312897 C20301291 C20301063 C20301515 C20287184 C20300977 C20302006 C20302247 C20302248 C20301089 C20301215 C20301283	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensiva búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución	Valle Del Cauca	Cali

H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	20094438	2015EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	PLUM A+	No reporta	17947773	Fundación Valle del Lili	Durante la búsqueda de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Vinrey Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede florinda se evidencia el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forajidos	Antioquia	Medellin
H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta	Vinrey Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctora al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresa al consultorio y se lleva el equipo asignado.	Caldas	Manizales
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sonoscape - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3CA, L742, 6V1	D565761168, B231041789, B185589838	D565761168, B231041789, B185589838	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibate se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habian desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	uMEC10 uMEC12	No reporta	KN-25141652 KQ-0B055116 KQ-0B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de adultos del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de diagnóstico por imágenes de ultrasonido (ecógrafos) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico por imágenes de ultrasonido. - Mindray	MINDRAY	V11-3BE L12-3C C32E	No reporta	LDG48000241 PC4C203059 VST1C092805	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Riomegro
H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	No reporta	Instituto de Diagnóstico Médico IDME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindío	Armenia
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpp para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791	Instituto de Diagnóstico Médico IDME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 26/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es regresado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta	Pfizer SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20089424 19937378 20069876 19951239 20007993 20020247	2015DM-0002365-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002025-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003258-R1 2024DM-0012554-R1 2015DM-0002975-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Polietileno, Cinta de Seda, Cinta de Oído De Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Estéril - Alfafase Guantes de Latex De Examinación, Esteriles Y No Esteriles Alfafase! Cánula Iv- Cateter Intravenoso Alfafase Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas De Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Aguja - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Aguja - Equipo de Infusion con y sin Aguja - Equipo de Vencolisal con y sin Aguja - Alfa Safe Vendas Fijas y Elasticas Alfa Safe	ALFASAFE	CINTA MICROPOROSA PIEL x Ud. (1/2in x 3yd - 1.25x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 3yd (2.5x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 5yd (2.5x50cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 1in x 1yd (2.5x60cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 2in x 1yd (5x60cm) GUANTE CIRUGIA ESTERIL X PAR "CON TALCO" TALLA 7 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 GUANTE LATEX EXAMEN X100 CON TALCO TALLA L CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTUSOS X24 UD TALLA M CATETER INTRAVENOSO 22G X 1 (25mm) 24G X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL Flaseter x 50 - 3" X 3" X 6 SET INFUSION MACROGOTEO X1 - SIN AGUJA VENDA ELASTICA BLANCA (Unidad) - 4" X 5YD	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 YY2489803 YY2487002 YY2489804 24121090 AT061224-1 5047624M 50476235 AT23091 14605 0HK241522 1SH1024 NBS3542483	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00300	6/05/2025	28/04/2025	19985331 20213342 19957466 20233197 20233890 227009	2018DM-0001674-R1 2022DM-0025071 2015DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2025DM-0003348 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplifier Dual Occluder-Occluder Cardiac Introducir Agilis / Introducir Conjunto de Infusion Desechable con Aguja - Set de Infusion Macrogoteo con y sin Aguja - Equipo de Infusion Con Y Sin Aguja, Equipo de Vencolisal con y sin Aguja - Alfa Safe Peel-Away Introducer / Introducir Pelabile Guías Guideright - St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	Cardioesfibrilador Implantable Unify Assura CD3861-40C Occluder Amplifier PDA 9-PDA-009 Occluder Amplifier PDA 9-PDA-009 Cateater Agilis NXt 8.5F Large Curi GAGS24 Sistema de liberación Amplifier ITV 08F 180/80 Sistema de liberación Amplifier ITV 07F 180/80 9-ITV07F 180/80 9-ITV08F 180/80 Introducir Peel-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía 404570	5595339 8588906 10236533 10507385 10313512 10653523 10721821 9844111	No reporta	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00301	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imágenes Médicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FLUJ MEDICAL DRY IMAGING DI-HT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomula que cubría la ruta Cali – Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el automotor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-00302	7/05/2025	29/04/2025	20142862	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5x 2lx Easyflow La - Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (5/32") x 0.23mm (3g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embecka Colombia SAS	El cliente reporta el robo a uno de sus camiones, del cual extrajeron todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00304	7/05/2025	10/04/2025	20123901	2017DM-0015956	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Eléctricos para Huesos Grandes	STRYKER	4505	4505-000-000	231870693	Amarey Novamedical S.A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejen los equipos completos y sellados para recoger en el cuarto asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la recolección se encuentra que los sellos de seguridad del contenido del motor abiertos y al abrirlo el contenido se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00307	8/05/2025	2/05/2025	20162478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Inyectable Paraimplante Intradérmico	PROFESSIONAL DERM SA	JALLUPRO	41924-415/24	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo del 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palmita
H2505-00308	8/05/2025	28/04/2025	200597 19989959 20140815 19951984 20194015	2016DM-0000226-R2 2017DM-0001748-R1 2018DM-0018650 2019DM-0003082-R2 2021DM-0023208 2024EBC-0010838-R1	Lentes Intraoculares Acrysol / Lentes Intraoculares Monarch, Delivery System Autonom® Pre-Loaded Delivery System / Sistema de Liberación Pre-cargada Autonom® DuoVisc- Sistema Viscocelástico Clareon Intraocular Lenses / Lentes Intraoculares Clareon Centurion® Vision System / Sistema Quirúrgico De Faciofragmentación	Alcon	DFT015.250 AS VIVITY SAB0AT.265 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.200 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.155 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.165 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.175 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.205 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.210 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.215 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.220 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.240 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.255 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.285 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.225 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.180 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.185 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.230 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.245 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.250 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.270 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.275 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SN60WF.210 ACRYOSOF SP NATURAL IQ SAB0AT.195 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.235 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MAB0AC.165 ACRYOSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC MAB0AC.195 ACRYOSOF MP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.170 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC SAB0AT.190 ACRYOSOF SP FOLDABLE 6.0 OPTIC MONARCH II (D) CARTRIDGES SGL USE MONARCH III (C) CARTRIDGES MODIFIED CNA0T0.180 AUTONOME W/SY60WF CNA0T0.185 AUTONOME W/SY60WF	15707801 25867316 25876323 25852948 25838716 25867342 15951287 25876547 15951368 15949270 15949048 25876603 25852995 25734117 15937773 25912937 25912888 25876576 15946293 25912936 15949301 25876512 25861411 25734267 25246329 25884252 15949697 15939560 31578621 31578764 15949269 25835664	000000015707801023 000000025867316121 000000025876323115 000000025852948185 000000025838716099 000000025867342003 000000025887342005 000000015951287087 000000015951287086 000000015951287065 000000015951287064 000000015951287063 000000025876547147 000000025876547162 000000025876547185 000000025876547047 000000025876547151 000000015951368016 000000015951368014 000000015949270071 000000015949270070 000000015949490469 000000015949490469 000000025876603011 000000025876603010 000000025852995446 000000025867316125 000000025867316133 000000025734117165 000000015937773059 000000025912937134 000000025836716186	El día 28/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Laboratorios Alcon de Colombia	Cundinamarca	Madrid
H2505-00314	9/05/2025	28/04/2025	20076095 20144624 20060303 20105465 20157663 20072393 20106509 20150400 19957520 20220463 20155172 20197003 20104473	2014DM-0011836 2018DM-0017886 2019DM-0003891-R1 2016DM-0014287 20105465 2019DM-0019344 2023DM-0010942-R1 2016DM-0014402 2019DM-0019211 2015DM-0003510-R1 2022DM-0002540 2019DM-0019174 2021DM-0022948 2016DM-0014213 2011016965	Cateter De Insercion Periferica Agula Hipodermica Bd Postflash™, Jeringas Prefiltradas con Solución Salina Tubos para Extracción De Sangre- Vial Tubes / Bd Bd Vacutainer® Precoagulating Multiple Sample Needle Jeringa para Extracción de Sangre Arterial Tubos para Análisis de Orina Lancet>Contact-Activated Lancet Lancetas Catheter Insyte / Catederes Perifericos Intravascos Bd Max® System- Sistema Bd Max/Sistema para Detección Automática de Secuencia de Ácidos Nucleicos Bd Surepath Collection Vial - Collection Vial Cervex Brush - Cepillo para Toma de Muestra de Células Cervicales Chlorprep - Aplicador - Cautiflacion Holder Pronto	No reporta	PowerPicc Catheter with Sherlock 3CG Tip Positioning System (TPS)/Stylent Basic Trix 4275118 305108 329677, 4262466 Vacutainer Sodium Heparin (NH) 750µl units Plus Blood Collection Tubes 4.0mL, 13x75mm 306053, 360057, 306060, 362768, 367871 360213 364415 364951 BD MICROTAINER® QUIKHELV™ LANCET 1MM X 2.5MM 368101 BD Insyte™ Autoguard™ Catheter IV de 24 GA x 0.75' / BD Insyte™ Autoguard™ Catheter IV de 20 GA x 1.16' / INSYTE 18GA X 1.16N 381812, 381834, 38831714 Cartridge BD Max PCR 24 EA 437519 451462 491462 685715 368872	REHR1599 3347577 329677, 4262466 4207823, 4305219, 4270703, 4256262, 4166492 4352065 4255259 4253975 4219675 4249029, 4332665 4351762 4326253 44590 BD CHLORAPREP- APLICADOR 4304604 24E08	No reporta	Becton Dickinson de Colombial.TDA	El conductor de vehículo de carga reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de Bogotá a Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00328	10/05/2025	25/04/2025	20179261 20002356	2020DM-0021558 2018DM-0003075-R1	Vídeo laringoscópico - Accesorios y repuestos Esofago - Sonosite	MEDCAPTAIN FUJIFILM-SONOSITE	VS-10H 305108	3347577	621220300145 0505BR	Clinica los nevados SAS	Durante el día 25 de abril de 2025 se evidencia la pérdida / hurto del equipo biomédico perteneciente al servicio de urgencias.	Risaralá	Pereira
H2505-00329	10/05/2025	23/04/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Destribulador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-1A074231	Neuromédica S.A.S	El pasado 23 de abril aproximadamente a las 12:30PM, 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica y robaron el equipo.	Antioquia	Sabanaeta
H2505-00330	10/05/2025	20/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Destribuladores nylon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KODHEN	TEC-5631	No reporta	855	DeVita SAS	En la tarde de hoy 20-2-2025 la Coordinadora de Enfermería que el destribulador , no se encuentra en el carro de paro de la sala de procedimientos.	Antioquia	Medellín
H2505-00331	10/05/2025	28/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC - 10	No reporta	KN-04068018	Clinica Nueva- Congregación de Santa Catalina de Sena	Equipo se encontraba en el consultorio 601 para toma de signos, es hurtado a las 15:58' del consultorio de manera silenciosa por un supuesto paciente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00332	10/05/2025	9/05/2025	20165523	2019DM-0020015	Stethoscope / estetoscopio-estetoscopio (accesorios y repuestos)	PRESTIGE	HS30J	No reporta	UTF5	Clinica Eusalud S.A.- Centro Medico Mandalay	Reportan pérdida del equipo en el mes de mayo 2025, el cual se encuentra en el consultorio no. 5 del centro medico de mandalay, se realiza su búsqueda en todo el centro medico pero no fue posible encontrar el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00333	10/05/2025	16/01/2025	20086398	2014DM-0012385	Electroestimulador (temi) - Roscoe	Roscoe	Intensity 10 Digital	No reporta	SZ2511106679	Neuromédica S.A.S	No permito informar que el día 16 de enero de 2025, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se registró el hurto de un equipo de electroestimulación (TENs) en el área de fisioterapia, ubicado en el cubículo #2 de la sede Armenia.	Quindío	Armenia
H2505-00334	10/05/2025	29/04/2025	20016003	2010EBC-0005507	Pulsioxímetro Edan Instruments, LM, LMI, accesorios y repuestos	ACCURATE	FS10A	No reporta	FS1A2107100200320	Viney Solis IPS S.A	Reporta el profesional que el día de hoy 29 de abril 2025 al momento de llegar al consultorio, se evidencia que no se encuentra el pulsioxímetro e informa, que el día anterior antes al finalizar su jornada el equipo quedó en el consultorio.	Caldas	Manizales
H2505-00335	10/05/2025	7/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allin	No reporta	No reporta	EP 75964	No reporta	Equipo hurtado, estado de caja de implementos médicos que estaban dentro del consultorio médico de la casa Colombiana de Bogotá en el country club de bogotá	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00336	10/05/2025	3/04/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICUMedical (Hospira)	PLUM A+	No reporta	17948667	Fundación Valle del Lili	Dispositivo no se logran ubicar en la institución desde el año 2022, a pesar de que se realizaron búsquedas físicas.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00337	10/05/2025	29/04/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecdógrafo	TOSHIBA	PVU1-3758T - PLU1-1005BT	No reporta	9691946456 - 99C1922523	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día 28 de abril 2025 jefe del servicio informa que los transductores del ecógrafo no se encuentran, se indaga en la sede y no se encuentran por lo que fueron hurtados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00338	10/05/2025	16/01/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICU Medical	Plum A+ Spanish	No reporta	75242196	Hermanas de la caridad Dominicanas de la presentación de la santísima virgen / Clínica de la presentación	Durante el último mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre por parte de la empresa ICU medical, no se encontró la bomba de infusión. Se presume que posiblemente que la hayan sacado en una ambulancia en un traslado de paciente pero a ciencia cierta no conoce como se perdió.	Caldas	Manizales
H2505-00339	10/05/2025	3/05/2025	20010935	2009EBC-0004703	Monitor de Signos Vitales Edan Instruments Inc., Accesorios y Repuestos	EDAN	M8	No reporta	301301-M14202430018	Inversiones Medicas Vallesalud SA	El paciente ingresó a la institución el día 3 de mayo del 2025 a las 6:34 pm al servicio de urgencias a la IPS CLINICA VALLESALUD- SEDE NORTE, manifestando haber sido víctima de un accidente de tránsito y hurto el monitor de signos vitales.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00340	12/05/2025	11/04/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bombas de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511710	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En medio de inventario por parte de Pisa, se encuentra que hace falta la bomba de infusión con serial SK20511710 del servicio de UCI.	Cundinamarca	Soacha
H2505-00344	13/05/2025	30/04/2025	20194425	2020DM-0022724	Oltron Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G STEEL GREY (8T6)	No reporta	34256805	Medhumana Colombia S A	Robo del audífono en el transporte de servicio publico	Cundinamarca	Zipaquira
H2505-00345	13/05/2025	11/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Oltron Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G DIAMOND BLACK, AUDIFONO CROS, NEW DIAMOND BLACK.	No reporta	35779237,36686869	Medhumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Antioquia	Nariño

H2505-00346	13/05/2025	10/05/2025	20060248 20016145 19567851 20119475 20002230 20003727 20167582 20168651 20191987 19599852 20210321 20267184	2013DM-0009749 2010DM-0005076 2016DM-000161-R1 2016DM-0015563 2016DM-0003013-R1 2018DM-000387-R1 2019DM-0002079 2019DM-0020393 2020DM-002467 2020EBC-000335-R1 2021DM-0024181 2023DM-0027962	Aspirador de Secreciones - Aspirador de Secreciones - Ciq Unidad de Succión-Evo Medical Camula Nasal para Oxígeno Medicinal Camares Eléctricas, Semi-Eléctricas y Manuales Partes Accesorios y Repuestos Concentrador de Oxígeno Respiroica Regulador Medicinal- Air Imten Manguera de Succión Sistema para Reconvención y Desechos de Fluidos, Accesorios y Solidificante Succiónador-Equipo para Succión Pulsómetro, Accesorios y Repuestos - Pulsómetro Oxygen Concentrator - Concentrador de Oxígeno - Contrador de Oxígeno Concentrador de Oxígeno Partes Accesorios y Repuestos Extension 30 Ft x 35cm	CLIQ EVO BIOLEF MERITS Philips Respiroics IMETAN GLOBAL HEALTH CARE PULMO-MED NONIN OXYPURE SALTERLABS	ASPIRADOR APEX VC - 701 606 CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO 2.1 MT B501000 Barandas laterales Cama tres niveles Concentrador Bajo Flujo Concentrador Bajo Flujo Ewerlo Regulador de Rosca - R-604 Regulador de yugo - R-615 MANQUERA DE SUCCION 1.8 MT REF. 71-021 VASO ASPIRADOR COMPLETO 800 CC REF. 71-208 800ml FILTRO HIDROFOBICO PARA VASO ASPIRADOR - FIL306 Sensor 800AA Concentrador Bajo Flujo 27-58A KIT INSUMOS CONCENTRADOR BAJO FLUJO 7100-0	No reporta	204B-01387 339C-00082 B4 03628 TML020000112 B01036 17652 2019691 35328 125358 8173 16558 36919 20240710 F24072605 8902404 OC2302006180 2409032	Amanecer Medico SAS	El día sábado 10 de mayo del presente año, ingresa sujeto al parqueadero de la bodega 7 y realiza el hurto de uno de los vehículos de la flota, llevándose varios equipos médicos y descartables.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20023063 20172314 20190524 20150463 20065388	2018DM-0018548 2022DM-0009186-R1 2019DM-0020807 2019DM-0020324 2019EBC-0010977 2013EBC-0010510	Esfignomanómetros Aneroid - Accesorios y Repuestos - Esfigmomanómetros Aneroid Transformador de Panel Os 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Panel Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnostico de 3.5 V Stethoscope / Esfletoscopia - Forendoscopia (Accesorios y Repuestos) Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Esfignomanómetro Aneroid (Accesorios y Repuestos) Oxímetro de Pulso / Pulsómetro Oxímetro de Pulso	ALPK2 HILLROM REISTER PRESTIGE HOME LIFE AECN	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 7771-071 FOMENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO R1 A320	No reporta	731575 22-292 22-298 22-293 230626011001028 210600112	ESE Hospital San Antonio de Cha	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chia
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	E2-930183171	Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:32 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hufan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117866	2017EBC-0016069	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado	SAMARITAN	PAD360P	No reporta	19E00003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtado de las salas de cine del centro comercial el triunfo a mediodía de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson NQ, Sistema de Ultrasonido Acuson NQ Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	11268679-1171446-11711957	No reporta	24350280-24470302-24140087	Comevea Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografía y se evidencia que la chapa fue violentada. Así mismo, que faltan los 3 transductores instalados en el Centro Médico Comevea Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellín
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutricion Enferm Arnika	AMIKA	AMIKA	No reporta	22687136, 22717861, 22716685	Clinica Central del Quindío SA	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo habían en la instalación 8 bombas de nutrición.	Quindío	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson NQ, Sistema De Ultrasonido Acuson NX3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	351142, TRASDUCTOR CONVEX CH5-2 62321029, TRASDUCTO	Clinica Centenario	El día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia perdida de los 3 transductores (convexo, lineal y endocavitario) del ecógrafo del servicio de urg.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de optamós.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AEG-24002944	IPS AMG S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descienden del vehículo para comprar en el OXXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cubico del paciente y hurta la maleta del estudio DCA.	Santander	Girón
H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20066624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compresor Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2016423079	Amanecer Medico SAS	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de optamós.	Antioquia	Medellín
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20106831	2016DM-0015463	Arterial Catheterization System - Sistema de Cateterizacion Arterial	Arrow	SAC-00820-PBX	71F24H0457	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El día 19/04/2025 se encuentran los carros de la sede medellín en proceso de carga de dispositivos médicos cuando se acerca sujeto y abre uno de los vehículos hurtando pertenencias del conductor.	Risaralda	Pereira
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20082792	2018DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrilicos-Stardent, Starvit, Startone Shinstar, Starplus, Usher Plus, Reveat, Zenith, Dia Vivos, Ralpac, Odontho, Odontho Plus, Resisital, Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Liquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 32L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 32L POS SUP A1 30L POS INF A2N 34L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS SUP A3.5 34L POS SUP A3.5 32L POS INF B2 34L POS INF B2 32L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL PCR 500 G LIQUIDO 50 ML LIQUIDO 1 LITRO	2411959 2407928 2408643 2410954 2411961 2404919 2409945 2501967 2503984 2403909 2410957 2412965 2410952 2505098 2505581	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulacán - Ecuador de manera terrestre. En el momento que el conductor llego a Pasto, se revisa el carro y se evidencia que en el fondo del camión, los ladrones abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto	Nariño	Pasto

H2505-00366	21/05/2025	21/05/2025	19994443	2018DM-0002061-R1 2017DM-0001151-R1	Lentes de Contacto Acuvue Oasys Lentes de Contacto Acuvue - Johnson & Johnson	Acuvue	548589 84156 84157 83562 83567 8014L18 83758 83612 84225 81728 83777 83903 82027 83096 83397 84163 84311 84186 81824 82753 83124 81759 83531 83540 83609 84037 84198 84221 84014 83564 83367 82310 83290		8015NR8 8012B51 8012CCL 8012HND 8017SLV 8014L18 L006SLP 8012TLD 8017KMM 8017JPV 8017N22 8017BRT 8013H4Z L005G4M 8014THX 8017J87 8017BXX 8011R2X 8017H08 801413T 8017LVM 8015111 8015776 801724Q 8016VB0 L006JLT 80128V1 L008PJ 80152R7 8016BRG 801224R 8016908	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	El día de hoy (21-05-2025) en la ruta el vehículo sufre un percance, donde es saqueada la mercancía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00368	22/05/2025	19/04/2025	20098880	2015DM-0013639	Caleter Intravenoso NIPRO	NIPRO	CH-2032S0; CH-2225S0	25B11C; 24L07C	No reporta	Nipro Medical Corporation	Durante el transporte del pedido al cliente ruta bogota-medellin el vehículo de la transportadora fue hurtado.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00370	23/05/2025	8/04/2025	20206058	2021DM-0023892	OTicon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO CROS, PX MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	BCS384	Medihumana Colombia S.A	Robo en transporte público	Casanare	Yopal
H2505-00375	26/05/2025	26/05/2025	20025562	2021DM-0006579-R1	Sistema de Implantes en Titanio e Instrumental	ZIMMER BIOMET	Tornillos ceratige 2.0 x 11 mm Lote J7830371 - 91-5311 y tornillos 2.0 x 11mm Lote J7728428 91-2011	J7830371 y J7728428	No reporta	Wholding	La persona responsable de las entregas se encontraba dentro de clínica Asotrauma y dejó parqueada la moto en consulta externa, en el lapso de tiempo de ingreso a la clínica y salida, le abren el Baúl de la moto y le sacan todo lo que llevaba allí, incluyendo los tornillos en mención.	Tolima	bagué
H2505-00377	27/05/2025	21/02/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Usa	El día de hoy 24 de febrero de 2025 se informa que fue hurtado un equipo de órganos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00378	27/05/2025	23/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch allyn	408262 / GS 777	18019	171206120595	Red de Salud del Suroriente E.S.E	El día viernes 23 de mayo de 2025 el médico encargado del consultorio encuentra el espacio vacío en la pared donde estaba ubicado el equipo y encuentra la puerta abierta del su consultorio.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00379	27/05/2025	16/05/2025	20166333	2019DM-0020085	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	No reporta	15-324	Clínica Eusalud S.A.	Fonendoscopio ubicado en el servicio de consulta externa no fue encontrado durante la verificación del inventario	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00380	27/05/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	OTOSCOPIO 23810 , OTALMOSCOPIO 11720	22-301	No reporta	Clínica de Occidente S.A	El miércoles 14 de mayo del 2025 dos mujeres entran al consultorio con malestar y se robaron dos equipos de órganos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00381	27/05/2025	28/03/2025	20015037 20068959	2021EBC-0006184-R1 2025EBC-0011079-R1	Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión para Líquidos Parenterales Bomba para nutrición enteral amika	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA AMKA CO	No reporta	22659506 «BSP1C140198 LSA1C130339 CB381A160568	Clínica Central del Quindío Fresenius kabi	Después de ejecutar inventario y recogida de equipos por terminación de contrato con el proveedor nos percatamos del faltante del equipo.	Quindío	Armenia
H2505-00382	27/05/2025	22/04/2025	20053063 20058086	2022DM-0009186-R1 2015DM-0013388	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V Handheld reflectometer handyref4 / reflecto- quelometer portali handyref.k	HILL NIDEK	GS777 HANDY	No reporta	5302195	Soluciones de Alta Tecnología Visual	El día 22 abril 2025 ingresaron 2 sujetos a la sede de la institución y realizan hurto de unos equipos biomédicos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00383	27/05/2025	21/05/2025	1994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSODUCTOR CONVEY PV-375 BT TRANSODUCTOR LINEAL PLU-110-006BT TRANSODUCTOR ENDOCAVIARIO PVJL-781VT	No reporta	No reporta	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	Personas ingresan forzosamente al consultorio de ecografía y hurto de transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00385	27/05/2025	23/01/2025	19995523	2009EBC-0003126	Desfibrilador Schiller, Accesorios, Repuestos y Software	SCHILLER	DG 4000	No reporta	108996106647	ESE Hospital San Camilo	Equipo no encontrado.	Quindío	Buenavista
H2505-00389	28/05/2025	6/04/2025	20028764	2021EBC-0006954-R1	Monitores Cardíacos de Sincronización y sus Accesorios y repuestos GE	GEHC, GE Healthcare	7800 CARDIAC TRIGGER MONITOR	No reporta	25010564	GE Healthcare Colombia S.A.S	En inmediaciones al sector el Corán de la ruta del sol unos delinquentes abordan el camión en movimiento, rompen el candado y el preñito, una vez en el interior del vehículo hurtan los elementos transportados empacados en dos huacales con cables en el interior de estos.	Cundinamarca	Puerto Salgar
H2505-00390	28/05/2025	23/05/2025	20109778 19989129 19956559	2017DM-00015781 2019DM-0001818-R1 2016DM-0002157-R1	Guía de Presión Cálteres de Imagen de Ultrasonido Sistema de Imagen por Ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H7439359310 H749518120 H749A70200	32423054 32369979 51007927	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El cliente VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGIC manifiesta que los insumos fueron recogidos, sin embargo se realizó trazabilidad en las bodega y los insumos no fueron recibidos se realizan varios intentos de recolección en el cliente informando que no tienen estos insumos.	Cauca	Popayán
H2505-00392	30/05/2025	21/05/2025	20040890 19973088 25516 20040890 20040890 19952742 19939688	2016DM-0000131-R1 2017DM-0000529-R1 2017DM-0000969-R2 2021DM-0008445-R1 2022DM-0001054-R2 2024DM-0002230-R2	Endopath Endograpadores y Recargas Echelon Sutura Antibacterial Monocryl Plus Engrapadora Intraluminal Desechable Is / Engrapadora Intraluminal Desechable Sistema de Bisturi Grapadores para Cirugía Abierta Sutura Vicryl Plus Antibacterial	Ethicon	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW GST1608 POWERED 60 ECHELON +, 340MM SHAFT PSEORA MCRVL + LD 27N 3.0 S/A PS-2 PRM MP MCP247H CROLLAR MECH STD 29MM CQH208 HS FOCUS RCM PLUS ADAPTIVE HARRP HARMONIC LAP 6MM SHEAR 23CM HAR23 75MM NTLCL SELECTABLE RELOAD SR75 55MM SELECTABLE NEW TLC NTLCL55 75MM SELECTABLE NEW TLC NTLCL75 75MM NTLCL SELECTABLE RELOAD SR75 75MM NTLCL SELECTABLE RELOAD SR75 VICRYL+LYLT PLUS 3.0 75CM L-SH VCP316H	308009 A9762D 10553K 349006 262071 08ED89 353099 307094 403097 307409 353099 AW2731	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	Mientras se esperaba la entrega de la documentación para recibir el pedido, una persona con chaleco de la ARL les indicó que descendieran del vehículo y se alejaron del lugar por un momento. Más tarde, el auxiliar recibió una llamada del área de logística solicitándole que revisara el camión, ya que no encontraban una caja en la bodega. Al inspeccionar la unidad de carga, se dio cuenta de que esta se encontraba abierta, sin el candado, y que solo quedaban 5 de las 64 cajas que le habían sido cargadas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00408	2/06/2025	29/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D6	No reporta	EL42012760	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	El día 28/05/2025 el turno de la noche, se evidencia que la puerta de acceso a la sala de partos violentada y rota, y sin el seguro.	Cundinamarca	El colegio
H2506-00409	2/06/2025	4/01/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS	No reporta	20016627	IJPS Servicios de Salud	La doctora notifica que, no está el equipo de órganos de pared del consultorio 24. Por lo cual, se procede a validar y efectivamente se ven los huecos en la pared.	Antioquia	Medellín
H2506-00413	5/06/2025	26/05/2025	20206058	2021DM-0023892	OTicon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2 MINIRITE R CHROMA BEIGE, CHARGER 1.0, OTICON MINIRITE R	No reporta	30573116 / 30573169/ 2302993635	Medihumana Colombia S.A	Se extravió en el centro de distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00414	5/06/2025	20/05/2025	19975419 19984841 2018DM-0018609 2020DM-0004072-R1 2020EBC-00021671 2022DM-00029449	2017DM-0000428-R1 2018DM-0001250-R1 2018DM-0018609 2020DM-0004072-R1 2020EBC-00021671 2022DM-00029449	Caleteres Balon de Dilatacion Perifericos Sients Perifericos Cuentas Guia Perifericas Malla Para Incontinencia Ulnaria- Boston Sistema de Bisturi Sistema Rezum - Equipo de Tratamiento de Prostata Caleter Balon para Dilatacion Periferica Pta	Boston Scientific	H74939184251010 H749391862921210 H7493918620810 H74939186251010 H749391862921210 H74939186251510 H74939186401210 H7493816253130 M001402821 M006000110 M00602201-0031	34400803 35816329 35198070 35793525 35191642 31404564 36027119 35812506 3626313 908008 35212803 35168631 35201647	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El martes 20 de mayo, mientras el conductor se encontraba realizando una entrega en la institución, personas no identificadas violentaron la chapa del vehículo y hurtaron varios dispositivos.	Antioquia	Medellín
H2506-00415	9/06/2025	13/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de órganos -77710-71 ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El día de 13/5/2025, la día que esta asignada era en el consultorio 2 del 2do piso de la ips comfami palmira, informa que el equipo de organos se encuentra en el consultorio y observa que el soporte de seguridad está en el piso amarrado.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00416	9/06/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS BUGA	El día 14/5/2025, el Reumatólogo ingresó al consultorio 106 de la IPS Comfand Buga y no encontró el equipo de órganos de la Pared.	Valle Del Cauca	Guadalajara de Buga
H2506-00417	9/06/2025	30/05/2025	20001871 20140359 20191967	2019EBC-0003486-R1 2019EBC-0018471 2020DM-0022467	Monitor de Paciente Mindray Desfibrilador Baja Potencia - Desfibrilador Succión-Equipo para Succión	Mindray Cu Medical Palmo Med	MEC 10 CU-SP1-AUTO 7-CA	No reporta	EX-42014621 GIJ08R473 32	Global Life Ambulancias Sas	Mientras se realizaba el traslado en ambulancia desde la clínica bagué hacia la IPS Medicafe, personas no identificadas forzaron la puerta del vehículo y sustrajeron los equipos biomédicos.	Tolima	bagué

H2506-00418	9/06/2025	30/05/2025	20205496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	Sonoscape medical	S6 - Ecografo portatil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de chia	Se detecta el hurto de un ecografo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chia	
H2506-00421	10/06/2025	10/06/2025	20002321 20038529	2009BEC-0003879 2022EBC-0006205-R1	Bomba Petrol para Nutrición Enteral Flexflo Petrol Bomba de Alimentación Enteral Flego - Bomba de Alimentación Enteral	PATROL FREEGO	52034 5400	No reporta	2180675 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155760 2195579 2195610 2195623 2195624 2195611 2195618 2195624 2195625 2168482 2168485 2180656 9801550 9804393 9804394 9804395 9804396 9804397 9804398 AF12168047 AF12168059 AF12168061 AF12198092	Abbot Laboratories de Colombia SAS	Las (32) bombas de nutrición enteral fueron entregadas en comodato a la empresa MEDBÁS EPS S.A.S. la cual ha sido liquidada - no obstante de acuerdo a la confirmación del agente liquidador, no se hallaron cuentas de activos ni pasivos que representaran la existencia de dichas bombas dentro del inventariante la institución. En consecuencia, y teniendo en cuenta la imposibilidad actual de establecer la ubicación o disposición final de los dispositivos, se procede a realizar la correspondiente notificación por hurto.	Risaralda	Pereira	
H2506-00422	12/06/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/32	No reporta	EL052025	Biolínicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el camino a destino.	Antioquia	Medellín	
H2506-00426	16/06/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accesorios And Spare Parts - Plasma Vent - Ventilador Pulmonar	LOWESTERN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - VM 29550-1110-WM110TD	No reporta	32096825	Medicina y Terapias Domiciliarias S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se lesionan varios equipos dentro de ellos al ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00429	18/06/2025	10/06/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Repuestos Y Accesorios - Bomba De Infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706873	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de Pisa no se encuentra el equipo y se hace reiterados avisos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Barranquilla	
H2506-00431	18/06/2025	29/12/2024	20058632	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z6	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliedo de la ranchería en un evento de atención extrafarmacia a la población wayuu donde se realizaba atención para gestantes, diabéticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutrición fueron abordados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligándolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atención.	La Guajira	Maicao	
H2506-00433	18/06/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-0014989	Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnostico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSDUCTOR CONVEJO35C50P TRANSDUCTOR LINEAL 75L38P TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CB3FC149198 LSA1C130339 CB361A160568	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Sobre las 4:04 pm informa el señor de servicios general que la chapa está dañada y la puerta no le abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realizan la apertura de la puerta se evidencia que la puerta está forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecografo no estan los 3 transductores.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00444	21/06/2025	12/06/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson NQ, Sistema de Ultrasonido Acuson NQ Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transespal	(422) 410 (01) 04056609957357	23130434 22520227 23160565	ESE Hospital Regional de Moniquirá	A las 6:30 am del día 12/06/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no están los 3 transductores del equipo acuson.	Boyacá	Moniquirá	
H2506-00445	21/06/2025	10/06/2025	20019879 20014779	2020EBC-0005711-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek - Ventiladores Para Cuidados Intensivos Desfibrilador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL75035811	Hospital San Francisco de Viotá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huallas del desfibrilador y el ventilador respiratorio de transporte.	Cundinamarca	Viotá	
H2506-00446	21/06/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El 16 de junio de 2025, a las 9:40 AM. La doctora informó que el equipo de diagnóscos no se encontraba en el consultorio #8.	Valle Del Cauca	Cali	
H2506-00447	21/06/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009198-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de Organos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI -IPS Palmira	El 5/6/2025 a las 3:20pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad forto que el equipo de organos no se encuentra y que el soporte fue violentado por lo que hay residuos de pared en la cámara.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2506-00449	25/06/2025	25/06/2025	20206058	2021DM-0023892	Olicon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCON 2 MINIRITE C090	No reporta	B125FW	Medihumana Colombia S.A	Al retirarse el casco, al paciente se le cae el audífono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente y huye del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Sistemas de implantes odontológicos NeoDent	NeoDent	1.091.092 1.091.093 115.281 115.282 115.278 115.279 118.301 1.091.096 1.091.097 1.091.098 1.091.099 1.091.101 1.091.102 1.091.103 1.091.086 1.091.089 1.091.090 1.091.091	No reporta	FATR9 FATR8 LWZY9 FLAT3 MCTC7 LJIT4 FPXZ8 GJLF8 GPJN5 HAEW4 9HNA1 JKMM2 GVNL3 GRNE3 FJXE3 FWZ27 EZXH6 EZXF2 EMDY9 FPGF9 FRFP1 GRMX7 GJVG5 CHTP9 GJLY3 EMPT3 FVRF9 GFNV7 GJLX5 FNLH4 GTIE9 CJAE4	No reporta	Manchay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayó el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206885	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accesorios Nim Vitalm - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nim Vitalm Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nim y Accesorios Medtronic Xomed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 6 METER IEC320 115V 1897821 MALETA DE TRASPORTE NIM VITAL NIMACS01 NIM VITAL CONSOLE NIMACM01 NIM VITAL PATIENT INTERFACE 4 CHANNEL NIMACPB1 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIMACPB2 MUTING PROBE 8220325 NIM ROHS 8220325 PATIENT SIMULATOR 8253600	226981106 N/A C2110258 P2127053 L12109028 22552833 224434195	226981106 C2110258 P2127053 L12109028 22552833 224434195	Medirex Biv SAS	El día 25 de junio desobres las 2:30 pm el conductor del vehículo, se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio público personas desconocidas extrajeron la consola.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00458	29/06/2025	19/06/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiografo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-19028606	Empresa de medicina integral EMI SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustraer los equipos que se encontraban en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira	
H2506-00459	29/06/2025	19/02/2025	19997263 20083131	2019EBC-0002816-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CA-MI	X12 NEW ASPRIET - RE31000107	No reporta	162696	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de almacenar los tripulantes evidencian que, la puerta trasera estaba entreabierta y que no estaban los equipos en la motol.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2506-00460	29/06/2025	13/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de órgano.	Cesar	Valledupar	
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-40	No reporta	918096020052317; 918096020052329; 918096020052314; 918096020052320.	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario biomédico realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá	

H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018872 2017TDM-000381-R2	Filters / Filros - Filros Ticon Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Ticon Sutura De Polyester No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DARCOVIDEN TICON.DARCOVIDEN.MEDTRO NIC	Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 88863212-51 88863232-56 88863232-56 88863271-41	24K0987FAX D3A2012Y D4E4328Y D5A3787Y D5A3799Y D4C3854Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá- Villavicencio con el trackcamión y lo interceptaron tres o cuatro personas , los cuales los golpearon y hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Fiegro - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	S400	No reporta	AF12198047	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Bomba se encontraba en poder de la enfermera de entrenamiento para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los entrenamientos en el correcto uso del equipo médico. Sin embargo, en el último inventario de HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., informa que este equipo fue entregado a la IPS Clínica Mediaser S.A.S. - Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente, por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BION	MT500	No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S.	Hulla	Neiva		
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfibrilador	COMEN	S5	No reporta	SS230719004	Instituto del Corazón SAS	Antioquia	Medellín		
H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20199357 20205613	2021DM-0022325 2021DM-0023837	Fat Reduction Ems Multifunctional Head Machine - Ems Escultupor con Cabeza Multifuncional, Partes, Repuestos y Accesorios Himgwawe Beauty - Musculptech	MEC MUSCULPTTECH	EMS Sculptor VPA 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTTECH NEO - MUSCULPTTECH CLASSIC)	No reporta	2025042501 20250321X5 20250321X1	TLM Andrina S.A.S.	Bogotá D.C.	Bogotá		
H2507-00483	8/07/2025	1/06/2025	20074555	2014DM-001148R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronización Cardíaca	Boston Scientific	60G10-607	526121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Un especialista de la institución informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Valle Del Cauca	Palmira	
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195609	2020DM-0022753	ORTHO Oplx™ Reader	ORTHO OPTIX	6842223	64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia SAS	No permitimos reportar la pérdida del equipo , el cual se encontraba instalado en el cliente SYNLAB. Lo anterior, porque no fue posible localizar el equipo en las instalaciones del cliente.	Caldas	Manizales	
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE R DIAMOND BLACK	No reporta	36627639 y 37031146	Medihumana Colombia S A	Los audífonos se extrajeron en el municipio de Villanueva Casasane, en la Carrera 12 con Calle 14, el día 16 de mayo a las 10:00 a.m.	Cauquetá	Florencia	
H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	20111879 20117511 20128918 20132429 20086531 20007943 2018DM-0003918-R1 2018DM-0004103-R1 2019DM-0005464-R1 20171510 20171250 20024549 20030728 20044931 2021DM-0007016-R1 2021DM-0008594-R1 2022DM-0009287- R1 20054835 20232253 2022DM-0025647 2022DM-0025739 20232299 20052696 20279895	2016DM-0014925 2016DM-0015349 2017DM-0016537 2017DM-0016740 2018DM-0003918-R1 2018DM-0004103-R1 2019DM-0005464-R1 20171510 20171250 20024549 20030728 20044931 2021DM-0007016-R1 2021DM-0008594-R1 2022DM-0009287- R1 20054835 2022DM-0025647 2022DM-0025739 20232299 20052696 20279895	Express Vinyl Polyisocyanate Impression Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos Para Ortodoncia) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Filtek P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posteriores Filtek P60) 3m Espe Ionomero De Vidrio De Uso Odontológico - Vitrebond Plus LinerBase (Ionomero De Vidrio Fotopolimerizable) 3m Espe Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Hugger (3m Bair Hugger Temperature Management System) Filtek Z250 Universal Restorative Clingpro White Varnish (Barniz Blanco Clingpro) 3m Espe Filtek Z250i Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Hibrido Filtek Z250i) Restaurador Universal - 3m Espe Relyx Fiber Post - Postes De Fibra - 3m Espe Filtek Bulk Fill Flowable Restorative - Restaurador Fluido De Uso Odontológico - 3m Espe Soft-Lex Extra Thin Contouring And Polishing Discs Filtek Z350a Universal Restorative - Restaurador Universal Filtek Z350a Universal Restorative - Restaurador Universal - 3m Espe 3m Filtek Easy Match Universal Restorative - Restaurador Universal	3M	7302H EXP.R LIVIANONORMAL K2 CARTRIDGE, 48 ML C/ 7312 EXPRESS W/SPOON 1262 ATTEST VAPOR 100 INDICADORES /CAJ 006-357ADVCE MBT BKT USA HOOK 022 004-122 5mClip SX5 MBT Hk 022UL LHR SX5 Hk 022 119-761 GemTiwMBT 24-25 M BT Hk 022 U Li Bicou 017-104 MINATURE TWIN U/L LTRT SX5 DHK 022 025-127 VctySL SX5 Roth Hk 022 U/L LHR SX5 119-716 GemTiw Rp 12 MBT 022 U R/Lateral 10T 119-778 GemTiw Rp 13 MBT Hk 022 U R/Cuspid 0 119-796 GemTiwRth 14-15 M BT Hk 022 U R/L Bicou 119-713 GemTiw Rp 21 MBT 022 U Li Central 17T 119-715 GemTiw Rp 22 MBT 022 U Li Lateral 10T 119-790 GemTiw Rp 43 MBT Hk 022 L R/Cuspid 0 119-794 GemTiw Rp 43 MBT Hk 022 L R/L Bicou 119-798 GemTiw Rp 45 MBT Hk 022 L R/L Bicou 025-308 VctySL Rp 13 Red Hk 022 U R/Cuspid 119-782 GemTiw Rp 31-32-4 1-42 MBT 022 L LHR 119-785 GemTiwRth 24-25 M BT Hk 022 U Li Bicou 119-797 GemTiw Rp 35 MBT Hk 022 L Li 28bicou FILTEK P60 4G C2 TONO C2 FILTEK P60 4G 82 SHADE 82 FILTEK P60 4G COLOR 43 7371 VITREBOND PLUS LGTH CURE 67500 3M BARR HUGGER WARM ING UNIT 1370A1 FILTEK Z250 1370B2 FILTEK Z250 1370A2 FILTEK Z250 1370A3 FILTEK Z250 12948Clingro W/V Mini C100H-100Aplicadores FILTEK Z250 XT JER IND A1 3G DIVIDUAL DE 3G COLOR -1470A1 Filtek Z250XT B2 Jaa 3s-1470B2	No reporta	11886119 11382917 344LK7 006-357 SVARE SKSGU TB2YA RDZYQ SPRSM SMCI3 SQ4TQ SVQRN SQ4TM SP1ED SS2NV SUKRB RUTWVG TATYO S35BK SS2NP 11244629 11920692 11571782 11762557 38092 1801342 11801450 11795594 11926496 11451858 11801502 11632930	No reporta	3m Colombia S.A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Funza
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30	No reporta	FP5-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Un hombre y unamujer ingresan al servicio de hospitalización, hurtando el desfibrilador en un moral negro grande.	Cundinamarca	Guaduas	
H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2010EBC-0005895	Desfibrilador externo automático GSA power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G3	No reporta	6002667	Empresa de medicina integral EMI SAS	El día 16 de mayo del 2025 luego de la atención del paciente se evidencia que el vehículo tiene el vidrio trasero roto y ausencia de equipo de DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20197944 20001871 20067950	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Mindray Videoconectores - Evis Extra II, Optera, Olympus	COMEN MINDRAY OLYMPUS	S5 UMEC-10 PROCESADOR DE VIDEO CLV-170	No reporta	SS220829075 KN-45223136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	El día 4 de julio, se observó el ingreso de tres personas al Hospital quienes acceden al área de gastroenterología y sustran tres equipos biomédicos.	Boyacá	Chiquinquirá	
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009186	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de compensación familiar Comfand And Comfandi PS Prado	El médico ubicado en el consultorio 102 informa que no encontró el equipo de órganos de pared en su lugar.	Valle Del Cauca	Calí	
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-23083720	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día 18 de junio de 2025 la jefe de la tarde se percató que, no se encuentra el equipo biomédico en el servicio de urgencias en la sala de reanimación.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	MP20017685	Coomeva Medicina Prepagada	En entrega de turno en el servicio de Atención al niño, el grupo de enfermería evidenció la ausencia de un Desfibrilador Bifásico del cargo de paro. Se evidenció daño en candidato que aseguraba el equipo.	Antioquia	Medellín	
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20007099	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002916-R1 2015EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente / Monitor De Signos Vitales Bombas De Infusión	MINDRAY	BENEHEART D3 R70 S75-6010	No reporta	E280017916 360080M19C15280004 No reporta	E.S.E. Hospital Salazar Vileta	La ambulancia mientras atendía paciente en el rojo entre villeta y la Peña, fueron hurtados los equipos biomédicos.	Cundinamarca	Vileta	
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777	No reporta	MP20018407	Coomeva Medicina Prepagada	El día sábado 28 de junio de 2025 , se realiza el recorrido de los consultorios donde se puede evidenciar que el equipo de órganos de pared no se encuentran.	Risaralda	Pereira	
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Tenjo	En entrega de turno en el servicio de Atención al niño, el grupo de enfermería evidenció la ausencia de un Desfibrilador Bifásico del cargo de paro. Se evidenció daño en candidato que aseguraba el equipo.	Cundinamarca	Tenjo	
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004865 2022DM-0009186-R1	Electrocardiografo-Edan Transformador de Pared GS 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico	EDAN Welch Allyn	SE-601C Equipo de organos - 766 - Pared	No reporta	310017-M12301010007	Clinica Chia SAS	El día 01/07/2025 fue forzada la puerta del consultorio #11 del edificio consulta externa y sus hurtados los dos equipos biomédicos.	Cundinamarca	Chia	
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-97022644	Care&Health S.A.S	El día 02 de julio una mujer no identificada hurto el desfibrilador de la sala de reanimación del servicio de urgencias.	Cundinamarca	Tocancipá	
H2507-00504	15/07/2025	20/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPQ2	Mindray	PM-60	No reporta	CR-04219240	ESE Hospital San Vicente de Paili	Días después de realizar actividades académicas, se evidenció la ausencia del equipo biomédico: monitores.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	

H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 20176279 20167075 20160523 20112204 20102886 20081095 2014DM-0011709 2015DM-0014023 20171199 20028557	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2019DM-0020242 2019DM-0020015 2016EBC-0015254 NO REQUIERE 2015DM-0014069 2014DM-0011709 2015DM-0014023 20171199 20028557	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroidé Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopios (Estetoscopio) Partes Accesorios y Repuestos Aneroid Sphygmomanometer-Tensiómetro Manual Aneroidé Slethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios y Repuestos) Fingerlip Pulsó Oxímeter / Pulsó Oxímeter de Dedo Balanza de Píso Balanza Pediátrica Termohigrómetro Instrumental para Diagnostico de Organos de Los Sentidos (Oscopio, Oftalmoscopio) Partes Accesorios Y Repuestos - Grnd. Strong Star Holler System - Grabadora De Holler - Biomedical Instruments Co., Ltd Regulador De Oxígeno Partes Accesorios Y Repuestos - Grnd Sistema Holler Ecg - Sistema de Grabadora Holler Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En Sangre Omnetter Match Dinamómetro	Lord Prestige Home Life HEALTH O METER Tensomed GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GMR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20-T13 HS-20C HS-30F1 AS301 GMD-8D-1522 800 KL ACS-20B-VE HTC-2 GMDCOS-ZTF-100 B8600 CGAR70-015 DMS300-BT702 OK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	Viales
H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMEC8	IMEC 8 01-000801 01-000802 01-000807 01-000808 01-000811 01-000845	No reporta 240207012 240507007 240229005 240621009 241007015 240322006	EW-59021415	Vímex Solis IPS S.A	Se reporta siniestro por pérdida de monitor de signos vitales	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2016DM-0015482	ACCERO ® STENT	ACANDIS				Compañía de Representaciones Médicas S A CTP MEDICA S A	El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el corteo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Complab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	197M0020 207M0787 207M0811 207M0823 227M0176 227M1613 227M0179	Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-000858-R1	Trek RX Cateter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Everolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	40905G1	No reporta	Abbott Laboratorios de Colombia SAS	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenito
H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117866 19987263	2017EBC-0016969 2019EBC-0002816-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P X8	No reporta	23E90149296L23 201596-M23819040090	Clinica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresa legalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025	2019DM-0019363 2019DM-0019376 2019DM-0019484 2015DM-0013166 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electroólitos Cobas- Analizador Para Electroólitos y Gases Sanguíneos Analizador de Orinas Cobas u-411 / Urisyys 1100 - Analizador Para Uroanálisis Reflocton Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguínea - Roche) Analizador de Hematología Automático Sysmex-ix-analizadores de Hematología	Cobas b 221«B» - Roche OMNI S6 System / Electrolyte Analyzer W/O Stattek/it 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMNI C System Cobas b 121 - Roche OMNI C System W/O AQC / Urisys 1100 / Urisys 1100 Analyzer International / Cobas U 411 Reflocton Plus, Instrument Sysmex KX-21N	3337154001 - 3617548001 - 4906989001 - 3012573001 - 6378688190 - 3963527001	No reporta	19642 - 19519 - 27994 - 17116 - 9244 - 7480 - 21869 - 22448 UX096522326 - UX09616787- UX09635480 - UX09638497 - UX09693978 - 7971 - UX09635615 - UX09635697 - UX09621637 5086120 - 5081303 080541388 A-6964	Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180861217	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cenito
H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	A2-26091609	Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a a sala de resucitación, al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecdógrafo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	W5F1814175	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día miércoles 16 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecografía forzando los candados que tenía puestos como protección.	Cundinamarca	Girardot
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	D02060108	Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quironías evidenciando que la máquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157962	2019DM-0019376	Analizador de Orinas Cobas U-411 / Urisys 1100 - Analizador para Uroanálisis	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS 03617548001	No reporta	UX09631929	Productos Roche S.A	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellín
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210	E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con goma y tapabocas, ambos e dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba en el carro de paro y proceden a salir de la institución.	Caldas	La Dorada
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holler - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	21110400016	Clinica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el corteo se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la caja de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL NORTE - Hospital Simón Bolívar.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-26091657	Clinica Asotramia S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio se acerca al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué
H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 12	No reporta	EV-04055942	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maria informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniería y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-0025106	Oliscopios y Accesorios	RIESTER	3653-300	No reporta	123019	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El 13 de mayo del 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47836	2018DM-0002115 R2	Introcán / Canulas IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X32MM	24L14G8921 24M08G8921 24N10G8915	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha
H2508-00539	4/08/2025	17/07/2025	20169881	2019DM-0020518	Guanites de examen de nitrilo sin polvo, clorados, no esterilizantes/examen de nitrilo	Latexport	GUANTE DESECHABLE NITRIL O C8 TALLA L	280250205	No reporta	Latexport S.A.S	De acuerdo a lo informado el producto no es desechado por la transportadora por error operativo ya que en el momento del cargue no se utilizó la caja.	Risarald	Pereira

H2508-00541	4/08/2025	7/07/2025	20117232	2016DM-0015313	Stimpod – Neuroestimulador De Precisión Para Bloqueo Nervioso	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	4501101375	Fresenius Kabi	Se trata de un equipo del cual no se cuenta con trazabilidad ni registro de ubicación, por lo que se presume su pérdida. A la fecha no ha sido posible determinar su paradero ni identificar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, lo que impide su localización y recuperación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00542	5/08/2025	28/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-51018735	Clinica Central del Quindío SA	Se reporta el hurto de un desfibrilador perteneciente al servicio de urgencias de la institución. Lo anterior, porque el líder del servicio de urgencias notifica la ausencia del equipo tras realizar un inventario rutinario.	Quindío	Armenia
H2508-00543	5/08/2025	23/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	EZ29096334	Clinica Noel	El día lunes 23 de julio del 2025 el equipo fue hurtado del área de urgencias en horas de la tarde por 3 personas.	Risaraldá	Pereira
H2508-00544	5/08/2025	26/07/2025	20150445 20166474 20063064 20174740 20012451 20071053 20162552	2018DM-0018562 2020EBC-0021408 2024EBC-0010451-R1 2020EBC-0021343 2019DM-0004814-R1 2013DM-0010820 2019EBC-0020415	Lámpara De Fotocurado / Curing Light Familia Therapy - Sistema Láser De Múltiples Usos En Estética / Therapy Sistema De Rayos X Dentales Intracanales Fona Unidad De Electrodiagnóstico / Electrodiagnóstico Pieza De Mano Odontológica A Presión De Gas - Pieza De Mano De Alta Velocidad Dental High-Speed Handpiece - Pieza De Mano De Alta Velocidad - Apil Dental Sistema De Fresamiento Y/O Shaver Para Aplicaciones En Microcirugía Bien-Air Surgery Sa	WOODPEC KER DMC IMP E EXP FONA OMRON BONART CO NSK APPLE DENTAL APPLE DENTAL BIEN AIR SURGERY S.A	O-STAR THERAPY EC SCANEO HEM-7120 ART-E1 CONSOLA DE IMPLANTES NE 1891 CONTRANGULO EC CONTRANGULO C1023 CONTRANGULO LN CONTRANGULO LN 1.5 MICROMOTOR MX2 1600677	L2452459 SN 68649 0740- 1311-0338 202106094 4LG 60428 D6803723 EP959352 C2291504 CA2212150017 C21102610 SN 12E 0266	L2452459R SN 68649 0740-1311- 0338 202106094 4LG 60428 D6803723 EP959352 C2291504 CA2212150017 C21102610 SN 12E 0266	Robótica Dental Cely S A S	Unos sujetos ingresan por el techo y roban los equipos médicos. Posteriormente, son sacados por la puerta que da a la calle.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00545	5/08/2025	14/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-1A074111	Clinica Palermo	El pasado 14 de julio se presentó un robo en las instalaciones de la clínica palermo debido 3 individuos entraron en la clínica, verificando que nadie se percataba entraron a la zona de urgencias, específicamente a la zona designada por la clínica como Ruta celeste, en donde sin previo aviso y sin supervisión del personal de la clínica entraron y retiraron la guaya de seguridad que tenía el desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00546	5/08/2025	31/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-14060901	Instituto Colombiano del Dolor	El día jueves 31 de agosto, durante una actividad de limpieza del carro de paro en el servicio de hospitalización, piso 6, el personal asistencial detectó la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellín
H2508-00547	5/08/2025	26/07/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV + 731 SERIES	No reporta	21AY20F017585	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sede Pastresanencia.	El día 26 julio 2025 siendo las 10:00 se presentó el robo del ventilador VENTILADOR en el centro de pervenancia de la subred centro oriente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00548	5/08/2025	11/07/2025	20013482	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador Monitor Heartstart / Desfibrilador Monitor	Philips	HeartStart XL+	No reporta	US71306255	E.S.E. Hospital regional manual de beltrán	El día 11 de julio a las 3 de la tarde, ingresaron dos personas al servicio de urgencias y hurtaron el desfibrilador que se encontraba en la una sala de reanimación.	Santander	Socorro
H2508-00550	5/08/2025	23/07/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC 8	No reporta	EW-97057236	Care&Health S.A.S	El día miércoles 23 de Julio se realiza la apertura del consultorio de Gastroenterología y se evidencia que el monitor se encuentra sobre el reporte móvil. Sin embargo, al realizar el cierre del consultorio por los auxiliares de consulta externa se evidencia que el soporte está solo (Sin el monitor de signos vitales) y se notan evidencias de que fue forzado.	Cundinamarca	Tocancipá
H2508-00551	6/08/2025	8/02/2025	20141605	2019DM-0019628	Implante Mamario Liso, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario de Silicona con Revestimiento de Polietileno - Implante Mamario Gel de Silicona - Liso, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona - Polietileno	SILMED	10521-355EA	No reporta		Silimed Colombia S.A.S	Caja de empaque final con 20 unidades destinada a almacenamiento en áreas de distribuidor, hurtadas durante intento a bodega.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00557	11/08/2025	31/07/2025	20106159	2016DM-0014366	Technical Service Consultants - Probad Transport SW AB - TS/S-18 - Medio de Transporte Probad - TS/S-18	TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS	TS/S-18	72313	No reporta	Labcare de Colombia S.A.S	Mientras el vehículo se encontraba realizando entregas, en una de las paradas y estando estacionado, fue objeto de hurto por parte de personas que rompieron uno de los vidrios y sustrajeron las cajas que se encontraban a su alcance.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00560	12/08/2025	26/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS 777 PARED	No reporta	No reporta	Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	Después de una revisión de cámaras se evidencia una pareja (un hombre y una mujer jóvenes) que saca una CPU, el equipo de órganos y se esconden en el baño, posteriormente sale el hombre con otra chaqueta más grande donde posiblemente, tenía escondidos los equipos y se retiran del centro de salud.	Cundinamarca	Sibaté
H2508-00561	12/08/2025	8/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la ciudad de BOGOTÁ, D.C de manera presencial se presentó hurto de dispositivo médico en la realización de simulacro de evacuación del centro de salud.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00562	12/08/2025	28/06/2025	20103652	2015DM-0014134	Equipo de Órganos de los Sentidos - Instrumental Para Diagnóstico de Órganos de los Sentidos - AMICO.	AMICO	DS-UDM-CHFL-XXX	No reporta	128-228	IPS Centro Médico Fundación Propal	Se sospecha que usuario se llevó el equipo de órganos. Lo anterior, porque se presentó un disturbio con un usuario que no permite revisión por el servicio de vigilancia.	Cauca	Puerto Tejada
H2508-00567	19/08/2025	5/09/2025	20002230 20152228	2018DM-0003013-R1 2018DM-0018732	Concentrador de Oxígeno Respironics Concentradores de Oxígeno - Accesorios y Repuestos - Concentrador de Oxígeno Para Oxigenoterapia	RESPIRONICS	OX60	No reporta	2032435 MZ/SS-219346	Amanecer Médico SAS	En la zona del distrito de Cali fueron extraídos del furgón del vehículo dos (2) concentradores de Oxígeno.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00577	19/08/2025	8/06/2025	20075382 20156052 20262915 20075382 20117232 20015037 19964249	2024DM-0011184-R1 2019EBC-0020848 2020DM-0027592 2024DM-001118-R1 2016DM-0015313 2021EBC-0001164-R1 2019EBC-0002041-R1	COMPOMAT G5 – Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos - COMPOMAT / Dispositivos Para Infusión y Alimentación: Bombas Volumétricas / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / COMPOLAB TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina / COMPOMAT G5 - Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos - COMPOMAT / STIMPOD - Neuroestimulador De Precisión para Bloqueo Nervioso / Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / Máquina para Aféresis	Barcode Scanner F560/Barcode Scanner Agilia VP CO Compab No Aplica No Aplica Volumat Amicus	Barcode Scanner F560/Barcode Scanner Agilia VP CO Compab No Aplica No Aplica Volumat Amicus	4501161334 / 4501101375, 4501161334 / 22417491, 22440048, 22443219, 22443956, 22655262, 22719029, 22719033, 23199301, 23017011, 23070370, 23070568, 23070312, 21369889, 21390128, 21458757, 21458868, 21458892, 21458963, 21369960, 21810209, 21757097, 21722946, 21632258 / 1580	Fresenius Kabi	Se denuncia el extravío de 37 equipos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00578	20/08/2025	8/01/2025	19988389	2017DM-0001461-R1	Estetoscopios Riester Cardiophon, Duplex, De Luce Duplex, De Luce, Udiaplex, Tislar, Aneslophon, Ri-Rao, Pinarad.	Riester	4041	No reporta	1948	Centros medicos colsanitas SAS	Extravió durante turno de trabajo del Fonendoscopio perteneciente a la empresa Centros Medicos Colsanitas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00579	20/08/2025	13/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART	No reporta	EZ-18078412	Clinica Especializada La Concepcion	El 13 de agosto de 2025 un individuo desconocido entró a la clínica y desambuló por la sala de reanimación, donde se encontraba el desfibrilador. Al percatarse de que no había personal cerca, el individuo entró a la sala, y salió con el equipo en el morral.	Sucre	Sincedejo
H2508-00580	28/08/2025	8/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Centro Médico Colsanitas Premium Chiquipe	El consultorio se encontraba solo (cerrado pero sin seguro), un sujeto accede al mismo y sustrae este equipo de órganos y Sentidos.	Valle del Cauca	Cali

H2508-00583	21/08/2025	21/08/2025	20089959	2025EBC-0011079-R1	Bomba Para Nutrición Enteral AMKA	FRESENIUS KABI	AMKA	No reporta	23344990	Fresenius Kabi	Durante verificación de inventario de bombas de nutrición pertenecientes al contrato de comodato entre Asociación de Amigos Contra el Cáncer Proseguir y la empresa Fresenius Kabi se evidencia faltante de una bomba de nutrición.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00588	22/08/2025	16/08/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, Accesorios y Repuestos	Cardiolife	Microtel-MicrotelBT	No reporta	8371664	Athys Colombia SAS	El equipo fue hurtado en las instalaciones cuando estaba en servicio en la sede Doracelo IPS - Salazarita.	Antioquia	Medellin
H2508-00596	28/08/2025	20/08/2025	20148073 No requiere	2018DM-0018326 No requiere	Sistema de Endoscopia Software de captura de imágenes	FUJIFILM No reporta	VP-350HD - XL4450HD	No reporta	1VB40G596 - 1VB40G596 No reporta	Diacon Soacha Zona Franca SAS	En el área de procedimientos donde se encuentra la torre del sistema de endoscopia de vías digestivas, tres sujetos llevan a cabo el hurto de procesador de imágenes, fuente de luz y módulo para el software de captura de imágenes.	Cundinamarca	Soacha
H2509-00613	1/09/2025	10/06/2025	19988387 20112859 20018616	2017DM-0001457-R1 2010DM-0010517 2020EBC-0005674-R1	Tensiometro digital marca Ri-champion n- Ri-champion n, tester Tensiómetro digital, partes accesorios y repuestos Oxímetro de pulso edn, accesorios y repuestos Tallímetros Báscula digital	Reister GMD EDAN SECA	Changlion 1480C H100B 2131721009 8813328162208	No reporta	BA23741707701179D 10001204 316036-M1890850046 213 813	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Los equipos NO FUERON HURTADOS, hacen parte del programa de adulto mayor. Donde se le fue entregado bajo comodato a diferentes presidentes de grupos de la tercera edad de la comuna 16. A la fecha y después de varias acciones para lograr su ubicación, NO ha sido posible contactar y lograr la devolución de los equipos. Por tanto, se realiza la notificación de pérdida de los mismos.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00614	1/09/2025	25/07/2025	20103802	2016EBC-0014835	Oxímetro de Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro de Pulso - Pulsioxímetro	CONTEC	CMS500	No reporta	21054011446	Centro Médico Colsanitas Premium Sogamoso	Pérdida del pulsioxímetro del consultorio No.2 del centro médico Colsanitas PREMIUM SOGAMOSO	Boyacá	Sogamoso
H2509-00615	1/09/2025	28/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador Cardiaco Mindray	MINDRAY	BENEHEART D1	No reporta	FQ-99039193	Centro Comercial Bina P.H.	El día 28 de agosto a las 2:26 pm se evidencia el hurto del equipo, por individuos que realizan corte del cable de la alarma conectada al DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00616	1/09/2025	12/06/2024	20055134	2013EBC-000825	Monitores de Paciente Multiparámetros Heal Force, Accesorios y Repuestos - Heal Force	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE 120	No reporta	J3300Q05776	ESE Hospital Jose Cayetano Vasquez	Se detecta que la ambulancia no cuenta con el monitor multiparamétrico. Sin embargo, al no encontrarse y al pasar ya un tiempo superior a seis meses sin que aparezca el equipo se determina que el mismo fue robado o hurtado de la institución.	Boyacá	Puerto Boyacá
H2509-00617	1/09/2025	22/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	HEARTSINE	SAMARTAN PAD 360P	No reporta	23E90111510L23	Empresa Social Del Estado Norte 2 E.S.E	En chequeo general por parte del personal observan que no se encuentra el desfibrilador externo automático (DEA), solo se encuentra su estuche.	Cauca	Coloto
H2509-00618	1/09/2025	11/08/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiografo Mindray, accesorios y repuestos.	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	FK- 59006648	Centro médico y de rehabilitación bahia.	Al retornar la ecualiter de enfermería al consultorio 4 para realizar un electrocardiograma a otro paciente se percata que el equipo biomédico no se encuentra en las instalaciones.	Magdalena	Santa Marta
H2509-00619	1/09/2025	27/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	EL-44013362	Centro De Salud San Sebastian E.S.E.	Se reporta la desaparición de un equipo en el servicio de Sala de Reanimación. El personal presente no logró identificar en qué momento ocurrieron los hechos y, al verificar las cámaras de seguridad, no se encontró registro alguno del suceso.	Nariño	Nariño
H2509-00620	1/09/2025	12/06/2024	20136335	2017DM-0017140	Colonovideoscopio Evis Emera II OLYMPUS SERIE CF-H180A	OLYMPUS	CF-H180AL	No reporta	2600335	Fundación Instituto Latinoamericano Para El Desarrollo De La Tecnología En La Salud "LDETECSA"	El día 19 de noviembre del 2024 se envía un colonoscopia para mantenimiento, por medio de una empresa de transportes y mensajería ubicada en Bucaramanga con destino a Bogotá. El día 05 de diciembre se interpone una reclamación ante la empresa manifestando inconformidad con la entrega de la mercancía toda vez que esta llegó a su destino "presuntamente saqueado", llega un paquete pero no es el enviado.	Santander	Bucaramanga
H2509-00621	1/09/2025	20/08/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC-1200	No reporta	CC-14117323	Asusual Integral SAS	La ambulancia se encontraba paraguasada mientras se ingresaba paciente, al regresar nuevamente al vehículo, la puerta del pasajero estaba abierta y el vidrio lateral roto, por donde se observa el monitor de la Moli.	Tolima	Ibague
H2509-00622	1/09/2025	21/08/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	Toshiba	Transductor Endovaginal modelo: PVT-661VT Transductor Convex Modelo: PV73758T Transductor lineal array Modelo: PLT1204BT	No reporta	9981035900 FSC2143503 99A082773	Unidad Médica Central IPS SAS	Siendo las 12:10pm al salir la transcritora del consultorio lo deja entre abierto porque el radiólogo quedaba, sin embargo el especialista relató que ingresó al baño y escuchó ruidos cerca al equipo pero pensó que era la transcritora que había regresado, al salir del baño se ve a almorzar no revisó el equipo y nota la ausencia de los transductores cuando regresa a continuar con la agenda de la tarde.	Cundinamarca	Villeta
H2509-00628	8/09/2025	29/08/2025	20146545	2018DM-0018174	Colposcopio	ALLTICON	AC2310	No reporta	17C-4577	Biodinicos De Columbia	La presente para poner en su conocimiento que el pasado Viernes 08 de agosto de corrientes notificamos el robo de un equipo de colposcopia en la Copropiedad Edificio	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00630	8/09/2025	21/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	HILLROM-WELCH ALLYN	GS 777 WALL TRANSFORMER #901093 / ACCESORIOS, REF 11720 & REF:23810	(10)24289	No reporta	Clinica de Occidente S.A	El día 21 agosto 2025 se observa el ingreso al consultorio 11 de un masculito de colostoma gruesa, vestido con camisa roja, pantalón color beige y entra un equipo de órganos	Valle del Cauca	Cali
H2509-00631	10/09/2025	9/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	Equipo de Órganos GS 777	408282	No reporta	Red de Salud del Suroriente ESE	Se reporta el hurto por parte de la jefe que atiende en el consultorio, quien indica que salió por 20 minutos a hacerle acompañamiento a un paciente, al volver encuentra la pared con el vacío.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00632	8/09/2025	5/06/2025	20028449 20122444	2021DM-0007418-R1 2017DM-0015841	Sistema Osteosíntesis En Acero Inoxidable Waston Sistema De Fijadores Externos - Newfix	WASTON	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC X 3H - 10735003 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 35MM- 10751035 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 40MM - 10751040 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 50MM WCD0291- 10751050 BARRA FIBRA CARBONO 11MM D X 400MM L - DA0100901 CABEZAL DINAMIZADOR PARA RIEL DE 30MM- FA0200100 171201 POSTE MACHO 4 ORIFICIOS - Q0100604 431915 122574 351341 122570 3621194	No reporta	HW0291 WCD0154 WCD0258 WCD0200 WCD0291 122575 212132 171201 462401 431915 122574 351341 122570 3621194	Todo Ortopedico S.A.S	El día 05/08/2025 se realiza envío bajo la modalidad en consignación los dispositivos médicos bajo el proveedor de transporte. Sin embargo, no llegó a las instalaciones en la ciudad de Cali.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00634	9/09/2025	12/08/2025	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	No reporta	Abbott Laboratorios de Colombia SAS	El día 12 agosto 2025 siendo las 15:57 en la ciudad de BOGOTÁ de manera presencial se presentaba pérdida de las bombas de nutrición enteral Freego.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00635	10/09/2025	14/02/2025	19988385	2017DM-0001459-R1	Oftalmoscopios Y Accesorios	RIESTER	RI FORMER 3653-300	No reporta	123035	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 14 febrero en el consultorio 104 del hospital de Kennedy, se evidencia que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio y la puerta se encuentra violentada en la parte de la chapa.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00636	10/09/2025	4/09/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTORES PVU3-758T / PLU1-00058T / PVU - 781VTE	No reporta	SN:99A1743993 / SN: 99C1656795 / SN: 99A1652352	Instituto de Diagnostico Medico IDIME	Sobre las 12:28 pm al servicio de Radiología ingresa una mujer externa a la organización ingresa y extrae los 3 transductores del ecógrafo.	Cundinamarca	Chia
H2509-00637	10/09/2025	14/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-27093220	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	La presente para notificar que el desfibrilador del área de reanimación de urgencias adultos Messen no se encontraba en el carro de paro	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00638	11/09/2025	15/08/2025	20151606	2018DM-0018679	Absorbente Cal Sodada 7 Cal Sodada Sphersorb - Cal Sodada Intersorb Plus	INTERSURGICAL INTERSORB PLUS	2179000	1251520	No reporta	Intersurgical SAS	En las instalaciones de la compañía dos personas hurtaron 15 cajas del cal sodada, para un total de 30 unidades de esta referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00644	15/09/2025	1/08/2025	20074438 20078708	2025DM-0011715-R1 2025DM-0012141-R1	Electrodo Implantable Electrodo Implantable Compatible Con Resonancia Magnética	Boston Scientific	644671-955 647841-402	885305 1582625 1433184	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Por medio de la presente quiero informar que una de nuestras especialistas he tenido una pérdida de una caja con los insumos relacionados.	Atlántico	Barranquilla
H2509-00648	18/09/2025	14/09/2025	20075874 20113957	2024DM-0011596-R1 2016DM-0015117	Dispositivo o Prótesis para la Incontinencia Urinaria - Hemisphair S.R.L. Agujas Introductoras	HERNANDESH	PAR AGUJAS HELICODALES AMM (NDHE01 NDHE03) TS11	194 225 2120	No reporta	Surigicon & Cia SAS	Anualmente me permito informar que el día 14 de junio del presente año, la transportadora nos reportó hurto del vehículo donde viajaban los dispositivos.	Cundinamarca	Cota

H2509-00649	18/09/2025	15/09/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-85005811	Clinica Ospedale Manizales	El día 15 de septiembre, se evidenció el ingreso de tres personas sospechosas a las 2:00 p.m., quienes a las 3:50 p.m. sustrajeron el dispositivo en un momento de alta afluencia de personas. El día 07 enero 2025 aproximadamente a las 10:00 en la ciudad de ARMENIA, QUINDÍO, se presenta pérdida de dispositivo médico.	Caldas	Manizales	
H2509-00650	18/09/2025	1/01/2025	20172785	2019DM-0020832	Negative Pressure Wound Therapy System-Sistema de Terapia de Heridas de Presión Negativa	VR MEDICAL	VCARE1000-300S	No reporta	VC0321070012	Madhos SAS		Quindío	Armenia	
H2509-00652	19/09/2025	18/09/2025	20134848	2019DM-0019532	Renasyz ToUch/ Terapia De Presión Negativa Para Heridas	RENASYZ TOUCH	68601280	No reporta	KUFJ240298KUFJ230845	Smith & Nephew Colombia SAS	De acuerdo con lo informado por el cliente, los dispositivos médicos se encontraban pendientes del proceso de limpieza y de desinfección, sin embargo, el personal nuevo de la institución consideró erróneamente que los productos ubicados en la bolsa roja debían ser desechados y a la fecha, no han sido recuperados ni localizados.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00653	19/09/2025	30/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS (77710-71)	No reporta	No reporta	Viney Solis IPS S.A	El día 19 de septiembre durante la inspección se evidencia que la puerta fue violentada y los cables de la torre de órganos fueron cortados, se llevaron el oftalmoscopio y Ooscopio	Cundinamarca	Soacha	
H2509-00654	19/09/2025	23/08/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET JR. OPHTHALMOSCOPE	No reporta	3002628/23-262/23,	Viney Solis IPS S.A	La presente es con el fin de informar que durante la ronda del día 23/08/2025, junto con la supervisora se evidenció que los equipos, no encontraron en el servicio y se verificó en los diferentes sitios de la Unidad y no se encontraron.	Valle del Cauca	Cali	
H2509-00663	26/09/2025	26/06/2025	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiometros Aneroides Riester Minimus II, Minimus II, Precisa N, Babyphon, Ri-San, , Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Bip Ben, Samphon, Ri Shock , Proof	RIESTER	EXACTA 1350	No reporta	201222886	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta en la ESE REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS la perdida de un tensiometro manual, que se encontraba ubicado en el área de procedimientos del puesto de salud de Manía.	Cundinamarca	Manía	
H2509-00664	26/09/2025	26/09/2025	20084635	2025DM-0012500-R1	Prótesis articulares de cadera e instrumentosPrótesis articulares de cadera e instrumentos	MEDACTA	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP CC TRIO #44 01.26.45.0044	2115950	No reporta	Dipromedicos SAS	Se remitió para reemplazo total de cadera a la IPS Clínica Santa Ana, pero el implante no fue devuelto tras el procedimiento.	Norte de Santander	Cúcuta	
H2509-00665	26/09/2025	16/09/2025	20138514 20145869 2016DM-0016127 20125878 20133633 2017DM-0016887 2016EBC-0014835 2017DM-0001481-R1 2020DM-0021234	2017DM-0017337 2016DM-0016127 2017DM-0016162 2017DM-0016887 2016EBC-0014835 2017DM-0001481-R1 2020DM-0021234	Oftalmoscopio Enfignomandómetros Glucómetros Accu-Chek Guide Y Accu-Chek Instant - Analizadores De Glucosa Tensímetro Digital Allsafe® Oímetro De Pulso - Strong Medical ® / Oímetro - Oímetro De Pulso - Pulsómetro Estetoscópos Riester Cardiphon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Duplex, Tristar, Anesthophon, Ri-Rap, Pirard Instrumental Medicocirúrgico-Instrumental Medicocirúrgico Reutilizable	WELCHALLYN CHALLALY ALFA SAFE AEON	OFTALMOSCOPIO PORTATIL OTOSCOPIO D544-11C187 INSTANT A320 4041 No reporta	No reporta	00732094195934 00732094195958 205050135009 96802252223 EX06201 0010020384 1948 No reporta	Juan Sebastián Valencia Quintero	El día de hoy, 16/09/2025 un sujeto de sexo masculino, de conextura delgada, estatura aproximada de 1.60 metros, tez canela, quien vestía gorra y camisa oscura, acompañado de una motociclista, procedió a romper el vidrio del copiloto del vehículo y hurtar los elementos que se encontraban allí.	Valle del Cauca	Cali	
H2509-00666	26/09/2025	17/09/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasonid System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico		302233WP2 441533YP7 1150767WX0	ECOGRAFO LOGIQ S8 - TANSDUCTOR LINEAL ML6-15-D 5199103 TANSDUCTOR CONVEXO C1-6 5418618 TRANSVAGINAL 1C5-8-D 5492351	No reporta	302233WP2 441533YP7 1150767WX0	Los Cobos Medical Center	El día 17 de septiembre consultorio de ecografía se presentó el hurto de tres transductores (lineal, convexo y transvaginal).	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00667	26/09/2025	23/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D30	No reporta	FPS-4A012259	Clinica la Victoria S.A.S	Siendo las 9:30 am del día 23/05/2025, un hombre entra fingiendo ser un paciente a las instalaciones de la clínica y recorre todas las instalaciones de la institución hasta llegar a la sala de reanimación del servicio de urgencias, de ahí toma el equipo (DEFIBRILADOR) y lo guarda en su morral posteriormente sale de las instalaciones.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00668	26/09/2025	10/09/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV +	No reporta	AY20FO17569	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la madrugada del día de hoy miércoles 10 de Septiembre se presentó la pérdida del ventilador instalado en reanimación Uroneas en la USS CHIRCALES	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00669	26/09/2025	19/09/2025	20159557 20083131	2020EBC-0021139 2024DM-0011987-R1	Ventilador Mecánico / Ventilador Aspiradores - Accesorios y Repuestos	CA MI	EMV + No reporta	No reporta	AY20FO18173 156543	Subred Sur Occidente ESE	El día 25/09/2025, dos personas desconocidas ingresaron a las instalaciones de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana como supuestos funcionarios. Allí realizaron la entrega de facturas y retiraron los dispositivos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00670	26/09/2025	25/09/2025	20195017	2020DM-0022734	Mascaras de Ventilación para Cpap/ Capap/ Bipap - Mascaras Faciales y Nasales para Ventilación Cpap y Bpap	BMC Medical Co., Ltd	MASCARA ORONASAL + L (FSA+L)	D250504311	N/A	Fulmedica S.A.S.		Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00671	26/09/2025	26/09/2025	20278835	2024DM-0028761	Tattoo Needle - Aguja para Tatuaje	ULTIMATE	1014RS 1007RL 1009RM 1027RM 1013RM 1009RL 1023RM 1028RM 1007RL 1009RL 1009RL 1003RL 1016RM	D250504311	N/A	Crimson Group SAS	El día lunes al momento de la recepción del vehículo donde se transportaba la mercancía, se evidenció la ausencia de material.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2509-00672	29/09/2025	8/08/2025	20199676 20003727	2021EBC-0024250 2018DM-0003367-R1	Oímetro De Pulso Partes Accesorios y Repuestos Regulador Medicinal- Air Imstan	MOVE ALTON MANUFACTURA /METAN	JPD-500C R-804 R-815	No reporta	8732500C001268 245042 247085	Amanecer Medico SAS	Los tenedores del equipo intentaron tomar usar los dispositivos Sin embargo, no los encontraron, se presume que puede haber sido sustraído del domicilio.	Cauca	Popayán	
H2510-00683	1/10/2025	6/09/2025	19958153 202253 202255 19973799 203688 52169 19969997 19969929 20001043 20144289 19523522 20207256 20064594	2015DM-0003556-R1 2016DM-0000156-R2 2017DM-0000213-R2 2017DM-0000381-R1 2017DM-0004540-R2 2017DM-0000578-R2 2017EBC-0005056-R1 2016DM-0002389-R1 2018DM-0002985-R1 2019DM-0020171 2021DM-0000833-R2 2021DM-0004299 2024DM-0010508-R1	SofSilk-Sutura De Seda Tram7Adm Nao Absorvible Com Agujita, Com E Sem Revestimiento De Cera / SofSilk-Sutura De Seda Trenzada No Absorbible Com Aguja, Com Y Sin Revestimiento De Cera, Monofilament Polypropylene Nonabsorbable Suture Surgipro/ Surgipro E1 Sutura No Absorbible Monofilamento De Polipropileno Surgipro/ Surgipro II SofSilk-Wax Or Silicone Coated Braided Silk Nonabsorbable Suture / SofSilk-Sutura De Seda No Absorbible Trenzada Revestida De Cera O Silicone Parietene Flat Sheet Mesh, Parietene Lightweight Mesh, Parietene Macroporous Mesh / Malla De Laminia Plana Parietene, Malla Ligera Parietene, Malla Macroporosa Parietene. Bioron Monofilament Absorbable Suture / Sutura Absorbible Monofilamento Bioron, Polyortho Braided Absorbable Suture / Sutura Absorbible Trenzada Polyortho, Forecath Energy Platform And Accessories / Generador De Electrocirugía Forecath, Accesorios Y Repuestos Electrosurgical Vessel Sealing Devices / Dispositivos Electrocirúrgicos De Sellado De Vasos Maxorb-Sutura Absorvible Sintética Monofilamentar De Polidioxanona / Maxorb-Sutura Absorbible Sintética Monofilamento De Polidioxanona Polyglactin 910-Sutura Absorvible Sintética De Poliglactina 910, Com Agujita, Trenzada E Revestida/ Polyglactin 910- Sutura Absorbible Sintética De Poliglactina 910, Con Agujita Trenzada	POLYSUTURE, SOF'SILK COV IDIENT, MEDTRONIC COVIDIEN, SURGIPRO, MEDT RONIC SOF'SILK, COVIDIEN, MEDTRO NIC Parietene, Sofradim, Covidien, M edtronic BIO SYN, COVIDIEN, MEDTRO NIC POLYSORB, COVIDIEN, MEDTRONIC Covidien, Valleylab, Medtronic, ForceTriad Medtronic, Covidien, Ligasure, Impact, Advance, Bioron, Precise POLYSUTURE, MAXSORB, POLYSUTURE, COVIDIEN, MEDTRONIC POLYSUTURE, COVIDIEN, ME DTRONIC DTRONIC Maxorb COVIDIEN IC COVIDIEN™, CLIP™, SIGILCLIP™, SOF'SILK™, POLYSORB™, AUTO SUTURE™, LOGIC™, BASICOOK™, APPROSE™, EEA™, SERIES™, GIA™, TRI- STAPLE™, PURSTRING™	SP24420 SP24410 SP6663 SP6668 SP1697 VP557X-2 CP423 CP423 GS835 SS823 PRM1510X3 PRM1100X3 SM6538 GL122 GL123 UL203 GL122 FT00215 FTB009 LF1937 LF121A 8640-01PT 868001PT GS123 CG925 G8A80XT G8A80MT G8A80TS EG8A85TD	2454792N 2456141N D54633FY D482338Y D4G4406GY D593489FY D5D2075Y D43356Y D5A1554Y D5A3341Y D5C1292Y D4K281Y SVE1272X SVE1016X D4M1427Y A8B1822Y ASD1289Y D4F2831Y D4F2333Y A8B1822Y 965J 421628 51760194X S248M121 2455536N 2458889N D4127322Y D5822722Y N2D0501UY N5F2004UY N5E1458UY P5F1053	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo manifiesta que, al llegar al punto del puente de Zuaves, aproximadamente un kilómetro más adelante, observó alrededor de 20 personas que afirmaban pertenecer al Frente Cartas Pacificas. Estas personas le ordenaron abrir el furgón y le indicaron que debía comunicarse con la empresa para "regresar con dinero" a fin de permitir que el vehículo continuara su recorrido. Posteriormente, le ordenaron cerrar la puerta y descender del vehículo, mientras se encontraba rodeado de personal totalmente armado.	Cauca	Popayán	
H2510-00688	3/10/2025	29/09/2025	20001847 20138514	2020EBC-0004122-R1 2017DM-0017337	Wem Microprocessed Electrosurgical Unit / Unidad Electrocirúrgica Microprocesada, Accesorios, Software y Repuestos Oftalmoscopio	WEM Welch Allyn	Electrobisturi Microprocesado (SS-200 e) Pocket Led	No Registra	00053-00224	SES Hospital Universitario de Caldas	El día viernes 26 de septiembre, a las 6:40 p. m., la auxiliar de enfermería informó vía telefónica la ausencia de varios equipos en el consultorio 21.	Caldas	Manizales	
H2510-00689	3/10/2025	1/10/2025	19987936	2017DM-0001398-R1	Medgel	SILMED	1240-01112; 1240-01111	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305350-1 30530-27	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305350-1 30530-27	Silimed Colombia S.A.S	Durante un proceso de devolución desde Barranquilla a Bogotá se reportó la sustracción del producto embalado en caja, recibiendo la caja vacía sin el producto.	Atlántico	Barranquilla	

H2510-00891	3/10/2025	22/09/2025	20133654	2017DM-0016862	Sistemas de ultrasonido para diagnostico de philips Equipos transductores para ecografia por ultrasonido-afinity cwi diagnostic ultrasound system	Philips	X5-1	No reporta	F03X94	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad	Se recibe notificación el día 22 de septiembre por parte del servicio de cardiología notificando la pérdida con el transductor del ecocardiografo en la sede Barrios Unidos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00896	10/10/2025	21/09/2025	20180346	2020EBC-0021906	Desfibrilador	Mediana	D 500	456962100068	456962100068	Hospital Departamental San Antonio	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan pruebas de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no observan a nadie retirando el dispositivo del lugar.	Caldas	Villamaría
H2510-00897	10/10/2025	6/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	E2-99025182	E.S.E Hospital Divino Salvador De Sopo	El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m. , se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida portando una maleta de color negro.	Cundinamarca	Sopo
H2510-00898	10/10/2025	25/09/2025	20200332	2021EBC-0024251	Monitor para Paciente	YUNIS MEDICAL	S90	NA	S90-25030100012.S90-25030100010.S90-25030100005.S90-25030100009	Equibiomedic S.A.S	Previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago allanado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes.)	Valle del Cauca	Cali
H2510-00899	2025-10-14 16:50:31.804	10/10/2025	20006907	2019DM-0003975-R1	Unidad de Cirugía- Piezomed	W&H	30078000	NR	04984	Visión Medica Colombia SAS	El día 10 de octubre el auxiliar de entregas de la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 120 con Carrera 50, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin lograr localizar la maleta ni el equipo médico.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00702	17/10/2025	3/10/2025	20081546	2024DM-0011839-R1	Knee Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Ortopédicos - Arthrex Inc.	Arthrex	AR-1511D AR-1510FD-24 AR-1510FS-7 AR-1510FD-3S	32224, 152251, 152228, 05152		Arthrex Colombia SAS	Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00704	20/10/2025	17/10/2025	20213670	2021DM-0024465	Sistema de Ecografía de Diagnóstico de Uso General, Accesorios y Repuestos Ge	GE HEALTHCARE	23H45335VFS/ VENUE FIT	NA	VFE000536	G. Barco S.A.	El día 17 de octubre, a las 1 pm aproximadamente, en la ruta de entrega a la Fundación Cardo Infanti, se presenta hurto del equipo en referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00706	21/10/2025	9/10/2025	19088387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetros Aneroides Riester Minimus II, Minimus II, Precisa N, Babyphon, Ri-San, Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Big Ben, Samphorn, Ri Shock - Proof	RIESTER	TENSIOMETRO ANEROIDE EXACTA 1350	774082	250720706	E.S.E Hospital San José de Belén de Umbria	El día 9 de octubre de 2025, en horas de la tarde, ingresó a las instalaciones personal perteneciente a una empresa de telefonía con el fin de realizar la instalación de servicios. Durante el desarrollo de la actividad, se presentó el hurto de uno de los equipos utilizados en el procedimiento.	Risaralda	Belén de Umbria
H2510-00707	26/10/2025	21/10/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor Desfibrilador	COMEN	S5	No reporta	SS230413005	Clinica Genezen SAS	El día 21/10/2025 se presentó el hurto del equipo biomédico en las instalaciones de la Clínica.	Antioquia	Medellín
H2510-00717	26/10/2025	21/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	mindray	beneheart d3	No reporta	EZ-11052537	E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán	El día 21 de octubre de 2025, ingresaron a la institución dos sujetos que portaban gorras y tapabocas, quienes se dirigieron hacia el pasillo de vacunación. Posteriormente, ingresaron dos mujeres al área de consulta externa general y se despiataron hasta el cuarto de equipos biomédicos, donde procedieron a desconectar un equipo y guardar un desfibrilador en un bolso de mano de color blanco. Después de ello, salieron del servicio y posteriormente de la institución, logrando distraer al portero con la ayuda de uno de los sujetos mencionados.	Santander	El Socorro
H2510-00718	26/10/2025	9/09/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PUV-375BT,PVU-781VT,PLU-1204BT,PLU-704BT,PVU-375BT,PSU-258T,PLU-F04BT	No reporta	99B2452355,99B1583686,99B2196772,99A1656552,99B2462356,99C245235	Corporación Salud UN	El sábado 06 de septiembre de 2025 se constató la sustracción ilícita de siete (7) transductores de ecógrafos, que se encontraban en el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas.	Bogotá D.C.	Bogotá