

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O EQUIPOS BIOMÉDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2024													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO/ PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2401-00059	31/01/2024	19/12/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba De Infusion Volumetrica	FRESENIUS KABI	N/A	23824485 23823745	N/A	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS	Durante Una Revisión Rutinaria De Los Activos Del Hospital Se Realizó El Día 14 De Diciembre De 2023 A Las 7:00 De La Mañana Se Empezó La Revisión Del Inventario De Bombas De Infusión, Donde Se Descubrió La Desaparición De Dos Bombas De Infusión Que Se Encontraban Asignadas Al Servicio De Urgencias.	Antioquia	Caldas
H2401-00060	31/01/2024	24/11/2023	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor De Signos Vitales	MINDRAY	IMEC 8	N/A	EW-13073653	IDIME SA	El Día Viernes 24/11/2023 Se Presenta Pérdida Del Monitor De Signos Vitales Del Carro De Paro Del Área De Recuperación De Resonancia, Al Evidenciar La Ausencia Del Equipo Auxiliar De Enfermería Del Área Informa, Se Notifica A Cámaras Para Hacer Trazabilidad Del Equipo. De Acuerdo A Videos Facilitados Por La Central De Cámaras El Equipo Es Objeto De Hurto Entre La 1:30 Y Las 3:00 Pm, Un Hombre Ingresó Al Área En Dos Oportunidades Lo Que Le Da El Tiempo De Sacar El Equipo En Un Bolsó Que Lleva.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2401-00061	31/01/2024	8/11/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	N/A	EZ-93017872	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. CALI CLÍNICA NUEVA DE CALI	Se recibe Mensaje Der Auxiliar De Enfermería Del Área De Cardiología Sede Clínica Nueva De Cali A Las 7:06 Am Del Día 8 De Noviembre Del Año 2023 Informando Que No Se Encontraba El Desfibrilador Del Carro De Paro, Se Valida Con El Biomedico Quien Indica Que El Equipo No Se Encuentra En Posesión De Ellos Y Que Por Tanto Fue Hurtado.	Valle Del Cauca	Cali
H2401-00062	31/01/2024	15/12/2023	20162758 19996826 20151014 20089424 19996826 20150459 20080315 57391 20158814 19996826	2009DM-0019788 2009DM-0003614 2018DM-0018625 2015DM-0012707 2019DM-0003614-R1 2018DM-0018590 2020022737 NO APLICA 2014DM-0016687 2016DM-001597-R1 2019DM-0019505 2009DM-0003614-R1	Mascarilla Resortada 3 Capas Cateeter Temp Yugular R DI 12Fx 5cm Bata Quirúrgica Esteril Latex Sterile Glove 7,5 Pair Guia Para Cateeter Gasa Esteril Precortada Gorros NO APLICA Hojas Para Bisturi No 15 Jeringa Desechable 10 Ml 3P C Seda Negra Trenzada Silic S/A 3/0 Ks Campo Abierto	MEDTRONIC, COVIDIEN, MAHURKAR, PALINDROME, STERISPONGES	N/A	14100-080623 2311000357 BAP-26082023 AY210802 2218100143 mNO APLICA 000896 BVOGA0503 JP20230720 306395 4862206102ZE C020230529	N/A	Fresenius Medical Care Colombia S.A	Reporto El Hurto Ocurrido Al Doctor Quien Indicó Que Le Partieron El Vidrio Del Carro Que Estaba Parqueado A Fuera Del Hospital De La U Del Norte Y Le Robaron El Maletín Con Todos Los Insumos Relacionados Con El Excel, Estos Hechos Sucedieron El Día 15 De Diciembre De 2023.	Atlántico	Barranquilla
H2402-00097	19/02/2024	26/11/2023	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibrilador Dea	NIHON KOHDEN	AED 3100	0	12557	INFINITY CARE SAS	El Domingo 26 De Noviembre 2023 Entre Las 4 Pm Y 5 Pm Dos Sujetos Violentan El Candado Que Resguarda El Desfibrilador Automático Externo (Dea) Serial 12565 Del Gabinete Ubicado En El Primer Piso Entre Los Locales Studio F Y Seven Seven Sustrayendo Del Centro Comercial Nuestro Bogotá.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00098	19/02/2024	6/02/2024	20146184	2018DM-0018139	Auto Refract/Queratometro	POTEC	PRK7000	0	K7KH19G	IVETTE KATHLEEN CRUZ BERNAL	Hurto Del Equipo De Las Instalaciones Plus Vision Optica - Dra Ivette Cruz - Girardot Cundinamarca, En La Madrugada Del Día 6 De Febrero De 2024 Sobre Las 3:30 Am	Cundinamarca	Girardot
H2402-00100	19/02/2024	29/12/2023	19992414	2019EBC-0002183-R1	Monitores De Signos Vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0	121516	CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES	En La Prestación Del Servicio De Urgencias, El Auxiliar De Enfermería De Turno Busca El Monitor Para Tomar Signos Vitales Y Encuentra El Soporte Vacío, Inmediatamente Se Pregunta A Biomedica Para Confirmar Si Se Lo Habían Llevado Para Mantenimiento Y Se Dan Cuenta Que Esta Desaparecido, Reportan Inmediatamente A Seguridad Y Se Miran Cámaras Pero No Se Identifica Ningún Sospechoso.	Antioquia	Medellín
H2402-00101	19/02/2024	30/01/2024	20020887	2020DM-0005968-R1	Ecografo Ultrasonido	MINDRAY	M7	0	NW-4B004540- NYD4B002221-BGX5	Hospital departamental San Juan de Dios	En El Taller Biomédico Del Hospital San Juan De Dios De Rioseco Caldas Es E Se Encontraba Guardado Un Equipo Biomédico Con Nombre Ecografo Portal Marca: Mindray Modelo: M7 Serie: Nw 48004540. El Día De Ayer 30 De Enero De 2024 A Eso De Las 10 Am, Al Buscar El Equipo Para Resolver Un Inconveniente Con Una De Las Mismas Características, No Fue Encontrado En El Taller En Su Ubicación. Por Lo Tanto Se Procedió A Buscar El Equipo Por Las Áreas De La Entidad Y No Fue Posible Encontrarlo. El Equipo Estaba Pegado A Una Mesa Rodable Para Su Transporte Y Al Momento De La Búsqueda No Se Encontró Ninguno De Estos Dos.	Caldas	Rioseco
H2402-00102	19/02/2024	12/11/2023	19995691	2018DM-0002180-R1	Rollos Y Bolsas De Tyvek	Tyvek	12407-50	2505424333	N/A	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S	El Día 11 De Diciembre De 2023, El Pedido 850942882, Que Constaba De 10 Unidades Del Producto Referencia 12407-50 Rollo 70M X 75Mm Del Lote 2505424333 Se Encontraba En Proceso De Distribución. El Conductor De La Transportadora Indicó Que Detectó La Falta De Producto Al Llegar Al Punto De Destino Del Pedido, Después De Haber Estacionado El Vehículo Sobre La Autopista Norte Con Calle 127 En Bogotá, Para Entregar Un Pedido. En Este Punto El Vehículo Permaneció Estacionado Sin Supervisión Mientras El Conductor Ayudaba Al Auxiliar A Hacer La Entrega De La Mercancía Destinada Para Esa Ubicación. Después De La Entrega En La Autopista Norte Con Calle 127, Se Procedió A Continuar Con La Distribución Y Llegando Al Siguiete Punto De Entrega Fue Que Detectó Que El Candado Estaba Rolo Y Fallaban Dos Cajas Correspondientes Al Pedido Mencionado Inicialmente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00103	19/02/2024	17/11/2023	19997263	2019EBC-0002816-R1	Monitor De Signos Vitales	EDAN	X8	0	261586-M22804780012	APREHSI LTDA	La Coordinadora De Transporte Asistencial Y Ambulatorio De Aprehsi Manifiesta Lo Siguiete Respecto A La Ocurrencia De Los Hechos Que El Auxiliar Operativo Del Proceso, La Móvil Queda Afuera De La Sede Y Luego Ingresó Al Sótano De La Empresa En Donde Estuvo Hasta El 28 De Noviembre Donde Rafael Iseda Le Arregla La Sirena Para Entregar La Móvil A La Sede Fundación, En Este Momento Se Da Cuenta Que El Monitor No Está Inicia La Búsqueda Del Mismo. El Día Lunes Que Pregunto Nuevamente Por El Monitor Me Confirman Que No Aparece, Por Lo Que Se Reporta Al Área Biomédica	Cesar	Valledupar

H2402-00123	27/02/2024	4/02/2024	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Dea	NIHON KOHDEN	2100K	N/A	15155	INFINITY CARE SAS	Equipo Hurtado Del Colegio San Jorge De Inglaterra "El Pasado 4 De Febrero El Colegio Se Encontraba Celebrando El Día De La Familia. De Acuerdo Con Lo Evidenciado En Las Cámaras , Entraron 3 Sujetos Por Separado Dieron Varias Vueltas Por El Evento Y A Las 15:01 Se Acercaron Al Punto En El Que Estaba El Desfibrilador Externo Automático ,Modelo 2100K, Serial 15155, Marca Nihon Kohden, Código De Inventario 16181; Abrieron El Estante En El Que Estaba Almacenado , Lo Pusieron En Un Morral Y Se Lo Llevaron" El Colegio Se Comunicó Con Infinity Care S.A.S. ,Por Ser El Proveedor De La Tecnología Y Distribuidor.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00124	27/02/2024	22/02/2024	20159329	2019EBC-0020636	Monitor Materno Fetal	EDAN	F6	N/A	560037 - M22803420004	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	Equipo Que Se Encontraba En El Servicio De Sala De Partos; Durante La Entrega De Turno Del Día 22 De Febrero Del 2024 A Las 19:00 Personal Asistencial Identifica La Ausencia Del Equipo, Se Realiza Búsqueda Por Las Instalaciones Del Hospital, Se Preguntó A Cada Funcionario Acerca Del Equipo Encontrando Una Respuesta Negativa	Tolima	Armero
H2402-00125	27/02/2024	21/02/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	N/A	EZ - 13058397	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E	Equipo Que Se Encontraba En El Servicio De Urgencias- Sala De Reanimación; Durante La Entrega De Turno Del Día 21 De Febrero Del 2024 A Las 13:00 Personal Asistencial Identifica La Ausencia Del Equipo, Se Realiza Búsqueda Por Las Instalaciones Del Hospital, Se Preguntó A Cada Funcionario Acerca Del Equipo Encontrando Una Respuesta Negativa.	Tolima	Alvarado
H2401-00019	11/01/2024	28/12/2023	20078660	2014DM-0011496	Cama Clínica Hospitalaria - Drive	DRIVE	15003	2,02112E+11	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00022	11/01/2024	28/12/2023	20084110	2014DM-0012109	Ayudas Para La Movilidad Del Paciente (Wenzelite, Rollators, Walkers, Crutches, Canes) - Drive Medical	DRIVE	10302-6, RTL10304BZ, KA1200-2GCR, 10210-4ASM, 10403	202211220030, 202301250030, 202111260005, 202203120019, 202210	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00024	11/01/2024	11/01/2024	20088572	2015DM-0012610	Sillas De Ruedas Accesorios Y Repuestos - Drive	DRIVE	SSP118FA-SF	2,02205E+11	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00025	11/01/2024	28/12/2023	20104106	2015DM-0014169	Monitor De Presión Arterial - Blood Pressure Monitor	Plenia	EDT03-25BB	2,02301E+11	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00026	11/01/2024	28/12/2023	20101918	2015DM-0013975	Sillas De Ruedas Manual - Manual Wheelchair	Plenia	EMS15-18KM-CLPVY-N	2,02112E+11	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00027	11/01/2024	3/11/2023	19986475 20153072 19990489 20094714	2019EBC-0002044-R1 2019EBC-0020446 2020EBC-0002478-R1 2015EBC-0013970	Medtronic Closurefast Catheter 7F-X 100Cm Minimed 670G Insulin Pump Set De Infusion Medtronic Minimed:Paradigmquickset;(Conquilsertar) Guardian Sensor 3 Minimed™ Sure T™ Infusion Set, 6 Mm 23 Reservoirs	VNUS CLOSUREFAST SYSTEM, COVIDIEN, CLOSUREFAST, CLOSUREFAST, MEDTRONIC VNUS CLOSUREFAST SYSTEM, MEDTRONIC Minimed-Medtronic Guardian MINIMED 640G Real Guardian, Paradigm, Minimed, Silhouette, Minilink, Medtronic	CFT-7-100 MMT-1781K MMT-399 MMT-7020D1 MMT-7020C1 MMT-864A MMT-332A	230400279 230650270 N/A 538872 HG7A5DR HG7ASHU 6001644 HG727CE	N/A N/A NG3578313H N/A N/A N/A N/A	Medtronic Colombia S.A.	Presunto Evento De Atroco A Mano Armada Al Vehículo En Tránsito En Donde Se Transportaban (271) Envíos De Diferentes Clientes, Entre Estos Al Interior Las Guías De Productos Medtronic, El Incidente Ocurrió En El Km 3+800 Via Malambo – Caracolí, Departamento De Atlántico.	Atlántico	Malambo
H2401-00028	11/01/2024	28/12/2023	20090139	2015DM-0012774	Nebulizador - Roscoe	ROSCOE	NEB-BUNNY	2,02205E+11	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00029	11/01/2024	28/12/2023	20091424	2015DM-001289	Energy Tracks, Soft Moves, Polar Bears Dual Density H	TULLL'S, TULLI'S	40, 10219, 10214, 100001, 202112160005,	N/A	N/A	Distribuidora GLX S.A.S	Distribuidora Realizo Solicitud De Los Productos Al Operador Y No Los Tienen Almacenados En Las Instalación, Lo Anterior Se Valido Bajo Control De Inventario, Dando Como Entendimiento El Hurto De Los Mismos.	Cundinamarca	Tenjo
H2401-00037	17/01/2024	20/12/2023	20076660	CERTIFICADO NO REQUIERE No. 2023026077 No requiere 2015DM-0013439 2014DM-0012232 2014DM-0011516 2014DM-0011316	Unidad Odontologica S30 Dental Unit Siger(Whip Arm Version) Compressor Duo Tandem Durr Sistema De Aspiración Tyscor Vs 2 Desinfectante Zeta 5 Act, Frasco 1L Autoclave Lina Rik-122 110V Awf Med Sistema Desmineralizador De Agua Multidem C27 Water Filter Syst	SIGER DURR DENTAL DURR DENTAL ZHERMACK W&H W&H	UNITS30 4252100027 7188100100 C810040 19952333 19723112	23040075 - 23040071- 23040074- 23040068 R481787013 N458911089- N458911091 421789 176598 H216301877	23040075 -23040071- 23040074-23040069 R481787014 N458911089-N458911092 421789 176508 H216301878	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	Los Productos Fueron Hurtados Por Medio De Una Estafa En Donde Suplantaron La Identidad De Un Cliente Para Realizar La Negociación, Despues De La Entrega Del Producto Y Al Momento De Contactar Al Cliente Para Realizar Los Cobros Correspondientes A La Negociación, Rebotaba Los Correos Enviados A La Dirección Especificada Por El Supuesto Cliente Y No Responde El Celular.	Tolima	Ibagué
H2401-00039	17/01/2024	11/01/2024	20041052	2022DM-0008617-R1	Placa De Bloqueo Curva De A 10H Placa De Bloqueo Curva De B 8H Placa De Bloqueo Curva De B 10H Placa De Bloqueo Curva De R 8H Placa Recta De Antebrazo Bloqueada 10H Placa Recta De Antebrazo De 8H Placa Recta De Antebrazo Bloqueada 6H Placa Recta De Antebrazo Bloqueada 8H Placa Rodamiento Palma Derecha 11H*7Peg	Trimed	PCA10 PCAB PCB10 PCB8 PS10 PSS PSS PSS VLPBR-11-7	90845 4421 4074 SY19262 SY22227 SY19042 SY22230 SY21173 CB21023	No reporta	Disorho S.A.S	Se Recibe Reporte Por Parte Del Soporte Quirúrgico Encargado Del Stock De La Institución Clínica Del Occidente En La Ciudad De Bogotá, Donde Notifica El Extravío De Las Placas De Los Sistemas De Clecranon Y Radio Distal Del Proveedor Trimed, Las Cuales A Continuación Se Describen Detalladamente:	Bogotá D.C.	Bogotá

H2401-00041	18/01/2024	9/01/2024	20012131	2020DM-0005181-R1	Sistema De Protesis Oseo Articular De Cadena Groupe Lepine	GRUPE LEPINE	UHL-28-42 UHL-28-44 UHL-28-46 UHL-28-48 UHL-28-50 UHL-28-52 UHL-28-54 UHL-28-56 OUACS001 B3L2716 HUATE001 HCACD028 HUACE340 HUACE842 HUACE844 HUACE846 HUACE848 HUACE850 HUACE852 HUACE854 HUACE856 HUACE858 HUACE860 BJ4101-01 BJ4101 BJ4003 BJ4004 BJ90221 BJ90141 BJ110221 BJ4001	273452300 272400200 273120500 273495700 272321500 273367400 273465400 272072200 272357900 202011 INSTRUMENTAL UHL BIPOLAR 110300111 SET SIERRA 110300313 SET PERFORADOR HUDSON"	No reporta	LEPINE COLOMBIA SAS	Una Vez Despachada La Mercancia De Bogota Cali, El Domingo 07 De Enero, El Cliente Reclama La Mercancia "Dejo Mi Vehiculo Particular En La Bahía Donde Se Realiza Los Envios De Encomiendas, Subo A La Oficina Para Reclamar Una Encomienda, Me Dirigi Con El Sr Maquiel Leonardo Parra, Le Entrego Las Llaves Del Carro Y Me Dirijo A Un Cajero Para Retirar Dinero Y Pagar La Encomienda, Nos Volvemos A Encontrar En La Oficina, Cuando Volvemos A Mi Vehiculo Y Procedio A Ingresar Nos Damos Cuenta Que Hace Falta Un Contenedor."	Valle Del Cauca	Cali
H2401-00042	19/01/2024	12/01/2024	19994920 19994921	2019EBC-0002717-R1 2019EBC-0002699-R1	Infusomat Compact Bomba Perfusor Compact Aparato Infusomat Space Aparato Perfusor Space Infusomat Fms Espa#OI 100-120 V	BJ BRAUN	741630 8714835 8713050 8715483	NA	C41684 C41693 116946 C40281 133536 281488 282350 282403 282736 282601 250316 127571	B. BRAUN MEDICAL S.A	B Braun Tiene En Comodato En Diferentes Instituciones Equipos Biomédicos De Tecnología Controlada. Dentro De Las Actividades De Verificación Realizadas Por La Compañía No Se Encontraron Algunos De Los Equipos Instalados En Diferentes Clientes. En Total Este Denuncio Corresponde A 12 Unidades Reportadas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2401-00045	25/01/2024	18/10/2023	20217161	2021DM-0024671	Contra Angulo Fx25	NSK	C1052002	NA	A2241461 A2241462	LA MUELA SAS	Durante El Transporte Del Pedido Al Cliente A La Ciudad De Pasto El Vehículo De La Transportadora Fue Objeto De Hurto Donde Hubo Pérdida De 2 Contra Angulo Fx25 De La Marca Nsk, Se Realiza El Reporte Sanitario Como Medida De Control Para Que Los Clientes No Compren Equipos Robados.	Nariño	Pasto
H2401-00046	25/01/2024	22/01/2024	20072268	2014DM-0011618	Powerport Isp M.R.I. Implantable Port With Suture Plugs With Attachable 8F	NA	8808060	REHU2525	NA	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	El Operador De Transporte Reportó Que El Día 22/01/2024 A Las 18.30 Horas, Dejó El Furgón Parqueado En La CI 19#96G-34, Fontibón, Y Al Regresar Al Vehículo Aproximadamente 20 Minutos Después, Se Percató Que Los Candados Fueron Violentados Y Que La Mercancia Había Sido Robada (Insumos Médicos).	Bogotá D.C.	Bogotá
H2401-00047	25/01/2024	22/01/2024	20157663	INVIMA2019DM-0019344	er Precisionglide Multiple Sample Needle - 21G X 1 (G	BD VACUTAINER	360212	3242391	NA	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	El Operador De Transporte Reportó Que El Día 22/01/2024 A Las 18.30 Horas, Dejó El Furgón Parqueado En La CI 19#96G-34, Fontibón, Y Al Regresar Al Vehículo Aproximadamente 20 Minutos Después, Se Percató Que Los Candados Fueron Violentados Y Que La Mercancia Había Sido Robada (Insumos Médicos).	Bogotá D.C.	Bogotá
H2401-00048	25/01/2024	22/01/2024	20105465	INVIMA2016DM-0014287	Bd Vacutainer Tubo K2Edta 3.0 Ml	BD VACUTAINER	360056	3209873	NA	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	El Operador De Transporte Reportó Que El Día 22/01/2024 A Las 18.30 Horas, Dejó El Furgón Parqueado En La CI 19#96G-34, Fontibón, Y Al Regresar Al Vehículo Aproximadamente 20 Minutos Después, Se Percató Que Los Candados Fueron Violentados Y Que La Mercancia Había Sido Robada (Insumos Médicos).	Bogotá D.C.	Bogotá
H2401-00056	30/01/2024	30/01/2024	20025165	2021DM-0007151-R1	Implantes Mamaros	MENTOR	354-4300	9691907	9691907043 9691907025	GILMEDICA S.A.S.	Desaparición De Implantes Durante Su Distribución En La Ciudad De Pasto, Se Despacharon Para La Institución Emmsan Pero No Llegaron.	Nariño	Pasto
H2402-00067	6/02/2024	25/01/2024	20154641	2018DM-0019053 2018DM-0019054 2018DM-0019055	Starling Great White Cuchilla De 3.5Mm White-Kit Fresa Ovalada De 4.0Mm	CONMED LINVATEC	9399A 9399A H9101	1334058 1329363 1313013	N/A	BIOART SA	Mientras Realizaba La Tareas Laborales En La Clínica Cafam 51 Y Cargue Lo Que Había Recogido En La Clínica Cafam 51 Y Me Dirigi Hacia La Empresa, Cuando Llegue A La Empresa Y Empecé A Descargar Me Di Cuenta Que Fallaban 2 Contenedores 1 Que Había Recogido En La Clínica Los Cobos Con Material De 2 Pacientes Y Otro Que Recogi En El Hospital Nacional Con Material De 1 Paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00068	6/02/2024	25/01/2024	20131943	2018EBC-0017897	Punta Radiofrecuencia 500 Sonda C/Succio - Punta Radiofrecuencia 90 Grados -	CONMED LINVATEC	AES-50S AES-90SN	202305081 202307241	N/A	BIOART SA	Mientras Realizaba La Tareas Laborales En La Clínica Cafam 51 Y Cargue Lo Que Había Recogido En La Clínica Cafam 51 Y Me Dirigi Hacia La Empresa, Cuando Llegue A La Empresa Y Empecé A Descargar Me Di Cuenta Que Fallaban 2 Contenedores 1 Que Había Recogido En La Clínica Los Cobos Con Material De 2 Pacientes Y Otro Que Recogi En El Hospital Nacional Con Material De 1 Paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00069	6/02/2024	25/01/2024	20154643	2018DM-0019023	Canula Desechable Roscada 7mm X 85mm - Canula 8Mm X 65Mm	CONMED LINVATEC	C7465 C7460	1330164 1332161	N/A	BIOART SA	Mientras Realizaba La Tareas Laborales En La Clínica Cafam 51 Y Cargue Lo Que Había Recogido En La Clínica Cafam 51 Y Me Dirigi Hacia La Empresa, Cuando Llegue A La Empresa Y Empecé A Descargar Me Di Cuenta Que Fallaban 2 Contenedores 1 Que Había Recogido En La Clínica Los Cobos Con Material De 2 Pacientes Y Otro Que Recogi En El Hospital Nacional Con Material De 1 Paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00070	6/02/2024	25/01/2024	20195061	2021DM-0023148	Sutura Hi Fi	CONMED LINVATEC	H5000	74G2300360	NA	BIOART SA	Mientras Realizaba La Tareas Laborales En La Clínica Cafam 51 Y Cargue Lo Que Había Recogido En La Clínica Cafam 51 Y Me Dirigi Hacia La Empresa, Cuando Llegue A La Empresa Y Empecé A Descargar Me Di Cuenta Que Fallaban 2 Contenedores 1 Que Había Recogido En La Clínica Los Cobos Con Material De 2 Pacientes Y Otro Que Recogi En El Hospital Nacional Con Material De 1 Paciente	Bogotá D.C.	Bogotá

H2402-00071	6/02/2024	14/12/2023	20088622 20260183 20207029 20261776	2015DM-0012608 2023DM-0027454 2021DM-0023964 2023DM-0027539	Sillas De Ruedas Camillas Hospitalarias Camas Hospitalarias Colchón Y Colchoneta	Los Pinos ECARE	COLCHÓN ANTIESCARAS COLCHONETA CLINICA FX4 C-374 A-104	Ref:1450000966 PP: 1584 Ref:14520098054 PP: 16061 PP15516 PP15642 PP16038 PP16057 PP16068	15854-17 15854-18 15854-19 15854-20 15854-21 15854-22 15854-23 15854-24 15854-25 15854-26 15854-27 15854-28 15854-29 15854-30 15854-31 15854-32 15854-33 15854-34 15854-35 15854-36 15854-37 15854-38 15854-39 15854-40 15854-41 15854-42 15854-43 15854-44 15854-45 15854-46 16061-2 16061-3	Industrias Metálicas Los Pinos S A	Los Productos Fueron Hurtados Por Medio De Una Estafa En Donde Suplantaron La Identidad De Un Cliente Para Realizar La Negociación. Despues De La Entrega Del Producto Y Al Momento De Contactar Al Cliente Para Realizar Los Cobros Correspondientes A La Negociación, Rebotaba Los Correos Enviados A La Dirección Especificada Por El Supuesto Cliente Y No Responde El Celular.	Tolima	Ibagué
H2402-00073	8/02/2024	8/02/2024	19948477	2014DM-0002851-R1	Allomatrix Injectable Putty 10.0Cc Allomatrix® Masilla Osea Custom Bone Putty 5 Cc Allomatrix® Masilla Osea Custom Bone Putty 5Cc Allomatrix® Masilla Osea Custom Bone Putty 10 Cc	WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC	86000100 86000500 86XC0500 86XC1000	1770652087 1745324006 1760826005 1765708002 1768820063 1745612019	NA	Stryker Colombia S.A.S	El Mensajero Estaba En La Clínica Cafam 51 Deje La Camioneta En La Calle Porque No Habia Disponibilidad De Parquadero Ingresé A La Clínica A Las 11:00 Am Y Salí De La Clínica A Las 11:40 Am Cargue Lo Que Habia Recogido En La Clínica Cafam 51 Y Me Dirigí Hacia La Empresa, Cuando Llegue A La Empresa Y Empecé A Descargar Me Di Cuenta Que Faltaban 2 Contenedores 1 Que Habia Recogido En La Clínica Los Cobos Con Material De 2 Paciente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00085	14/02/2024	27/01/2024	20093783 20132823 20159956 20159840	2015DM-0013158 2018EBC-0017526 2019DM-0019530 2019DM-0019567	Sistema Para Visualizacion Directa Spyglass De Sistema Electrohidraulico Para Litotricia, Accesorios Y Repuestos Cesta De Extracción Lazo De Recuperacion	BOSTON SCIENTIFIC	M00546610 M00546470 M00546620 M00546550 M00546560	32702823 32615693 17302 16964 32417627 32189793	N/A	Boston Scientific Colombia Limitada	El Día 27 De Enero Desaparecieron Del Servicio De Gastroenterología Los Insumos Relacionados, Al Ver Cámaras De Seguridad Parecio Que Un Funcionario De Limpieza Se Llevó Los Insumos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2402-00096	19/02/2024	12/02/2024	20123678 20143358 19994920 19994921 20156917	2017EBC-0017295 2018DM-0017870 2019EBC-0002699-R1 2019EBC-0002717-R1 2019EBC-0020272	Enteroport Plus Stimuplex Hns 12 Aparato Perfusor Space Perfusor Space Space Com Perfusor Compact Cubierta Para Centro De Control Space	B BRAUN	8710355 4892098 8713030G 8713160 8714835 741630 8713050 8713140 8713142 8713145 8715483 8717050 8713145U	NA	B BRAUN MEDICAL SA	B Braun Dentro De Las Actividades De Verificación Realizadas Por La Compañía No Se Encontraron Algunos De Los Equipos Instalados En Diferentes Clientes; En Total Este Denuncio Corresponde A 103 Unidades Reportadas.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2402-00113	21/02/2024	20/02/2024	19954596 25516 1981222 19990832 20039746 1983636 19925838 19929533	2015DM - 0003403 - R1 2017DM - 0000699 - R2 2018DM - 0000908 - R3 2019DM - 0001873 - R1 2021DM - 0008003 - R1 2021DM - 01451 - R3 2022DM - 0001052 - R2 2023DM -0001488-R2	C40G Cch3B Jp494G Pdp833G Pdp844G T1012 M0002 Eph02 Eps01 2226 2162	Ethicon	2162	716A62 836A83 AT0253 SCMDHC SGMJJIA 122A39 632A46 JU0639 X84TBJ X9560M X95L55 X95Y04 A9C02P X84NDA J2142907 JU0639	NA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	Operaciones Nacionales De Mercadeo Es El Operador Logístico Del Cliente Johnson & Johnson Medtech Colombia, El Día 24/10/2023 Se Generó El Envío De La Remesa Con Destino A Cota (Devolución A Bodega Del Cliente).En Dicho Despacho Se Presentó La Pérdida De 1 Caja Que Contenia 10 Unidades Del Producto 2162, Lote Ju0639 10 Unidades Del Producto, 2226, Lote J2142907 1 Unidades Del Producto, Cch3B, Lote 836A83 3 Unidades Del Producto, C40G, Lote 716A62 3 Unidades Del Producto, Eph02, Lote X94TBJ 1 Unidades Del Producto, Eph02, Lote X9560M 1Unidades Del Producto, Eph02, Lote X95L55 3Unidades Del Producto, Eph02, Lote X95Y04 2Unidades Del Producto, Eps01, Lote A9C02P 6Unidades Del Producto, Eps01, Lote X94NDA 24Unidades Del Producto, Jp494G, Lote AT0253 20Unidades Del Producto, Ms0002, Lote 26894312Unidades Del Producto, Pdp833G, Lote Scmdhc 12Unidades Del Producto, Pdp844G, Lote Sgmjja 1Unidades Del Producto, T1012, Lote 122A39 6Unidades Del Producto, T1012, Lote 632A46.	Cundinamarca	Cota

H2403-00120	25/02/2024	25/02/2024	20166589	2019DM-0020145	Tensor De Agujas Ilizarov Aguja Con Oliva Lateral 2.0X400Mm Clamp Sencillo De Tornillo Poste De 1 Orificio Tornillo 10 Mm Unidad Compresion Y Distraccion 4 Cm Llave Abierta De 10 Mm Aguja Sin Oliva De 2.0X 400Mm Poste Estándar Clamp Aguja Dos Agujeros Llave Allen De 5 Mm Aro De 2/3 Acero De 175 Container Fijador Hibrido Aguja Con Oliva Central 2.0X400Mm Set Tuercas + Arandela Barra Reforzada De 200 Aro De 2/3 Acero De 150 Acople Hibrido Barra Roscada De 60 Barra Roscada De 150 Aro De 2/3 Acero De 220 Barra Roscada De 110 Clamp Aguja Tres Agujeros Clamp Sheffield Acople En T Hibrido Unidad Compresion Y Distraccion 8 Cm Unidad Distraccion Y Compresion 4Cm Barra Reforzada De 300 Unidad Compresion Y Distraccion 2 Cm Aro De 2/3 Acero De 190 Cabezal Para Tornillo Suplementario Bisagra Inline Con Orificio	BFIX	GN020400 H7088 H7126 H7197 D1017 G81031 SHC20400 H7011 H7010 G30017 H7002 XDH-0021 GN020400 H7199 D6011Cr H7001 H8001 H7140 H7144 H7004 H7142 H7009 H7013 H8002 D1016 D1117 D6010Cr D1018 H7003 D6028 H7122 H7144	20220107 20200225 20220913 20201016 20220518 20210107 20221114 20210112 20230208 20230406 28122022 20221124 9062023 20230717 20210713 20231027 20230803 20230628 20230504 20230715 20201118 20210324 24012022 12102023 26052023 20211015 28032023 17102023 20220822 31102022 20220622	NA	IMPLAMEQ S.A.S	En La Ciudad De Bogotá En La Dirección Calle 1 B # 17A - 35 En La Clínica Santa Juliana. Se Encontraba Parqueado El Transporte Propio De Implameq. Al Llegar El Mensajero Al Auto Después De Entrega De Material, La Alarma Está Sonando Y Evidencia Que Hay Una Persona Dentro Del Vehículo. Sacando El Material Del Carro De Implameq Hacia Otro Carro. La Persona Se Dio A La Fuga. Manteniéndose En Una Moto. Hurtando 2 Equipos Con Instrumental Y Material Para Cirugía Dentro. En Un Total De 221 Piezas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00131	4/03/2024	30/01/2024	20177609	2021 DM-0022824	Duraseal Columna 5MI	Integra	206520	60503112	60503112	MEDIREX BIC S.A.S	Producto (Ref. 206520 X 1 Und) Entregado En Las Instalaciones Del Hospital Universitario Del Valle. Quien Ingresa A Salas De Cirugía A Brindar Soporte Quirúrgico Y No Realiza El Registro Por Central De Esterilización. En Medio Del Procedimiento Recibe Instrucción De Su Coordinador Que Debe Retirarse A Otra Institución, Razon Por La Cual Le Entrega A Otro Soporte Y Este A Su Vez A Otro. Quien Finalmente Realiza Entrega De La Remisión Del Cliente Sin Consumo. Pero No Se Evidencia Entrega Con Nuestra Remisión De Los Productos. Solo Se Encontró El Aplicador. Al Consultar Por El Reporte De Consumo Se Evidencia Que Solo Recogieron El Aplicador Y No Se Encuentra El Duraseal De Columna. Se Realiza La Respectiva Búsqueda En El Huv, Pero No Se Encuentra El Producto.	Valle Del Cauca	Calí
H2403-00135	6/03/2024	4/03/2024	20174645	2020DM-0021783	Sistema De Implantes Para La Fijación De Tejidos Blandos Y Su Instrumental Asociado - Sistema Implantes Para La Fijación De Tejidos Blandos Y Su Instrumental Asociado	REJOIN	800612200	2209104		LH SAS	El Pasado Lunes 04 De Marzo Se Presento Perdida De Dispositivo Medico En Recorrido Debido A Pericance Presentado Por El Personal Asignado Para La Entrega Del Material Al Cliente Final.	Santander	Bucaramanga
H2403-00136	7/03/2024	11/11/2023	20143358	2018DM-0017870	Estimulador De Nervio Periférico	Bbraun	STIMPLEX HNS COMPACT	0	4892101 / 00.0089	Eusalud S.A.	Equipo Robado De La Institución	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00137	7/03/2024	10/01/2024	20051063	2013EBC-0010183	Sistema Digitalizador De Imágenes Pc	HP-DRGEM	ACQUIDR	NO INDICA	DRJ2290788A	CLINA PALMIRA	Se Presento Hurto Del Computador Portátil Marca Hp- Drgem Modelo Acquidr De Las Instalaciones De La Clínica Palmira.	Valle Del Cauca	Palmira
H2403-00138	7/03/2024	9/01/2024	19994073	2008DM-0002313	Transductores Ecógrafa Toshiba Xario 100	Toshiba	Xario 100	NO REPORTA	W5A1682149	Ensalud Colombia SAS	Hurto De Tres Transductores Del Ecografo Toshiba Xario 100	Valle Del Cauca	Palmira
H2403-00139	7/03/2024	9/01/2024	20053063	2012DM-0009186	Equipo De Organos Con Cabezo	WELCH ALLYN	777	0	n.a	BLUECARE SALUD SAS	Dispositivo Medico Hurtado De La Direccion Cr 50 #91-38 Consultorio 501.El Dia 9 De Enero De 2024.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00141	8/03/2024	7/03/2024	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	EART C2 FULLY AUT	AE9-24002762	AE9-24002762	LAS ELECTROMEDICINA	El Instituto De Recreación Y Deporte "Inderbu" Adquirio Un Desfibrilador Externo Automatico (Dea) Marca Mindray Serial Ae9-24002762 2022-04-15 El Cual Estaba Instalado En La Calle 35 No. 42-14 Barrio Alvarez En La Ciudad De Bucaramanga Y Que Fue Hurtado De Este Sitio En Dias Pasados.	Santander	Bucaramanga
H2403-00143	8/03/2024	12/02/2024	20146165 20138514	2018DM-0018143 2017DM-0017337	Retinoscopio Oftalmoscopio	Welch Allyn	PORTATIL	N.A	N.R	Sociedad de Cirugia Ocular	El Miercoles 14 De Febrero Una Persona Agena A La Institución Realiza Ingreso A La Clínica. Se Dirige Al Area De Consulta Externa Y Se Sienta En La Sala De Espera Fingiendo Ser Un Paciente, Acto Seguido Espera Que Alguno De Los Consultorios Quede Abierto, Ingresa Y Se Lleva El Set De Diagnostico Sin Ser Detectado Por Ninguno De Los Funcionarios Que Se Encontraba En Ese Momento En El Area	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00144	11/03/2024	29/01/2024	20114687	2016DM-0015179	Autorefractometero Digital	EVERVIEW	LUCID - KR	N.R	KD10123	Clínica Estudios Oftalmológicos SAS	El Dia Lunes 29 De Enero Del Presente Año, Siendo Las 11: 50 Am Según Registro En Camaras De Seguridad, Ingresa A Las Instalaciones De La Clínica Dos Hombres Y Una Mujer Quienes Hurtan De Un Consultorio Un Equipo Y Un Computador Con Software De Uso Médico.	Risaralda	Pereira
H2403-00145	11/03/2024	22/02/2024	20175444	2020DM-0021095	Ecocardiógrafo Portátil	SONOSITE	M-TURBO	NA	WK2LWR	Clínica Meisel S.A.S	El Hecho Ocurrió Hurtado Mientras El Conductor De La Empresa Se Encontraba En Jornada Laboral. El Dia Jueves 22/02/24. El Equipo Fue Hurtado En Horas De La Mañana (Estimado Tipo 10 A M) En La Localidad De Usme Barrio Marichuela, Donde La Chapa Del Bail Del Vehículo Fue Forzada Y El Equipo Se Encontraba Guardado En Dicho Compartimento Del Vehículo. El Conductor De La Empresa Se Percató De Dicho Hurto En Horas De La Noche Al Acabar Su Jornada Laboral Y Darse Cuenta Que No Se Encontraba El Equipo Médico En El Vehículo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00146	11/03/2024	4/03/2024	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-601C	NA	360251-M23512580001	Laboratorio Clínico Cómedicos IPS SAS	Durante El Día 4 De Marzo Del Presente Año, Una Persona Ingresa A Las Instalaciones Del Laboratorio Clínico Cómedicos Especificamente En La Sede Santa Mónica En El Valle Del Cauca Sobre Las 9:42 Am Haciendose Pasar Por Usuario Para Permanecer En La Sala De Espera Durante Aproximadamente 3 Horas. Cuando Se Percata Que Los Profesionales Están Abandonando Los Consultorios Ingresa Al Servicio De Espirometría Forzando La Chapa Y Hurta El Electrocardiógrafo Ubicado En Dicho Consultorio.	Valle Del Cauca	Calí
H2403-00147	12/03/2024	10/10/2023	20053063	2022DM-0009186-R1	Cabezales Completos (Oloscopio Y Oftalmoscopio) Del Equipo De Organos	HILLROOM	77710-71ML	MED006281	22-038	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Dispositivo Médico Robado De La Institución	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00148	12/03/2024	15/01/2024	20053063	2012DM-0009186	Equipo De Organos	WELCH ALLYN	77710-71ML/ GS 777	N.R	N.R	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andí -Comfandi	Llega El Medico De Turno Asignado Al Consultorio No. 3 El Cual Informa Que No Se Encuentra El Equipo De Organos De Parnd En El Consultorio Y Esta Violado El Soporte De Seguridad.	Valle Del Cauca	Palmira
H2403-00149	12/03/2024	2/02/2024	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibrilador	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	N.R	3958	Clínica Medellín S.A.S	Viernes 02 De Febrero Comenzando Turno, La Enfermera Del Servicio De Cardiología Se Percata Que No Está El Desfibrilador, Se Revisan Cámaras Y Se Evidencia Que El Equipo Lo Hurtaron Metiendolo A Una Maleta El Dia Anterior	Antioquia	Medellín

H2403-00150	12/03/2024	7/02/2024	19988353	2008DM-0001456	Equipo De Órganos	Welch Allyn	76710C	N.A.	N.A.	Clinica Medellin S.A.S	El Día 07 De Febrero Persona Externa A La Clínica Se Lleva Equipo De Órganos Del Consultorio 114, Esto Se Evidencia En Las Cámaras De Seguridad	Antioquia	Medellin
H2403-00151	12/03/2024	9/09/2023	20126494	2017EBC-0017129	Bomba De Infusion	ALARIS	GP PLUS	NR	061323 470062001 47006196	IPS Sura Salud en Casa Industriales	Pérdida Y/O Hurto De 3 Bombas De Infusión Marca Alaris Gp Plus De Uso Domiciliario En Ips Salud En Casa Industriales En La Ciudad De Medellín	Antioquia	Medellin
H2403-00152	12/03/2024	15/02/2024	20053063	2012DM-0009186	Equipo De Organos De Pared	WELCHALLYN	77710/ 77710-71ML	1020099	NR	Red de salud del centro ESE	El Día 15/2/24 Siendo Las 12:11 La Enfermera Jefe De La Ips Reporta Que Al Ingresar Al Consultorio Notan Que Falta La Cpu Del Computador (Modelo Prodesk15p-400 G3, Marca Hewlett Packard Serial M663720K) Y El Equipo De Organos De Pared (03-24705 Welchallyn), por 1 Hombre De Camisa Tipo Polo Negra, Juan Azul, Zapaticas Negras, Un Canguro Negro En La Cadera Y Tapabocas. Este Presenta Cabello Corto Un Reloj Blanco, y un hombre que no se pudo reconocer.	Valle Del Cauca	Cali
H2403-00154	13/03/2024	13/03/2024	20194425	2020DM-0022724	Olicon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts- Audifonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	155925	NR	65916554	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	Los Dispositivos Médicos Fueron Hurtados	Bogotá D.C.	Bogotá
H2403-00167	19/03/2024	23/12/2023	20111880	2016DM-0014924 2017DM-0017337 2014DM-0011318 2018DM-0018143 2008DM-0002550R1	Fonendoscopio Equipo de organos portatil Microscopio Estuche diagnostico	LITTMANN WELCH ALLYN LABOMED	CLASSIC III POCKET LED C/L 118335-CS	NR	J211870322 J211870313 J211870341 Z10797938	Laboratorio Clinico Colmedicos IPS SAS	Hurto de los equipos médicos que se presentó en las instalaciones del laboratorio clinico colmedicos IPS SAS	Bogotá D.C.	Bogotá
H2404-00183	2/04/2024	5/08/2023	20064181	2019EBC-0001783-R1 2013EBC-0010530	Monitor fetal Monitor de signos vitales	EDAN MENHER	F9 G3H	N.A	F9A30310020906EG H3HL70057	Empresa Social Del Estado Región De Salud Medina	El día 5 de agosto del 2023 fueron hurtados un monitor en el servicio de obstetricia de la E.S.E. Región de Salud Medina.	Cundinamarca	Medina
H2404-00184	2/04/2024	22/03/2024	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automático	MINDRAY	EAART C1 FULLY AUTO	AF3-35022550	AF3-35022550	LAS Electromedicina	Hurto del equipo DEA Mindray Beneheat CIA serie AF3 - 35022550 en la ciudad de Bucaramanga.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2404-00185	2/04/2024	22/10/2023	20135126	2017DM-0016990	Fotoforo Frontal Led	KARL STORZ	KS70	N.R	(01)04048551349328	Clinica Los Rosales	El día 22 de marzo del año en curso fue utilizado el dispositivo médico durante un procedimiento quirurgico. Sin embargo, el día sábado en la tarde los instrumentadores reportaron al lider de central de esterilización y el equipo no ha sido encontrado.	Risaralda	Pereira
H2404-00193	5/04/2024	27/03/2024	20008769	2009DM-0004229	Transductor Vascular y Sonda Transesofágica	PHILIPS y Agilent Technolog	s3 y T6210	N.R	213111 y US97403584	Clinica de Especialistas de Colombia SAS	Se reporta el robo de los accesorios del equipo médico, Ecocardiografo marca PHILIPS modelo sonos 5500 serie: 3728A02543 entre el 20 de Marzo de 2024 y el 27 de Marzo de 2024.	Casanare	Yopal
H2404-00194	5/04/2024	2/04/2024	20094438	2008EBC-0001789	Bomba de Infusion	Hospira	Plum A+	N.R	75246344 18446516 17952616 75244309 21400576 75242273 18449365 18440002	Caja de Compensación Familiar de Risaralda	Pérdida de Bombas de Infusion, las cuales no fueron encontradas en el inventario de la IPS.	Risaralda	Pereira
H2404-00195	5/04/2024	4/04/2024	19992635	2019EBC-0002562-R1	Monitor de Signos Vitales	PHILIPS	CM10	N.R	CN12032980	Centros Medicos Colsanitas	El día 9 de febrero asiste el ingeniero Biomedico a la unidad de Urgencias Santa Clara para realizar el mantenimiento preventivo de los monitores de signos vitales y se da cuenta que hace falta un equipo se procede a su búsqueda en toda la unidad y se verifica que no esta.	Cauca	Popayán
H2404-00197	5/04/2024	4/04/2024	19984128	2017DM-0001107-R1	Doppler Fetal	EDAN	SONOTRAX IIPRO	N.R	304133-M15803050040	Hospital Francisco De Paula Santander E.S.E.	Se presenta la desaparición del dispositivo que se encontraba en el servicio de Ginecología.	Cauca	Santander de quichao
H2404-00198	9/04/2024	17/08/2023	20053063	2022DM-0009186-R1 2014DM-0011089	Equipo De Organos de Pared Fonendoscopio	WELCH ALLYN ADC	77710-71 603BK	NA	N.R	Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez	Se reporta hurto de cabeza de oftalmoscopio y cabeza de otoscopio, se encuentran los mangos del equipo de órganos de pared sin estos accesorios en el puesto de salud de San Antonio.	Valle Del Cauca	Tuluá
H2404-00199	9/04/2024	8/08/2023	20025720	2021DM-0006486-R1	ia - Instrumento para biopsia - ProMag™ Ultra autom	ULTRACORE	7675	SN33129	No registra	Ayudas Diagnosticas SURA Los Almendros	Para el mes de agosto se realiza inventario por parte del proveedor de las pistolas en comodato para la sede, se revisa los servicios y la pistola no logra es ubicada.	Antioquia	Medellin
H2404-00200	9/04/2024	18/12/2023	20014779	2020EBC-0005463	DEA / Desfibrilador Externo Automático	MINDRAY	BENEHEART D3	NR	FQ-94027956	SISMEDICA SAS	El equipo fue dejado en una de las oficinas asignadas para SISMEDICA SAS, el cual fue hurtado a mediados del mes de Diciembre del 2023.	Cundinamarca	Madrid
H2404-00201	9/04/2024	3/04/2024	20145869	2018DM-0018127 2008DM-0001919 2017DM-0017258	TENSIOMETRO LARINGOSCOPIO FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	DS45,60813,901039	NR	1605111112657	Hospital Departamental De Villavicencio ESE	Al realizar inventario de los equipos que hacen parte de la unidad de hospitalización pediatria, se detecto la ausencia del dispositivo. Posterior a ello se realiza búsqueda del mismo en las diferentes áreas de la institución sin llegar a encontrarlo.	Meta	Villavicencio